

Allegato n° 1
(allegato fotografico)



Figura 1 vista del mare dai terreni in esame




Figura 2 Zona che doveva essere adibita a ristorante



Figura 3 Scale per accedere allo scantinato con muretto di protezione devastato.




Figura 4 Zona ristorante



Figura 5 Ingresso ristorante



Figura 6 ingresso dispensa




Figura 7 Zona ristorante




Figura 8 Zona pizzeria vista dal piazzale



Figura 9 Zona Pizzeria




Figura 10 forno della pizzeria



Figura 11 Loggiato pizzeria



Figura 12 Area Bar




Figura 13 Muro con crepe



Figura 14 Pilastro con segni di cedimento




Figura 15 Infiltrazione d'acqua dal solaio