

* * *

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

R.G. N. 88/2024

PROMOSSA DA:

contro

ALLEGATO N. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fotografia A.1 - LOTTO 1 - CUNEO - VIA CARLO BARBERO 13



Fotografia A.2 - VISTA PANORAMICA PARCO/GIARDINO CONDOMINIO IRIS



Fotografia A.3 - VISTA PARCO E CAMMINAMENTI DI ACCESSO AI VARI CIVICI CONDOMINIALI



Fotografia A.4 - SCALA DI ACCESSO PIANEROTTOLO AL CIVICO 13



Fotografia A.5 - VISTE ESTERNE ZONA ACCESSO CONDOMINIALE CIVICO 13



Fotografia A.6 - VISTA PROSPETTO CONDOMINIALE - ZONA OVE E' UBICATO L'APPARTAMENTO OGGETTO DI STIMA



Fotografia A.7 - ZONA INGRESSO CONDOMINIALE CIVICO 13



Fotografia A.8



Fotografia A.9 - ANDRONE D'INGRESSO CONDOMINIALE CIVICO 13



Fotografia A.10 - VANO SCALA CONDOMINIALE



Fotografia A.11 - VISTE AMMALORAMENTI DELL'INTONACO VANO SCALA RILEVATI



Fotografia A.12



Fotografia A.13 - VISTA INGRESSO ALLOGGIO IN ESAME - PIANO TERZO



Fotografia A.14 - ZONA INGRESSO / DISIMPEGNO



Fotografia A.15 - VISTE VARIE INTERNE DEI VANI CHE COMPONGONO L'APPARTAMENTO



Fotografia A.16



Fotografia A.17




Fotografia A.16




Fotografia A.19 - PARTICOLARE DEL SERRAMENTO FINESTRA SOGGIORNO



Fotografia A.20



Fotografia A.21



Fotografia A.22 - PORTA-FINESTRA DI ACCESSO AL BALCONE LATO EST



Fotografia A.23 - VISTE BALCONE LATO EST (NOTARE LA SPORCIZIA PRESENTE CAUSA ECCESSO DI ESCREMENTI PICCIONI)



Fotografia A.24



Fotografia A.25 - VISTA PANORAMICA SUL PARCO DAL BALCONE (LATO EST)



Fotografia A.26 - VISTE VANO CUCINA



Fotografia A.27



Fotografia A.28 - VISTE VERANDA (LATO OVEST)



Fotografia A.29



Fotografia A.30 - VISTA PANORAMICA SUL PARCO DA VERANDA (LATO OVEST)



Fotografia A.31 - VISTE BAGNO



Fotografia A.32



Fotografia A.33 - VANO RIPOSTIGLIO



Fotografia A.34 - PORTAFINESTRA DI ACCESSO AL TETTO (TERRAZZAMENTO/LASTRICO SOLARE)



Fotografia A.35 - VISTE LASTRICO SOLARE DI COPERTURA (TERRAZZAMENTO)



Fotografia A.36



Fotografia A.37 - DISIMPEGNO PIANO PRIMO SOTTERRANEO DI ACCESSO ALLE CANTINE



Fotografia A.38 - PORTA DI ACCESSO ALLA CANTINA PERTINENZIALE



Fotografia A.39 - VISTE INTERNE CANTINA



Fotografia A.40