Premessa – L'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese di ottobre, l'Avv. Davide Calabrese, quale Curatore della *Liquidazione Giudiziale* Tribunale Civile di Catania, Ruolo Gen. 81/2024), sulla scorta dell'autorizzazione del Giudice delegato Dott. Sebastiano Cassaniti, dava incarico allo scrivente Arch. Davide Orazio Spampinato, iscritto al n°1412 dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Catania e con studio in via Calatafimi 8 a Catania, di stimare due beni appresi al fallimento in questione. ~ ~

Descrizione degli immobili – Gli immobili oggetto della presente relazione di stima sono due unità immobiliari site nel Comune di Paternò (CT), via Giuseppe Garibaldi nn.91-93 (*foto 1-2-3* in allegato) e ricadenti in area urbana centrale (vedasi *aerofoto* in allegato) a carattere sia residenziale (civ. n.93) che commerciale (civ. n.91); entrambe le unità fanno parte di un edificio con struttura portante in muratura listata (cioè in pietrame lavico squadrato e giuntato con filari di mattoni in laterizio; spessore ricompreso tra i 66 e i 92 cm), tramezzi interni con spessori tra i 20 e i 10 cm. Detti immobili risultano così di seguito distinti:

Immobilie sito in via Garibaldi 93 a Paternò (identificato al fg. 60, p.8282, sub.1)

- *piano terra*, comprendente un vano principale (mq 16,60 – *foto 4-5* in allegato) dal quale è possibile accedere –entrando a destra– ad un adiacente ambiente comprendente angolo wc (mq 6,10 – *foto 6-7* in allegato) e corpo scala conducente al piano superiore (*foto 8* in allegato); si noti che, in data successiva all'edificazione, è stato aperto un varco nella muratura (*foto 9* in allegato) che, dal menzionato vano principale, consente di accedere all'altro immobile oggetto di stima (sub.2);
- *piano primo*, raggiungibile dalla scala di cui appena sopra e comprendente un

vano ampio 17,20 mq (*foto 10* in allegato) dal quale è possibile accedere ad un adiacente ripostiglio (mq 4,80 – *foto 11-12* in allegato); si noti che, anche qui in data successiva all'edificazione, è stato aperto un varco nella muratura (*foto 13* in allegato) che, dal vano principale, consente di accedere ad un ambiente (mq 16,00 – *foto 14-15* in allegato) posto esattamente al di sopra dell'altro bene in oggetto (catastalmente individuato come 'sub.2').

Con un'altezza pari a m.2,60 al piano terra ed un'altezza di circa m.2,10 al piano primo, gli ambienti sopra descritti presentano impianti idrico ed elettrico disattivati e non conformi alla vigente normativa (*foto 16-17* in allegato); detti ambienti si trovano inoltre in totale stato di abbandono e pertanto è possibile affermare che l'immobile è pressoché fatiscente (così come attestato dalla documentazione fotografica allegata al presente elaborato peritale). La superficie commerciale totale, arrotondata per difetto, è di mq 101,00 e così calcolata:

- *piano terra*: superficie interna netta pari a mq 22,70; superfici di cui a pareti esterne e tramezzi interni pari a circa mq 14,00;
- *piano primo*: superficie interna netta pari a mq 38,00; superfici di cui a pareti esterne e tramezzature interne pari a circa mq 26,00; il 25% del balcone rappresentato in *foto 18* ($\text{mq} 2,00 \times 0,25 = 0,50$ mq).

Immobile sito in via Garibaldi 91 a Paternò (identificato al fg. 60, p.4251, sub.2)

- *piano terra*, comprendente ambiente unico (mq 16,00 – *foto 19-20* in allegato) collegato all'altro immobile oggetto di stima (sub.1) mediante varco nella muratura realizzato in data successiva all'edificazione (*foto 9 e 19* in allegato).

Con un'altezza pari a m.2,50, l'ambiente sopra descritto non presenta impianto idrico e quello elettrico risulta disattivato e non conforme alla vigente normativa (*foto 21* in allegato); si trova inoltre anch'esso in totale stato d'abbandono ed è

=25 mq); ditta intestataria:

Relativamente alla pianta catastale del primo piano dell'immobile di cui al sub.1 si fa rilevare che non risulta graficamente riportato l'altro ambiente soprastante il sub.2; necessita pertanto aggiornare la planimetria (nonché dati in visura).

Per maggiori dettagli si rimanda comunque alla documentazione catastale e al rilievo effettuato in sede di sopralluogo ivi prodotti in allegato. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Dati urbanistico-edilizi – I beni immobiliari di cui sopra risultano ricompresi in edificazione cosiddetta “consolidata” e ricadente in Z.T.O. “A” (Zona Territoriale Omogenea centro storico) del vigente P.R.G. del Comune di Paternò (CT). Detta edificazione risale all'incirca alla prima metà del Novecento, così come appurabile dalle caratteristiche tipologico-costruttive anteriori al 1° settembre 1967, il che consente di asserire che –con riferimento alla L.765/67– le unità in questione risultano alienabili senza bisogno di estremi autorizzativi.

Va tuttavia rilevata la necessità di presentazione di pratica edilizia denominata S.C.I.A. (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività in sanatoria) in considerazione dell'attuale configurazione e stato dei luoghi. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Dati essenziali dei beni immobiliari – Prima di passare alla valutazione, vengono qui di seguito schematizzate le caratteristiche dei due beni immobiliari interessati da liquidazione giudiziale:

Immobile sito in via Garibaldi 93 a Paternò

- superficie commerciale totale: circa 101,00 mq
- destinazione d'uso: abitativa
- vani principali: uno al p.T e due al p.1°
- accessori: disimpegno con angolo wc (p.T) e ripostiglio (p.1°)
- stato globale di conservazione: fatiscente

- impianti esistenti: disattivati e già non a norma di legge

- coefficienti di valutazione (Cv pari ad un totale di circa 0,55):

destinazione d'uso (appartamento) 1,00

ubicazione (centrale) 1,10

posizione piano (p.terra e 1°) 1,00

orientamento (nord-ovest) 0,85

esposizione e vista (affacci su strada) 0,95

solidità strutturale (muratura) 0,90

qualità di finiture (economica) 0,90

altezza interna (<2,70) 0,90

luminosità (diretta) 1,00

stato conservazione (scadente) 0,95

impianti (scadenti) 0,90

Immobile sito in via Garibaldi 91 a Paternò

- superficie commerciale totale: 26,00 mq

- destinazione d'uso: commerciale

- vani principali: ambiente unico

- accessori: nessuno

- stato globale di conservazione: fatiscente

- impianti esistenti: disattivati e già non a norma di legge

- coefficienti di valutazione (Cv pari ad un totale di circa 0,55):

destinazione d'uso (commerciale) 1,00

ubicazione (centrale) 1,10

posizione piano (p.terra) 1,00

orientamento (nord-ovest) 0,85

(superficie commerciale S_c), dei coefficienti di valutazione (nella sommatoria C_v

di cui al già riportato schema riassuntivo) nonché di quanto relazionato sullo

stato in cui si trovano le due unità in questione nonché stabilito il parametro

€/mq, si perviene a quanto appresso riportato.

Immobilie sito in via Garibaldi 93, Paternò (identificato al fg. 60, p.8282, sub.1):

Tenuto conto dello stato in cui si trova l'immobile e della sua consistenza

(superficie commerciale S_c =mq 101,00) nonché dei coefficienti di valutazione (C_v

0,55) e stabilito il parametro a mq di € 400,00 (quotazione Q), si ottiene un valore

di mercato (V_c) così calcolato: $V_c = S_c \times C_v \times Q = \underline{\underline{€ 22.000,00}}$ (arrotondato per

difetto).

Immobilie sito in via Garibaldi 91, Paternò (identificato al fg. 60, p.4251, sub.2):

Tenuto conto dello stato in cui si trova l'immobile e della sua consistenza

(superficie commerciale S_c =mq 26,00) nonché dei coefficienti di valutazione (C_v

0,55) e stabilito il parametro a mq di € 450,00 (quotazione Q), si ottiene un valore

di mercato (V_c) così calcolato: $V_c = S_c \times C_v \times Q = \underline{\underline{€ 6.500,00}}$ (arrotondato per

eccesso).

Ottenuto il valore di mercato dei due immobili, il perito-estimatore è chiamato

ora a verificare il cosiddetto *valore di mercato rettificato* in correlazione all'assenza di

garanzia per vizi del bene venduto (rif.: art.568 c.p.c.). Tale riduzione, stabilita in

una misura tra il 15% ed il 20%, deve tener conto di alcuni fattori quali, nella

casistica in questione, quelli individuabili in oneri di regolarizzazione urbanistica

(disbrigo pratica S.C.I.A. in sanatoria) e catastale (aggiornamento della

planimetria del bene individuato al sub.1) nonché stato d'uso e di manutenzione

(insufficiente). In virtù di quanto appena sopra, per le unità in oggetto si ritiene

poter stabilire la percentuale del 15% in virtù dell'influenza dei menzionati

fattori e pertanto si ha:

Immobile sito in via Garibaldi 93, Paternò – Valore stimato (€ 22.000,00)

ridotto del 15% per assenza garanzia per vizi (-€ 3.300,00)= **€ 18.700,00**

Immobile sito in via Garibaldi 91, Paternò – Valore stimato (€ 6.500,00)

ridotto del 15% per assenza garanzia per vizi (-€ 975,00)= **€ 5.500,00** [importo

arrotondato per difetto].

Ciò detto, lo scrivente considera importante far rilevare che, viste tipologia edilizia e conformazione strutturale delle due unità, è consigliabile una vendita in

lotto unico, economicamente più vantaggiosa; pertanto si ha un valore totale dei

beni stimati pari a **€ 24.200,00**. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Conclusioni – Ritenendo d'aver correttamente adempiuto all'incarico conferitogli e grato per la fiducia accordatagli, lo scrivente rassegna la presente relazione corredata di allegati grafici e fotografici nonché di documenti catastali aggiornati ed attestazione dell'avvenuto sopralluogo (verbale).

Il tecnico perito-estimatore

Arch. Davide Orazio Spampinato