ASTE
GIUDIZIARIE®

TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione **SECONDA** Civile
GIUDICE DELLA PRODECURA N. 8333/2022
DOTT. FILIPPO LO PRESTI

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

PROCEDIMENTO R.G. 8333/2022

PARTE ATTRICE: FALLIMENTO DI "

PARTE CONVENUTA: SIG.RA

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

CONSULENZA TECNICA

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Palermo li, 5/09/2023

Il Consulente Tecnico d'Ufficio
Architetto **Alessandra Alagna**

ASTE
GIUDIZIARIE®

Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo

Arch. Alessandra Alagna
Iscrizione n° 6011

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 767112bddb81f1c1b2085e35e151570b

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

RELAZIONE GENERALE

La sottoscritta architetto Alessandra Alagna, ha ricevuto incarico da parte del Giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Palermo, Dott. Filippo Lo Presti, giusto Decreto di Nomina del 22/05/2023 e Verbale di Accettazione incarico del 23/05/2023 per redigere consulenza tecnica sui quesiti definiti nell'udienza del 6/03/2023 inerenti l'immobile sito in Palermo (PA) in Via Caduti sul lavoro n. 17, piano 2° sottoposto a procedura fallimentare della ditta l. , Fall. n. 85/2020

premess

- che in seguito al giuramento ha subito iniziato le operazioni peritali in data 12/06/2023 contattando telefonicamente il Curatore fallimentare e il suo avvocato oltre al CTU Ing. A. Melis che ha redatto la precedente perizia;
- che ha subito elaborato copia della produzione agli atti del procedimento;
- che in data 13/06/2023 ha ricevuto la documentazione catastale dell'Agenzia del Territorio di Palermo fornita dall'Ing. Melis consistente in visura storica e visura terreni, estratto di mappa e planimetria catastale dell'immobile;
- che in data 22 Giugno 2023 alla presenza dell'Avv. Mario Calamia ha effettuato il sopralluogo presso l'immobile e che in tale occasione ha redatto apposito Verbale di Sopralluogo ed inizio delle operazioni peritali. In tale occasione la sottoscritta ha effettuato il rilievo metrico e fotografico (riscontrando alcune difformità rispetto alla planimetria catastale);
- che in sede di sopralluogo ha constatato che l'immobile non è abitato;
- che in data 12/07/2023 ha preso visione della documentazione inerente l'immobile presso il Comune di Palermo – Edilizia Privata (Licenza Edilizia n. 915 del 10/09/1975 e Concessioni Edilizie n. 557 del 14/03/1978 e n. 377 del 9/07/1982. Certificato di Abitabilità prot. n. 6470 del 9/06/1983).

dichiara

che in ordine ai quesiti formulati dal Giudice Esecutivo, alla data odierna:

- ha verificato lo stato e la consistenza dell'immobile pignorato, nonché le caratteristiche del contesto urbano e territoriale e ha redatto la seguente perizia al fine di determinarne il più probabile valore venale e di rispondere agli ulteriori quesiti sottoposti dal Giudice.

QUESITO N. 1 - VERIFICA DELLA COERENZA CATASTALE OGGETTIVA DEL BENE

Si precisa che dalla verifica del fascicolo di cui al procedimento Civile n. 8333/2022 e dalla documentazione acquisita risulta che:

Dritti reali (½ della proprietà in capo f in regime di comunione dei beni e ½ della proprietà in capo a in regime di comunione dei beni):

- 1) il diritto reale su appartamento sito in Palermo, Via Caduti sul lavoro n. 17 piano 2 identificato al NCEU di Palermo al Foglio 8, particella 599, sub. 6, categoria A/2, classe 5, consistenza 7 vani, superficie catastale mq 207,00, totale escluse aree scoperte mq 202,00. Quindi il diritto reale indicato nella procedura corrisponde a quello in titolarità del debitore in forza dell'atto di acquisto trascritto in suo favore. Gli estremi catastrali indicati nell'atto di pignoramento coincidono con quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo.

Il complesso edilizio di cui fa parte l'immobile oggetto del presente procedimento, insiste sulla particella n. 2061, come visibile dall'estratto di mappa sotto riportato, invece che sulla particella n. 599 come riportato nella visura catastale.

Confronto tra foto satellitare di Google Maps ©2023 ed estratto di mappa catastale:

Foto satellitare di Google maps del 2023. L'immobile da stimare si trova al secondo piano dell'edificio identificato nel riquadro in rosso.

Estratto di mappa catastale Foglio 8 con la localizzazione dell'immobile in Via Caduti sul Lavoro, 17 scala A piano 2°, nel riquadro rosso. N.B.: nell'estratto di mappa non è riportata la particella che identifica l'edificio a cui appartiene l'appartamento ma solo la particella del terreno dell'intero complesso di edifici che è la n. 2061.

Dalla foto satellitare e dall'estratto del Foglio di mappa catastale è possibile comunque definire esattamente l'immobile come appartamento posto al secondo piano dell'edificio.

Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 767112bddb811c1b2085c35e151570b

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

L'immobile oggetto della presente procedura si trova nel quartiere suburbano di Palermo denominato "Marinella" nei pressi della borgata di Tommaso Natale. Il contesto urbano è caratterizzato da edilizia popolare, tale zona è ben collegata con il centro cittadino e vi sono nelle vicinanze molti negozi al dettaglio, mentre più distanti risultano alcuni servizi situati nella borgata di Tommaso Natale. Al complesso residenziale, composto da più edifici in linea suddivisi in diverse palazzine tra loro comunicanti, si accede al n. 17 della Via Caduti sul Lavoro. Il complesso residenziale è dotato di diverse scale di accesso, in particolare al suddetto appartamento si accede dalla Scala A. L'edificio è dotato di ascensore che serve ben nove piani e per ogni piano vi sono due appartamenti. L'edificio è stato realizzato in conformità ai progetti approvati dalla C.E. di Palermo in data 11/10/1974, 27/02/1978 (variante), 4/12/1981 (variante) ed alla Licenza Edile n. 915 del 10/09/1975 e alle Concessioni Edilizie n. 557 del 14/03/1978 e n. 377 del 9/07/1982. Successivamente per detto immobile è stato rilasciato dal Municipio di Palermo, Assessorato ai servizi Socio-Sanitari il Certificato di Abitabilità prot. n. 6470 del 9/06/1983.

MODULARIO P. 10. 012 002

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Nov. B. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

Lire 50

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

DI DECRETO LEGGE 11 APRILE 1977, N. 609

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di PALERMO Via P.M. 145 n. 17
Ditta IMP. COSTRUZ. SUB.E.E. S.R.L.
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di PALERMO

4

Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 767112bddb811c1b2085e35e151570b

CONFRONTO TRA PLANIMETRIA CATASTALE DEL 27/10/1983 E STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE. (in rosso le demolizioni e in verde le aggiunte) Nella pagina precedente, planimetria catastale del 27/10/1983 e sopra planimetria dello stato dei luoghi rilevata in sede di sopralluogo: sono presenti difformità nell'ingresso, dove sono stati modificati dei tramezzi, e nella zona che nel catastale è individuata come veranda (ma che in realtà oggi è adibita a cucina soggiorno di ben 76 mq) dove è stato realizzato un ripostiglio.

Si fa notare come nella planimetria catastale la cucina avrebbe dovuto trovarsi a destra del corridoio mentre ad oggi gli impianti sono collocati sulla sinistra rispetto al vano di accesso alla "veranda" e ciò rende possibile ipotizzare una suddivisione dell'impianto del gas rispetto al corridoio di disimpegno, ma anche degli impianti idrici laddove i servizi si trovano uno a destra e uno a sinistra dello stesso.

Dalla documentazione conservata presso il Comune di Palermo - Settore Edilizia Privata risulta che nell'ultimo progetto di variante, così come nell'atto di Compravendita si parli di "terrazza" e non di "Veranda" come invece riportato nella planimetria catastale. Si fa presente come tale veranda sia in realtà illegittima e non sanabile mediante l'Articolo 20 della L. R. 4/2003 in quanto la sua dimensione supera la superficie massima autorizzabile per una veranda pari a 50,00 mq.

Quindi alla luce di quanto constatato le variazioni interne andrebbero sanate con una CILA tardiva che ammonta a circa Euro 1.000,00 inoltre risulta necessario un aggiornamento della planimetria catastale con procedura DOCFA come definito dalla Legge 311/2004 art. 1 c. 336-340 e dalla Circolare 1/2006 dell'Agenda del Territorio. Costo presuntivo DOCFA Euro 800,00 + IVA compreso di diritti di segreteria. Sommano costi di regolarizzazione variazioni interne: € 1.000,00 + € 800,00 = € 1.800,00. Inoltre bisogna procurarsi il Certificato APE che in media ha un costo di Euro 100,00.

In sede di procedura DOCFA andrebbero anche rivisti i mq di superficie catastale che ad oggi ammontano a 202,00 mq, mentre, stando a quanto autorizzato nel Certificato di Abitabilità del 9/06/1983, la superficie lorda dell'appartamento è pari a 122,40 mq. In quanto la "veranda" è in realtà terrazza e come tale è un accessorio diretto dell'appartamento, e non cubatura utile.

Planimetria piano tipo da progetto di variante del 22/07/1985

Prospetto scala A, nel riquadro l'immobile al 2° piano oggetto del presente procedimento

REPERTORIO FOTOGRAFICO

Foto 1 – Il prospetto dell’Immobile con l’ingresso al n. 17 di Via Caduti sul lavoro a Palermo. L’appartamento si trova al secondo piano entrando dalla scala A, non visibile su strada.

Foto 2 – Il complesso edillizio, la freccia individua l’ingresso alla scala A

Foto 3 – La “terrazza” vista dall’esterno

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

Foto 4 – La cucina - soggiorno ricavata sulla "terrazza". Questo rappresenta un abuso non sanabile

Foto 5 – Camere da letto a sinistra della cucina. Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/200

Foto 7 – Ingresso e vista del corridoio di disimpegno

Foto 8 – Il corridoio visto dalla cucina soggiorno

Foto 9 – Camera dove, secondo la planimetria catastale, era posizionata la cucina

Foto 10 – Il WC bagno sulla destra

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Foto 11 – Camera sulla sinistra del disimpegno

Foto 12 – Il WC doccia a sinistra del disimpegno

Foto 13 – Il balcone esposto a Nord-Ovest dove è posizionata la caldaia a gas metano

Foto 14 – Il ripostiglio

Foto 15 – La cucina soggiorno realizzata nella terrazza vista dal disimpegno. In fondo l'ingresso al ripostiglio

Foto 16 -- Vedute della cucina soggiorno realizzata nella terrazza

Stato di conservazione dell'immobile

L'appartamento si trova in buono stato di conservazione, non sono presenti lesioni o infiltrazioni. Le camere dell'appartamento sono state recentemente tinteggiate e non presentano infiltrazioni o danni. Gli infissi sono tutti in alluminio anodizzato vetrocamera di colore bianco. L'appartamento è dotato di riscaldamento autonomo con caldaia a metano ed è predisposto per il posizionamento di pompe di calore in quasi tutti gli ambienti. Gli impianti non sono a norma e andrebbero adeguati. Non è presente Certificato APE.

QUESITO 2 – STIMA DEL VALORE ATTUALE DELL'IMMOBILE

La stima del valore di mercato dell'immobile viene eseguita mediante il metodo più comune e sicuro, ovvero il procedimento di tipo sintetico o diretto **STIMA SINTETICA COMPARATIVA (PROCEDIMENTO DIRETTO)**, basato sulla comparazione dei prezzi di vendita noti, per la stessa zona e per immobili con caratteristiche simili. Il valore trovato, costituirà il più probabile valore di mercato della vendita immobiliare attribuibile all'appartamento. Il metodo consiste nell'individuazione di alcuni parametri fisici in comune tra il bene oggetto di stima e un campione di beni con caratteristiche simili. Il parametro di riferimento è naturalmente il prezzo di vendita di uno o più immobili con caratteristiche simili e ubicati nella stessa zona. L'analisi di mercato è stata opportunamente condotta sulla base delle risultanze dell'Osservatorio delle Quotazioni Immobiliari (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate. Tali quotazioni derivano dai dati relativi alle effettive compravendite locali (non dai comuni dati di offerta economica degli intermediatori locali) forniti da FIAIP e FIMAA, ovvero le maggiori associazioni nazionali di intermediazione immobiliare e del Borsino Immobiliare. Tale analisi è stata prudenzialmente incrociata, mediante l'esperienza del C.T.U. in campo estimativo, con i dati forniti dalle offerte immobiliari di intermediatori locali, al fine di confermare la congruità dei valori unitari al mq. delle quotazioni O.M.I. e su questi sviluppare una valutazione contestualizzata all'immobile in oggetto.

Dalle quotazioni O.M.I. dell'Agenzia delle Entrate per l'Anno 2022 - Semestre 2 Provincia di Palermo, Comune di Palermo è risultato che nella **ZONA SUBURBANA/PARTANNA MONDELLO/TOMMASO NATALE**, il prezzo medio di vendita (Vm) delle Abitazioni, categoria catastale A/2 – abitazioni civili, con caratteristiche tipologiche simili a quelle dell'immobile oggetto del presente procedimento è compreso tra **970,00 €/mq** ed **1350,00 €/mq** e quindi pari ad **Vm = 1.160,00 €/mq.** per superficie lorda.

Cittadini Imprese Professionisti Intermediari Enti e PA L'Agenzia

Trovati in Home / Servizi / Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2022 - Semestre 2

Provincia: PALERMO
Comune: PALERMO
Fascia/zona: Suburbana/PARTANNA MONDELLO-TOMMASO NATALE
Codice di zona: Es
Microzona catastale n. 19
Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico
Destinazione: residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	970	1350	L	5	4,4	L
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	750	1100	L	3,1	4,1	L
Villa e Villini	NORMALE	1300	2000	L	4,4	5,5	L

Quotazioni O.M.I. dell'Agenzia delle Entrate per la zona in cui ricade l'immobile oggetto del procedimento.

Dalla mappa dei prezzi di vendita immobiliari provenienti dalla ricerca di mercato condotta per immobili posizionati nello stesso contesto residenziale dal sito <https://www.immobiliare.it/mercato-immobiliare/sicilia/palermo/Pallavicino-villaggio-ruffini-cardillo-inserra> è risultato che nella zona identificata il prezzo medio di vendita (Vm) per abitazioni civili è pari ad **Euro 1531,00 €/mq**. Più precisamente sul sito "immobiliare.it" la sottoscritta ha individuato in Via Caduti sul Lavoro ben nove immobili in vendita con quotazioni al metro quadro che variano tra un minimo di 767,00 €/mq a un massimo di 1.476,00 €/mq per un **valore medio di 1.121,50 €/m**. In particolare proprio nell'edificio in cui si trova il nostro immobile si vende lo stesso appartamento posto al 4° piano con un **valore di 926,50 €/mq**, però dalla documentazione fotografica tale appartamento appare da ristrutturare mentre il nostro è in buone condizioni e non necessita interventi di ristrutturazione. Nella stima del suddetto immobile la terrazza però è stata considerata veranda con conseguente aumento della cubatura utile.

immobiliare.it Agenzia Prezzi Immobili Valore casa Mq

Quotazioni immobiliari nella zona Pallavicino, Villaggio Ruffini, Cardillo, Inserra a Palermo

La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nella zona Pallavicino, Villaggio Ruffini, Cardillo, Inserra a Palermo, il periodo di riferimento è Giugno 2023.

Vendita 1.531 €/m ² da € 1105 €/m ² a € 2.238 €/m ²	Affitto 7,45 €/m ² da € 3,50 €/m ² a € 8,00 €/m ²
---	---

Fonte: <https://www.immobiliare.it/mercato-immobiliare/sicilia/palermo/>

Infine dalla ricerca di mercato condotta per immobili simili posizionati nello stesso contesto residenziale a Palermo sul sito [BORSINO IMMOBILIARE https://borsinoimmobiliare.it/palermo/via-caduti-sul-lavoro-17-90147-palermo-pa-italia/](https://borsinoimmobiliare.it/palermo/via-caduti-sul-lavoro-17-90147-palermo-pa-italia/) è risultato che nella zona il prezzo medio di vendita (Vm) per abitazioni di qualità nella media della zona è pari a **Vm=Euro 1.108,00,00 €/mq**.

Palermo (PA)
Via Caduti Sul Lavoro, 17, 90147 Palermo Pa, Italia

	Quotazioni di Vendita	Quotazioni di Affitto	
	Abitazioni in stabili di 1° fascia		Valuta subito questo immobile
☆☆☆	Quotazioni di appart. in stabili di qualità superiore alla media di zona		
Valore minimo Euro 1.063	Valore medio Euro 1.312	Valore massimo Euro 1.561	
	Abitazioni in stabili di fascia media		Valuta subito questo immobile
☆☆	Quotazioni di appart. in stabili di qualità nella media di zona		
Valore minimo Euro 893	Valore medio Euro 1.108	Valore massimo Euro 1.322	

Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 767f12bddb81f1c1b2d85e36e16570b

Per ragioni di congruità ed equità, appare corretto considerare come prezzo medio di vendita (V_m) finale, quello ottenuto dalla media dei tre V_m prezzi medi fin qui trovati. Si avrà: $V_m \text{ tot} = (1.160,00 \text{ €/mq} + 1.121,50 \text{ €/mq} + 1.108,00 \text{ €/mq})/3 = 1.130,00 \text{ €/mq}$

CALCOLO DELLA (SC) SUPERFICIE COMMERCIALE

Per calcolare questa superficie bisogna prima rifarsi al concetto di superficie coperta lorda. Per l'appartamento la **Superficie Coperta Lorda** (in questo caso pari a mq. 122,40), è la somma della Superficie coperta netta (ovvero quella libera da ingombri), più la Superficie derivante dagli ingombri delle tramezzature e dei pilastri, calcolo che tiene conto della superficie derivante dall'intera proiezione delle mura perimetrali libere e della metà della proiezione delle mura perimetrali confinanti. Nella stima sintetica comparativa si considera sempre la superficie coperta lorda. In genere poi alla superficie coperta lorda vanno aggiunte le superfici scoperte degli accessori diretti o indiretti in questo caso rappresentati dai balconi e dal terrazzo (nella planimetria catastale identificato come veranda).

Superficie commerciale= superficie lorda + accessori diretti e indiretti

Totale superficie coperta lorda appartamento: mq. 122,40

Totale superficie accessori diretti:

- 1 terrazzo = 75,00 mq
- 2 balconi = 9,78 mq + 6,17 mq

Calcolo accessori diretti:

Balconi, le terrazze, i cortili, i patii, i portici, le tettoie aperte, i giardini ecc., va computata come di seguito:

- qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori:
 - nella misura del 30%, fino a mq. 25;
 - nella misura del 10%, per la quota eccedente mq. 25;

Terrazzi n. 1 = mq. 75 + balconi n. 2 = mq 15,95

Superficie accessori diretti = 90,95 mq (25 mq al 30% + 65,95 mq al 10%)= 7,5 mq + 6,60 mq = 14,10 mq

Pertanto si avrà sommando:

1 - Superficie coperta lorda (piano 2°):	mq. 122,40
2 - Superficie accessori diretti:	mq. 14,10
TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE IMMOBILE:	mq. 136,50

Coefficienti correttivi di Merito

Ora individuiamo i coefficienti di stima ovvero i parametri distintivi attribuibili ad ogni unità immobiliare. Ad ognuno di questi parametri vengono applicati dei coefficienti di merito. Ogni coefficiente viene contraddistinto dalla lettera K, la formula di calcolo è $K = 1 + (p/100)$, in cui p rappresenta la percentuale di apprezzamento o di deprezzamento che vengono attribuiti alla zona e al fabbricato. Tali parametri, nel caso di appartamenti, sono ben noti¹. Per esigenze di sintesi si evidenzieranno soltanto i valori dei parametri relativi al caso in esame.

a) Coefficienti di correzione relativi al contesto:

- distanza dai servizi (scuole, ospedali, trasporti, ecc) K1 = 0,95
- contesto (quartiere, presenza di spazi per stare all'aperto) K2 = 0,95

¹ <https://borsinoimmobiliare.it/guide/valutazione/come-calcolare-il-valore-delle-abitazioni/>

- tipologia immobile (edificio in linea in contesto popolare)

K3 = 0,95

b) Coefficienti di correzione relativi all'immobile:

- Immobile nuovo/in buono stato di conservazione

K4 = 1,10

- Luminosità/spazi esterni

K5 = 1,05

- Stato locativo (immobile libero)

K6 = 1,05

c) Coefficienti di correzione relativi alle caratteristiche dell'appartamento:

- abitazione provvista di riscaldamento/raffrescamento autonomo

K7 = 1,05

- Impianti non a norma

K8 = 0,95

Il prodotto dei coefficienti di merito è pari a **Kn 1,04**. Il **Valore Venale (Vv)** dell'appartamento sarà dato dal $Vm/mq. \times Kn$ e quindi **$Vv = Vm/mq. \times Kn$** .

Attribuendo a Vm il valore medio tra i prezzi al mq. ottenuti dall'indagine di mercato pari ad

$Vm_{tot} = 1.130,00 \text{ €/mq.}$, avremo:

$Vv/mq. = \text{€} 1.130,00/mq \times 1,04 = 1.175,00 \text{ €/mq}$

$Vv = \text{€} 1.175,00 \times 136,50 \text{ mq}_{sc} = \text{€} 160.387,50$ che arrotondiamo a **€ 160.500,00**

VALORE VENALE DELL'IMMOBILE = € 160.500,00

QUESITO 3 – VERIFICA DELLA FRAZIONABILITÀ IN DUE QUOTE UGUALI MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI DUE UNITÀ IMMOBILIARI DI ANALOGO VALORE E DI IDENTICA FUNZIONALITÀ.

La sottoscritta, sulla base di quanto rilevato in sede di sopralluogo ritiene che l'appartamento allo stato attuale non sia divisibile in parti uguali in quanto:

- vi è un unico ingresso

- le stanze sono distribuite ai due lati di un unico corridoio;

- l'attuale disposizione degli impianti non è equamente distribuita.

Detto ciò, è possibile dividere l'appartamento in seguito a un progetto di divisione che comporta però diversi lavori edili. Nelle pagine successive ho ipotizzato un progetto di divisione che divide in due parti di pari cubatura la superficie dell'immobile, accompagnato da un computo metrico presuntivo calcolato sulla base del Prezziario Regionale 2023.

Ovviamente sarà poi una ditta edile a definire più dettagliatamente la cifra necessaria per i lavori di divisione. A questa cifra vanno aggiunti gli oneri derivanti dall'iter burocratico e autorizzativo presso il Comune di Palermo e l'Agenzia del Territorio.

Il frazionamento di un appartamento è la divisione in due o più parti di un'unità immobiliare originaria. Il frazionamento aumenta il valore di un immobile soprattutto nelle città dove i piccoli appartamenti hanno un maggiore valore rispetto ai grandi.

Le procedure da seguire per frazionare un immobile dipende dal Piano Regolatore Generale (PRG), dal regolamento edilizio e dai regolamenti condominiali. Questi sono i passaggi principali dal punto di vista amministrativo e civilistico:

- Verifica della documentazione esistente;

- Controllo della legittimità della preesistenza al comune (conformità urbanistica-edilizia) ed al catasto (conformità catastale). Da questi elaborati parte qualsiasi richiesta di autorizzazione per modifiche dell'unità immobiliare;

- CIA Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata o SCIA (per interventi strutturali), pratiche edilizie da presentare al Comune affinché il frazionamento venga autorizzato dal punto di vista amministrativo ed urbanistico al Comune;

- Presentazione dell'aggiornamento catastale al Catasto, iter che comporta la soppressione del subalterno vecchio e la costituzione di due nuove unità immobiliari. Nelle note va richiamato il titolo abilitativo con cui si sono realizzati i lavori in modo da dimostrare la conformità urbanistica;

- Normalmente bisogna fare pure una richiesta di autorizzazione al condominio, per interventi che comportano la modifica delle parti comuni, in questo caso non è necessario in quanto creiamo una "bussola di distribuzione"² interna all'appartamento in quanto non sarebbe possibile realizzare una seconda entrata per mancanza di spazio;

- Installazione dei nuovi contatori per le utenze di metano, acqua ed elettricità.

Il condominio non può opporsi al frazionamento se non vengono modificate le parti comuni e se la divisione non è espressamente vietata dal regolamento di condominio.

In qualsiasi autorizzazione comunale è sempre ben evidente la dicitura "salvo diritti di terzi", cioè il comune non è responsabile di eventuali diritti lesi ad altri soggetti come il vicino di casa o un condomino che impugnando l'autorizzazione non possono rivalersi sul comune stesso. Per questo prima di procedere con un frazionamento è bene chiedere all'amministratore il regolamento di condominio e valutare se richiedere una delibera autorizzativa all'assemblea. Per evitare problemi con il condominio è opportuno controllare che il regolamento non vieti espressamente il frazionamento. Dopo la divisione è opportuno aggiornare le tabelle millesimali. In generale non c'è bisogno dell'autorizzazione dell'assemblea se il frazionamento non comporta la modifica di parti comuni e quindi non lede i diritti degli altri condomini. Solitamente, per evitare l'assenso dell'assemblea, è sufficiente che non venga modificato il pianerotolo comune (sentenza della Cassazione n° 13184 del 24/06/2016 che chiarisce come il frazionamento all'interno di una proprietà privata sia possibile se ciò non danneggia le parti comuni).

Per dividere un appartamento bisogna attenersi ai regolamenti edilizi di ogni comune ed ai requisiti igienico sanitari. Le norme comuni in quasi tutta Italia fanno riferimento per lo più al D.M. del 5 maggio 1975, che definisce dimensioni minime per il rispetto dei requisiti d'igiene. Le regole di massima che devono essere rispettate nella progettazione sono:

- stanze da letto non inferiori a 9,00 metri quadri;
- cucine non inferiori a 15,00 metri cubi;
- bagni ciechi con aereazione forzata;
- ogni stanza deve avere 1/8 della superficie finestrata ed apribile;
- se esiste un angolo cottura deve essere comunicante con il soggiorno che non deve essere inferiore a 14,00 mq;
- l'altezza minima è di 2,70 mt per le stanze e 2,40 mt per corridoi, ripostigli e bagni.

Il progetto di divisione ipotizzato, sulla base di quanto detto sopra, prevede quindi l'accesso agli appartamenti dalla "bussola di distribuzione" la cui proprietà rimane in comune. L'immobile viene quindi suddiviso in appartamento A con superficie utile pari a 49,26 mq (al netto delle mura perimetrali e dei tramezzi) e appartamento B con superficie utile pari a 49,45 mq mentre la "terrazza" viene divisa in due parti uguali di 38,00 mq. Si fa presente che con questa metratura sarebbe possibile sanare la veranda sulla base dell'Art. 20 della L. R. 4/2003 al costo di 25,00 Euro/mq. Entrambi gli appartamenti sarebbero dotati di una cucina

² I proprietari entrano dalla vecchia porta e si ritrovano in un piccolo spazio con due nuove porte indipendenti che aprono negli appartamenti frazionati. In questo caso il condominio non può rivalersi perchè non viene modificato il "decoro architettonico" del pianerotolo. La proprietà della bussola di distribuzione interna, che solitamente è un quadrato di 150 cm di lato, viene in genere data in comunione ai nuovi proprietari, in questo modo tutti e due i proprietari degli appartamenti frazionati saranno proprietari della "bussola di distribuzione".

soggi
suddiv
loro p
trova s
stata
lavori
PROG

soggiorno con accesso in terrazza, una camera da letto e un WC o bagno o doccia. La suddivisione degli impianti è possibile laddove i servizi vengono mantenuti pressochè nella loro posizione originaria. Anche l'impianto del gas è divisibile in quanto la cucina attuale si trova sulla sinistra del disimpegno, mentre dalla planimetria catastale la cucina originaria era stata posizionata sulla destra del disimpegno. Si ipotizza un costo presuntivo per i suddetti lavori edili di suddivisione dell'immobile pari a circa 25.600,00 Euro.

PROGETTO DI DIVISIONE DELL'IMMOBILE E COMPUTO METRICO

Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 767f12bddb81f1c1b208be35e151670b

COMPUTO METRICO PRESUNTIVO DEI LAVORI EDILI NECESSARI PER LA DIVISIONE

CODICE	DESCRIZIONE	I.M.	Q.M.	PREZZO UNITARIO		IMPORTO TOTALE	
				EURO	EURO	EURO	
Divisione appartamento - Costi presuntivi dedotti dal Prozzario della Regione Sicilia 2022/23							
1.3.1	Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, in cui superficie laterale libera e accessibile ai mezzi meccanici risulta inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le trincee, o compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuta con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso, inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La metratura del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superficie per le altezze dei vari piani da solcare o sabbare; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradado della fondazione). L'adempimento di tutti gli accorgimenti atti a prevenire l'incolumità degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con litelle, rampe, pontoni, dovranno computarsi con gli oneri di cui sopra. Entro l'eventuale onere di accesso alla discarica, da considerarsi a parte, - per ogni m ³ vuoto per pieno (identificando le metriche inferiori)	m ³	119,6	€	18,35	€	1.935,86
1.3.5	Trasporti di materiale provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 o rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da considerarsi a parte, - per ogni m ³ e per ogni km (RAP CCR LENQUH) Km 9,5	m ³ x km	1.130,50	€	0,44	€	497,42
2.2.3	Tramezzi con tavole realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pancole posti in opera con malta bianca dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani di porta e questo altro occorre per fare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte (nella misura di 6 cm)	m ²	74,61	€	34,65	€	2.585,24
5.1.11	Massetto di sottotelo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate e debitamente armato, in ambiente secco classe d'assorbimento AC3 (UNI 11094), in perenne umidità senza quella classe d'assorbimento AC3, AC3 (UNI 11094), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,40 m ³ d'argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso addizionali sovranti. A fine di sito, il carico, il trasporto, lo scarico, la messa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	m ²	40	€	22,30	€	892,00
5.1.6	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in monocottura di L ³ scelto con superficie smaltata e latta unica o decorata o macchiata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spalmata di malta fine tirata a regola, escluso il solo mazzetto di sottotelo compensato e parte, e compreso l'onere per la battitura, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. (si considerano solo gli ambienti trasformati dalla divisione e non i bagni)	m ²	40	€	53,98	€	2.159,20
9.1.2	Bianco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato vestito o rivestito con malta tramezzo dosata con 150x200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di abbozzo da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali ed orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m ²	149,22	€	20,94	€	3.124,67
9.1.4	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonache preincalzate a base di calce tirata ed intonchi selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali ed orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m ²	149,22	€	12,44	€	1.856,20
11.1.4	Integollatura per interni con pittura trasparente a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, cerasi da solventi dato in opera su superfici orizzontali e verticali, retto o curvo, applicata a pennello o a rullo in una mano, prima pulizia, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quando altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	m ²	149,22	€	4,89	€	690,84
8.1.2	Porte d'ingresso agli appartamenti del tipo laminato e colorata, ad una partita, costruite da telaio maestro in legno di sezione minima di 90 mm fissato con viti di ottone al contrafforte in abete dello spessore di 2,5 cm fissato con anche alle murature, laccio con medaglione perimetrale, parte motiva con intagliatura di abete di sezione minima di 8x50 cm, a struttura solitaria con listelli di abete a riquadri di lato non superiore a 4 cm, rivestita sulle facce da compensato di mogano di spessore non inferiore a 6 mm, con cassetto di piede della faccia esterna di altezza minima 13 cm, il tutto in opera con listelli capi filo e completato di tre cerniere in ottone pesante della lunghezza non inferiore a 10 cm, catenaccio traverso in ottone della lunghezza non inferiore a 25 cm, incorporato nelle strutture di legno, una catena di sicurezza di ottone fuso, una serratura da villaire tipo Yale del tipo a molla a tre mandate corredata di tre chiavi, con riscontri differenziali per ogni appartamento, maniglia in piuma in ottone ancorata alla traversa, comprese opere murarie, verniciatura delle parti in vista con vernici al poliestere ed ogni altro onere occorrente.	m ²	3,96	€	345,25	€	1.367,19
8.3.0	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo laminato, con spessore finito di 45 e 50 mm, munito in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in legno portantino ad imbottite di larghezza pari alla spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, completo ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, cornice-telaio in abete murato con adeguata trache di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferenzialmente dall'interno e dall'esterno con apposita chiave.	m ²	7,92	€	267,49	€	2.118,26
	Modifiche impianto idrico (acqua, WC)	1	€	3.000,00	€	3.000,00	
	Modifiche impianto a gas	1	€	1.600,00	€	1.600,00	
	Modifiche impianto elettrico, telefono	1	€	3.000,00	€	3.000,00	
	Pratica DOCCA al catasto per suddivisione	1	€	1.000,00	€	1.000,00	
				Sommano		25.636,00 €	

Ai costi presuntivi per i lavori edili che ammontano a circa Euro 25.600,00 vanno aggiunti inoltre:

- l'onore del professionista che dirigerà i lavori e si occuperà delle pratiche presso il Comune e il Catasto. Tale cifra varia da € 1.800,00 a € 2.500,00 a seconda che si debbano predisporre solo le pratiche urbanistiche e catastali o anche energetiche e impiantistiche;
- i diritti di segreteria, circa 250,00 € (variano da comune a comune).
- l'allaccio nuove utenze (idrico 150 €, gas 200 €, elettrico).
- la pratica presso il Notaio per separare la proprietà (circa Euro 2.500,00).
- Costo di revisione tabelle millesimali Euro 300,00.

CONTRODEDUZIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI DEL CONSULENTE DI PARTE

La sottoscritta avendo ricevuto le osservazioni da parte del Consulente di parte in merito alla possibilità di dividere l'immobile in parti uguali e di uguale funzionalità, ritiene che:

1) in merito alla prima considerazione, concorda con il Consulente di Parte che sarebbe opportuno, per verificare la fattibilità del progetto di divisione, procedere a dei saggi effettuati da una ditta edile. Il progetto di divisione da me proposto si basa infatti solo sull'esame autoptico dello stato attuale dell'appartamento e sulla planimetria catastale.

Allo stato attuale i due servizi, un WC doccia e un WC bagno, si trovano uno a destra e uno a sinistra rispetto al corridoio che divide e distribuisce gli ambienti dell'appartamento (sotto si riporta la planimetria catastale con individuazione dei due servizi igienici nei riquadri in rosso), da ciò si è dedotto che siano già presenti due colonne di scarico (in particolare il WC doccia dovrebbe dividerlo con quello della cucina). Inoltre, per quanto riguarda la cucina e il relativo impianto a gas (laddove ovviamente si dovrebbero raddoppiare i contatori di tutte le utenze), si nota come nella planimetria catastale originaria del 1983 la cucina si trovava a destra del corridoio mentre ad oggi si trova, all'interno della veranda ma sulla sinistra (nei riquadri in verde la posizione della cucina nel 1983 e ad oggi). Quindi, sulla base di quanto premesso, si può presumere che le tubazioni originarie siano ancora presenti ma occultate nello spessore murario e vadano solo riaperte (da qui i minori costi previsti per la realizzazione degli impianti, ma che comunque ritengo giusto aumentare in quanto sono possibili imprevisti o sostituzioni per adeguamento alla normativa vigente). Ovviamente concordo con il Consulente che sarebbero necessari dei saggi da parte di una ditta edile per confermare quanto ipotizzato e verificare la fattibilità della realizzazione del progetto di divisione.

2) in merito al progetto e al costo dettagliato per la realizzazione degli impianti ritengo che solo dopo dei saggi e dei preventivi da parte di una ditta edile, possano essere definiti nel dettaglio (per redigere il progetto degli impianti è necessario rivolgersi a una ditta specializzata che possa dettagliare i costi dei singoli interventi rilasciando anche le opportune certificazioni). Ad ogni modo ho ritenuto opportuno rivedere il computo metrico aggiungendo le voci mancanti e rivedendo i costi previsti per gli impianti sulla base delle osservazioni del Consulente di Parte, laddove per i costi definitivi si suggerisce di chiedere dei preventivi a ditte specializzate.

3) in merito alla seconda osservazione e alla quarta si aggiungono al computo metrico le voci suggerite dal Consulente di Parte (anche per la revisione delle tabelle millesimali del condominio), ribadendo che comunque si tratta di un calcolo presuntivo, sebbene realizzato sulla base di prezzi del Prezziario Regionale vigente.

4) in merito alla terza osservazione, sulla base di quanto ricavato dall'esame autoptico e dalla planimetria catastale, si ritiene che non dovrebbe essere necessaria alcuna servitù di passaggio (vedi punto 1). Ma ovviamente la certezza si rimanda sempre a dei saggi effettuati da una ditta edile. Laddove dovesse esserci, si potrebbe ipotizzare una compensazione economica da concordare tra le parti.

Tanto giudica la sottoscritta ad evasione dell'incarico ricevuto, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni.

Palermo li 5/09/2023

Il Consulente Tecnico d'Ufficio
architetto Alessandra Alagna

Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo

Arch. Alessandra Alagna
iscrizione n° 6011

Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 767112bddb611c1b2085e35e15f570b