
RELAZIONE DI AS CONSULENZA TECNICA

Procedimento Civile n. 31/08 R.G.E



Il Consulente Tecnico

(Dott.Ing Vincenzo Langone)

LANCONE ALBO Nº 2038

. du 4/4/2017

Contenuto

ADIE	
DUESITI POSTI AL CONSULENTE	4
EVOLGIMENTO DELL'INCARICO	4
DENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE	5
STATO DI POSSESSO DEL BENE	<u>6</u>
ORMALITA' VINCOLI E ONERI	<u>6</u>
REGIME PATRIMONIALE DEL DEBITORE	6
ERIFICA REGOLARITA' EDILIZIA	<u>6</u>
DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI	7
Descrizione Finiture dei vari ambienti Considerazioni preliminari Stima	8 9
OTA:1	1
LLEGATO 1: PLANIMETRIA DELL'IMMOBILE	
LLEGATO 2: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA1	3







Oggetto: Proc. Civ. 421/1997 R.g.

Consulenza Tecnica

Dott.Ing. Vincenzo Langone

Il mo sig. Giudice Dott. Antonio Ansalone, in adempimento all'incarico di consulenza tecnica conferito il 15.4.09 relativamente al procedimento in oggetto, il sottoscritto ing. Vincenzo Langone con studio in Salerno alla via G.V. De Ruggero 9, iscritto all'Ordine legli Ingegneri della Provincia di Salerno con il N. 2038, nonché all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Sala Consilina (SA), rassegna la presente

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA







Quesiti posti al consulente

Neil Menza del 15 aèrile 2009, verificata la non esistenza di condizioni di incompatibilita' il conferiva incarico al consulente tecnico con i quesiti come da verbale di incarico redatto in data ed allegato alla presente relazione.

Guice inoltre, vista la complessita' dei quesiti, stabiliva nel predetto verbale di conferimento di conferimento di conferimento di consegna degli elaborati di perizia dovesse avvenire non oltre il 45 giorno conferimento di perizia dovesse avvenire non oltre il 45 giorno conferimento di conferimento d

I socioscritto consulente dott. ing. Vincenzo Langone, avendo svolto in piena coscienza l'incarico e avendo esperito ogni ragionevole azione per rispondere nel modo piu' completo possibile ai quesiti assegnati, rappresenta al Giudice Dott. Antonio Ansalone quanto segue.

Svolgimento dell'incarico

L'incarico affidato allo scrivente consulente tecnico e' stato svolto innanzitutto analizzando in ettaglio i documenti che risultano acquisiti agli atti e contenuti nei fascicoli di parte.

Sono poi stati convocati n.6 accessi sui luoghi di causa allo scopo di acquisire in contraddittorio gli ementi su cui basare la consulenza.

Preliminarmente al primo accesso la parte attrice, per mezzo dell'avv. Giuseppe Calabro' ha accuinato consulente tecnico di parte attrice il Geom. Mattia Priante con lettera di nomina che e' poi stata acquisita in originale dal CTU nel corso del primo accesso.

accessi di cui sopra si sono svolti come segue.

14.09.2009

Primo accesso presso l'immobile da periziare. E' stato possibile solo eseguire alcuni rilievi metrici e fotografici esterni all'immobile in quanto nessuno degli occupanto lo stesso era presente per consentire l'accesso benche', come risulta dal verbale, la parte convenuta fosse stata correttamente informata dal proprio difensore avv. Giovanni Peluso.

Vista l'impossibilità ad entrare nell'immobile il CTU in pari data chiede al Giudice l'autorizzazione ad avvalersi della Forza Pubblica, cosa che viene autorizzata dal giudicante in data 16.09.2009.

21 09 2009

Secondo accesso svoltosi con l'ausilio dee Carabinieri della Stazione di Padula. Neanche durante questo secondo accesso c' stato possibile periziare l'immobile dall'interno in quanto ogni porta di ingresso risultava chiusa e gli occupanti erano assenti nonostante l'avvertimento dato loro dall'avv. Giovanni Peluso, difensore parte convenuta, il quale produce esplicita nota di avvenuta comunicazione data in allegato alla presente.





25.09.2009

ccesso si e' svolto previo invito ai carabinieri di Padula a convocare presso la locale occupante l'immobile da periziare affiche' fosse debitamente Tunavia, nonostante invitì, convocazioni e intervento della forza pubblica, nessuno ha l'accesso all'immobile in quanto tutti gli occupanti risultavano assenti.

quanto sopra in pari data il CTU chiede al Giudice l'autorizzazione a servirsi di un fabbro per aprire forzatamente la porta principale dell'immobile da periziare.

12.10.2009

degli occupanti si sarebbe forzata la norta di ingresso principale. Infatti per l'occorrenza e' i Sassano, falegname, pronto a forzare la di ingresso principale in caso di necessita'.

ha aperto la porta di ingresso principale ed ta in tal modo consentito l'inizio delle operazioni peritali. Si e' proceduto quindi a eseguire i rilievi del caso ma vista la complessita' e l'articolazione degli ambienti interni, alle ore 13,30 le complessita e del caso ma vista la complessita e l'articolazione degli ambienti interni, alle ore 13,30 le complessita e del prosieguo rimandato alla data del 19.10.2009 del che la venne edotta.

19.10.2009

gia' avvertita di persona, consente l'ingresso e quindi il prosieguo delle operazioni primi Viene in tale data ultimato il rilievo metrico e si esegue un dettagliato rilievo fotografico di ambienti

A questo punto, visto il modo in cui e' stato necessario articolare i vari accessi, il CTU chiede al mantico una proroga di 60 giorni per la consegna degli elaborati di perizia il che viene autorizzato 28.10,2009. Pertanto il nuovo termine per la consegna degli elaborati diventa la data del 12.2009.

Identificazione dell'immobile

amobili di cui trattasi sono referenziati nella certificazione notarile come un fabbricato ed un especiati entrambì in Padula, via Settembrini n. 20.

Pericato e' riportato nel catasto urbano di tale Comune al Foglio 20 n. 380, mentre il terreno e'

secisa che ambedue gli immobili, semplicemente per intervenute variazioni toponomastiche, cora ubicati in Via Arcangelo Rotunno civ. 4, come preso atto e verbalizzato nell'accesso (4, 2, 2009).

visibile nelle foto riportate in allegato l'immobile sul lato verso via Arcangelo Rotunno si pa per il piano strada e piano primo, mentre si latp retrostante si sviluppa per il piano terra, primo e piano sottotetto, atteso che il piano di sedime dell'immobile e il piccolo terreno sante, di cui alla particella 1804 del Foglio 20, sono in declivio verso la sottostante strada.che Padula Scalo a Padula centro.

L'immobile confina



- * SE con via A. Rotunno,
- a SO con altra proprieta' appartenente a
- NO con altra proprieta' appartenente a
- a NE cen altra proprieta' appartenente a la proprieta de la pr

Stato di possesso del bene

e del suo nucleo familiare che lo occupa in base ad un titolo di comodato verbale della sig.ra dehiarato dalla stessa. Il nucleo familiare della sig.ra oltre alla stessa consta e di due figli di cui uno in primissima eta' infantile.

Formalita' Vincoli e oneri

risultano esistenti vincoli di natura condominiale o di altro genere ricadenti sugli immobili di

Regime Patrimoniale del debitore

debitrice nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Sassano,

ASTE GIUDIZIARIE.it

Venifica regolarita' edilizia

Emmobile e' stato recentemente oggetto di interventi di ristrutturazione assentiti con i seguenti abilitativi:

- Concessione n. 165 del 14.12.1994, riguardante l'intero intervento di ristrutturazione
- Autorizzazione rilasciata in data 12.8.1998 riguardante lievi variazioni per assestamento interno
- Licenza Edilizia n. 20 del 23.3.2000 riguardante variazioni ai prospetti, realizzazione di un incassato al piano sottotetto, sistemazione corte dell'immobile e completamento fanzionale dei lavori interni.

Lo sato finale di progetto della Licenza Edilizia n.20 del 23.3.2000 e' riportato in allegato e regiarda sia la distribuzione interna degli ambienti che la sistemazione interna. Tale stato finale di progetto differisce in maniera lieve dallo stato di fatto ultimo raggiunto a fine lavori e oggi escentrabile sul posto.

L'assetto attuale dell'immobile così' come rilevato nel corso dei vari accessi e' mostrato dell'allegata planimetria e le differenze, peraltro minori, rispetto al progetto assentito sono le requenti:

- Piano sottostrada:
 - chiusura interna del bagno e cantina adiacenti al terrapieno realizzata con divisorio parallelo a Via Rotunno e non ortogonale al muro del terrapieno come riportato in progetto.
 - b) Apertura di aerazione del locale bagno verso il locale cantina in prossimita' della finestra su via Rotunno non indicata in progetto.

- Disegno della rampa scale e del sottostante disimpegno realizzato con linee curve di pregio esterico diversamente da quanto riportato in progetto nel quale erano previste semplici forme sontrate.
- inestra del locale pluriuso attigua al forno a legna di larghezza inferiore a quella riportata in propetto

Pieno strada:

- 2) forma arrotondata del corpo scala anziche' squadrata come in progetto.
- Assortigliamento del setto murario congiungente la zona scala principale e lo spazio sotto la scala che dal piano strada porta al piano sottotetto.

Mario sottotetto:

- impostazione dei divisori dei locali bagno e spogliatoio non secondo linee parallele come da modo da ricavare stanze piu' squadrate come nello stato di fatto.
- Assortigliamento della muratura tra bagni principale e soppalco.
- Locali sottotetto attigui al terrazzino incassato con diversa organizzazione interna che nello stato di fatti presenta un disimpegno non riscontrato in progetto.

subili ricadono in Zona B1 dello strumento urbanistico del comune di Padula.

gre di quanto sopra descritto si tratta, quindi, di un immobile che in generale e' conforme sia allo strumento urbanistico che al relativo titolo in base al quale e' stato ristrutturato. Le differenze di fatto e stato di progetto assentito sono di carattere minore sia per quanto riguarda i ssimi incrementi di volume dovuti alla muratura interna talvolta assottigliata che per quanto alla diversa disposizione dei tramezzi interni. Si intuisce che ambedue le tipologie di accomi sono state introdotte in corso d'opera per consentire un notevole recupero in termini di accomi comfort di utilizzo e pregio estetico.

dal punto di vista catastale risulta una planimetria ancora corrispondente all'antico stato contruzione che e' poi stato profondamente mutato con i lavori di ristrutturazione di cui sopra ebbene risulti identificato in catasto, sempre a seguito dei predetti lavori, visto il rilevante di finitura e di pregio dell'immobile occorre che ne sia aggiornato l'accatastamento con la catasta, classe e rendita previa attribuzione dei subalterni secondo necessita'.

Determinazione del valore degli immobili

Descrizione

mobili sono il fabbricato ed il retrostante giardino o corte che dir si voglia.

Il impicato e' rappresentato nell'allegata planimetria suddivisa in piano sottostrada, piano strada e sottostetto.

Stano sottostrada

Sottostrada, come visibile in planimetria, e' suddiviso come segue:

- bagno
- cantina
- deposito
- · garage
- disimpegno
- · sala con caminetto
- cucina con forno a legna

a servicie utile (SU) per disimpegno, sala e cucina ammonta a mq. 72,80





Timo strada

Come da allegata planimetria questo piano si compone di:

- vano scala
- * salone con caminetto e saletta laterale e scala per il piano sottotetto
- cucina con locale accessorio annesso
- sala da pranzo con balconata
- Bagno
- Disimpegno
- Camera
- Saudio con caminetto

le superfici di questo piano sono:

50 di ma 212,10

wano scala mg. 34,10

SAR balconata mg. 16,90

sonotetto

Ambienti:

- · camera 1
- · camera 2
- bagno
- disimpegni
- spogliatoio
- bagno
- camera 3
- pianerottolo
- terrazza
- camera con soffitto inclinato
- bagno con soffitto inclinato
- camera con soffitto inclinato
- bagno principale

su escluso pianerottolo mq. 185,90

SU pianerottolo mq. 12,90

SNR terrazza mg. 32,50

SNR bálconi mg. 8,10

Finiture dei vari ambienti

rano sottostrada:

Disimpegno con piastrelle in ceramica 30x30 decorate. Intonaco liscio tamponato, decori pareti conçave in lastre di pietra.

Garage e deposito: con piastrelle gres 30x30, porta hasculante in legno blindata con apertura esettrica, sistema di allarme.

Sala e cucina: caminetto rivestito in pietra, rivestimento soffitto con travi in legno, forno a legna.

ASTE GIUDIZIARIE.it

Sani Smir

wine inale: scale in marmo verde, intonaco liscio tamponato.

parimento in parquet con listelli rettangolari, intonaco tamponato liscio con fasce colorate,

Descripcio e camera: pavimento in parquet, intonaco liscio.

Barro coa box doccia e doppio lavabo, rubinetteria in stile.

pranzo: copriangoli rotondi fino al soffitto. Pavimento in piastrelle 40x40 di gres to decorato con listelli e tozzetti colorati. Intonaco tamponato alla veneziana con sizione di intonaco colorato e disegni. Scala elicoidale per accesso al piano superiore in serde e fasce laterali color rosa.

Furn somotello:

pavimento in parquet, intonaco liscio con disegnai decorativi

con soffitto inclinato: finestra a tetto con apertura elettrica, pavimento in piastrelle.

con soffitto inclinato: box doccia, finestra a tetto, pavimento e rivestimento in piastrelle.

con soffitto inclinato: pavimento in piastrelle e intonaco tamponato,

parapetto con muretto e chiusura laterale per piccolo vano per caldaia riscaldamento.

se memo in clinker antigelivo e antiscivolo con caditoie per scarico acqua meteorica.

Servaico o pianerottolo: pavimento in parquet, ringhiera in ferro con passamano in legno, Intonaco proposizioni decorative.

per zona letto: pavimento in parquet, intonaco tamponato liscio con colori forti, con annesso guardaroba e bagno. Camere letto con pavimento in parquet,

con box doccia, rivestimento in piastrelle ceramiche e rilievi decorativi, greca in cerellana, doppio lavabo, intonaco lisciocolorato nella parte alta pareti,

piccolo: pavimento in parquet

principale: vasca idromassaggio con finiture in legno, pavimento in piastrelle di porcellana discolore con disegni e riquadro centrale colorato, rivestimento in piastrelle di porcellanacolorate, mesaco tamponato liscio, finestra a tetto con chiusura automatica.

GIUDIZIARIF.it

Considerazioni preliminari.

determinazione del valore degli immobili e' stata eseguita sulla base di informazioni circa i mezzi di mercato correnti per il comune di Padula, tenendo conto che trattasi del centro abitato, che mobile ha elevati livelli di finitura. Tali informazioni sono state tratte dall'esperienza personale serivente, dall'esperienza di altri tecnici con consolidata conoscenza del settore immobiliare de da dati ottenuti da agenzie immobiliari.

Sevidenzia che l'immobile in oggetto e' costituito da una unica unita'immobiliare, e non si vede Il modo di poterlo suddividere in piu' unita' visto che l'unica entrata indipendente da via A. Rotunno sente l'accesso all'intero fabbricato. L'ingresso laterale che consente l'accesso al vano attiguo cucina al piano strada in realta' non e' un passaggio indipendente in quanto per impegnarlo cecorre addentrarsi in altra proprieta' al momento chiusa con cancello.. Tantomeno e' utilizzabile come altro accesso uno degli ingressi al piano sottostrada in quanto e' possibile solo accedere al interile e ogni percorso verso la vicina strada comunale puo' solo svolgersi previo attraversamento di proprieta'. Il fatto che l'immobile non possa essere frazionato in piu' unita' immobiliari estituisce un fattore negativo ai fini della stima del valore in quanto l'immobile puo' essere solo regoziato per intero e trattandosi di un fabbricato di dimensioni rilevanti ed essendo lo stesso reatterizzato da un elevato livello di finitura, esso di fatto non e' facilmente collocabile sul mercato. Occorre infatti trovare un acquirente disposto a spendere una certa cifra per quanto detto

GIUDIZIARIE.it



े अपने प्रेमिक में अपने valore risente di questo fattore negativo derivante dalla monoliticita' del

Stona

La valore del fabbricato e del giardino annesso e' riportata nella seguente tabella.

Prince Comments	tipo	mg	Coefficiente rid.	Sup. ragguagliata
Statistic	SU	90,70	0,70	63,49
	SNR	88,40	0,55	53,04
	Wei (3)			
Straits	SU	246,20	Ĭ	246,20
	SNR balconata	16,90	0,30	5,07
Signature .	SU letto+pianerottolo	133,40	1	133,40
	SU tetto inclinato	65,40	0,60	39,24
	SNR terrazza	32,50	0,35	11,37
	SNR n.3 balconi	8,10	0,25	2,02
TALE				553,83
7.1				
	1			

sopra espresso risulta una superfice totale ragguagliata pari a 553,83 mg.

di mercato medi di cui sopra si possono fare le seguenti considerazioni:

- Prezzo medio di un immobile al centro di Padula per unita' di medie dimensioni (80-110 ma) = 1₹500,00 €/mq
- Prezzo medio per un immobile al centro di Padula ma per dimensioni notevoli (oltre 500 □ 1.200 / 1.300 € mq.

and il valore dell'immobile diventa:

553.83 x 1200,00 €/mq = 664.596,00 €

TO SE

mg 553.83 x 1300,00 €/mq = 719.979,00 €

punto si puo' mediare fra i due valri ed ottenere il valore finale:

€ 692.287.50 €

orantaduemiladuecentoottantasette/50)

punto occorre valutare il valore del piccolo terreno posto alle spalle della casa, avente una succificie di rinq 81, censito in catasto come uliveto ma di fatto facente pertinenza della casa e seriato a giardino. Tale valore può essere espresso come segue:

 $\approx 25 \times 0.30 = 7.5$ mq superf. ragguagliata $\approx 2.10 = 5.6$ mq superf. Ragguagliata



man and a series of my ragguagliati pari a: 13,1 mg

a con le ipotesi di prima diventa:

1200 €/mq = 15.720 €

1.300 €/mq = 17.030,00 €



a do si ottiene un valore finale pari a 16.375,00 €
lanceentosettantacinque/00)

287,50 + 16.375 = 708.662,00 €

valore occorre detrarre 1.000,00 € per pratica catastale riguardante l'aggiornamento dei de classamento dei due immobili pervenendo al seguente valore finale per l'insieme casa + costituenti un lotto unico:

Valore finale = 707.662,00 € (settecentosettemilaseicentosessantadue/00)



1423

che gli immobili oggetto di interesse sono solo due e non sono separatamente e expercializzabili, si rinuncia alla preparazione della tabella riepilogativa della formazione dei vari in quanto il lotto e' unico ed il suo valore commerciale e' quello sopra espresso.





