

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

Eseguite le relative indagini catastali e rilevati successivamente i dati e gli elementi necessari per lo svolgimento dell'incarico peritale, verificati i luoghi interessati dalla procedura di espropriazione, il sottoscritto ha redatto la presente relazione, riportando in essa le relative risultanze e conclusioni.

Dalla descrizione dei beni riportata nell'Atto di Pignoramento relativo alla Proc. Esec. Imm. n. 531/15 si riscontra che gli immobili sottoposti a pignoramento sono i seguenti:

- *Fabbricato destinato ad attività industriale sito nel Comune di Cerignola (FG), in viale Vittime del Lavoro snc piano T-1-S1: Foglio 145, Particella 1994, Zona Censuaria 2, Categoria D/7, Rendita € 43.796,20,*

