

| LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ML SRL MACCHINARI - ATTREZZATURE SEDE MACCHIAREDDU - UTA (CA) |   |         |      |                                   |                            |                  |                 |                             |                               |  |   |  |  |
|---|---|---------|------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|
| SEDE DI MACCHIAREDDU  |   |         |      |                                   |                            |                  |                 |                             |                               |  |   |  |  |
| N°  | Descrizione   | Foto n° | U.M. | Produttore                        | Modello                    | Data             | Marchio CE      | Dichiarazione di conformità | Libretto d'uso e manutenzione | Note   | Vendibile o concedibile in uso  | Valore Attuale macchinari ipotesi continuità aziendale | Valore Attuale macchinari ipotesi vendita con smontaggio |
| 1   | auto Gru 30 T targata AJW785.<br><b>ACQUISTATA in leasing</b>   | 1-4     | 1    | LOCATELLI                         | 830 gril 991               | 2003             | SI              | SI                          | SI CUSTODITO IN AZIENDA       | Omologazione 99180. VERIFICA VENTENNALE POSITIVAMENTE SUPERATA. MATRICOLA ISPESL 2003/200088/RC. VERIFICA PERIODICA ANNUALE IN CORSO DI VALIDITA | Attrezzatura in buono stato di manutenzione, vendibile previa verifica del funzionamento dei dispositivi di sicurezza   | €24.000,00   | €24.000,00   |
| 2   | Idropulitrice 200 bar   | 5-6     | 1    | MAZZONI                           | PH400                      | non visionato    | SI              | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .   | Macchinario in buono stato d'uso e funzionante. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza  | €1.200,00  | €1.200,00  |
| 3   | Quadro elettrico da cantiere                                    | 7-9     | 3    | SCAME                             | MBOX2                      | 2017             | SI              | SI                          | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .   | Attrezzatura in buono stato d'uso e funzionante. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza. In uno dei quadri vi è da ripristinare il pulsante di sgancio  | €600,00  | €600,00  |
| 4   | Capannone in pannellatura metallica e travi acciaio 18mx24mx6 m | 10-13   | 1    | Non applicabile                   | Non applicabile            | Montato nel 2022 | Non applicabile | Non applicabile             | Non applicabile               | Non applicabile  | Attrezzatura in buono stato d'uso. La valutazione si riferisce all'uso in situ. Se infatti il capannone dovesse essere smontato, trasportato, rimontato altrove tali costi devono essere tenuti in conto poiché il valore può decurtarsi fino al 50%  | €30.000,00   | €15.000,00   |
| 5   | Calandra  | 14-17   | 1    | CORTELEZZI                        | COR/1                      | 1999             | SI              | Non visionata               | Non visionato                 | -  | Macchinario in cattivo stato d'uso e manutenzione. Si sconsiglia la vendita o la concessione in uso poiché i costi per le manutenzioni e gli adeguamenti superano il valore residuo   | €0,00  | €0,00  |
| 6   | Posizionatore girevole per saldatura                            | 18-19   | 1    | Non visionato                     | Non visionato              | Non visionato    | NO              | NO                          | Non visionato                 | Non visionato  | Macchinario in cattivo stato d'uso, non adeguato ai Requisiti essenziali di sicurezza e non funzionante a causa di problemi elettrici. Si sconsiglia la vendita o la concessione in uso poiché i costi per le manutenzioni e gli adeguamenti superano il valore residuo   | €0,00  | €0,00  |
| 7   | Saldatrici  | 20-32   | 5    | MILLER - SAF FRO - FILOCORD 303 C | GOLDSTAR 602 STR 500C ST44 | non visionato    | SI              | SI                          | non                           | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .   | Attrezzature in sufficiente stato d'uso. Vendibili previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.  | €7.500,00  | €7.500,00  |
| 8   | Curvatubi a tre rulli   | 32-35   | 1    | ERCOLINA                          | ECO500V1T -400T            | 2009             | SI              | SI                          | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .   | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previo adeguamento dei requisiti di sicurezza e verifica della funzionalità dei dispositivi di sicurezza. Gli sportelli che consentono l'accesso alle parti in movimento devono essere imbullonati o gli sportelli devono essere dotati di interblocco che arresti il movimento alla loro apertura. Segnaletica di sicurezza assente | €1.400,00  | €1.400,00  |
| 9   | Filettratrice   | 36-37   | 1    | RIDGID                            | 300                        | 2019             | SI              | Non visionato               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .   | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza. Segnaletica di sicurezza assente   | €1.500,00  | €1.500,00  |
| 10  | Rulliera per segatrice  | 38      | 1    | -                                 | -                          | -                | -               | -                           | -                             | -  | Attrezzature in sufficiente stato d'uso. Vendibile  | €300,00  | €300,00  |
| 11  | Filettratrice   | 39-40   | 1    | RIDGID                            | Non visionato              | 2019             | SI              | Non visionato               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .   | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso e con problemi funzionali. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza. Segnaletica di sicurezza assente   | €1.100,00  | €1.100,00  |

| N° | Descrizione  | Foto n° | U.M.    | Produttore   | Modello       | Data          | Marchio CE | Dichiarazione di conformità | Libretto d'uso e manutenzione | Note   | Vendibile o concedibile in uso  | Valore Attuale macchinari ipotesi continuità aziendale | Valore Attuale macchinari ipotesi vendita con smontaggio |
|----|--|---------|---------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|
| 12 | Carrello elevatore a gasolio da 20 quintali  | 41-44   | 1       | OM PIMESPO   | -             | 2008          | SI         | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .<br>Targhetta illegibile   | <b>Macchinario in cattivo stato d'uso.</b> Vendibile previo adeguamento dei requisiti di sicurezza e verifica della funzionalità dei dispositivi di sicurezza. Il sedile di guida risulta da cambiare, la cintura di sicurezza da adeguare, cicalino di retromarcia da inserire, mancano specchietti retrovisori, l'impianto elettrico è da revisionare, macchinario privo di fari e anticeoialamento. Segnaletica di sicurezza assente | €5.200,00  | €5.200,00  |
| 13 | Casotto in lamiera 4 m x 2 m x 2,5 m   | 45      | 1       | -            | -             | -             | -          | -                           | -                             | -  | <b>Attrezzature in sufficiente stato d'uso. Vendibile.</b> La valutazione si riferisce all'uso in situ. Se infatti dovesse essere smontato, trasportato, rimontato altrove tali costi devono essere tenuti in conto poiché il valore può decurtarsi fino al 50%   | €300,00  | €150,00  |
| 14 | Essicatore   | 46      | 1       | ATLAS COOPCO | F30           | 2018          | SI         | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .   | <b>Attrezzature in buono stato d'uso e funzionante. Vendibile</b> previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza  | €300,00  | €300,00  |
| 15 | Compressore 10 bar   | 47      | 1       | ATLAS COOPCO | G11P          | 2018          | SI         | N.A                         | N.A                           | -  | <b>Attrezzatura in buono stato e</b> Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza   | €1.800,00  | €1.800,00  |
| 16 | Polmone aria compressa   | 48      | 1       | SICC         | 500           | 2018          | SI         | Non                         | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . Non sono state visionate le verifiche periodiche di funzionalità ed integrità | <b>Attrezzature in buono stato d'uso e funzionante.</b> Vendibile previa verifica dell' intergità e verifiche periodiche  | €300,00  | €300,00  |
| 17 | Cesoia 3000 x 160 ton  | 49-52   | 1       | GECKO        | HAP30160      | 2002          | SI         | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .   | <b>Macchinario in cattivo stato d'uso e manutenzione. Non funzionante a causa della mancanza di schede di programmazione.</b> Vendibile previo adeguamento della funzionalità e verifica del funzionamento dei presidi di sicurezza presenti. Segnaletica di sicurezza assente  | €2.800,00  | €2.800,00  |
| 18 | Cassoni in ferro per contenimento attrezzature   | 53-56   | a corpo | -            | -             | -             | -          | -                           | -                             | -  | <b>Attrezzatura in buono stato e vendibile</b>  | €800,00  | €800,00  |
| 19 | Box magazzino prefabbricato dimensioni 6 m x 2,0 m x H 2,7 m con impianto elettrico ed infissi con 2scaffalature metalliche 500cmx80xnx240cm | 57      | 1       | -            | -             | -             | -          | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .   | <b>Attrezzatura in buono stato e vendibile</b>  | €2.500,00  | €2.500,00  |
| 20 | Smussatrice  | 58      | 1       | RIDGID       | B-500         | non visionato | SI         | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .   | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza. Segnaletica di sicurezza assente   | €2.100,00  | €2.100,00  |
| 21 | Smussatrice pneumatica   | 59      | 1       | CBO          | BOILER 1      | Non visionato | SI         | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .   | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso e con problemi di funzionalità. Vendibile previa verifica della funzionalità e dei dispositivi di sicurezza.  | €400,00  | €400,00  |
| 22 | Martello demolitore  | 60      | 1       | H25 MAXTOOLS | Non visionato | Non visionato | SI         | Non visionato               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .   | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.  | €300,00  | €300,00  |
| 23 | Chiodatrice  | 61      | 1       | HILTI        | Non visionato | Non visionato | SI         | Non visionato               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .   | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.  | €150,00  | €150,00  |
| 24 | Segatrice  | 62      | 1       | BOSCH        | Non visionato | Non visionato | SI         | Non visionato               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .   | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.  | €100,00  | €100,00  |



| N° | Descrizione   | Foto n° | U.M.    | Produttore   | Modello             | Data          | Marchio CE | Dichiarazione di conformità | Libretto d'uso e manutenzione | Note   | Vendibile o concedibile in uso  | Valore Attuale macchinari ipotesi continuità aziendale | Valore Attuale macchinari ipotesi vendita con smontaggio |
|----|---|---------|---------|--------------|---------------------|---------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|
| 25 | Apriflangia   | 63      | 1       | EQUALIZER    | Non visionato       | Non visionato | SI         | Non visionato               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.                                  | €90,00   | €90,00   |
| 26 | Trapano   | 64      | 1       | METABO       | Non visionato       | Non visionato | SI         | Non visionato               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.                                  | €40,00   | €40,00   |
| 27 | Pistola per verniciatura  | 65      | 1       | PARKSIDE     | PFSA                | -             | SI         | Non visionato               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.                                  | €50,00   | €50,00   |
| 28 | Attrezzi vari: seghetti pneumatici, mole, etc   | 66      | a corpo | -            | -                   | -             | -          | Non visionato               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.                                  | €50,00   | €50,00   |
| 29 | Satinatrice   | 67      | 1       | POLY-PTX 800 | -                   | -             | SI         | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.                                  | €100,00  | €100,00  |
| 30 | Lucidatrice   | 68      | 1       | AG14001P     | -                   | -             | SI         | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.                                  | €40,00   | €40,00   |
| 31 | Box monoblocco prefabbricato dimensioni 6 m x 5 m PER H 2,4 m con impianto elettrico ed infissi | 69-70   | 1       | -            | -                   | -             | -          | -                           | -                             | -  | Attrezzatura in buono stato e vendibile   | €3.000,00  | €3.000,00  |
| 32 | Spazzatrice   | 71      | 1       | PORTOTECNICA | LION 800 mE         | non visionato | SI         | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.                                  | €600,00  | €600,00  |
| 33 | Saldatrice con carrello bombole   | 72-73   | 1       | LASTEK       | PRO 2.0 HF DC PULSE | non visionato | SI         | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.                                  | €1.500,00  | €1.500,00  |
| 34 | Coppia di posizionatori girevoli per saldatura  | 74-76   | 2       | SINOCSALD    | PR10                | 2007          | SI         | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza. Segnaletica di sicurezza assente | €5.000,00  | €5.000,00  |
| 35 | Schermo saldatura   | 77      | 2       | -            | -                   | -             | -          | -                           | -                             | -  | Attrezzatura in buono stato e vendibile   | €400,00  | €400,00  |
| 36 | Saldatrice  | 78      | 1       | MILLER       | GOLDSTAR 602        | non visionato | SI         | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.                                  | €1.500,00  | €1.500,00  |
| 37 | Forno per elettrodi   | 79      | 2       | CIA          | -                   | non visionato | SI         | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza. Segnaletica di sicurezza assente | €1.000,00  | €1.000,00  |
| 38 | Saldatrice  | 80      | 1       | MILLER       | DELTAWELD 602       | non visionato | SI         | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.                                  | €2.500,00  | €2.500,00  |

| N° | Descrizione   | Foto n° | U.M.    | Produttore | Modello      | Data          | Marchio CE | Dichiarazione di conformità | Libretto d'uso e manutenzione | Note  | Vendibile o concedibile in uso  | Valore Attuale macchinari ipotesi continuità aziendale | Valore Attuale macchinari ipotesi vendita con smontaggio |
|----|---|---------|---------|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---|--|--|
| 39 | Box metallico per elettrodi   | 81      | 1       | -          | -            | -             | -          | -                           | -                             | -   | Attrezzature in sufficiente stato d'uso. Vendibile. La valutazione si riferisce all'uso in situ. Se infatti dovesse essere smontato, trasportato, rimontato altrove tali costi devono essere tenuti in conto poiché il valore può decurtarsi fino al 50%  | €500,00  | €250,00  |
| 40 | Pressa 100 T  | 82      | 1       | SAHMATO    | DPM1070-100  | 2015          | SI         | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .                          | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica della funzionalità e completezza dei dispositivi di sicurezza. Segnaletica di sicurezza assente  | €5.000,00  | €5.000,00  |
| 41 | Saldatrice  | 83      | 1       | MILLER     | GOLDSTAR 602 | non visionato | SI         | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .                          | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.  | €1.500,00  | €1.500,00  |
| 42 | Banco per officina ed attrezzatura varia (armadietto, supporto etc)   | 84-85   | a corpo | -          | -            | -             | -          | -                           | -                             | -   | Attrezzatura in buono stato e vendibile   | €500,00  | €500,00  |
| 43 | Saldatrice  | 86      | 1       | MILLER     | GOLDSTAR 602 | non visionato | SI         | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .                          | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.  | €1.500,00  | €1.500,00  |
| 44 | Saldatrice  | 87      | 1       | TRD        | -            | non visionato | SI         | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .                          | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.  | €1.500,00  | €1.500,00  |
| 45 | Plasma senza torcia   | 88      | 1       | INE        | PH 125       | Non visionato | SI         | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .                          | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Torcia Mancante. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.   | €1.000,00  | €1.000,00  |
| 46 | Saldatrice  | 89      | 1       | MILLER     | GOLDSTAR 402 | non visionato | SI         | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .                          | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.  | €1.000,00  | €1.000,00  |
| 47 | Saldatrice  | 90      | 1       | FRONIUS    | -            | non visionato | SI         | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .                          | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.  | €1.500,00  | €1.500,00  |
| 48 | Impianto generazione plasma e taglio plasma con aspirazione dal basso | 91-95   | 1       | DAMI       | HD2005       | 2019          | SI         | SI                          | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .                          | Macchinario in buono stato d'uso e funzionante. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza. Ripristinare le barriere di sicurezza in dotazione della macchina.Segnaletica di sicurezza carente  | €41.100,80   | €41.100,80   |
| 49 | Carrello elevatore a gasolio da 30 quintali                           | 96-97   | 1       | TOYOTA     |              | non visionato | SI         | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .<br>Targhetta illeggibile | Macchinario in cattivo stato d'uso. Vendibile previo adeguamento dei requisiti di sicurezza e verifica della funzionalità dei dispositivi di sicurezza. Il sedile di guida risulta da cambiare, cicalino di retromarcia da inserire, mancano specchietti retrovisori, l'impianto elettrico è da revisionare, macchinario privo di anticesoiamento. Segnaletica di sicurezza assente | €5.200,00  | €5.200,00  |
| 50 | Segatrice <b>Acquistata in leasing</b>                                | 98-99   | 1       | MEP        | SHARK 512    | 2017          | SI         | SI                          | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda .                          | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza.Segnaletica di sicurezza carente   | €4.000,00  | €4.000,00  |



| N° | Descrizione  | Foto n° | U.M.    | Produttore  | Modello       | Data          | Marchio CE    | Dichiarazione di conformità | Libretto d'uso e manutenzione | Note   | Vendibile o concedibile in uso  | Valore Attuale macchinari ipotesi continuità aziendale | Valore Attuale macchinari ipotesi vendita con smontaggio |
|----|--|---------|---------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|
| 51 | Punzonatrice   | 100-101 | 1       | FICEP       | 404 NP        | 2008          | SI            | SI                          | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza.   | €2.000,00  | €2.000,00  |
| 52 | Saldatrice   | 102     | 1       | MILLER      | DELTAWELD 602 | non visionato | SI            | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.  | €2.500,00  | €2.500,00  |
| 53 | Saldatrice   | 103     | 1       | MILLER      | STRO 500      | non visionato | SI            | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.  | €1.500,00  | €1.500,00  |
| 54 | Banco per officina ed attrezzatura varia (banco, casse, schermo saldature) | 104-106 | a corpo | -           | -             | -             | -             | -                           | -                             | -  | Attrezzatura in buono stato e vendibile   | €500,00  | €500,00  |
| 55 | Saldatrice   | 107     | 1       | MILLER      | GOLDSTAR 602  | non visionato | SI            | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.  | €1.500,00  | €1.500,00  |
| 56 | Carroponte 6,3 t   | 108     | 1       | OMIS        | -             | 2010          | SI            | SI                          | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | Attrezzatura in BUONO stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza. La valutazione si riferisce all'uso in situ. Se infatti dovesse essere smontato, trasportato, rimontato altrove tali costi devono essere tenuti in conto poiché il valore può decurtarsi fino al 50% | €10.328,57   | €5.164,29  |
| 57 | Carroponte 10 t  | 109     | 1       | OMIS        | -             | 2017          | SI            | SI                          | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | Attrezzatura in BUONO stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza. La valutazione si riferisce all'uso in situ. Se infatti dovesse essere smontato, trasportato, rimontato altrove tali costi devono essere tenuti in conto poiché il valore può decurtarsi fino al 50% | €18.351,43   | €9.175,71  |
| 58 | CONTAINER USO DEPOSITO METALLICI MONOBLOCCO                                | 110     | 1       | -           | -             | -             | -             | -                           | -                             | Stato d'uso sufficiente  | VENDIBILE SOLO COME DEPOSITO  | €1.000,00  | €1.000,00  |
| 59 | CONTAINER USO DEPOSITO METALLICI MONOBLOCCO                                | 111-112 | 2       | -           | -             | -             | -             | -                           | -                             | Stato d'uso sufficiente, non omologati per il trasporto marittimo                            | VENDIBILE SOLO COME DEPOSITO  | €5.000,00  | €5.000,00  |
| 60 | CONTAINER USO DEPOSITO METALLICI MONOBLOCCO                                | 113     | 1       | -           | -             | -             | -             | -                           | -                             | Stato d'uso sufficiente, non omologati per il trasporto marittimo                            | VENDIBILE SOLO COME DEPOSITO  | €1.000,00  | €1.000,00  |
| 61 | Piattaforma telescopica fino a 40 m e sbraccio 23 m                        | 114-115 | 1       | GENIE       | -             | non visionato | Non visionato | Non visionato               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | Macchinario in cattivo stato d'uso e non funzionante. Si sconsiglia la vendita e la concessione in uso. Da rottamare  | €0,00  | €0,00  |
| 62 | Carrello autocostruito   | 116     | 1       | -           | -             | -             | NO            | NO                          | NO                            | No   | Il macchinario è autocostruito e non può essere venduto o concesso in uso   | €0,00  | €0,00  |
| 63 | Motocompressore  | 117     | 1       | ATLAS COPCO | YAR3          | 2019          | SI            | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Gli sportelli devono essere rimontati e fissati con bulloni .Vendibile previa verifica della funzionalità e dei dispositivi di sicurezza. Segnaletica di sicurezza carente   | €2.000,00  | €2.000,00  |
| 64 | CONTAINER USO DEPOSITO METALLICI MONOBLOCCO                                | 118     | 1       | -           | -             | -             | -             | -                           | -                             | -  | Cattivo stato di manutenzione   | €500,00  | €500,00  |

| N°                             | Descrizione  | Foto n° | U.M. | Produttore    | Modello       | Data          | Marchio CE    | Dichiarazione di conformità | Libretto d'uso e manutenzione | Note   | Vendibile o concedibile in uso  | Valore Attuale macchinari ipotesi continuità aziendale | Valore Attuale macchinari ipotesi vendita con smontaggio |
|--------------------------------|--|---------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|
| 65                             | Airless  | 119     | 1    | Non visionata | Non visionata | Non visionata | Non visionata | Non visionata               | Non visionata                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.  | €200,00  | €200,00  |
| 66                             | Booster  | 120     | 1    | TOWER 3500    | -             | -             | SI            | SI                          | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | Attrezzatura in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.  | €100,00  | €100,00  |
| 67                             | CONTAINER USO DEPOSITO METALLICI MONOBLOCCO  | 121-122 | 2    | -             | -             | -             | -             | -                           | -                             | Stato d'uso sufficiente, non omologati per il trasporto marittimo                            | VENDIBILE SOLO COME DEPOSITO  | €5.000,00  | €5.000,00  |
| 68                             | BOX in lamiera   | 123     | 1    | -             | -             | -             | -             | -                           | -                             | Stato d'uso sufficiente  | Sufficiente stato di manutenzione   | €500,00  | €500,00  |
| 69                             | Cabina di verniciatura e sabbatura con impianto di aspirazione e trattamento aria, non utilizzabile con prodotti infiammabili. Griglie aspiranti laterali. quadro elettrico con inverter | 124-130 | 1    | RIMOR         | -             | 2023          | SI            | Non visionata               | Non visionato                 | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | . Macchinario nuovo da ultimare nel montaggio. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza e per vernici ad acqua. Il macchinario non è ATEX. La valutazione si riferisce all'uso in situ. Se infatti dovesse essere smontato, trasportato, rimontato altrove tali costi devono essere tenuti in conto poiché il valore può decurtarsi fino al 50% | €63.093,33   | €31.546,67   |
| 70                             | Transpallet  | -       | 1    | -             | -             | -             | -             | -                           | -                             | -  | Attrezzatura in buono stato e vendibile   | €100,00  | €100,00  |
| 71                             | Motosaldatrice   | 131     | 1    | GENSET        | MPM15/400     | 2007          | SI            | SI                          | SI                            | I libretti d'uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità sono custodite in azienda . | Macchinario in sufficiente stato d'uso. Vendibile previa verifica della funzionalità e verifica dei dispositivi di sicurezza.   | €3.000,00  | €3.000,00  |
| 72                             | Motocompressore  | 132     | 1    | BOTTARINI     | MSC 30        | -             | -             | -                           | -                             | -  | Non funzionante. Da rottamare   | €0,00  | €0,00  |
| TOTALE MACCHINARI MACCHIAREDDU |  |         |      |               |               |               |               |                             |                               |  |   | €282.994,13  | €221.707,47  |