

Fallimento di: ARL in

liquidazione. N. 18/2022 del 17/06/2022.

ESITO OPERAZIONI DI VERIFICA FUNZIONALI ALLO STATO DI CONSISTENZA COMPENDIO [REDACTED]

Premessa:

Lo scrivente Ing. Alessandro Losco, con studio in Avellino alla Via A. Genovese n.32, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n. 1217 ed all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Avellino al n. 1070, giusta autorizzazione del G.D. in data 17/05/23, ha ricevuto dal fallimento [REDACTED] l'incarico di assistere *“l'ufficio fallimentare durante le operazioni di riconsegna e di redazione dello stato di consistenza, a quantità e valori, del complesso aziendale, nonché in tutte le attività annesse e connesse”*, nonché di *“predisporre gli adempimenti/comunicazioni da inviare agli enti preposti riguardanti le autorizzazioni amministrative (AIA etc.) di ciascun impianto a seguito della retrocessione dell'azienda”*.

In data 24/10/2023, è stato dato avvio al percorso di retrocessione del compendio aziendale detenuto e gestito da [REDACTED] per procedere alle operazioni di redazione del suo stato di consistenza, prodromiche e funzionali alla sua retrocessione in favore del fallimento.

In quella sede, data la natura tecnica delle verifiche da farsi si è stabilito che i tecnici officiati procedessero in autonomia ai dovuti riscontri ed a stilare un report degli impianti e dei beni di tutti i siti [REDACTED] partendo dai grafici degli stessi.

Con il presente elaborato lo scrivente riferisce in merito all'esito delle verifiche svolte in contraddittorio con i tecnici incaricati da [REDACTED] ed [REDACTED].

Nello specifico, le operazioni peritali sono state condotte sia per verificare lo stato di consistenza del compendio già periziato e riconducibile alla fallita società [REDACTED], consistente in materiali ed attrezzature (mobili, fisse, automezzi e mezzi d'opera), sia per fornire un report sullo stato di conservazione degli impianti di depurazione gestiti dall'[REDACTED], con rilievi sui rifiuti prodotti rinvenuti presso detti impianti.



Svolgimento delle operazioni peritali

Sono state quindi condotte visite presso gli impianti di depurazione gestiti da [REDACTED], come meglio descritti nel contratto di affitto del ramo di azienda per Notaio [REDACTED] (reg. Av. II 28/02/2019 al n. 1403 sez. T, rep. n. 3378, racc. n. 2718) tra il [REDACTED] in bonis e la società [REDACTED] srl e presso il [REDACTED] di Avellino, già sede legale della [REDACTED]

Sono stati effettuati 4 diversi accessi, nei mesi di novembre e dicembre 2023 e gennaio 2024, con rilievi fotografici e tecnici, al fine di riscontrare i beni in capo alla [REDACTED] e verificare, ove possibile, lo stato di conservazione e/o manutenzione di macchine, attrezzature e impianti.



Stato di consistenza degli impianti di depurazione

Il primo accesso, avvenuto in data 09/11/2023, inizia dalla sede [REDACTED] di Avellino per continuare alla volta dell'impianto di depurazione in San Mango sul Calore. Al sopralluogo prende parte anche l'Ing. [REDACTED] per parte [REDACTED]. Purtroppo, non essendo presente sul posto alcun rappresentante [REDACTED], il sopralluogo si conclude con una breve visita all'impianto di depurazione con rilievo fotografico e nota su foglio a parte dei rifiuti rilevati in situ (prodotti dall'impianto e non). Presso l'impianto sono in corso lavori di manutenzione alle strutture impiantistiche. Sono presenti cassoni con fanghi provenienti dalla filtropressa dell'impianto, ed altri rifiuti in appositi cassoni riconducibili tutti alla gestione del servizio da parte di [REDACTED] srl.

Successivamente, in data 16 novembre 2023, lo scrivente, unitamente all'Ing. [REDACTED] per parte [REDACTED], si reca in Nusco, all'impianto denominato F2. Alla presenza del capo impianto, sig. [REDACTED], che giustifica i suoi poteri di rappresentanza da parte [REDACTED] sulla base di una nota prot. [REDACTED] 1048 del 13/11/2023, prendendo parte quindi, al sopralluogo, con i poteri conferiti. Si effettua la ricognizione dell'intero impianto, esaminando depositi di rifiuti e visionando alcune parti principali dell'impianto di depurazione, che si riscontra in buono stato manutentivo e di funzionamento. Successivamente, le operazioni si spostano all'impianto F1, ove si riscontrano i beni di [REDACTED] presenti in situ e si visiona genericamente lo stato dell'impianto, anche in questo caso prendendo nota dei rifiuti rinvenuti in sede.

A seguire nelle operazioni peritali, sempre in data 16 novembre, alle ore 16,30 si giungeva in Morra de Sanctis, ove, alla presenza del capo impianto sig. [REDACTED] (anch'esso autorizzato [REDACTED] con la nota di cui sopra), si effettuava ricognizione dell'impianto e





rilievo fotografico. Anche per questo accesso, come innanzi, è stato presente l'Ing. [REDACTED]





Il successivo terzo accesso presso gli impianti gestiti da [REDACTED] avviene in data 19/12/2023, con inizio delle operazioni peritali presso la sede [REDACTED] di Avellino e successivo accesso presso l'impianto di Flumeri, ove le cognizioni e verifiche tecniche avvengono alla presenza del capo impianto Sig. [REDACTED]. A seguire, alle ore 11,00 il sottoscritto CTU, unitamente all'esperto Ing. [REDACTED], anch'esso CTU della procedura e l'Ing. [REDACTED] (già in precedenza costituita), si recavano in Lacedonia, presso l'impianto dell'area industriale di Calaggio, con rilievi fotografici e cognizione dell'impianto, rilevando dati tecnici su fogli a parte. Alle ore 12,00 si concludevano le operazioni del giorno 19 dicembre.



L'ultimo accesso agli impianti avviene in data 25 gennaio 2024, con gli accessi agli impianti di depurazione di Calitri e Conza della Campania. Le operazioni peritali iniziano come oramai di rito al mattino presso la sede [REDACTED] di Avellino, ove sono presenti, oltre allo scrivente CTU, anche l'ing. [REDACTED] e il sig. [REDACTED] per l' [REDACTED].



Successivamente si procede alla visita presso l'impianto di Calitri, con i rilievi di rito, che continuavano di seguito, presso l'ultimo impianto in Conza della Campania, ove si concludevano gli accessi presso gli impianti di depurazione in gestione all' [REDACTED]. Alle ore 14,30, presso la sede [REDACTED] si chiudeva il verbale della giornata del 25 gennaio 2024.




Si rappresenta, inoltre, che durante gli accessi si è proceduto alla verifica, per tutti i siti, della quantità dei rifiuti presenti, partendo da quelli in giacenza già all'inizio dell'anno 2023, riconducibili tutti alla gestione del servizio da parte di [REDACTED] srl.



Verifica degli automezzi, mezzi d'opera e camion:

I seguenti automezzi, mezzi d'opera e camion, in capo alla fallita [REDACTED], già inventariati e periziatati in precedenza, sono stati tutti positivamente riscontrati nel corso dei sopralluoghi presso gli impianti di depurazione e presso il parcheggio privato adiacente alla sede [REDACTED] di Avellino. Si riporta di seguito l'elenco con i relativi riferimenti:

1 CITROEN NEMO COMBY -	EB287TT	rotta -Lioni F1
2 CITROEN NEMO VAN 1.4 -	EB285TT	Parch. [REDACTED]
3 CITROEN BERLINGO VAN 1.6 -	DV071XW	Lioni F2
4 CITROEN NEMO VAN 1.4 -	DV920XW	Parch. [REDACTED]
5 CITROEN NEMO VAN 1.4 -	DV977XW	Imp. Flumeri
6 CITROEN C2 -	DP574KT	Parch. [REDACTED]
7 CITROEN NEMO VAN 1.4 -	DV451XX	Parch. [REDACTED]
8 AUTOSCALA NISSAN -	BG996EL	[REDACTED]
9 CITROEN BERLINGO VAN 1.6 -	DX828EL	Parch. [REDACTED]



10	CITROEN BERLINGO VAN 1.6 -	DX829EL	Imp. S.Mango
11	CITROEN NEMO -	DY021FX	Sig. [REDACTED]
12	CITROEN NEMO -	DY025FX	Parch. [REDACTED]
13	CITROEN BERLINGO -	DY023FX	Imp. Porrara
14	CITROEN NEMO -	DY026FX	Parch. [REDACTED]
15	CITROEN NEMO -	DY024FX	Sig. [REDACTED]
16	CITROEN C2 -	DV585XX	Parch. [REDACTED]
17	CITROEN JUMPER FURGONE-	DY228FW	Sig. [REDACTED]
18	FIAT IVECO 35C18-	ED975ZT	Imp. S Mango
19	CITROEN NEMO VAN 1.4-	ED362TE	Parch. [REDACTED]
20	CITROEN NEMO VAN 1.4-	ED363TE	Parch. [REDACTED]
21	CITROEN NEMO COMBY-	EB184TR	Piano dardine
22	IVECO MAGIRUS 240E42 -	BC021EV	[REDACTED]
23	MINIPALA NEW HOLLAND -	AFB674	[REDACTED]
24	TRATT. GOMMATO NEW HOLLAND - 6050	AFB694	[REDACTED]
25	TRATT. GOMMATO NEW HOLLAND - 5060	AFB683	[REDACTED]
26	CAMION FIAT IVECO	AZ701GB	Imp. Morra

Attrezzature semplici e complesse

Anche per le attrezzature che di seguito si elencano, è stato condotto un riscontro puntuale. Qualche variazione, dovuta alle normali conseguenze dei lavori cui tali materiali sono quotidianamente impiegati, è stata rilevata per non rinvenimento al momento del sopralluogo o in attesa di riparazione.

1	a	trattorino Rasaerba		
2	a	pesa autocarri (san Mango)		Imp. S Mango
3	a	impianto Fenton in F1		Imp. Lioni F1
4	a	aeratori per F1 e Calabritto		Imp. Lioni F1
5	a	filtropressa e aereatori in F1(solo filtropressa e sistema)		Imp. Lioni F1
6	a	cassettiere grigie in sede [REDACTED]	15	Uffici [REDACTED]
7	a	Decesugliatori (rottamati per usura)	3	[REDACTED]
8	a	campionatore portatile F2		Imp. Lioni F2
9	a	martello demolitore (rubato den furto)		[REDACTED]
10	a	armadi, sedie e librerie in sede [REDACTED]		Sede [REDACTED]
11	a	decanter centrifugo (prec Morra)		Imp. Calitri
12	a	decesugliatore Ferri (rinvenuto imp. Calaggio)		Hirp. Multi
13	a	impianto flottazione San Mango		Imp. S Mango
14	a	idropulitrice san mango		Imp. S Mango
15	a	stazione gas cromatografo (presso lab imp. Pianodardine)		Imp. Tratt.
16	a	centrifuga Pieralisi (rotta) – presso officina autorizzata		Modugno - BA
17	a	martello dem Bosch		San Mango
18	a	campionatore microbiolog		Imp. Lioni F2
19	a	multiparametro portatile stagno (impianto Pianodardine)		Imp. Tratt
20	a	segna al plasma		Non rinvenuta

Infine, di seguito si riporta l'esito positivo di riscontro anche per i beni già inventariati ed oggetto di integrazione dopo l'accesso presso la "████████srl" in Calaggio (Lacedonia) avvenuto in data 21/03/2023:

21. Taglia asfalto Dynapac Bx350
- 22 Costipatore Brefake CP90
23. Gruppo elettrogeno 220/380V
24. Soffiatore Xpider
25. Motosega Shindaiwa 360 ts
27. Coppia Semafori stradali SISAS
28. Cartelli stradali
29. Betoniera elettrica 250 litri

Riepilogo finale dei beni:

In conclusione, per ulteriore chiarezza sull'effettiva consistenza dei beni oggi nella disponibilità del Fallimento, si riportano nuovamente gli elenchi già prodotti innanzi, epurati (ovvero al netto) dei beni che, per i vari motivi sopra citati, non sono più disponibili:

Automezzi, mezzi d'opera e camion:

1 CITROEN NEMO COMBY -	EB287TT
2 CITROEN NEMO VAN 1.4 -	EB285TT
3 CITROEN BERLINGO VAN 1.6 -	DV071XW
4 CITROEN NEMO VAN 1.4 -	DV920XW
5 CITROEN NEMO VAN 1.4 -	DV977XW
6 CITROEN C2 -	DP574KT
7 CITROEN NEMO VAN 1.4 -	DV451XX
8 AUTOSCALA NISSAN -	BG996EL
9 CITROEN BERLINGO VAN 1.6 -	DX828EL
10 CITROEN BERLINGO VAN 1.6 -	DX829EL
11 CITROEN NEMO -	DY021FX
12 CITROEN NEMO -	DY025FX
13 CITROEN BERLINGO -	DY023FX
14 CITROEN NEMO -	DY026FX
15 CITROEN NEMO -	DY024FX
16 CITROEN C2 -	DV585XX
17 CITROEN JUMPER FURGONE-	DY228FW
18 FIAT IVECO 35C18-	ED975ZT
19 CITROEN NEMO VAN 1.4-	ED362TE
20 CITROEN NEMO VAN 1.4-	ED363TE
21 CITROEN NEMO COMBY-	EB184TR
22 IVECO MAGIRUS 240E42 -	BC021EV
23 MINIPALA NEW HOLLAND -	AFB674
24 TRATT. GOMMATO NEW HOLLAND - 6050	AFB694
25 TRATT. GOMMATO NEW HOLLAND - 5060	AFB683
26 CAMION FIAT IVECO	AZ701GB

Attrezzature semplici e complesse:

1	a	trattorino Rasaerba
2	a	pesa autocarri (san Mango)
3	a	impianto Fenton in F1
4	a	aeratori per F1 e Calabritto
5	a	filtropressa e aereatori in F1(solo filtropressa e sistema)
6	a	cassettiere grigie in sede [REDACTED]
8	a	campionatore portatile F2
10	a	armadi, sedie e librerie in sede [REDACTED]
11	a	decanter centrifugo (prec Morra)
12	a	decespugliatore Ferri (rinvenuto imp. Calaggio)
13	a	impianto flottazione San Mango
14	a	idropulitrice san mango
15	a	stazione gas cromatografo (presso lab imp. Pianodardine)
16	a	centrifuga Pieralisi (rotta) – presso officina autorizzata
18	a	campionatore microbiolog
19	a	multiparametro portatile stagno (impianto Pianodardine)

(Nota: i beni restanti e sopraelencati, per chiarezza espositiva, conservano comunque il loro numero progressivo originario, già riportato nella relazione di CTU originaria ed integrata).

Beni integrati e rinvenuti originariamente presso la sede di [REDACTED]

- 21.a - Taglia asfalto Dynapac Bx350
- 22.a - Costipatore Brefake CP90
- 23.a - Gruppo elettrogeno 220/380V
- 24.a - Soffiatore Xpider
- 25.a - Motosega Shindaiwa 360 ts
- 27.a - Coppia Semafori stradali SISAS
- 28.a - Cartelli stradali
- 29.a - Betoniera elettrica 250 litri

Report sui rifiuti rinvenuti presso gli impianti di depurazione

Nel corso dei sopralluoghi effettuati congiuntamente all'ing. [REDACTED], tecnico all'uopo incaricato da [REDACTED], sono stati fatti dei controlli e riscontri anche per ciò che concerne quantità e tipologia dei rifiuti presenti in ciascun impianto. I rifiuti rinvenuti, tutti derivanti dalla gestione dell'[REDACTED] (come evincibile dai registri di carico e scarico degli impianti), sono di varia natura, da quelli indifferenziati degli uffici ai fanghi nei letti di essiccazione a quelli provenienti da centrifughe e/o filtropresse. Generalmente tutti i rifiuti sono stati

rivenuti in contenitori chiusi e separati per tipologia, ma sono notevoli le quantità dei prodotti della depurazione che dovranno essere smaltiti, con conseguente onere economico.

Infine, un cenno sullo stato di manutenzione e/o efficienza dei vari impianti ispezionati. Lo stato di manutenzione generale degli impianti è diverso, e varia dai livelli di efficienza buoni per Lioni F1 ed F2, così come per Flumeri e Calaggio, sino allo stato di semi abbandono per Conza della Campania e, per buona parte, dell'impianto di Calitri. Ciò che accomuna tutti, ovviamente, è la mancanza di smaltimento dei prodotti della depurazione, che stazionano su tutti i letti di essiccazione e nei cassoni a tenuta depositati presso numerosi impianti, unitamente alla mancanza di fornitura di prodotti reagenti per i cicli di ossidazione, sedimentazione e depurazione in generale degli impianti.

Stima aggiornata dei beni rinvenuti :

La prima tipologia di beni oggetto di stima è quella degli **automezzi e mezzi d'opera**. Gli automezzi, a seguito delle difficoltà intervenute nella gestione societaria, sono rimasti fermi nel parcheggio ~~ASTE GIUDIZIARIE~~ e presso alcuni impianti per lungo tempo, mentre solo alcuni sono rimasti in attività ed ancora usati. In entrambi i casi, sia il fermo che l'uso effettuato per un altro anno circa, hanno inevitabilmente prodotto alcuni inconvenienti a pneumatici, batterie, ed impianti elettrici, oltre a possibili ulteriori avarie. In termini economici, tuttavia, stante il già minimo valore conferito a ciascun bene sin dai primi sopralluoghi, tale ulteriori inconvenienti non si ritiene possano essere tali da causare un decremento dei beni maggiore del 20%, in quanto, comunque, tranne un solo caso, tutti i mezzi erano stati verificati funzionanti e marcianti. Di seguito, pertanto, si riporta, per ciascun bene, nella terza colonna, il valore di stima aggiornato:

1 CITROEN NEMO COMBY - guasta	EB287TT	€ 400,00
2 CITROEN NEMO VAN 1.4 -	EB285TT	€ 2.000,00
3 CITROEN BERLINGO VAN 1.6 -	DV071XW	€ 1.600,00
4 CITROEN NEMO VAN 1.4 -	DV920XW	€ 2.000,00
5 CITROEN NEMO VAN 1.4 -	DV977XW	€ 1.600,00
6 CITROEN C2 -	DP574KT	€ 2.240,00
7 CITROEN NEMO VAN 1.4 -	DV451XX	€ 1.440,00
8 AUTOSCALA NISSAN -	BG996EL	€ 5.600,00
9 CITROEN BERLINGO VAN 1.6 -	DX828EL	€ 1.600,00
10 CITROEN BERLINGO VAN 1.6 -	DX829EL	€ 6.800,00
11 CITROEN NEMO -	DY021FX	€ 2.000,00
12 CITROEN NEMO -	DY025FX	€ 1.600,00
13 CITROEN BERLINGO -	DY023FX	€ 1.600,00
14 CITROEN NEMO -	DY026FX	€ 2.000,00

15	CITROEN NEMO -	DY024FX	€ 1.600,00
16	CITROEN C2 -	DV585XX	€ 2.000,00
17	CITROEN JUMPER FURGONE-	DY228FW	€ 1.600,00
18	FIAT IVECO 35C18-	ED975ZT	€ 5.200,00
19	CITROEN NEMO VAN 1.4-	ED362TE	€ 2.400,00
20	CITROEN NEMO VAN 1.4-	ED363TE	€ 1.600,00
21	CITROEN NEMO COMBY-	EB184TR	€ 2.400,00
22	IVECO MAGIRUS 240E42 -	BC021EV	€ 7.600,00
23	MINIPALA NEW HOLLAND -	AFB674	€ 6.400,00
24	TRATT. GOMMATO NEW HOLLAND - 6050	AFB694	€ 24.000,00
25	TRATT. GOMMATO NEW HOLLAND - 5060	AFB683	€ 28.000,00
26	CAMION FIAT IVECO	AZ701GB	€ 0,00
		Totale:	€ 110.800,00

Stima aggiornata delle ATTREZZATURE SEMPLICI e COMPLESSE

In questo secondo caso, per ciascun bene è stato calcolato un diverso grado di deprezzamento, in funzione della specifica tipologia e destinazione d'uso.

1	a	trattorino Rasaerba	€ 950,00
2	a	pesa autocarri (san Mango)	€ 15.000,00
3	a	impianto-Fenton in F1	€ 0,00
4	a	aeratori per F1 e Calabritto	€ 0,00
5	a	filtropressa e aereatori in F1(solo filtropressa e sistema)	€ 49.500,00
6	a	cassettiere grigie in sede	€ 600,00
8	a	campionatore portatile F2	€ 1.500,00
10	a	armadi, sedie e librerie in sede	€ 2.000,00
11	a	decanter centrifugo (prec Morra)	€ 19.500,00
12	a	decespugliatore Ferri (rinvenuto imp. Calaggio)	€ 12.000,00
13	a	impianto flottazione San Mango	€ 8.500,00
14	a	idropulitrice san mango	€ 1.000,00
15	a	stazione gas cromatografo (presso lab imp. Pianodardine)	€ 10.000,00
16	a	centrifuga Pieralisi (rotta) – presso officina autorizzata	€ 0,00
18	a	campionatore microbiolog	€ 3.000,00
19	a	multiparametro portatile stagno (impianto Pianodardine)	€ 1.500,00
		Totale:	€ 125.050,00

Stima dei beni integrati (originariamente rinvenuti presso [REDACTED]):

Anche in questo caso, la stima è stata aggiornata in funzione del tempo intercorso dalla stima originaria rapportato alla vita utile attesa per ciascun attrezzo o dispositivo.

descrizione	Stima aggiornata
21.a - Taglia asfalto Dynapac Bx350	€ 200,00
22.a - Costipatore Brefake CP90	€ 150,00
23.a - Gruppo elettrogeno 220/380V	€ 200,00
24.a - Soffiatore Xpider	€ 0,00
25.a - Motosega Shindaiwa 360 ts	€ 50,00
27.a - Coppia Semafori stradali SISAS	€ 800,00
28.a - Cartelli stradali	€ 100,00
29.a - Betoniera elettrica 250 litri	€ 500,00
Totale:	€ 2.000,00

Riepilogo dei valori individuati dalle stime e costituzione dei lotti per beni omogenei:

La costituzione dei lotti è stata effettuata sulla scorta di caratteristiche e tipologia dei beni individuati, evitando per quanto possibile la possibilità che si verifichino rimanenze di difficile alienazione e tenendo conto anche di offerte già pervenute alla Curatela.

I lotti determinati, pertanto, sono i seguenti:

Lotto n.1: Automezzi

1 CITROEN NEMO COMBY - guasta	EB287TT	€ 400,00
2 CITROEN NEMO VAN 1.4 -	EB285TT	€ 2.000,00
3 CITROEN BERLINGO VAN 1.6 -	DV071XW	€ 1.600,00
4 CITROEN NEMO VAN 1.4 -	DV920XW	€ 2.000,00
5 CITROEN NEMO VAN 1.4 -	DV977XW	€ 1.600,00
6 CITROEN C2 -	DP574KT	€ 2.240,00
7 CITROEN NEMO VAN 1.4 -	DV451XX	€ 1.440,00
9 CITROEN BERLINGO VAN 1.6 -	DX828EL	€ 1.600,00
10 CITROEN BERLINGO VAN 1.6 -	DX829EL	€ 6.800,00
11 CITROEN NEMO -	DY021FX	€ 2.000,00
12 CITROEN NEMO -	DY025FX	€ 1.600,00
13 CITROEN BERLINGO -	DY023FX	€ 1.600,00
14 CITROEN NEMO -	DY026FX	€ 2.000,00
15 CITROEN NEMO -	DY024FX	€ 1.600,00
16 CITROEN C2 -	DV585XX	€ 2.000,00
17 CITROEN JUMPER FURGONE-	DY228FW	€ 1.600,00
19 CITROEN NEMO VAN 1.4-	ED362TE	€ 2.400,00
20 CITROEN NEMO VAN 1.4-	ED363TE	€ 1.600,00
21 CITROEN NEMO COMBY-	EB184TR	€ 2.400,00
26 CAMION FIAT IVECO	AZ701GB	€ 0,00

Valore stimato lotto n.1: € 38.480,00


Lotto n.2: mezzi d'opera


1	a	trattorino Rasaerba	€ 950,00
8		AUTOSCALA NISSAN -	BG996EL
18		FIAT IVECO 35C18-	ED975ZT
22		IVECO MAGIRUS 240E42 -	BC021EV
23		MINIPALA NEW HOLLAND -	AFB674
24		TRATT. GOMMATO NEW HOLLAND – 6050	AFB694
25		TRATT. GOMMATO NEW HOLLAND – 5060	AFB683

Valore stimato lotto n.2: € 77.750,00.

Lotto n.3: Attrezzature semplici e complesse:

2	a	pesa autocarri (san Mango)	€ 15.000,00
3	a	impianto Fenton in F1	€ 0,00
4	a	aeratori per F1 e Calabritto	€ 0,00
5	a	filtropressa e aereatori in F1(solo filtropressa e sistema)	€ 49.500,00
6	a	cassettiere grigie in sede	€ 600,00
8	a	campionatore portatile F2	€ 1.500,00
10	a	armadi, sedie e librerie in sede	€ 2.000,00
11	a	decanter centrifugo (prec Morra)	€ 19.500,00
13	a	impianto flottazione San Mango	€ 8.500,00
14	a	idropulitrice san mango	€ 1.000,00
15	a	stazione gas cromatografo (presso lab imp. Pianodardine)	€ 10.000,00
16	a	centrifuga Pieralisi (rotta) – presso officina autorizzata	€ 0,00
18	a	campionatore microbiolog	€ 3.000,00
19	a	multiparametro portatile stagno (impianto Pianodardine)	€ 1.500,00

Valore stimato per lotto n.3: 112.100,00


Lotto n.4: Beni integrati e rilevati originariamente presso 

descrizione	Stima aggiornata
12.a - Decespugliatore FERRI (imp. Calaggio)	12.000,00
21.a - Taglia asfalto Dynapac Bx350	€ 200,00
22.a - Costipatore Brefake CP90	€ 150,00
23.a - Gruppo elettrogeno 220/380V	€ 200,00
24.a - Soffiatore Xpider	€ 0,00
25.a - Motosega Shindaiwa 360 ts	€ 50,00
27.a - Coppia Semafori stradali SISAS	€ 800,00
28.a - Cartelli stradali	€ 100,00
29.a - Betoniera elettrica 250 litri	€ 500,00

Valore stimato per lotto n.4: € 14.000,00




Ringraziando la S.V. I per la fiducia accordata, si rassegna la presente relazione di
ricognizione e stima dei beni della fallita società e si resta a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento o precisazione.

Avellino, 18/09/2024

