	ASTE	3
	GIUDIZIA	RIF.it
	RELAZIONE DI STIMA	
	Immobili siti a	
	MONTECCHIO DI DARFO BOARIO TERME (BS)	
	PIANCOGNO (BS)	
(-	GORZONE DI DARFO BOARIO TERME (BS)	
	GORZONE DI DARFO BOARIO TERNIE (BS)	
	ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 1022/12	
	Promossa da	
	BANCA DI VALLECAMONICA S.P.A.	
	contro	
	Omissis	
	ASIE	
	Premessa GIUDIZIARIE.it	
	Il Sottoscritto Dott. Arch. Ugo Baisotti nato a Breno (BS) il 08.10.64 C.F.	
	BSTGUO64R08B149K P.I. 02153590985, con studio professionale a Darfo Boario	
	Terme (BS) in via A. De Gasperi n. 23, iscritto all'Ordine degli Architetti della	
	Provincia di Brescia al n. 1264, con verbale in data 22 gennaio 2013, davanti al	
	ill.mo giudice dell'esecuzione Dr Sabbadini, veniva incaricato dal Tribunale di	
	Brescia Ufficio Esecuzioni Immobiliari, di redigere relazione di stima dei beni di	
	cui si tratta al fine di accertarne il valore.	it
_		
A	SIE pagina 1	

	Bi A STE
	Di conseguenza il Sottoscritto Professionista, ad evasione dell'incarico affidatogli,
	provvedeva ad effettuare le ispezioni presso gli Uffici Pubblici preposti e successi-
	vamente si recava in visita di sopralluogo presso gli immobili oggetto di valutazio-
	ne.
	\CTE
	Elenco dei beni oggetto di stima
	JUDIZIARIE.IT
	I beni oggetto della presente stima sono ubicati in Vallecamonica, in due diversi
	comuni: Comune di Darfo Boario Terme e Comune di Piancogno, più
	precisamente:
	IMMOBILE "A":
	Sito in Frazione Montecchio del Comune di Darfo Boario Terme.
	Trattasi di fabbricato isolato con destinazione mista, residenziale artigianale com-
	posto da: laboratorio a piano terra; appartamento al piano primo, composto da cu-
	cina, soggiorno, disimpegno, due camere, bagno, ripostiglio e ampio terrazzo; se-
	condo appartamento a piano primo composto da soggiorno, cucina, disimpegno, tre
	camere, due bagni guardaroba, ripostiglio e ampio terrazzo coperto; appartamento
	al piano secondo composto da atrio, soggiorno-cucina, disimpegno, tre camere, ba-
	gno, ripostiglio e ampio terrazzo. Quando descritto insiste su un terreno della su-
	perficie catastale di mg 2030 interamente recintato e non pavimentato.
	perficie camstate di mq 2000 interamente recintato e non payintentato.
	IMMOBILE "B":
	Sito in Frazione Pianborno del Comune di Piancogno.
A	STE pagina 2

GIUDIZIARIE.it

	Trattasi di appartamento posto al piano primo e secondo di un complesso condomi-	2
	niale, composto da cucina, soggiorno, due camere, tre bagni, ripostiglio, locale ac-	RIE.it
	cessorio, corte esclusiva e 3 balconi, con annessi locale cantina, deposito, autori-	
	messa al piano interrato.	
	IMMOBILE "C":	
Œ	Sito in Frazione Gorzone del Comune di Darfo Boario Terme.	
	Trattasi di fabbricato terra-cielo, libero su due lati posto all'estremità di un contesto	
	abitato storico, composto da: autorimessa, cantina a piano seminterrato, due locali	
	ad uso cucina e soggiorno più un bagno e balcone a piano rialzato, due camere con	
	bagno e balcone a piano primo e infine ampia camera con balcone a piano secondo	
	sottotetto.	
_		
	Individuazione catastale e proprietà	
	ASIE	
	Da verifiche eseguite presso l'Agenzia del Territorio di Brescia gli immobili	
	soggetti a pignoramento risultano così censiti:	
	IMMOBILE "A":	
	Catasto Fabbricati - Comune di Darfo Boario Terme (BS).	
	- Foglio 4 mappale 2241 sub.2 - cat. C/3 cl. 2 - consistenza 289 mq	
	Rendita € 1044,79.	
	- Foglio 4 mappale 2241 sub.3 - cat. A/7 cl. 3 - consistenza 8 vani	it
	Rendita € 888,31.	
	- Foglio 4 mappale 2241 sub.4 - cat. In corso di definizione	
A GI	STE pagina 3 UDIZIARIE.it	

-

	IMMOBILE "C": Catasto Fabbricati - Comune di Darfo Boario Terme (BS).	RIE.it
	 Foglio 13 mappale 231 sub.1 - cat. A/6 cl. 2 - consistenza 4,5 vani Rendita € 89,94. Foglio 13 mappale 231 sub.4 - cat. A/4 cl. 3 - consistenza 2 vani Rendita € 63,21. 	
	Proprietà e intestazione catastale: Omissis	
	- Foglio 9 mappale 231 sub.3 - Porz di fabbricato	
	Proprietà e intestazione catastale: Omissis (All. A – Mappe, Planimetrie e Visure catastali)	
	A CTE S	
	GIUDIZIARIE	it
A Gl	STE pagina 5 UDIZIARIE.it	

1	
1	
1	ACTE
! 	Uso attuale e eventuali locazioni GIUDIZIARIE.i†
	USO attuate e eventuan iocazioni
	Tutti gli immobili trattati risultano attualmente utilizzati, in particolare:
!	A CTE o
<i>[-</i>	IMMOBILE A sub 2 e sub 4 sono locati dal 09 gennaio 2012 fino al 9 gennaio 2018 alla società <i>Omissis</i>
	(All. B – Contratto d'affitto di ramo d'azienda)
	IMMOBILE A sub 3 risulta locato fino alla data del 31.12.2013 alla signora
	Omissis
	(All. C – Dichiarazione Agenz. delle Entrate e scrittura privata in data 01/02/2012)
	IMMOBILE B risulta abitato dal proprietario
	ASIE II
1	IMMOBILE C risulta abitato dal sig. Omissis comproprietario
	Provenienza
	TTOVENICIDA
	La proprietà è pervenuta ai proprietari in forza dei seguenti atti:
	Quanto all'immobile A: Atto di compravendita Notaio Franco Schiantarelli stipulato in data 26.06.1986,
	Repertorio 9747, registrato a Zogno il 08/07/1986 al n. 727 mod. 1° vol. 13.
	(All. D – Atto di compravendita immobile A)
A Gl	STE pagina 6 UDIZIARIE.it

	Quanto all'immobile B: Atto di compravendita Notaio Alberto Broli stipulato in data 18/06/1999 Repertorio 54369, trascritto a Breno il 24/06/1999 al n. 3584.	
	(All. E – Atto di compravendita immobile B)	
(-	Quanto all'immobile C: Successione in morte di <i>Omissis</i> , denunzia del 13/06/1999 n. 19135, registrata a Breno vol. 168 n. 235 del 12/10/1999. (All. F – Dichiarazione di successione immobile C)	
	Trascrizioni pregiudizievoli e iscrizioni	
	Si rimanda al Certificato Notarile Ventennale redatto dal Notaio Luigi Grasso Biondi con studio in Brescia riportante Iscrizioni e trascrizioni a tutto il 16 ottobre 2012 in quanto da quella data fino a tutto il 21 febbraio 2013 data dell'Ispezione ipotecaria da noi effettuata, non sono da registrare variazioni relative agli immobili del compendio immobiliare oggetto di perizia. (All. G – Relazione notarile e ispezione ipotecaria del 26/11/2012)	
	Situazione urbanistica	
	Inquadramento Con riferimento al P.G.T. del Comune di Darfo Boario Terme, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31/03/2011 esecutiva dal 14/10/2011 gli immo-	
A	bili di cui si tratta risultano ricadenti nelle seguenti zone urbanistiche: STE pagina 7 UDIZIARIE.it	

	IMMOBILE "A" ASTE GIUDIZIA	IF.it
	Zona Agricola pedemontana boschiva E4 (art. 52 N.T.A)	
	(All. H – Estratto da P.G.T. e N.T.A. immobile A – B – C)	
<u>/</u>	IMMOBILE "C" Zona Residenziale di Completamento B3 (art. 45 N.T.A)	
	(All. H – Estratto da P.G.T. e N.T.A. immobile A – B – C)	
	Con riferimento al P.G.T. del Comune di Piancogno, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 15/04/2011 esecutiva dal 03/08/2011 gli immobili di cui si tratta risultano ricadenti nelle seguenti zone urbanistiche:	
	IMMOBILE "B" Zona A degli antichi nuclei (art. 10 N.T.A.) (All. H – Estratto da P.G.T. e N.T.A. immobile A – B – C)	
	Pratiche autorizzative	
	Ispezioni condotte presso l'ufficio tecnico, settore edilizia privata, del Comune di Darfo Boario Terme e del Comune di Piancogno hanno permesso di accertare quanto segue: GIUDIZIARIE	it
A Gl	STE 3 pagina 8 UDIZIARIE.it	

	ASTE GUDZIA	BIF it
	IMMOBILE "A" La protiche adilizia rinvanuta procesa l'archivia dell' Ufficia Teorica Comunele sa	VILIII
	Le pratiche edilizie rinvenute presso l'archivio dell' Ufficio Tecnico Comunale so-	
	no le seguenti:	
	Licenza di Costruzione pratica n. 1922/2230 prot.1810/3049	
(-	Concessione Edilizia in sanatoria n. 547 del 06/08/1992	<u> </u>
	Concessione Edilizia n. 247/02 del 28/05/2003	
	Denuncia di Inizio Attività Edilizia del 05/12/2005 prot.30041 P.E. n. 378/05	
	Denuncia di Inizio Attività Edilizia del 05705/2006 prot.8871 P.E. n. 093/06	
	L'analisi della conformità Urbanistica dell'immobile procede quindi dall'analisi	
	delle ultime due pratiche citate che riguardano, se prese congiuntamente, tutti i pia-	<u> </u>
	ni dell'edificio in questione, nonché in seguito a sopralluogo eseguito all'esterno e	
	all'interno degli immobili.	
	Si può affermare che l'immobile nel suo complesso è conforme alle pratiche edili-	<u> </u>
	zie presentate e autorizzate. Si deve però precisare che non è mai stato richiesto	
	quindi non rilasciato il certificato di agibilità.	
	!	
	Si rileva che allo stato attuale non vi è corrispondenza tra quanto risulta	
	catastalmente (documenti aggiornati al 22/10/1985) e la reale consistenza	,
	dell'immobile.	
	(All. I – Pratiche Edilizie ed elaborati tecnici immobile A)	
	GIUDIZIARIE	f.it
A	STE 3 pagina 9 UDIZIARIE.it	
G	UDIZIARIE.it	

	ASIL
	IMMOBILE "B" GIUDZIARIE.it
	A seguito di specifica richiesta di accesso agli atti si evince che non sono presenti
	pratiche edilizie successive alla originaria pratica per la quale fu rilasciato
	certificato di abitabilità n.12/90 del 16/07/1993. Si attesta quindi la conformità
	edilizia e urbanistica dell'immobile.
(-	(All. L – Risposta Ufficio Tecnico Comune di Piancogno del 15/02/2013)
	IMMOBILE "C"
	Il fabbricato è conforme al progetto (Concessione Edilizia n. 5865 del 6 luglio
	1983) e dotato di certificato di abitabilità n. 1354 rilasciato dal Sindaco in data
	29 agosto 1984. Si attesta quindi la conformità edilizia e urbanistica dell'immobile.
	(All. M – Pratiche Edilizie ed elaborati tecnici immobile C)
	GILIDIZIA DIE IT
	OIODIZI/ INILIII
	Descrizione degli immobili
	IMMOBILE "A"
	Trattasi di un immobile con destinazione artigianale e residenziale, isolato,
	collocato in un area prevalentemente agricola ove negli anni sono sorti alcuni
	fabbricati sparsi con destinazioni diverse. Il fabbricato di cui si tratta ha subito nel
	tempo diversi interventi di ampliamento anche recenti.
	GIUDIZIARIE.it
A	STE pagina 10
Ğ	UDIZIARIE.it Pagina 10

	(A1) A piano terra e piano ammezzato è collocata la porzione con destinazione	Ni -
	artigianale. Lo spazio è così suddiviso: laboratorio con altezza interna mt 4.20, ac-	RIE.it
	cessibile dall'ampio cortile esterno attraverso larghi portoni in ferro e vetro, le	
	finiture interne sono lasciate al rustico, con pavimento in calcestruzzo e impianti a	
A	vista. Al piano terra e ammezzato sul lato est, quattro piccoli uffici e due wc, completano lo spazio lavorativo che consta pure di un'ampia area coperta su pilotis ad	
G	uso deposito sul lato sud. Quanto descritto corrisponde grossomodo al mappale	
	2241 sub2 ampliato però di una porzione di deposito aperto sul lato sud di circa	
	40 mq.	
	(A2) Il piano primo si raggiunge attraverso una scala comune interna che conduce	
	ad un appartamento con finiture databili indicativamente agli anni 70 così	
	suddiviso: soggiorno, cucina, disimpegno, camera bagno e ampio balcone su due	
	lati dell'appartamento. Il riscaldamento dell'intero palazzo è centralizzato con	
	centrale termica posta al piano terra ma con suddivisione delle linee di riscalda-	
	mento per ogni singolo appartamento. La centrale alimentata a gas è di recente realizzazione e di elevata efficienza. L'appartamento è dotato di caloriferi.	
	I serramenti esterni di ottima qualità sono recenti, in legno con vetri a termo camera	
	e ante esterne in legno a pacchetto. I muri perimetrali tinteggiati recentemente sono	
	dotati di termo cappotto. Quanto descritto corrisponde grossomodo al mappale	
	2241 sub 3 con due camere in meno rispetto a quanto riportato in planimetria	
	catastale. Detti locali fanno invece fisicamente parte di un attiguo appartamento	
	non accatastato sullo stesso piano.	
	(A3) Il nuovo appartamento, che si raggiunge attraverso una scala esterna ad uso	
	esclusivo, si è originato con i lavori di ampliamento nel 2002 ed è cosi composto:	it
	soggiorno, cucina, due bagni, guardaroba, disimpegno, due camere, ripostiglio,	
Δ.		

pagina 11

	ampia loggia coperta. In soggiorno è presente un moderno caminetto. Le finiture	
	interne sono eleganti e di pregio: la zona giorno è pavimentata in gres porcellanato	RIE.it
	di grande formato, la zona notte in legno di rovere. I bagni sono eleganti e rivestiti	
	in gres porcellanato. Le porte interne di buona qualità sono in legno laccato.	
	L'impianto di riscaldamento è del tipo a pavimento, centralizzato, alimentato dalla	
<i></i>	caldaia già descritta. L'unità immobiliare è dotata di impianto di aspirapolvere cen-	
G	tralizzato . I serramenti esterni di ottima qualità sono recenti, in legno con vetri a	
	termo camera e ante esterne in legno a pacchetto. I muri perimetrali tinteggiati re-	
	centemente sono dotati di termo cappotto. Quanto descritto non risulta censito al	
	catasto.	
	(A4) Al piano secondo si accede attraverso la scala comune. Trattasi di un ampio	
	appartamento con soffitto in legno a vista che costituisce la copertura del	
	fabbricato. L'unità immobiliare è di recente realizzazione, le finiture sono di pregio	
	e risulta così suddiviso: ampio soggiorno-cucina, disimpegno,tre camere, bagno,	
	grande terrazza rivolta a sud. I locali sono pavimentati in gres di colore chiaro.	
	La cucina è del tipo in muratura e nella zona di soggiorno è collocato un camino in	
	metallo. L'impianto di riscaldamento è del tipo a pavimento, centralizzato	
	alimentato dalla caldaia già descritta. L'unità immobiliare è dotata di impianto di	
	aspirapolvere centralizzato. I serramenti esterni di ottima qualità sono recenti, in	
	legno con vetri a termo camera e ante esterne in legno a pacchetto. I muri	
	perimetrali tinteggiati recentemente sono dotati di termo cappotto. Quanto descritto	
	corrisponde grossomodo al mappale 2241 sub4 al quale è però aggiunta la terrazza	
	sul lato sud di circa 70 mq.	
	GIÙDIZIARIE	it



	L'immobile "A" che insiste su un ampio terreno di totali mq 2030 (superficie	A P
	catastale), presenta sul lato sud una serie di baracche con carattere di provvisorietà	RIE.it
	realizzate con materiali eterogenei (lamiere diverse e teli su strutture metalliche).	
	Tali accessori che non possono essere considerati corpi di fabbrica non sono	
	evidentemente autorizzati e/o accatastati.	
	ASIE	
(-	IMMOBILE "B"	
	Trattasi di appartamento posto al piano primo e secondo di un complesso condomi-	
	niale, composto da cucina, soggiorno, due camere, tre bagni, ripostiglio, locale ac-	
	cessorio, corte esclusiva e 3 balconi, con annessi al piano interrato: locale cantina,	
	deposito, e autorimessa raggiungibili da una scala interna esclusiva. Il fabbricato	
	databile ai primi anni 90 appare in buono stato di conservazione, e in particolare	
	internamente sembra aver subito i normali interventi di manutenzione leggera di	
	prassi. Le finiture sono quelle tipiche degli edifici di quel periodo e in particolare si	
	segnala la presenza di serramenti in legno con doppio vetro e ante in legno del tipo	
	detto "a pacchetto", i pavimenti del piano notte sono in parquet di legno massello a	
	quadrotti con doghe piccole mentre nel piano giorno la pavimentazione è in mono-	
	cottura ceramica di colore chiaro. Una pavimentazione in gres caratterizza le ter-	
	razze e la loggia. Le porte interne sono del tipo tamburato in legno. La copertura	
	dell'ultimo piano è a falda inclinata con struttura in laterocemento intonacata.	
	L'impianto di riscaldamento è autonomo con caldaia murale a gas metano e termo-	
	sifoni in alluminio. I locali posti a piano interrato (autorimessa, cantina e box si	
	presentano con finiture di pareti e soffitto in calcestruzzo o prismi di cls non into-	
	nacati, al grezzo. Il pavimento è in gres e le porte in lamiera d'acciaio. I locali in-	.i†
	terrati si raggiungono attraverso una scala esclusiva interna e tramite il corsello	
A G	STE pagina 13 UDIZIARIE.it	

	A CTE	
	comune di accesso ai box condominiali. L'immobile abitato dal proprietario, si pre-	IE :
	senta ben mantenuto. Dalla verifica condotta presso l'amministratore condominiale	RIE.IT
	risulta che alla data della presente non vi sono pendenze a carico del proprietario.	
	(All. N – Comunicazione Amministratore di condominio)	
	\CTE >	
F	IMMOBILE "C"	
(-	Trattasi di fabbricato terra-cielo, libero su due lati posto all'estremità di un contesto	
	abitato storico, ai margini dell'abitato della frazione di Gorzone, affacciato verso la	
	campagna. E'composto da: autorimessa, cantina a piano seminterrato, due locali ad	
	uso cucina e soggiorno più un bagno e balcone a piano rialzato, due camere con	
	bagno e balcone a piano primo e infine ampia camera con balcone a piano secondo	
	sottotetto.	
	L'immobile ristrutturato nel 1983 faceva parte di un gruppo di edifici di antica co-	
	struzione di cui rimangono alcune tracce nei contorni delle finestre di corpi di fab-	
	brica attigui e nella cantina e box che presentano la caratteristica copertura con vol-	
	ta a botte in pietra probabilmente usata un tempo come stalla o deposito. Il fabbri-	
	cato è termo autonomo, riscaldato con caldaia murale a gas metano allacciata alla	
	rete e sistema di emissione a termosifoni in alluminio. Le finiture sono tipiche dei	
	primi anno 80, di scarso pregio, con serramenti in alluminio e doppi vetri, con tap-	
	parelle in plastica, pavimentazioni in gres e ceramica nei bagni. L'immobile abitato	
	da uno dei proprietari in comodato, si presenta ben mantenuto.	
	\CTF =	
	ASIE	i+
	GIUDIZIARIE	.II
^	CTE	
	STE pagina 14 UDIZIARIE.it	
G	ODIZIAKIE.II	

	ASTE	DIF it
	Giudizio di stima	XIL.III
	Il seguente giudizio di stima è volto a determinare il più probabile valore di merca-	
	to analizzando la domanda e l'offerta di beni analoghi o assimilabili a quelli di cui	
	si tratta nello specifico mercato in cui ricade l'immobile stesso.	
<i>P</i>	In relazione alle caratteristiche intrinseche (ampiezza, esposizione e luminosità),	
G	alle caratteristiche costruttive generali e particolari, agli impianti tecnologici, allo	
	stato di conservazione e manutenzione e alle caratteristiche estrinseche (localizza-	
	zione dell'immobile, accessibilità viaria ecc.) rapportate alla destinazione d'uso	
	specifica e all'andamento dei prezzi di mercato per fabbricati analoghi a quelli di	
	cui si tratta per caratteristiche e per destinazione d'uso, si può quantificare un prez-	
	zo unitario al metro quadrato di superficie lorda di pavimento variabile per i diversi	
	edifici, applicando a tale costo unitario differenti coefficienti di ragguaglio a se-	
	conda della destinazione d'uso.	
	Le superfici sono arrotondate al metro quadrato e ricavate da misurazioni grafiche	
	su elaborati catastali e di progetto integrate da parziali misurazioni in loco eseguite	
	ove possibile; la valutazione finale complessiva degli immobili calcolata come so-	
	pra esposto comunque è da considerarsi a corpo secondo l'effettivo stato di fatto e	
	non a misura.	
	In tale valutazione si è tenuto conto di tutte le pertinenze e vincoli presenti in sito.	
	ASTE	
	GIUDIZIARIE	.i†
A	STE pagina 15	

	Valutazione GIUDIZIARIE.i†
	IMMOBILE "A"
	Nella valutazione dell'immobile A i prezzi a mq tengono in considerazione la pre-
	senza dell'ampio terreno pertinenziale comune di totali mq 2030. Lo scrivente ri-
(tiene che l'immobile si presta ad essere commercializzato nella sua interezza in
	quanto risulta di difficile scomposizione.
	(A1)
	Laboratorio e uffici
	Circa mq $220.00 \text{ x} \notin 700,00 \text{ x} 1,00 = \emptyset$ 154.000,00
	Deposito
	Circa mq 120.00 x € 700,00 x 0.6 = € 50.400,00
	TOTALE IMMOBILE "A1" € 204.400,00
	OIODIZIARILII
	(A2)
	Appartamento
	(piano primo)
	Circa mq 95x € 1000,00 x 1,00 =
	Balcone
	Circa mq 34 x € 100,00 x 0.3 =
	TOTALE IMMOBILE "A2" € 105.200,60
	GIUDIZIARIE.it

	ASTE	
	(A3) GIUDIZIA RIE.it	
	Appartamento	
	(piano primo)	
	Circa mq $125x$ € $1300,00 \times 1,00 = € 162.500,00$	
	Loggia	
(-	Circa mq 36 x € 1300,00 x $0.5 = $ € 23.400,00	
	TOTALE IMMOBILE "A3" € 185.900,00	
	(A4)	
	Appartamento	
	(piano secondo)	
	Circa mq 154x € 1300,00 x 1,00 = $ € $ 200.200,00	
<u> </u>	Balcone	
	Circa mq 70 x € 1300,00 x $0.5 =$ € 45.500,00	
	TOTALE IMMOBILE "A4", € 245.700,00	
	TOTALE IMMOBILE "A" € 741.200,60	
	IMMOBILE "B"	
	Appartamento	
	(piano primo e secondo)	
	Circa mq 117.70 x € 1100,00 x 1,00 = € 129.470,00	
	Balcone, corte e loggia GIUDIZIARIE, i†	
<u> </u>	Circa mq $34.92 \text{ x} € 1100,00 \text{ x} 0.3 = € 11.523.60$	
A	STE pagina 17	

	ASTE	Par -
	Deposito interrato GIUDIZIAI	RIE.it
	Circa mq 37.00 x € 1100,00 x $0.4 = $ € 16.280,00	
	Box e Cantina	
	Circa mq 20 x € 1100,00 x 0,5 = € 11.000,00	
Ğ	TOTALE IMMOBILE "B" € 168.273,60	
	IMMOBILE "C"	
	Appartamento	
	(piano rialzato, piano primo e secondo)	<u> </u>
	Circa mq 139. x € 1000,00 x 1,00 = € 139.000,00	
	Balconi	
	(piano rialzato, piano primo, piano secondo)	
	Circa mq 25 x \in 1000,00 x 0.3 = \bigcirc 7.500,00 Cantina e box	
	Circa mq $50 \times 1000,00 \times 0,50 = $	
	TOTALE IMMOBILE "C" € 171.500,00	
	TOTALE IMMOBILI "A"+"B"+"C" corrispondenti al totale del compendio	
	immobiliare oggetto di perizia € 1.080.974,20	
	GIUDIZIARIE	.it
A	STE pagina 18	

GIUDIZIARIE.IT

1	ASTE	Par .
	Allegati: GIUDIZIA	RIE.it
	(All 1 – Documentazione fotografica)	
	(All. A – Mappe, Planimetrie e Visure catastali)	
	(All. B – Contratto d'affitto di ramo d'azienda)	
	(All. C – Dichiarazione Agenz. delle Entrate e scrittura privata in data 01/02/2012)	
(-	(All. D – Atto di compravendita immobile A)	
	(All. E – Atto di compravendita immobile B)	
1	(All. F – Dichiarazione di successione immobile C)	
1	(All. G – Relazione notarile e ispezione ipotecaria del 21/02/2013)	
1	(All. H – Estratti da P.G.T. e N.T.A. immobili A – B – C)	
	(All. I – Pratiche Edilizie ed elaborati tecnici immobile A)	<u> </u>
1	(All. L – Risposta Ufficio Tecnico Comune di Piancogno del 15/02/2013)	
	(All. M – Pratiche Edilizie ed elaborati tecnici immobile C)	<u> </u>
	(All. N – Comunicazione Amministratore di condominio)	
	Darfo Boario Terme, 08 marzo 2013	
<u> </u>		
·	Il Perito:	
·	(Dott. Arch. Ugo Baisotti)	
·		
1	ASIL	
	GIUDIZIARIE	i.i†
^	CTE	

pagina 19