TRIBUNALE DI CUNEO

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE R.G. 22/2025

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA VALUTAZIONE ATTREZZATURA

BENI MOBILI IN CAPO ALLA [redacted]

******* * *******

Giudice Delegato: Dott.ssa **Roberta Bonaudi**

Curatore: Dott. **Alessandro Danni**

12089 VILLANOVA MONDOVI - Via Alessandro Orsi 2
Telefono 0174 - 597.702 Fax 0174 - 597.898
e-mail: info@studiobottero.net
Geometra Giuseppe BOTTERO
direzione@studiobottero.net
Studio Tecnico BOTTERO
www.studiobottero.net

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

1. PREMESSA

Premesso che:

[redacted] in data 26 settembre 2025, il sottoscritto Geom. Giuseppe Bottero, iscritto al Collegio dei Geometri di Mondovì al n. 487 ed all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Cuneo, con studio in Villanova Mondovì Via Alessandro Orsi 2, a seguito dell'incontro con il Curatore Dott. Alessandro Danni, veniva interessato dallo stesso alla redazione di una relazione inerente la valutazione attuale dei beni mobili/strumentali interessati dalla Liquidazione Giudiziale 22/2025 della società [redacted]

- la valutazione comprende:
  - ✓ ***beni (mobili) strumentali*** ubicati negli immobili siti nel Comune di Mondovì (CN) Piazza Ellero 64
  - ✓ ***beni (mobili) strumentali*** ubicati negli immobili siti nel Comune di Carrù (CN) Viale Vittorio Veneto 80

  in capo [redacted]
  (oggetto della presente perizia di "**Valutazione attrezzatura**")
- in data 26 settembre 2025, lo scrivente riceveva dal Dott. Alessandro Danni:
  - ✓ il "Verbale di inventario" redatto in data 09.09.2025 dallo stesso, con precisazione che la "Valutazione di congruità" avrebbe dovuto interessare i beni strumentali oggetto del "Punto A" dell'inventario in oggetto, di proprietà della [redacted]
  - ✓ l'"**OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO CAUZIONATA**" prodotta in data 23.09.[redacted], relativa ai

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

beni oggetto di valutazione, di importo pari ad Euro 28.000,00 oltre ad I.V.A.

- in data 06 ottobre 2025, lo scrivente riceveva dal Dott. Alessandro Danni, Curatore della procedura in oggetto, la "Nomina del perito della procedura" autorizzata dal Tribunale di Cuneo in data 03.10.2025, in seguito all'Istanza inoltrata dallo stesso in data 26.09.2025
- dal giorno 02 ottobre 2025 al giorno 03 ottobre 2025, lo scrivente eseguiva la verifica dei beni strumentali ubicati negli immobili siti nel Comune di Mondovì (CN) Piazza Ellero 64, in capo alla sopra citata società [redacted]
- si segnala che i locali ubicati nel Comune di Mondovì (CN) Piazza Ellero 64, presso i quali si trovano i beni strumentali oggetto della presente "Valutazione attrezzatura", sono privi di allaccio alle utenze, e pertanto non è stato possibile verificare né il funzionamento, né l'esistenza di eventuali danni meccanici afferenti ai beni che necessitano di impiego di corrente elettrica per il loro utilizzo
- il giorno 07 ottobre 2025, lo scrivente, di concerto con il Dott. Alessandro Danni, eseguiva la verifica dei beni strumentali ubicati negli immobili siti nel Comune di Carrù (CN) Viale Vittorio Veneto 80, in capo alla sopra citata [redacted]
- durante i vari sopralluoghi, per ogni attrezzatura visionata, venivano verificati i dati significativi e lo stato di conservazione
- successivamente lo scrivente perito eseguiva tutti gli accertamenti necessari per la valutazione dei beni interessati verificando, per quelli di valore maggiore, anche i relativi valori a nuovo

tanto premesso, il sottoscritto, verificata la consistenza dei beni (mobili) strumentali oggetto di accertamento ed eseguiti i necessari riscontri, relaziona quanto segue.

******* * *******

******* * *******

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

2. DATI DELLA SOCIETA'INTERESSATA

Denominazione	[redacted]
Sede Legale	[redacted]
Codice fiscale	[redacted]
Partita I.V.A.	[redacted]
Forma giuridica	[redacted]
Data atto costituzione	[redacted]
Data iscrizione	[redacted]
Registro Imprese	[redacted]
Capitale Sociale	[redacted]
Indirizzo PEC	[redacted]
Procedura in corso	*Liquidazione giudiziale* *Scioglimento per atto dell'autorità*
Curatore	*Danni Dott. Alessandro*
Codice ATECO	/
Stato attività	[redacted]

******* * *******

******* * *******

******* * *******

******* * *******

******* * *******

******* * *******

******* * *******

******* * *******

******* * *******

******* * *******

******* * *******

******* * *******

******* * *******

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

3. VERIFICA CONSISTENZA BENI

A seguito dei sopralluoghi eseguiti per visionare tutti i beni (mobili) strumentali di proprietà della società [redacted] lo scrivente ha proceduto alla valutazione degli stessi suddividendoli in un'unica categoria, ottenendo il valore riassunto di seguito:

A BENI STRUMENTALI

I beni afferenti alla categoria "BENI STRUMENTALI" sono stati valutati tutti a seguito di un confronto con esperti del settore, tenendo conto dei seguenti elementi:

- ✓ stato di conservazione
- ✓ prezzi medi del mercato attuale considerando la relativa appetibilità degli stessi trattandosi, in larga massima, di attrezzatura di pregio di difficile reperimento sul mercato dell'usato.

Per ogni scheda di valutazione sono state segnalate all'interno del paragrafo "Note" tutte le osservazioni che hanno portato alla quantificazione dell'attrezzatura.

Per ogni singolo bene preso in esame è stata redatta una "scheda" riepilogativa che individua, per quanto possibile:

- la data di verifica del sopralluogo di riscontro
- l'ubicazione dell'immobile nel quale si trova il bene strumentale visionato
- la rappresentazione fotografica del bene alla data del sopralluogo
- la descrizione di ogni singolo bene strumentale rilevato
- le quantità del bene strumentale
- l'anno di fabbricazione
- la Marchiatura CE
- l'anno di acquisto
- il numero di matricola
- le dimensioni significate del bene strumentale

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

- le condizioni attuali
- gli eventuali danni estetici
- gli eventuali danni meccanici (nel nostro caso non rilevabili in quanto i locali in cui si trovano le attrezzature risultano privi di allacciamento al contatore di alimentazione dell'impianto elettrico)
- l'individuazione del valore del bene strumentale in oggetto
- eventuali note relative al bene strumentale in oggetto

Si precisa infine che le valutazioni che seguono **sono da intendersi I.V.A esclusa** e considerano

- che le macchine possano anche non essere funzionanti (non essendo stato possibile verificarne il funzionamento)
- per le attrezzature con "frigo a bordo", il valore delle stesse in loco con oneri di carico e trasporto a carico dell'aggiudicatario
- per le attrezzature con "frigo remoto", il valore delle stesse comprensivo dei motori, con oneri di carico e trasporto e di rimessa in funzione dei motori a carico dell'aggiudicatario.

******* * *******

******* * *******

******* * *******

******* * *******

******* * *******

******* * *******

******* * *******

******* * *******

******* * *******

******* * *******

******* * *******

******* * *******

******* * *******

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

4. SCHEDE DI VALUTAZIONE

A

BENI STRUMENTALI

NUMERO SCHEDE
90

*** * ***

*** * ***

*** * ***

*** * ***

*** * ***

*** * ***

*** * ***

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 01

DATA VERIFICA 02/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	IMPIANTI IDROTERMOSANITARI		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	NO
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 30,00

NOTE

W.C. composto da:
- n. 1 vaso a sedile sospeso con cassetta di cacciata incassata
- n. 1 lavabo con comandi a pedale

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 02

DATA VERIFICA 02/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	TRITACARNE "MINERVA"		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	03E0689 - GAS R134A		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	NO
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 1.000,00

NOTE

Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante
Valore a nuovo Euro 4.200,00 + I.V.A. circa

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 03

DATA VERIFICA 02/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	AFFETTATRICE "KOLOSSAL BVK 350"		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	1757/04		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	RIGHE DIFFUSE
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 1.200,00

NOTE

N. 1 Affettatrice "KOLOSSAL" Mod. "350 VK TC" a lama verticale della Manconi
Trifase
Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante
Valore a nuovo Euro 2.600,00 + I.V.A. circa

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 04

DATA VERIFICA 02/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	AFFETTATRICE "KOLOSSAL TCK 50"		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	2003
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	1966		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	BUONE
Danni estetici	RIGHE DIFFUSE
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 1.200,00

NOTE

N. 1 Affettatrice "KOLOSSAL" Mod. "350 VK BV" a lama verticale della Manconi
Trifase
Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante
Valore a nuovo Euro 2.600,00 + I.V.A. circa

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 05

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	ASPORTATRICE DI MEMBRANE "MOD 35-M"		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	2005
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	V02003/M158		
Dimensioni	cm 48 x cm 52 x H. cm 93		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	RIGHE DIFFUSE
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 5.000,00

NOTE

Asportatrice di membrane Modello "C 35 M" della Grasselli
Trifase
Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante
Attrezzatura difficile da trovare sul mercato dell'usato
Valore a nuovo Euro 11.900,00 + I.V.A. circa

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 06

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	SEGAOSSI "ARTEX TIPO 182"		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	05E1979		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	RIGHE DIFFUSE
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 600,00

NOTE

Segaossi Modello A/E182 de La Minerva S.r.l.
Trifase
Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante
Valore a nuovo Euro 2.000,00 + I.V.A. circa

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 07

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	CUTTER ELETTRICO		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	0302424		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	MEDIOCRI
Danni estetici	RIGHE DIFFUSE
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 100,00

NOTE

Cutter elettrico Mod. “FCU104”.
Valutazione dell’attrezzatura considerata funzionante
Macchinario non più in produzione

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 08

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	TRITACARNE "MINERVA MOD CE680"		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	08E0552		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	RIGHE DIFFUSE
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 1.200,00

NOTE

Tritacarne Mod. "C/E680N" de La Minerva S.r.l.
Trifase
Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante
Valore a nuovo Euro 3.600,00 + I.V.A. circa

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 09

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Descrizione	VARI CARRELLI E SCAFFALI PER MAGAZZINO		
Quantità	VARI	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	VARIE		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	MEDIOCRI
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 80,00

NOTE

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 10

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	COMPRESSORE "100 Litri PROSIL"		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 80,00

NOTE

Compressore litri 100
Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 11

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	DISTRIBUTORE DI CARTA "MOD D1"		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	MEDIOCRI
Danni estetici	DA USURA
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 50,00

NOTE

Distributore di carta "COMPAC" Mod. D1
Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 12

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	DISTRIBUTORE DI CARTA "MOD D1"		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	MEDIOCRI
Danni estetici	DA USURA
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 50,00

NOTE

Distributore di carta "COMPAC" Mod. D1.
Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 13

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Descrizione	SCAFFALI SU RUOTE		
Quantità	2	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	VEDASI NOTE		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	RIGHE E BOLLI VARI
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 30,00

NOTE

- N. 1 scaffale su ruote a 7 ripiani, avente dimensioni pari a L. cm 60 x P. cm 59 x H. cm 180
- N. 1 scaffale su ruote a 3 ripiani, avente dimensioni pari a L. cm 42 x P. cm 63 x H. cm 122

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 14

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	GRATTUGIA "MOT HP 1.5" CON RULLO INOX		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	1028340		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	PESSIME
Danni estetici	RIGHE DIFFUSE
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 200,00

NOTE

Grattugia Mod. "FGSM106" della "Fama Industrie"
Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante
Valore a nuovo Euro 800,00 + I.V.A. circa

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 15

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	CARRELLI ACCIAO INOX PER TRITACARNE		
Quantità	2	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali

Danni estetici

Danni meccanici /

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 20,00

NOTE

- N. 1 carrello in acciaio inox su ruote, avente dimensioni pari a L. cm 72 x P. cm 47 x H. max cm 80
- N. 1 carrello in acciaio inox, avente dimensioni pari a L. cm 52 x P. cm 52 x H. cm 86

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 16

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	TAVOLO LAVORO		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	L. cm 103 x P. cm 72 x H. cm 83		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	RIGHE E BOLLI
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 300,00

NOTE

Tavolo da lavoro dotato di n. 2 ante scorrevoli e piano di lavoro.
Valore a nuovo Euro 950,00 + I.V.A. circa

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 17

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	HAMBURGATRICE		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	NON RILEVABILE	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	PESSIME
Danni estetici	RIGHE E BOLLI
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 20,00

NOTE

Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 18

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	BILANCIA "MACCHI MACH 8000 COALVI"		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	0291		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	RIGHE VARIE
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 300,00

NOTE

Costo macchina nuova Euro 1.750,00 circa
Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 19

DATA VERIFICA 02/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	MURALE FRIGORIFERO NERO		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	L. cm 133 x P. cm 67 x H. cm 208		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA		INDIVIDUAZIONE VALORE
Condizioni attuali	OTTOME	
Danni estetici	NESSUNO	
Danni meccanici	/	Euro 2.000,00

NOTE

Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante
Valore a nuovo Euro 4.800,00 + I.V.A. circa

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 20

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	PIROFILE IN AVORIO		
Quantità	37	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	VARIE		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	VARI
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 50,00

NOTE

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 21

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Descrizione	ATTREZZATURA VARIA (COLTELLI, VASSOI, POSATE, GANCI, SEGA ...)		
Quantità	VARIA	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	VARIE		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	MEDIOCRI
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 250,00

NOTE

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 22

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	PISTOLA AD ACQUA		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	/
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 20,00

NOTE

Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A **BENI STRUMENTALI** SCHEDA 23

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Descrizione	VARIE CESTE IN PLASTICA FORATE		
Quantità	VARIE	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	L. cm 60 x P. cm 40 x H. cm 7		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 20,00

NOTE

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 24

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	ARMADIO IN ACCIAIO FREEZER 2 PORTE		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	BN020118512		
Dimensioni	L. cm 140 x P. cm 84 x H. cm 206		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	MEDIOCRI
Danni estetici	RIGHE E BOLLI DIFFUSI
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 1.500,00

NOTE

Armadio freezer in acciaio dotato di 2 porte, marca “Mareno”, Mod. “NFS140F”
Valutazione dell’attrezzatura considerata funzionante
Attrezzatura difficile da trovare sul mercato dell’usato
Valore a nuovo Euro 3.300,00 + I.V.A. circa

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 25

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	HAMBURGATRICE (IN CANTINA)		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	MEDIOCRI
Danni estetici	VARI DA USURA
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 0,00

NOTE

Non più utilizzabile.
Depositata in cantina.
Il valore attribuito è pari a zero in quanto risulta inutilizzabile.

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 26

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	CUCINA A GAS CON 6 FUOCHI		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	NON RILEVABILE	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	VEDASI NOTE		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali

Danni estetici

Danni meccanici: NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 700,00

NOTE

Cucina a gas con 6 fuochi, marca “Mareno” costituita da:
- 1 blocco con 4 fuochi avente le seguenti dimensioni: L. cm 80 x P. cm 90 x H. cm 86
- 1 blocco con 2 fuochi avente le seguenti dimensioni: L. cm 40 x P. cm 90 x H. cm 86

Valutazione dell’attrezzatura considerata funzionante
Macchinario non più in produzione

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 27

DATA VERIFICA 02/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Descrizione	COPPIA DIFFUSORI "BOSE" (PRESENTI NEL CONTROSOFFITTO)		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	OTTIME
Danni estetici	/
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 30,00

NOTE

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 28

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Descrizione	BANCONE CON IMPIANTO FRIGO		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	VEDASI NOTE		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	BUONE
Danni estetici	LIEVI DA UTILIZZO
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 14.000,00

NOTE

BANCONE DA MACELLERIA CON IMPIANTO FRIGO DOTATO DI MOTORI E FRONTALI IN VETRO TEMPRATO:
- sviluppo frontale: ml. 3,60 + 6,15
- sviluppo posteriore: ml. 3,92 + 6,50
- profondità: ml. 1,25 (0,90 + 0,35)
- altezza vetrina: ml. 1,24

BLOCCO “CASSA”:
- dimensioni: L. cm 66 x P. cm 90 x H. cm 91
- altezza vetro: ml. 1,76

Costo a nuovo ipotizzato dell’arredo visionato, in funzione della composizione e dei materiali di costruzione, Euro 45/50.000,00 + I.V.A. circa
Valutazione dell’attrezzatura montata nel negozio

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 29

DATA VERIFICA 02/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	PLASTIFICATRICE		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	NON INDICATA	Anno di acquisto	/
Matricola	NON RILEVABILE		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	RIGHE DIFFUSE
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 20,00

NOTE

Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante
Valore a nuovo Euro 220,00 + I.V.A. circa

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 30

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	ASPIRATORE "MEC 633" CON ACCESSORI (IN CANTINA)		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	NON RILEVABILE	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	MEDIOCRI
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 10,00

NOTE

Depositato in cantina
Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 31

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	CONFEZIONATRICE GRANDE "SACCARDO" SOTTOVUOTO A 2 BARRE		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	2016
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	
Matricola	88348		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA		INDIVIDUAZIONE VALORE
Condizioni attuali	DISCRETE	
Danni estetici	RIGHE VARIE	
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI	Euro 2.000,00

NOTE

Confezionatrice "Saccardo" sottovuoto a 2 barre, Mod. "9F 52"
Trifase
Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante
Valore a nuovo Euro 5.200,00 + I.V.A. circa

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 32

DATA VERIFICA 02/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	CONFEZIONATRICE PICCOLA SOTTOVUOTO A 2 BARRE		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	
Matricola	BM 1547		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	RIGHE DIFFUSE
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 800,00

NOTE

Confezionatrice piccola sottovuoto a 2 barre “Index” Mod. “EVO 500/2”
Trifase
Valutazione dell’attrezzatura considerata funzionante
Valore a nuovo Euro 2.900,00 + I.V.A. circa

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 33

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	"MAGIMIX TAGLIACUBETTI 5200 XL" (IN CANTINA)		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	PESSIME
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 0,00

NOTE

Depositato in cantina
Il valore attribuito è pari a zero in quanto risulta inutilizzabile

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 34

DATA VERIFICA 02/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	IDROPULITRICE "MODELLO A FREDDO 200" (IN CANTINA)		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	NON RILEVABILE	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	MEDIOCRI
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 20,00

NOTE

Idropulitrice "Karcher" depositata nella rimessa
Ingombro massimo cm 73
Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 35

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	ABBATTITORE E CONGELATORE		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	L. cm 76 x P. cm 76 x H. cm 99		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	MEDIOCRI
Danni estetici	RIGHE E BOLLI DIFFUSI
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 900,00

NOTE

Abbattitore e congelatore “Electrolux”
Trifase
Valutazione dell’attrezzatura considerata funzionante
Macchinario non più in produzione

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 36

DATA VERIFICA 02/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	CARRELLO ELEVATORE VERDE "XM 1016"		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	2015
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	2015HD0000411		
Dimensioni	L. cm 73 x P. cm 160 x H. cm 209		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	MEDIOCRI
Danni estetici	RUGGINE
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 300,00

NOTE

Carrello elevatore Mod. "MX1016"

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 37

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	SFOGLIATRICE AUTOMATICA		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	2019
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	19087		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	BUONE
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 4.500,00

NOTE

Sfogliatrice automatica “Capitani S.n.c.” Mod. “A160K”
Trifase
Costo macchina nuova Euro 10.000,00 + I.V.A. circa
Valutazione dell’attrezzatura considerata funzionante
Si precisa che il valore effettivo della macchina può essere maggiore in funzione della relativa dotazione di “stampi”

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 38

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	RAVIOLATRICE A DOPPIA SFOGLIA		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	2019
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	19081		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	BUONE
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 3.500,00

NOTE

Raviolatrice a doppia sfoglia “Capitani S.n.c.” Mod. “RS160TS”
Trifase
Costo macchina nuova Euro 8.000,00 + I.V.A. circa
Valutazione dell’attrezzatura considerata funzionante
Si precisa che il valore effettivo della macchina può essere maggiore in funzione della relativa dotazione di “stampi”

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 39

DATA VERIFICA 02/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	STAZIONE PER DISPENSER "AUTOFOAM" PER EROGAZIONE DISINFETTANTE		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	BUONE
Danni estetici	NESSUNO
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 10,00

NOTE

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 40

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	CUBETTATRICE DA BANCO IN ACCIAIO		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	L. cm 70 x P. cm 49 x H. cm 55		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	BUONE
Danni estetici	RIGHE DIFFUSE
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 6.000,00

NOTE

Cubettatrice da banco in acciaio “ABM Company S.r.l.”
Trifase
Valutazione dell’attrezzatura considerata funzionante
Valore a nuovo Euro 13.400,00 + I.V.A. circa

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 41

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	CARRELLO INOX PER CUBETTATRICE		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	L. cm 88 x P. cm 55 x H. cm 70		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	RIGHE DIFFUSE
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 30,00

NOTE

Carrello inox per cubettatrice, su ruote

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 42

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Descrizione	MODULI RETROBANCO CON RIPIANI		
Quantità	4	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	VEDASI NOTE		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	BUONE
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 2.300,00

NOTE

N. 4 moduli retrobanco con ripiani, costituiti da:
- n. 1 blocco su misura: sviluppo frontale cm (87+315) x profondità cm 75 x altezza cm 80 (90)
- n. 1 blocco rettangolare: larghezza cm 115 x profondità cm 75 x altezza cm 80 (90)
- n. 1 blocco rettangolare: larghezza cm 100 x profondità cm 75 x altezza cm 80 (90)
- n. 1 blocco rettangolare: larghezza cm 267 x profondità cm 75 x altezza cm 80 (90)

Piani di lavoro in marmo
Struttura in legno con bordature in acciaio

Costo a nuovo ipotizzato dell'arredo visionato, in funzione della composizione e dei materiali di costruzione, Euro 7.500,00/8.000,00 + I.V.A. circa
Valutazione dell'attrezzatura montata nel negozio

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 43

DATA VERIFICA 02/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Descrizione	BILANCE “MACCHI 8000”		
Quantità	3	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	6-074440 / 6-074441 / 6-074442		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	MEDIOCRI
Danni estetici	RIGHE DIFFUSE
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 900,00

NOTE

n. 3 Bilance Mod. “MACH 8000”
Costo di ciascuna macchina nuova Euro 1.750,00 + I.V.A. circa
Valutazione dell’attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 44

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	BILANCIA "MACCHI 8000" (IN CANTINA)		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	6-077197		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	MEDIOCRI
Danni estetici	RIGHE DIFFUSE
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 150,00

NOTE

Bilancia Mod. "MACH 8000"
Depositata in cantina
Costo macchina nuova Euro 1.750,00 + I.V.A. circa
Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 45

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	BILANCIA "MACCHI 4000" (IN CANTINA)		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	6-48516		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	PESSIME
Danni estetici	DA USURA
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 0,00

NOTE

Bilancia Mod. "MACH 4000"
Depositata in cantina
Non funzionante
Valore attribuito pari a zero in quanto non funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 46

DATA VERIFICA 02/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	AFFETTATRICI "KOLOSSAL"		
Quantità	2	Anno di fabbricazione	1997
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	2214		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	RIGHE DIFFUSE
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 700,00

NOTE

N. 1 Affettatrice "KOLOSSAL" Mod. "350 IK" a lama inclinata della "Manconi"
Trifase
Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante
Valore a nuovo Euro 1.800,00 + I.V.A. circa
Risulta essere presente un errore materiale nell'inventario, di fatto risulta n. 1 affettatrice Kolossal

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 47

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	LAVANDINO ACCIAIO INOX CON DUE VASCHE E SGOCCIOLATOIO		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	L. cm 160 x P. cm 70 x H. cm 86 (96)		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	RIGHE E BOLLI DIFFUSI
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 300,00

NOTE

Armadiato
Valore a nuovo Euro 1.300,00 + I.V.A. circa

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 48

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	LAVANDINO ACCIAIO INOX CON UNA VASCA E SGOCCIOLATOIO		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	L. cm 120 x P. cm 70 x H. cm 87 (95)		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	RIGHE E BOLLI DIFFUSE
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 200,00

NOTE

Valore a nuovo Euro 1.000,00 + I.V.A. circa

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 49

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	LAVASTOVIGLIE "ARISTARCO"		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	
Matricola	81510376		
Dimensioni	L. cm 74 x P. cm 90 x H. cm 191 (220)		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	RIGHE DIFFUSE
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 1.500,00

NOTE

Lavastoviglie "ARISTARCO" Mod. "Lavapentole AU 55-65E PRS V400T".
Trifase
Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante
Valore a nuovo Euro 5.8000,00 + I.V.A. circa

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 50

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	FORNO "ELECTROLUX"		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	2014
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	40310002		
Dimensioni	L. cm 90 x P. cm 85 x H. cm 81		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA		INDIVIDUAZIONE VALORE
Condizioni attuali	DISCRETE	
Danni estetici	RIGHE VARIE	
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI	Euro 2.000,00

NOTE

Forno "ELECTROLUX AIR-O-STEAM TOUCHLINE".
Monofase a gas
Macchinario non più in produzione
Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 51

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	CAPPA PER FORNO INOX		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	L. cm 170 x P. cm 90 x H. max cm 44		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	ALCUNE RIGHE
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 100,00

NOTE

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A **BENI STRUMENTALI** SCHEDA 52

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Descrizione	CELLA PER MEZZENE CON GUIDOVIE PARANCO		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	Cella: ml. 4,20 x 2,60 x H. ml. 3,40		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	/
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 3.000,00

NOTE

Cella per mezzene dotata di guidovie esterne alla stessa.
Valutazione della cella in loco con relativo motore.

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 53

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Descrizione	PAIOLA (CAMERA PER STAGIONATURA)		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	Dimensioni massime: ml. 1,30 x 3,05 x H. ml. 2,50		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA		INDIVIDUAZIONE VALORE
Condizioni attuali	DISCRETE	
Danni estetici	/	
Danni meccanici	/	Euro 2.500,00

NOTE

Camera per stagionatura composta da due vani
Valutazione della cella in loco con relativo motore ed impianti

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 54

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	CELLA FRIGO CON RIPIANI		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	ml. 1,50 x 1,95 x H. ml. 2,50		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	//
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 1.500,00

NOTE

Valutazione della cella in loco con relativo motore

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 55

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Descrizione	CELLA FRIGO		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	Dimensioni massime: ml. 2,40 x 1,95 x H. ml. 2,50		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA		INDIVIDUAZIONE VALORE
Condizioni attuali	DISCRETE	
Danni estetici	/	
Danni meccanici	/	Euro 2.000,00

NOTE

Cella frigo composta da due vani
Valutazione della cella in loco con relativo motore

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 56

DATA VERIFICA 07/10/2025

UBICAZIONE Carrù - Viale Vittorio Veneto 80

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Descrizione	CELLA PER STOCCAGGIO CON SCAFFALATURE		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	VEDASI NOTE		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA	INDIVIDUAZIONE VALORE
Condizioni attuali	
Danni estetici	
Danni meccanici	
	Euro 0,00

NOTE

Cella per stoccaggio con scaffalature dotata di n. 16 pannelli coibentati aventi dimensioni pari a L. cm 110 x H. cm 300, con struttura in acciaio inox

Valutazione pari a zero alla luce della consistenza attuale dei vari elementi

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 57

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	ARMADIO SPOGLIATOIO VERDE ACQUA		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	di ciascun armadio: L. cm 82 x P. cm 50 x H. cm 225		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	RIGHE DIFFUSE
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 30,00

NOTE

N. 2 armadi “sporco/pulito” a 2 scomparti, con sommità in pendenza
Larghezza complessiva dei due armadi pari a cm 164

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 58

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Descrizione	TENDE INTERNE A RULLO MOTORIZZATE		
Quantità	3	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	di ciascuna tenda L 280 cm H 370 cm		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	BUONE
Danni estetici	NESSUNO
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 850,00

NOTE

Tende oscuranti con porzione orizzontale trasparente
Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 59

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	ARREDAMENTO UFFICIO: TAVOLO, SEDIA E UN ARMADIO		
Quantità	/	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	VEDASI NOTE		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	PESSIME
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 50,00

NOTE

- N. 1 Tavolo (scrivania): L. cm 160 x P. cm 80 x H. cm 73
- N. 1 armadio dotato di 4 Ante e ripiani: L. cm 90 x P. cm 49 x H. cm 233
- N. 1 sedia con ruote e braccioli

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 60

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Descrizione	PENSILI IN ACCIAIO INOX		
Quantità	6	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	VEDASI NOTE		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	RIGHE E BOLLI DIFFUSI
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 600,00

NOTE

- N. 1 Pensile: L. cm 100 x P. cm 40 x H. cm 66
- N. 1 Pensile: L. cm 80 x P. cm 40 x H. cm 66
- N. 1 Pensile: L. cm 100 x P. cm 40 x H. cm 66
- N. 1 Pensile: L. cm 80 x P. cm 40 x H. cm 66
- N. 1 Pensile: L. cm 100 x P. cm 40 x H. cm 66
- N. 1 Pensile: L. cm 150 x P. cm 40 x H. cm 65

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 61

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Descrizione	TAVOLI DA LAVORO IN ACCIAO INOX DI CUI N. 1 CON FRIGO		
Quantità	6	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	VEDASI NOTE		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	RIGHE E BOLLI VARI
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 2.100,00

NOTE

- N. 1 Tavolo con frigo: L. cm 185 x P. cm 70 x H. cm 87 (97)
- N. 1 Tavolo ad angolo con ripiano: L. cm 140 x P. cm 60 x H. cm 84 (94)
- N. 1 Tavolo: L. cm 115 x P. cm 80 x H. cm 91
- N. 1 Tavolo con cassetto: L. cm 170 x P. cm 70 x H. cm 87 (97)
- N. 1 Tavolo su ruote, con ripiano: L. cm 150 x P. cm 114 x H. cm 90
- N. 1 Tavolo con cassetto: L. cm 120 x P. cm 70 x H. cm 91 (98)

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 62

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	TAVOLO PICCOLO DA LAVORO IN ACCIAIO INOX (IN CANTINA)		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	L. cm 80 x P. cm 70 x H. cm 92		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	PESSIME
Danni estetici	RIGHE E BOLLI GRAVI
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 0,00

NOTE

Tavolo piccolo da lavoro in acciaio inox, con ripiano
Depositato in cantina
Valore pari a zero alla luce dello stato di conservazione

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 63

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	TENDE GARDEN ESTERNE DA SOLE MOTORIZZATE		
Quantità	3	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	di ciascuna tenda L 340 cm H Ipotizzabile 200 cm		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	BUONE
Danni estetici	NON RILEVABILI
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI (VEDI NOTE)

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 1.000,00

NOTE

Tende apribili “a braccio”
Una delle tende risulta palesemente danneggiata e non funzionante e viene valutata di valore pari a zero in quanto la riparazione potrebbe risultare antieconomica
Valutazione della restante attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 64

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Descrizione	INSEGNE ESTERNE		
Quantità	2	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	VEDASI NOTE		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	BUONE
Danni estetici	NESSUNO
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 0,00

NOTE

- N. 1 Targa grande: L. cm 77 x H. cm 47
- N. 1 Targa piccola: L. cm 20 x H. cm 30

La valutazione è pari a zero non essendo le targhe utilizzabili da altra attività

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 65

DATA VERIFICA 02/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	TAVOLINO "GUERIDON CHAUMONT MANGUIER"		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	Diametro cm 50 - Altezza cm 76		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	BUONE
Danni estetici	NON RILEVATI
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 100,00

NOTE

Tavolo rotondo in legno
Valutazione prudenziale

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 66

DATA VERIFICA 02/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	STRUTTURE IN VETRO TEMPERATO		
Quantità	2	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	di ciascuna struttura: L. cm 43 x P. cm 52 x H. cm 180		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	OTTIME
Danni estetici	NESSUNO
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 1.000,00

NOTE

5 ripiani
n. 2 strutture in vetro temperato, su ruote

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 67

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	LIBRERIA UFFICIO CON ANTE E PIANI LACCATI		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	L. cm 150 x P. cm 48 x H. cm 233		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	PESSIME
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 20,00

NOTE

Armadio a 6 ante con ripiani

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 68

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Descrizione	SCAFFALATURE IN LEGNO (IN CANTINA)		
Quantità	4	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	VARIE		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	PESSIME
Danni estetici	/
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 0,00

NOTE

Vari pezzi di scaffalature smontati, depositati in cantina
Valore pari a zero

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 69

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	SITO AMPLIFICATORE "ONKYO"		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	MEDIOCRI
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 30,00

NOTE

Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 70

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	STAMPANTE "LASERJET HP"		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	MEDIOCRI
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 10,00

NOTE

Stampante "HP LaserJet P1102w"
Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 71

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	REGISTRATORE DI CASSA "CUSTOM" (IN CANTINA)		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	MEDIOCRI
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 0,00

NOTE

Depositato in cantina
Valore pari a zero

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 72

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Descrizione	NOTEBOOK “ASUS”		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	N13219		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	MEDIOCRI
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 10,00

NOTE

Notebook “ASUS” MOD. “X551C”
Valutazione dell’attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 73

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Descrizione	"CUSTOM KUBE" E STAMPANTE FISCALE		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	X629142923		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 0,00

NOTE

"CUSTOM KUBE" e stampante fiscale "EPSON Air CUBE ISP" Mod. "M282A"
Valore pari a zero

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 74

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	WORKSTATION "HP" (TOWER)		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	CZC7368WTC		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	MEDIOCRI
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 15,00

NOTE

Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 75

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	RILEVATORE DI BANCONOTE FALSE "SAFESCAN"		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Codice	112-0540		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA		INDIVIDUAZIONE VALORE
Condizioni attuali	DISCRETE	
Danni estetici	DA UTILIZZO	
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI	Euro 120,00

NOTE

Rilevatore di banconote false "SAFESCAN" Mod. "2465-S"
Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 76

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	"WD MYCLOUD EX2 ULTRA"		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	BUONE
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 30,00

NOTE

Corrisponde al dispositivo di archiviazione dei dati "QNAP" Mod. "TS-233"
Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 77

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	REGISTRATORE TELEMATICO "CUSTOM KUBE"		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola			
Dimensioni			

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 0,00

NOTE

Registratore telematico "CUSTOM KUBE" Mod. "XCUBE"
Depositato in cantina
Valore pari a zero

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 78

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Descrizione	"IPHONE 11" NERO 128 GB		
Quantità	1	Modello	MWM02QL/A
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	DX3CVH6NN73D		
Capacità	128 gb		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	NON RISCONTRATI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 90,00

NOTE

Valutazione dell'attrezzatura che risulta funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 79

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO (IN CLOUD CON "IPAD 10", 2 TABLET E ROUTER "AIR CUBE")		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	BUONE
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 120,00

NOTE

Riscontrato presenza solo N. 1 IPAD 10
Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 80

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	STAMPANTE TERMICA DI RICEVUTE DA 80 MM		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	DA USURA
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 20,00

NOTE

Stampante termica di ricevute Axon Micrelec da 80 mm Mod. “A8r”
Valutazione dell’attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI SCHEDA 81

DATA VERIFICA 02/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Descrizione	ESTINTORI DI CUI UNO IN CANTINA		
Quantità	3	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DA REVISIONARE
Danni estetici	/
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 30,00

NOTE

- N. 1 estintore da 6 Kg. nel locale vendita, da revisionare nel 2025 (collaudato nel 2021)
- N. 1 estintore da 6 Kg. nel laboratorio, da revisionare nel 2025 (collaudato nel 2021)
- N. 1 estintore da 6 Kg. nella cantina, da revisionare nel 2025 (collaudato nel 2021)

Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 82

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	SCALA TELESCOPICA		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	RIGHE DIFFUSE
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 30,00

NOTE

Scala telescopica costituita da complessivi 18 gradini

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 83

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	BARILOTTO PER SALATURA		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	MEDIOCRI
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 350,00

NOTE

Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante
Attrezzatura difficile da trovare sul mercato dell'usato

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 84

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	ETICHETTATRICE "LABEL WRITE 400 TURBO"		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	93495		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	MEDIOCRI
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 5,00

NOTE

Etichettatrice "DYMO" Mod. "LABEL WRITE 400 TURBO".
Valutazione dell'attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 85

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64



Descrizione	LASTRE/DIVISORI DA BANCO IN POLIETILENE		
Quantità	3	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	MEDIOCRI
Danni estetici	VARIE RIGHE
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 5,00

NOTE

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 86

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	VERIFICATORE DI BANCONOTE		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	DQ170160336		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	MEDIOCRI
Danni estetici	DA UTILIZZO
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 0,00

NOTE

Verificatore di banconote “HolenBecky” Mod. “REVOLUTION HT 7000”
Valore pari a zero

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 87

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	ADDOLCITORE BIANCO		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	PESSIME
Danni estetici	ROTTURA PARTE SUPERIORE
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 50,00

NOTE

Addolcitore di acqua “CRISMA”
Struttura esterna gravemente danneggiata
Valutazione dell’attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 88

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	FREEZER BIANCO (IN CANTINA)		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	SI	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	L. cm 134 x P. cm 67 x H. cm 86		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	MEDIOCRE
Danni estetici	RIGHE E BOLLI
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 70,00

NOTE

Congelatore a pozzetto “REX Electrolux” Mod. “INTUITION”
Depositato in cantina
Valutazione dell’attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 89

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	INSACCATRICI (PER SALSICCIA)		
Quantità	2	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	/		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	PESSIME
Danni estetici	VARI
Danni meccanici	/

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 0,00

NOTE

Insaccatrici non più utilizzabili
Valore pari a zero

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A BENI STRUMENTALI — SCHEDA 90

DATA VERIFICA 03/10/2025

UBICAZIONE Mondovì - Piazza Ellero 64

Descrizione	ARMADIO IN ACCIAIO INOX DUE PORTE SCORREVOLI		
Quantità	1	Anno di fabbricazione	/
Marchiatura CE	/	Anno di acquisto	/
Matricola	/		
Dimensioni	L. cm 160 x P. cm 70 x H. cm 200		

VALUTAZIONE ATTREZZATURA

Condizioni attuali	DISCRETE
Danni estetici	RIGHE E BOLLI DIFFUSI
Danni meccanici	NON RISCONTRABILI

INDIVIDUAZIONE VALORE

Euro 300,00

NOTE

Armadio in acciaio inox due porte scorrevoli “MBM”
Valutazione dell’attrezzatura considerata funzionante

*** * ***

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

5. RIEPILOGO VALORI

A riepilogo delle valutazioni sopra riportate si riportano di seguito i valori sopra indicati:

A BENI STRUMENTALI

CATEGORIA	RIFERIMENTO SCHEDA	DESCRIZIONE	NOSTRA VALUTAZIONE
A	01	N. 1 IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO	30,00
	02	N. 1 TRITACARNE "MINERVA"	1.000,00
	03	N. 1 AFFETTATRICE "KOLOSSAL BVK 350"	1.200,00
	04	N. 1 AFFETTATRICE "KOLOSSAL TCK 50"	1.200,00
	05	N. 1 ASPORTATRICE DI MEMBRANE "MOD 35-M"	5.000,00
	06	N. 1 SEGAOSSI "ARTEX TIPO 182"	600,00
	07	N. 1 CUTTER ELETTRICO	100,00
	08	N. 1 TRITACARNE "MINERVA MOD CE680"	1.200,00
	09	VARI CARRELLI E SCAFFALI PER MAGAZZINO	80,00
	10	N. 1 COMPRESSORE "100 I PROSIL"	80,00
	11	N. 1 DISTRIBUTORE DI CARTA "MOD D1"	50,00
	12	N. 1 DISTRIBUTORE DI CARTA "MOD D1"	50,00
	13	SCAFFALI SU RUOTE	30,00
	14	N. 1 GRATTUGIA "MOT HP 1.5" CON RULLO INOX	200,00
	15	CARRELLI ACCIAO INOX PER TRITACARNE	20,00
	16	N. 1 TAVOLO LAVORO	300,00
	17	N. 1 HAMBURGATRICE	20,00
	18	N. 1 BILANCIA "MACCHI MACH 8000 COALVI"	300,00
	19	N. 1 MURALE FRIGORIFERO NERO	2.000,00
	20	N.37 PIROFILE IN AVORIO	50,00
	21	ATTREZZATURA VARIA (COLTELLI, VASSOI, POSATE, GANCI, SEGA...)	250,00
	22	N. 1 PISTOLA AD ACQUA	20,00
	23	VARIE CESTE IN PLASTICA FORATE	20,00
	24	N. 1 ARMADIO IN ACCIAIO FREEZER 2 PORTE	1.500,00
	25	N. 1 HAMBURGATRICE (IN CANTINA)	0,00
	26	N. 1 CUCINA A GAS CON 6 FUOCHI	700,00
	27	N. 1 COPPIA DIFFUSORI "BOSE" (NEL CONTROSOFFITTO)	30,00
	28	N. 1 BANCONE CON IMPIANTO FRIGO	14.000,00

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Segue

CATEGORIA	RIFERIMENTO SCHEDA	DESCRIZIONE	NOSTRA VALUTAZIONE
A	29	N. 1 PLASTIFICATRICE	20,00
	30	N. 1 ASPIRATORE "MEC633" CON ACCESSORI (IN CANTINA)	10,00
	31	N. 1 CONFEZIONATRICE GRANDE "SACCARDO" SOTTOVUOTO A 2 BARRE	2.000,00
	32	N. 1 CONFEZIONATRICE PICCOLA SOTTOVUOTO A 2 BARRE	800,00
	33	N. 1 "MAGIMIX TAGLIACUBETTI 5200 XL" (IN CANTINA)	0,00
	34	N. 1 IDROPULITRICE " MODELLO A FREDDO 200" (IN CANTINA)	20,00
	35	N. 1 ABBATTITORE E CONGELATORE	900,00
	36	N. 1 CARRELLO ELEVATORE VERDE "XM 1016"	300,00
	37	N. 1 SFOGLIATRICE AUTOMATICA	4.500,00
	38	N. 1 RAVIOLATRICE A DOPPIA SFOGLIA	3.500,00
	39	N. 1 STAZIONE PER DISPENSER "AUTOFOAM" PER EROGAZIONE DISINFETTANTE	10,00
	40	N. 1 CUBETTATTRICE DA BANCO IN ACCIAO	6.000,00
	41	N. 1 CARRELLO INOX PER CUBETTATRICE	30,00
	42	N. 4 MODULI RETROBANCO CON RIPIANI	2.300,00
	43	N. 3 BILANCE " MACCHI 8000"	900,00
	44	N. 1 BILANCIA " MACCHI 8000" (IN CANTINA)	150,00
	45	N. 1 BILANCIA " MACCHI 4000" (IN CANTINA)	0,00
	46	N. 2 AFFETTATRICI "KOLOSSAL"	700,00
	47	N. 1 LAVANDINO ACCIAIO INOX CON DUE VASCHE E SGOCCIOLATOIO	300,00
	48	N. 1 LAVANDINO ACCIAIO INOX CON UNA VASCA E SGOCCIOLATOIO	200,00
	49	N. 1 LAVASTOVIGLIE "ARISTARCO"	1.500,00
	50	N. 1 FORNO "ELECTROLUX"	2.000,00
	51	N. 1 CAPPA PER FORNO INOX	100,00
	52	N. 1 CELLA PER MEZZENE CON GUIDOVIE PARANCO	3.000,00
	53	N. 1 PAIOLA (CAMERA PER STAGIONATURA)	2.500,00
	54	N. 1 CELLA FRIGO CON RIPIANI	1.500,00
	55	N. 1 CELLA FRIGO	2.000,00
	56	N. 1 CELLA PER STOCCAGGIO CON SCAFFALATURE (IN CARRÙ)	0,00
	57	N. 1 ARMADIO SPOGLIATOIO VERDE ACQUA	30,00
	58	N. 3 TENDE INTERNE A RULLO MOTORIZZATE	850,00
	59	ARREDAMENTO UFFICIO: TAVOLO, SEDIA E UN ARMADIO	50,00
	60	N. 6 PENSILI IN ACCIAIO INOX	600,00

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Segue

CATEGORIA	RIFERIMENTO SCHEDA	DESCRIZIONE	NOSTRA VALUTAZIONE
A	61	N. 6 TAVOLI DA LAVORO IN ACCIAO INOX DI CUI N. 1 CON FRIGO	2.100,00
	62	N. 1 TAVOLO PICCOLO DA LAVORO IN ACCIAIO INOX (IN CANTINA)	0,00
	63	N. 3 TENDE GARDEN ESTERNE DA SOLE MOTORIZZATE	1.000,00
	64	N. 2 INSEGNE ESTERNE	0,00
	65	N. 1 TAVOLINO " GUERIDON CHAUMONT MANGUIER"	100,00
	66	N. 2 STRUTTURE IN VETRO TEMPERATO	1.000,00
	67	N. 1 LIBRERIA UFFICIO CON ANTE E PIANI LACCATI	20,00
	68	N. 4 SCAFFALATURE IN LEGNO (IN CANTINA)	0,00
	69	N. 1 SITO AMPLIFICATORE " ONKYO"	30,00
	70	N. 1 STAMPANTE "LASERJET HP"	10,00
	71	N. 1 REGISTRATORE DI CASSA "CUSTOM" (IN CANTINA)	0,00
	72	N. 1 NOTEBOOK "ASUS"	10,00
	73	N. 1 "CUSTOM KUBE" E STAMPANTE FISCALE	0,00
	74	N. 1 WORKSTATION "HP" (TOWER)	15,00
	75	N. 1 RILEVATORE DI BANCONOTE FALSE "SAFESCAN"	120,00
	76	N. 1 "WD MYCLOUD EX2 ULTRA"	30,00
	77	N. 1 REGISTRATORE TELEMATICO "CUSTOM KUBE"	0,00
	78	N. 1 "IPHONE 11" NERO 128 GB	90,00
	79	N. 1 REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO (IN CLOUD CON "IPAD 10", 2 TABLET E ROUTER "AIR CUBE")	120,00
	80	N. 1 STAMPANTE TERMICA DI RICEVUTE DA 80 MM	20,00
	81	N. 3 ESTINTORI DI CUI UNO IN CANTINA	30,00
	82	N. 1 SCALA TELESCOPICA	30,00
	83	N. 1 BARILOTTO PER SALATURA	350,00
	84	N. 1 ETICHETTATRICE " LABEL WRITE 400 TURBO"	5,00
	85	N. 3 LASTRE/DIVISORI DA BANCO IN POLIETILENE	5,00
	86	N. 1 VERIFICATORE DI BANCONOTE	0,00
	87	N. 1 ADDOLCITORE BIANCO	50,00
	88	N. 1 FREEZER BIANCO (IN CANTINA)	70,00
	89	N. 2 INSACCATRICI (PER SALSICCIA)	0,00
	90	N. 1 ARMADIO IN ACCIAIO INOX DUE PORTE SCORREVOLI	300,00
		TOTALE	72.305,00
		TOTALE ARROTONDATO	72.000,00

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

La somma dei valori verificati ammonta ad un importo, arrotondato, pari ad

Euro 72.000,00
dicasi Euro settanta due mila/00

con precisazione che l'arrotondamento in difetto considera anche che nell'attrezzatura che potrà essere oggetto di vendita non sarà compresa quella di cui alla voce progressiva **1** dell'inventario trattandosi di parte dell'impianto idraulico afferente all'immobile e non dell'arredo.

Confrontando tale valore con l'importo relativo all'**"OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO CAUZIONATA" ricevuta dal Curatore da parte** [redacted], la stessa risulta evidentemente molto inferiore.

******* * *******
******* * *******
******* * *******
******* * *******
******* * *******
******* * *******
******* * *******
******* * *******
******* * *******
******* * *******
******* * *******
******* * *******
******* * *******
******* * *******
******* * *******
******* * *******
******* * *******

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

6. CONCLUSIONI

Dagli accertamenti eseguiti in merito alle attrezzature oggetto di valutazione, si segnala pertanto che il valore delle stesse, allo stato d'uso ed alle condizioni di cui in premessa, risulta pari a

ATTREZZATURE Euro 72.000,00

Si precisa infine che:

- le valutazioni eseguite **sono da intendersi I.V.A esclusa**
- il bene di cui al progressivo **1** non è rimuovibile dai locali
- il valore delle attrezzature con "frigo a bordo" considera che gli oneri di carico e trasporto a carico siano dell'aggiudicatario
- il valore delle attrezzature con "frigo remoto" comprende il valore dei motori e considera gli oneri di carico e trasporto e di rimessa in funzione dei motori a carico dell'aggiudicatario.
- le valutazioni dei beni hanno tenuto conto dell'esistenza di eventuali vizi (anche se occulti e comunque non evidenziati), mancanza di qualità o difformità, di oneri di qualsiasi genere compresi, ad esempio, quelli derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento dei beni alle leggi vigenti.
- i beni oggetto di perizia sono da considerarsi come "visti e piaciuti" nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e sono privi di qualsivoglia garanzia

******* * *******

Tanto si doveva ad evasione dell'incarico conferito.

******* * *******

Villanova Mondovì, 22 ottobre 2025

Il Tecnico Incaricato

Geom. ***Giuseppe Bottero***

Collegio dei Geometri di Mondovì
Geom. Bottero Giuseppe n. 487
VILLANOVA M.VI

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL FASCICOLO INFORMATICO

Il sottoscritto Bottero Geom. Giuseppe con studio in Villanova Mondovì Via Orsi 2, Codice Fiscale BTT GPP 72A07 F351H, in qualità di Esperto del Tribunale di Cuneo nel procedimento in oggetto in forza di incarico del 31.01.2016

attesta

che la copia informatica della documentazione allegata è conforme alla copia cartacea della stessa presente nel fascicolo conservato presso lo studio del sottoscritto.

Villanova Mondovì, 22 ottobre 2025

Il Tecnico Incaricato

Geom. ***Giuseppe Bottero***



******* * *******

Tanto si doveva ad evasione dell'incarico affidato.

Villanova Mondovì, 22 ottobre 2025

Il Tecnico Incaricato

Geom. ***Giuseppe Bottero***



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009