TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE FALLIMENTARE

CONSULENZA TECNICA GIUDIZIARIA



CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021

Relazione su immobili identificati nella certificazione notarile Notaio

De Giorgi del 19.05.2022 al punto L10 – Immobili in via Domenico

Morelli n. 6-8 Catania

Giudice Delegato: Dott. Cassaniti

Liquidatori Giudiziari:
Avv. Lucia Bruno
Dott. Giovanni Caminito

TECNICO INCARICATO

ING. ALESSANDRO PATERNÓ RADDUSA

ING. ALESSANDRO PATERNÓ RADDUSA



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione fallimentare

Relazione tecnica nella Liquidazione del Concordato preventivo n. 2/2021 inerente gli immobili individuati al punto L10 della relazione Notarile del 08.09.2022

ASTE | 1 | PREMESSA | E | | |

Con istanza n. 13 del 30.08.2022, i Liquidatori Giudiziali Avv. Lucia Bruno e Dott. Giovanni Caminito, con riferimento alle consulenze estimative in atti alla procedura, esponevano quanto segue:

Entrambe le consulenze, pur descrivendo in modo particolareggiato gli immobili e indicando la stima degli stessi, mancano delle necessarie menzioni urbanistiche, della valutazione di conformità, della possibilità di ricorrere a sanatoria, delle necessarie planimetrie. In assenza di tali elementi non è possibile indire le vendite competitive previste dal Decreto di omologa.

chiedendo la nomina dello scrivente in sostituzione del precedente consulente.

Tale istanza veniva autorizzata dal G.D. Dott.ssa De Bernardin.

Stante i molteplici beni immobili oggetto di stima ed al fine di agevolare anche vendite di beni con aste separate, lo scrivente procede a rispondere al mandato per singoli lotti previsti nella detta relazione notarile. Per rendere altresì unitaria e facilmente riscontrabile tutta la documentazione tecnica inerente ogni lotto, nel capitolo 2 della presente relazione si riporterà per intero la stima del precedente consulente senza variarne il contenuto, stante che lo scrivente è incaricato esclusivamente di verificare la

2

Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021

conformità urbanistica ed edilizia nonché redigere apposito capitolo catastale con la produzione delle planimetrie. Seppure non previste in mandato ma necessarie per le vendite, per ogni bene si produrrà idonea documentazione fotografica.

2 Stima degli immobili rientranti nel lotto L10 (pag. 38-43 della relazione Ing.

Parasiliti)

Si conferma che il contesto urbanistico in cui si trovano collocate le seguenti unità immobiliari oggetto di stima è quello della periferia della Città di Catania, individuata nelle tabelle OMI come Fascia Periferica – Barriera Canalicchio, P. Vicerè Romano, Del Bosco/P, Leucatia/P, Arimondi, Due Obelischi. Si tratta quindi di un'area inserita nella microzona catastale n°18 avente come codice di zona D5 i cui valori immobiliari attuali sono quelli riportati nella tabella seguente









3

Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021

L'immobile si presenta in buono stato di conservazione; le unità immobiliari sono costituite da due appartamenti realizzati sulla copertura per i quali è in corso una pratica di sanatoria edilizia e da 3 posti auto nel cortile interno al condominio. I posti auto esterni hanno un valore stimato di 750,00 €/m2, mentre i tre appartamenti un valore stimato in euro 950,00 al m2.

Le unità immobiliari fanno parte di un fabbricato per civile abitazione composto da un piano terra e da quattro piani a cui si aggiunge un piano in cui oltre al lastrico solare sono presenti dei locali tecnici.

Le unità immobiliari oggetto della valutazione sono tre posti auto scoperti posti nel cortile esterno, un appartamento al piano terra e due locali tecnici con annessa terrazza a livello.

Per quanto riguarda i posti auto si tratta di aree scoperte facilmente accessibili e con ampi spazi di manovra in un cortile interno recintato e chiuso con cancello sulla strada.

Tinglagia	Stato conservativo	Valore mer	Superficie		
Tipologia	Stato conservativo	min	max	(L/N)	
Abitazioni civili	NORMALE	950	1.400		
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	700	1.000	L	
Autorimesse	NORMALE	750	1.050	L	
Box	NORMALE	900	1.350	L	

N.	Foglio	Particella	Sub.	Cat.	m2	Valore al m2	Valore complessivo	Commerciabilità bene
L10.1	7	174	27	A/2	114	950,00	108.300,00	S
L10.2	7	174	67	C/6	14	750,00	10.500,00	S
L10.3	7	174	12	In corso di def.			0	
L10.4	7	174	11	C/2	65	950,00	61.750,00	S
L10.5	7	174	24	C/2	65	950,00	61.750,00	S
L10.6	7	174	54	C/6	12	750,00	9.000,00	S
L10.7	7	174	55	C/6	12	750,00	9,000,00	I SI A

4

Tribunale di Catania - Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021

Le dimensioni dei posti auto, delimitati a terra con strisce, sono tali da consentire il parcheggio di automobili anche di grande dimensione. La superficie di parcheggio risulta asfaltata; sono presenti nell'asfalto alcuni avvallamenti.

L'appartamento posto al piano terra risulta direttamente accessibile dall'ingresso scala "E"; non sono presenti dislivelli significativi il che lo rende adatto per l'utilizzo da parte di soggetti con ridotta mobilità. Nel complesso l'appartamento risulta ben rifinito con pavimenti in ceramica, serramenti esterni in alluminio, porte interne del tipo tamburato, rivestimenti di bagni e cucina in ceramica.

L'appartamento è dotato di impianto di riscaldamento condominiale.

Nel complesso l'immobile si trova in buono stato di conservazione.









5

Tribunale di Catania - Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021

I due locali tecnici posti al piano copertura sono stati abusivamente ampliati; per questi immobili è stata presentata al Comune di Catania una sanatoria edilizia per l'incremento di superficie utile e di volume.

Attualmente i due locali tecnici sono utilizzati e rifiniti come unità abitative; risultano dotati di servizi igienici, cucina ed impianto di riscaldamento autonomo. Ai locali sono altresì collegate terrazze a livello ad uso esclusivo dei locali sottotetto.



6

Tribunale di Catania - Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 22821

Per le predette due unità immobiliari sulla base di quanto previsto dalla normativa urbanistica vigente i Sicilia (art. 5, L.R. 16/2016) è possibile procedere ad un recupero abitativo che ne consente la trasformazione in abitazione.

Complessivamente le due unità immobiliari si trovano in un discreto stato di conservazione.

In considerazione dell'ampia terrazza a livello ad uso esclusivo dei locali tecnici in argomento si ritiene congrua per queste unità immobiliari la stima di € 950,00 al m2 di superficie coperta.

Gli immobili in catasto al foglio n. 7, part. 174, sub. 12 è una pertinenza condominiale che risulta di proprietà di per 12/120, il cui valore risulta compreso in quello degli immobili di proprietà esclusiva riportati in catasto al foglio 7, part. 174, sub. 27, 67, 11, 24, 54 e 55.

Si conferma il valore complessivo pari ad € 260.300,00
Si conferma il valore di stima del Lotto L10 - Immobili oggetto di stima siti nel Comune di Catania - via Domenico Morelli nn. 6 e 8 pari ad

Lotto L10.1 € 108.300,00 Lotto L10.2 € 10.500,00



7

Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021



3.1 Regolarità edilizia immobili lotto L1

L'intero complesso immobiliare, composto da tre palazzine aventi accesso dal civico n. 6-8 della via Domenico Morelli, risulta edificato a seguito di Concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di Catania con provvedimento n. 244 del 17.5.1971; l'immobile altresì risulta essere dotato del certificato di abitabilità rilasciato dal Sindaco del Comune di Catania con provvedimento n. 532 del 23.10.1985 (vedi documentazione urbanistica allegata al n. 1). Si noti immediatamente come la suddetta abitabilità prevede la realizzazione di tre palazzine su quattro piani, nonché per ogni palazzina, due locali stenditoi al piano dei volumi tecnici

3.2 Descrizione degli immobili oggetto di stima e conformità urbanistica e catastale

Deve premettersi che in allegato n. 2 viene riportata la documentazione catastale degli immobili in oggetto, documentazione catastale che si richiamerà nel seguito. Altresì, i lotti verranno individuati secondo l'ordine e il nome assegnati agli stessi nella relazione notarile (stante che risultano nominati diversamente nella relazione Parasiliti)

3.2.1 Lotto 10. 1 – Immobile al piano terra fgl 7 part.lla 174 sub 27

L'immobile in oggetto è ubicato al piano terra della palazzina C con accesso dalla prima porta la dx ingresso androne condominiale, individuato nell'elaborato planimetrico che segue con cerchio in rosso. Deve segnalarsi che sui luoghi, la palazzina C catastale viene identificata quale palazzina A mentre la corretta individuazione catastale è la seguente:


8

Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021



-ELABORATO PLANIMETRICO- DIMOSTRAZIONE DELLA SUDDIVISIONE MI JUBALTERNI. 10: 4: 500-



Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021

La disposizione dell'immobile è visibile nella planimetria catastale all'egata al n.ro

2.1.1 mentre al punto 2.1.2 si riporta la relativa visura catastale.

L'immobile è composto da tre vani oltre cucina e lavanderia, identificati nello stralcio della planimetria che si allega:



PIANTA P. TERRA

PAL. C H=3,00

p. 174 Aub. 27



AREA CONDOMINIALE

Dove l'unica difformità rilevata interessa la parete segnata in rosso, realizzata tuttavia in carton gesso e non in muratura.

L'immobile prevede pavimentazione a tappeto in monocottura, infissi esterni in alluminio con tapparelle, impianto di riscaldamento con piastre, impianto elettrico sottotraccia

10

Tribunale di Catania - Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021

Relazione su immobili identificati nella certificazione notarile Notaio De Giorgi del 08.09.2022 al punto L10 – Immobili in via Domenico Morelli n. 6-8



Confini:

Nord androne palazzina C e altro appartamento

Est con Area Condominiale

Ovest con Area Condominiale

Sud con Area Condominiale



11

Tribunale di Catania - Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021

Dati catastali:

L'immobile risulta essere così individuato presso il Catasto Urbano:



Direzione Provinciale di Catania Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali Data: 21/03/2022 Ora: 11:45:11 Numcro Pratica: T155577/2022 Pag: 1 - Segue



Conformità catastale

L' appartamento per quanto detto, prevede esclusivamente una nuova parete in difformità alla planimetria catastale, parete per altro mobile (in carton gesso). **Di conseguenza, può affermarsi che esiste la conformità catastale necessaria per la vendita**

Conformità urbanistica

ASTE GIUDIZIARIE.it

12

Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021

Relazione su im<mark>mo</mark>bili identificati nella certificazione notarile Notaio De Giorgi del 08.09.2022 al punto L10 – Immobili in via Domenico Morelli n. 6-8

Appartamento dotato del certificato di abitabilità riportato in allegato n. 1

Valore di stima immobile secondo CTU Ing. Parasiliti

Il suddetto immobile individuato, secondo la consulenza di stima è stato valutato pari ad
€ 108.300

3.2.2 Lotto 10. 2 – Posto auto scoperto foglio 7, p.lla 174, sub. 67

Si tratta di un posto auto scoperto di complessivi mq. 14 ubicato come sotto indicato:






13

Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021



E individuato nelle foto che seguono



14

Tribunale di Catania - Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021

Relazione su im<mark>mo</mark>bili identificati nella certificazione notarile Notaio De Giorgi del 08.09.2022 al punto L10 – Immobili in via Domenico Morelli n. 6-8

Confini:

Nord con area cortile condominiale

Est con posto auto 66

Ovest con posto auto 68

Sud con area di proprietà terzi



Dati catastali:

L'immobile risulta essere così individuato presso il Catasto Urbano:



15

Tribunale di Catania - Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021

Conformità catastale

Esiste corrispondenza tra planimetria catastale e ubicazione su elaborato planimetrico allegato al n.ro 2

Conformità urbanistica

Posto auto dotato del certificato di abitabilità riportato in allegato n. 1

Valore di stima immobile secondo CTU Ing. Parasiliti

Il suddetto immobile individuato , secondo la consulenza di stima è stato valutato pari ad € 10.500

3.2.3 Lotto 10.3 - Posto auto scoperto foglio 7, p.lla 174, sub. 54


Si tratta di un posto auto scoperto di complessivi mq. 12 ubicato come sotto indicato:



16

Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021



17

Tribunale di Catania - Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021

Relazione su im<mark>mo</mark>bili identificati nella certificazione notarile Notaio De Giorgi del 08.09.2022 al punto L10 — Immobili in via Domenico Morelli n. 6-8

Confini:

Nord con area cortile condominiale

Est con area di proprietà terzi

Ovest con area cortile condominiale

Immobile attuale

Comune di CATANIA (C351) (CT) Foglio 7 Particella 174 Subalterno 54

Sud con posto auto 55



Dati catastali:

L'immobile risulta essere così individuato presso il Catasto Urbano:



18

Tribunale di Catania - Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021

Conformità catastale

Esiste corrispondenza tra planimetria catastale e ubicazione su elaborato planimetrico allegato al n.ro 2

Conformità urbanistica

Posto auto dotato del certificato di abitabilità riportato in allegato n. 1

Valore di stima immobile secondo CTU Ing. Parasiliti (indicato lotto L.10.6)

Il suddetto immobile individuato , secondo la consulenza di stima è stato valutato pari ad $\in 9.000,00$

3.2.4 Lotto 10. 4 – Posto auto scoperto foglio 7, p.lla 174, sub. 55


Si tratta di un posto auto scoperto di complessivi mq. 12 ubicato come sotto indicato:



19

Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021



Tribunale di Catania - Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021

Relazione su immobili identificati nella certificazione notarile Notaio De Giorgi del 08.09.2022 al punto L10 – Immobili in via Domenico Morelli n. 6-8

TOTAL PROPERTY FOR THE PROPERTY OF THE PROPERT

Confini:

Nord con posto auto 54

Est con area di proprietà terzi

Ovest con area cortile condominiale

Sud con posto auto 56



Dati catastali:

L'immobile risulta essere così individuato presso il Catasto Urbano:



21

Tribunale di Catania - Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021

Conformità catastale

Esiste corrispondenza tra planimetria catastale e ubicazione su elaborato planimetrico allegato al n.ro 2

Conformità urbanistica

Posto auto dotato del certificato di abitabilità riportato in allegato n. 1

Valore di stima immobile secondo CTU Ing. Parasiliti (indicato lotto L.10.7)

Il suddetto immobile individuato , secondo la consulenza di stima è stato valutato pari ad $\mathbf{\mathfrak{E}}\,\mathbf{9.000.00}$

3.2.5 Lotto 10. 5 – Locale tecnico sottotetto con annessa terrazza a livello fgl 7 part.lla 174 sub 11

L'immobile in oggetto è ubicato al piano quinto della palazzina A, individuato nell'elaborato planimetrico che segue con cerchio in rosso. Si ricorda che sui luoghi, la palazzina A catastale viene identificata quale palazzina C mentre la corretta individuazione catastale è la seguente:




22

Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021






La situazione dell'immobile in oggetto, prevede accesso dal piano quinto senza ascensore, da porta affiancata alla cabina ascensore:

23

Tribunale di Catania - Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021















GIUDIZIARIE.it

nonché un corridoio interno che unisce i due locali esistenti, dei quali quello su ingresso prevede vano giorno con angolo cottura e servizio retrostante e quello posto ad ovest, vano letto con sgabuzzino.

L'immobile ha una superficie catastale di circa mq. 87 (coperta circa 65 mq.) ed altezza di mt. 2.50 con pavimentazione a tappeto in monocottura, infissi esterni in alluminio con tapparelle, assenza di impianto di riscaldamento, impianto elettrico sottotraccia e terrazze al piano come da foto che

seguono

ASIL

24

Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021

Relazione su im<mark>mo</mark>bili identificati nella certificazione notarile Notaio De Giorgi del 08.09.2022 al punto L10 – Immobili in via Domenico Morelli n. 6-8







GIUDIZIARIE.it

Confini:

Nord con Area su Condominiale

Est con Area su Condominiale

Ovest con Area su Condominiale

Sud con Area su Condominiale

Dati catastali:

L'immobile risulta essere così individuato presso il Catasto Urbano:



25

Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021



Direzione Provinciale di Catania Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali ASTE Data: 23/06/2022
Ora: 12:14:00
Numero Pratica: T167238/2022
UDIZIARIE.it
Pag: 1 - Segue

Catasto fabbricati

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 23/06/2022



Conformità catastale


Comune di CATANIA (C351) (CT) Foglio 7 Particella 174 Subalterno 11

Deve premettersi che l'immobile risulta essere catastato, in conformità con il certificato di abitabilità allegato al n. 1, quale locale C/2 ovvero stenditoio o locale di sgombero. L'attuale planimetria catastale (che si allega al n. 2 altresì) è in stralcio la seguente:

26

Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare


CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021



ASTE GIUDIZIARIE.it

AREA CONDOMINIALE

Mentre in effetti, la situazione dei luoghi ha previsto l'annessione del locale ascensori che è diventato sgabuzzino annesso, il cambio di destinazione tra locale di sgombero e abitazione nonché la creazione di cucina e servizio igienico



Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021

Relazione su im<mark>mo</mark> bili identificati nella certificazione notarile Notaio De Giorgi del 08.09.2022 al punto L10 – Immobili in via Domenico Morelli n. 6-8

Come si vede nella planimetria dello stato modificato, esiste altresì un ampliamento non catastato.

In definitiva, non esiste la conformità catastale né con riferimento alla planimetria esistente presso l'Agenzia delle Entrate né con riferimento alla destinazione d'uso prevista nella visura in atti.

Conformità urbanistica

Deve ricordarsi che tale locale nasce quale stenditoio o locale di sgombero così come certificato dall'abitabilità in atti e dalla visura catastale prima citata. Tale locale non ha mai cambiato destinazione d'uso nonché è stato soggetto ad un ampliamento (la zona che unisce i due vani esistenti o corridoio) per il quale è stata presentata una domanda di sanatoria che si allega al n. 3. Secondo tale domanda, si prevede l'ampliamento delle superfici ma, ovviamente, non la variazione della destinazione d'uso. Altresì, per tale domanda si ha solo la richiesta ma non il permesso di costruire in sanatoria.

Per i motivi anzidetti, l'immobile non è dotato di conformità urbanistica e deve essere ritenuto non regolare e non sanabile, occupando una superficie che secondo progetto era da considerare condominiale poiché locale ascensore.

Valore di stima immobile secondo CTU Ing. Parasiliti

Il suddetto immobile individuato , secondo la consulenza di stima è stato valutato pari ad € 61.750,00

Detto immobile tuttavia, come detto, non è dotato di conformità catastale nonché manca della regolarità urbanistica; a parere dello scrivente quindi lo stesso non è trasferibile e quindi non può essere oggetto di vendita.

Altresì, lo stesso non può essere trasferito neanche secondo la sua

28

Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021

destinazione originaria (ovvero vendita considerandolo solo locale di sgombero); infatti non solo sarebbe non dotato di conformità catastale, ma prevede anche la parte in ampliamento quale abuso non sanato ed infine, collegato con lo sgabuzzino che in effetti secondo il progetto allegato all'abitabilità, era parte del locale ascensore (tanto che nell' elaborato planimetrico risulta essere non sub 11 ma sub 1).

3.2.6 Lotto 10. 6 – Locale tecnico sottotetto con annessa terrazza a livello fgl 7 part.lla 174 sub 24

L'immobile in oggetto è ubicato al piano quinto della palazzina B, individuato nell'elaborato planimetrico che segue con cerchio in rosso. Si ricorda che sui luoghi, la palazzina A catastale viene identificata quale palazzina C mentre la corretta individuazione catastale è la seguente:




29

Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021





La situazione dell'immobile in oggetto, prevede accesso dal piano quinto senza ascensore, da porta affiancata alla cabina ascensore:



30

Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021



Antistante l'ingresso è stato ricavato un angolo cottura e la parte retrostante è occupata da un vano letto e da un corridoio che giunge al wc. Tramite altresì corridoio si giunge all'ulteriore vano, adibito a vano giorno.



31

Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021

Relazione su im<mark>mo</mark>bili identificati nella certificazione notarile Notaio De Giorgi del 08.09.2022 al punto L10 – Immobili in via Domenico Morelli n. 6-8

L'immobile ha una superficie coperta di circa mq. 65 (catastale mq. 87) ed altezza di mt. 2.50 con pavimentazione a tappeto in monocottura, infissi esterni in alluminio con tapparelle, impianto di riscaldamento con piastre, impianto elettrico sottotraccia e terrazze al piano come da foto che seguono







Confini:

Nord con Area su Condominiale

Est con Area su Condominiale

Ovest con Area su Condominiale

Sud con Area su Condominiale

STE SIUDIZIARIE.it

Dati catastali:

L'immobile risulta essere così individuato presso il Catasto Urbano:



32

Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021



Direzione Provinciale di Catania Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali ASTE Data: 23/06/2022 ZARE.IT Ora: 12:15:17 Numero Pratica: T168241/2022 Pag: 1 - Segue

Catasto fabbricati

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 23/06/2022

Immobile di catasto fabbricati



Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 23/06/2022

Dati identificativi: Comune di CATANIA (C351) (CT)

Foglio 7 Particella 174 Subalterno 24

Particelle corrispondenti al catasto terreni

Comune di CATANIA (C351A) (CT)

Foglio 7 Particella 174

Classamento:

Rendita: Euro 288,70 Zona censuaria 1,

Categoria C/24, Classe 8, Consistenza 65 m2

Foglio 7 Particella 174 Subalterno 24

Indirizzo: VIA DOMENICO MORELLI n. 6 Scala B Piano 5

Dati di superficie: Totale: 85 m²

> Intestati catastali

nato a

Diritto di: Proprieta' per 1000/1000

Dati identificativi

dall'impianto

Immobile attuale

Comune di CATANIA (C351) (CT) Foglio 7 Particella 174 Subalterno 24 Impianto meccanografico del 30/06/1987



33

Tribunale di Catania - Sezione Fallimentare


CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021

Relazione su immobili identificati nella certificazione notarile Notaio De Giorgi del 08.09.2022 al punto L10 – Immobili in via Domenico Morelli n. 6-8

Conformità catastale

Deve premettersi che l'immobile risulta essere catastato, in conformità con il certificato di abitabilità allegato al n. 1, quale locale C/2 ovvero stenditoio o sotto tetto. L'attuale planimetria catastale (che si allega al n. 2 altresì) è in stralcio la seguente:





Mentre in effetti, la situazione dei luoghi ha previsto l'annessione di parte del locale ascensori, il cambio di destinazione tra locale di sgombero in abitazione nonché la creazione di cucina e servizio igienico e di un vano letto




34


Tribunale di Catania - Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021

Relazione su immobili identificati nella certificazione notarile Notaio De Giorgi del 08.09.2022 al punto L10 – Immobili in via Domenico Morelli n. 6-8







Come si vede nella planimetria dello stato modificato, esiste altresì un ampliamento non catastato

In definitiva, non esiste la conformità catastale né con riferimento alla planimetria esistente presso l'Agenzia delle Entrate né con riferimento alla destinazione d'uso prevista nella visura in atti.

Conformità ur banistica

Deve ricordarsi che tale locale nasce quale stenditoio o locale di sgombero così come certificato dall'abitabilità in atti e dalla visura catastale prima citata. Tale locale non ha mai cambiato destinazione d'uso nonché è stato soggetto ad un ampliamento (la zona che unisce i due vani esistenti o corridoio) per il quale è stata presentata una domanda di sanatoria che si allega al n. 4. Secondo tale domanda, si prevede l'ampliamento delle superfici ma, ovviamente, non la variazione della destinazione d'uso. Altresì, per tale domanda si ha solo la richiesta ma non il permesso di costruire in sanatoria.

35

Tribunale di Catania - Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021

Per i motivi anzidetti, l'immobile non è dotato di conformità urbanistica e deve essere ritenuto non regolare.

Valore di stima immobile secondo CTU Ing. Parasiliti (lotto L.10.7)

Il suddetto immobile individuato , secondo la consulenza di stima è stato valutato pari ad

€ 61.750,00

Detto immobile tuttavia non è dotato di conformità catastale nonché manca della regolarità urbanistica; a parere dello scrivente quindi lo stesso non è trasferibile e quindi non può essere oggetto di vendita.

Altresì, lo stesso non può essere trasferito neanche secondo la sua destinazione originaria (ovvero vendita considerandolo solo locale di sgombero); infatti non solo sarebbe non dotato di conformità catastale, ma prevede anche la parte in ampliamento quale abuso non sanato ed infine, collegato con lo sgabuzzino che in effetti secondo il progetto allegato all'abitabilità, era parte del locale ascensore (tanto che nell' elaborato planimetrico risulta essere non sub 24 ma sub 13).

5 CONCLUSIONI

Ritenendo di aver espletato in ogni sua parte e nei termini quanto richiesto dai liquidatori giudiziari per il lotto L.10 nell'istanza di nomina del 30.08.2022, si rassegna la presente relazione.

Catania

il Tecnico Stimatore.

Ing. Alessandro Paternò Raddusa

36

Tribunale di Catania - Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/2021