






Foto 1. Vista dall'alto degli immobili oggetto di pignoramento (foto Google maps)



planimetria catastale



planimetria sub 6
nel reale stato dei luoghi

Foto 2. Raffronto tra planimetria catastale e stato reale dei luoghi



Foto 3. Vista dell'ingresso degli immobili lato Via Palermo,556



Foto 4. Vista del cortile / corridoio comune a tutti gli immobili



Foto 5. Vista del primo vano



Foto 6. Altra vista del primo vano



Foto 7. Vista del secondo vano – cucina / soggiorno



Foto 8. Altra vista del secondo vano- cucina /soggiorno




Foto 9. Vista del corridoio di collegamento tra i vani



Foto 10. Vista del locale wc

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®




Foto 11. Vista della camera da letto 1



Foto 12. Vista della camera da letto 2

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Immobile censito al foglio 27 particella 28 sub 5



Foto 13. Vista del sub 5



Foto 14. Altra vista de sub 5

XIII



Foto 15. Vista del primo ripostiglio



Foto 16. Vista di una porzione di cortile



Foto 17. Vista della porzione di cortile e dei due locali facente parti della particella



Foto 18. Vista interna del locale identificato come lavanderia



Foto 19. Vista interna del locale identificato come ripostiglio