

# TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Fallimenti

**Giud. Del.: Dr. Alessandro LAURINO**  
**Curatore: Avv. Giovanni BARBERA**

**FALLIMENTO Rgf. 176/2021:**

**CONSULENZA TECNICA ESTIMATIVA  
PER LA VALUTAZIONE  
DEI BENI MOBILI DELL'ATTIVO**

**RELAZIONE DI PERIZIA**

***Perito Estimatore - P.Comm. Alessio Destro***

***Pec: [pc\\_alessiodestro@pec.it](mailto:pc_alessiodestro@pec.it) – Email: [aldestro75@hotmail.com](mailto:aldestro75@hotmail.com)***

***C.Fisc.: DST LSS 75S19C351U – P.Iva : 03442440875***

## **MANDATO**

Con riferimento all'istanza inoltrata presso il Tribunale di Catania dal nominato Curatore, Avv. Giovanni Barbera, il G.d., dr. Alessandro Laurino, autorizzava la Procedura a conferire al sottoscritto Perito Commerciale Alessio Destro, iscritto all'albo CTU del Tribunale di Catania, l'incarico di Perito Estimatore dei beni mobili facenti parte la massa attiva della procedura di Fallimento della società denominata

## **OPERAZIONI PRELIMINARI**

Accettato l'incarico ricevuto, si è proceduto effettuando i rilievi sull'unico bene da valutare, constatando lo stato d'uso apparente ed effettuando i rilievi fotografici.

Dopo essere entrato in possesso dei documenti, lo stimatore rileva quanto segue.

## **CONSISTENZA DEI BENI**

Trattasi di:

- Nr.1 Semirimorchio Krone con cassone centinato con telone e portelloni posteriori, in mediocri condizioni generali apparenti.

Si rimanda alla Scheda di Valutazione allegata, circa la descrizione delle caratteristiche tecniche, dello stato d'uso apparente, dei rilievi fotografici e della valutazione attribuita.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE**

Lotto 1 – Semirimorchio - Questo stimatore precisa che, non potendo effettuare collaudi o approfondite analisi tecniche sul bene oggetto di stima, ha proceduto con una valutazione che ha tenuto conto dello stato d'uso rilevato e dalle considerazioni sugli oneri da sostenere.

Si segnala che il mezzo non ha superato l'ultima revisione per motivi ignoti e che il telone, allo stato recante brand di terzi, dovrà essere sostituito. I pneumatici, usurati e sottoposti a stato di fermo, richiedono anch'essi la sostituzione.

Per determinare il valore di stima, lo scrivente ha ritenuto di applicare una metodologia valutativa di tipo comparativo, determinata quindi da ricerche sul mercato dell'usato di beni uguali a quello appreso alla massa ed attribuendo alcune svalutazioni sulla base dei seguenti parametri:

- Stato d'uso apparente
- Allestimenti rinvenuti
- Residua funzionalità presunta
- Presunti oneri per manutenzione ordinaria
- Appetibilità commerciale
- Grado di senescenza (invecchiamento fisico)
  - Grado di obsolescenza (invecchiamento tecnologico)
  - Oneri per la rimessa su strada (telone e pneumatici)

In ogni caso, il sottoscritto perito, esaminato il bene nelle sue peculiari caratteristiche oggettive e soggettive, tenuto conto del grado di riutilizzo e dell'appetibilità commerciale, del probabile grado di conservazione e del grado di obsolescenza dello stesso, ritiene di poter stimare il più probabile valore commerciale del bene così come esposto nella scheda di valutazione allegata.

**LOTTO 1 - VALORE DI STIMA - €2.500,00**

Lo stimatore, ritenendo così di aver espletato l'incarico ricevuto, rimane a disposizione per qualunque delucidazione dovesse necessitare e ringrazia per la fiducia accordatagli.

**Catania li, 19.05.2026**

**Allegati:**

*Scheda di valutazione*

*Il Perito Estimatore - P.Comm. Alessio Destro*

Firmato digitalmente da

**alessio destro**

CN = alessio

destro

C = IT

# FALLIMENTO - Rgf.176/2021


CONSULENZA TECNICA ESTIMATIVA PER LA VALUTAZIONE DEI BENI MOBILI MOBILI DELL'ATTIVO

## SCHEDA DI VALUTAZIONE

Perito Estimatore - P.Comm.Alessio Destro

LOTTO 1				Valore di Stima			2.500,00 €
Tipo	SEMIRIMORCHIO		Marca	KRONE	Modello	SDP 27 - COIL LINER	
Dimensioni mt	Targa	Nr. Telaio	Data Immatricolazione	Portata kg	Ultima Revisione		
Lung.14 - Larg.2,55	AFxxxxx	WKESDP27071307408	2007	30.700	2025 - non superata		
Pneumatici	Allestimento						
40%	CASSONE CON CENTINE, TELONE E PORTELLONI POSTERIORI						
Danni visibili							
LIEVI AMMACCATURE SUI PORTELLONI - GRUPPO FANALERIA POST DANNEGGIATO - STAMPIGLIATURA BRAND SU TELONE							
Stato d'uso							

NELLO STATO IN CUI SI TROVA, IL MEZZO RISULTA ESSERE IN MEDIOCRI CONDIZIONI APPARENTI. TELONE DA SOSTITUIRE.



Firmato digitalmente da

**alessio destro**

CN = alessio

destro

C = IT

Il Perito Estimatore - P.Comm.Alessio Destro