



Al [redacted] S.p.A.

Alla Delegazione Provinciale F.I.G.C. di CATANIA

COD. CAMPO N° 1154

Per quanto di competenza di questo Comitato, si trasmette il seguente Verbale con il quale, il campo di calcio indicato, tenuto conto esclusivamente delle Regole del Giuoco Calcio riportate dalle Carte Federali (misure del campo, delle porte e delle reti di recinzione), viene ritenuto idoneo per l'attività calcistica.

Il verbale sarà affisso nello spogliatoio destinato all'arbitro.

Qualsiasi innovazione che comporti una variazione dei dati e dei parametri riportati nell'allegato verbale dovrà essere comunicata preventivamente (almeno un mese prima) al Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C.-L.N.D. dalla/e Società utilizzatrice/i e/o dalla proprietà (o dal Gestore).

Nell'evidenziare che non rientrano nelle competenze della F.I.G.C.-L.N.D il controllo dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia urbanistica, sanitaria, antinfortunistica, di agibilità e di pubblica fruizione degli impianti, si suggerisce alla Proprietà (o Gestore) ed alla/e Società utilizzatrice/i di rinnovare periodicamente tutte le certificazioni di conformità rilasciate nel pieno rispetto del D.L. 626/94 e 494/96, del D.M. 18.3.96 ed i pareri, prescrizioni, autorizzazioni all'uso della struttura, Visti, Nulla-Osta rilasciati dagli Organi Pubblici competenti e dalle Forze dell'Ordine, Questure o dalle Commissioni all'uopo preposte alla Vigilanza della Pubblica Fruibilità degli Impianti.

VERBALE

Il sopralluogo effettuato in data 5 maggio 2017 presso il campo di calcio n. 4 del "Centro Sportivo Torre del Grifo" ubicato in Via Magenta s.n., del Comune di Mascaliucia Prov. (CT) tel [redacted]

è stato effettuato dal [redacted] S.p.A.

La società che hanno la disponibilità dell'impianto [redacted] S.p.A. (Under 15 e 17 Nazionali - Allievi - Giovanissimi e Esordienti Regionali/Provinciali)

TERRENO DI GIUOCO

a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt 100 larghezza mt 55



pendenza (% in direzione degli assi)

b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco - largh. sui quattro lati in mt.):

nord 3,60 est 2,80 sud 3,60 ovest 2,60

livello uguale/diverso dal livello del terreno di giuoco

- c) panchine: n. 2 distanza dalla linea laterale (mt.) 3
- d) **caratteristiche della superficie (tipo):** erba artificiale
- e) segnature (larghezza): cm 10 materiale impiegato: striscia di colore bianco
- f) bandierine angoli (colore giallo): altezza fuori terra mt 1,50 (minimo mt. 1,50)
- g) condizioni del terreno di giuoco: ottime
- h) altre osservazioni:

2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt 7,32 altezza mt 2,44
- b) pali e sbarre trasversali: materiale alluminio sezione ovoidale
- c) dimensioni: cm 10 x 12 colore bianco
- d) reti: materiale: nylon sistema di ancoraggio: agganciate a tubi tendirete
- e) altre osservazioni:

3) RECINZIONE

- a) interna (altezza minima mt. 2,20): nello spazio riservato agli spettatori rete metallica sorretta da pali zincati alti mt 2,60 (descrizione)
- b) esterna: muri in cemento armato e pietra lavica di altezza varia (descrizione)
- c) altre osservazioni:
- N.B.: L'altezza va misurata dal piano di calpestio del pubblico.

4) SPOGLIATOI

- a) struttura (muratura, legno, ecc.): muratura e c.a.
- b) vani e servizi:
- per gli ufficiali di gara n. 1 mq 25 con docce n. 5 WC n. 1 lavabi n. 1
 - per le squadre n. 2 mq 136 con docce n. 25 WC n. 6 lavabi n. 6 orinatoi n.
- c) serramenti e protezioni: legno/metallici
- d) locali per altri usi: sede sociale – sala stampa – sala massaggi – lavanderie – uffici vari – magazzini
- e) arredamento: panche – appendiabiti – sedie – tavolini – armadietti
- f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: caldaia termica (elettrica)
- g) ubicazione: sul lato Ovest

Il'interno della recinzione
descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.).

accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: da un cancello della pubblica via, separato da quello per il pubblico, percorrendo un vialetto di collegamento, si accede agli spogliatoi e da questi al terreno di giuoco a mezzo di un sottopassaggio
descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)


c) altre osservazioni: gli spogliatoi sono dotati idranti, rilevatori di fumi, estintori e luci di emergenza. Il corpo spogliatoi ha altri spogliatoi arredati sia per le squadre sia per gli ufficiali di gara

5) LOCALE SANITARIO

- a) sala medica ubicata in vano ad uso esclusivo: SI NO ubicazione..... tot mq.....
- b) attrezzatura: lettini – scrivanie – sedie – apparecchiatura medica specialistica
- c) altre osservazioni:

VERBALE

del collaudo ai soli fini sportivi dell' impianto di illuminazione del campo di calcio a undici "Torre del Grifo n. 4", sito in Mascalucia, Via Magenta s.n.. Località Capienza n° 1392 -- spettatori – Ente proprietario [REDACTED] S.p.A.



1. Lux	90
2. Lux	170
3. Lux	180
4. Lux	120
5. Lux	190
6. Lux	295
7. Lux	95
8. Lux	110
9. Lux	170
10. Lux	190
11. Lux	210
12. Lux	205
13. Lux	180
14. Lux	100
15. Lux	250
16. Lux	260
17. Lux	240
18. Lux	210
19. Lux	220
20. Lux	235
21. Lux	210
Totale	3930

Sulla base delle misurazioni effettuate nei ventuno punti fissi, verificata l'uniformità di illuminamento, il valore medio orizzontale risulta: lux 187.

OSSERVAZIONI VARIE: -

Mascalucia, 4 maggio 2017

IL TECNICO INCARICATO

F.I.G.C. L.N.D.

COMITATO PROVINCIALE CATANIA

FIDUCIARIO CAMPI SPORTIVI

(Angelo Leonardi)

Sulla base dei dati rilevati dal Tecnico incaricato in sede di sopralluogo, N.O. al rilascio della idoneità

OMOLOGAZIONE

Con riferimento al presente verbale, constatata la conformità alle norme sancite dal Consiglio Federale, **si omologa** ad ogni effetto sportivo l'impianto di illuminazione.

IL FIDUCIARIO REGIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI



IL PRESIDENTE
F.I.G.C. L.N.D.
COMITATO REGIONALE SICILIA
IL PRESIDENTE
(Ing. Santino Lo Presti)

8) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

tribuna coperta: acciaio zincato

Gradinate:

parterre: a Sud

Capienza totale: 50


Osservazioni: I dati numerici di cui sopra sono riportati a semplice titolo indicativo. La Pubblica Fruizione dell'impianto è, in ogni caso, subordinata al possesso del N.O. rilasciato, per competenza, dalla Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo (CPVLPS o CCVLPS). Circa il numero di spettatori autorizzati all'accesso nella struttura, la proprietà (o il Gestore) si deve attenere scrupolosamente a quanto specificatamente prescritto nel richiamato provvedimento autorizzativo.


9) ALTRE ATTREZZATURE: impianto d'irrigazione centralizzato - Campi di calcio a 11 in erba naturale e artificiale e campo di calcio a 5 in erba artificiale pista atletica, impianto di illuminazione, ecc.)

10) IMPIANTO ILLUMINAZIONE OMOLOGATO DALLA F.I.G.C.: SI NO

9) TAVOLE ILLUSTRATIVE

Calcio a 11





Al [redacted] S.p.A.

Alla Delegazione Provinciale F.I.G.C. di CATANIA

COD. CAMPO N° 1153

Per quanto di competenza di questo Comitato, si trasmette il seguente Verbale con il quale, il campo di calcio indicato, tenuto conto esclusivamente delle Regole del Giuoco Calcio riportate dalle Carte Federali (misure del campo, delle porte e delle reti di recinzione), viene ritenuto idoneo per l'attività calcistica.

Il verbale sarà affisso nello spogliatoio destinato all'arbitro.

Qualsiasi innovazione che comporti una variazione dei dati e dei parametri riportati nell'allegato verbale dovrà essere comunicata preventivamente (almeno un mese prima) al Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C.-L.N.D. dalla/e Società utilizzatrice/i e/o dalla Proprietà (o dal Gestore).

Nell'evidenziare che non rientrano nelle competenze della F.I.G.C.-L.N.D il controllo dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia urbanistica, sanitaria, antinfortunistica, di agibilità e di pubblica fruizione degli impianti, si suggerisce alla Proprietà (o Gestore) ed alla/e Società utilizzatrice/i di rinnovare periodicamente tutte le certificazioni di conformità rilasciate nel pieno rispetto del D.L. 626/94 e 494/96, del D.M. 18.3.96 ed i pareri, prescrizioni, autorizzazioni all'uso della struttura, Visti, Nulla-Osta rilasciati agli Organi Pubblici competenti e dalle Forze dell'Ordine, Questure o dalle Commissioni all'uopo preposte alla Vigilanza della Pubblica Fruibilità degli Impianti.

VERBALE

Il sopralluogo effettuato in data 5 maggio 2017 presso il campo di calcio n. 3 del "Centro Sportivo Torre del Grifo" ubicato in Via Magenta s.n., del Comune di Mascali Prov. (CT) tel. [redacted]

proprietario [redacted] S.p.A.

Società che hanno la disponibilità dell'impianto [redacted] (Primavera - Allievi e Giovanissimi Regionali - Under 15 e 17 Nazionali)

TERRENO DI GIUOCO

a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt 105 larghezza mt 60



pendenza (% in direzione degli assi)

b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco - largh. sui quattro lati in mt.):

nord 3,50 est 2,80 sud 3,50 ovest 2,90

livello uguale/diverso dal livello del terreno di giuoco

- c) panchine: n. 2 distanza dalla linea laterale (mt.) 2,50
 d) **caratteristiche della superficie (tipo):** erba artificiale
 e) segnatura (larghezza): cm 10 materiale impiegato: striscia di colore bianco
 f) bandierine angoli (colore giallo): altezza fuori terra mt 1,50 (minimo mt. 1,50)
 g) condizioni del terreno di giuoco: ottime
 h) altre osservazioni:

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt 7,32 altezza mt 2,44
 b) pali e sbarre trasversali: materiale alluminio sezione ovoidale
 c) dimensioni: cm 10 x 12 colore bianco
 d) reti: materiale: nylon sistema di ancoraggio: agganciate a tubi tendirete
 e) altre osservazioni:

3) RECINZIONE

- a) interna (altezza minima mt. 2,20): nello spazio riservato agli spettatori griglia metallica e vetri blindosport alti mt 2,20 (descrizione)
 b) esterna: muri in c.a. e in pietra lavica di altezza varia (descrizione)
 c) altre osservazioni:
 N.B.: L'altezza va misurata dal piano di calpestio dei pubblico.

4) SPOGLIATOI

- a) struttura (muratura, legno, ecc.): muratura e c.a.
 b) vani e servizi:
- per gli ufficiali di gara n. 1 mq 25 con docce n. 5 WC n. 1 lavabi n. 1
 - per le squadre n. 2 mq 136 con docce n. 25 WC n. 6 lavabi n. 6 orinatoi n. 6

c) serramenti e protezioni: legno/metallici

d) locali per altri usi: sede sociale – sala stampa – sala massaggi – lavanderie – uffici vari – magazzini

e) arredamento: panche – appendiabiti – sedie – tavolini – armadietti

f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: caldaia termica (elettrica)

g) ubicazione: sul lato Ovest

h) all'interno della recinzione

descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.).

accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: da un cancello della pubblica via, separato da quello per il pubblico, percorrendo un vialetto di collegamento, si accede agli spogliatoi e da questi al terreno di giuoco a mezzo di un sottopassaggio
 descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)

i) altre osservazioni: gli spogliatoi sono dotati idranti, rilevatori di fumi, estintori e luci di emergenza. Il corpo spogliatoi ha altri spogliatoi arredati sia per le squadre sia per gli ufficiali di gara

5) LOCALE SANITARIO


a) sala medica ubicata in vano ad uso esclusivo: SI NO ubicazione..... tot mq.....

b) attrezzatura: lettini – scrivanie – sedie – apparecchiatura medica specialistica

c) altre osservazioni:

VERBALE

del collaudo ai soli fini sportivi dell' impianto di illuminazione del campo di calcio a undecil "Torre del Grifo n. 3", sito in Mascalucia, Via Magenta s.n.. Località Capienza n° 1392 -- spettatori – Ente proprietario: ██████████ S.p.A.



1. Lux	230
2. Lux	320
3. Lux	370
4. Lux	410
5. Lux	360
6. Lux	290
7. Lux	340
8. Lux	240
9. Lux	380
10. Lux	450
11. Lux	290
12. Lux	360
13. Lux	380
14. Lux	250
15. Lux	240
16. Lux	390
17. Lux	320
18. Lux	270
19. Lux	210
20. Lux	360
21. Lux	240

Totale 6376

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Sulla base delle misurazioni effettuate nei ventuno punti fissi, verificata l'uniformità di illuminamento, il valore medio orizzontale risulta: lux 303,61.

OSSERVAZIONI VARIE: -

Mascalucia, 4 maggio 2017

IL TECNICO INCARICATO

F.I.G.C. L.N.D.

COMITATO PROVINCIALE (A'ANIA

FIDUCIARIO CAMPI SPORTIVI

(Angelo Leonardi)

bene base dei dati misurati dal Tecnico Incaricato in sede di sopralluogo, N.O. al rilascio della idoneità

OMOLOGAZIONE

Con riferimento al presente verbale, constatata la conformità alle norme sancite dal Consiglio Federale, **si omologa** ad ogni effetto sportivo l'impianto di illuminazione.

IL FIDUCIARIO REGIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI



IL PRESIDENTE
F.I.G.C. L.N.D.
COMITATO REGIONALE SICILIA
IL PRESIDENTE
(Ing. Santino Lo Presti)

ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

tribuna coperta: acciaio zincato

Gradinate: ad Est

terre: ad Ovest

Capienza totale: 1392

servazioni: I dati numerici di cui sopra sono riportati a semplice titolo indicativo. La Pubblica Fruizione dell'impianto è, in ogni caso, subordinata al possesso del N.O. rilasciato, per competenza, dalla Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza dei locali di Pubblico Spettacolo (CPVLPS o CCVLPS). Circa il numero di spettatori autorizzati all'accesso nella struttura, la proprietà (o il Gestore) si deve attenere scrupolosamente a quanto specificatamente prescritto nel richiamato provvedimento autorizzativo.


ALTRE ATTREZZATURE: impianto d'irrigazione centralizzato – Campi di calcio a 11 in erba naturale e artificiale e campo di calcio a 5 in erba artificiale
 pista atletica, impianto di illuminazione, ecc.)

IMPIANTO ILLUMINAZIONE OMOLOGATO DALLA F.I.G.C.: SI NO


9) TAVOLE ILLUSTRATIVE

Calcio a 11

RETTANGOLO DI GIUOCO



Calcio a 5



ASTE GIUDIZIARIE.IT

AVVERTENZA: Da quanto esposto nei punti 1 - 2 - 3/a del presente verbale, tenuto conto esclusivamente delle Regole del Giuoco Calcio riportate dalle Carte Federali, il campo è **da ritenersi idoneo** per l'attività calcistica "calcio a 11" o "calcio a 5". Qualsiasi innovazione che comporti una variazione dei dati e dei parametri riportati nel presente verbale dovrà essere comunicata preventivamente (almeno un mese prima) al Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C.-L.N.D. dalla/e Società utilizzatrice/i e/o dalla proprietà o dal Gestore).

Nel caso di impianto destinato all'attività "Calcio a 5" privo del percorso protetto dalla zona spogliatoi al rettangolo di giuoco, si autorizza l'utilizzo dello stesso in applicazione di quanto riportato nel Comunicato n° 379 - Calcio a 5- del Comitato Regionale Sicilia del 12.04.2017.

IL FIDUCIARIO REGIONALE
DEI CAMPI SPORTIVI

F.I.G.C. L.N.D.
IL TECNICO INCARICATO
COMITATO PROVINCIALE L'ANIA
FIDUCIARIO CAMPI SPORTIVI
(Angelo Leonardi)

OMOLOGAZIONE

Con riferimento ai punti 1 - 2 - 3/a del presente verbale, constatata la conformità sportiva alle Regole del Giuoco del Calcio sancite dalle Carte Federali, si omologa il campo di calcio a 5/11 di Mascalucia, Via Magenta s.n., denominato "Centro Sportivo Torre del Grifo n.3" per la Categoria ECELLENZA

Per i campi di C11 in erba artificiale la presente omologazione è in ogni caso subordinata al possesso della certificazione rilasciata dalla LND SERVIZI - Laboratorio Impianti Sportivi in Erba Artificiale, via Cassiodoro, 14- 00193 ROMA, attestazione alla quale la Proprietà o il Gestore (siano essi pubblici o privati) dovranno scrupolosamente attenersi in osservanza dei termini temporali di validità riportati nella stessa.

Sarà cura della proprietà o del Gestore (siano essi pubblici o privati), nel pieno rispetto dei requisiti previsti dalle normative di legge vigenti in materia di agibilità urbanistica, sanitaria, antinfortunistica e di pubblica fruizione, valutare se per l'impianto in argomento possa essere concesso o meno il Nulla Osta alla disponibilità ed all'utilizzo in favore di Società Sportive.

Alla luce di quanto sopra, il C.R. Sicilia si ritiene sollevato da ogni responsabilità scaturente da autorizzazioni e/o dinieghi all'utilizzo emanati dalla Proprietà e dal Gestore.

Inoltre, resta inteso che rimane a carico della Proprietà o del Gestore la:

- calendarizzazione di periodici sopralluoghi mirati all'accertamento del mantenimento delle caratteristiche, dei parametri e dei dati metrici riportati nel presente verbale, nonché dei requisiti contenuti nel N.O. alla disponibilità dell'impianto rilasciato dalla stessa Proprietà in favore della/e Società utilizzatrice/i,
- attivazione, d'intesa con le Società concessionarie, di tutte le iniziative necessarie:
 - al rispetto delle limitazioni previste dal N.O. alla Pubblica Fruizione dell'impianto qualora ne sia munito;
 - al divieto di accesso al pubblico nel caso in cui l'impianto non possa essere destinato alla Pubblica Fruizione.

Eventuali giudizi di responsabilità, sia civili che penali, derivanti da inosservanze delle attività di cui sopra e/o dal non possesso dei requisiti riportati nel N.O. alla disponibilità dell'impianto, ricadranno in linea esclusiva sulla Proprietà (o sul Gestore).

F.I.G.C. - L.N.D.
COMITATO REGIONALE SICILIA
IL PRESIDENTE

VERBALE

1144
Cod.: n°

del sopralluogo effettuato in data 19 gennaio 2015 al campo di calcio n. 1 del "Centro Sportivo Torre del Grifo" di Mascalucia (CT)

via e/o località Via Magenta s.n. prov. CT; tel. [REDACTED]

Ente proprietario: [REDACTED] s.p.A.

Società che hanno la disponibilità dell'impianto: [REDACTED] S.p.A. (Primavera - Allievi e Giovanissimi Nazionali/Reg./Prov.)

1) TERRENO DI GIUOCO

a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt.105; larghezza mt 65

pendenza (% in direzione degli assi)

INDICARE ORIENTAMENTO



b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco - largh. sui quattro lati):

nord 5; est 4; sud; 4; ovest 4

livello uguale dal livello dei terreno di giuoco
diverso

c) panchine: n. 2; distanza dalla linea laterale (mt.) 3.20

d) **caratteristiche della superficie** (tipo): erba naturale

e) segnatura (larghezza): 0.10; materiale impiegato: striscia di colore bianco

f) bandierine angoli (colore giallo): altezza fuori terra mt 1.50 (minimo mt. 1,50)

g) condizioni del terreno di giuoco: ottime

h) altre osservazioni:

) PORTE

) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt 7,32; altezza mt 2,44

) pali e sbarre trasversali: materiale: alluminio zincato... sezione: ovoidale

) dimensioni: 0,10 x 0,12; colore: bianco

) reti: materiale: nylon; sistema di ancoraggio: con perni metallici

i) altre osservazioni:

3) RECINZIONE

- a) interna (altezza minima mt. 2,20): nella zona riservata al pubblico griglia metallica alta mt 2.20
- b) esterna: muri in c.a. e in pietra lavica di altezza varia
- c) altre osservazioni:

N.B.: L'altezza va misurata dal piano di calpestio del pubblico.

4) SPOGLIATOI

- a) struttura (muratura, legno, ecc.): muratura/c.a.

- b) vani e servizi:

- per gli ufficiali di gara n. 1 mq 25
con docce n. 5; WC n. 1; lavabi n. 1
- per le squadre n. 2 mq. 136
con docce n. 25; WC n. 6; lavabi n.6
orinatoi n.

- c) serramenti e protezioni: metallici/legno

- d) locali per altri usi: sede sociale; sala stampa; sala massaggi; lavanderie; uffici vari; magazzini

- e) arredamento: scrivanie; sedie; panche con attaccapanni; armadietti

- f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: caldaia termica (elettrica)

- g) ubicazione: sul lato Sud, sottostanti il terreno di giuoco

all'esterno della recinzione

(descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)

accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: da un cancello della pubblica via, separato da quello per il pubblico, percorrendo un vialetto di collegamento, si accede agli spogliatoi e da questi, a mezzo sottopassaggio, al terreno di giuoco

(descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)

- h) altre osservazioni: gli spogliatoi sono dotati di idranti, rilevatori di fumi, estintori e luci di emergenza. Il corpo spogliatoi ha altri spogliatoi sia per le squadre che per gli ufficiali di gara, debitamente arredati.

5) LOCALE SANITARIO

- a) sala medica ubicata in vano ad uso esclusivo: SI NO ubicazione: all'interno dello spogliatoio tot. mq 16


attrezzatura: lettini – frigorifero – scrivania – sedie – apparecchiatura medica specialistica

- b) altre osservazioni:

ASTE
GIUDIZIARIE.it

VERBALE

del collaudo ai soli fini sportivi dell' impianto di illuminazione del campo di calcio sito in Mascalucia, Via Magenta, s.n. Località Capienza n° 1392 spettatori – Ente proprietario: [REDACTED] S.p.A.



1. Lux	255
2. Lux	167
3. Lux	138
4. Lux	112
5. Lux	143
6. Lux	188
7. Lux	214
8. Lux	163
9. Lux	209
10. Lux	169
11. Lux	113
12. Lux	163
13. Lux	251
14. Lux	160
15. Lux	286
16. Lux	238
17. Lux	110
18. Lux	90
19. Lux	262
20. Lux	246
21. Lux	71

Totale 3.748,00

Sulla base delle misurazioni effettuate nei ventuno punti fissi, verificata l'uniformità di illuminamento, il valore medio orizzontale risulta: lux 178,48.

OSSERVAZIONI VARIE: -

Mascalucia, li 19 gennaio 2015

IL TECNICO INCARICATO
F.I.G.C. L.N.D.
 COMITATO PROVINCIALE CATANIA
 FIDUCIARIO CAMPI SPORTIVI
 (Angelo Leopardi)

OMOLOGAZIONE

Con riferimento al presente verbale, constatata la conformità alle norme sancite dal Consiglio Federale, **si omologa** ad ogni effetto sportivo l'impianto di illuminazione.

sulla base dei dati rilevati dal Tecnico Incaricato in sede di sopralluogo, N.O. al rilascio della idoneità

IL FIDUCIARIO REGIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]
 19/01/2015
 ASTE GIUDIZIARIE.IT



F.I.G.C. - L.N.D.
 COMITATO REGIONALE SICILIA
 IL PRESIDENTE
 (Ing. Santino Lo Presti)

VERBALE

del sopralluogo effettuato in data 19 gennaio 2015 al campo di calcio n. 2 del "Centro Sportivo Torre del Grifo" di Mascalucia (CT)

via e/o località Via Magenta s.n. prov. CT; tel.

Ente proprietario ██████████ S.p.A.

Società che hanno la disponibilità dell'impianto: ██████████ S.p.A. (Primavera - Allievi e Giovanissimi Nazionali/Reg./Prov.)

1) TERRENO DI GIUOCO

a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt.105; larghezza mt 65

pendenza (% in direzione degli assi)

INDICARE ORIENTAMENTO



b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco - largh. sui quattro lati):

nord 4.50; est 3.30; sud; 4,70; ovest 2.80

livello uguale dal livello dei terreno di giuoco
diverso

c) panchine: n. 2; distanza dalla linea laterale (mt.) 2.20

d) **caratteristiche della superficie** (tipo): erba naturale

e) segnatura (larghezza): 0.10; materiale impiegato: striscia di colore bianco

f) bandierine angoli (colore giallo): altezza fuori terra mt 1.50 (minimo mt. 1,50)

g) condizioni del terreno di giuoco: ottime

h) altre osservazioni:

2) PORTE

a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt 7,32; altezza mt 2,44

b) pali e sbarre trasversali: materiale: alluminio zincato.....sezione: ovoidale

c) dimensioni: 0,10 x 0,12; colore: bianco

d) reti: materiale nylon; sistema di ancoraggio: con perni metallici

e) altre osservazioni:

3) RECINZIONE

- a) interna (altezza minima mt. 2,20): nella zona riservata al pubblico griglia metallica alta mt 2.20
- b) esterna: muri in c.a. e in pietra lavica di altezza varia
- c) altre osservazioni:

N.B.: L'altezza va misurata dal piano di calpestio dei pubblico.

4) SPOGLIATOI

- a) struttura (muratura, legno, ecc.): muratura/c.a.
- b) vani e servizi:

- per gli ufficiali di gara n. 1 mq 25
con docce n. 5; WC n. 1; lavabi n. 1
- per le squadre n. 2 mq. 136
con docce n. 25; WC n. 6; lavabi n.6
orinatoi n.

c) serramenti e protezioni: metallici/legno

d) locali per altri usi: sede sociale; sala stampa; sala massaggi; lavanderie; uffici vari; magazzini

e) arredamento: scrivanie; sedie; panche con attaccapanni; armadietti

f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: caldaia termica (alimentazione gas metano)

g) ubicazione: sul lato Sud/Ovest

all'esterno della recinzione
(descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)

accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: da un cancello della pubblica via, separato da quello per il pubblico, percorrendo un vialetto di collegamento, si accede agli spogliatoi e da questi, seguendo il vialetto, al terreno di giuoco con percorso né separato né protetto
(descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)

h) altre osservazioni: gli spogliatoi sono dotati di idranti, rilevatori di fumi, estintori e luci di emergenza. Il corpo spogliatoi ha altri spogliatoi sia per le squadre che per gli ufficiali di gara, debitamente arredati.

5) LOCALE SANITARIO

a) sala medica ubicata in vano ad uso esclusivo: SI NO ubicazione: all'interno dello spogliatoio tot. mq 16

attrezzatura: lettini – frigorifero – scrivania – sedie – apparecchiatura medica specialistica

b) altre osservazioni:

ASTE
GIUDIZIARIE.it

6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribuna coperta:

Gradinate:

Parterre: ad Ovest

Capienza totale 50

Osservazioni: I dati numerici di cui sopra sono riportati a semplice titolo indicativo. La Pubblica Fruizione dell'impianto è, in ogni caso, subordinata al possesso del N.O. rilasciato, per competenza, dalla Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo (CPVLPS o CCVLPS). Circa il numero di spettatori autorizzati all'accesso nella struttura, la Proprietà (o il Gestore) si deve attenere scrupolosamente a quanto specificatamente prescritto nel richiamato provvedimento autorizzativo.

7) ALTRE ATTREZZATURE

Campi di calcio a undici in erba artificiale e naturale - Campi di calcio a cinque e a sette - Piscina - Impianti di irrigazione centralizzato


(pista atletica, impianto di illuminazione, ecc.)

8) IMPIANTO ILLUMINAZIONE OMOLOGATO DALLA F.I.G.C.: SI NO

9) TAVOLE ILLUSTRATIVE

Calcio a 11


RETTANGOLO DI GIUOCO



VERBALE

PARTITO n. 2
cod. M43

del collaudo ai soli fini sportivi dell' impianto di illuminazione del campo di calcio sito in Mascalucia, Via Magenta, s.n. Località Capienza n° 50 spettatori – Ente proprietario: XXXXXXXXXX S.p.A.

ASTE
GIUDIZIARIE.it

1. Lux	261
2. Lux	291
3. Lux	194
4. Lux	90
5. Lux	186
6. Lux	285
7. Lux	415
8. Lux	157
9. Lux	169
10. Lux	85
11. Lux	103
12. Lux	79
13. Lux	182
14. Lux	170
15. Lux	88
16. Lux	127
17. Lux	96
18. Lux	46
19. Lux	99
20. Lux	175
21. Lux	96
Totale	3.394,00

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Sulla base delle misurazioni effettuate nei ventuno punti fissi, verificata l'uniformità di illuminamento, il valore medio orizzontale risulta: lux 1161,62.

OSSERVAZIONI VARIE: -

Mascalucia, li 19 gennaio 2015

IL TECNICO/INCARICATO
F.I.G.C. L.N.D.
COMITATO PROVINCIALE CATANIA
FIDUCIARIO CAMPI SPORTIVI
(Angelo Leonardi)

OMOLOGAZIONE

Con riferimento al presente verbale, constatata la conformità alle norme sancite dal Consiglio Federale, **si omologa** ad ogni effetto sportivo l'impianto di illuminazione.

Sulla base dei dati rilevati dal tecnico incaricato in sede di sopralluogo, N.O. al rilascio della idoneità

IL FIDUCIARIO REGIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI


IL PRESIDENTE

15/01/2015
ASTE
GIUDIZIARIE.it



F.I.G.C. - L.N.D.
COMITATO REGIONALE SICILIA
IL PRESIDENTE
(Angelo Leonardi)

Calcio a 5



AVVERTENZA: Da quanto esposto nei punti 1 - 2 - 3/a del presente verbale, tenuto conto esclusivamente delle Regole del Giuoco riportate dalle Carte Federali, il campo è da ritenersi idoneo per l'attività calcistica "calcio a 11" o "calcio a 5". Qualsiasi innovazione che comporti una variazione dei dati e dei parametri riportati nel presente verbale dovrà essere comunicata preventivamente (almeno un mese prima) al Comitato Regionale Sicilia L.N.D. dalla/e Società utilizzatrice/i e/o dalla Proprietà o dal Gestore. Resta inteso che rimane a carico della Proprietà o del Gestore la:

- calendarizzazione di periodici sopralluoghi mirati all'accertamento del mantenimento delle caratteristiche, dei parametri e dei dati metrici riportati nel presente verbale, nonché dei requisiti contenuti nel N.O. alla disponibilità dell'impianto rilasciato dalla stessa Proprietà in favore della/e Società utilizzatrice/i;
- attivazione, d'intesa con la Proprietà (o con il Gestore), di tutte le iniziative necessarie:
 - al rispetto delle limitazioni previste dal N.O. alla Pubblica Fruizione dell'impianto qualora ne sia munito;
 - al divieto di accesso al pubblico nel caso in cui l'impianto non possa essere destinato alla Pubblica Fruizione.

Eventuali giudizi di responsabilità, sia civili che penali, derivanti da inosservanze delle attività di cui sopra e/o dal non possesso dei requisiti riportati nel N.O. alla disponibilità, ricadranno in linea esclusiva sulla Proprietà (o Gestore) e sulle Società utilizzatrici

Nel caso di impianto destinato all'attività "Calcio a 5" privo del percorso protetto dalla zona spogliatoi al rettangolo di giuoco, si autorizza l'utilizzo dello stesso in applicazione di quanto riportato nel Comunicato n. 1 del Comitato Regionale Sicilia - Calcio a 5 - del 13.07.2012

IL FIDUCIARIO REGIONALE DEI CAMPI SPORTIVI
 IL SOPRALUOGO, N.O. al rilascio della idoneità
 F.I.G.C. L.N.D. COMITATO PROVINCIALE CATANIA
 FIDUCIARIO CAMPI SPORTIVI
 (Angelo Leonardi)

OMOLOGAZIONE

Con riferimento ai punti 1 - 2 - 3/a del presente verbale, constatata la conformità alle Regole del Giuoco sancite dalle Carte Federali, si omologa il campo di calcio n.1 di Mascalucia - Torre del Grifo per i campionati del [redacted] S.p.A. S.G.S. (Primavera - Allievi e Giovanissimi Nazionali/Reg/Prov.),

Timbro del Comitato

PALERMO li 19/01/2015



F.I.G.C. L.N.D.
 COMITATO PRESIDENTE SICILIA
 H. PRESIDENTE