

Verbale di secondo sopralluogo

Il giorno 19 del mese di Aprile dell'anno 2024, il sottoscritto Dott. Ing. Valerio Aiello, affiancato dal [REDACTED], ausiliario sostituto del G3, ha proceduto al secondo sopralluogo per accertare le condizioni del bene oggetto di esecuzione. L'oggetto dell'immobile è esistente in modo perfetto con l'ausilio del fabbrico. È presente al sopralluogo l'Ing. Alfonso Moshie centro di gestione, nonché la forza pubblica (polizia municipale). Le operazioni sono consistite in una serie di misurazioni e rilevati fotografici che formeranno parte integrante della relazione finale. L'immobile è presente in uno stato di completo degrado. Per manifestando un intervento di recupero (pittura facciata e finitura interne) recente, manifesti segni di abbandono nei locali e nei servizi igienici. L'abitazione è priva di forniture elettriche ed idrauliche e collegamenti ai servizi pubblici; è priva di impianti di riscaldamento e di sistemi salventi. Il verbale viene chiuso alle ore 11,30 e sottoscritto dai periti.

Il C.T.U. Ing. Valerio Aiello