



### TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE EE.II.

ASTE STEP



Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Geom. Lazzeroni Michele, nell'Esecuzione Immobiliare 33/2024 del R.G.E. promossa da

\*\*\*\* Omissis \*\*\*\*





















## **ASTE**

## SOMMARIO STE

	CIUDIZIANE	
Incarico		3
Premessa		3
Descrizione		3
Lotto Unico		
Completezza documentazione ex art. 567		ASIL 4
TitolaritàGIUDIZIARIE°		GIUDIZIARIE <sub>4</sub>
Confini		4
Consistenza		4
Cronistoria Dati Catastali		
🛆 Dati Catastali	ACTE	5
Dati Cata <mark>sta</mark> li Stato conservativo	CILIDIZIARIE®	6
Parti Comuni		
Caratteristiche costruttive prevalenti		6
Stato di occupazione		6
Provenienze Ventennali		7
Formalità pregiudizievoli		ASIE 8
Formalità pregiudizievoli  Normativa urbanistica		GIUDIZIARIE <sub>8</sub>
Regolarità edilizia		
Vincoli od oneri condominiali		9
Stima / Formazione lotti		9
Riepilogo bando d'asta	ASTE	13
Lotto Unico	GIUDIZIARIE°	13
Schema riassuntivo Esecuzione Immobiliare 33/2024 del R	.G.E	14
Lotto Unico - Prezzo base d'asta: € 52.880,33		14















All'udienza del 21/03/2024, il sottoscritto Geom. Lazzeroni Michele, con studio in Via Milite Ignoto, 41/4 - 16035 - Rapallo (GE), email studio.lazzeroni@libero.it, PEC michele.lazzeroni@geopec.it, Tel. 018 555389, Fax 018 555389, veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 08/05/2024 accettava l'incarico e prestava giuramento di rito.



ASTE GIUDIZIARIE®

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili:

• Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Genova (GE) - VIA BORDIGHERA 11, interno 16, piano 3



### DESCRIZIONE

Il bene in oggetto riguarda un alloggio, facente parte di un fabbricato ubicato a Genova in località Fornace a Prà e precisamente in Via Bordighera 11.

Il quartiere denominato Pra',ove insiste il bene, è periferico rispetto al centro cittadino anche se nelle immediate vicinanze sono presenti molteplici attività commerciali oltre ad una discreta presenza di infrastrutture viabilistiche che ne fa una zona ben servita.

La stessa è a prevalente destinazione residenziale.

Il fabbricato condominiale fu edificato a metà degli anni 50 dalla società F.E.R.V.E.D (concessione n° 1512 del 1955) ed ha ottenuto decreto di abitabilità n°1758 del 23 giugno 1958 imtestato alla società "Pra' Palmaro".

Il civico 11 di via Bordighera è un fabbricato di sedime rettangolare, risulta articolato su 7 piani fuori terra con struttura a pilastri e travi in latero-cemento, copertura a lastrico solare, paramenti murari intonacati, sistemi oscuranti a tapparella, finiture tradizionali, il tutto in normale stato di conservazione.

L'appartamento oggetto di procedura è censito al N.C.E.U. di Genova, sezione PRA, al Foglio 12 mappale 568, subalterno 16, Zona censuaria 2, categoria A/3, vani 4, Rendita €uro 402,84 intestato a \*\*\*\* Omissis \*\*\*\*, per una quota di 1/1.

L'alloggio interessato dal pignoramento si trova al terzo piano quarto fuori terra ed ha una superficie lorda complessiva di mq 67,70 una superficie netta di 57,20 mq ed un'atezza interna pari a 3,00 m.

Fanno parte del bene due balconi di piccole dimensioni il primo accessibile dal locale cucina avente dimensioni di mq 4.40, il secondo accessibile dalla camera avente dimensione di mq 3.30.

Internamente il suddetto alloggio si compone di un corridoio/ingresso, un soggiorno, una cucina, una camera ed un bagno.

Le finiture sono tradizionali con pavimenti in graniglia (escluso il bagno che ha le piastrelle in ceramica), paramenti intonacati, porte interne in legno, tapparelle in PVC, finestre in alluminio con vetro doppio, porta di ingresso in legno con doppia chiusura. le pareti dei locali cucina e bagno risultano rivestite con piastrelle di ceramica (bagno mt. 2,10 cucina mt. 1,60), sanitari in vetrochina, impianto elettrico in parte sottotraccia e non completato, impianto di riscaldamento centralizzato, erogazione dell'acqua calda mediante calderina posta nel vano cucina.

Si precisa inoltre che è stato predisposto nuovo attestato di Certificazione Energetica N°45346/2024 di cui al D.Lgs 192/2005 e L.R. 22/2007 che viene allegato alla documentazione della presente CTU.

GIUDIZIARIE

GIUDIZIARIE

Per il bene in questione è stato effettuato un accesso forzoso in data 13/06/2024.

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE 3 di 14
GIUDIZIARIE



### LOTTO UNICO

Il lotto è formato dai seguenti beni:

• Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Genova (GE) - VIA BORDIGHERA 11, interno 16, piano 3

### COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa.



ASTE GIUDIZIARIE®

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:

\*\*\*\* Omissis \*\*\*\* (Proprietà 1/1)

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:

ASTE GIUDIZIARIE®

• \*\*\*\* Omissis \*\*\*\* (Proprietà 1/1)





70,10 mq

L'alloggio oggetto di esecuzione confina a nord con vano scala condominiale, a sud ed ovest con distacchi condominiali carrabili e a est con alloggio int. 15.

### CONSISTENZA

	GILIDI7I/	ARIE®			GIU	DI7IARIF°
Destinazione	Superficie	Superficie	Coefficiente	Superficie	Altezza	Piano
	Netta	Lorda		Convenzional		
				e		
Abitazione	57,20 mq	67,70 mq	1	67,70 mq	3,00 m	TERZO
Balcone scoperto	4,40 mq	5,40 mq	0,25	1,35 mq	0,00 m	
Balcone scoperto	3,30 mq	4,20 mq	0,25 GUD	ZIARIE 1,05 mq	0,00 m	
	70,10 mq					
	0,00	%				

4 di 14

Superficie convenzionale complessiva:





### CRONISTORIA DATI CATASTALI

Periodo	AST Proprietà	Dati catastali ASTE
Dal <b>29/06/1981</b> al <b>11/09/1989</b>	**** Omissis ****	Catasto <b>Fabbricati</b> Sez. PRA, Fg. 15, Part. 568, Sub. 16, Zc. 2  Categoria A3 Cl.4, Cons. 4 Superficie catastale 68 mq Rendita € 402,84 Piano TERZO
Dal 11/09/1989 al 02/04/2012	**** Omissis ****	Catasto <b>Fabbricati</b> Sez. PRA, Fg. 12, Part. 568, Sub. 16, Zc. 2 Categoria A3 Cl.4, Cons. 4 vani Rendita € 402,04 Piano 3
Dal <b>02/04/2012</b> al <b>19/07/2018</b>	**** Omissis ****  ASTE	Catasto <b>Fabbricati</b> Sez. PRA, Fg. 12, Part. 568, Sub. 16, Zc. 2 Categoria A3 Cl.4, Cons. 4 vani Superficie catastale 68 mq Rendita € 402,84 Piano 3
Dal 19/07/2018 al 23/09/2024	**** Omissis ****	Catasto <b>Fabbricati</b> Sez. PRA, Fg. 12, Part. 568, Sub. 16, Zc. 2 Categoria A3 Cl.4, Cons. 4 VANI Superficie catastale 65 mq Rendita € 40.284,00 Piano 3

### DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)											
	Dati iden	itificativi	AS	TE		Dati	di classam	ento		ASTI	E B
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categori a	Classe	Consiste nza	Superfic ie catastal e	Rendita	Piano 🚄	Graffato
PRA	12	568	16	2	А3	4	4 VANI	65 mq	402,84 €	TERZO	

Corrispondenza catastale

Non sussiste corrispondenza catastale.



Rispetto al<mark>lo stat</mark>o attuale rilevato, la planimetria catastale risulta difforme sia per quanto concerne le tramezzature interne oltre le bucature esterne e i balconi.

### STATO CONSERVATIVO

A seguito del sopralluogo fatto in data 13/06/2024 si sono riscontrati all'interno dell'alloggio alcuni vizi: le porte interne compreso il portone di ingresso sono in pessime condizioni dove in alcuni punti il rivestimento risulta mancante e danneggiato, l'impianto elettrico oltre ad essere privo della documentazione di conformità risulta incompleto infatti in varie stanze mancano interruttori e coperchi delle cassette di derivazione ed inoltre l'intero alloggio necessiterebbe di una ritinteggiatura generale.

Dal sopralluogo è emerso anche che sono stati eseguiti interventi che hanno migliorato lo stato dell'alloggio quali la presenza di nuovi infissi in alluminio con vetro camera, tapparelle in PVC e la ristrutturazione del bagno con sostituzione dei sanitari e nuovi rivestimenti in ceramica sia sulle pareti che sul pavimento.

Nel complesso l'immobile si presenta in discrete condizioni.

### PARTI COMUNI

Le parti comuni sono quelle tipicamente condominiali, come atrio ingresso, scale, pianerottoli e tetto di copertura.

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

Il fabbricato condominiale ove trova luogo l'alloggio oggetto di pignoramento, presenta struttura in laterocemento con fondazioni, pilastri, travi, solai ed elementi di sostegno in c.a. le cui condizioni sono da verificare.

Tetto a lastrico solare, scale condominiali a doppia rampa, ascensore, pareti esterne ed interne intonacate, oscuranti in tapparelle.

L'alloggio oggetto di pignoramento, confina a nord con vano scale condominiale, a sud e ovest con distacco condominiale carrabile, a est con appartamento interno 15.

Le caratteristiche interne all'alloggio sono:

pavimentazione di tutto l'appartamento in graniglia di marmo lucidata a piombo ad esclusione del vano bagno dove il pavimento è composto da piastrelle in ceramica. pareti tinteggiate ad esclusione di quelle della cunina e del bagno dove le pareti sono rivestite con piastrelle di ceramica (bagno fino ad un'altezza di ml 2,100 e cucina ml. 1,60, porte interne e portoncino di ingresso in legno, infissi in alluminio, tapparelle in pvc, impianto elettrico privo di certificazioni di conformità e incompleto (mancano parte degli interrutori e coperchi delle cassette di derivazione),impianto di riscaldamento centralizzato, acqua calda fornita da caldaia posizionata nel vano cucina.

I balconi sono delimitati da ringhiere in ferro e piastrellati con ceramiche di gres del colore rosso.

Nel complesso l'immobile si presenta in discreta manutenzione.

### STATO DI OCCUPAZIONE





L'immobile risulta non abitato

## PROVENIENZE VENTENNALI

ASTE

	GIUL	JIZIAKIE			GIUDIZIAKIE	
Periodo	Proprietà	Atti				
Dal <b>02/04/2012</b> al <b>19/07/2018</b>	**** Omissis ****	SUCCESSIONE LEGITTIMA				
13,01,2010		Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°	
ASTE			02/04/2012			
<b>GIUDIZIARIE®</b>			GIUDI <sup>Tra</sup>	scrizione		
		Presso	Data	Reg. gen.	Reg. part.	
		GENOVA	26/03/2013		6503	
			Reg	istrazione		
	AS	Presso	Data	Reg. N°	AS Vol. N°	
	GIUE	GENOVA	28/11/2012	5713	9990   ZIARIE®	
Dal <b>19/07/2018</b> al <b>23/09/2024</b>	**** Omissis ****	COMPRAVENDITA				
		Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°	
		NOTAIO NOLI ANGELO	19/07/2018	64514		
ASTE			ASTI	scrizione		
GIUDIZIARIE®				∧ DIE®		
GIUDIZIARIE		Presso	Data	Reg. gen.	Reg. part.	
			24/07/2018			
			Regi	istrazione		
	Δς	Presso	Data	Reg. N°	A C Vol. N°	
	GIUE	DIZIARIE°			GIUDIZIARIE®	

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:

- Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento;
  - La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta invariata;
  - La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.



### FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Genova aggiornate al 07/10/2024, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

#### Iscrizioni

• IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE MUTUO

Iscritto a GENOVA il 24/07/2018 Reg. gen. 25831 - Reg. part. 3819

Importo: € 180.000,00 A favore di \*\*\*\* Omissis \*\*\*\* Contro \*\*\*\* Omissis \*\*\*\* Percentuale interessi: 2,00 %

ATTO ESECUTIVO derivante da VERBALE PIGNORAMENTO IMMOBILI

Iscritto a GENOVA il 19/04/2024 Reg. gen. 13183 - Reg. part. 10478 Importo: € 8.051,97

A favore di \*\*\*\* Omissis \*\*\*\*
Contro \*\*\*\* Omissis \*\*\*\*





### NORMATIVA URBANISTICA

Il fabbricato di cui fa parte l'immobile dell'esecutato si trova in via Bordighera 11, ricade in zona urbanistica AR-UR (AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA RESIDENZIALE) del PUC di Genova, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2015-118.0.0.-18 della Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti del Comune.

### REGOLARITÀ EDILIZIA

La costruzione è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. L'immobile risulta agibile.

Il fabbricato condominiale fu edificato a metà degli anni 50 dalla società F.E.R.V.E.D (concessione n° 1512 del 1955) ed ha ottenuto decreto di abitabilità n°1758 del 23 giugno 1958 imtestato alla società "Pra' Palmaro".

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

GIUDIZIARIE°Esiste il certificato energetico dell'immobile / APE.





Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A seguito della comparazione tra il rilievo effettuato dal sottoscritto con quello del progetto originale reperito presso il comune di Genova si sono riscontrate varie difformità che riguardano le tramezzature interne,le bucature esterne e la dimensione dei balconi.

Si sono inoltre riscontrate difformita anche con la planimetria catastale depositata all'UTE di Genova.

Dette difformità possono essere regolarizzate con una pratica edilizia ex art. 48 comma 2 della L.R. 16/2008 e s.m.i., ed in tale evenienza è previsto il pagamento di € 1032.00 quale sanzione amministrativa.

Ricorre comunque il pagamento dei diritti di istruttoria edilizia al Comune di Genova pari ad €uro 91,10, a cui va aggiunta la presentazione di variazione catastale per le difformità riscontrate, oltre l'onorario professionale del tecnico incaricato che lo scrivente stima in €uro 1700,00 oltre inarcassa ed iva di legge.

GIUDI7IARIF

Il tutto per complessivi €uro 2823,10 oltre oneri di legge esclusi.

### VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Sono presenti vincoli od oneri condominiali che resteranno a carico dell'acquirente.

Spese condominiali

Importo medio annuo delle spese condominiali: € 1.900,00

Totale spese per l'anno in corso e precedente: € 6.814,56

ASTE GIUDIZIARIE®

Le spese annuali relative all'alloggio oggetto di stima ammontano al netto delle eventuali spese straordinarie a circa euro 1900.00

Le spese totali relative all'interno 16 ammontano ad €uro 6814,56, aggiornate al preventivo gestione ordinaria che va dal 01/09/2022 al 31/08/2023. Dall'amministratore non ci è stato consegnato nessun altro consuntivo e preventivo per gli anni successivi al 31/08/2023, in quanto non sono state fatte ulteriori assemblee.

Al sopracitato importo vanno aggiunte le spese del decreto ingiuntivo per una cifra totale di €uro 8375,97





### STIMA / FORMAZIONE LOTTI

Il valore commerciale del bene pignorato è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. Tutti questi elementi, in coesistenza all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e puntuale ricerca volta a determinare l'attuale valore di mercato indicando sia il valore per metro quadro che il valore complessivo, tenendo conto altresì di eventuali adeguamenti e correzioni della stima, hanno concorso a determinare il più probabile valore di compravendita da attribuire all'immobile oggetto della

ASIE 9 di 1 GIUDIZIARIE





Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di un lotto unico cosi costituito:

Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Genova (GE) - VIA BORDIGHERA 11, interno 16, piano 3 Il bene in oggetto riguarda un alloggio, facente parte di un fabbricato ubicato a Genova in località Fornace a Prà e precisamente in Via Bordighera 11. Il quartiere denominato Pra', ove insiste il bene, è periferico rispetto al centro cittadino anche se nelle immediate vicinanze sono presenti molteplici attività commerciali oltre ad una discreta presenza di infrastrutture viabilistiche che ne fa una zona ben servita. La stessa è a prevalente destinazione residenziale. Il fabbricato condominiale fu edificato a metà degli anni 50 dalla società F.E.R.V.E.D (concessione n° 1512 del 1955) ed ha ottenuto decreto di abitabilità n°1758 del 23 giugno 1958 imtestato alla società "Pra' Palmaro". Il civico 11 di via Bordighera è un fabbricato di sedime rettangolare, risulta articolato su 7 piani fuori terra con struttura a pilastri e travi in latero-cemento, copertura a lastrico solare, paramenti murari intonacati, sistemi oscuranti a tapparella, finiture tradizionali, il tutto in normale stato di conservazione. L'appartamento oggetto di procedura è censito al N.C.E.U. di Genova, sezione PRA, al Foglio 12 mappale 568, subalterno 16, Zona censuaria 2, categoria A/3, vani 4, Rendita €uro 402,84 intestato a \*\*\*\* Omissis \*\*\*\*, per una quota di 1/1. L'alloggio interessato dal pignoramento si trova al terzo piano quarto fuori terra ed ha una superficie lorda complessiva di mq 67,70 una superficie netta di 57,20 mq ed un'atezza interna pari a 3,00 m. Fanno parte del bene due balconi di piccole dimensioni il primo accessibile dal locale cucina avente dimensioni di mq 4.40, il secondo accessibile dalla camera avente dimensione di mq 3.30. Internamente il suddetto alloggio si compone di un corridoio/ingresso, un soggiorno, una cucina, una camera ed un bagno. Le finiture sono tradizionali con pavimenti in graniglia (escluso il bagno che ha le piastrelle in ceramica), paramenti intonacati, porte interne in legno, tapparelle in PVC, finestre in alluminio con vetro doppio, porta di ingresso in legno con doppia chiusura. le pareti dei locali cucina e bagno risultano rivestite con piastrelle di ceramica (bagno mt. 2,10 cucina mt. 1,60), sanitari in vetrochina, impianto elettrico in parte sottotraccia e non completato, impianto di riscaldamento centralizzato, erogazione dell'acqua calda mediante calderina posta nel vano cucina. Si precisa inoltre che è stato predisposto nuovo attestato di Certificazione Energetica N°45346/2024 di cui al D.Lgs 192/2005 e L.R. 22/2007 che viene allegato alla documentazione della presente CTU.

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 12, Part. 568, Sub. 16, Zc. 2, Categoria A3

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)

Valore di stima del bene: € 66.595,00

Il metodo di stima adottato è quello usualmente conosciuto come per comparazione diretta.


Tale metodologia ha il pregio di considerare il valore intrinseco ed estrinseco degli immobili in esame (ovvero ubicazione, contesto urbano, stato generale di manutenzione), successivamente comparati con i dati statistici inerenti il valore degli immobili con medesima destinazione d'uso e vetustà, opportunamente corretti in relazione all'area geografica di localizzazione ed ai prezzi di mercato di beni raffrontabili.

Fonti di informazione

Catasto di Genova, Agenzia delle Entrate di Genova, ufficio tecnico di Genova, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Ambito del Comune di Genova

- 1) Orientamenti tratti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare OMI e Quotazioni Immobiliari edito dall'Agenzia delle Entrate,
- 2) Pubblicazioni aventi rilevanza nazionale e locale riguardanti materie estimative.
- L'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate indica nella forbice compresa tra €/mq 840 ed €/mq 1250 la quotazione di alloggi come quello periziato, nel periodo del secondo semestre 2023. Lo scrivente in considerazione dell'ubicazione perifica dell'immobile, del suo stato e della vicinanaza all'autostrada (A10) distante circa 30 metri che ne deprezza notevolmente il valore,





Identificativo corpo	Superficie convenzionale	Valore unitario	Valore complessivo	Quota in vendita	Totale
Bene N° 1 - Appartamento Genova (GE) - VIA BORDIGHERA 11 , interno 16, piano 3	70,10 mq AS GIUE	950,00 €/mq DIZIARIE°	€ 66.595,00	100,00%	ASIES SIUDIZIARIE°
				Valore di stima:	€ 66.595,00

Valore di stima: € 66.595,00



### Deprezzamenti

Tipologia deprezzamento		Valore	Tipo
Spese condominiali insolute	ASTE	8357,97	€
Regolarizzazioni difformità	GIUDIZIARIE°	GIU 2833,10	\RI€®
Assenza della garanzia per vizi del	bene venduto (circa 4%)	2523,60	€

*Valore finale di stima:* € 52.880,33

Il metodo di stima adottato è quello usualmente conosciuto come per comparazione diretta.

Tale metodologia ha il pregio di considerare il valore intrinseco ed estrinseco degli immobili in esame (ovvero ubicazione, contesto urbano, stato generale di manutenzione), successivamente comparati con i dati statistici inerenti il valore degli immobili con medesima destinazione d'uso e vetustà, opportunamente corretti in relazione all'area geografica di localizzazione ed ai prezzi di mercato di beni raffrontabili.





Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Rapallo, li 09/10/2024





L'Esperto ex art. 568 c.p.c. Geom. Lazzeroni Michele

### **ELENCO ALLEGATI:**

- ✓ N° 3 Estratti di mappa CARTOGRAFIA (Aggiornamento al 07/10/2024)
- ✓ N° 1 Concessione edilizia PROGETTO EDILIZIO
- ✓ N° 1 Planimetrie catastali PLANIMETRIA CATASTALE 1975
- ✓ N° 1 Visure e schede catastali VISURA STORICA (Aggiornamento al 04/10/2024)
- ✓ N° 1 Foto DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Aggiornamento al 07/10/2024)
- N° 1 Altri allegati PLANIMETRIA STATO ATTUALE ALLOGGIO (Aggiornamento al 07/10/2024)
- ✓ N° 1 Altri allegati ATTESTATO CERTIFICAZIONE ENERGETICA
  - ✓ N° 2 Altri allegati RENDICONTO CONDOMINIALE (Aggiornamento al 07/10/2024)
  - √ N° 1 Certificato di agibilità / abitabilità DECRETO AGIBILITA'
  - √ N° 1 Altri allegati ISPEZIONE IPOTECARIA (Aggiornamento al 24/09/2024)

**UDIZIARIE** 





















### LOTTO UNICO

Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Genova (GE) - VIA BORDIGHERA 11, interno 16, piano 3 Il bene in oggetto riguarda un alloggio, facente parte di un fabbricato ubicato a Genova in località Fornace a Prà e precisamente in Via Bordighera 11. Il quartiere denominato Pra', ove insiste il bene, è periferico rispetto al centro cittadino anche se nelle immediate vicinanze sono presenti molteplici attività commerciali oltre ad una discreta presenza di infrastrutture viabilistiche che ne fa una zona ben servita. La stessa è a prevalente destinazione residenziale. Il fabbricato condominiale fu edificato a metà degli anni 50 dalla società F.E.R.V.E.D (concessione n° 1512 del 1955) ed ha ottenuto decreto di abitabilità n°1758 del 23 giugno 1958 imtestato alla società "Pra' Palmaro". Il civico 11 di via Bordighera è un fabbricato di sedime rettangolare, risulta articolato su 7 piani fuori terra con struttura a pilastri e travi in latero-cemento, copertura a lastrico solare, paramenti murari intonacati, sistemi oscuranti a tapparella, finiture tradizionali, il tutto in normale stato di conservazione. L'appartamento oggetto di procedura è censito al N.C.E.U. di Genova, sezione PRA, al Foglio 12 mappale 568, subalterno 16, Zona censuaria 2, categoria A/3, vani 4, Rendita €uro 402,84 intestato a \*\*\*\* Omissis \*\*\*\*, per una quota di 1/1. L'alloggio interessato dal pignoramento si trova al terzo piano quarto fuori terra ed ha una superficie lorda complessiva di mq 67,70 una superficie netta di 57,20 mq ed un'atezza interna pari a 3,00 m. Fanno parte del bene due balconi di piccole dimensioni il primo accessibile dal locale cucina avente dimensioni di mq 4.40, il secondo accessibile dalla camera avente dimensione di mq 3.30. Internamente il suddetto alloggio si compone di un corridoio/ingresso, un soggiorno, una cucina, una camera ed un bagno. Le finiture sono tradizionali con pavimenti in graniglia (escluso il bagno che ha le piastrelle in ceramica), paramenti intonacati, porte interne in legno, tapparelle in PVC, finestre in alluminio con vetro doppio, porta di ingresso in legno con doppia chiusura. le pareti dei locali cucina e bagno risultano rivestite con piastrelle di ceramica (bagno mt. 2,10 cucina mt. 1,60), sanitari in vetrochina, impianto elettrico in parte sottotraccia e non completato, impianto di riscaldamento centralizzato, erogazione dell'acqua calda mediante calderina posta nel vano cucina. Si precisa inoltre che è stato predisposto nuovo attestato di Certificazione Energetica N°45346/2024 di cui al D.Lgs 192/2005 e L.R. 22/2007 che viene allegato alla documentazione della presente CTU. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 12, Part. 568, Sub. 16, Zc. 2, Categoria A3 L'immobile viene vendita il diritto di **Proprietà** posto per (1/1)Destinazione urbanistica: Il fabbricato di cui fa parte l'immobile dell'esecutato si trova in via Bordighera 11, ricade in zona urbanistica AR-UR (AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA RESIDENZIALE) del PUC di Genova, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2015-118.0.0.-18 della Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti del Comune.

Prezzo base d'asta: € 52.880,33









# SCHEMA RIASSUNTIVO ESECUZIONE IMMOBILIARE 33/2024 DEL R.G.E.

### LOTTO UNICO - PREZZO BASE D'ASTA: € 52.880,33

	Bene N° 1	- Appartamento	V C-	
	ASIE		A3	
Ubicazione:	Genova (GE) - VIA BORDIGHERA 1	1 , interno 16, piano 3	GIUD	IZIARIE°
Diritto reale:	Proprietà	Quota	1/1	
Tipologia immobile:	Appartamento Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 12, Part. 568, Sub. 16, Zc. 2,	Superficie	70,10 mq	
ASTE	Categoria A3	ASTE	Bu-	
Stato conservativo:	le porte interne compreso il por rivestimento risulta mancante documentazione di conformità risi delle cassette di derivazione ed ind sopralluogo è emerso anche che si quali la presenza di nuovi infissi in	data 13/06/2024 si sono riscontrati tone di ingresso sono in pessime e danneggiato, l'impianto elettriulta incompleto infatti in varie stanzoltre l'intero alloggio necessiterebbe sono stati eseguiti interventi che han alluminio con vetro camera, tappari e nuovi rivestimenti in ceramica sia in discrete condizioni.	condizioni dove in alcuni punti il co oltre ad essere privo della ce mancano interruttori e coperchi di una ritinteggiatura generale. Dal nno migliorato lo stato dell'alloggio elle in PVC e la ristrutturazione del	
ASTE GIUDIZIARIE°	Prà e precisamente in Via Bordig rispetto al centro cittadino and commerciali oltre ad una discreta La stessa è a prevalente destinazio 50 dalla società F.E.R.V.E.D (conce del 23 giugno 1958 imtestato alla sedime rettangolare, risulta artico cemento, copertura a lastrico solai tradizionali, il tutto in normale sta N.C.E.U. di Genova, sezione PRA, al vani 4, Rendita Euro 402,84 intesti pignoramento si trova al terzo piar una superficie netta di 57,20 mq e piccole dimensioni il primo acce accessibile dalla camera avente di un corridoio/ingresso, un soggiorn pavimenti in graniglia (escluso il interne in legno, tapparelle in PVC doppia chiusura. le pareti dei local 2,10 cucina mt. 1,60), sanitari in impianto di riscaldamento central cucina. Si precisa inoltre che	ggio, facente parte di un fabbricato ub thera 11. Il quartiere denominato P the se nelle immediate vicinanze a presenza di infrastrutture viabilisti one residenziale. Il fabbricato condon essione n° 1512 del 1955) ed ha otto società "Pra' Palmaro". Il civico 11 colato su 7 piani fuori terra con strate, paramenti murari intonacati, siste di conservazione. L'appartament Foglio 12 mappale 568, subalterno 12 tato a **** Omissis ****, per una quo no quarto fuori terra ed ha una supered un'atezza interna pari a 3,00 m. Fessibile dal locale cucina avente di mensione di mq 3.30. Internamente no, una cucina, una camera ed un bag bagno che ha le piastrelle in cera ca, finestre in alluminio con vetro doj i cucina e bagno risultano rivestite co vetrochina, impianto elettrico in pa lizzato, erogazione dell'acqua calda è stato predisposto nuovo attes 12/2005 e L.R. 22/2007 che viene a	ra', ove insiste il bene, è periferico sono presenti molteplici attività iche che ne fa una zona ben servita. Ininiale fu edificato a metà degli anni enuto decreto di abitabilità n°1758 di via Bordighera è un fabbricato di ruttura a pilastri e travi in latero-emi oscuranti a tapparella, finiture co oggetto di procedura è censito al 16, Zona censuaria 2, categoria A/3, ta di 1/1. L'alloggio interessato dal ficie lorda complessiva di mq 67,70 ranno parte del bene due balconi di imensioni di mq 4.40, il secondo il suddetto alloggio si compone di no. Le finiture sono tradizionali con mica), paramenti intonacati, porte ppio, porta di ingresso in legno con on piastrelle di ceramica (bagno mt. arte sottotraccia e non completato, mediante calderina posta nel vano tato di Certificazione Energetica	I <b>E</b>
Vendita soggetta a IVA:	N.D.			
Continuità trascrizioni ex art. 2650 c.c.:	SI	ASTE		
Stato di occupazione:	Libero	GIUDIZIA	RIE®	

