



**Allegato n° 7 – Rilievo fotografico del fabbricato sito a Mazzarino, via Li Destri n. 30 (fgl. 224, part. 472, sub. 1) – Lotto B**



---

Tribunale Ordinario di Gela – Procedura esecutiva immobiliare n° 34/16

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



**Rilievo fotografico del fabbricato sito a Mazzarino, via Li Destri n. 30**



Foto n° 1: Esterno | prospetto principale



Foto n° 2: Esterno | prospetto principale



Foto n° 3: Esterno | ingresso dell'edificio



Foto n° 4: Esterno | targa del numero civico



Foto n° 5: Esterno | vista dell'antistante corte comune identificata in catasto al fgl. 224, part. 633.

ASTE  
GIUDIZIARIE.it




**Foto n° 5:** Esterno | vista dell'antistante corte comune identificata in catasto al fgl. 224, part. 633.



**Foto n° 6:** Interno | pianoterra | pranzo-soggiorno





**Foto n° 7:** Interno | pianoterra | scala di accesso al primo piano




**Foto n° 8:** Interno | pianoterra | pranzo-soggiorno | vista verso il ripostiglio

ASTE  
GIUDIZIARIE.it





**Foto n° 9:** Interno | pianoterra | pranzo-soggiorno | vista verso la porta di ingresso



**Foto n° 10:** Interno | pianoterra | pranzo-soggiorno | pavimentazione in gres porcellanato smaltato.



**Foto n° 11:** Interno | pianoterra | intradosso del solaio dell'ambiente pranzo-soggiorno | si rileva la presenza di lesioni disposte parallelamente alle travi.



**Foto n° 12:** Interno | pianoterra | ripostiglio sottoscala





Foto n° 13: Interno | pianoterra | cucina



Foto n° 14: Interno | pianoterra | bagno | vista dalla cucina



Foto n° 15: Interno | pianoterra | bagno | lavabo e bidet



Foto n° 16: Interno | pianoterra | bagno | vaso igienico



**Foto n° 17:** Interno | pianoterra | accesso al ripostiglio soppalcato dalla cucina




**Foto n° 18:** Interno | primo piano | camera da letto | si rileva la presenza di n. 2 lesioni discendenti





**Foto n° 19:** Interno | primo piano | particolare delle lesioni



**Foto n° 20:** Interno | primo piano | particolare delle lesioni



**Foto n° 21:** Interno | primo piano | camera da letto | vista verso il vano scala

**ASTE**  
**GIUDIZIARIE.it**

