

TRIBUNALE DI GROSSETO

SEZIONE CIVILE

ESECUZIONE IMMOBILIARE
N. 147/2014

PROMOSSA DA
CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA SPA
C.F. 00581810454
CONTRO

GIUDICE delle ESECUZIONI: D.ssa Cristina Nicolò
Custode Giudiziario: Avv. Beatrice Paoletti
C.T.U.: Arch. Alessandro Flaminio

INTEGRAZIONE ALLA CTU
relativa alla stima di beni immobili

DOTT. ARCH. Alessandro Flaminio
Viale Europa N 171 58100 Grosseto
e-mail alessandro.flaminio@gmail.com

Le operazioni peritali sono iniziate il giorno 20/11/2022, per poi proseguire in date successive. In data 31/01/2023 è stato effettuato il sopralluogo presso gli immobili oggetto di stima congiuntamente al CUSTODE nominato per la procedura, Avv. BEATRICE PAOLETTI, all'Arch. ALESSANDRO FLAMINIO e al Sig. [REDACTED]

Le operazioni peritali del sottoscritto C.T.U. sono state completate in date successive.

CARATTERISTICHE GENERALI APPARTAMENTO:

- Appartamento

(Appartamento) al foglio 156 - part. 460 – sub. 7 – ctg. A/2

L'appartamento *de quo* è posto al piano terra, primo e secondo di un edificio all'interno del centro storico del paese di Manciano (GR). L'appartamento oggetto di stima si trova al n. 15 di via Torta e risulta composto da un vano scala che dal piano terra porta al piano primo dove si trova un ingresso, una cucina, tre camere, una sala, un bagno due disimpegni, salendo al piano secondo si trova un disimpegno, un bagno, una piccola centrale termica, un terrazzo, i due livelli sono comunicanti tra loro mediante scala interna a chiocciola.

L'edificio in cui è inserito l'appartamento presenta un trattamento di facciata esterna in intonaco, le murature interne sono intonacate e costituite di muratura portante. Ai piedi dell'edificio si trova la Piazzetta Torta, caratteristico slargo del centro storico di Manciano.

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'APPARTAMENTO EVIDENZIATE DAL SOPRALLUOGO DEL 14/05/2015:

Nella relazione peritale del 2015 il sottoscritto ctu descriveva lo stato di manutenzione dell'immobile evidenziando le **buone condizioni generali** di conservazione così come riportato di seguito:

Stato di manutenzione:

L'appartamento si presenta complessivamente in buono stato di conservazione, devono essere effettuate alcune opere di manutenzione:

- Parte dei solai presentano tracce di umidità.

- Parte delle murature presentano delle fessurazioni.
- Le persiane esterne presentano uno stato avanzato di degrado.

-Relazione del 2015 pagg. 8, 9-

CARATTERISTICHE GENERALI DELL' APPARTAMENTO EVIDENZIATE DAL SOPRALLUOGO DEL 31/01/2023:

Il sopralluogo svolto in data 31/01/2023 ha evidenziato come l'appartamento durante questi anni abbia subito un peggioramento dello stato di manutenzione. Le problematiche già riportate nella relazione del 2015 si sono rese più evidenti fino a delineare uno stato di conservazione dell'immobile non più riconducibile a "buone condizioni generali" ma orientando la stima verso uno stato di manutenzione definibile mediocre.

Vengono riportate quindi le principali problematiche evidenziate dal sopralluogo:

Stato di manutenzione

L'appartamento si presenta complessivamente in mediocre stato di conservazione, devono essere effettuate alcune opere di manutenzione:

- Parte dei solai presentano tracce di umidità: il mediocre stato di conservazione della pavimentazione della terrazza al secondo piano e principalmente le problematiche dovute a infiltrazioni di acqua piovana dal solaio, ha provocato un peggioramento delle tracce di umidità visibili all'interno dell'appartamento ben evidenti nei vani denominati "soggiorno", "camera 2" e "camera 3". All'interno del vano denominato "camera 2" tali infiltrazioni hanno causato il distacco di parte dell'intonaco e dell'architrave della finestra, lasciando scoperti i ferri dell'armatura (foto n. 6, 8). All'interno del vano denominato "soggiorno", le infiltrazioni provenienti dalla sovrastante terrazza hanno causato un peggioramento delle macchie di umidità ben visibili lungo tutto lo sviluppo longitudinale dell'angolo tra solaio e muratura perimetrale (foto n. 5, 7).
- Parte delle murature presentano delle fessurazioni: il mediocre stato di conservazione della pavimentazione della terrazza al secondo piano e principalmente le problematiche dovute a infiltrazioni di acqua piovana dal solaio della terrazza, ha provocato un peggioramento delle fessurazioni delle murature visibili all'interno dell'appartamento evidenti nei vani denominati "soggiorno", "camera 2" e "camera 3". All'interno del vano

denominato “soggiorno”, le infiltrazioni provenienti dalla sovrastante terrazza hanno causato un peggioramento delle fessurazioni murarie in corrispondenza dei travetti in acciaio di cui è costituito il solaio. All’interno del vano al piano secondo denominato “disimpegno” sono aumentate le tracce di umidità derivanti principalmente dalla scarsa areazione dei locali negli ultimi anni. All’interno dei vani denominati “camera 2” e “camera 3” sono aumentate le fessurazioni delle murature dovute alle problematiche di impermeabilizzazione della sovrastante terrazza.

- Le persiane esterne presentano uno stato avanzato di degrado: si evidenzia lo scadente stato di manutenzione delle persiane e degli infissi al piano primo dell’immobile.
- Nell’immobile sono state staccate le utenze di acqua e gas.

Valutato quanto sopra il sottoscritto ctu, al fine di preservare il bene e garantire la sicurezza sia dell’occupante sia di colore che potrebbero visionare l’immobile, suggerisce i seguenti interventi di messa in sicurezza:

- Spicconatura dell’intonaco ammalorato, verniciatura delle armature esposte dopo il distacco di parti di intonaco e rimpello dello stesso mediante malta a base di calce.
- Messa in sicurezza delle persiane esterne al fine di evitare la caduta di detriti sulla via antistante la facciata tergale dell’edificio.

Si rende noto che gli interventi sopra descritti sono volti a mettere in sicurezza l’immobile e non sono da considerarsi risolutivi delle problematiche riscontrate. Le problematiche relative alle infiltrazioni provenienti dal terrazzo potranno infatti essere risolte soltanto prevedendo una nuova impermeabilizzazione del solaio.

Riportato quanto sopra risulta necessario procedere a una nuova stima dell'immobile tenendo presente: lo stato di manutenzione dell'immobile, le mutate condizioni di proprietà dello stesso e la variazione dei valori immobiliari medi che dal 2015 al 2022 hanno subito un sensibile ribasso.

Tenuto conto che:

- tra i prezzi di unità offerte in vendita e quelli in cui si concretizza realmente la vendita si può stimare una differenza in meno di circa un 5 -10%;
- lo stato manutentivo dell'immobile è come descritto precedente punto;
- l'unità immobiliare individuata nel LOTTO 1 si considera **LIBERA (utilizzata dal soggetto esecutato)**;
- lo scopo della stima è quello di determinare un valore venale, ma per una vendita giudiziale;
- i valori immobiliari nella zona hanno subito un sensibile ribasso rispetto a quelli del 2015. I valori medi di compravendita (dati O.M.I.) relativi ad appartamenti con caratteristiche simili sono passati da un **min di € 1.300,00 a un max di € 1.700,00 per l'anno 2015, a un min di € 970,00 a un max di € 1.450,00 per l'anno 2022.**

ai fini della presente valutazione, si ritiene che per l'immobile in questione possa essere stimato il seguente valore unitario riferito alla Superficie Commerciale, considerando anche l'incidenza delle altre superfici pertinenti ed accessorie:

***Appartamento* ⇒ € 1.100,00 al mq lordo.**

Appartamento ubicato nel Comune di Manciano (GR), composto da piano terra, primo e secondo, costituito da ingresso, cucina, sala, tre disimpegni, tre camere, due bagni, e un balcone.

$\text{mq } 145,19 \times 1.100,00 \text{ €/mq} = \underline{\underline{\text{€ } 159.709,00}}$

PREZZO BASE DEL LOTTO 1:

Appartamento ubicato nel Comune di Manciano (GR), composto da piano terra, primo e secondo, costituito da ingresso, cucina, sala, tre disimpegni, tre camere, due bagni, e un balcone.

€ 159.709,00

diconsi: euro centocinquantanvemilasettecentonove/00

In tale valutazione è compresa ogni pertinenza comune ed esclusiva

CARATTERISTICHE GENERALI GARAGE E CANTINA:**- Garage e cantina**

(Garage e cantina) al foglio 156 - part. 217 – sub. 7

L'immobile *de quo* è posto al piano terra e seminterrato di un edificio inserito all'interno del centro storico del paese di Manciano (GR).

L'appartamento oggetto di stima si trova al n. 4 di Piazza Vittorio Emanuele e risulta composto da un vano ad uso garage posto al piano terra e da un vano ad uso cantina posto al piano seminterrato.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL GARAGE EVIDENZIATE DAL SOPRALLUOGO DEL 14/05/2015:

Nella relazione peritale del 2015 il sottoscritto ctu descriveva lo stato di manutenzione del garage evidenziando le **buone condizioni generali** di conservazione così come riportato di seguito:

Stato di manutenzione

L'immobile si presenta complessivamente in buono stato di conservazione, devono essere effettuate alcune opere di manutenzione:



- Parte del soffitto della zona cantina presenta tracce di umidità

-Relazione del 2015 pag.10-

CARATTERISTICHE GENERALI DEL GARAGE EVIDENZIATE DAL SOPRALLUOGO DEL 31/01/2023:

Il sopralluogo svolto in data 31/01/2023 ha evidenziato come il garage durante questi anni non abbia subito evidenti peggioramenti in relazione allo stato di manutenzione. Le problematiche già riportate nella relazione del 2015 appaiono stazionarie ed è possibile descrivere lo stato di conservazione dell'immobile come "buone condizioni generali".

Riportato quanto sopra risulta necessario procedere a una nuova stima dell'immobile tenendo presente: le mutate condizioni di proprietà dell'immobile e la variazione dei valori immobiliari medi che dal 2015 al 2022 hanno subito un sensibile ribasso.

Tenuto ora conto che:

- tra i prezzi di unità offerte in vendita e quelli in cui si concretizza realmente la vendita si può stimare una differenza in meno di circa un 5 -10%;
- lo stato manutentivo dell'immobile è come descritto precedente punto;
- l'unità immobiliare individuata nel LOTTO 2 si considera **LIBERA (utilizzata dal soggetto esecutato)**;
- lo scopo della stima è quello di determinare un valore venale, ma per una vendita giudiziale;
- i valori immobiliari nella zona hanno subito un sensibile ribasso rispetto a quelli del 2015. I valori medi di compravendita (dati O.M.I.) per autorimesse con caratteristiche similari sono passati da un **min di € 500,00 a un max di € 660,00 per l'anno 2015**, a un **min di € 370,00 a un max di € 550,00 per l'anno 2022**.

ai fini della presente valutazione, si ritiene che per l'immobile in questione possa essere stimato il seguente valore unitario riferito alla Superficie Commerciale, considerando anche l'incidenza delle altre superfici pertinenti ed accessorie:

Garage e cantina ⇒ € 450,00 al mq lordo.

Garage e cantina ubicato nel Comune Manciano (GR), costituito da un garage al piano terra e una cantina al piano seminterrato.

mq 59,57 x 450,00 €/mq = € 26.806,50

PREZZO BASE DEL LOTTO 2:

Garage e cantina ubicato nel Comune Manciano (GR), costituito da un garage al piano terra e una cantina al piano seminterrato.

€ 26.806,50

diconsi: euro ventiseimilaottocentosei/50

In tale valutazione è compresa ogni pertinenza comune ed esclusiva

Grosseto, li 07 febbraio 2023

**Il Consulente Tecnico d'Ufficio
Arch. Alessandro Flaminio**



ALLEGATI



ALLEGATO N.1 Documentazione catastale



ALLEGATO N.3 Elaborati Tecnici



ALLEGATO N.4 Documentazione fotografica





ALLEGATO N.1 Documentazione catastale



ASTE GIUDIZIARIE®
Visura storica per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 07/02/2023

Data: 07/02/2023 Ora: 9.24.57

Segue

Visura n.: T102700 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di MANCIANO (Codice:E875)
Catasto Fabbricati	Provincia di GROSSETO
	Foglio: 156 Particella: 460 Sub.: 7

INTESTATI

1	[REDACTED] nata a [REDACTED]	[REDACTED]	(1) Proprieta' 1/4
2	[REDACTED]	[REDACTED]	(1) Proprieta' 3/4

Unità immobiliare dal 09/11/2015

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		156	460	7			A/2	1	7 vani	Totale: 143 m² Totale: escluse aree scoperte**: 135 m²	Euro 415,75 L. 805.000	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
Indirizzo		VIA TORTA n. 15 Piano 1 - 2										
Notifica							Partita	1616		Mod.58	1616	

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune E875 - Foglio 156 - Particella 460

Situazione dell'unità immobiliare dal 20/10/1993

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		156	460	7			A/2	1	7 vani		L. 805.000	CLASSAMENTO del 20/10/1993 in atti dal 13/12/1994 (n. 13881.2/1993)
Indirizzo		VIA TORTA n. 15 Piano 1 - 2										
Notifica							Partita	1616		Mod.58	1616	

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune E875 - Foglio 156 - Particella 460

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/02/2023

Data: 07/02/2023 Ora: 9.24.57 pag: 2 **Segue**

Visura n.: T102700 Pag: 2

Situazione dell'unità immobiliare dal 20/10/1993

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA		
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		156	460	7								VARIAZIONE del 20/10/1993 in atti dal 21/10/1993 MODIFICHE INTERNE (n. 13881.1/1993)	
Indirizzo			VIA TORTA n. 15 Piano 1 - 2										
Notifica							Partita		1616		Mod.58		-

Situazione dell'unità immobiliare dal 01/01/1992

N. DATI IDENTIFICATIVI					DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		156	460	7			A/2	1	6 vani		Euro 356,36 L. 690.000	VARIAZIONE del 01/01/1992 Variazione del quadro tariffario	
Indirizzo			VIA TORTA n. 19 Piano 1 - 2										
Notifica							Partita		1616		Mod.58		-

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		156	460	7			A/2	1	6 vani		L. 1.152	Impianto meccanografico del 30/06/1987	
Indirizzo			VIA TORTA n. 19 Piano 1 - 2										
Notifica							Partita		1616		Mod.58		-

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	[REDACTED]	[REDACTED]	(1) Proprieta' 1/4
2	[REDACTED]	[REDACTED]	(1) Proprieta' 3/4

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/02/2023

Data: 07/02/2023 Ora: 9.24.57

Fine

Visura n.: T102700 Pag: 3

DATI DERIVANTI DA	Impianto meccanografico del 30/06/1987
-------------------	--

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 1,350

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).



2919

MODULARIO
F. rig. rend. 487


MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SS.TT.EE.


MOD BN (CEU)

LIRE
250**CATASTO EDILIZIO URBANO** (RDL 13-4-1939, n. 652)Planimetria di u.l.u. in Comune di **MANCIANO** via **torta** civ. **15****PIANO SECONDO**

via xx settembre

vicolo
chiuso
di via xx
settemb.prop.
Gobbini Rosina Lotea**PIANO PRIMO**prop. Serafinelli
Silvio**PIANO TERRA**

ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:200

Dichiarazione di N.C. ☐
Ultima Planimetria in atti
Denuncia di variazione ☒Compilate dal **Geom. Biribich**
(Titolo, cognome e nome)

RISERVATO ALL'UFFICIO

Data presentazione: 20/10/1993 - Pubblicazione ufficiale e di sola esclusione personale e vietata ogni
 Tot. schede: 156 - Formattedi: 156 - Produzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009
 n. 460 sub. 7

Firma di FIDUCIARIO ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429184a993854a3ccca09a1a20600e8

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/02/2023

Data: 07/02/2023 Ora: 9.25.49

Segue

Visura n.: T103342 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di MANCIANO (Codice:E875)
Catasto Fabbricati	Provincia di GROSSETO
	Foglio: 156 Particella: 217 Sub.: 7

INTESTATI

1	[REDACTED] 1930	[REDACTED]	(1) Proprieta' 1/4
	[REDACTED]	[REDACTED]	(1) Proprieta' 3/4

Unità immobiliare dal 09/11/2015

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		156	217	7			C/2	6	47 m ²	Totale: 53 m ²	Euro 106,80	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
Indirizzo		PIAZZA DELLA CHIESA n. 4 Piano T										
Notifica						Partita				Mod.58	-	

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune E875 - Foglio 156 - Particella 217

Situazione dell'unità immobiliare dal 17/03/2014

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		156	217	7			C/2	6	47 m ²		Euro 106,80	VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 17/03/2014 Pratica n. GR0026452 in atti dal 17/03/2014 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 10014.1/2014)
Indirizzo		PIAZZA DELLA CHIESA n. 4 Piano T										
Notifica						Partita				Mod.58	-	

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune E875 - Foglio 156 - Particella 217

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/02/2023

Data: 07/02/2023 Ora: 9.25.49

Fine

Visura n.: T103342 Pag: 2

Situazione dell'unità immobiliare dal 01/01/1992

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		156	217	7			C/2	6	47 m²		L. 206.800	VARIAZIONE del 01/01/1992 Variazione del quadro tariffario	
Indirizzo				PIAZZA VITTORIO EMANUELE n. 4 Piano T									
Notifica						Partita		1616			Mod.58		-

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI					DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		156	217	7			C/2	6	47 m²		L. 411	Impianto meccanografico del 30/06/1987	
Indirizzo			PIAZZA VITTORIO EMANUELE n. 4 Piano T										
Notifica						Partita		1616			Mod.58		-

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	[REDACTED]	[REDACTED]	(1) Proprieta' 1/4
2	[REDACTED]	[REDACTED]	(1) Proprieta' 3/4
DATI DERIVANTI DA		Impianto meccanografico del 30/06/1987	

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 1,350

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Roccia
Sotto strada
Via Favallotti
cantina
nel centro h: 3.10

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

p.t. seminterrato

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Mognai
Antonio

Martinelli
Pietro

h: 3.10

ASTE
GIUDIZIARIE®


ASTE
GIUDIZIARIE®

Piazza Vittorio Emanuele

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ORIENTAMENTO



SCALA di 1: 100

Completato

(Titolo, nome e cognome del

iscritto all'Albo de
della Provincia di

Firma

Data 6 FEB. 1940



ALLEGATO N.3 Elaborati Tecnici



Alessandro Flaminio

architetto

Viale Europa, 171 - 58100 GROSSETO

Tel +39 328 6017101

e mail : alessandro.flaminio@gmail.com

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Rilievo di appartamento sito nel comune di Manciano (GR)
Via Torta SCALA: 1:100 Piano terra, primo, secondo




PIANO TERRA

Piazzetta
di via Torta




ASTE
GIUDIZIARIE®
Via XX Settembre




PIANO PRIMO

Vicolo chiuso di
via XX Settembre



PIANO SECONDO



Alessandro Flaminio
architetto

Viale Europa, 171 - 58100 GROSSETO

Tel +39 328 6017101

e mail : alessandro.flaminio@gmail.com

Rilievo cantina e garage siti nel comune di Manciano (GR)

Piazza della Chiesa

SCALA: 1:100 Piano terra, seminaterrato



**Piazza
Vittorio Emanuele**



ALLEGATO N.4 Documentazione fotografica



Alessandro Flaminio

architetto

Viale Europa, 171 - 58100 GROSSETO

Tel +39 328 6017101

e mail : alessandro.flaminio@gmail.com


ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®


Rilievo di appartamento sito nel comune di Manciano (GR)
Via Torta SCALA: 1:100 Piano terra, primo, secondo



PIANO TERRA



PIANO PRIMO



PIANO SECONDO



Alessandro Flaminio
architetto

Viale Europa, 171 - 58100 GROSSETO

Tel +39 328 6017101

e mail : alessandro.flaminio@gmail.com

Rilievo cantina e garage siti nel comune di Manciano(GR)

Piazza della Chiesa

SCALA: 1:100 Piano terra, seminaterrato



**Piazza
Vittorio Emanuele**



Foto n. 1 (2023)




Foto n.2 (2023)



Foto n. 3 (2023)



Foto n. 4 (2023)

ASTE
GIUDIZIARIE®



Foto n. 5 (2015)

ASTE
GIUDIZIARIE®



Foto n. 5 (2023)

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®





Foto n. 6 (2023)



Foto n. 7 (2023)

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



Foto sopralluogo del 2015

Foto .n. 8 (2015)

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



Foto n. 8 (2023)

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®





Foto n. 9 (2023)



Foto n. 10 (2023)



Foto n. 11 (2023)



Foto n. 12 (2023)



Foto .n. 13 (2015)




Foto n. 13 (2023)



Foto n. 12 (2023)



Foto n. 15 (2023)