



PROCEDURA ESECUTIVA R.G.E. n. 58/2017

G.E. Dott. Aniello Maria DE PIANO



Data successiva udienza 08.06.2021





CREDITORE PROCEDENTE









RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO





Arch. Maria Wancolle d2w studio Vico Cerro 13, 84037 Sant'Arsenio (SA) w.aria@archiworldpec.it – P.IVA 05166900653

cell. 3492668567 fax 0975 520804

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Salerno n°3238 Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di <mark>Lagone</mark>gro

ASTE GIUDIZIARIE®

R

Firmato Da: WAN COLLE MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 49765aar684d93f756a01e61cc56e870

PREMESSA

quota

pag. 3

		1-3
	CONTROLLI PRELIMINARI: Verificare la completezza della documentazione depo art. 567 c.p.c.	pag. 3
	QUESITO n. I: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento	pag. 5
\ CTE	QUESITO n. 2: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al pignorato	bene pag. 7
HUDIZI/	QUESITO n. 3: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere descrizione materiale di ciascun lotto	alla pag. 11
	QUESITO n. 4: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato	pag. 18
	QUESITO n. 5: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lott	to pag. 20
	QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio urbanistico	pag. 21
	QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile	pag. 26
STE	QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul <mark>be</mark> ne	pag. 27
اکالاا/	QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale	pag. 30
	QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo	pag. 30
	QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile eventuali procedimenti in corso	pag. 31
	QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni	pag. 31
	QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignore	ati þer la sola

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA pag. 41

pag. 38

La sottoscritta Arch. Maria Wancolle, nata a Polla (SA) il 17.11.1978 e residente a Sant'Arsenio (SA) vico Cerro nº 13, iscritta all'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Salerno al n° 3238, nonché all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Lagonegro (PZ), è stata nominata CTU dal GE dott. Aniello Maria DE PIANO, Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lagonegro, in data 19/02/2020 nella procedura recante R.G.E. n. 37/2017, proposta dall

con l'incarico di redigere relazione di consulenza tecnica e stima, ai sensi dell'ex art. 173 bis. Disp. Att. C.p.c., avente per oggetto gli immobili di piena proprietà del debitore esecutato

Prestato il giuramento di rito, la sottoscritta CTU riceveva l'incarico secondo il mandato di n. 14 guesiti affidato in data 24.02.2020.

Il giorno 16.06.2020, alle ore 16:00, così come comunicato alle parti a mezzo pec e raccomandata A/R (All. n. I Ricevute), la sottoscritta CTU in compagnia del Custode Giudiziario Avv. Antonio CALANDRIELLO si recava presso l'immobile oggetto di pignoramento in via Roma del Comune di Casalbuono. In tale sede la sottoscritta alla presenza dell' procedeva al regolare svolgimento delle operazioni peritali eseguendo rilievi metrici e fotografici degli immobili in esame (All. n.2 Verbale di sopralluogo).

Sulla scorta della documentazione in atti prodotta dal creditore procedente e di tutti gli accertamenti svolti personalmente presso il N.C.E.U., l'Ufficio Tecnico, nonché sulla scorta dei rilievi metrici e fotografici eseguiti nel corso dell'accesso, è stata redatta la presente relazione di consulenza tecnica, organizzata per punti, secondo i Quesiti posti in sede di 🖊 🗛 🤚 conferimento dell'incarico.





CONTROLLI PRELIMINARI: Verificare la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c.

In primo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia optato:

 per il deposito dei certificati della Conservatoria dei RR.II. sulle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato;

- per il deposito di certificazione notarile sostitutiva.

Nel primo caso (**certificati delle iscrizioni e trascrizioni**), l'espe<mark>rt</mark>o deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la <u>certificazione delle iscrizioni</u> si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato;
- se la <u>certificazione delle trascrizioni</u> (sia a favore, che contro) risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato.

Nel secondo caso (**certificazione notarile sostitutiva**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati se la <u>certificazione</u> risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.

In secondo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato l'estratto catastale attuale (relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l'estratto catastale storico (estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè sino alla data dell'atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento).

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l'esperto deve precisare se i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione.

In terzo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato il certificato Richitato civile dell'esecutato.

In difetto, l'esperto deve procedere all'acquisizione dello stesso, precisando altresì nel modulo di controllo della documentazione lo stato civile dell'esecutato come risultante dal certificato. Nel caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire il certificato di matrimonio rilasciato dal Comune del luogo in cui sia stato celebrato, con indicazione delle annotazioni a margine, indicando le ragioni ostative all'acquisizione in caso negativo.

Laddove risulti che alla data dell'acquisto l'esecutato fosse conjugato in regime di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al conjuge comproprietario, l'esperto indicherà tale circostanza al creditore procedente ed al G.E.

Dagli accertamenti effettuati la documentazione in atti prodotta dal creditore procedente ex art. 567, c.p.c. è esaustiva.

Prima della redazione della presente relazione la sottoscritta ha eseguito il controllo della documentazione depositata dal creditore procedente ex art. 567 c.p.c. con riferimento alla procedura di esecuzione immobiliare n. 37/2017. In dettaglio il creditore ha optato per il deposito della certificazione notarile sostitutiva a firma del notaio dott.ssa Giuseppina Di Novella, notaio in Sala Consilina, certificato del (All. n.3 Certificazione notarile sostitutiva).

ASTE GIUDIZIARIE

2

Firmato Da: WAN COLLE MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 497c5aaf684d93f756a01e61cc56e870

L'esame della documentazione consente di affermare che la detta certificazione contiene l'elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni eseguite nel ventennio anteriore alla data del pignoramento nonché generalità anagrafiche, ubicazione e dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati.

Acquisizione certificano Ufficio Anagrafe

In adempimento a quanto richiesto è stato acquisito il certificato di matrimonio con annotazione nel quale si attesta che la debitrice

Nelle annotazioni risulta che con atto N.

a rogito dell'Avv.

i Salerno dichiarano, ai sensi dell'art. 162, di adottare dal 1/09/1992, il

regime della separazione dei beni (All. n.4 Certificato di matrimonio).

QUESITO N. I: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di ½, ½; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (<u>diritti reali pignorati</u>), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un diritto di contenuto più ampio rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di ½; quota ½ in luogo della minor quota di ¼; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima):

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un diritto di contenuto meno ampio rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di ½ in luogo dell'intera proprietà; quota di ¼ in luogo della maggior quota di ½; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (beni pignorati), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

 nell'ipotesi di "difformità formali" dei dati di identificazione catastale (dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:

ASTE

ASTE GIUDIZIARIE

R

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere meramente I nominale (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere sostanziale (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;
 - nell'ipotesi di "difformità sostanziali" dei dati di identificazione catastale (difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

<u>In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere ribortate nel testo della relazione.</u>

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare u<mark>na sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.</mark>

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

La piena proprietà dei beni oggetto di stima è pervenuta

in virtù degli atti:

ASTE

ASTE₆
GIUDIZIARIE

R

trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno i

dal Sig.

compravendita per Notaio Ermanno Buonocore di Salerno del I

, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno in data 21

dicembre | dai coniugi

(All. n.6 Atto di compravendita del 2000)



Immagine I – Ortofoto tratta da Google con indicazione di massima dei beni in esame

QUESITO n. 2: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al** primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento. In ogni caso, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene bignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

Firm atoDa: WAN COLLE MARIA Em essoDa: ARUBAPECS.P.A. NG CA 3 Serial#: 49765aa1684d931756a01e61cc56e870

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009 In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini es<mark>atti su quale</mark> originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di comunione legale con il coniuge, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto, sempreché il pignoramento sia stato eseguito per l'intero, segnalando immediatamente al GE l'eventuale pignoramento eseguito su ½ dei beni.

L'esperto, inoltre, segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

ARI desperto deve poi procedere alla **formazione** — sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi — di uno o più lotti per la vendita, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno tre confini ed i dati di identificazione catastale (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.lla, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.".

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque <u>previa istanza scritta da rivolgersi al G.E.</u> (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla <u>realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento</u>, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

La certificazione ipocatastale notarile (All. n.3 Certificazione notarile sostitutiva), presente nel fascicolo del pignoramento, attesta le risultanze delle visure catastali, mappa catastale e dei registri immobiliari (All. n.7 Visure storiche per immobili) a partire dall'ultimo titolo di proprietà antecedente il ventennio che precede il pignoramento trascritto il 05.06.2017.

risulta piena proprietaria de<mark>gli imm</mark>obili oggetto di stima,

precisamente:

 porzione di fabbricato sito in Casalbuono (SA) alla via Roma snc, composto da un'abitazione al piano primo di complessivi 6 vani catastali con annessi locale deposito e locale garage al piano terra.

ASTE₈
GIUDIZIARIE

R

CTU: MARIA WANCOLLE ARCHITETTO A PIF®
Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni

Gli immobili sono identificati nel Catasto del Comune di Casalbuono come segue:

Catasto Fabbricati:

- foglio 12, particella 361, sub 6, cat.A/3, consistenza 6 vani, cl. 3, superficie catastale totale 89mq

Via Roma s.n.c. piano 1;

foglio 12, particella 361, sub 4, cat.C/I, consistenza 59mq, cl. 6, superficie
 catastale totale 67mq

Via Roma sne piano T.

- foglio 12, particella 361, sub 5, cat C/6, consistenza 37mq, cl. 10, superficie catastale totale 43mq

Via Roma sne piano T (All. n.8 Visure catastali e planimetrie).

Le suddette particelle derivano da:

- particella n. 361 sub 1, cat. C/6, 50 mq piano terra;
- particella n. 361 sub 2, cat. A/4, vani 5, piano primo;
- particella n. 362 sub 1, cat. C/1, mq 17, piano terra;
- particella n. 362 sub 2 cat. A/4, vani 2, piano primo;

variazione del 03.04.2002 protocollo n. 118095 Fusione – Ristrutturazione

ASTE ASTE Sono pervenuti in virtù dei seguenti atti:

 Le originarie particelle nn. 361 sub 1 e 361 sub 2 del foglio 12 sono pervenute con atto di compravendita per Notaio Ermanno Buonocore di Salerno del 14 dicembre 2000

trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di

(All. n.6 Atto di compravendita del 2000).


le suddette particelle erano pervenute in virtù di atto di donazione per Notaio Pietro Romanelli di Sassano de registrato a Sala Consilina il trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno il

All. n. 10 Atto di donazione del 1990).



ASTE9 GIUDIZIARII

R



Dalle ricerche effettuate presso l'Agenzia del Territorio e la presa visione dell'estratto di mappa di zona si rileva che le particelle risultano correttamente individuate al CATASTO FABBRICATI, Ufficio provinciale di Salerno, al foglio 12 particelle nn. 361 sub 6, 361 sub4 e 361 sub 5. (All. n.8 Visure catastali e planimetrie)

AS I E STATE OF THE STATE OF TH

La scrivente individua i seguenti lotti di vendita:

LOTTO I: abitazione sita in via Roma snc, riportata in Catasto Fabbricati dell'Ufficio Provinciale di Salerno al Foglio 12, particella 361, sub 6, cat.A/3, consistenza 6 vani, cl. 3, superficie catastale totale 89mq, piano primo. Confini proprietà a nord parte proprietà Novellino e parte con proprietà and est con proprietà a sud con via Roma e ad Ovest con proprietà

Provinciale di Salerno al Foglio 12, particella 361, sub 4, cat.C/1, consistenza 59mq, cl. 6, superficie catastale totale 67mq, piano terra. Confini proprietà: a nord parte con terrapieno e parte con proprietà (Lotto 3), ad est con proprietà a sud con via Roma e ad Ovest con proprietà

ASTE₀
GIUDIZIARIE

R

u: MARIA WANCOLLE ARCHITETTO A DI-Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

LOTTO 3: garage sito in via Roma snc, riportato in Catasto Fabbricati dell'Ufficio Provinciale di Salerno al Foglio 12, particella 361, sub 5, cat C/6, consistenza 37mq, cl. 10, superficie catastale totale 43mq, piano terra. Confini proprietà a nord con terrapieno, ad est con proprietà (Lotto 2), a sud con via Roma e ad Ovest con proprietà





QUESITO n. 3: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via, numero civico, biano, eventuale numero d'interno), degli accessi, delle eventuali pertinenze (previo accertamento 7 del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle pertinenze ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali dotazioni condominiali (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di attestato di prestazione energetica e quantificare — in caso di assenza — i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di fondi interclusi (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sembre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita. Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla Z relazione. GIUDIZIARIE

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di planimetria dello stato reale dei luoghi.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;

Gli immobili oggetto di stima sono così identificati: 🛆

LOTTO I: abitazione sita in via Roma snc, riportata in Catasto Fabbricati dell'Ufficio Provinciale di Salerno al Foglio 12, particella 361, sub 6, cat.A/3, consistenza 6 vani, cl. 3, superficie catastale totale 89mq, piano primo.

Trattandosi di unità immobiliare indivisibile, la sottoscritta individua un unico lotto di vendita come sopra identificato.

Confini: come si vede dal grafico, il bene confina a nord parte proprietà e parte con proprietà a sud con via Roma e ad Ovest con proprietà

Descrizione generale del fabbricato

Il fabbricato è realizzato con struttura portante costituita da telaio in calcestruzzo armato e solai in latero-cemento. La struttura è lasciata allo stato grezzo da anni, come si evince dalle fotografie effettuate durante il sopralluogo nelle quali è evidente la carenza di manutenzione.

L'accesso è consentito da una scala posta sul lato ovest dell'edificio; scala che è di servizio anche per l'appartamento del piano superiore. Di fronte a tale scala è presente un piccolo vano ripostiglio, a destra si trova un vano d'ingresso generale ai due appartamenti.

L'appartamento è composto da 3 stanze, il vano we e un piccolo vano ripostiglio così come si evince dalla planimetria.

Dall'ingresso dell'appartamento la prima stanza presenta due finestre una che affaccia sul lato ovest, quindi sulla scala di accesso, l'altra su lato sud, quindi su via Roma; la seconda stanza, sempre sulla destra, invece, presenta un balconcino che affaccia su via Roma il cui solaio è in forte stato di deperimento strutturale; la terza stanza il cui accesso è posto di fronte all'ingresso dell'appartamento affaccia sul lato nord verso un piccolo spazio tra l'appartamento ed il terrapieno quindi con vista sul muro di contenimento di fronte. Il vano destinato a bagno è cieco così come il piccolo vano sottoscala destinato a ripostiglio.

Il cespite è allo stato grezzo di struttura, quindi presenta solo le divisioni interne in laterizio.

Lo stato manutentivo complessivo è scarso, l'immobile presenta segni di usura tangibili e richiede interventi di manutenzione.

ASTE₁₂ GIUDIZIARI















Vista ingresso su via Roma









GIUDIZIARIE





LOTTO 2: deposito sito in via Roma snc, riportato in Catasto Fabbricati dell'Ufficio Provinciale di Salerno al Foglio 12, particella 361, sub 4, cat.C/1, consistenza 59mq, cl. 6, superficie catastale totale 67mq, piano terra.

La sottoscritta individua un unico lotto di vendita come sopra identificato.

Confini: come si vede dal grafico, il bene confina a nord parte con terrapieno e parte con (Lotto 3 così come identificato nella presente relazione di stima), ad est con a sud con via Roma e ad Ovest con proprietà

Descrizione generale del fabbricato


Il fabbricato è realizzato con struttura portante costituita da telaio in calcestruzzo armato e solai in latero-cemento. La struttura è lasciata allo stato grezzo da anni; come si evince dal rilievo fotografico la struttura presenta evidente carenza di manutenzione.

L'accesso è dato da una grande apertura su via Roma chiusa con saracinesca e sullo stesso fronte stradale è presente una finestra posta sulla sinistra del vano d'ingresso, chiusa solo con una inferriata. Il locale non presenta alcuna divisione interna né impiantistica, sul lato nord è presente un'altra apertura che da' su un piccolo spazio esterno tra l'edificio ed il terrapieno, con vista sul muro di contenimento posto di fronte.

Il vano bagno riportato nella planimetria catastale non è presente. L'immobile è allo stato grezzo di struttura ed è utilizzato come deposito di materiale di cantiere e mezzi agricoli.

Lo stato manutentivo complessivo è scarso, l'immobile presenta segni di usura tangibili e richiede interventi di manutenzione.

PIANO TERRA





Firmato Da: WANCOLLE MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 497c6aaf684d93f756a01e61cc56e870



AS I E

GIUDIZIARIE®

ASTE

ASTE₁₆ GIUDIZIARIE LOTTO 3: garage sito in via Roma snc, riportato in Catasto Fabbricati dell'Ufficio Provinciale di Salerno al Foglio 12, particella 361, sub 5, cat C/6, consistenza 37mq, cl. 10, superficie catastale totale 43mq, piano terra.

La sottoscritta individua un unico lotto di vendita come sopra identificato.

Confini: come si vede dal grafico, il bene confina a nord con terrapieno, ad est con proprietà

Lotto 2 così come identificato nella presente relazione di stima), a sud con via Roma e
ad ovest con proprietà

Descrizione generale del fabbricato

Il fabbricato è realizzato con struttura portante costituita da telaio in calcestruzzo armato e solai in latero-cemento. La struttura è lasciata allo stato grezzo da anni; come si evince dal rilievo fotografico la struttura presenta evidente carenza di manutenzione.

L'accesso è dato da una grande apertura su via Roma chiusa con saracinesca. E' presente una parete a dividere il sottoscala dal resto dello spazio, come si evince da planimetria.

L'immobile è allo stato grezzo di struttura ed è utilizzato a deposito di materiale di cantiere.

Lo stato manutentivo complessivo è scarso, l'immobile presenta segni di usura tangibili e richiede interventi di manutenzione.

ASTE GIUDIZIARIE®



ASTEGIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE₁₇ GIUDIZIARIE°



Firmato Da: WANCOLLE MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 497c6aaf684d93f756a01e61cc56e870

ASTEGIUDIZIARIE



QUESITO n. 4: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'identificazione catastale dei beni pignorati per ciascun lotto. Al riguardo, l'esperto:

 deve ricostruire la storia catastale del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'esatta rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);
- deve indicare le variazioni (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:
- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- AS Se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

ASTE

ASTE₁₈ GIUDIZIARIE

R

- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

ASTEGIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

Vista la documentazione in atti e dalle indagini condotte presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Salerno – Catasto Fabbricati e l'Ufficio Tecnico del Comune di Casalbuono la sottoscritta ha così identificato gli immobili oggetto di stima:

LOTTO I - Abitazione sita in via Roma snc, intestata

identificato in Catasto Fabbricati dell'Ufficio Provinciale di Salerno al foglio 12, particella 361 sub 6 e particella 362 sub 6, piano 1, categoria A/3, classe 3, vani 6, superficie catastale totale 89mq, variazione catastale del 03/04/2002.

GIUDIZIARIE

La planimetria catastale è stata presentata in data 03/04/2002 ed è conforme allo stato dei luoghi (All. n.8 Visure catastali e planimetrie)

LOTTO 2 - Deposito sito in via Roma snc, intestato

identificato in Catasto Fabbricati dell'Ufficio Provinciale di Salerno al Foglio 12, particella 361, sub 4, categoria C/I, consistenza 59mq, classe 6, superficie catastale totale 67mq, piano terra.

La planimetria catastale è stata presentata in data 03/04/2002, data in cui risulta esser stato apportato un CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO da deposito a locale commerciale, cambio avvenuto senza nessun titolo urbanistico abilitativo ed inoltre, differisce dallo stato dei luoghi per la presenza del vano we che in realtà non risulta essere realizzato (All. n.8 Visure

catastali e planimetrie)

ARIE® GIUDIZIA

LOTTO 3 - Garage sito in via Roma snc, intestato

ASTE RCHITETTO A DIE

ASTE₉ GIUDIZIARIE

R

Firmato Da: WAN COLLE MARIA Em esso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 497c6aaf684d93f756a01e61cc56e870

La planimetria catastale è stata presentata in data 03/04/2002 ed è conforme allo stato dei luoghi (All. n.8 Visure catastali e planimetrie)

CONFORMITA' DEI DATI IDENTIFICATIVI

La descrizione (indirizzo, piano, identificativi catastali) degli immobili in esame, contenuta nel pignoramento e nella trascrizione, è conforme a quella accertata e consente di individuare univocamente i beni oggetto di pignoramento.

CONFORMITA' DELLA DESCRIZIONE

Vi è corrispondenza tra la descrizione degli immobili nel titolo di provenienza e quella delle planimetrie catastali attuali, ma differisce la destinazione d'uso del LOTTO 2 modificata senza alcun titolo abilitativo da <u>Deposito</u> a <u>Locale Commerciale</u>.





QUESITO n. 5: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

AST GIUDIZ	descritto in rispost	matore deve procedere alla a ai precedenti quesiti — dei I (oppure LOTTO UN	seguente prospetto	sintetico:	
	1/3, ecc.) proprieto	à (o altro diritto reale) di at	partamento (o terr	eno) ubicato in	
	alla via	n , piano in	t. Procedimento n. 58/	2017 R.G.E 5	; è
		, confina con			
		riportato nel C.F. (o C.T.			
	corrisponde alla co concessione edilizion non è conforme in) rispe	o già sch <mark>eda</mark> ensistenza catastale (oppure a (o in sanatoria) n del ordine a); oppure etto alla istanza di condono	e, non corrisponde in o , cui è conform , lo stato dei luoghi è c n presentata i	rdine a e lo stato dei luogh onforme (o difforn l, oppu); vi è i (oppure, IARII ne ure ,
AST	(per il fabb	vo e a parere dell'esperto st ricato); risulta (oppure non per il terreno); ASE euro;		Fig. (1) The account of the confidence of the contract of the	
GILIDI7	ARIFLOTTO n.	2 : ecc.	GIUDI7IAI	SIE.	

Nella predisposizione del prospetto, <u>l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via</u> di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

20

Firm ato Da; WAN COLLE MARIA Em esso Da; ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 49765aar684d931756a01e61cc56e870

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni

LOTTO I – Piena ed intera proprietà di immobile ad uso abitazione ubicato in via Roma snc, piano I. Procedimento n. 58/2017 R.G.E.; è composto da 6 vani per una consistenza di 89 mq totali; confina con via Roma a sud, con parte della proprietà e parte con altra proprietà a nord, con proprietà ad ovest, con proprietà ad est; è riportato nel C.F. del Comune di Casalbuono al foglio 12, particella 361, sub 6; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale secondo la variazione del 03/04/2002 protocollo n. 118095 Fusione – Ristrutturazione (n. 4267.1/2002).

PREZZO BASE D'ASTA – Euro 12.500,00 (Eurododicimilacinquecento,00)

LOTTO 2 – Piena ed intera proprietà di immobile ad uso deposito ubicato in via Roma snc, piano terra. Procedimento n. 58/2017 R.G.E.; ha una consistenza di 59 mq; confina con via Roma a sud, con altra proprietà Sica a nord, con proprietà (LOTTO 3) ad ovest, con proprietà (LOTTO 3) di est; è riportato nel C.F. del Comune di Casalbuono al foglio 12, particella 361, sub 4; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale secondo la variazione del 03/04/2002, protocollo n. 118095 Fusione Ristrutturazione (n. 4267.1/2002) ma differisce per destinazione d'uso da Deposito a Locale Commerciale, per l'assenza del bagno presente in planimetria.

PREZZO BASE D'ASTA – Euro 6.400,00 (Euroseimilaquattrocento,00)

LOTTO 3 – Piena ed intera proprietà di immobile ad uso garage ubicato in via Roma snc, piano terra. Procedimento n. 58/2017 R.G.E.; ha una consistenza di 37 mq; confina con via Roma a sud, con il terrapieno a nord, con proprietà LOTTO 2) ad est; è riportato nel C.F. del Comune di Casalbuono al foglio 12, particella 361, sub 5; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale secondo la variazione del 03/04/2002 protocollo n. 118095 Fusione – Ristrutturazione (n. 4267.1/2002).

PREZZO BASE D'ASTA - Euro 4.100,00 (Euroquattromilacento,00)





QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

ASTE₁ GIUDIZIARI



L'esperto deve procedere alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico, tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 172 bis (numeri 7, 8 e 9) dis. Att. c.p.c., che di seguito si riportano: "7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, comma sesto , della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'art. 46, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; 8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul 🖊 corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato l." 📙

Indicherà altresì:

- l'epoca di realizzazione dell'immobile;
- gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo (licenza edilizia n. concessione edilizia n. _____; eventuali varianti; permesso di costruire n. _____; DIA n. ; ecc.);
- la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI <u>limitarsi a ribetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere</u> au<mark>tonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica</mark> della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'assenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di <u>parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data </u> antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene in data antecedente al 1.9.1967, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e - in difetto - all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda — sulla base dell'accertamento sopra compiuto — per l'edificazione del bene in data successiva al 1.9.1967, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà

22

considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'esistenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di difformità elo modifiche del fabbricato rispetto al provvedimento DIZAR autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla sovrapposizione della planimetria dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
 - nel caso di riscontrate difformità:
- ARE deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di opere abusive l'esperto procederà come segue:

- . anzitutto, verificherà la possibilità di sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e gli eventuali costi della stessa;
- in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di istanze di condono (sanatoria c.d. speciale), precisando:
- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza di sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure di sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure di sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte elo ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive l'immobile avrebbe potuto ben<mark>eficiare di</mark> una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
- i. artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985 (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
- ii. art. 39 della legge n. 724 del 1994 (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);

ASTE

ASTE₂₃ GIUDIZIARI

ZIARIE B

• verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.

Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;

 concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sobra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti - i relativi costi.


Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso ordine di demolizione dell'immobile, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello Stesso.

> Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della dichiarazione di agibilità ed acquisire certificato aggiornato di destinazione urbanistica.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 🛆 🖂 🖂 c.p.c.

Dalla documentazione acquisita in copia presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Casalbuono gli immobili oggetto della presente relazione di stima risultano provenire dalle seguenti pratiche edilizie autorizzative. GIUDIZIARIE

Il fabbricato in cui sono presenti i tre lotti ricade in "Zona B di Ambito urbano contemporaneo periurbano da recuperare e ristrutturare".



Planimetria ambiti territoriali

Firm atoDa: WAN COLLE MARIA Em essoDa: ARUBAPECS.P.A. NG CA 3 Serial#: 49765aa1684d931756a01e61cc56e870

LOTTO I






Spostamento della porta di accesso e diversa distribuzione interna degli ambienti.



Planimetria progetto 1996



Planimetria Catastale





LOTTO 2 e 3


Tra il LOTTO 2 ed il LOTTO 3 è stato creato un muro divisorio, che appunto separa i due lotti, ma che non è presente nei titoli autorizzativi acquisiti, come la finestra posizionata accanto all'apertura d'ingresso del LOTTO 2.

Inoltre il Cambio di Destinazione d'uso del LOTTO 2 che da Deposito è divenuto Locale Commerciale, è avvenuto senza titolo abilitativo, in quanto il suddetto cambio sarebbe potuto avvenire con la richiesta di un permesso di costruire una volta avuta la dichiarazione di agibilità dell'immobile nonché permesso dell'Asl competente.

Firmato Da: WANCOLLE MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#; 497 c6aaf684d93f756a01e61cc56e870

In seguito alle verifiche effettuate dalla sottoscritta è possibile asserire che trovandosi l'immobile in Zona B del PRG del Comune di Casalbuono la difformità è sanabile.

Il costo per la rettifica della non conformità urbanistica rilevata ammonta a circa 2.000,00€ (Euro duemila/00) incluse spese tecniche e oneri come per legge.







Planimetria progetto 1996





LOTTO 2 - Planimetria catastale



LOTTO 3 - Planimetria catastale

ASI E GIUDIZIARIE

Non risulta nessuna chiusura lavori dalla Concessione del 1996, quindi non risulta esserci nessuna dichiarazione di agibilità.

QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato;

ASTE₂₆

Firmato Da: WANCOLLE MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 497c6aaf684d93f756a01e61cc56e870

CTU: MARIA WANCOLLE ARCHITETTO A PIF®
Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

TRIBUNALE DI LAGONEGRO - Esecuzione immobiliare R.G.E. n. 58/2017

provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

AR Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il <u>canone di locazione di mercato</u> di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale <u>indennità di occupazione</u> da richiedersi al terzo occupante (tene<mark>nd</mark>o conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

Come riportato nelle descrizioni degli immobili la struttura è allo stato grezzo quindi il cespite non risulta occupato. HUDIZIARIF

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

 a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di altre procedure esecutive relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;

b) verificare — in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati — la pendenza di procedimenti giudiziali civili relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

- c) acquisire copia di eventuale provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici;
- e) verificare per gli immobili per i quali sia esistente un condominio l'esistenza di regolamento condominiale e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di sequestro penale (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del seguestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque Z regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- Domande giudiziali;
- Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al
- Aktri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto

della procedura.

Tra questi si segnalano:

- Iscrizioni ibotecarie;
- Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

Per quanto riguarda i vincoli ed oneri giuridici gravanti sugli immobili oggetto di pignoramento, in via preliminare si precisa che le verifiche effettuate consentono di affermare quanto segue:

 a) gli immobili pignorati non sono stati oggetto di altri pignoramenti in data antecedente o successiva a quello che ha dato origine al procedimento in epigrafe;

Firmato Da: WAN COLLE MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 49765aar684d93f756a01e61cc56e870

- b) gli immobili pignorati non sono stati oggetto di trascrizione di domande giudiziali;
- c) gli immobili pignorati non sono stati oggetto di provvedimenti di assegnazione della casa GIUDIZIARIE°
 - d) gli immobili pignorati non sono sottoposti a vincoli storici artistici;
 - e) gli immobili pignorati non sono sottoposti a regolamento condominiale;
 - f) gli immobili pignorati non sono sottoposti a vincoli da servitù di nessun genere

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

- Domande giudiziali: nessuna
- Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: nessuna
- Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge: nessuno.
- Altri pesi o limitazioni d'uso: nessuno.
- Provvedimenti di imposizioni di vincoli storico-artistici e di altro tipo: nessuno

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

	- Iscrizione presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Salerno nn.							
	del la							
ASTE	Concessione a garanzia di mutuo di Euro 75.000,00 a favore di							
HUDIZIA	, a carico della della							
	, iscritta per l'importo capitale pari ad Euro 150.000,00 giusta atto per Notaio							
	Ermanno Buonocore in data							

- Trascrizione verbale di pignoramento immobili presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno

Pignoramento gravante sull'intera proprietà degli immobili oggetto della presente relazione.

Nell'allegato n. 7 si riportano le visure ipotecarie aggiornate relative agli immobili pignorati.

FirmatoDa: WAN COLLE MARIA Em essoDa: ARUBAPECS.P.A. NGCA 3 Serial#: 497 o6 aan684 d9317 56a0 1 e61 cc56e8 70

ASTE₂₉ GIUDIZIARIE

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

ARIE, esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale, precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

Dalle ricerche effettuate, dalle visure catastali e dai titoli di provenienza risulta che gli immobili oggetto di pignoramento sono di **proprietà privata**.

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di soggetto privato (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposi per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di soggetto pubblico, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. I della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici della Regione Basilicata).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

Le visure catastali eseguite e le informazioni acquisite presso il Comune di Casalbuono non hanno evidenziato l'esistenza di censi, livelli o usi civici né a favore di soggetti pubblici né a favore di soggetti privati relativamente agli immobili oggetto di pignoramento.

ASTE₃₀ GIUDIZIARI



QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni informazione concernente:

- l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
 - 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
 - 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

Gli immobili pignorati sono unità di un fabbricato autonomo quindi non soggetti a spese condominiali di nessun tipo.



CTU: MARIA WANCOLLE ARCHITE



QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il valore di mercato dell'immobile nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 568 c.p.c., come modificato per effetto del DL 83/2015 convertito nella legge 132/2015, il cui testo novellato qui si riporta: (Determinazione del valore dell'immobile). "Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall' esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici"

A questo riguardo, l'esperto deve OBBLIGATORIAMENTE procedere alla esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi UDIZIARIE professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in ______);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

ASTE

COLLE ARCHITETTO A PIF°
Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni



ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili, GUD Z l'esperto procederà ex art. 173 bis disp. att. c.p.c. e come segue: ARIE

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle <u>differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile</u>, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (<u>misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato</u>) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della garanzia per vizi e mancanza di qualità in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
 - nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

I beni pignorati costituiscono tre unità immobiliari autonomamente utilizzabili, vendibili in n.3 lotti.

ASTE

ASTE₃₂ GIUDIZIARI

R

Firmato Da: WAN COLLE MARIA Em esso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 497c6aaf684d93f756a01e61cc56e870

Firmato Da: WAN COLLE MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 49765aaf684d93f755a01e61cc56e870

Per la determinazione del più probabile "valore di mercato" degli immobili in esame, si è proceduto redigendo le seguenti tre stime ed utilizzando il metodo di stima diretta per comparazione.

Stima diretta per comparazione

Il metodo sintetico della comparazione diretta è normalmente usato nel caso di immobili ubicati in zone urbanizzate con un alto numero di transazioni; esso consiste nella determinazione del valore dei cespiti mediante la comparazione con altri beni aventi le stesse caratteristiche, ubicati nella stessa zona o in zone limitrofe, di cui sono noti i valori o i prezzi determinati in condizioni cosiddette "ordinarie di mercato". Nello specifico, esso si articola nella sintesi dei risultati ottenuti da indagini di mercato dirette, svolte presso operatori del settore accreditati e da indagini di mercato indirette, con valori mercuriali ricavati da qualificate pubblicazioni e bollettini istituzionali.

Da questi valori interpolati, si ricava un valore che viene poi riferito al cespite da valutare, previa adozioni di opportuni coefficienti correttivi che permettano di "apprezzare" o "deprezzare" il bene in funzione delle caratteristiche intrinseche (caratteristiche architettoniche e funzionali, morfologiche, tipologiche, costruttive, conformità alle normative edilizie vigenti, stato conservativo, finiture, dotazione di servizi esclusivi e/o comuni, livello di piano) ed estrinseche (caratteristiche posizionali ed ubicazionali, conformità allo strumento urbanistico vigente, presenza in zona di poli di interesse, attività economiche, attrezzature, parcheggi e servizi pubblici e privati) possedute dall'immobile in esame rispetto a quelle medie rilevate nel microintorno.



ASTE

LOTTO I - STIMA DEL BENE

Indagini di mercato

<u>Indagini di mercato di tipo diretto</u>

Le risultanze delle indagini di mercato effettuate presso fonti dirette, annunci privati su Idealista.it, Subito Immobili, Immobiliare Mitula.it, hanno rilevato che, per immobili similari ubicati in zone limitrofe a quella in cui ricade il bene, sono stati attribuiti verosimilmente valori unitari compresi nell'intervalli **Vm= €/mq 300,00/600,00**.

ASTE₃₃ GIUDIZIARI



I valori rilevati dai borsini immobiliari per immobili uso abitazione sono i seguenti:

- Fonte OMI dell'Agenzia del Territorio (Anno 2020 - Semestre2) - Codice di zona BI Centrale/CENTRO URBANO – Residenziale

€/mq 500,00 - 640,00 (superficie LORDA

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2020 - Semestre 1

Provincia: SALERNO Comune: CASALBUONO

Vm:

Tipologia prevalente: Abitazioni civili



		Valore Merca	to (€/mq)		Valori Locazi	one (€mq x mese)	
Tipologia	Stato conservativo	Min	Max	Superficie (L/N)	Min	Max	Superficie (L/N)
Abitazioni civili	NORMALE	500	640	L	1,5	1,9	L
Box	NORMALE	335	385	L	1,5	1,8	L
Ville e Villini	NORMALE	640	810	L	1,9	2,4	L

OZIARTabella quotazioni OMI — zona BI



Fonte Borsino Immobiliare della provincia di Salerno

€/mq 374,00 - 572,00

Sulla base delle quotazioni suddette ed in considerazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche possedute dall'immobile, la scrivente ritiene che il più probabile "valore di mercato" al mq dell'immobile pignorato sia pari a:

Vm/mq = € 500,00 (euro CINQUECENTOVENTI,00)

Pertanto il valore di mercato del lotto potrebbe essere:

Vm = 500,00€/mq x 89mq = €44.500,00 (Euroquarantaquattromilacinquecento/00)

Tenendo conto che il cespite è allo stato grezzo bisogna apportare le correzioni necessarie per giungere al corretto valore di mercato del cespite allo stato attuale, per cui si considera

Firmato Da: WANCOLLE MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 497c6aaf684d93f756a01e61cc56e870

che, nel caso di Edilizia Residenziale, la realizzazione completa di un fabbricato può essere ripartita nelle seguenti categorie di opere, divise in valori percentuali di costo:

121	Strutture in cemento armato in	cluso movimenti di terre	28%
2	Tompagni e Tramezzi		5%
3	Intonaci (senza pitture)		7%
4	Opere varie di completamento	36%	
	Somr	nano	76%
5	Impianto elettrico		9%
6	Impianto termico	ASTE	10%
RI Z °	Impianto idrico-sanitario	GIUDIZIARIE®	5%
	тот	ALE	100%

Lo stato attuale dell'immobile in esame è tale che risultano realizzate solo le prime due categorie di opere, per una stima dei lavori pari al 33% del valore del nuovo costruito, quindi calcolando il 33% del <u>valore di mercato</u> di €44.500,00 si desume che il <u>valore di mercato</u> del cespite allo stato attuale è pari a €14.685,00.

Prezzo base d'asta proposto

In considerazione dello stato attuale dell'immobile e di tutto quanto concerne la vendita forzata dello stesso, la sottoscritta considera un ribasso sul valore di mercato del 15%; pertanto il prezzo base d'asta proposto risulta pari a:

€ 14.685,00 - 15% = € 12.482,25

arrotondato a: € 12.500,00 (Eurododicimilacinquecento/00).

LOTTO 2 - STIMA DEL BENE

La stima del LOTTO 2 è stata effettuata tenendo conto dell'ultimo titolo urbanistico presente negli atti per il quale l'immobile risulta essere con destinazione d'uso di DEPOSITO e non considerando il cambio di destinazione d'uso effettuato in data 03/04/2002 perché effettuato senza alcun titolo abilitante. I valori di mercato considerati saranno riferiti a box auto/deposito.

ASTE₃₅ GIUDIZIARI

Indagini di mercato

<u>Indagini di mercato di tipo indiretto</u>



I valori rilevati dai borsini immobiliari per immobili uso abitazione sono i seguenti:

Fonte OMI dell'Agenzia del Territorio (Anno 2020 – Semetre2) – Codice di zona BI
 Centrale/CENTRO URBANO – Box auto

Vm: min-max €/mq 335,00 - 385,00 (superficie LORDA)

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2020 - Somestre 1

Provincia: SALL HADI
Comune: CASACEUGAG
Lascidzona: CarmalaCHATRO UBHARO
Codice of zona: U1
Minocoreas endeatale no. B
Tipologiu prevelente: Abtadon civili
Destinuzione: Residenciale



		Vidore Menodia (Clinq)			Websil reserions (Chrq r messa)		
Ilpologia	Stato conservadvo	Min	Max	Superficie (LM)	Min	Max	Superficie (LM)
Abitazioni civit	NOTIMALE	500	6-10	L	1,5	1,9	L
llox	NORMALL	TE-	:Wh-	1	159	3.8	el.
Ville e Villni	NORMALE	64)	C10	L	1,9	2.4	L

Tabella quotazioni OMI – zona BI

- Fonte Borsino Immobiliare della provincia di Salerno



€/mq 293,00 – 339,00

Sulla base delle quotazioni suddette ed in considerazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche possedute dall'immobile, la scrivente ritiene che il più probabile "valore di mercato" al mq dell'immobile pignorato sia pari a:

Vm/mq = € 338,00 (Eurotrecentotrentotto,00)

Pertanto il valore di mercato del lotto potrebbe essere:

Vm = 338,00€/mq x 67mq = €22.646,00 (Euroventiduemilaseicentoquarantasei/00

| Tenendo conto che il cespite è allo stato grezzo, considerando la tabella di stima lavori al precedente punto, calcolando quindi il 33% del valore di mercato di €22.646,00 del nuovo costruito, si desume che il valore di mercato dell'immobile allo stato attuale è pari a €7.473,18.

ASTE₃₆ GIUDIZIARIE

E R

Firmato Da: WAN COLLE M ARIA Em esso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 497-66 aar684 d9317-56 a0 1 e51 cc 56 e8 70

Prezzo base d'asta proposto

In considerazione dello stato attuale dell'immobile e di tutto quanto concerne la vendita forzata dello stesso la sottoscritta considera un ribasso sul valore di mercato del 15%, pertanto il prezzo base d'asta proposto risulta pari a:

arrotondato a:

€ 6.400,00 (Euroseimilaquattrocento/00).



LOTTO 3 - STIMA DEL BENE

Indagini di mercato

Indagini di mercato di tipo indiretto



I valori rilevati dai borsini immobiliari per immobili uso abitazione sono i seguenti:

 Fonte OMI dell'Agenzia del Territorio (Anno 2020 – Semetre2) – Codice di zona BI Centrale/CENTRO URBANO – Box auto

Vm:

min-max

€/mq 335,00 - 385,00 (superficie LORDA)



Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2020 - Semestre 1

Provincia: SAI HIND

Comune: CASALDUONO

Fencial voice: Certa et CENTRO LIBRANG

Cocilize of zona: H1

Tipologia prevalente: Abtazion civili Destinuzione: Residentiale



Hpologia	Stato conservativo	Valore Mercuto (Cinq)			Valori Locazione (C/mq x mese)		
		Min	Max	Superficia (I M)	Min	Max	Superticle (I M)
Abitazioni civili	NORMALE	500	640	L	1,5	1,9	L
Box	NORMALE	335	385	i	1.5	1 8	i
vite e Vitini	NORMALL	941	U10	L	1,9	2,4	L

CIIII Z A Tabella quotazioni OMI – zona BI

ASIE GIUDIZIARIE®

- Fonte Borsino Immobiliare della provincia di Salerno



€/mq 293,00 – 339,00

Sulla base delle quotazioni suddette ed in considerazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche possedute dall'immobile, la scrivente ritiene che il più probabile "valore di mercato" al mq dell'immobile pignorato sia pari a:

AST₃₇ GIUDIZIARII

R

CTU: MARIA WANCOLLE ARCHITETTO A PIF®
Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Pertanto il valore di mercato del lotto potrebbe essere:

Vm = 338,00€/mq x 43mq = €14.534,00 (Euroquattordicimilacinquecentotrentaquattro/00)

Tenendo conto che il cespite è allo stato grezzo, considerando la tabella di stima lavori al punto "lotto I", calcolando quindi il 33% del <u>valore di mercato</u> di €14.534,00 del nuovo costruito, si desume che il valore di mercato dell'immobile allo stato attuale è pari a €4.796,22.

Prezzo base d'asta proposto

In considerazione dello stato attuale dell'immobile e di tutto quanto concerne la vendita forzata dello stesso la sottoscritta considera un ribasso sul valore di mercato del 15%, pertanto il prezzo base d'asta proposto risulta pari a:

€ 4.796,22 - 15% = € 4.076,78

arrotondato a:

€ 4.100,00 (Euroquattromilacento/00).



QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una quota indivisa, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione. GIUDIZIARIE

Non applicabile, in quanto i beni oggetto di pignoramento precedentemente descritti e valutati sono stati pignorati per una quota complessiva pari alla piena ed intera proprietà in capo al debitore.

Firm atoDa: WAN COLLE MARIA Em essoDa: ARUBAPECS.P.A. NG CA 3 Serial#: 49765aa1684d931756a01e61cc56e870

DIZIARIE in risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando certificato di residenza storico rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire certificato di stato civile dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali UDIZIARIE certificazioni, precisando eventualmente le ragioni ostative all'acquisizione della suddetta documentazione.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì certificato della Camera di Commercio.

In adempimento a quanto richiesto sono stati acquisiti presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Casalbuono rispettivamente il certificato di matrimonio con annotazione (All. n.4 Certificato di matrimonio) ed il certificato di residenza (All. n.5 Certificato di residenza).





Ritenendo di aver ottemperato al mandato conferitomi dalla S.V.I., la sottoscritta rassegna la presente relazione d'ufficio, restando a disposizione per qualsiasi chiarimento.

La presente relazione viene depositata sul portale unitamente agli allegati in formato digitale ed inoltrata alle parti a mezzo pec.

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





ELENCO ALLEGATI:

CTU: MARIA WANCOLLE ARCHITETTO A DIF Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni

FirmatoDa: WAN COLLE MARIA EmessoDa: ARUBAPECS.P.A. NG CA 3 Serial#: 49765aar684d93f756a01e61cc56e870



- 3. CERTIFICAZIONE NOTARILE SOSTITUTIVA
- 4. CERTIFICATO DI MATRIMONIO
- 5. CERTIFICATO DI RESIDENZA
- 6. ATTO DI COMPRAVENDITA DELL'ANNO 2000
- VISURE STORICHE E IPOTECARIE
- 8. VISURE CATASTALI E PLANIMETRIE
- 9. ATTO DI COMPRAVENDITA DELL'ANNO 1986
- 10. DONAZIONE DEL 1990





Sant'Arsenio 09/04/2021

in fede

Arch.Maria Wancolle



















ASTE₄₀
GIUDIZIARIE

R



FOTO I GIUDIZIARIE





FOTO 2 FOTO 3



ASTE₁ GIUDIZIARIE

CTU: MARIA WANCOLLE ARCHITETTO A PIF®
Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: WANCOLLE MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 497c6aaf684d93f756a01e61cc56e870









FOTO 5



















CTU: MARIA WANCOLLE ARCHITETTO A PIF®
Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: WANCOLLE MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#. 497c6aar684d93f756a01e61cc56e870





FOTO 9 FOTO 10



FOTO II







FOTO 12 GIUDIZIARIE


FOTO 13





FOTO 14 FOTO 15





GIUDIZIARIE **FOTO 16**







FOTO 18 FOTO 19





GIUDIZIARIE® FOTO 21





















FOTO 23

CTU: MARIA WANCOLLE ARCHITETTO A PIF®
Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

AS 1 48 GIUDIZIARIE®















FOTO 26 FOTO 27




FOTO 28

CTU: MARIA WANCOLLE ARCHITETTO A PIF®
Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009







FOTO 30

CTU: MARIA WANCOLLE ARCHITETTO A PIF®
Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: WANCOLLE MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#. 497c6aar684d93f756a01e61cc56e870





FOTO 31 FOTO 32



FOTO 33

CTU: MARIA WANCOLLE ARCHITETTO A PIE Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

R





PROCEDURA ESECUTIVA R.G.E. n. 58/2017

G.E. Dott. Aniello Maria DE PIANO



Data successiva udienza 08.06.2021





CREDITORE PROCEDENTE









INTEGRAZIONE A RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

ASTE GIUDIZIARIE.

ASTE GIUDIZIARIE

Arch. Maria Wancolle d2w studio Vico Cerro 13, 84037 Sant'Arsenio (SA) w.aria@archiworldpec.it – P.IVA 05166900653

cell. 3492668567 fax 0975 520804

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Salerno n°3238

Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di Lagonegro

ASTE GIUDIZIARIE®

R

Firmato Da: WAN COLLE MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 49765aar684d93f756a01e61cc56e870

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

PREMESSA E QUESITI

La sottoscritta Arch.Maria Wancolle, nata a Polla (SA) il 17/11/1978 e residente a Sant'Arsenio (SA) vico Cerro n° 13, iscritta all'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Salerno al n° 3238, nonché all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Lagonegro (PZ), è stata nominata CTU dal GE dott. Aniello Maria DE PIANO, Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lagonegro, in data 19/02/2020 nella procedura recante R.G.E. n. 37/2017, proposta

con l'incarico di redigere relazione di consulenza tecnica e stima, ai sensi dell'ex art. 173 bis. Disp. Att. C.p.c., avente per oggetto gli immobili di piena proprietà del debitore esecutat

Prestato il giuramento di rito, la sottoscritta CTU riceveva l'incarico secondo il mandato di n. 14 quesiti affidato in data 24.02.2020.

Successivamente al deposito della relazione di stima avvenuta in data 14/04/2021 sono state poste delle osservazioni alla stessa da parte

alla quale la sottoscritta CTU da risposta qui di seguito:

recuperare e ristrutturare" così come descritto a pg 24 della relazione di stima.

La descrizione degli immobili al QUESITO n.3, pg 11 della relazione di stima, è dettagliata ed è ben specificato che gli immobili sono costituiti da "struttura portante costituita da telaio in calcestruzzo armato e solai in latero-cemento".

Gli immobili ricadono in "Zona B di Ambito urbano contemporaneo periurbano da

Per essere più chiara di seguito inserisco stralcio della relazione in cui si evincono le caratteristiche dei 3 lotti in esame:

"Gli immobili oggetto di stima sono così identificati:

LOTTO I: abitazione sita in via Roma snc, riportata in Catasto Fabbricati dell'Ufficio Provinciale di Salerno al Foglio 12, particella 361, sub 6, cat.A/3, consistenza 6 vani, cl. 3, superficie catastale totale 89mq, piano primo.

Trattandosi di unità immobiliare indivisibile, la sottoscritta individua un unico lotto di vendita come sopra identificato.

FirmatoDa: WAN COLLE MARIA Em essoDa: ARUBAPECS.P..A. NG CA 3 Serial#: 497c5aar684d93f756a01e61cc56e870

ASIE2 GIUDIZIARII Confini: come si vede dal grafico, il bene confina a nord parte proprietà Novellino e parte con proprietà sud con via Roma e ad Ovest con proprietà

Il fabbricato è realizzato con struttura portante costituita da telaio in calcestruzzo armato e

Descrizione generale del fabbricato

solai in latero-cemento. La struttura è lasciata allo stato grezzo da anni, come si evince dalle fotografie effettuate durante il sopralluogo nelle quali è evidente la carenza di manutenzione. L'accesso è consentito da una scala posta sul lato ovest dell'edificio; scala che è di servizio anche per l'appartamento del piano superiore. Di fronte a tale scala è presente un piccolo vano ripostiglio, a destra si trova un vano d'ingresso generale ai due appartamenti. L'appartamento è composto da 3 stanze, il vano we e un piccolo vano ripostiglio così come si evince dalla planimetria. Dall'ingresso dell'appartamento la prima stanza presenta due finestre una che affaccia sul lato ovest, quindi sulla scala di accesso, l'altra su lato sud, quindi su via Roma; la seconda stanza, sempre sulla destra, invece, presenta un balconcino che affaccia su via Roma il cui solaio è in forte stato di deperimento strutturale; la terza stanza il cui accesso è posto di fronte all'ingresso dell'appartamento affaccia sul lato nord verso un piccolo spazio tra l'appartamento ed il terrapieno quindi con vista sul muro di contenimento di fronte. Il vano destinato a bagno è cieco così come il piccolo vano sottoscala destinato a ripostiglio. Il cespite è allo stato grezzo di struttura, quindi presenta solo le divisioni interne in laterizio.

LOTTO 2: deposito sito in via Roma snc, riportato in Catasto Fabbricati dell'Ufficio Provinciale di Salerno al Foglio 12, particella 361, sub 4, cat.C/1, consistenza 59mq, cl. 6, superficie catastale totale 67mq, piano terra.

La sottoscritta individua un unico lotto di vendita come sopra identificato.

Confini: come si vede dal grafico, il bene confina a nord parte con terrapieno e parte con proprietà Sica (Lotto 3 così come identificato nella presente relazione di stima), ad est con proprietà

Descrizione generale del fabbricato

Il fabbricato è realizzato con struttura portante costituita da telaio in calcestruzzo armato e solai in latero-cemento. La struttura è lasciata allo stato grezzo da anni; come si evince dal rilievo fotografico la struttura presenta evidente carenza di manutenzione. L'accesso è dato da una grande apertura su via Roma chiusa con saracinesca e sullo stesso fronte stradale è presente una finestra posta sulla sinistra del vano d'ingresso, chiusa solo con una inferriata. Il locale non presenta alcuna divisione interna né impiantistica, sul lato nord è presente un'altra

R

3

apertura che da' su un piccolo spazio esterno tra l'edificio ed il terrapieno, con vista sul muro di contenimento posto di fronte. Il vano bagno riportato nella planimetria catastale non è presente. L'immobile è allo stato grezzo di struttura ed è utilizzato come deposito di materiale di cantiere e mezzi agricoli.

LOTTO 3: garage sito in via Roma snc, riportato in Catasto Fabbricati dell'Ufficio Provinciale di Salerno al Foglio 12, particella 361, sub 5, cat C/6, consistenza 37mq, cl. 10, superficie catastale totale 43mq, piano terra.

La sottoscritta individua un unico lotto di vendita come sopra identificato.

Confini: come si vede dal grafico, il bene confina a nord con terrapieno, ad est con proprietà (Lotto 2 così come identificato nella presente relazione di stima), a sud con via Roma e ad ovest con proprietà

Descrizione generale del fabbricato

Il fabbricato è realizzato con struttura portante costituita da telaio in calcestruzzo armato e solai in latero-cemento. La struttura è lasciata allo stato grezzo da anni; come si evince dal rilievo fotografico la struttura presenta evidente carenza di manutenzione. L'accesso è dato da una grande apertura su via Roma chiusa con saracinesca. E' presente una parete a dividere il sottoscala dal resto dello spazio, come si evince da planimetria. L'immobile è allo stato grezzo di struttura ed è utilizzato a deposito di materiale di cantiere."

NOTA: nello stralcio di relazione su allegata sono evidenziate le parti della descrizione degli

Dalla descrizione dei tre lotti è chiaro che questi **NON** sono in ristrutturazione ma sono stati oggetto di ristrutturazione, il vecchio edificio è stato demolito e ricostruito così come esplicitato nella relazione di stima e da quanto risulta dall'unico atto presente presso l'Ufficio tecnico del Comune di Casalbuono, all. alla relazione di stima n.11 – Concessione edilizia del 1996.

Il locale "negozio" identificato come LOTTO 2 nella relazione di stima è stato considerato con destinazione d'uso DEPOSITO in quanto all'ultimo atto urbanistico abilitante, Concessione edilizia del 1996, risulta con tale destinazione d'uso. Questa risulta essere stata modificata al Catasto in data 03/04/2002 senza titolo abilitativo, il cambio di destinazione d'uso sarebbe potuto avvenire con la richiesta di un permesso di costruire una volta avuta la dichiarazione di agibilità dell'immobile

ASTE GIUDIZIARIE



nonché permesso dell'Asl competente così come esplicato a pg 19 e pg 25 della perizia di stima. GIUDIZIARIE[®]

In riferimento al metodo usato per la stima degli immobili, come già esplicato nella relazione di stima, il calcolo è stato effettuato comparando gli immobili oggetto di stima ad immobili con caratteristiche simili che ricadono nella stessa area, considerando gli immobili finiti e pronti all'uso e calcolando poi solo la percentuale dei lavori effettuati realmente. E' il metodo più immediato considerando lo stato in cui si trovano gli immobili, di fatto la struttura è una struttura in cemento armato con la presenza dei soli muri di tompagno, tutto allo stato grezzo da circa 20 anni, con uno stato manutentivo scarso, come si evidenza dal rilievo fotografico allegato, e che abbisogna di rispristino in alcune delle sue parti. Quindi il valore di mercato calcolato dalla stima è dà considerarsi il più congruo per immobili che ricadono in tale zona e con le caratteristiche attuali degli immobili.







Assenza di copriferro: armatura della struttura ossidata

GIUDIZIARIE

Firmato Da: WANCOLLE MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 497c6aaf684d93f756a01e61cc56e870









Stato del balcone









ASTE

Stralcio delle osservazioni: "...da un ripostiglio esterno dove è stata predisposta una scala a chiocciola per la comunicazione interna dal locale autorimessa allo stesso appartamento;"



ASTE₆
GIUDIZIARIE

R

La predisposizione per la scala a chiocciola che dal locale garage porterebbe al ripostiglio esterno posto accanto all'ingresso dell'appartamento LOTTO I, non è di immediata comprensione visto lo stato dei luoghi e soprattutto non è presente nel progetto depositato.

Ritenendo di aver risposto alle osservazioni poste, la sottoscritta rassegna la presente integrazione alla relazione di stima, restando a disposizione per qualsiasi chiarimento.

La presente integrazione alla relazione viene depositata sul portale in formato digitale ed inoltrata alle parti a mezzo pec.



















