

SCRITTO FINALE

STUDIO TECNICO COMMERCIALE MAGLIO

Consulenze Peritali Complesse

Via SS. Annunziata, 1 – 80079 Procida (NA)

Via Consalvo 120/A – 80125 Napoli (NA)

3395728578 – 3288971537

<https://centroperiziomaglio.it>

info.studiomaglio@gmail.com

studio.maglio@pec.it

ELABORATO PERITALE

TRIBUNALE DI NAPOLI VII Sezione Civile - Fallimentare

Giudice Delegato

Dott. Eduardo Savarese

N.R.G. 105/2024

Curatore

Dott.ssa Natalia D'Auria

Liquidazione Giudiziale

Giupex Marine S.r.l.

Piazza Consorzio ASI Ponte Riccio

80014 Giugliano in Campania (NA)

SOMMARIO

I.	ADEMPIMENTI ASSOLTI DAL PERITO	2
II.	PRECISAZIONI E METODOLOGIE APPLICATE	4
III.	TABELLE VALORI BENI MOBILI INVENTARIATI	7
III.1	LOTTO UNITA' NAVALI	7
III.1.1	RIEPILOGO STIME "LOTTO UNITA' NAVALI"	18
III.2	LOTTO STAMPI UNITA' NAVALI (U.N.)	19
III.2.1	RIEPILOGO STIME "LOTTO STAMPI UNITA' NAVALI" ...	27
III.3	LOTTO AUTOVEICOLO	28
III.4	LOTTO IMPIANTO AREAZIONE INDUSTRIALE	30
III.5	LOTTO TENDAGGI INDUSTRIALI DIVISORI IN PVC	32
III.6	LOTTO MACCHINARI, UTENSILI ED ACCESSORI	33
III.6.1	RIEPILOGO STIME LOTTO MACCHINARI, UTENSILI ED ACCESSORI	41
III.7	LOTTO CARPENTERIA E FALEGNAMERIA NAVALE	43
III.7.1	RIEPILOGO STIME LOTTO FALEGNAMERIA E CARPENTERIA NAVALE	45
III.8	LOTTO CONTAINER MARITTIMO	46
III.9	LOTTO STOCCAGGIO ALLESTIMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI NAUTICI	47
III.9.1	RIEPILOGO STIME LOTTO STOCCAGGI, ALLESTIMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI NAUTICI	51
III.10	LOTTO MERCE MAGAZZINO FERRAMENTA NAUTICA	53
III.10.1	RIEPILOGO STIME LOTTO MERCE MAGAZZINO FERRAMENTA NAUTICA	60
III.11	LOTTO MOBILIO ED ACCESSORI UFFICIO	64
IV.	TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE STIME ASSOCIATE AI LOTTIZZATI BENI MOBILI INVENTARIATI	66
V.	CONCLUSIONI	67
VI.	ELENCO ALLEGATI	68

I. ADEMPIMENTI ASSOLTI DAL PERITO

- ✓ **10-14.10.2024:** primi contatti telefonici con il Curatore Fallimentare - Dott.ssa Natalia D'Auria ed invio del richiesto curriculum vitae (**Allegato 0A**).
- ✓ **15.10.2024:** rubricava PEC della Dott.ssa Natalia D'Auria confermando l'autorizzata nomina di *Perito Estimatore* da parte del Giudice Delegato - Dott. Eduardo Savarese, avente come precipuo mandato "*La valutazione dei beni di proprietà della Giupex S.r.l.*" (**Allegato 0B**), come da motivata Istanza del 12.10.2024 (**Allegato C**).
- ✓ **23.10.2024:** verbale di 1° sopralluogo c/o la Sede Operativa della Giupex S.r.l. (**Allegato 0D**).
- ✓ **29.10.2024:** verbale di 2° sopralluogo c/o la Sede Operativa della Giupex S.r.l. (**Allegato 0E**).
- ✓ **05.11.2024:** verbale di 3° sopralluogo c/o la Sede Operativa della Giupex S.r.l. (**Allegato 0F**).
- ✓ **12.11.2024:** verbale di 4° sopralluogo c/o la Sede Operativa della Giupex S.r.l. (**Allegato 0G**).
- ✓ **19.11.2024:** verbale di 5° sopralluogo c/o la Sede Operativa della Giupex S.r.l. (**Allegato 0H**).
- ✓ **20.11.2024:** rubricava PEC della Dott.ssa Natalia D'Auria richiedente un'urgente valutazione del veicolo AUDI A4 tg FM872VD mediante la redazione anticipata di una perizia ufficiale (**Allegato 0I**).
- ✓ **25.11.2024:** rubricava PEC della Dott.ssa Natalia D'Auria contenente documentazione inerente l'impianto di areazione (**Allegato 0L**).
- ✓ **28.11.2024:** verbale di 6° sopralluogo c/o la Sede Operativa della Giupex S.r.l. (**Allegato 0M**).

In pari data inviava PEC alla Dott.ssa Natalia D'Auria a riscontro della richiesta valutazione in merito al menzionato veicolo AUDI (Allegato 0N).

- ✓ **04.12.2024:** verbale di 7° sopralluogo c/o la Sede Operativa della Giupex S.r.l. (Allegato 0O).
- ✓ **12.12.2024:** verbale di 8° sopralluogo c/o la Sede Operativa della Giupex S.r.l. (Allegato 0P).
- ✓ **19.12.2024:** verbale di 9° sopralluogo c/o la Sede Operativa della Giupex S.r.l. (Allegato 0Q).
- ✓ **03.01.2025:** rubricava PEC della Dott.ssa Natalia D'Auria contenente estratto proprietà navale ISV146/D (Allegato 0R).
- ✓ **05.02.2025:** rubricava PEC della Dott.ssa Natalia D'Auria in merito alla proprietà di alcune unità navali già periziate (Allegato 0S).
- ✓ **Fino al 11.03.2025:** stesura elaborato peritale, digitalizzazione e deposito telematico.

II. PRECISAZIONI E METODOLOGIE APPLICATE

Lo scrivente, tenuto conto della circoscritta area operativa in uso dalla *Giupex S.r.l.* (ubicata c/o il *Consorzio ASI di Giugliano in Campania Napoli*, consistente in un capannone industriale di circa mq 1300, alto circa m 10, con antistante area esterna ad essa in uso di circa mq 1000),



Figura 1 – Vista Altimetrica



Figura 2

nonché della numerosa e disparata mole dei beni mobili faticosamente rinvenuti in tali descritte aree (di volta in volta catalogati in

contraddittorio con la Dott.ssa Natalia D'Auria) cercando di ricavare quanti più dati possibili atti ad oggettivamente descrivere il bene in esame per ciò che concerne il genere, gli elementi costruttivi, il tipo di materiale, il modello, la Ditta produttrice, la marca, il numero di matricola e/o di telaio, lo stato d'uso e l'appetibilità commerciale, ha proceduto ad analizzare e/o calcolare svariati coefficienti (obsolescenza, deprezzamento, fruibilità e commerciabilità) che in alcuni casi hanno determinato un necessario raggruppamento e/o una valutazione di calcolo per analogia. Inoltre va detto che la non (e/o parziale) tracciabilità documentale dei beni oggetto della condotta indagine, unitamente al fatto che detto scritto non garantisce e/o certifica la mancanza di vizi o difetti occulti accertabili solo previo costose prove distruttive e/o di controllo delle relative funzionalità, impone allo scrivente di suggerire, per ciò che riguarda le future vendite dei beni valutati, di optare per la formula *"Stato in cui si trova il bene in esame"*. In proposito, sempre lo scrivente, ad esclusione di qualsiasi responsabilità che dovesse nascere dall'esito di future ed "azzardate" vendite che dovessero anche erroneamente comprendere e/o implicare qualsiasi contestazione sia in merito alla sbagliata inclusione nel patrimonio inventariato che all'effettiva qualità e/o funzionamento del bene sottoposto alla richiesta valutazione economica, precisa che i valori attribuiti ai beni esaminati sono stati determinati secondo un criterio prudenziale, ovvero mediante l'applicazione di una media ponderata attraverso il calcolo di alcuni descritti coefficienti rappresentativi delle accertate caratteristiche relative al loro stato d'uso, alla loro età (in molti casi intuita), all'obsolescenza, al loro costo di acquisto a nuovo ed al prezzo attualmente praticato sul mercato dell'usato di beni analoghi a quelli oggetto di stima. A tal proposito, in previsione di un'ottica di "commercializzazione", sono stati riportati in ciascuna tabella arrotondati *valori economici di stima* utili a contenere sia le fisiologiche fluttuazioni di mercato, che le possibili imprecisioni dettate da una serie di lacune

documentali e/o di non accertata funzionalità. È opportuno precisare altresì che tutti i valori espressi in perizia sono da considerarsi al netto di Iva (ove dovuta per legge, si dovrà riconoscere una percentuale del 22%). Si precisa ancora che l'accertamento ispettivo è avvenuto con macchine/impianti/ attrezzature spente. A maggiore dettaglio e trasparenza del lungo lavoro svolto al fine di determinare "attendibili stime", dopo aver cernito tutti i beni inventariati, lo scrivente ha cercato di tracciare un unico filo conduttore capace di uniformare i molteplici criteri di stima, molto spesso resi descrittivi per non appesantire il più volte ponderato dimensionamento che, contrariamente, avrebbe risentito inutilmente di una impertinente matrice algebrica. In merito sono state anche compiute ricerche sul mercato dell'usato sia attraverso *Operatori del Settore* sia mediante la consultazione di *Siti Internet* e *Riviste di Settore*. Per ciò che concerne invece l'applicazione del menzionato deprezzamento, esso è stato uniformato da personalizzati report descrittivi modulanti *in camera caritatis* i desunti arrotondamenti che hanno tenuto conto dell'esperienza in possesso dello scrivente Perito Estimatore perfezionata nel tempo durante l'espletamento di numerosi casi analoghi, ma soprattutto riconosciuta da molti addetti ai lavori. Quindi lo scrivente, oltre ad aver considerato i più comuni canoni estimativi, ha utilizzato anche un globale schema valutativo che ha contribuito a determinare la più ampia attendibilità delle calcolate stime, ponderando di volta in volta i risultati economici desunti messi a confronto nelle schematizzate tabelle riepilogative.

III. TABELLE VALORI BENI MOBILI INVENTARIATI

III.1 LOTTO UNITA' NAVALI

ID Prog. vo	DESCRIZIONI E METODOLOGIE ESTIMATIVE APPLICATE	STIME DI RIFERIMENTO
1	<p>IMBARCAZIONE QUASAR 37 N. 24 Rilievi Fotografici (Allegato 1)</p> <p>Attuale Proprietà Navale (24 carati) <i>come da Estratto RID</i> <i>(Allegato 1 bis.)</i> <i>Non precisata prima dell'espletata perizia</i></p> <p>Cantiere Costruttore <i>Cigala e Bertinetti s.a.s.</i></p> <p>Lunghezza ft.: (m) <i>11,27</i></p> <p>Larghezza ff. (m) <i>2,82</i></p> <p>Materiale di costruz. <i>P.R.F.V.</i></p> <p>Anno di costruzione <i>1990</i></p> <p>Nomin.vo Internazionale <i>IT5208</i></p> <p>Sigla e N. Iscrizione <i>ISV 146/D</i></p> <p>Tipo di Navigazione <i>Entro le 12 miglia</i></p> <p>Motori E.F.B.:</p> <p>Numero <i>2</i> Marca e Modello <i>VOLVO PENTA AD41B-AB</i> Cilindri <i>6x2</i> Tempi <i>4x2</i> Numero di Giri/min <i>3800</i> Potenza fiscale (Kw) <i>30x2</i> Cilindrata (cc) <i>3590x2</i></p> <p>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO ALLA RELATIVA FTA NAUTICA (35 anni)</p> <p>Opera viva <i>Discreto: con segni di antivegetativa derivanti da un prolungato tiro a secco.</i></p> <p>Opera Morta <i>Buona: le superfici sono di una tonalità viva e prive di cedimenti.</i></p> <p>Prese mare e scarichi <i>Da revisionare a causa di un lungo tiro a secco. Non sono state accertate criticità.</i></p> <p>Allestimenti e sterni <i>Non sono stati preservati dalla loro fisiologica usura. Sono state riscontrate diverse criticità tra le quali segni di cedimento strutturale della pontatura in teak.</i></p> <p>Strumentazione e dotazioni di bordo <i>Non complete e da sostituire.</i></p> <p>Allestimenti interni <i>Con tracce di usura da abbandono.</i></p> <p>Impianti elettrici <i>Gravemente usurati.</i></p> <p>Impianti idrici <i>Gravemente usurati.</i></p>	

Apparato propulsivo	<i>E' stato rinvenuto solo 1 dei 2 motori E.F.B. equipaggiati e il suo stato appare gravemente usurato. Risultano mancati anche i n.2 collegati piedi poppieri.</i>	
Valore di acquisto a nuovo	<i>Circa 281.000.000 €, ovvero, circa 145.000,00 €</i>	
Deprezzamento per:		
<i>Vetustà</i>	<i>Importante</i>	
<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Severo</i>	
<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Importante</i>	
<i>Fruttilità</i>	<i>Importante</i>	
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO	19.000,00 €	
2	<u>IMBARCAZIONE SHAITANG 35</u>	
	<u>N. 27 Rilievi Fotografici (Allegato 2)</u>	
Attuale Proprietà Navale (24 carati)	<i>... .. come da Estratto RID (Allegato 2 bis.) Non precisata prima dell'espletato perizia</i>	
Cantiere Costruttore	<i>Gariplast S.r.l.</i>	
Lunghezza ft.: (m)	<i>10,40</i>	
Larghezza ff. (m)	<i>3,35</i>	
Materiale di costruz.	<i>P.R.F.V.</i>	
Anno di costruzione	<i>1989</i>	
Nomin.vo Internaz.le	<i>//</i>	
Sigla e N. Iscrizione	<i>GA 1667/D</i>	
Tipo di Navigazione	<i>//</i>	
Motori E.F.B.:		
Numero	<i>2</i>	
Marca e Modello	<i>AIFO</i>	
Cilindri	<i>//</i>	
Tempi	<i>//</i>	
Numero di Giri/min	<i>//</i>	
Potenza fiscale (Kw)	<i>//</i>	
Cilindrata (cc)	<i>//</i>	
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO ALLA RELATIVA ETA' NAUTICA (36 anni)</u>	
Opera viva	<i>Discreto: con segni di antivegetativa derivanti da un prolungato tiro a secco.</i>	
Opera Morta	<i>Le superfici, pur essendo scalfite e graffiate, non presentano tracce di cedimenti.</i>	
Prese mare e scarichi	<i>Da revisionare a causa di un lungo tiro a secco. Non sono state accertate criticità anche se risultano non terminati alcuni lavori di consolidamento.</i>	
Allestimenti e sterni	<i>Non sono stati preservati dalla loro fisiologica usura. Sono state riscontrate diverse criticità tra le quali segni da cedimento strutturale della pontatura in teak.</i>	

Strumentazione e dotazioni di bordo	<i>Non complete e da sostituire.</i>
Allestimenti interni	<i>Con gravi tracce di usura da abbondano.</i>
Impianti elettrici	<i>Gravemente usurati.</i>
Impianti idrici	<i>Gravemente usurati.</i>
Apparato propulsivo	<i>I rinvenuti motori E.F.B. AIFO appaiono gravemente usurati, come anche i piedi papaveri manchevoli delle relative eliche.</i>
Valore di acquisto a nuovo	<i>Circa 250.000.000 €, ovvero, circa 130.000,00 €</i>
Deprezzamento per:	
<i>Vetustà</i>	<i>Severo</i>
<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Severo</i>
<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Importante</i>
<i>Fruibilità</i>	<i>Importante</i>
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO	14.000,00 €
3	<u>IMBARCAZIONE BENETTI 37</u>
	<u>N. 24 Rilievi Fotografici (Allegato 3)</u>
Attuale Proprietà Navale (24 carati)	<i>NON DETERMINATA</i>
Cantiere Costruttore	<i>Benetti Tecnomar</i>
Lunghezza ft. (m)	<i>10,90</i>
Larghezza ff. (m)	<i>3,75</i>
Materiale di costruz.	<i>P.R.F.V</i>
Anno di costruzione	<i>1989</i>
Nomin.vo Internaz.le	<i>//</i>
Sigla e N. Iscrizione	<i>//</i>
Tipo di Navigazione	<i>//</i>
Motori E.F.B.:	
Numero	<i>2</i>
Marca e Modello	<i>VOLVO PENTA</i>
Cilindri	<i>//</i>
Tempi	<i>//</i>
Numero di Giri/min	<i>//</i>
Potenza fiscale (Kw)	<i>//</i>
Cilindrata (cc)	<i>//</i>
<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO ALLA RELATIVA ETA' NAUTICA (36 anni)</u>	
Opera viva	<i>Buona</i>
Opera Morta	<i>Buona: le superfici sono di una tonalità viva e prive di cedimenti.</i>
Prese mare e scarichi	<i>Da revisionare. Non sono state accertate criticità.</i>
Allestimenti e sterni	<i>Sufficientemente preservati dalla loro fisiologica usura.</i>

Strumentazione e dotazioni di bordo	<i>Non complete e da integrare e revisionare.</i>
Allestimenti interni	<i>Discreto.</i>
Impianti elettrici	<i>Da revisionare.</i>
Impianti idrici	<i>Da revisionare.</i>
Apparato propulsivo	<i>1 2 motori E.F.B. VOLVO PENTA sono risultati non presenti a bordo, mentre sono risultati installati sullo specchio di poppa i relativi piedi poppiere.</i>
Valore di acquisto a nuovo	<i>Circa 330.000.000 €, ovvero, circa 170.000,00 €</i>
Deprezzamento per:	
<i>Vetustà</i>	<i>Moderato</i>
<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Moderato</i>
<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Importante</i>
<i>Fruibilità</i>	<i>Importante</i>
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO	28.000,00 €
4	<u>NATANTE GIUPEX 26X W.A. - F.B. SUZUKI 300</u>
	<u>N. 24 Rilievi Fotografici (Allegato 4)</u>
Attuale Proprietà Navale (24 carati)	<i>NON DETERMINATA</i>
Cantiere Costruttore	<i>Giupex Marine</i>
Lunghezza ft. (m)	<i>8,60</i>
Larghezza ff. (m)	<i>2,65</i>
Materiale di costruz.	<i>P.R.F.V.</i>
Anno di costruzione	<i>2020</i>
Nomin.vo Internaz.le	<i>//</i>
Sigla e N. Iscrizione	<i>//</i>
Tipo di Navigazione	<i>B</i>
Motori F.B.:	
Numero	<i>1</i>
Marca e Modello	<i>SUZUKI DF300BMD</i>
Cilindri	<i>//</i>
Tempi	<i>//</i>
Numero di Giri/min	<i>//</i>
Potenza fiscale (Kw)	<i>//</i>
Cilindrata (cc)	<i>//</i>
<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO ALLA RELATIVA ETA' NAUTICA (5 anni)</u>	
Opera viva	<i>Buona. E' presente qualche scalfittura da utilizzo.</i>
Opera Morta	<i>Buona. E' presente qualche scalfittura da utilizzo.</i>
Prese mare e scarichi	<i>Da revisionare. Non sono state accertate criticità.</i>
Allestimenti e sterna	<i>Discreto.</i>
Strumentazione e dotazioni di bordo	<i>Da revisionare.</i>

Allestimenti interni	Discreto.
Impianti elettrici	Da revisionare.
Impianti idrici	Da revisionare.
Apparato propulsivo	Discreto. L'involucro esterno è lievemente scalfito.
Valore di acquisto a nuovo	Circa 65.000,00 €
Deprezzamento per:	
Vetustà	Lieve
Obsolescenza / rimpiazzo	Moderato
Manutenzione / Conservazione	Moderato
Fruibilità	Lieve
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO	35.000,00 €
5 IMBARCAZIONE GIUPEX 36X W.A. (A) IN COSTRUZIONE	
<u>N. 14 Rilievi Fotografici (Allegato 5)</u>	
Attuale Proprietà Navale (24 carati)	NON DETERMINATA
Cantiere Costruttore	Giupex Marine
Lunghezza ft.: (m)	11,50
Larghezza ff. (m)	3,50
Materiale di costruz.	P.R.F.V.
Anno di costruzione	2024
Nomin.vo Internazionale	//
Sigla e N. Iscrizione	//
Tipo di Navigazione	//
Motori E.F.B. o F.B.:	A scelta
Numero	//
Marca e Modello	//
Cilindri	//
Tempi	//
Numero di Giri/min	//
Potenza fiscale (Kw)	//
Cilindrata (cc)	//
<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO ALLA RELATIVA ETA' NAUTICA (IN COSTRUZIONE)</u>	
Opera viva	Buona.
Opera Morta	Buona.
Prese mare e scarichi	Da revisionare. Non sono state accertate criticità.
Allestimenti esterni	Non ancora equipaggiati.
Strumentazione e dotazioni di bordo	Non ancora equipaggiate.
Allestimenti interni	In costruzione.
Impianti elettrici	In costruzione.
Impianti idrici	In costruzione.

Apparato propulsivo	Non presente.
Valore di vendita ad unità navale ultimata comprensiva di motorizzazione	Circa 100.000,00 €
Deprezzamento per:	
<i>Vetustà</i>	<i>Lieve</i>
<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Lieve</i>
<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Lieve</i>
<i>Fruttilità</i>	<i>Lieve</i>
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO	15.000,00 €

6	<u>IMBARCAZIONE GIUPEX 36X W.A. (B) IN COSTRUZIONE</u>
	<u>N. 13 Rilievi Fotografici (Allegato 6)</u>
Attuale Proprietà Navale (24 carati)	NON DETERMINATA
Cantiere Costruttore	<i>Giupex Marine</i>
Lunghezza ft.: (m)	<i>11,50</i>
Larghezza ff. (m)	<i>3,50</i>
Materiale di costruz.	<i>PR.F.V</i>
Anno di costruzione	<i>2024</i>
Nomin.vo Internaz.le	<i>//</i>
Sigla e N. Iscrizione	<i>//</i>
Tip o di Navigazione	<i>//</i>
Motori E.F.B. o F.B.:	<i>A scelta</i>
Numero	<i>//</i>
Marca e Modello	<i>//</i>
Cilindri	<i>//</i>
Tempi	<i>//</i>
Numero di Giri/min	<i>//</i>
Potenza fiscale (Kw)	<i>//</i>
Cilindrata (cc)	<i>//</i>
<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO ALLA RELATIVA ETA' NAUTICA (IN COSTRUZIONE)</u>	
Opera viva	<i>Discreto.</i>
Opera Morta	<i>Buona.</i>
Prese mare e scarichi	<i>Da revisionare. Non sono state accertate criticità.</i>
Allestimenti e sterni	<i>Non ancora equipaggiati.</i>
Strumentazione e dotazioni di bordo	<i>Non ancora equipaggiate.</i>
Allestimenti interni	<i>In costruzione.</i>
Impianti elettrici	<i>In costruzione.</i>
Impianti idrici	<i>In costruzione.</i>
Apparato propulsivo	<i>Non presente.</i>

Valore di vendita ad unità navale finita	Circa 100.000,00 €	
Deprezzamento per:		
<i>Vetustà</i>	<i>Lieve</i>	
<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Lieve</i>	
<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Moderato</i>	
<i>Frubilità</i>	<i>Lieve</i>	
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		14.000,00 €
7	<u>NATANTE GIUPEX 26 X W.A. - IN COSTRUZIONE</u>	
	<u>N. 24 Rilievi Fotografici (Allegato 7)</u>	
Attuale Proprietà Navale (24 carati)	NON DETERMINATA	
Cantiere Costruttore	Giupex Marine	
Lunghezza ft.: (m)	8,60	
Larghezza ff. (m)	2,65	
Materiale di costruz.	P.R.F.V.	
Anno di costruzione	2020	
Nomin.vo Internazionale	//	
Sigla e N. Iscrizione	//	
Tipo di Navigazione	B	
Motori F.B. e E.F.B:	A scelta.	
Numero	1	
Marca e Modello	//	
Cilindri	//	
Tempi	//	
Numero di Giri/min	//	
Potenza fiscale (Kw)	//	
Cilindrata (cc)	//	
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO ALLA RELATIVA ETA' NAUTICA (IN COSTRUZIONE)</u>	
Opera viva	Buona.	
Opera Morta	Buona.	
Prese mare e scarichi	Da revisionare. Non sono state accertate criticità.	
Allestimenti e sterni	In costruzione.	
Strumentazione e dotazioni di bordo	Non equipaggiate.	
Allestimenti interni	In costruzione.	
Impianti elettrici	In costruzione.	
Impianti idrici	In costruzione.	
Apparato propulsivo	Non presente.	
Valore di acquisto ad imbarcazione ultimata	Circa 65.000,00 €	
Deprezzamento per:		

	<i>Vetustà</i>	<i>Lieve</i>	
	<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Lieve</i>	
	<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Lieve</i>	
	<i>Fruibilità</i>	<i>Lieve</i>	
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO			13.000,00 €
8	<u>NATANTE GIUPEX 24X W.A. - IN COSTRUZIONE</u>		
	<u>N. 10 Rilievi Fotografici (Allegato 8)</u>		
	Attuale Proprietà Navale (24 carati)	<i>NON DETERMINATA</i>	
	Cantiere Costruttore	<i>Giupex Marine</i>	
	Lunghezza ft.: (m)	<i>7,60</i>	
	Larghezza ff. (m)	<i>2,45</i>	
	Materiale di costruz.	<i>P.R.F.V</i>	
	Anno di costruzione	<i>//</i>	
	Nomin.vo Internaz.le	<i>//</i>	
	Sigla e N. Iscrizione	<i>//</i>	
	Tipo di Navigazione	<i>B</i>	
	Motori F.B. e E.F.B.:	<i>A scelta</i>	
	Numero	<i>//</i>	
	Marca e Modello	<i>//</i>	
	Cilindri	<i>//</i>	
	Tempi	<i>//</i>	
	Numero di Giri/min	<i>//</i>	
	Potenza fiscale (Kw)	<i>//</i>	
	Cilindrata (cc)	<i>//</i>	
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO ALLA RELATIVA ETA' NAUTICA (IN COSTRUZIONE)</u>		
	Opera viva	<i>Buona.</i>	
	Opera Morta	<i>Buona.</i>	
	Prese mare e scarichi	<i>In costruzione.</i>	
	Allestimenti e sterni	<i>In costruzione.</i>	
	Strumentazione e dotazioni di bordo	<i>Non equipaggiate.</i>	
	Allestimenti interni	<i>In costruzione.</i>	
	Impianti elettrici	<i>In costruzione.</i>	
	Impianti idrici	<i>In costruzione.</i>	
	Apparato propulsivo	<i>Non presente.</i>	
	Valore di acquisto ad imbarcazione ultimata	<i>Circa 48.000,00 €</i>	
	Deprezzamento per:		
	<i>Vetustà</i>	<i>Lieve</i>	
	<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Lieve</i>	
	<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Lieve</i>	

	<i>Fruibilità</i>	<i>Lieve</i>
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		12.000,00 €
9	<u>NATANTE NICK PETER</u>	
	<u>N. 19 Rilievi Fotografici (Allegato 9)</u>	
Attuale Proprietà Navale (24 carati)	<i>NON DETERMINATA</i>	
Cantiere Costruttore	<i>Nick Peter</i>	
Lunghezza ft.: (m)	<i>8,80</i>	
Larghezza ff. (m)	<i>2,40</i>	
Materiale di costruz.	<i>P.R.F.V</i>	
Anno di costruzione	<i>//</i>	
Nomin.vo Internaz.le	<i>//</i>	
Sigla e N. Iscrizione	<i>//</i>	
Tipo di Navigazione	<i>//</i>	
Motori E.F.B.:		
Numero	<i>//</i>	
Marca e Modello	<i>//</i>	
Cilindri	<i>//</i>	
Tempi	<i>//</i>	
Numero di Giri/min	<i>//</i>	
Potenza fiscale (Kw)	<i>//</i>	
Cilindrata (cc)	<i>//</i>	
<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO ALLA RELATIVA ETA' NAUTICA (OLTRE 30 ANNI)</u>		
Opera viva	<i>Mediocre: in linea con l'età nautica, derivante da un lungo periodo di inutilizzo.</i>	
Opera Morta	<i>Mediocre: in linea con l'età nautica, derivante da un lungo periodo di inutilizzo.</i>	
Prese mare e scarichi	<i>Importante stato di degrado.</i>	
Allestimenti e sterni	<i>Importante stato di degrado.</i>	
Strumentazione e dotazioni di bordo	<i>Importante stato di degrado.</i>	
Allestimenti interni	<i>Importante stato di degrado.</i>	
Impianti elettrici	<i>Gravemente usurati.</i>	
Impianti idrici	<i>Gravemente usurati.</i>	
Apparato propulsivo	<i>Non rinvenuta.</i>	
Valore di acquisto per natanti similari	<i>Circa 180.000.000 £, ovvero, circa 92.000,00 €</i>	
Deprezzamento per:		
<i>Vetustà</i>	<i>Severo</i>	
<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Severo</i>	
<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Severo</i>	
<i>Fruibilità</i>	<i>Severo</i>	

ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		5.000,00 €
10	<u>NATANTE RM NAUTICA</u>	
<u>N. 13 Rilievi Fotografici (Allegato 10)</u>		
Attuale Proprietà Navale (24 carati)	NON DETERMINATA	
Cantiere Costruttore	BM NAUTICA	
Lunghezza ft. (m)	8,40	
Larghezza ff. (m)	2,40	
Materiale di costruz.	P.R.F.V.	
Anno di costruzione	//	
Nomin.vo Internaz.le	//	
Sigla e N. Iscrizione	//	
Tipo di Navigazione	//	
Motori E.F.B.:		
Numero	//	
Marca e Modello	//	
Cilindri	//	
Tempi	//	
Numero di Giri/min	//	
Potenza fiscale (Kw)	//	
Cilindrata (cc)	//	
<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO ALLA RELATIVA ETA' NAUTICA (OLTRE 30 ANNI)</u>		
Opera viva	Discreto: in linea con l'età nautica, derivante da un lungo periodo di inutilizzo.	
Opera Morta	Discreto: in linea con l'età nautica, derivante da un lungo periodo di inutilizzo.	
Prese mare e scarichi	Da revisionare.	
Allestimenti e sterni	Da ripristinare.	
Strumentazione e dotazioni di bordo	Da ripristinare.	
Allestimenti interni	Da ripristinare.	
Impianti elettrici	Da ripristinare.	
Impianti idrici	Da ripristinare.	
Apparato propulsivo	Non rinvenuta.	
Valore di acquisto per natanti simili	Circa 130.000.000 £, ovvero, circa 67.000,00 €.	
Deprezzamento per:		
Vetustà	Importante	
Obsolescenza / Rimpiazzo	Severo	
Manutenzione / Conservazione	Severo	
Fruibilità	Severo	
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		10.000,00 €

C.F. MGLRFL79L17F839J - P.IVA 07528361210

RUOLO NAZIONALE PERITI ASSICURATIVI N. 7890 - C.C.I.A.A. NA 2701/XXI
TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZ. CIVILE NN. 177 - 13231 - SEZ. PENALE N.27Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

PAG. 16 DI 69

11	<u>NATANTE TULLIO ARRATE</u>	
	<u>N. 16 Rilievi Fotografici (Allegato 11)</u>	
	Attuale Proprietà Navale (24 carati)	NON DETERMINATA
	Cantiere Costruttore	BM NAUTICA
	Lunghezza ft.: (m)	8,80
	Larghezza ff. (m)	2,30
	Materiale di costruz.	P.R.F.V.
	Anno di costruzione	///
	Normin.vo Internaz.le	///
	Sigla e N. Iscrizione	///
	Tipo di Navigazione	///
	Motori E.F.B.:	
	Numero	///
	Marca e Modello	///
	Cilindri	///
	Tempi	///
	Numero di Giri/min	///
	Potenza fiscale (Kw)	///
	Cilindrata (cc)	///
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO ALLA RELATIVA ETA' NAUTICA (OLTRE 30 ANNI)</u>	
	Opera viva	Mediocre: in linea con l'età nautica, derivante da un lungo periodo di inutilizzo.
	Opera Morta	Mediocre: in linea con l'età nautica, derivante da un lungo periodo di inutilizzo.
	Prese mare e scarichi	Importante stato di degrado.
	Allestimenti e sterni	Importante stato di degrado.
	Strumentazione e dotazioni di bordo	Importante stato di degrado.
	Allestimenti interni	Importante stato di degrado.
	Impianti elettrici	Importante stato di degrado.
	Impianti idrici	Importante stato di degrado.
	Apparato propulsivo	Non rinvenuta.
	Valore di acquisto per natanti simili	Circa 100.000.000 £, ovvero, circa 67.000,00 €
	Deprezzamento per:	
	Vetustà	Severo
	Obsolescenza / Rimpiazzo	Severo
	Manutenzione / Conservazione	Severo
	Frutibilità	Severo
	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO	
	DEPREZZAMENTO	5.000,00 €

III.1.1 RIEPILOGO STIME "LOTTO UNITÀ NAVALI".

ID Progr. vo di rif. to	UNITA' NAVALI ESAMINATE	STIME DI RIFERIMENTO
1	<u>IMBARCAZIONE QUASAR 37</u>	19.000,00 €
2	<u>IMBARCAZIONE SHAITANG 35</u>	14.000,00 €
3	<u>IMBARCAZIONE BENETTI 37</u>	28.000,00 €
4	<u>NATANTE GIUPEX 26X W.A. - E.B. SUZUKI 300</u>	35.000,00 €
5	<u>IMBARCAZIONE GIUPEX 36X W.A. (A) IN COSTRUZIONE</u>	15.000,00 €
6	<u>IMBARCAZIONE GIUPEX 36X W.A. (B) IN COSTRUZIONE</u>	14.000,00 €
7	<u>NATANTE GIUPEX 26X W.A. - IN COSTRUZIONE</u>	13.000,00 €
8	<u>NATANTE GIUPEX 24X W.A. - IN COSTRUZIONE</u>	12.000,00 €
9	<u>NATANTE NICK PETTER</u>	5.000,00 €
10	<u>NATANTE BM NAUTICA</u>	10.000,00 €
11	<u>NATANTE TULLIO ABBATE</u>	5.000,00 €
	Σ SOMMATORIA	170.000,00 €

III.2 LOTTO STAMPI UNITA' NAVALI (U.N.)

ID Progr.vo	DESCRIZIONI E METODOLOGIE ESTIMATIVE APPLICATE	STIME DI RIFERIMENTO
12	<u>STAMPI NATANTE OPEN 22': SCAFO e COPERTA</u> <u>N. 11 Rilievi Fotografici (Allegato 12)</u>	
	Documentazione identificativa e di certificazione	NON RINVENUTA
	Tipologia dell'Unità Navale da riprodurre	NATANTE OPEN
	Massima lunghezza interna (m)	6,50
	Massima larghezza interna (m)	2,40
	Materiale di costruz.	P.R.F.V.
	Rifiniture di contatto	GELCOAT
	Supporto esterno corpo scafo	RETICOLATO OPPORTUNAMENTE INSPESSITO
	Supporto esterno corpo coperta	RETICOLATO OPPORTUNAMENTE INSPESSITO
	Struttura movimentazione scafo	SU RUOTE, CON RIBALTAMENTO LONGITUDINALE
	Struttura movimentazione coperta	SU RUOTE
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>	
	Superfici di contatto del corpo scafo	Buona: il gelcoat è lucido e uniforme; le spigolature offrono un buon grado di precisione.
	Superfici di contatto del corpo coperta	Buona: il gelcoat è lucido e uniforme e le spigolature offrono un discreto grado di precisione.
	Superfici esterne di supporto del corpo scafo	Discreto: pur essendo visibili tracce da utilizzo, il laminato non presenta visivamente criticità strutturali.
	Superfici esterne di supporto del corpo coperta	Discreto: pur essendo visibili tracce da utilizzo, il laminato non presenta visivamente criticità strutturali.
	Struttura movimentazione scafo	Soddisfacente.
	Struttura movimentazione coperta	Soddisfacente.
	Valore di acquisto a nuovo dell'intero manufatto (compreso le strutture di movimentazione)	Circa 40.000,00 €
	Deprezzamento per:	
	Vetustà	Lieve
	Obsolescenza / Rimpiazzo	Moderato
	Manutenzione / Conservazione	Moderato
	Fruibilità	Lieve

	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO	25.000,00 €
13	<u>STAMPI NATANTE OPEN 24': SCAFO e COPERTA</u>	
	<u>N. 10 Rilievi Fotografici (Allegato 13)</u>	
	Documentazione identificativa e di certificazione	NON RINVENUTA
	Tipologia dell'Unità Navale da riprodurre	NATANTE OPEN
	Massima lunghezza interna (m)	7,50
	Massima larghezza interna (m)	2,50
	Materiale di costruz.	P.R.F.V.
	Rifiniture di contatto	GELCOAT
	Supporto esterno corpo scafo	RETICOLATO OPPORTUNAMENTE INSPESSITO
	Supporto esterno corpo coperta	RETICOLATO OPPORTUNAMENTE INSPESSITO
	Struttura movimentazione scafo	SU RUOTE, CON RIBALTAMENTO LONGITUDINALE
	Struttura movimentazione coperta	SU RUOTE
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>	
	Superfici di contatto del corpo scafo	Discreto: il gelcoat è abbastanza lucido e uniforme; le spigolature offrono un discreto grado di precisione.
	Superfici di contatto del corpo coperta	Soddisfacente: il gelcoat è sufficientemente lucido e uniforme; le spigolature offrono un essenziale grado di precisione.
	Superfici esterne di supporto del corpo scafo	Mediocre: le tracce da utilizzo, pur non sviluppando visivamente criticità strutturali, sono risultate marcate dal tempo e dallo stato di conservazione.
	Superfici esterne di supporto del corpo coperta	Mediocre: le tracce da utilizzo, pur non sviluppando visivamente criticità strutturali, sono risultate marcate dal tempo e dallo stato di conservazione.
	Struttura movimentazione scafo	Soddisfacente.
	Struttura movimentazione coperta	Soddisfacente.
	Valore di acquisto a nuovo dell'intero manufatto (compreso le strutture di movimentazione)	Circa 40.000,00 €
	Deprezzamento per:	
	Vetustà	Moderato
	Obsolescenza / Rimpiazzo	Moderato
	Manutenzione / Conservazione	Importante
	Fruibilità	Lieve

ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		30.000,00 €
14	<u>STAMPI NATANTE OPEN 26': SCAFO e COPERTA</u>	
	<u>N. 11 Rilievi Fotografici (Allegato 14)</u>	
	Documentazione identificativa e di certificazione	NON RINVENUTA
	Tipologia dell'Unità Navale da riprodurre	NATANTE OPEN
	Massima lunghezza interna (m)	8,20
	Massima larghezza interna (m)	2,80
	Materiale di costruz.	P.R.F.V.
	Rifiniture di contatto	GELCOAT
	Supporto esterno corpo scafo	RETICOLATO OPPORTUNAMENTE INSPESSITO
	Supporto esterno corpo coperta	RETICOLATO OPPORTUNAMENTE INSPESSITO
	Struttura movimentazione scafo	SU RUOTE, CON RIBALTAMENTO LONGITUDINALE
	Struttura movimentazione coperta	SU RUOTE
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>	
	Superfici di contatto del corpo scafo	Discreto: il gelcoat è abbastanza lucido e uniforme; le spigolature offrono un discreto grado di precisione.
	Superfici di contatto del corpo coperta	Mediocre: il gelcoat non è lucido, ma sufficientemente uniforme; le spigolature offrono un essenziale grado di precisione.
	Superfici esterne di supporto del corpo scafo	Mediocre: le tracce da utilizzo, pur non sviluppando visivamente criticità strutturali, sono risultate marcate dal tempo e dallo stato di conservazione.
	Superfici esterne di supporto del corpo coperta	Mediocre: le tracce da utilizzo, pur non sviluppando visivamente criticità strutturali, sono risultate marcate dal tempo e dallo stato di conservazione.
	Struttura movimentazione scafo	Mediocre.
	Struttura movimentazione coperta	Mediocre.
	Valore di acquisto a nuovo dell'intero manufatto (compreso le strutture di movimentazione)	Circa 45.000,00 €
	Deprezzamento per:	
	Vetustà	Importante
	Obsolescenza / Rimpiazzo	Importante
	Manutenzione / Conservazione	Importante
	Fruibilità	Lieve

	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO	35.000,00 €
15	<u>STAMPI VERDI NATANTE CABINATO 30'. SCAFO e COPERTA - N.</u> <u>14 Rilievi Fotografici (Allegato 15)</u>	
	Documentazione identificativa e di certificazione	<i>NON RINVENUTA</i>
	Tipologia dell'Unità Navale da riprodurre	<i>NATANTE OPEN</i>
	Massima lunghezza interna (m)	<i>8,50</i>
	Massima larghezza interna (m)	<i>3,00</i>
	Materiale di costruz.	<i>P.R.F.V.</i>
	Rifiniture di contatto	<i>GELCOAT</i>
	Supporto esterno corpo scafo	<i>RETICOLATO OPPORTUNAMENTE INSPESBITO</i>
	Supporto esterno corpo coperta	<i>RETICOLATO OPPORTUNAMENTE INSPESBITO</i>
	Struttura movimentazione scafo	<i>SU RUOTE, CON RIBALTAMENTO LONGITUDINALE</i>
	Struttura movimentazione coperta	<i>SU RUOTE</i>
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>	
	Superfici di contatto del corpo scafo	<i>Discreto: il gelcoat è abbastanza lucido e uniforme; le spigolature offrono un discreto grado di precisione.</i>
	Superfici di contatto del corpo coperta	<i>Soddisfacente: il gelcoat è sufficientemente lucido e uniforme; le spigolature offrono un essenziale grado di precisione.</i>
	Superfici esterne di supporto del corpo scafo	<i>Mediocre: le tracce da utilizzo, pur non sviluppando visivamente criticità strutturali, sono risultate marcate dal tempo e dallo stato di conservazione.</i>
	Superfici esterne di supporto del corpo coperta	<i>Mediocre: le tracce da utilizzo, pur non sviluppando visivamente criticità strutturali, sono risultate marcate dal tempo e dallo stato di conservazione.</i>
	Struttura movimentazione scafo	<i>Mediocre.</i>
	Struttura movimentazione coperta	<i>Mediocre.</i>
	Valore di acquisto a nuovo dell'intero manufatto (compreso le strutture di movimentazione)	<i>Circa 50.000,00 €</i>
	Deprezzamento per:	
	<i>Vetustà</i>	<i>Moderato</i>
	<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Importante</i>
	<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Importante</i>
	<i>Fruibilità</i>	<i>Lieve</i>

	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO	40.000,00 €
16	<u>STAMPI IMBARCAZIONE CABINATA 36': SCAFO e COPERTA (INCOMPLETI) - N. 6 Rilievi Fotografici (Allegato 16)</u>	
	Documentazione identificativa e di certificazione	NON RINVENUTA
	Tipologia dell'Unità Navale da riprodurre	NATANTE OPEN
	Massima lunghezza interna (m)	10,40
	Massima larghezza interna (m)	3,20
	Materiale di costruz.	P.R.F.V.
	Rifiniture di contatto	GELCOAT
	Supporto esterno corpo scafo	RETICOLATO OPPORTUNAMENTE INSPESSITO
	Supporto esterno corpo coperta	RETICOLATO OPPORTUNAMENTE INSPESSITO
	Struttura movimentazione scafo	SU RUOTE
	Struttura movimentazione coperta	SU RUOTE
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>	
	Superfici di contatto del corpo scafo	Mediocre: il gelcoat è molto opaco e difforme; le spigolature offrono uno scarso grado di precisione.
	Superfici di contatto del corpo coperta	Mediocre: il gelcoat è molto opaco e difforme; le spigolature offrono uno scarso grado di precisione.
	Superfici esterne di supporto del corpo scafo	Mediocre: rilevanti tracce da utilizzo hanno creato un importante stato di usura.
	Superfici esterne di supporto del corpo coperta	Mediocre: rilevanti tracce da utilizzo hanno creato un importante stato di usura.
	Struttura movimentazione scafo	Mediocre.
	Struttura movimentazione coperta	Mediocre.
	Valore di acquisto a nuovo dell'intero manufatto (compreso le strutture di movimentazione)	Circa 45.000,00 €
	Deprezzamento per:	
	Vetustà	Severo
	Obsolescenza / Rimpiazzo	Severo
	Manutenzione / Conservazione	Severo
	Fruibilità	Severo
	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO	10.000,00 €
17	<u>STAMPI ROSSI NATANTE CABINATO 32': SCAFO e COPERTA (INCOMPLETI) - N. 7 Rilievi Fotografici (Allegato 17)</u>	

Documentazione identificativa e di certificazione	NON RINVENUTA	
Tipologia dell'Unità Navale da riprodurre	NATANTE OPEN	
Massima lunghezza interna (m)	9,50	
Massima larghezza interna (m)	3,00	
Materiale di costruz.	P.R.F.V.	
Rifiniture di contatto	GELCOAT	
Supporto esterno corpo scafo	RETICOLATO OPPORTUNAMENTE INSPESSITO	
Supporto esterno corpo coperta	RETICOLATO OPPORTUNAMENTE INSPESSITO	
Struttura movimentazione scafo	SU RUOTE - CON MOVIMENTAZIONE LONGITUDINALE	
Struttura movimentazione coperta	SU RUOTE	
REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO		
Superfici di contatto del corpo scafo	Scarso: il gelcoat è molto opaco e difforme; le spigolature offrono uno scarso grado di precisione.	
Superfici di contatto del corpo coperta	Scarso: il gelcoat è molto opaco e difforme; le spigolature offrono uno scarso grado di precisione.	
Superfici esterne di supporto del corpo scafo	Mediocre: rilevanti tracce da utilizzo hanno creato un importante stato di usura.	
Superfici esterne di supporto del corpo coperta	Mediocre: rilevanti tracce da utilizzo hanno creato un importante stato di usura.	
Struttura movimentazione scafo	Mediocre.	
Struttura movimentazione coperta	Mediocre.	
Valore di acquisto a nuovo dell'intero manufatto (compreso le strutture di movimentazione)	Circa 42.000,00 €	
Deprezzamento per:		
Vetustà	Severo	
Obsolescenza / Rimpiazzo	Severo	
Manutenzione / Conservazione	Severo	
Fruibilità	Lieve	
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		10.000,00 €
18 STAMPI ROSSI NATANTE OPEN 21.5': SCAFO e COPERTA		
<u>N. 10 Rilievi Fotografici (Allegato 18)</u>		
Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE	
Tipologia dell'Unità Navale da riprodurre	NATANTE OPEN	
Massima lunghezza interna (m)	6,20	
Massima larghezza interna (m)	2,20	

Materiale di costruz.	P.R.F.V.	
Rifiniture di contatto	GELCOAT	
Supporto esterno corpo scafo	RETICOLATO OPPORTUNAMENTE INSPESSITO	
Supporto esterno corpo coperta	RETICOLATO OPPORTUNAMENTE INSPESSITO	
Struttura movimentazione scafo	SU RUOTE	
Struttura movimentazione coperta	SU RUOTE	
REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO		
Superfici di contatto del corpo scafo	Mediocre: il gelcoat è molto opaco e difforme; le spigolature offrono un mediocre grado di precisione.	
Superfici di contatto del corpo coperta	Mediocre: il gelcoat è molto opaco e difforme; le spigolature offrono un mediocre grado di precisione.	
Superfici esterne di supporto del corpo scafo	Sufficiente: pur essendo visibili tracce da utilizzo, il laminato non presenta visivamente criticità strutturali.	
Superfici esterne di supporto del corpo coperta	Sufficiente: pur essendo visibili tracce da utilizzo, il laminato non presenta visivamente criticità strutturali.	
Struttura movimentazione scafo	Mediocre.	
Struttura movimentazione coperta	Mediocre.	
Valore di acquisto a nuovo dell'intero manufatto (compreso le strutture di movimentazione)	Circa 38.000,00 €	
Deprezzamento per:		
Vetustà	Severo	
Obsolescenza / Rimpiazzo	Importante	
Manutenzione / Conservazione	Importante	
Fruibilità	Importante	
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		12.000,00 €
19	<u>RAGGRUPPAMENTO SPAMPI INCOMPLETI: COPERTA NATANTE 17.50' (Allegato 19A); ROLL BAR NATANTE 24.50' (Allegato 19B); ROLL BAR NATANTE 30' (Allegato 19C); VARI POZZETTO NATANTE 30' (Allegato n.19D)</u>	
Documentazione identificativa e di certificazione	NON RINVENUTA	
Materiale di costruz.	P.R.F.V.	
Rifiniture di contatto	GELCOAT	
Supporto esterno corpo scafo	RETICOLATO OPPORTUNAMENTE INSPESSITO	
Supporto esterno corpo coperta	RETICOLATO OPPORTUNAMENTE INSPESSITO	
Struttura movimentazione scafo	SU RUOTE	

Struttura movimentazione coperta	SU RUOTE	
REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO		
Superfici di contatto del corpo scafo	Mediocre: il gelcoat è molto opaco e difforme; le spigolature offrono un mediocre grado di precisione.	
Superfici di contatto del corpo coperta	Mediocre: il gelcoat è molto opaco e difforme; le spigolature offrono un mediocre grado di precisione.	
Superfici esterne di supporto del corpo scafo	Sufficiente: pur essendo visibili tracce da utilizzo, il laminato non presenta visivamente criticità strutturali.	
Superfici esterne di supporto del corpo coperta	Sufficiente: pur essendo visibili tracce da utilizzo, il laminato non presenta visivamente criticità strutturali.	
Struttura movimentazione scafo	Mediocre.	
Struttura movimentazione coperta	Mediocre.	
Valore di acquisto a nuovo complessivo (compreso le strutture di movimentazione)	Circa 10.000,00€	
Deprezzamento per:		
Vetustà	Severo	
Obsolescenza / Rimpiazzo	Importante	
Manutenzione / Conservazione	Severo	
Fruibilità	Severo	
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		2.000,00 €

III.2.1 RIEPILOGO STIME "LOTTO STAMPI UNITA' NAVALI"

ID Progr. vo di rifer. to	STAMPI UNITA' NAVALI	STIME DI RIFERIMENTO
12	<u>NATANTE OPEN 22'</u>	25.000,00 €
13	<u>NATANTE OPEN 24'</u>	30.000,00 €
14	<u>NATANTE OPEN 26'</u>	35.000,00 €
15	<u>NATANTE 30' DI COLORE VERDE</u>	40.000,00 €
16	<u>IMBARCAZIONE CABINATA 36' DI COLORE VERDE</u>	10.000,00 €
17	<u>NATANTE 30' DI COLORE ROSSO</u>	10.000,00 €
18	<u>NATANTE 21,50' DI COLORE ROSSO</u>	12.000,00 €
19	<u>RAGGRUPPAMENTO INCOMPLETI</u>	2.000,00 €
	Σ SOMMATORIA	164.000,00 €

III.3 LOTTO AUTOVEICOLO

ID Prog. vo	DESCRIZIONI E METODOLOGIE ESTIMATIVE APPLICATE	STIMA DI RIFERIMENTO
20	AUDI RS 4 AVANT tg FM872VD N. 20 Rilievi Fotografici (Allegato 20A)	
	Documentazione identificativa e di certificazione	<i>Allegato 20 B</i>
	Marca	<i>AUDI</i>
	Modello	<i>RS 4 AVANT</i>
	Tipologia	<i>STATION WAGON</i>
	Immatricolazione	<i>01.03.2018</i>
	Chilometri registrati al 20.10.2024	<i>79691</i>
	Alimentazione	<i>BENZINA</i>
	Tipo di cambio	<i>AUTOMATICO</i>
	Allestimenti, optional	<i>9VS BANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM 3D 9ZE AUDI PHONE BOX AUDI PRIMA SCELTA PLUS 24 MESI GH2 QUATTRO CON DIFFERENZIALE SPORTIVO KS1 DISPLAY HEAD-UP N1H INTERNI IN PELLE NAPPA FINE PAH PACCHETTO ESTETICO NERO LUCIDO PCN PACCHETTO ASSISTENZA TOUR PEF PACCHETTO ASSISTENZA CITTA' PACCHETTO DESIGN RS PGB CHIAVE CONFORT PQQ CERCHI AUDI SPORT 5 RAZZE PXC FARI IN TECNOLOGIA LED UI2 AUDI SMARTPHONE INTERFACE OP6 IMPIANTO DI SCARICO SPORTIVO 1N8 STERZO DINAMICO 2MC TELAIO SPORTIVO PLUS DRG 3FU TETTO PANORAMICO SCORREVOLE 4A4 SEDILI ANT. E POST. RISCADABILI 6Y4 VELOCITA' AUMENTATA A 280 KM/H 9S8 AUDI VIRTUAL COCKPIT</i>
	REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO	
	Esterni	<i>Buono</i>
	Interni	<i>Buono</i>
	Impiantistica elettromeccanica	<i>Buono</i>
	Sospensioni	<i>Buono</i>
	Cristalli	<i>Buono</i>
	Fanaleria	<i>Buono</i>
	Ruote e pneumatici	<i>Buono</i>
	Valore di acquisto a nuovo	<i>Circa 59.000,00 €</i>

C.F. MGLRFL79L17F839J - P.IVA 07528361210

RUOLO NAZIONALE PERITI ASSICURATIVI N. 7890 - C.C.I.A.A. NA 2701/XXI
TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZ. CIVILE NN. 177 - 13231 - SEZ. PENALE N.27Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - e vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Deprezzamento per:		
<i>Vetustà</i>	<i>Lieve</i>	
<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Lieve</i>	
<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Lieve</i>	
<i>Fruibilità</i>	<i>Lieve</i>	
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		36.000,00 €

III.4 LOTTO IMPIANTO AREAZIONE INDUSTRIALE

ID Progr.vo	DESCRIZIONI E METODOLOGIE ESTIMATIVE APPLICATE	STIMA DI RIFERIMENTO						
21	<p><u>PARETE ASPIRANTE PER LAVORAZIONE DI CARTEGGIATURA E APPLICAZIONI ANTICORROSIVI E ANTIVEGETATIVE A RULLO, ABBATTIMENTO POLVERI SOTTILI CON FILTRI A TASCA CON ABBATTIMENTO CONVOGLIATORI A SECCO A CARBONI ATTIVI (COME DA NORMATIVA)</u></p> <p><u>N. 5 Rilievi Fotografici (Allegato 21A)</u></p> <table border="1" data-bbox="264 667 1007 824"> <tr> <td data-bbox="264 667 608 741">Documentazione identificativa e di certificazione</td> <td data-bbox="608 667 1007 741"><i>Allegato 21 B</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 741 608 779">Società Installatrice</td> <td data-bbox="608 741 1007 779"><i>SUD IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 779 608 824">Tecnico Responsabile</td> <td data-bbox="608 779 1007 824"><i>ING. FABRIZIO DI GIACOMO</i></td> </tr> </table> <p data-bbox="264 824 1007 2016">Generalità</p> <p data-bbox="264 824 1007 2016">TRATTASI DI UNA PARETE ASPIRANTE A SERVIZIO DEL PIANO TERRA DOVE LE LAVORAZIONI ARTIGIANALI DI CARTEGGIATURA E APPLICAZIONE VERNICI A RULLO DETERMINANO LO SPRIGIONARSI DI AGENTI INQUINANTI. L'ARIA INQUINATA DA ASPIRARE, PRELEVATA A MEZZO DI OPPORTUNI ELEMENTI DI CAPTAZIONE, VIENE SOTTOPOSTA AD UN PROCESSO DI FILTRAZIONI POLVERI E POI DI ABBATTIMENTO C.O.V. TRAMITE UNA PARTE ASPIRANTE POSTA ALL'INTERNO DELLO STABILE PER ESSERE POI ESPULSA IN ATMOSFERA PRIVA DI SOSTANZE NOCIVE OVVERO NEI LIMITI E PRESCRIZIONI PER CIASCUN SETTORE PRODUTTIVO. IL FLUSSO DI ARIA ASPIRATA È GARANTITO DA UN VENTILATORE CENTRIFUGO AD ALTA PREVALENZA CHE ESPELLE IN ATMOSFERA L'ARIA ESTRATTA. AL FINE DI RENDERE IL CIRCUITO AEREAULICO IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'AMBIENTE DI LAVORO, IL VENTILATORE È MONTATO A VALLE DEL RELATIVO IMPIANTO DI CAPTAZIONE. LA COMPRESIONE DELL'ARIA DI ASPIRAZIONE VIENE GARANTITA DALL'INGRESSO DI ARIA PULITA DI RINNOVO (ARIA ESTERNA) ATTRAVERSO LE APERTURE PERIMETRALI IN</p>	Documentazione identificativa e di certificazione	<i>Allegato 21 B</i>	Società Installatrice	<i>SUD IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.</i>	Tecnico Responsabile	<i>ING. FABRIZIO DI GIACOMO</i>	
Documentazione identificativa e di certificazione	<i>Allegato 21 B</i>							
Società Installatrice	<i>SUD IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.</i>							
Tecnico Responsabile	<i>ING. FABRIZIO DI GIACOMO</i>							

		DOTAZIONE DEL LOCALE PER VIA DELLA DEPRESSIONE GENERATASI ALL'INTERNO. L'ARIA DEPURATA E' IMMessa IN ATMOSFERA TRAMITE UN APPOSITO CAMINO DI ESPULSIONE LA CUI ESTREMITA' E' DOTATA DI CAPPELLO A DOPPIO COMICO CALANDRATO CON PUNTATORE LONGITUDINALE E BORDO PER CALORE.	
		<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>	
Impianto di captazione		Non si evidenziano criticità.	
Sistema di abbattimento		Non si evidenziano criticità.	
Camino di emissione		Non si evidenziano criticità.	
Valore a nuovo		Circa 15.000,00 €	
Deprezzamento per:			
	Vetustà	Discreto	
	Obsolescenza / Rimpiazzo	Discreto	
	Manutenzione / Conservazione	Discreto	
	Fruibilità	Grave	
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO			11.000,00 €

III.5 LOTTO TENDAGGI INDUSTRIALI DIVISORI IN PVC

ID Progr.vo	DESCRIZIONI E METODOLOGIE ESTIMATIVE APPLICATE	STIMA DI RIFERIMENTO	
22	<u>N. 16 PEZZE DI COLORE GRIGIO DI CUI 8 DI MT 7,00x3,00 e</u>		
	<u>N. 8 DI MT 8,00x4,00</u>		
	<u>N. 3 Rilievi Fotografici (Allegato 22)</u>		
	Documentazione identificativa e di certificazione		MANCANTE
	Materiale		PVC - COPRENTE
	Metri Lineari di posa		CIRCA 20
	Movimentazione		SU CARRELLO
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		
	Materiale		Mediocre: evidente usura da utilizzo.
	Carrello scorrimento longitudinale		Mediocre: evidente usura da utilizzo.
	Valore a nuovo		Circa 5.000,00 €
	Deprezzamento per:		
Vetustà	Severo		
Obsolescenza / Rimpiazzo	Importante		
Manutenzione / Conservazione	Importante		
Fruiibilità	Severo		
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		3.000,00 €	

III.6 LOTTO MACCHINARI, UTENSILI ED ACCESSORI

ID Progr.vo	DESCRIZIONI E METODOLOGIE ESTIMATIVE APPLICATE	STIME DI RIFERIMENTO	
23	<u>GRU SEMOVENTE MANGHLP60</u>		
	<u>N. 3 Rilievi Fotografici (Allegato 23)</u>		
	Documentazione identificativa e di certificazione		MANCANTE
	Modello		P60EC
	Numero di Fabbrica		1643
	Matricola		PR33388
	Portata Massima (Kg)		6000
	Alimentazione		Diesel
	Anno di fabbricazione		1988
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		
	Lamiere esterne		Discreto: tenuto conto dell'età di fabbricazione.
	Abitacolo		Mediocre: evidenti tracce da utilizzo.
	Ruote		Discreto: tenuto conto dell'età di fabbricazione.
	Meccanica ed impiantistica di sollevamento		Discreto: tenuto conto dell'età di fabbricazione.
Costo di acquisto a nuovo	Circa 60.000.000 £		
Deprezzamento per:			
Vetustà	Importante		
Obsolescenza / Rimpiazzo	Severo		
Manutenzione / Conservazione	Importante		
Fruibilità	Importante		
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		7.000,00 €	
24	<u>CARRELLO ELEVATORE SIBICAR SE420</u>		
	<u>N. 6 Rilievi Fotografici (Allegato 24)</u>		
	Documentazione identificativa e di certificazione		MANCANTE
	Modello		SE420
	Numero di Fabbrica		0269
	Matricola		0269
	Portata Massima (Kg)		2000
	Altezza di sollevamento (metri)		3
	Alimentazione		Elettrica
	Anno di fabbricazione		1987
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		
	Lamiere esterne		Grave: eccessive tracce da utilizzo.

	Abitacolo	Grave: eccessive tracce da utilizzo.	
	Ruote	Mediocre.	
	Meccanica ed impiantistica di sollevamento	Grave: eccessive tracce da utilizzo.	
	Costo di acquisto a nuovo	Circa 35.000.000 €	
	Deprezzamento per:		
	<i>Vetustà</i>	Severo	
	<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	Severo	
	<i>Manutenzione / Conservazione</i>	Severo	
	<i>Fruibilità</i>	Severo	
	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		3.000,00 €
25	<u>TRANSPALLET ELETTRICO</u>		
	<u>N. 2 Rilievi Fotografici (Allegato 25)</u>		
	Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE	
	Modello	Non rilevabile	
	Numero di Fabbrica	Non rilevabile	
	Matricola	Non rilevabile	
	Portata Massima (Kg)	Non rilevabile	
	Alimentazione	Elettrica	
	Anno di fabbricazione	Non rilevabile	
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		
	Pannellatura	Mediocre	
	Superfici di comando	Mediocre	
	Meccanica ed impiantistica di movimentazione	Mediocre	
	Costo di acquisto a nuovo	Circa 3.000,00 €	
	Deprezzamento per:		
	<i>Vetustà</i>	Severo	
	<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	Severo	
	<i>Manutenzione / Conservazione</i>	Severo	
	<i>Fruibilità</i>	Severo	
	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		1.000,00 €
26	<u>N. 3 CARICABATTERIE TRASPALLET E SOLLEVATORE</u>		
	<u>N. 10 Rilievi Fotografici (Allegato 26)</u>		
	Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE	
	Modelli	Multi-utilizzo	
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		

	Pannellatura esterna	Scarso	
	Elettronica	Scarso	
	Costo di acquisto a nuovo (a corpo)	Circa 2.000,00 €	
	Deprezzamento per:		
	Vetustà	Severo	
	Obsolescenza / Rimpiazzo	Severo	
	Manutenzione / Conservazione	Severo	
	Fruibilità	Severo	
	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		100,00 €
27	<u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u>		
	<u>- Generatore Area Calda Master Climate</u>		
	<u>- Ventilatore Fisso Con Struttura in Ferro (M 2.5)</u>		
	<u>- Compressore Fsd - Asynchronous Motor</u>		
	<u>- Sollevatore Idraulico</u>		
	<u>N. 10 Rilievi Fotografici (Allegato 27)</u>		
	Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE	
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		
	Generale	Scarso	
	Costo di acquisto a nuovo (a corpo)	Circa 2.000,00 €	
	Deprezzamento per:		
	Vetustà	Severo	
	Obsolescenza / Rimpiazzo	Severo	
	Manutenzione / Conservazione	Severo	
	Fruibilità	Severo	
	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		500,00 €
28	<u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u>		
	<u>- N.4 MOBILETTI PORTAUTENSILI (m 1.1x0.9x0.8)</u>		
	<u>- N.6 CARRELLI DA OFFICINA</u>		
	<u>- N.3 IMPALCATURE MOBILI CANTIERE</u>		
	<u>- CESTE E POGGIA-LASTRE (VARIE)</u>		
	<u>N. 16 Rilievi Fotografici (Allegato 28)</u>		
	Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE	
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		

	Generale	Scarsa	
	Costo di acquisto a nuovo (a corpo)	Circa 1.200,00 €	
	Deprezzamento per:		
	Vetustà	Severo	
	Obsolescenza / Rimpiazzo	Severo	
	Manutenzione / Conservazione	Severo	
	Fruibilità	Severo	
	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		300,00 €
29	<u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u>		
	<u>- N.6 CARRELLI MOVIMENTAZIONE BARCHE SU STRADA (fino a 3,5 metri lineari)</u>		
	<u>- N.11 CARRELLI MOVIMENTAZIONE BARCHE cantiere (fino a 6 metri lineari)</u>		
	<u>N. 17 Rilievi Fotografici (Allegato 29)</u>		
	Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE	
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		
	Generale	Scarsa	
	Costo di acquisto a nuovo (a corpo)	//	
	Deprezzamento per:		
	Vetustà	Severo	
	Obsolescenza / Rimpiazzo	Severo	
	Manutenzione / Conservazione	Severo	
	Fruibilità	Severo	
		Importante	
	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		3.000,00 €
30	<u>AGGREGATO COMPOSTO DA TACCHE IN FERRO SCAFO:</u>		
	<u>- N.2 (altezza di utilizzo circa m 1,4)</u>		
	<u>- N.13 (altezza di utilizzo circa m 0,9)</u>		
	<u>- N.9 (altezza di utilizzo circa m 0,7)</u>		
	<u>- N.8 (altezza di utilizzo circa m 0,6)</u>		
	<u>N. 6 Rilievi Fotografici (Allegato 30)</u>		
	Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE	
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		

	Generale	<i>Mediocre</i>	
	Costo di acquisto a nuovo (a corpo)	//	
	Deprezzamento per:		
	<i>Vetustà</i>	<i>Importante</i>	
	<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Importante</i>	
	<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Severo</i>	
	<i>Fruibilità</i>	<i>Importante</i>	
	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		500,00 €
31	<u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u>		
	<u>- N.12 STRETTOI CARPENTERIA (grandezze varie)</u>		
	<u>- N.2 ASPIRAPOLVERE INDUSTRIALI</u>		
	<u>N. 4 Rilievi Fotografici (Allegato 31)</u>		
	Documentazione identificativa e di certificazione	<i>MANCANTE</i>	
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		
	Generale	<i>Mediocre</i>	
	Costo di acquisto a nuovo (a corpo)	<i>Circa 2.000,00 €</i>	
	Deprezzamento per:		
	<i>Vetustà</i>	<i>Severo</i>	
	<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Severo</i>	
	<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Severo</i>	
	<i>Fruibilità</i>	<i>Importante</i>	
	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		200,00 €
32	<u>SEGA CIRCOLARE SCM SI 400N</u>		
	<u>N. 5 Rilievi Fotografici (Allegato 32)</u>		
	Documentazione identificativa e di certificazione	<i>MANCANTE</i>	
	Modello	<i>SI 400 N</i>	
	Numero di Fabbrica	<i>062081</i>	
	Matricola	<i>2946640006H</i>	
	Anno di fabbricazione	<i>2004</i>	
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		
	Generale	<i>Discreto: tenuto conto dell'età di fabbricazione.</i>	
	Costo di acquisto a nuovo (a corpo)	<i>Circa 10.000,00 €</i>	
	Deprezzamento per:		

	<i>Vetustà</i> <i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i> <i>Manutenzione / Conservazione</i> <i>Fruibilità</i>	<i>Importante</i> <i>Severo</i> <i>Importante</i> <i>Importante</i>	
	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		2.500,00 €
33	<u>FRESATRICE SCMT 130</u>		
	<u>N. 5 Rilievi Fotografici (Allegato 33)</u>		
	Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE	
	Modello	T130	
	Numero di Fabbrica	Non rilevabile	
	Matricola	Non rilevabile	
	Anno di fabbricazione	1999	
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		
	Generale	Discreto: tenuto conto dell'età di fabbricazione.	
	Costo di acquisto a nuovo	Circa 10.000.000 €	
	Deprezzamento per:		
	<i>Vetustà</i>	<i>Importante</i>	
	<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Severo</i>	
	<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Importante</i>	
	<i>Fruibilità</i>	<i>Importante</i>	
	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		1.700,00 €
34	<u>FRESATRICE MULTIPLA RGA UC350</u>		
	<u>N. 4 Rilievi Fotografici (Allegato 34)</u>		
	Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE	
	Modello	UC350	
	Numero di Fabbrica	Non rilevabile	
	Matricola	Non rilevabile	
	Anno di fabbricazione	Non rilevabile	
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		
	Generale	Mediocre	
	Costo di acquisto a nuovo	Circa 17.000.000 €	
	Deprezzamento per:		
	<i>Vetustà</i>	<i>Severo</i>	
	<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Severo</i>	
	<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Severo</i>	
	<i>Fruibilità</i>	<i>Severo</i>	

	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO	700,00 €																												
35	<p><u>SEGA A NASTRO CENTAURO C700</u> <u>N. 3 Rilievi Fotografici (Allegato 35)</u></p> <table border="1"> <tr> <td>Documentazione identificativa e di certificazione</td> <td>MANCANTE</td> </tr> <tr> <td>Modello</td> <td>C700</td> </tr> <tr> <td>Numero di Fabbrica</td> <td>Non rilevabile</td> </tr> <tr> <td>Matricola</td> <td>Non rilevabile</td> </tr> <tr> <td>Anno di fabbricazione</td> <td>Non rilevabile</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u></td> </tr> <tr> <td>Generale</td> <td>Mediocre</td> </tr> <tr> <td>Costo di acquisto a nuovo</td> <td>Circa 14.000.000 €</td> </tr> <tr> <td>Deprezzamento per:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Vetustà</td> <td>Severo</td> </tr> <tr> <td> Obsolescenza / Rimpiazza</td> <td>Severo</td> </tr> <tr> <td> Manutenzione / Conservazione</td> <td>Severo</td> </tr> <tr> <td> Fruibilità</td> <td>Severo</td> </tr> </table>	Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE	Modello	C700	Numero di Fabbrica	Non rilevabile	Matricola	Non rilevabile	Anno di fabbricazione	Non rilevabile			<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		Generale	Mediocre	Costo di acquisto a nuovo	Circa 14.000.000 €	Deprezzamento per:		Vetustà	Severo	Obsolescenza / Rimpiazza	Severo	Manutenzione / Conservazione	Severo	Fruibilità	Severo	
Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE																													
Modello	C700																													
Numero di Fabbrica	Non rilevabile																													
Matricola	Non rilevabile																													
Anno di fabbricazione	Non rilevabile																													
<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>																														
Generale	Mediocre																													
Costo di acquisto a nuovo	Circa 14.000.000 €																													
Deprezzamento per:																														
Vetustà	Severo																													
Obsolescenza / Rimpiazza	Severo																													
Manutenzione / Conservazione	Severo																													
Fruibilità	Severo																													
	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO	500,00 €																												
36	<p><u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u> <u>- TRAPANO DA BANCO FELISATTI</u> <u>- TRONCATRICE DEWALT DWS777 -OS</u> <u>- SEGA DA TAVOLO ELEKTRA BECKUM KGT 501</u> <u>- VARIE UTENSILIERIE: (cinque orbitali, un trapano elettrico, un flex a batterie, una saldatrice, una spararivetti e una pistola silicone a batteria)</u> <u>N. 13 Rilievi Fotografici (Allegato 36)</u></p> <table border="1"> <tr> <td>Documentazione identificativa e di certificazione</td> <td>MANCANTE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u></td> </tr> <tr> <td>Generale</td> <td>Mediocre</td> </tr> <tr> <td>Costo di acquisto a nuovo</td> <td>Circa 3.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Deprezzamento per:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Vetustà</td> <td>Severo</td> </tr> <tr> <td> Obsolescenza / Rimpiazza</td> <td>Severo</td> </tr> <tr> <td> Manutenzione / Conservazione</td> <td>Severo</td> </tr> <tr> <td> Fruibilità</td> <td>Severo</td> </tr> </table>	Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE			<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		Generale	Mediocre	Costo di acquisto a nuovo	Circa 3.000,00 €	Deprezzamento per:		Vetustà	Severo	Obsolescenza / Rimpiazza	Severo	Manutenzione / Conservazione	Severo	Fruibilità	Severo									
Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE																													
<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>																														
Generale	Mediocre																													
Costo di acquisto a nuovo	Circa 3.000,00 €																													
Deprezzamento per:																														
Vetustà	Severo																													
Obsolescenza / Rimpiazza	Severo																													
Manutenzione / Conservazione	Severo																													
Fruibilità	Severo																													

	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO	500,00 €																		
37	<p><u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u></p> <p><u>- N.8 SCALE A PIATTAFORMA (5 in legno e 3 in alluminio da 4 - 8 gradini)</u></p> <p><u>- N.2 SCALE IN ALLUMINIO (10 e 7 gradini)</u></p> <p><u>- N.5 ARMADI LAVORO (1 in legno e 4 in lamiera)</u></p> <p><u>- N.1 ARMADIO / SPOGLIATOIO IN LEGNO (m 3x3x1)</u></p> <p><u>- N.7 SCAFFALATURE LEGNO</u></p> <p><u>N. 23 Rilievi Fotografici (Allegato 37)</u></p> <table border="1"> <tr> <td>Documentazione identificativa e di certificazione</td> <td>MANCANTE</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u></td> </tr> <tr> <td>Generale</td> <td>Mediocre</td> </tr> <tr> <td>Costo di acquisto a nuovo</td> <td>Circa 1.400,00 €</td> </tr> <tr> <td>Deprezzamento per:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Vetustà</td> <td>Severa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obsolescenza / Rimpiazzo</td> <td>Severa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Manutenzione / Conservazione</td> <td>Severa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Fruibilità</td> <td>Severa</td> </tr> </table>	Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		Generale	Mediocre	Costo di acquisto a nuovo	Circa 1.400,00 €	Deprezzamento per:		Vetustà	Severa	Obsolescenza / Rimpiazzo	Severa	Manutenzione / Conservazione	Severa	Fruibilità	Severa	400,00 €
Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE																			
<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>																				
Generale	Mediocre																			
Costo di acquisto a nuovo	Circa 1.400,00 €																			
Deprezzamento per:																				
Vetustà	Severa																			
Obsolescenza / Rimpiazzo	Severa																			
Manutenzione / Conservazione	Severa																			
Fruibilità	Severa																			
38	<p><u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u></p> <p><u>- SCAFFALATURA IN FERRO SU 4 LIVELLI (m 20 x 2,50)</u></p> <p><u>- RECINZIONE CON RETE ELETTROSALDATA E CANCELLETTO AD UN BATTENTE (m 15x2,50)</u></p> <p><u>N. 3 Rilievi Fotografici (Allegato 38)</u></p> <table border="1"> <tr> <td>Documentazione identificativa e di certificazione</td> <td>MANCANTE</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u></td> </tr> <tr> <td>Generale</td> <td>Mediocre</td> </tr> <tr> <td>Costo di acquisto a nuovo</td> <td>Circa 2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Deprezzamento per:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Vetustà</td> <td>Severa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obsolescenza / Rimpiazzo</td> <td>Severa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Manutenzione / Conservazione</td> <td>Severa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Fruibilità</td> <td>Importante</td> </tr> </table>	Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		Generale	Mediocre	Costo di acquisto a nuovo	Circa 2.000,00 €	Deprezzamento per:		Vetustà	Severa	Obsolescenza / Rimpiazzo	Severa	Manutenzione / Conservazione	Severa	Fruibilità	Importante	500,00 €
Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE																			
<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>																				
Generale	Mediocre																			
Costo di acquisto a nuovo	Circa 2.000,00 €																			
Deprezzamento per:																				
Vetustà	Severa																			
Obsolescenza / Rimpiazzo	Severa																			
Manutenzione / Conservazione	Severa																			
Fruibilità	Importante																			

C.F. MGLRFL79L17F839J - P.IVA 07528361210

RUOLO NAZIONALE PERITI ASSICURATIVI N. 7890 - C.C.I.A.A. NA 2701/XXI
TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZ. CIVILE NN. 177 - 13231 - SEZ. PENALE N.27Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - e vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

III.6.1 RIEPILOGO STIME LOTTO MACCHINARI, UTENSILI ED ACCESSORI

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ID Progr. vo di Rif. to	PARTICOLARE E/O AGGREGATO	STIME DI RIFERIMENTO
23	<u>GRU SEMOVENTE MANGHI P60</u>	7.000,00 €
24	<u>CARRELLO ELEVATORE SIBICAR SE420</u>	2.000,00 €
25	<u>TRASPALLET ELETTRICO</u>	1.000,00 €
26	<u>N. 3 CARICABATTERIE TRASPALLET E SOLLEVATORE</u>	100,00 €
27	<u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u> - <u>Generatore Area Calda Master Climate</u> - <u>Ventilatore Fisso Con Struttura In Ferro (M 2,5)</u> - <u>Compressore Fsd - Asynchronous Motor</u> - <u>Sollevatore Idraulico</u>	500,00 €
28	<u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u> - <u>N.4 Mibiletti Portautensili (M 1,1x0,9x0,8)</u> - <u>N.6 Carrelli da Officina</u> - <u>N.3 Impalcature Mobili Cantiere</u> - <u>Ceste e Poggia-Lastre (Varie)</u>	300,00 €
29	<u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u> - <u>N.6 Carrelli Movimentazione Barche su Strada (fino a 3,5 metri lineari)</u> - <u>N.11 Carrelli Movimentazione Barche Cantiere (fino a 6 metri lineari)</u>	3.000,00 €
30	<u>AGGREGATO TACCHE IN FERRO SCAFO:</u> - <u>N.2 (altezza di utilizzo circa m 1,4)</u> - <u>N.13 (altezza di utilizzo circa m 0,9)</u> - <u>N.9 (altezza di utilizzo circa m 0,7)</u> - <u>N.8 (altezza di utilizzo circa m 0,6)</u>	500,00 €
31	<u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u> - <u>N.12 Strettoi Carpenteria (grandezze varie)</u> - <u>N.2 Aspirapolvere Industriali</u>	200,00 €

C.F. MGLRFL79L17F839J - P.IVA 07528361210

R.UOLO NAZIONALE PER I TI ASSICURATIVI N. 7890 - C.C.I.A.A. NA 2701/XXI
TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZ. CIVILE NN. 177 - 13231 - SEZ. PENALE N.27

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - e vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

ASTE
GIUDIZIARIE®



32	<u>SEGA CIRCOLARE SCM SI 400N</u>	2.500,00 €
33	<u>FRESATRICE SCM T130</u>	1.700,00 €
34	<u>FRESATRICE MULTIPLA RGA UC350</u>	700,00 €
35	<u>SEGA A NASTRO CENTAURO C700</u>	500,00 €
36	<u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u> - <u>Trapano da Banco Felisatti</u> - <u>Troncatrice Dewalt DWS777 -OS</u> - <u>Sega da Tavolo Elektra Beckum KGT 501</u> - <u>Varie Utensilerie: (cinque orbitali, un trapano elettrico, un flex a batterie, una saldatrice, una spararivetti e una pistola silicone a batteria)</u>	500,00 €
37	<u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u> - <u>N.8 Scale a Piattaforma (5 in legno e 3 in alluminio da 4 - 8 gradini)</u> - <u>N.2 Scale in Alluminio (10 e 7 gradini)</u> - <u>N.5 Armadi Lavoro (1 in legno e 4 in lamiera)</u> - <u>N.1 Armadio/ Spogliatoio In Legno (m 3x3x1)</u> - <u>N.7 Scaffalature Legno</u>	400,00 €
38	<u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u> - <u>Scaffalatura in Ferro su 4 Livelli (m 20 x 2,50)</u> - <u>Recinzione con Rete Elettrosaldata e Cancellotto ad un battente (m 15x2,50)</u>	500,00 €
Σ SOMMATORIA		21.400,00 €

III.7 LOTTO CARPENTERIA E FALEGNAMERIA NAVALE

ID Progr.vo	DESCRIZIONI E METODOLOGIE ESTIMATIVE APPLICATE	STIME DI RIFERIMENTO																		
39	<p><u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u></p> <p><u>: N.3 BANCHI DA LAVORO IN LEGNO; VARIE SAGOME IN COMPENSATO, VARI PROFILATI, PANNELLI E TELAI PORTE, APERTURE ED OBLO' PER INTERNI, NONCHE' UTILI SFERIDIE TACCATURE PER POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN LEGNO</u></p> <p><u>N. 24 Rilievi Fotografici (Allegato 39)</u></p> <table border="1"> <tr> <td>Documentazione identificativa e di certificazione</td> <td>MANCANTE</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u></td> </tr> <tr> <td>Generale</td> <td><i>Discreto: i particolari in esame, utili a soddisfare le esigenze pratiche per la posa in opera di svariati allestimenti architettonici delle costruzioni navali in legno ed in PRFV, risultano adatti ad integrare il reparto di falegnameria di qualsiasi attinente cantiere. Il raggruppamento a corpo di un prodotto comunque di pregio (legno) ampiamente assortito permetterà al promittente acquirente di concludere, all'indicato prezzo, sicuramente un "affare".</i></td> </tr> <tr> <td>Costo di acquisto a nuovo</td> <td>//</td> </tr> <tr> <td>Deprezzamento per:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Vetustà</td> <td>Discreto</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obsolescenza / Rimpiazzo</td> <td>Lieve</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Manutenzione / Conservazione</td> <td>Lieve</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Fruibilità</td> <td>Lieve</td> </tr> </table>	Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		Generale	<i>Discreto: i particolari in esame, utili a soddisfare le esigenze pratiche per la posa in opera di svariati allestimenti architettonici delle costruzioni navali in legno ed in PRFV, risultano adatti ad integrare il reparto di falegnameria di qualsiasi attinente cantiere. Il raggruppamento a corpo di un prodotto comunque di pregio (legno) ampiamente assortito permetterà al promittente acquirente di concludere, all'indicato prezzo, sicuramente un "affare".</i>	Costo di acquisto a nuovo	//	Deprezzamento per:		Vetustà	Discreto	Obsolescenza / Rimpiazzo	Lieve	Manutenzione / Conservazione	Lieve	Fruibilità	Lieve	
Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE																			
<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>																				
Generale	<i>Discreto: i particolari in esame, utili a soddisfare le esigenze pratiche per la posa in opera di svariati allestimenti architettonici delle costruzioni navali in legno ed in PRFV, risultano adatti ad integrare il reparto di falegnameria di qualsiasi attinente cantiere. Il raggruppamento a corpo di un prodotto comunque di pregio (legno) ampiamente assortito permetterà al promittente acquirente di concludere, all'indicato prezzo, sicuramente un "affare".</i>																			
Costo di acquisto a nuovo	//																			
Deprezzamento per:																				
Vetustà	Discreto																			
Obsolescenza / Rimpiazzo	Lieve																			
Manutenzione / Conservazione	Lieve																			
Fruibilità	Lieve																			
	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO	500,00 €																		
40	<p><u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u></p> <p><u>N.20 LASTRE ASSORTITE - RIVESTIMENTO INTERNI / TRASPARENTE - EFFETTO LEGNO ED EFFETTO MARMO</u></p> <p><u>N. 4 Rilievi Fotografici (Allegato 40)</u></p> <table border="1"> <tr> <td>Documentazione identificativa e di certificazione</td> <td>MANCANTE</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u></td> </tr> </table>	Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>																
Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE																			
<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>																				

	Generale	<i>Buona</i>	
	Costo di acquisto a nuovo	<i>Circa 1.500,00 €</i>	
	Deprezzamento per:		
	<i>Vetustà</i>	<i>Importante</i>	
	<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Discreto</i>	
	<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Discreto</i>	
	<i>Fruibilità</i>	<i>Importante</i>	
	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		400,00 €
41	<u>AGGREGATO MANUEATTI P.R.E.V. E PARABREZZA ADATTABILI:</u>		
	<u>CONSOLLE, PRENDISOLE, PORTELLI, STAMPI SPAZI DI COPERTA; N.4 PARABREZZA IN PLEXIGLASS</u>		
	<u>N. 34 Rilievi Fotografici (Allegato 41)</u>		
	Documentazione identificativa e di certificazione	<i>MANCANTE</i>	
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		
	Generale	<i>Discreto</i>	
	Costo di acquisto a nuovo	<i>Circa € 5.000,00</i>	
	Deprezzamento complessivo per:		
	<i>Vetustà</i>	<i>Importante</i>	
	<i>Obsoles.za / Rimp.za</i>	<i>Moderato</i>	
	<i>Manut.ne / Conserv.ne</i>	<i>Importante</i>	
	<i>Fruibilità</i>	<i>Importante</i>	
	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		600,00 €

III.7.1 RIEPILOGO STIME LOTTO FALEGNAMERIA E CARPENTERIA NAVALE

ID Progr. vo di Rif.to	PARTICOLARE E/O AGGREGATO	STIME DI RIFERIMENTO
39	<u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u> - <u>N.3 Banchi da Lavoro in Legno</u> - <u>Varie Sagome in Compensato</u> - <u>Vari Profilati, Pannelli e Telai Porte, Aperture ed Oblo' per Interni</u> - <u>Sfridi e Taccatura per Posa in Opera di Strutture in Legno</u>	500,00 €
40	<u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u> N.20 Lastre Assortite - Rivestimento Interni - Trasparente - <u>Effetto Legno ed Effetto Marmo</u>	400,00 €
41	<u>MANUFATTI P.R.E.V. E PARABREZZA ADATTABILI</u>	600,00 €
Σ SOMMATORIE		1.500,00 €

III.8 LOTTO CONTAINER MARITTIMO

ID Progr.vo	DESCRIZIONI E METODOLOGIE ESTIMATIVE APPLICATE	STIMA DI RIFERIMENTO																		
42	<p><u>CONTAINER MULTIUSO:</u></p> <p><u>- Dimensioni in metri (6,0x2,6x2,4):</u></p> <p><u>- Volume in metri cubi (33):</u></p> <p><u>- Portata massima in chilogrammi (28.000)</u></p> <p><u>N. 2 Rilievi Fotografici (Allegato 4.2)</u></p>																			
	<table border="1"> <tr> <td>Documentazione identificativa e di certificazione</td> <td>MANCANTE</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u></td> </tr> <tr> <td>Generale</td> <td>Mediocre</td> </tr> <tr> <td>Costo di acquisto a nuovo</td> <td>Circa 4.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Deprezzamento per:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Vetustà</td> <td>Importante</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Obsolescenza / Rimpiazzo</td> <td>Importante</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Manutenzione / Conservazione</td> <td>Importante</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Fruibilità</td> <td>Importante</td> </tr> </table>	Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		Generale	Mediocre	Costo di acquisto a nuovo	Circa 4.000,00 €	Deprezzamento per:		Vetustà	Importante	Obsolescenza / Rimpiazzo	Importante	Manutenzione / Conservazione	Importante	Fruibilità	Importante	
Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE																			
<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>																				
Generale	Mediocre																			
Costo di acquisto a nuovo	Circa 4.000,00 €																			
Deprezzamento per:																				
Vetustà	Importante																			
Obsolescenza / Rimpiazzo	Importante																			
Manutenzione / Conservazione	Importante																			
Fruibilità	Importante																			
	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO	800,00 €																		

III.9 LOTTO STOCCAGGIO ALLESTIMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI

ASTE NAUTICI
GIUDIZIARIE®ASTE NAUTICI
GIUDIZIARIE®

ID Progr. vo	DESCRIZIONI E METODOLOGIE ESTIMATIVE APPLICATE	STIME DI RIFERIMENTO	
43	<u>N.27 LAVANDINI IN ACCIAIO (N.2 RETTANGOLARI)</u>		
	<u>N. 2 Rilievi Fotografici (Allegato 43)</u>		
	Documentazione identificativa e di certificazione		MANCANTE
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		
	Generale		Discreto
	Costo di acquisto a nuovo		Circa 2.000,00 €
	Deprezzamento per:		
	Vetustà Importante		
	Obsolescenza / Rimpiazzo Importante		
	Manutenzione / Conservazione Importante		
	Fruibilità Importante		
	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO	300,00 €	
44	<u>N.4 SANITARI NAUTICI STANDARD IN CERAMICA;</u>		
	<u>-N.2 WC;</u>		
	<u>-N.2 Bidet</u>		
	<u>N. 1 Rilievi Fotografici (Allegato 44)</u>		
	Documentazione identificativa e di certificazione		MANCANTE
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		
	Generale		Mediocre
Costo di acquisto a nuovo	Circa 200,00 €		
Deprezzamento per:			
	Vetustà Moderato		
	Obsolescenza / Rimpiazzo Moderato		
	Manutenzione / Conservazione Moderato		
	Fruibilità Moderato		
	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO	100,00 €	
45	<u>N.27 SERBATOI MULTIUSO IN ACCIAIO INOX;</u>		
	<u>- N. 3 metri (1,5x0,5x0,5);</u>		
	<u>- N. 1 metri (1,3x0,9x0,6);</u>		

C.F. MGLRFL79L17F839J - P.IVA 07528361210

RUOLO NAZIONALE PERITI ASSICURATIVI N. 7890 - C.C.I.A.A. NA 2701/XXI
TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZ. CIVILE NN. 177 - 13231 - SEZ. PENALE N.27Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

<p><u>- N. 1 metri (1,2x0,7x0,4):</u></p> <p><u>- N. 1 metri (1,1x0,9x0,5):</u></p> <p><u>- N. 1 metri (1,1x0,6x0,3):</u></p> <p><u>- N. 1 metri (1,0x0,6x0,2):</u></p> <p><u>- N. 7 metri (0,9x0,6x0,4):</u></p> <p><u>- N. 3 metri (0,9x0,8x0,2):</u></p> <p><u>- N. 1 metri (0,8x0,6x0,5):</u></p> <p><u>- N. 7 metri (0,8x0,6x0,2):</u></p> <p><u>- N. 1 metri (0,6x0,6x0,3)</u></p> <p><u>N. 9 Rilievi Fotografici (Allegato 45)</u></p>		
Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE	
<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		
Generale	Mediocre	
Costo di acquisto a nuovo	Circa 4.000,00 €	
Deprezzamento per:		
<i>Vetustà</i>	<i>Importante</i>	
<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Importante</i>	
<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Importante</i>	
<i>Fruibilità</i>	<i>Importante</i>	
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		700,00 €
46	<u>N.1 PLANCETTA POPPIERA MOBILE (TEAK E ACCIAIO) - metri 2,0 x 0,7, con tubolari di supporto e scala bagno</u>	
<u>N. 3 Rilievi Fotografici (Allegato 46)</u>		
Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE	
<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		
Generale	Discreto	
Costo di acquisto a nuovo	Circa 1.200,00 €	
Deprezzamento per:		
<i>Vetustà</i>		
<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Moderato</i>	
<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Lieve</i>	
<i>Fruibilità</i>	<i>Lieve</i>	
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		500,00 €

47	<u>AGGREGATO ALLESTIMENTI NAUTICI IN ACCIAIO INOX:</u> - <u>N.1 Piastra sagomata tagliamar e;</u> - <u>N.1 Piastra con cerniera di flappeggio;</u> - <u>N.3 Piedi tavoli telescopici;</u> - <u>N.9 Profilati strutturali per bordatura specchio di poppa;</u> - <u>N.3 Archi tendalino;</u> - <u>N.9 Profilati cilindrici tendalino;</u> - <u>N.5 Giunti fissi;</u> - <u>N.13 Aste bandiera e luci di via;</u> - <u>N.15 Maniglie / tientihene;</u> - <u>N.1 Banco Fiera;</u> - <u>N.9 Coppie battagliole fisse adattabili ;</u> - <u>N. 4 Corrimano scala bagno;</u> - <u>N. 4 Basette supporto candelier e;</u> - <u>N. 8 Fermanorte calamitato,</u> <u>N. 23 Rilievi Fotografici (Allegato 47)</u>	
	Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>	
	Generale	Discreto
	Costo di acquisto a nuovo	Circa 4.000,00 €
	Deprezzamento per: Vetustà Obsolescenza / Rimpiazzo Manutenzione / Conservazione Fruibilità	Moderato Importante Moderato Severo
	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO	800,00 €
48	<u>AGGREGATO EQUIPAGGIAMENTI ED ACCESSORI NAUTICI:</u> - <u>N.5 Parabor di Cilindrici (da riutilizzo);</u> - <u>N.1 Parabor do Sferico (da riutilizzo);</u> - <u>N.5 Giubbotti di salvataggio con contenitore ;</u> - <u>N.8 Giubbotti di salvataggio (da riutilizzo);</u> - <u>N.11 Giubbini catarifrangenti;</u> - <u>N.4 Serbatoi carburante portatile (3x33l e 1x43 l);</u> - <u>N.1 Contenitore ad incasso (da riutilizzo);</u> - <u>N.2 Ancore Trofoil 5 Kg;</u> - <u>N. 1 Ancora Danforth 5 Kg ;</u> - <u>N. 3 Tendalini completi (da riutilizzo);</u>	

<ul style="list-style-type: none"> - <u>N. 3 Scale bagno fisse (da riutilizzo):</u> - <u>N. 1 Scala bagno mobile:</u> - <u>N. 3 Estintori portatili (anno 2022):</u> - <u>N. 1 Elica Mercury Marine a 3 pale:</u> - <u>N. 1 Pistone Idraulico - trasmissione poppiera:</u> - <u>N. 1 Autoclave FLOGET:</u> - <u>N. 5 Box Doccia NEW WDGE con tubo in PVC:</u> - <u>N. 1 Cartografico GPS HUMMINBIRD 858 (da riutilizzo):</u> - <u>N. 1 Pompa sentina OCEAN:</u> - <u>N. 1 Comando eliche QUICK:</u> - <u>N. 1 Decantatore Mercury:</u> - <u>N. 1 Modulo con antenna DAB HERTZ MARINE:</u> - <u>N. 2 Luci Subacquee TREAM:</u> - <u>N. 1 Confezione (100 metri) - Nastro nero - corda piatta:</u> - <u>N. 1 Tenda Impermeabile (metri 2,2x1,8):</u> - <u>N. 4 Prolunghe - cavi elettrici (metri 6,0):</u> - <u>N. 0 Griglie aerazione:</u> - <u>N. 1 Presa Banchina:</u> - <u>N. 1 Scatola portafusibili Osculati:</u> - <u>N. 30 Stringenti nastro corda piatta:</u> - <u>N. 40 Rivestimenti supporti tendalino:</u> - <u>N. 85 Portelli in plastica (varie dimensioni e modelli):</u> - <u>N. 47 Rilievi Fotografici (Allegato 48)</u> 		
Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE	
<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		
Generale	Discreto	
Costo di acquisto a nuovo	Circa 4.000,00 €	
Deprezzamento per:		
Vetustà	Importante	
Obsolescenza / Rimpiazzo	Importante	
Manutenzione / Conservazione	Importante	
Fruibilità	Importante	
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO	500,00 €	

**III.9.1 RIEPILOGO STIME LOTTO STOCCAGGI,
ALLESTIMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI NAUTICI**

ID Progr. vo di Rif. to	PARTICOLARE E/O AGGREGATO	STIME DI RIFERIMENTO
43	<u>N.27 LAVANDINI IN ACCIAIO (N.2 RETTANGOLARI)</u>	300,00 €
44	<u>N.4 SANITARI NAUTICI STANDARD IN CERAMICA:</u> <u>-N.2 WC;</u> <u>-N.2 Bidet</u>	100,00 €
45	<u>N.27 SERBATOI MULTIIUSO IN ACCIAIO INOX:</u> <u>- N. 3 metri (1,5x0,5x0,5);</u> <u>- N. 1 metri (1,3x0,9x0,6);</u> <u>- N. 1 metri (1,2x0,7x0,4);</u> <u>- N. 1 metri (1,1x0,9x0,5);</u> <u>- N. 1 metri (1,1x0,6x0,3);</u> <u>- N. 1 metri (1,0x0,6x0,2);</u> <u>- N. 7 metri (0,9x0,6x0,4);</u> <u>- N. 3 metri (0,9x0,8x0,2);</u> <u>- N. 1 metri (0,8x0,6x0,5);</u> <u>- N. 7 metri (0,8x0,6x0,2);</u> <u>- N. 1 metri (0,6x0,6x0,3).</u>	700,00 €
46	<u>N.1 PLANCETTA POPPIERA MOBILE (TEAK E ACCIAIO) -</u> <u>metri 2,0 x 0,7, con tubolari di supporto e scala bagno</u>	500,00 €
47	<u>AGGREGATO ALLESTIMENTI NAUTICI IN ACCIAIO INOX:</u> <u>- N.1 Piastra sagomata tagliamare;</u> <u>- N.1 Piastra con cerniera di flappeggio;</u> <u>- N.3 Pieditavoli telescopici;</u> <u>- N.9 Profilati strutturali per bordatura specchio di poppa;</u> <u>- N.3 Archi tendalino;</u> <u>- N.9 Profilati cilindrici tendalino;</u> <u>- N.5 Giunti fissi;</u> <u>- N.13 Aste bandiera e luci di via;</u> <u>- N.15 Maniglie / tientibene;</u> <u>- N.1 Banco Fiera;</u> <u>- N.9 Coppie battagliole fisse adattabili;</u> <u>- N. 4 Corrimano scala bagno;</u>	800,00 €

C.F. MGLRFL79L17F839J - P.IVA 07528361210

RUOLO NAZIONALE PERITI ASSICURATIVI N. 7890 - C.C.I.A.A. NA 2701/XXI
TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZ. CIVILE NN. 177 - 13231 - SEZ. PENALE N.27

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - e vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

	<ul style="list-style-type: none"> - N. 4 Basette supporto candeliere; - N. 8 Fermaporte calamitato 	
48	<u>AGGREGATO EQUIPAGGIAMENTI ED ACCESSORI NAUTICI:</u> <ul style="list-style-type: none"> - N.5 Parabordi Cilindrici (da riutilizzo); - N.1 Parabordo Sferico (da riutilizzo); - N.5 Giubbotti di salvataggio con contenitore; - N.8 Giubbotti di salvataggio (da riutilizzo); - N.11 Giubbini catarifrangenti; - N.4 Serbatoi carburante portatile (3x33 l e 1x43 l); - N.1 Contenitore ad incasso (da riutilizzo); - N.2 Ancore Trofoil 5 Kg; - N. 1 Ancora Danforth 5 Kg; - N. 3 Tendalini completi (da riutilizzo); - N. 3 Scale bagno fisse (da riutilizzo); - N. 1 Scala bagno mobile; - N. 3 Estintori portatili (anno 2022); - N. 1 Elica Mercury Marine a 3 pale; - N. 1 Pistone Idraulico - trasmissione poppiera; - N. 1 Autoclave FLOGET; - N. 5 Box Doccia NEW WDGE con tubo in PVC; - N. 1 Cartografico GPS HUMMINBIRD 858 (da riutilizzo); - N. 1 Pompa sentina OCEAN; - N. 1 Comando eliche QUICK; - N. 1 Decantatore Mercury; - N. 1 Modulo con antenna DAB HERTZ MARINE; - N. 2 Luci Subacquee TREAM; - N. 1 Confezione (100 metri) - Nastro nero - corda piatta; - N. 1 Tenda Impermeabile (metri 2,2x1,8); - N. 4 Prolungha - cavi elettrici (metri 6,0); - N. 8 Griglie aerazione; - N.1 Presa Banchina; - N.1 Scatola portafusibili Osculati; - N. 30 Stringenti nastro corda piatta; - N. 40 Rivestimenti supporti tendalino; - N. 85 Portelli in plastica (varie dimensioni e modelli); 	500,00 €
	Σ SOMMATORIA	2.900,00 €

III.10 LOTTO MERCE MAGAZZINO FERRAMENTA NAUTICA

ID Progr.vo	DESCRIZIONI E METODOLOGIE ESTIMATIVE APPLICATE	STIME DI RIFERIMENTO								
49	<p><u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u></p> <p><u>- N.13 Rotoli carta abrasiva - varie grane (in confezione)</u></p> <p><u>- N. 6 Rotoli carta abrasiva - varie grane (sfusi)</u></p> <p><u>- N. 19 Dischi abrasivi - varie grane (in confezione)</u></p> <p><u>N. 2 Rilievi Fotografici (Allegato 49)</u></p> <p>Documentazione identificativa e di certificazione <i>MANCANTE</i></p> <p><u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u></p> <p>Generale <i>Discreto</i></p> <p>Costo di acquisto a nuovo <i>Circa 50 €/ confezione</i></p> <p>Deprezzamento per:</p> <table border="0"> <tr> <td><i>Vetustà</i></td> <td><i>Moderato</i></td> </tr> <tr> <td><i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i></td> <td><i>Moderato</i></td> </tr> <tr> <td><i>Manutenzione / Conservazione</i></td> <td><i>Moderato</i></td> </tr> <tr> <td><i>Fruibilità</i></td> <td><i>Moderato</i></td> </tr> </table> <p>ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO</p>	<i>Vetustà</i>	<i>Moderato</i>	<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Moderato</i>	<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Moderato</i>	<i>Fruibilità</i>	<i>Moderato</i>	800,00
<i>Vetustà</i>	<i>Moderato</i>									
<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Moderato</i>									
<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Moderato</i>									
<i>Fruibilità</i>	<i>Moderato</i>									
50	<p><u>AGGREGATO TUBI IN GOMMA TRASPARENTE:</u></p> <p><u>- Ml 10 - di diametro 4,0 mm (sfusi):</u></p> <p><u>- Ml 12 - di diametro 3,0 mm (sfusi):</u></p> <p><u>- Ml 10 - di diametro 2,5 mm (sfusi):</u></p> <p><u>- Ml 150 - diametro 10,0 mm (sfusi):</u></p> <p><u>N. 1 Rilievo Fotografico (Allegato 50)</u></p> <p>Documentazione identificativa e di certificazione <i>MANCANTE</i></p> <p><u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u></p> <p>Generale <i>Mediocre</i></p> <p>Costo di acquisto a nuovo <i>Circa 8,00 €/ ml</i></p> <p>Deprezzamento per:</p> <table border="0"> <tr> <td><i>Vetustà</i></td> <td><i>Severo</i></td> </tr> <tr> <td><i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i></td> <td><i>Severo</i></td> </tr> <tr> <td><i>Manutenzione / Conservazione</i></td> <td><i>Severo</i></td> </tr> <tr> <td><i>Fruibilità</i></td> <td><i>Moderato</i></td> </tr> </table> <p>ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO</p>	<i>Vetustà</i>	<i>Severo</i>	<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Severo</i>	<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Severo</i>	<i>Fruibilità</i>	<i>Moderato</i>	300,00 €
<i>Vetustà</i>	<i>Severo</i>									
<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Severo</i>									
<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Severo</i>									
<i>Fruibilità</i>	<i>Moderato</i>									

51	AGGREGATO COMPOSTO DA:	
	: <u>Ml 40 Corrugati impianti elettrici - diametro 3,0 mm (da riutilizzo):</u>	
	: <u>Varie prolunghie impiantistica elettrica (da riutilizzo):</u>	
	: <u>N.4 Quadri elettrici da cantiere (da riutilizzo).</u>	
	N. 3 Rilievi Fotografici (Allegato 51)	
	Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE
	REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO	
	Generale	Scarso
	Costo di acquisto a nuovo	//
	Deprezzamento per:	
Vetustà	Severo	
Obsolescenza / Rimpiazzo	Severo	
Manutenzione / Conservazione	Severo	
Fruibilità	Severo	
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		200,00 €
52	AGGREGATO COMPOSTO DA:	
	: <u>N. 2 Contenitori Colla Vervil 5 kg (sigillati):</u>	
	: <u>N. 16 Contenitori Colla Atom Stik 1,8 kg (sigillati):</u>	
	: <u>N. 47 Contenitori Colla Mediterranea Plastik 0,85 kg (sigillati).</u>	
	N. 4 Rilievi Fotografici (Allegato 52)	
	Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE
	REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO	
	Generale	Buono
	Costo di acquisto a nuovo	Circa 10,00 - 25,00 €/ confezione
	Deprezzamento per:	
Vetustà	Lieve	
Obsolescenza / Rimpiazzo	Importante	
Manutenzione / Conservazione	Lieve	
Fruibilità	Importante	
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		400,00 €

53	<u>AGGREGATO ELEMENTI VERNICIANTI:</u>		
	- <u>N. 9 Fusti ISO Ral 7001 - grigio (sigillati):</u>		
	- <u>N. 3 Fusti ISO Ral 7045 - grigio (sigillati):</u>		
	- <u>N. 1 Fusto ISO Ral 3602 - grigio (sigillato):</u>		
	- <u>N. 1 Fusto ISO Ral 3342 - grigio (sigillato):</u>		
	- <u>N. 5 Fusti ISO Ral 3552 - blu (sigillati):</u>		
	- <u>N. 1 Fusto ISO Ral 5010 - blu (sigillato):</u>		
	- <u>N. 1 Fusto ISO Ral 3519 - blu (sigillato):</u>		
	- <u>N. 3 Fusti - Stucco a spruzzo Sprint (sigillati)</u>		
	<u>N. 9 Rilievi Fotografici (Allegato 53)</u>		
Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE		
<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>			
Generale	Mediocre		
Costo di acquisto a nuovo	Circa 40,00 €/fusto		
Deprezzamento per:			
<i>Vetustà</i>	<i>Importante</i>		
<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Importante</i>		
<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Importante</i>		
<i>Fruibilità</i>	<i>Importante</i>		
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		500,00 €	
54	<u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u>		
	- <u>N. 19 Elmetti da lavoro (da riutilizzo):</u>		
	- <u>N. 23 Coni Segnaletici (da riutilizzo):</u>		
	- <u>N. 2 Livelle Calamitate (da riutilizzo):</u>		
	- <u>N. 8 Frangibolla in ferro Sianum (sigillati).</u>		
	<u>N. 5 Rilievi Fotografici (Allegato 54)</u>		
	Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE	
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		
	Generale	Mediocre	
	Costo di acquisto a nuovo	//	
Deprezzamento per:			
<i>Vetustà</i>	<i>Importante</i>		
<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Importante</i>		
<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Importante</i>		
<i>Fruibilità</i>	<i>Importante</i>		
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		100,00 €	

55	<p>AGGREGATO COMPOSTO DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>N. 2 Sagome in plexiglass m 3,00x0,30:</u> - <u>N. 37 Sagome in plexiglass (varie):</u> - <u>N. 1 Confezione (ml 24) inserto in gomma nero mm 52 - Tessilmare (sigillata):</u> - <u>Ml 15 Inserto/ bottazzo in gomma grigio mm 40 - Tessilmare (sciolto):</u> - <u>N.50 Guide-canaline Inserto /bottazzo (varie):</u> - <u>N. 20 Canaline impianto elettrico (da riutilizzo):</u> - <u>N. 16 Binari cassette ufficio (da riutilizzo):</u> <p><u>N. 14 Rilievi Fotografici (Allegato 55)</u></p> <table border="1" data-bbox="272 696 1002 808"> <tr> <td>Documentazione identificativa e di certificazione</td> <td>MANCANTE</td> </tr> </table> <p><u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u></p> <table border="1" data-bbox="272 887 1002 1151"> <tr> <td>Generale</td> <td>Mediocre</td> </tr> <tr> <td>Costo di acquisto a nuovo</td> <td>//</td> </tr> <tr> <td>Deprezzamento per:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Vetustà</td> <td>Importante</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obsolescenza / Rimpiazzo</td> <td>Importante</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Manutenzione / Conservazione</td> <td>Importante</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Frubilità</td> <td>Importante</td> </tr> </table> <p>ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO</p>	Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE	Generale	Mediocre	Costo di acquisto a nuovo	//	Deprezzamento per:		Vetustà	Importante	Obsolescenza / Rimpiazzo	Importante	Manutenzione / Conservazione	Importante	Frubilità	Importante	<p style="text-align: right;">400,00 €</p>
Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE																	
Generale	Mediocre																	
Costo di acquisto a nuovo	//																	
Deprezzamento per:																		
Vetustà	Importante																	
Obsolescenza / Rimpiazzo	Importante																	
Manutenzione / Conservazione	Importante																	
Frubilità	Importante																	
56	<p>AGGREGATO BULLONERIA, RIVETTI E FASCETTE IN ACCIAIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>3 Kg Dadi esagonali flangiati (sfusi):</u> - <u>1.5 Kg Viti a testa cilindrica (sfuse):</u> - <u>7 Kg Viti a testa esagonale (sfuse):</u> - <u>2 Kg Viti a testa svasata (sfuse):</u> - <u>4 Kg Viti con impronta a croce (sfuse):</u> - <u>1 Kg Perni esagonali (sfusi):</u> - <u>60 Kg Bulloni a testa tonda (sfusi):</u> - <u>100 Kg Varie viti legno (sfusi):</u> - <u>1.5 Kg Rivetti vari (confezionati):</u> - <u>20 Kg Fascette (sfuse):</u> - <u>10 Kg Bulloneria varia (sfusa):</u> <p><u>N. 17 Rilievi Fotografici (Allegato 56)</u></p> <table border="1" data-bbox="272 1951 1002 2022"> <tr> <td>Documentazione identificativa e di certificazione</td> <td>MANCANTE</td> </tr> </table>	Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE															
Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE																	

	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		
	Generale	Mediocre	
	Costo di acquisto medio (a nuovo)	Circa 10 €/kg	
	Deprezzamento per:		
	Vetustà	Lieve	
	Obsolescenza / Rimpiazza	Lieve	
	Manutenzione / Conservazione	Lieve	
	Frutibilità	Lieve	
	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		800,00 €
57	<u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u>		
	<u>- N.50 Serrature Southco ad incasso - ottone cromato (confezionate):</u>		
	<u>- N.20 Serrature Southco ad incasso - ottone cromato (sfuse):</u>		
	<u>- N.7 Tubi Flessibili Ultraflex Kit OB per Timonerie Idrauliche (sfusi):</u>		
	<u>- N. 8 Gruppi Timoneria Ultraflex (confezionati):</u>		
	<u>- N.12 Valvole a solenoide (da riutilizzo):</u>		
	<u>- N.6 Starter Batteria (da riutilizzo):</u>		
	<u>- N.6 Volanti di controllo (da riutilizzo):</u>		
	<u>N. 11 Rilievi Fotografici (Allegato 57)</u>		
	Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE	
	<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>		
	Generale	Discreta	
	Costo di acquisto medio (a nuovo)	//	
	Deprezzamento per:		
	Vetustà	Importante	
	Obsolescenza / Rimpiazza	Importante	
	Manutenzione / Conservazione	Importante	
	Frutibilità	Importante	
	ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		500,00 €

58	<p><u>AGGREGATO MATERIALE ELETTRICO E PRODOTTI ELETTRONICI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>N. 20 Faretti ad incasso 12 volt (confezionati):</u> - <u>N. 90 Lampadine alogene 20 W four boats (confezionate):</u> - <u>N. 18 Cassette per quadri elettrici (sfuse):</u> - <u>N. 60 Morsettiere 12 poli BM Group (confezionate):</u> - <u>N. 10 Interruttori Inerziali ABB (da riutilizzo):</u> - <u>N. 15 Confezioni Connettori e Occhielli Isolanti Elematic:</u> - <u>N. 4 Frutti B-Ticino Matix:</u> - <u>N. 1 Sdoppiatore RCA Audio Design 1F/2M:</u> - <u>N. 1 Spia Controllo Trim (da riutilizzo):</u> - <u>N. 1 Antenna GPS Simrad (da riutilizzo):</u> - <u>Vari Sensor e livello carburante (da riutilizzo):</u> - <u>Varie prese e cavo banchina (da riutilizzo):</u> - <u>N. 7 Candele accensione NGK:</u> - <u>Varie luci di via, di testa e di coronamento (da riutilizzo):</u> - <u>Vari pannelli controllo WC Ocean (da riutilizzo):</u> <p><u>N. 29 Rilievi Fotografici (Allegato 58)</u></p> <table border="1" data-bbox="263 1025 1002 1137"> <tr> <td>Documentazione identificativa e di certificazione</td> <td>MANCANTE</td> </tr> </table> <p><u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u></p> <table border="1" data-bbox="263 1216 1002 1518"> <tr> <td>Generale</td> <td>Discreto</td> </tr> <tr> <td>Costo di acquisto medio (a nuovo)</td> <td>//</td> </tr> <tr> <td>Deprezzamento per:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Vetustà</td> <td>Importante</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Obsolescenza / Rimpiazzo</td> <td>Importante</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Manutenzione / Conservazione</td> <td>Importante</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Fruibilità</td> <td>Importante</td> </tr> </table> <p>ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO</p>	Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE	Generale	Discreto	Costo di acquisto medio (a nuovo)	//	Deprezzamento per:		Vetustà	Importante	Obsolescenza / Rimpiazzo	Importante	Manutenzione / Conservazione	Importante	Fruibilità	Importante		500,00 €
Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE																		
Generale	Discreto																		
Costo di acquisto medio (a nuovo)	//																		
Deprezzamento per:																			
Vetustà	Importante																		
Obsolescenza / Rimpiazzo	Importante																		
Manutenzione / Conservazione	Importante																		
Fruibilità	Importante																		
59	<p><u>AGGREGATO MERCE VARIA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>N.1 Aspiratore centrifugo 12 V Blower (sfuso):</u> - <u>N. 1 Separatore / silenziatore di scarico per M/v - Halvard (sfuso):</u> - <u>N. 50 Pilette di scarico lavabo (sfuse):</u> - <u>N. 20 Bocchettoni scarico lavabo (sfusi):</u> - <u>N. 6 Rulli inclinati (cm 8 cadauno) su supporti in acciaio (sfusi):</u> 																		

<p><u>- N.15 Supporti maniglie e tientibene in PVC (sfusi):</u> <u>- Varie flange, ombrinali, guarnizioni, anelli, tappi e membrane per impiantistica idrica (sfusi):</u> <u>- N.50 Fermanorte magnetici (da riutilizzo):</u> <u>- Vari raccordi impiantistica idrica in PVC e in ghisa (sfusi):</u> <u>- Vari supporti placchette, interruttori e prese (da riutilizzo):</u> <u>- N.30 Conne pistoni ante (da riutilizzo):</u> <u>- N. 200 Pezzi sfusi in acciaio - ferramenta da allestimento (cerniere, supporti, cavallotti e piastre):</u> <u>- N. 100 Pezzi sfusi per impiantistica idrica di carico (flessibili, valvole, raccordi e lacci doccia):</u> <u>- Varie chiavi a bicchiere (circa 100 pezzi sfusi):</u> <u>- Varie in acciaio: maniglie, tientibene, supporti tendalino e stringenti (circa 150 pezzi sfusi):</u> <u>- N. 16 Filtri motore (sfusi):</u> <u>- Varia utensileria da banco (circa 50 pezzi sfusi):</u> <u>- N. 12 Bocchettoni acqua / benzina (sfusi):</u> <u>- N. 26 Ferma cime in acciaio (sfusi):</u> <u>- Varie griglie e condotti impianto di areazione (circa 30 pezzi sfusi):</u> <u>- Varia raccorderia in ottone (circa 100 pezzi sfusi).</u></p> <p><u>N. 25 Rilievi Fotografici (Allegato 59)</u></p>	
Documentazione identificativa e di certificazione	MANCANTE
<u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u>	
Generale	Mediocre
Costo di acquisto medio (a nuovo)	//
Deprezzamento per:	
<i>Vetustà</i>	Importante
<i>Obsolescenza / Rimpiazza</i>	Importante
<i>Manutenzione / Conservazione</i>	Importante
<i>Fruibilità</i>	Importante
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO	400,00 €

III.10.1 RIEPILOGO STIME LOTTO MERCE MAGAZZINO

ASTE
GIUDIZIARIE®

FERRAMENTA NAUTICA

ASTE
GIUDIZIARIE®

ID Prog. vo di Rif. to	PARTICOLARE E/O AGGREGATO	STIME DI RIFERIMENTO
49	<u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u> - <u>N.13 Rotoli carta abrasiva - varie grane (in confezione);</u> - <u>N. 6 Rotoli carta abrasiva - varie grane (sciolti);</u> - <u>N. 19 Dischi abrasivi - varie grane (in confezione);</u>	800,00 €
50	<u>AGGREGATO TUBI GOMMA TRASPARENTE:</u> - <u>Ml 10 - diametro 4,0 mm (sciolti);</u> - <u>Ml 12 - diametro 3,0 mm (sciolti);</u> - <u>Ml 10 - diametro 2,5 mm (sciolti);</u> - <u>Ml 150 - diametro 10,0 mm (sciolti);</u>	300,00 €
51	<u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u> - <u>Ml 40 Corrugati impianti elettrici- diametro 3,0 mm (da riutilizzo);</u> - <u>Varie prolunghe impiantistica elettrica (da riutilizzo);</u> - <u>N.4 Quadri elettrici da cantiere (da riutilizzo);</u>	200,00 €
52	<u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u> - <u>N.2 Contenitori Colla Vervil 5 kg (sigillati);</u> - <u>N.16 Contenitori Colla Atom Stik 1,8 kg (sigillati);</u> - <u>N. 47 Contenitori Colla Mediterranea Plastik 0,85 kg (sigillati);</u>	400,00 €
53	<u>AGGREGATO ELEMENTI VERNICIANTI:</u> - <u>N. 9 Fusti ISO Ral 7001 - ariqio (sigillati);</u> - <u>N. 3 Fusti ISO Ral 7045 - ariqio (sigillati);</u> - <u>N. 1 Fusto ISO Ral 3602 - ariqio (sigillato);</u> - <u>N. 1 Fusto ISO Ral 3342 - ariqio (sigillato);</u> - <u>N. 5 Fusti ISO Ral 3552 - blu (sigillati);</u> - <u>N. 1 Fusto ISO Ral 5010 - blu (sigillato);</u> - <u>N. 1 Fusto ISO Ral 3519 - blu (sigillato);</u> - <u>N. 3 Fusti - Stucco a spruzzo Sprint (sigillati);</u>	500,00 €

C.F. MGLRFL79L17F839J - P.IVA 07528361210

RUOLO NAZIONALE PERITI ASSICURATIVI N. 7890 - C.C.I.A.A. NA 2701/XXI

TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZ. CIVILE NN. 177 - 13231 - SEZ. PENALE N.27

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - e vietata ogni
 ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

PAG. 60 DI 69

ASTE
GIUDIZIARIE®

54	<u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u> - N. 19 Elmetti da lavoro (da riutilizzo); - N. 23 Coni Segnaletici (da riutilizzo); - N. 2 Livelle calamitate (da riutilizzo); - N. 8 Frangibolla in ferro <i>Sianum</i> (sigillati);	100,00 €
55	<u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u> - N. 2 Sagome in plexiglass m. 3.00x0.30; - N. 37 Sagome in plexiglass (varie); - N. 1 Confezione (ml 24) Inserto in gomma nero mm 52 - <i>Tessilmare</i> (sigillata); - Ml 15 Inserto/ bottazzo in gomma grigio mm 40 - <i>Tessilmare</i> (sciolto); - N.50 Guide-canaline inserto /bottazzo (varie); - N. 20 Canaline impianto elettrico (da riutilizzo); - N. 16 Binari cassette ufficio (da riutilizzo);	400,00 €
56	<u>AGGREGATO BULLONERIA, RIVETTI E FASCETTE IN ACCIAIO:</u> - 3 Kg Dadi esagonali flangiati (sfusi); - 1.5 Kg Viti a testa cilindrica (sfuse); - 7 Kg Viti a testa esagonale (sfuse); - 2 Kg Viti a testa svasata (sfuse); - 4 Kg Viti con impronta a croce (sfuse); - 1 Kg Perni esagonali (sfusi); - 60 Kg Bulloni a testa tonda (sfusi); - 100 Kg Varie viti legno (sfuse); - 1.5 Kg Rivetti vari (confezionati); - 20 Kg Fascette (sfuse); - 10Kg Bulloneria varia (sfusa);	800,00 €
57	<u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u> - N.50 Serrature <i>Southco</i> ad incasso - ottone cromato (confezionate); - N.20 Serrature <i>Southco</i> ad incasso - ottone cromato (sfuse); - N.7 Tubi Flessibili <i>Ultraflex</i> Kit OB per Timonerie Idrauliche (sfusi); - N. 8 Gruppi Timoneria <i>Ultraflex</i> (confezionati); - N.12 Valvole a solenoide (da riutilizzo); - N.6 Starter Batteria (da riutilizzo);	500,00 €

	<ul style="list-style-type: none"> - <u>N.6 Volanti di controllo (da riutilizzo).</u> 	
58	<p>AGGREGATO MATERIALE ELETTRICO E PRODOTTI ELETTRONICI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>N. 20 Faretti ad incasso 12 volt (confezionati);</u> - <u>N. 90 Lampadine alogene 20.W four boats (confezionate);</u> - <u>N. 18 Cassette per quadri elettrici (sfuse);</u> - <u>N. 60 Morsettiere 12 poli <i>BM Group</i> (confezionate);</u> - <u>N. 10 Interruttori Inerziali <i>ABB</i> (da riutilizzo);</u> - <u>N. 15 Confezioni Connettori e Occhielli Isolanti <i>Elematic</i>;</u> - <u>N. 4 Frutti <i>B-Ticino Matix</i>;</u> - <u>N. 1 Sdoppiatore RCA Audio Design 1F/2M;</u> - <u>N. 1 Spia Controllo Trim (da riutilizzo);</u> - <u>N. 1 Antenna GPS <i>Simrad</i> (da riutilizzo);</u> - <u>Vari Sensore livello carburante (da riutilizzo);</u> - <u>Varie prese cavo banchina (da riutilizzo);</u> - <u>N. 7 Candele accensione NGK;</u> - <u>Varie luci di via, di testa e di coronamento (da riutilizzo);</u> - <u>Vari pannelli controllo <i>WC Ocean</i> (da riutilizzo).</u> 	500,00 €
59	<p>AGGREGATO MERCE VARIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>N.1 Aspiratore centrifugo 12 V <i>Blower</i> (sfuso);</u> - <u>N. 1 Separatore / silenziatore di scarico per M/y - <i>Halvard</i> (sfuso);</u> - <u>N.50 pilette di scarico lavabo (sfuse);</u> - <u>N.20 bocchettoni scarico lavabo (sfusi);</u> - <u>N.6 Rulli inclinati (cm 8 cadauno) su supporti in acciaio (sfusi);</u> - <u>N.15 Supporti maniglie e tientibene in PVC (sfusi);</u> - <u>Varie flange, ombrinali, guarnizioni, anelli, tappi e membrane per impiantistica idrica (sfusi);</u> - <u>N.50 Fermaporte magnetici (da riutilizzo);</u> - <u>Vari raccordi impiantistica idrica in PVC e in ghisa (sfusi);</u> - <u>Vari supporti placchette, interruttori e prese (da riutilizzo);</u> - <u>N.30 Coppie pistoni ante (da riutilizzo);</u> - <u>N. 200 Pezzi sfusi in acciaio - ferramenta da allestimento (cerniere, supporti, cavallotti e piastre);</u> - <u>N. 100 Pezzi sfusi per impiantistica idrica di carico (flessibili, valvole, raccordi e lacci doccia);</u> - <u>Varie chiavi a bicchiere (circa 100 pezzi sfusi);</u> 	400,00 €

<ul style="list-style-type: none"> - <u>Varie in acciaio (maniglie, tientibene, supporti tendalino e stringenti - circa 150 pezzi sfusi);</u> - <u>N. 16 Filtri motore (sfusi);</u> - <u>Varia utensileria da banco (circa 50 pezzi sfusi);</u> - <u>N. 12 Bocchettoni acqua / benzina (sfusi);</u> - <u>N. 26 Ferma cime in acciaio (sfusi);</u> - <u>Varie griglie e condotti impianto di areazione (circa 30 pezzi sfusi);</u> - <u>Varia raccorderia in ottone (circa 100 pezzi sfusi);</u> 		
Σ SOMMATORIA		4.900,00 €

III.11 LOTTO MOBILIO ED ACCESSORI UFFICIO

ID Progr.vo	DESCRIZIONI E METODOLOGIE ESTIMATIVE APPLICATE	STIMA DI RIFERIMENTO
60	<p><u>AGGREGATO COMPOSTO DA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Libreria in legno bianco - 8 scomparti (m 1,4x0,8x0,4):</u> - <u>Scaffalatura espositiva in acciaio su ruote gommate - 4 livelli - 16 scomparti - con piano raccoglitore (m 1,2x0,9x0,3):</u> - <u>Mobiletto in legno bianco - 1 cassetto- 2 scomparti con anta battente (m 0,9x0,5x0,5):</u> - <u>Set arredo ufficio composto da scrivania in stile moderno, grigio scuro (m 2,6x0,8x0,7) con abbinate n.6 sedie in tessuto, n. 2 poltrone in ecopelle nera con tavolino basso in legno e di colore bianco:</u> - <u>N. 2 appendiabito stilizzato in legno di colore bianco:</u> - <u>Libreria in legno bianco - 4 scomparti (m 0,6x0,6x0,4):</u> - <u>Libreria in legno bianco - 25 scomparti (di cui 4 con anta battente (m 2,0x2,0x0,4):</u> - <u>Set arredo ufficio composto da scrivania in stile inglese con cassettiere laterali, grigio scuro (m 2,0x0,7x0,6) con abbinate n.4 sedie in tessuto, n. 1 divano anch'esso in tessuto (m 1,8x0,9x0,7) ed una sedia ergonomica da scrivania:</u> - <u>N. 2 mensole con supporto ad incasso (m 0,6x0,25x0,05):</u> - <u>Lampada da scrivania con paralume in stile nautico, con base in massello e decorazioni in ottone:</u> - <u>N. 4 piante arredo ufficio:</u> - <u>N. 1 Televisore NORDMENDE 32" LED</u> - <u>N. 1 Minifrigo IARP Air 20 - anno 2009:</u> - <u>N. 1 Contabanconote Bill Counter 0288 UV/MG:</u> - <u>N.1 Stampante HP multifunzione:</u> - <u>N.1 Macchina caffè a cialde DIDDIESSE FROG.</u> <p><u>N. 26 Rilievi Fotografici (Allegato 60)</u></p>	
	<p>Documentazione identificativa e di certificazione</p>	<p>MANCANTE</p>
	<p><u>REPORT "STATO e CONDIZIONE" IN RIFERIMENTO AL SOLO ACCERTAMENTO VISIVO</u></p>	
	<p>Generale</p>	<p>Buono</p>

Costo di acquisto medio (a nuovo)	//	
Deprezzamento per:		
<i>Vetustà</i>	<i>Moderato</i>	
<i>Obsolescenza / Rimpiazzo</i>	<i>Moderato</i>	
<i>Manutenzione / Conservazione</i>	<i>Moderato</i>	
<i>Fruibilità</i>	<i>Moderato</i>	
ATTUALE VALORE DI MERCATO AL NETTO DEL PONDERATO DEPREZZAMENTO		1.800,00 €

IV. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE STIME ASSOCIATE AI LOTTIZZATI BENI MOBILI INVENTARIATI

Rif. Capito li	SINTETICA DESCRIZIONE DELLA CATEGORIA ESAMINATA IN RIFERIMENTO ALLE INDICATE SOMMATORIE (Σ)	STIME DI RIFERIMENTO
III.1.1	Σ LOTTO UNITA' NAVALI	170.000,00 €
III.2.1	Σ LOTTO STAMPI UNITA' NAVALI	164.000,00 €
III.3	Σ LOTTO AUTOVEICOLO	36.000,00 €
III.4	Σ LOTTO IMPIANTO AREAZIONE INDUSTRIALE	11.000,00 €
III.5	Σ LOTTO TENDAGGI INDUSTRIALI	3.000,00 €
III.6.1	Σ LOTTO MACCHINARI, UTENSILI ED ACCESSORI	21.400,00 €
III.7.1	Σ LOTTO CARPENTERIA E FALEGNAMERIA NAVALE	1.500,00 €
III.8	Σ LOTTO CONTAINER MARITTIMO	800,00 €
III.9.1	Σ LOTTO STOCCAGGIO ALLESTIMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI NAUTICI	2.900,00 €
III.10.1	Σ LOTTO MERCE MAGAZZINO FERRAMENTA NAUTICA	4.900,00 €
III.11	Σ LOTTO MOBILIO ED ACCESSORI UFFICIO	1.800,00 €
SOMMATORIA GLOBALE		417.300,00 €

V. CONCLUSIONI

Il sottoscritto Perito Estimatore, sulla base delle opportune ispezioni eseguite (valorizzate da un attento *Reperto Fotografico* a colori), nonché dal vaglio delle numerose e complesse valutazioni di mercato, più volte ponderate tenendo conto dei molteplici aspetti insiti nella compiuta e complessa disamina analitica dei beni mobili inventariati, rassegna il presente elaborato peritale corredato di n. 60 allegati (conteggianti da 0 a 60).

Ad ogni buon conto, lo scrivente, in ossequio all'incarico autorizzato dall'Ill. G.I. - Dott. Eduardo Saverese su indicazione della designata Procuratrice - Preg.ma Dott.ssa Natalia D'Auria, sottolineando che i contenuti della presente relazione e delle sue derivazioni vengono rilasciate senza alcun pregiudizio di responsabilità in quanto tanto doveva in rispetto all'incarico conferitogli, rimane a Loro disposizione per qualsiasi ed ulteriore chiarimento.

IL PERITO

Commissario d'Avaria
Perito Navale ed Assicurativo
Ricostruttore Sinistri Complessi
Esperto Traffici Marittimi
Esperto Estimo Cantieristico
Raffaele Maglio
MGLRFL79L17F839J

VI. ELENCO ALLEGATI

Rifer.to	Descrizione
0A	CURRICULUM VITAE DEL PERITO
0B	AUTORIZZAZIONE NOMINA PERITO
0C	ISTANZA AUTORIZZAZIONE NOMINA PERITO
0D	VERBALE I ACCESSO
0E	VERBALE II ACCESSO
0F	VERBALE III ACCESSO
0G	VERBALE IV ACCESSO
0H	VERBALE V ACCESSO
0I	PEC CURATORE PER VALUTAZIONE AUTO
0L	PEC CURATORE IMPIANTO AREAIONE
0M	VERBALE VI ACCESSO
0N	PEC CTU RISCONTRO STIMA AUTO
0O	VERBALE VII ACCESSO
0P	VERBALE VIII ACCESSO
0Q	VERBALE IX ACCESSO
0R	PEC ESTRATTO My ISV146D
0S	PEC CURATORE 05_02_2024
1	Foto U.N. QUASAR 37
1BIS	ESTRATTO RID U.N. QUASAR 37
2	Foto U.N. SHAITANG 35
2BIS	Estratto RID U.N. SHAITANG 35
3	Foto U.N. BENETTI 37
4	Foto U.N. GIUPEX 26X FB SUZUKI 300
5	Foto U.N. GIUPEX 36X EFB IN COSTRUZIONE _A_
6	Foto U.N. GIUPEX 36X EFB IN COSTRUZIONE _B_
7	Foto U.N. GIUPEX 26X IN COSTRUZIONE
8	Foto U.N. GIUPEX 24X IN COSTRUZIONE
9	Foto U.N. NICKPETTER
10	Foto U.N. BM NAUTICA
11	Foto U.N. TULLIO ABBATE
12	Foto STAMPI U.N. 22 OPEN SCAFO e COPERTA
13	Foto STAMPI U.N. 24 OPEN SCAFO e COPERTA
14	Foto STAMPI U.N. 26 OPEN SCAFO e COPERTA
15	Foto STAMPI VERDI U.N. 30 SCAFO e COPERTA
16	Foto STAMPI U.N. 36 SCAFO e COPERTA
17	Foto STAMPI ROSSI U.N. 32 SCAFO e COPERTA
18	Foto STAMPI ROSSI U.N. 21,50 SCAFO e COPERTA
19 A	Foto STAMPO COPERTA U.N. 17,50
19 B	Foto STAMPO ROLL BAR U.N. 24,50
19 C	Foto STAMPO ROLL BAR U.N. 30
19 D	Foto STAMPI VARI POZZETTO U.N. 30
20 A	Foto AUTOVETTURA AUDI
20 B	Documentazione AUTOVETTURA
21 A	Foto IMPIANTO AREAIONE INDUSTRIALE
21 B	Relazione Tecnica Impianto Areazione Ind.
22	Foto TENDAGGI INDUSTRIALI
23	Foto GRU MANGHI
24	Foto CARRELLO ELEVATORE BGR

C.F. MGLRFL79L17F839J - P.IVA 07528361210

RUOLO NAZIONALE PERITI ASSICURATIVI N. 7890 - C.C.I.A.A. NA 2701/XXI
TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZ. CIVILE NN. 177 - 13231 - SEZ. PENALE N.27

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - e vietata ogni
 ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

25	Foto TRANSPALLET ELETTRICO
26	Foto CARICABATTERIE TRANSPALLET E SOLLEVATORE
27	Foto GENERATORE AREA, VENTILATORE, COMPRESSORE, SOLLEVATORE IDRAULICO
28	Foto MOBILETTI, CARRELLI, IMPALCATURE, CESTE E POGGIALASTRE
29	Foto CARRELLI MOVIMENTAZIONE BARCHE STRADA e CANTIERE
30	Foto TACCHE SCAFO
31	Foto STRETTOI e ASPIRAPOLVERE
32	Foto SEGA CIRCOLARE SCM
33	Foto FRESATRICE SCM T130
34	Foto FRESATRICE MULTIPLA RGA UC350
35	Foto SEGA A NASTRO CENTAURO C700
36	Foto TRAPANO BANCO, TRONCATRICE, SEGA TAV. E UTENSILI VARI
37	Foto VARIE SCALE, SPOGLIATOIO, ARMADI, SCAFFALATURE
38	Foto SCAFFALATURE IN FERRO e RECINZIONE
39	Foto VARIE REPARTO LEGNO
40	Foto LASTRE RIVESTIMENTO
41	Foto MANUFATTI PRFV e PARABREZZA
42	Foto CONTAINER MARITTIMO
43	Foto LAVANDINI IN ACCIAIO
44	Foto SANITARI
45	Foto SERBATOI MULTIUSO IN ACCIAIO
46	Foto PLANCETTA DI POPPA
47	Foto ALLESTIMENTI ACCIAIO INOX
48	Foto EQUIPAGGIAMENTI ED ACCESSORI
49	Foto NASTRI e CARTE - DISCHI ABRASIVI
50	Foto TUBI IN GOMMA
51	Foto CORRUGATI, PROLUNGHE e QUADRI ELETTRICI
52	Foto COLLE
53	Foto ELEMENTI VERNICIANTI
54	Foto ELMETTI, CONI SEGNALETICI, LIVELLE, FRANGIBOLLE
55	Foto SAGOME PLEXIGLASS, PROFILATI, GUIDE
56	Foto BULLONERIA, RIVETTI e FASCETTE IN ACCIAIO
57	Foto SERRATURE, TIMONERIA e STARTER
58	Foto MATERIALE ELETTRICO e PRODOTTI ELETTRONICI
59	Foto MERCE VARIA FERRAMENTA NAUTICA
60	Foto MOBILI ED ACCESSORI UFFICIO