



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Consulenza tecnica per conto della AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS



Objetto: accertamento per individuazione del valore commerciale dei macchinari, degli automezzi e delle autovetture di proprietà della società ricoverati in Gricignano D'Aversa (CE) 81030 alla località



Benevento li 11/09/2020



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

RELAZIONE TECNICA

INCARICO:

Il sottoscritto Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO avente studio in Benevento (BN) al via S. Lorenzo 35, riceveva in data 12/02/2020 dalla AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS, con sede in Caserta (CE) 81100 al C.so Trieste 116, l'incarico di accettare il valore commerciale dei macchinari nonché degli automezzi e delle autovetture di proprietà delle società

OGGETTO DELL'ACCERTAMENTO:

I beni rinvenuti nei locali dell'azienda e sui piazzali della stessa, sono di diversa natura e più precisamente trattasi di impianti generici (nella categoria rientrano gli impianti di produzione e distribuzione di energia, officine di manutenzione, centrali di conversione, pompe, servizi vapore, riscaldamento e condizionamento), attrezzature industriali (tutti quei beni legati al processo produttivo o commerciale dell'impresa completando la capacità funzionale degli impianti e dei macchinari, caratterizzati da un più rapido ciclo di usura rispetto a questi ultimi), automezzi e autovetture (quei beni necessari alla società per lo svolgimento dell'attività d'impresa).

ACCERTAMENTO:

In data 17/02/2020 lo scrivente in forza di giusta nomina AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS si recava in Gricignano di Aversa (CE), presso i locali dell'azienda in oggetto al fine di effettuare i rilievi peritali per l'espletamento dell'incarico ricevuto. Si provvedeva alla individuazione di parte dei beni oggetto di accertamento e successivamente, in data 18/02/2020, lo scrivente effettuava ulteriore sopralluogo a completamento dell'accertamento peritale intrapreso il giorno precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Il valore degli impianti generici e specifici è stato valutato prendendo in considerazione:

- l'anno di fabbricazione (ove è stato possibile accertarlo) e l'obsolescenza;
- la funzionalità al momento dei sopralluoghi;
- la residua possibilità di utilizzo e livello di utilità futura;
- il livello di manutenzione e delle eventuali modifiche e/o migliorie apportate;
- le spese per le eventuali riparazioni e/o per le manutenzioni necessarie;


- la perdita di valore causata dalle spese correlate alle operazioni di smontaggio e installazione in luogo diverso.

Si tenga presente che alcuni beni rinvenuti sono funzionali fra loro e pertanto di difficile commercializzazione se piazzati singolarmente sul mercato; per altri beni sarà invece difficile la commercializzazione se non rivolti ad aziende aventi medesime finalità produttive dell'azienda in epigrafe.

In fase di accertamenti peritali, non è stato possibile, per chiari motivi oggettivi, verificare l'accensione e il conseguente funzionamento di tutti i beni visionati. Inoltre, non avendo a disposizione tutta la documentazione necessaria a individuarne singolarmente l'esatto modello e l'anno di fabbricazione, le valutazioni sono state effettuate sulle notizie raccolte sugli stessi al momento dell'accertamento e sulla scorta di indagini di mercato effettuate presso aziende operanti sul territorio e su internet, individuando in quest' ultimo caso siti specializzati nella vendita specifica di quei beni aventi caratteristiche tali, da non trovare facile commercializzazione sul normale mercato della compravendita di genere.

Per le autovetture, i furgoni, i combinati e gli autocarri, è stato usato un criterio di stima analogo a quello che abitualmente viene adoperato nelle stime per le consulenze assicurative. Il valore così ricavato è prudentiale rispetto al valore di mercato, quindi congruo nella stima in questione. Il loro valore è stato quantificato secondo i canoni commerciali oggi vigenti, sia per quanto riguarda il costo dei particolari sostituiti che per le tariffe di manodopera impiegate. In riferimento alla manodopera si è tenuto presente quella strettamente correlata, giustificandola per congruità con i danni riscontrati. Il relativo costo orario è rapportato alle tariffe sindacali convenute e a quanto praticato sul mercato del lavoro locale in relazione al grado di difficoltà delle riparazioni. Il tempo occorrente in ore per il completo ripristino sono desunte dai tempi di riparazione delle case produttrici. Le operazioni di lavoro complessivamente previste sono quelle indispensabili per conferire al veicolo le caratteristiche tecniche e d'uso più vicine allo stato originario (come previsto dall'art. 80 al comma 7 del C.d.S.).

Pertanto, considerate tutte le valutazioni su esposte, riteniamo che il valore complessivo dei beni alla data del 22/05/2020 sia pari a **€ 1.639.450,00**.

Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it			Perizia N°	137,00/20	Relazione di perizia per	AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS		Codice	Ramo sinistro	
									RCA	
Data Incarico	Data primo rilievo									
17/02/2020	18/02/2020									
VEICOLO INCONTRATO Veicolo(Marca-Modello-Versone) FIAT - PUNTO EVO (3J) (08/09>07/13<) 1.3 MJT (55Kw) Targa LZ Telaio ZFA1990001648412 1° Immatr. 30/07/2010 Stato d'uso DISCRETO Km. 0 Pneum. 40 Colore - Tipo smalto BLU METALLIZZATO Coerenza del danno Si Allestimenti/Dotazioni Scatola nera Ultima revisione 27/07/2016 Ubicazione Danni  Codice Omologazione OEZFA12EST05N Per veicoli comm. /Ind. Portata q.li Tara q.li Passo m. Posti n° Assi n° Valore Commerciale(C) € 2.400,00 Valore Relitto € Valore per Differenza € 0 Spese Accessorie € Indennizzo per antieconomicità € 2.400,00 C.R. VOCI DI DANNO SR LA VE ME DCMS Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa) Listino ricambi aggiornato al [01/02/2020] Diff. Tempo Diff. Tempo Diff. Tempo DCMS Retrovisore est. regolaz. elettr. sx. .Sx S 0,4 S 0,5 134,00 Retrovisore est. regolaz. elettr. dx. .Dx S S S S 134,00 Rivestimento int. tetto .S S S S 280,00 Aletta parasole parabrezza dx. .Dx S S S S 43,50 Rivestimento int. sup. montante ant. dx. .Dx S S S S 51,75 Parabrezza .S S S S 274,00 Kit incollaggio cristalli .S S S S 28,42 Portello post. M 0,7 M 3,6 M 2,4 Porta post. dx. L 0,9 L 1,2 M 3,1 Parafango post. dx. L 0,4 L 1,2 L 2,6 Porta ant. dx. M 1,8 M 3,6 M 3,2 Parafango ant. dx. M 1,1 M 1,5 M 2,3 Ossatura vani porte con parafango post. sx. .Sx M 0,5 M 1,3 L 1,6 Tetto M 5,0 M 3,1 M 4,6 Lucidatura per eliminazione serigrafie 150,00 SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPEZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI,										
Codice / Riparatore			Fascia Carr.	A1	SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi	
Telefono:									€	
Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore	Totale Tempi Supplementari	Ore		Supplemento VE Ore Totale	
Valore Assicurato(A) €	14.600,00	Ricambi			Imponibile		Iva €	€		
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100= %	Coef. Riduzione % (N-C)/Nx100= %	Materiale Consumo Ore €/h			€		€	€		
Totale Imponibile €		Nolo Dime e/o Varie			€		€	€		
Degrado €		Mano d'opera carrozzeria Ore €/h			€		€	€		
Insufficienza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica Ore €/h			€		€	€		
Totale (Imponibile) €		S.Rifiuti % di			€		€	€		
Totale (Iva Compresa) €		TOTALE STIMA			€		€	€		
Franchigia/Scoperto min. e il max del % €		Importo Richiesto			Importo Concordato	Importo Lesioni	Fermo Tecnico Giorni			
Indennizzo Contrattuale €		€			€	€				
TOTALE Indennizzo €		Osservazioni:								
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:02.2020			Data consegna 06/03/2020			Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo			Ruolo N. p000005585	Foglio N. 1


Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it		Perizia N° 137,00/20	Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS		Codice RCA	Ramo sinistro RCA
Data Incarico	Data primo rilevo					
17/02/2020	18/02/2020					

Veicolo(Marca-Modello-Versone) FIAT - PUNTO EVO (3J) (08/09>07/13<) 1.3 Mjt (55Kw)				Targa EDLZ	Telaio ZFA1990001648412	1° immatr. 30/07/2010			
Stato d'uso	Km.	Pneum.	Colore - Tipo smalto						
DISCRETO	0	40	BLU METALLIZZATO						
Allestimenti/Dotazioni	Scatola nera			Ultima revisione 27/07/2016	Coerenza del danno Si	Ubicazione Danni			
Codice Omologazione OEZFA12EST05N	Per veicoli comme./Ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Asti n°			
Valore Commerciale(C) € 2.400,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza €	Spese Accessorie 0 €	Indennizzo per antieconomicità € 2.400,00					
C.R. VOCI DI DANNO Listino ricambi aggiornato al [01/02/2020]				SR Diff.	LA Diff.	VE Diff.	ME Diff.	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)
				Tempo	Tempo	Tempo	Tempo		

CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO, COME DA STIMA ANALITICA ALLEGATA ALLA PRESENTE.
 CI RISERVIAMO DA EVENTUALI DANNI OCCULTI NON VERIFICABILI AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO PERITALE, PER CHIARI MOTIVI OGGETTIVI. PER LA QUOTAZIONE DEL BENE E' IL COSTO DEI SINGOLI RICAMBI NECESSARI, FACCIAMO RIFERIMENTO A RICERCHE DI MERCATO, EFFETTUATE SU SITI SPECIALIZZATI E CONCESSIONARI DI ZONA. *VERIFICATA CORRISPONDENZA DEL NUMERO DI TELAIO STAMPIGLIATO SULLA SCOCCA CON QUELLO RIPORTATO SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE*.


Codice / Riparatore Fascia Carr. A1		Totale Tempi	SR 10,8	LA 15,5	VE operativo 20,3	ME	Totale Ricambi
Telefono:							
Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore 3,05	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore 2,34	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore 1,6	Totale Tempi Supplementari	Ore 6,99
Valore Assicurato(A)	Valore a nuovo(N)	€ 14.600,00	Ricambi	€ 1.095,67	Iva	€ 241,05	€ 1.336,72
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coef. Riduzione % (N-C)/Nx100=	%	Materiale Consumo Ore 27,29 €/h	13,00	€ 354,77	€ 78,05	€ 432,82
Totale Imponibile	€ 2.811,19		Nolo Dime e/o Varie	€	€	€	€
Degrado	€		Mano d'opera carrozzeria Ore 53,59 €/h	25,00	€ 1.339,75	€ 294,75	€ 1.634,50
Insufficienza Assicurativa %	€		Mano d'opera meccanica Ore €/h	25,00	€	€	€
Totale (Imponibile)	€ 2.811,19		S.Rifiuti 1,80 % di	2.790,19	€ 21,00	€ 4,62	€ 25,62
Totali (Iva Compresa)	€ 3.429,65		TOTALE STIMA		€ 2.811,19	€ 618,47	€ 3.429,66
Franchigia/Scoperto min. e il max del %	€		Importo Richiesto	Importo Concordato	Importo Lesioni	Fermo Tecnico Giorni	
Indennizzo Contrattuale	€		€	€	€	8,4	
TOTALE Indennizzo	€ 2.811,19		Osservazioni: IL VALORE DI PRONTO REALIZZO DEL BENE, ALLO STATO ATTUALE, RISULTA ESSERE PARI A €. 800,00				

[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[I9806] Genius Professional Ver: RELEASE:02.2020	Data consegna 06/03/2020	Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo	Ruolo N. p000005585	Foglio N. 2
--	-----------------------------	---	------------------------	----------------



Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it		Perizia N° 138,00/20		Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS		Codice	Ramo sinistro				
							RCA				
Veicolo(Marca-Modello-Versione) FIAT - DOBLÒ «II» CARGO 1.9 JTD											
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 0	Pneum. 40	Colore - Tipo smalto BIANCO DOPPIO STRATO	Targa DD GE	Telaio ZFA2230005412543	1° immatr. 25/09/2006				
Allestimenti/Dotazioni				Scatola nera	Ultima revisione 04/02/2015	Coerenza del danno Si	Ubicazione Danni				
Codice Omologazione		Per veicoli comme./Ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°				
Valore Commerciale(C) € 2.500,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza €	Spese Accessorie 0 €	Indennizzo per antieconomicità €							
C.R. VOCI DI DANNO				SR	LA	VE	ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)		
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo		Diff.	Tempo	
Parabrezza Guarnizione parabrezza sup. Kit sigillante lunotto Cofano ant. Lucidatura per eliminazione serigrafie SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPEZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO, COME DA STIMA ANALITICA ALLEGATA ALLA PRESENTE. CI RISERVIAMO DA EVENTUALI DANNI OCCULTI NON VERIFICABILI AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO PERITALE, PER CHIARI MOTIVI OGGETTIVI. PER LA QUOTAZIONE DEL BENE E IL COSTO DEI SINGOLI RICAMBI NECESSARI, FACCIAMO RIFERIMENTO A RICERCHE DI MERCATO, EFFETTUATE SU SITI SPECIALIZZATI E CONCESSIONARI DI ZONA. *VERIFICATA CORRISPONDENZA DEL NUMERO DI TE-				S S S L	4,8 S S L	S S S L		S S S L			220,00 41,25 28,42 150,00
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1	SR	LA	VE operativo	ME	Totali Ricambi €		
Telefono:				Totali Tempi							
Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore 10% max ore 3	Supplemento Finitura	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore	Totali Tempi Supplementari	Ore	Totali tempi VE Ore	Totali		
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) €	Ricambi			Imponibile	Iva					
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coef. Riduzione % (N-C)/Nx100=	Materiale Consumo Ore €/h			€	€					
Totali Imponibile		Nolo Dime e/o Varie			€	€					
Degrado	€	Mano d'opera carrozzeria Ore €/h			€	€					
Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica Ore €/h			€	€					
Totali (Imponibile)	€	S.Rifiuti % di			€	€					
Totali (Iva Compresa)	€	TOTALE STIMA			€	€					
Franchigia/Scoperto min. e il max del	% €				Importo Richiesto	Importo Concordato	Importo Lesioni	Fermo Tecnico Giorni			
Indennizzo Contrattuale	€	€	€	€							
TOTALE Indennizzo	€	Osservazioni:									
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[I9806] Genius Professional Ver: RELEASE:			Data consegna 06/03/2020			Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo			Ruolo N. p000005585	Foglio N. 1	

Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it	Perizia N° 138,00/20	Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS	Codice Ramo sinistro RCA
---	--------------------------------	--	------------------------------------

Veicolo(Marca-Modello-Versone) FIAT - DOBLO «» CARGO 1.9 JTD				Targa DD GE	Telaio ZFA2230005412543	1° Immatr. 25/09/2006				
Stato d'uso SUFFICIENTE	Km. 0	Pneum. 40	Colore - Tipo smalto BIANCO DOPPIO STRATO	Coerenza del danno Si						
Allestimenti/Dotazioni			Scatola nera	Ultima revisione 04/02/2015	Ubicazione Danni					
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°			
Valore Commerciale(C) € 2.500,00	Valore Rerlito €	Valore per Differenza €	Spese Accessorie 0 €		Indennizzo per antieconomia €					
C.R. VOCI DI DANNO				SR	LA	VE	ME	DCMS	Costo dei Ricambi	
				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo		Diff.	Tempo
1 Listino ricambi aggiornato al 1 / / 1										





Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -]



Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Tipologia di veicolo:

Spazzolatrice uomo a bordo

Tipo di carrozzeria:

Marca e modello

Dulevo 90DK

Cilindrata

Anno I[^] immatricolazione:

2011

Cambio:

Meccanico

Potenza:

Tipo di carburante:


batterie a cassonetto



Condizioni generali:

il bene si presentava in discrete condizioni di utilizzo.

Considerata la tipologia del bene, oltre ai lavori di ripristino degli elementi mancanti e/o danneggiati, si necessitano lavori di manutenzione ordinaria per consentire il corretto utilizzo e la messa in sicurezza del bene quali la revisione dell'impianto idraulico, di quello elettrico nonché del gruppo motopropulsore.



Prezzo di mercato: € 7.000,00 Iva esclusa

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presenta il bene, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a € 3.200,00.



IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



pag. 10



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -



Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Tipologia
Fabbrica / tipo
N° telaio
Anno di 1° imm.
Ore v
Tappezzeria
Pneumatici
Carrozzeria riconosciuta

Serbatoio trasportabile per alimenti
Planiplastic ecologia

n. 2 serbatoi 5000 litri in platica per trasporto e
conservazione di alimenti, asse cilindrico oriz-
zontale

VALUTAZIONE cad.....€. 400,00




DANNI ESISTENTI

Nessun danno, bene in buono stato d'uso



Totale danni a detrarre € 0

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 600,00**.



IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO







Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -]



Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria	Macchina per il trattamento dell'aria
Fabbrica	Systemair
Tipo	Electra AQH 110
Matricola/telaio	3701836422
Anno di 1° imm.	2010
Ore	-----
Tappezzeria	-----
Pneumatici	-----

Refrigeratore raffreddato ad aria per il trattamento dell'aria, in accoppiamento con compressore marca **Airwell tipo HPT500** avente matricola **997 del 2010**.



Stato d'uso
il bene si presentava in buone condizioni di utilizzo.



Valutazione commerciale..... € 12.000,00

Totale danni a detrarre € 0,00

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a € 12.000,00.



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

pag. 14



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





<p>Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it</p>				Perizia N° 139,00/20	Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS			Codice RCA					
VEICOLO FIAT - Punto Evo - 1.3 Multijet Diesel				Targa EKI 2TL	Telaio ZFA19900001798995	1° Immatr. 30/11/2011							
Stato d'uso SUFFICIENTE	Km. 0	Pneum. 40	Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZZATO				Coerenza del danno Si						
Allestimenti/Dotazioni				Scatola nera			Ultima revisione 11/01/2016	Ubicazione Danni					
Codice Omologazione OEZFA12EST38X		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°						
Valore Commerciale(C) € 3.000,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza €	Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomia								
C.R. VOCI DI DANNO Listino ricambi aggiornato al [/]				SR		LA		VE		ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Paraurti ant.	S	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo			202,00	
Vetro specchio retrovisore ant. sx.	S		0,1	S		S		S			29,60		
Copricerchio ruota	S			S		S		S			44,40		
Batteria	S			S		S		S			51,00		
Paraurti post.	M			M		M		M					
Parafango ant. sx.	M		1,0	M		M		M					
Parafango post. dx.	M		2,1	M		3,1		M					
SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPEZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO, COME DA STIMA ANALITICA ALLEGATA ALLA PRESENTE. CI RISERVIAMO DA EVENTUALI DANNI OCCELLI NON VERIFICABILI AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO PERITALE, PER CHIARI MOTIVI OGGETTIVI. PER LA QUOTAZIONE DEL BENE E IL COSTO DEI SINGOLI RICAMBI NECESSARI, FACCIAMO RIFERIMENTO A RICERCHE DI MERCATO, EFFETTUATE SU													
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1	SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi				
Telefono:				Totali Tempi					€				
Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore	Totali Tempi Supplementari	Ore	Totale tempi VE			Ore		
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) € 15.690,00	Ricambi			Imponibile	Iva		Totale					
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coef. Riduzione % (N-C)/Nx100=	Materiali Consumo Ore	€/h		€	€	€	€			€		
Totali Imponibile	€	Nolo Dime e/o Varie			€	€	€	€			€		
Degrado	€	Mano d'opera carrozzeria Ore			€/h	€	€	€			€		
Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica Ore			€/h	€	€	€			€		
Totali (Imponibile)	€	S.Rifiuti			% di	€	€	€			€		
Totali (Iva Compresa)	€	TOTALE STIMA			€	€	€	€			€		
Franchigia/Scoperto min. e il max del	%	Importo Richiesto			€	Importo Concordato	€	Importo Lesioni	Fermo Tecnico		Giorni		
Indennizzo Contrattuale	€				€								
TOTALE Indennizzo	€	Osservazioni:											
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:				Data consegna 06/03/2020			Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo	Ruolo N. p000005585			Foglio N. 1		


Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it		Perizia N° 139,00/20	Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS		Codice	Ramo sinistro
						RCA
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.: Veicolo(Marca-Modello-Versione) FIAT - Punto Evo - 1.3 Multijet Diesel Stato d'uso SUFFICIENTE Km. 0 Pneum. 40 Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZZATO Allestimenti/Dotazioni Codice Omologazione OEZFA12EST38X Per veicoli comme./ind. Portata q.li Scatola nera Ultima revisione 11/01/2016 Coerenza del danno Si Valore Commerciale(C) € 3.000,00 Valore Relitto € 0 Valore per Differenza € 0 Spese Accessorie Indennizzo per antieconomicità € C.R. VOCI DI DANNO Listino ricambi aggiornato al [/ /] Diff. SR LA VE ME DCMS Costo dei Ricambi *SITI SPECIALIZZATI E CONCESSIONARI DI ZONA. *VERIFICATA CORRISPONDENZA DEL NUMERO DI TELAIO STAMPIGLIATO SULLA SCOCCA CON QUELLO RIPORTATO SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE*.						
Codice / Riparatore Fascia Carr. A1 Telefono:		SR	LA	VE	ME	
		Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.
Supplemento per Doppio Strato 15% Ore 1,59 10% max ore 3		Supplemento Finitura Ore 1,22	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura Ore 1,6	VE operativo Totale Tempi 3,2	ME 4,4	Totale Ricambi € 327,00
Valore Assicurato(A) € 15.690,00		Ricambi € 327,00	Imponibile € 71,94	Iva € 398,94		
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100= % (N-C)/Nx100= %		Coef. Riduzione % Ore 15,01 €/h	Materiale Consumo Ore 13,00 €	195,13 €	42,93 €	238,06 €
Totale Imponibile € 1.106,95		Nolo Dime e/o Varie	€	€	€	
Degrado €		Mano d'opera carrozzeria Ore 22,61 €/h	25,00 €	565,25 €	124,36 €	689,61 €
Insufficienza Assicurativa % €		Mano d'opera meccanica Ore €/h	25,00 €	€	€	
Totale (Imponibile) € 1.106,95		S.Rifiuti 1,80 % di	1.087,38 €	19,57 €	4,31 €	23,88 €
Totale (Iva Compresa) € 1.350,48		TOTALE STIMA		€ 1.106,95	€ 243,54	€ 1.350,49
Franchigia/Scoperto min. e il max del % €		Importo Richiesto €	Importo Concordato €	Importo Lesioni €	Fermo Tecnico Giorni	
Indennizzo Contrattuale €					3,5	
TOTALE Indennizzo € 1.106,95		Osservazioni:				
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:		Data consegna 06/03/2020	Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo		Ruolo N. p000005585	Foglio N. 2



Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it	Perizia N° 140,00/20	Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS	Codice Ramo sinistro RCA
--	--------------------------------	--	--------------------------------

Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione				Già Targa					
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:									
Veicolo(Marca-Modello-Versone) FIAT - Punto Evo - 1.3 Multijet Diesel				Targa EKI GM	Telaio ZFA1990001779172				
Stato d'uso DISCRETO	Km. 0	Pneum. 40	Colore - Tipo smalto NERO METALLIZZATO	Coerenza del danno Si					
Allestimenti/Dotazioni		Scatola nera		Ultima revisione 19/12/2015	Ubicazione Danni				
Codice Omologazione OEZFA12EST40X		Per veicoli comme./Ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°		
Valore Commerciale(C) € 5.400,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza €	Spese Accessorie 0 €		Indennizzo per antieconomicità €				
C.R. VOICI DI DANNO				SR	LA	VE	ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo		
Parafango post. sx.	.Sx	M	2,1	M	3,1	M	3,8		318,00
Porta post. sx.	.Sx	M	1,4	M	3,1	M	2,8		318,00
Cerchio ruota post. sx.	.Sx	S		S		S			35,25
Cerchio ruota post. dx.	.Dx	S		S		S			13,20
Vetro specchio retrovisore ant. sx.	.Sx	S	0,3	S		S			150,00
Coperchio retrovisore (int.) ant. dx.	.Dx	S		S		S			96,00
Lucidatura per eliminazione serigrafie									
Batteria									
SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPEZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO, COME DA STIMA ANALITICA ALLEGATA ALLA PRESENTE.									
CI RISERVIAMO DA EVENTUALI DANNI OCCULTI NON VERIFICABILI AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO PERITALE, PER CHIARI MOTIVI OGGETTIVI. PER LA QUOTAZIONE DEL BENE E IL COSTO DEI SINGOLI RICAMBI NECESSARI, FACCIAMO RIFERI-									
Codice / Riparatore			Fascia Carr. A1	SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi	
Telefono:			Totali Tempi					€	
Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore	Totali Tempi Supplementari	Ore	Totale tempi VE Ore	
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) € 19.800,00	Ricambi		Imponibile		Iva	Totale		
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100= %	Coef. Riduzione % (N-C)/Nx100= %	Materiale Consumo Ore €/h		€		€	€		
Totale Imponibile	€	Nolo Dime e/o Varie		€		€	€		
Degrado	€	Mano d'opera carrozzeria Ore €/h		€		€	€		
Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica Ore €/h		€		€	€		
Totale (Imponibile)	€	S.Rifiuti % di		€		€	€		
Totali (Iva Compresa)	€	TOTALE STIMA		€		€	€		
Franchigia/Scoperto min. e il max del %	€					€		€	€
Indennizzo Contrattuale	€	Importo Richiesto		Importo Concordato		Importo Lesioni	Fermo Tecnico Giorni		
TOTALE Indennizzo	€	€		€		€			
Osservazioni:									
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:			Data consegna 06/03/2020			Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo		Ruolo N. p000005585	Foglio N. 1

Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it			Perizia N° 140,00/20	Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS			Codice	Ramo sinistro
							RCA	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.: Veicolo(Marca-Modello-Versione) FIAT - Punto Evo - 1.3 Multijet Diesel Stato d'uso DISCRETO Km. 0 Pneum. 40 Colore - Tipo smalto NERO METALLIZZATO Allestimenti/Dotazioni Codice Omologazione OEZFA12EST40X Per veicoli comm. /Ind. Portata q.li Tara q.li Passo m. Posti n° Assi n° Ultima revisione 19/12/2015 Valore Commerciale(C) € 5.400,00 Valore Relitto € Valore per Differenza € 0 Spese Accessorie € Indennizzo per antieconomicità € Coerenza del danno Si Ubicazione Danni  C.R. VOCI DI DANNO Listino ricambi aggiornato al [/ /] SR LA VE ME Diff. Tempo Diff. Tempo Diff. Tempo DCMS Costo dei Ricambi *MENTO A RICERCHE DI MERCATO, EFFETTUATE SU SITI SPECIALIZZATI E CONCESSIONARI DI ZONA. *VERIFICATA CORRISPONDENZA DEL NUMERO DI TELAIO STAMPigliATO SULLA SCOCCA CON QUELLO RIPORTATO SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE*.								
Codice / Riparatore Fascia Carr. A1 Telefono:			SR	LA	VE	ME		
			Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo
Codice / Riparatore Fascia Carr. A1 Telefono:			SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi	
			3,8	6,2	6,6		930,45	
Supplemento per Doppio Strato 15% Ore 0,99 10% max ore 3			Supplemento Finitura Ore 0,76	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura Ore 1,6	Totale Tempi Supplementari Ore 3,35			
Valore Assicurato(A) € 19.800,00			Ricambi	Imponibile	Iva		Totale	
			€ 930,45	€ 204,70	€ 1.135,15			
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100= % (N-C)/Nx100= %			Materiale Consumo Ore 9,95 €/h	13,00	€ 129,35	€ 28,46	€ 157,81	
Totale Imponibile € 1.579,55			Nolo Dime e/o Varie					
Degrado €			Mano d'opera carrozzeria Ore 19,95 €/h	25,00	€ 498,75	€ 109,73	€ 608,48	
Insufficienza Assicurativa % €			Mano d'opera meccanica Ore €/h	25,00	€			
Totale (Imponibile) € 1.579,55			S.Rifiuti 1,80 % di	1.558,55	€ 21,00	€ 4,62	€ 25,62	
Totale (Iva Compresa) € 1.927,05			TOTALE STIMA	€ 1.579,55	€ 347,51	€ 1.927,06		
Franchigia/Scoperto min. e il max del % €			Importo Richiesto €	Importo Concordato €	Importo Lesioni €	Fermo Tecnico Giorni 3,1		
Indennizzo Contrattuale €								
TOTALE Indennizzo € 1.579,55			Osservazioni: IL VALORE DI PRONTO REALIZZO DEL BENE, ALLO STATO ATTUALE, RISULTA ESSERE PARI A €. 3.500,00					
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:			Data consegna 06/03/2020	Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo		Ruolo N. p000005585	Foglio N. 2	





Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -



Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria	Allestimento autocarro
Fabbrica	distribuito da Boxkit
Tipo	Cassone scarrabile con sponde in alluminio
Matricola/telaio	-----
Anno di 1° imm.	-----
Tappezzeria	-----
Pneumatici	-----

Cassone scarrabile per autocarro con sponde in alluminio

Stato d'uso

il bene si presentava in buone condizioni di utilizzo.



Valutazione commerciale..... € 800,00



Totale danni a detrarre € 0,00



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 800,00**.



IL TECNICO


Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO


pag. 22



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it			Perizia N° 141,00/20	Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS	Codice Ramo sinistro RCA							
												
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione Già Targa CODICE FISCALE / P. I.V.A.:												
Veicolo(Marca-Modello-Versone) FORD - TRANSIT (FY) (09/00>06/06<) 350 2,4 TDCI PL			Targa DC2 iLH	Telaio WFOAXXBDF5J22556	1° Immatr. 29/12/2006							
Stato d'uso MEDIOCRE	Km. 0	Pneum. 40	Colore - Tipo smalto BIANCO DOPPIO STRATO	Coerenza del danno Si								
Allestimenti/Dotazioni			Scatola nera	Ultima revisione ///	Ubicazione Danni							
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°					
Valore Commerciale(C) €	5.200,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza €	Spese Accessorie €	Indennizzo per antieconomia							
C.R. VOCI DI DANNO			SR		LA		VE		ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Listino ricambi aggiornato al [01/03/2020]			Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo			
Fanale post. sx.			S	0,2	S		S				84,29	
Tetto ant.			M	1,3	M	3,1	M	4,0				
Ossatura vano porta ant. sx.			M	1,0	M	1,8	M	2,5				
Parafango ant. dx.			L	0,6	L	0,6	L	1,2				
Batteria			S		S		S		0,3			
Lucidatura per eliminazione serigrafie												
SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPEZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO, COME DA STIMA ANALITICA ALLEGATA ALLA PRESENTE.												
CI RISERVIAMO DA EVENTUALI DANNI OCCULTI NON VERIFICABILI AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO PERITALE, PER CHIARI MOTIVI OGGETTIVI. PER LA QUOTAZIONE DEL BENE E IL COSTO DEI SINGOLI RICAMBI NECESSARI, FACCIAMO RIFERIMENTO A RICERCHE DI MERCATO, EFFETTUATE SU SITI SPECIALIZZATI E CONCESSIONARI DI ZONA.												
Codice / Riparatore			Fascia Carr. A1	Totale Tempi	SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi			
Telefono:									€			
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore	Totale Tempi Supplementari	Ore	Totale tempi VE Ore			
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) €	Ricambi			Imponibile		Iva		Totale			
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coef. Riduzione % (N-C)/Nx100=	Materiali Consumo Ore	Consumo €/h									
Totali Imponibile		Nolo Dime e/o Varie										
Degrado	€	Mano d'opera carrozzeria Ore			€/h							
Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica Ore			€/h							
Totali (Imponibile)	€	S.Rifuti			% di							
Totali (Iva Compresa)	€											
Franchigia/Scoperto min. e il max del	%	TOTALE STIMA			€							
Indennizzo Contrattuale	€	Importo Richiesto			€	Importo Concordato	Importo Lesioni		Fermo Tecnico			
TOTALE Indennizzo	€				€				Giorni			
		Osservazioni:										
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:03.2020				Data consegna 06/03/2020				Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo				
								Ruolo N. p000005585				
								Foglio N. 1				

Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it				Perizia N°	141,00/20	Relazione di perizia per			Codice	Ramo sinistro	
						AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS			RCA		
				Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza	Hamo polizza	Recuper o IVA		
									Si		
GIUDIZIARIE®											
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione										Già Targa	
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:											
Veicolo(Marca-Modello-Versone) FORD - TRANSIT (FY) (09/00>06/06<) 350 2.4 TDCi PL					Targa	DC	SLH	Telaio	1° Immatr.		
Stato d'uso MEDIOCRO	Km. 0	Pneum. 40	Colore - Tipo smalto BIANCO DOPPIO STRATO				WF0AXXBDF5J22556	29/12/2006			
Allestimenti/Dotazioni				Scatola nera	Ultima revisione			Coerenza del danno			
					/ /			Si			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./Ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°	Ubicazione Danni			
Valore Commerciale(C) € 5.200,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza €	Spese Accessorie 0 €	Indennizzo per antieconomicità €							
C.R. VOCI DI DANNO				SR	LA	VE	ME	DCMS	Costo dei Ricambi		
Listino ricambi aggiornato al [01/03/2020]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo		Tempo	* (Iva Esclusa)	
VERIFICATA CORRISPONDENZA DEL NUMERO DI TELAIO STAMPIGLIATO CON QUELLO RIPORTATO SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE											
Codice / Riparatore		Fascia Carr. A1	SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi				
Telefono:			3,1	5,5	7,7	0,30	€ 402,29				
Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore 1,16	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore 0,89	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore 1,6	Totale Tempi Supplementari	Ore 3,65	Totale tempi VE	Ore 11,35		
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) €	Ricambi			Imponibile	Iva	Totale				
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coef. Riduzione % (N-C)/Nx100=	Materiali Consumo Ore 11,35 €/h	13,00	€	402,29	€ 88,50	€ 490,79				
Totale Imponibile	€ 1.075,10	Nolo Dime e/o Varie		€		€ 32,46	€ 180,01				
Degrado	€	Mano d'opera carrozzeria Ore 19,95 €/h	25,00	€	498,75	€ 109,73	€ 608,48				
Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica Ore 0,30 €/h	25,00	€	7,50	€ 1,65	€ 9,15				
Totale (Imponibile)	€ 1.075,10	S.Rifiuti	1,80 % di	1.056,09	€ 19,01	€ 4,18	€ 23,19				
Totali (Iva Compresa)	€ 1.311,62	TOTALE STIMA			€ 1.075,10	€ 236,52	€ 1.311,62				
Franchigia/Scoperto min. e il max del	% €	Importo Richiesto			Importo Concordato	Importo Lesioni	Fermo Tecnico				
Indennizzo Contrattuale	€	€			€	€	Giorni 3,2				
TOTALE Indennizzo	€ 1.075,10	Osservazioni:									
IL VALORE DI PRONTO REALIZZO DEL BENE, ALLO STATO ATTUALE, RISULTA ESSERE PARI A €. 3.000,00											
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:03.2020				Data consegna 06/03/2020		Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo			Ruolo N. p000005585	Foglio N. 2	



Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it		Perizia N° 142,00/20	Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS		Codice RCA	Ramo sinistro RCA	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.: Veicolo(Marca-Modello-Versione) VOLVO TRUCKS - SERIE FH Euro 5 (02/06>05/09<) 480 Stato d'uso SUFFICIENTE Km. 0 Pneum. 40 Colore - Tipo smalto BIANCO DOPPIO STRATO Allestimenti/Dotazioni Codice Omologazione OM53276 Per veicoli comme./Ind. Portata q.li Tara q.li Passo m. Posti n° Assi n° Ultima revisione // / / Valore Commerciale(C) € 9.600,00 Valore Relitto € Valore per Differenza € 0 Spese Accessorie € Indennizzo per antieconomicità € C.R. VOCI DI DANNO Listino ricambi aggiornato al [01/03/2020] Diff. SR LA VE ME DCMS Costo dei Ricambi Tempo Tempo Tempo * (Iva Esclusa) N.2 batteria 809,90 Tagliando completo 1.500,00 SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPEZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO, COME DA STIMA ANALITICA ALLEGATA ALLA PRESENTE. CI RISERVIAMO DA EVENTUALI DANNI OCCULTI NON VERIFICABILI AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO PERITALE, PER CHIARI MOTIVI OGGETTIVI. PER LA QUOTAZIONE DEL BENE E IL COSTO DEI SINGOLI RICAMBI NECESSARI, FACCIAMO RIFERIMENTO A RICERCHE DI MERCATO, EFFETTUATE SU SITI SPECIALIZZATI E CONCESSIONARI DI ZONA. *VERIFICATA CORRISPONDENZA DEL NUMERO DI TELAIO STAMPIGLIATO SULLA SCOCCA CON QUELLO RIPORTATO SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE*.							
Codice / Riparatore Fascia Carr. A1		SR	LA	VE	ME	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Telefono: Supplemento per Doppio Strato 15%		Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	DCMS	
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) €	Ricambi € 2.309,90		Imponibile € 2.309,90	Iva € 508,18	Totale € 2.818,08	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coef. Riduzione % (N-C)/Nx100=	Materiale Consumo Ore €/h 13,00		€	€	€	
Totale Imponibile	€ 2.330,90	Nolo Dime e/o Varie		€	€	€	
Degrado	€	Mano d'opera carrozzeria Ore €/h 25,00		€	€	€	
Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica Ore €/h 25,00		€	€	€	
Totali (Imponibile)	€ 2.330,90	S.Rifuti 1,80 % di 2.309,90		€ 21,00	€ 4,62	€ 25,62	
Totali (Iva Compresa)	€ 2.843,70	TOTALE STIMA		€ 2.330,90	€ 512,80	€ 2.843,70	
Franchigia/Scoperto min. e il max del %	€	Importo Richiesto		Importo Concordato	Importo Lesioni	Fermo Tecnico Giorni	
Indennizzo Contrattuale	€	€		€	€		
TOTALE Indennizzo	€ 2.330,90	Osservazioni: IL VALORE DI PRONTO REALIZZO DEL BENE, ALLO STATO ATTUALE, RISULTA ESSERE PARI A €. 5.000,00					
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:03.2020		Data consegna 06/03/2020		Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo		Ruolo N. p000005585	Foglio N. 1




Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it		Perizia N° 143,00/20		Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS		Codice	Ramo sinistro			
							RCA			
		Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza	Ramo polizza	Recuper o IVA			
							Si			
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.: Veicolo(Marca-Modello-Versone) VOLVO TRUCKS - SERIE FH Euro 5 (02/06>05/09< 480 DR 5TL Telaio YV2ASW0A38B512433 1° Immatr. 03/10/2008										
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 0	Pneum. 40	Colore - Tipo smalto BIANCO DOPPIO STRATO	Coerenza del danno Si					
Allestimenti/Dotazioni			Scatola nera			Ultima revisione	Ubicazione Danni			
Codice Omologazione OM53276		Per veicoli comme./Ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°			
Valore Commerciale(C) € 11.000,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza €	Spese Accessorie 0 €		Indennizzo per antieconomicità €					
C.R. VOGLIO DI DANNO Listino ricambi aggiornato al [01/03/2020]				SR	LA	VE	ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo			
Spoiler paraurti ant. dx. .Dx Luce ingombro paraurti ant. dx. .Dx N.2 batteria .Dx Tagliando completo SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPEZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO, COME DA STIMA ANALITICA ALLEGATA ALLA PRESENTE. CI RISERVIAMO DA EVENTUALI DANNI OCCULTI NON VERIFICABILI AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO PERITALE, PER CHIARI MOTIVI OGGETTIVI. PER LA QUOTAZIONE DEL BENE E IL COSTO DEI SINGOLI RICAMBI NECESSARI, FACCIAMO RIFERIMENTO A RICERCHE DI MERCATO, EFFETTUATE SU SITI SPECIALIZZATI E CONCESSIONARI DI ZONA. *VERIFICATA CORRISPONDENZA DEL NUMERO DI TELAIO STAMPIGLIATO SULLA SCOCCA CON QUELLO				S 0,5	S	S 1,0				36,44 9,88 857,06 1.500,00
				S 0,2	S	S				
				S	S	S				
Codice / Riparatore		Fascia Carr. A1	Totali Tempi	SR	LA	VE operativo	ME	Totali Ricambi		
Telefono:								€		
Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore	Totali Tempi Supplementari	Ore	Totali tempi VE Ore		
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) €	Ricambi		Imponibile		Iva	€			
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coef. Riduzione % (N-C)/Nx100=	Materiale Consumo Ore €/h		€		€	€			
Totali Imponibile	€	Nolo Dime e/o Varie		€		€	€			
Degrado	€	Mano d'opera carrozzeria Ore €/h		€		€	€			
Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica Ore €/h		€		€	€			
Totali (Imponibile)	€	S.Rifiuti % di		€		€	€			
Totali (Iva Compresa)	€	TOTALE STIMA		€		€	€			
Franchigia/Scoperto min. e il max del	% €					€		€	€	
Indennizzo Contrattuale	€	Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €	Fermo Tecnico Giorni			
TOTALE Indennizzo	€	Osservazioni:								
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:03.2020		Data consegna 06/03/2020		Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo		Ruolo N. p000005585	Foglio N. 1			

Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it		Perizia N° 143,00/20		Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS		Codice	Ramo sinistro		
						RCA			
		Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza	Ramo polizza	Recuper o IVA Si		
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.: Veicolo(Marca-Modello-Versone) VOLVO TRUCKS - SERIE FH Euro 5 (02/06>05/09<) 480									
		DR	TL	Targa	YV2ASW0A38B512433				
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 0	Pneum. 40	Colore - Tipo smalto BIANCO DOPPIO STRATO	Coerenza del danno Si				
Allestimenti/Dotazioni		Scatola nera		Ultima revisione	Ubicazione Danni				
Codice Omologazione OM53276		Per veicoli comme./Ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°		
Valore Commerciale(C) € 11.000,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza €	Spese Accessorie 0 €	Indennizzo per antieconomicità €					
C.R.		VOCI DI DANNO		SR	LA	VE	ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)
		Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo		
Listino ricambi aggiornato al [01/03/2020]									
RIPORTATO SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE*.									
Codice / Riparatore		Fascia Carr. A1	Totali Tempi	SR 0,7	LA	VE operativo 1,0	ME	Totali Ricambi € 2.403,38	
Telefono:									
Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore 0,15	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore 0,12	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore 1,6	Totali Tempi Supplementari	Ore 1,87	Totali tempi VE Ore 2,87	
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) €	Ricambi		Imponibile € 2.403,38	Iva € 528,74	Totale € 2.932,12			
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coef. Riduzione % (N-C)/Nx100=	Materiale Consumo Ore 2,87 €/h		13,00 €	37,31 €	€ 8,21			€ 45,52
Totali Imponibile € 2.550,94		Nolo Dime e/o Varie				€			
Degrado	€	Mano d'opera carrozzeria Ore 3,57 €/h		25,00 €	89,25 €	€ 19,64			€ 108,89
Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica Ore €/h		25,00 €		€			
Totali (Imponibile) € 2.550,94		S.Rifiuti 1,80 % di		2.529,94 €	21,00 €	€ 4,62			€ 25,62
Totali (Iva Compresa) € 3.112,15		TOTALE STIMA		€ 2.550,94	€ 561,21	€ 3.112,15			
Franchigia/Scoperto min. e il max del % €		Importo Richiesto		Importo Concordato	Importo Lesioni	Fermo Tecnico Giorni 0,6			
Indennizzo Contrattuale €		€		€	€				
TOTALE Indennizzo € 2.550,94		Osservazioni: VEICOLO PRIVO DI CHIAVI IL VALORE DI PRONTO REALIZZO DEL BENE, ALLO STATO ATTUALE, RISULTA ESSERE PARI A €. 6.500,00							
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:03.2020		Data consegna 06/03/2020		Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo				Ruolo N. p000005585	Foglio N. 2




Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it	Perizia N°	145,00/20	Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS			Codice	Ramo sinistro
	Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza	Ramo polizza	Recuper o IVA	RCA Si

Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione							Già Targa	
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:								
Veicolo(Marca-Modello-Versone) SPOLETO CAR - 38S3S SEMIRIMORCHIO 3 ASSI							Targa	
AF1 164							1° Immatr.	
ZAA938S3S000099084							00/00/2011	
Stato d'uso SUFFICIENTE							Coerenza del danno	
Km. 0							Si	
Pneum. 40							Ubicazione Danni	
Colore - Tipo smalto BLU PASTELLO								
Allestimenti/Dotazioni VASCA RIBALTABLE							Ultima revisione	
Scatola nera							/ /	
Codice Omologazione							Indennizzo per antieconomicità	
Per veicoli comme./Ind.							€	
Portata q.li							0	
Tara q.li							€	
Passo m.							Indennizzo per antieconomicità	
Posti n°							€	
Assi n°								
Valore Commerciale(C) € 11.500,00							Valore Relitto €	
Valore per Differenza € 0							Spese Accessorie €	
C.R. VOCI DI DANNO							SR	LA
							VE	ME
Listino ricambi aggiornato al [01/03/2020]							DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)
Telo copri/scopri								600,00
Revisione impianto freni								400,00
Scaletta								186,00
Revisione impianto idraulico								250,00
N. 6 pneumatici								2.880,00
SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPEZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO, COME DA STIMA ANALITICA ALLEGATA ALLA PRESENTE.								
CI RISERVIAMO DA EVENTUALI DANNI OCCULTI NON VERIFICABILI AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO PERITALE, PER CHIARI MOTIVI OGGETTIVI.								
PER LA QUOTAZIONE DEL BENE E IL COSTO DEI SINGOLI RICAMBI NECESSARI, FACCIAMO RIFERIMENTO A RICERCHE DI MERCATO, EFFETTUATE SU SITI SPECIALIZZATI E CONCESSIONARI DI ZONA.								
Codice / Riparatore							Fascia Carr.	
A1							SR	
Tempo							LA	
0,6							VE operativo	ME
Supplemento per Doppio Strato 15%							Diff.	Tempo
Supplemento per 10% max ore 3							Diff.	Tempo
Ore							Diff.	Tempo
Tempo Aggiuntivo per Verniciatura							Ore	Ore
Ore 1,2							Supplementari	Ore
Totale Tempi							Supplementari	Ore
0,6							Supplementari	Ore
Ricambi							Imponibile	Iva
€ 4.316,00							€ 949,52	€ 5.265,52
Materiale Consumo								
Ore €/h								
12,00								
Nolo Dime e/o Varie								
Mano d'opera carrozzeria								
Ore €/h								
25,00								
15,00								
Mano d'opera meccanica								
Ore €/h								
25,00								
S.Rifuti 1,80 % di								
4.331,00								
21,00								
€ 4,62								
25,62								
TOTALE STIMA							€ 4.352,00	€ 957,44
Franchigia/Scoperto min. e il max del								
%								
Importo Richiesto							Importo Concordato	Importo Lesioni
€								
€								
Importo Richiesto							Fermo Tecnico	
€							Giorni	
€ 0,1								
TOTALI Indennizzo							Osservazioni:	
€ 4.352,00								
IL VALORE DI PRONTO REALIZZO DEL BENE, ALLO STATO ATTUALE, RISULTA ESSERE PARI A €. 7.500,00								
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:03.2020				Data consegna 06/03/2020		Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo		Ruolo N. p000005585
								Foglio N. 1





Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it				Perizia N° 147,00/20	Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS			Codice Ramo sinistro RCA		
				Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza	Ramo polizza	Recuper o IVA	
									Si	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.: Veicolo(Marca-Modello-Versone) TECNOKAR - 3STL SEMIRIMORCHIO 3 ASSI Targa AF1 62 Telaio ZLK3STL38CSS00623 1° Immatr. 00/00/2011 Stato d'uso SUFFICIENTE Km. 0 Pneum. 40 Colore - Tipo smalto BLU PASTELLO Allestimenti/Dotazioni VASCA RIBALTABLE Scatola nera Ultima revisione /// Codice Omologazione Per veicoli comme./Ind. Portata q.li Tara q.li Passo m. Posti n° Assi n° Valore Commerciale(C) € 23.000,00 Valore Relitto € Valore per Differenza € 0 Spese Accessorie € Indennizzo per antieconomicità € Ubicazione Danni 										
C.R. VOICI DI DANNO Listino ricambi aggiornato al [/ /]				SR	LA	VE	ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Parafango post. 3 asse	.Dx	S	1,0	S	S	1,0				48,50
Revisione impianto freni		S		S	S				400,00	
Revisione impianto idraulico		S		S	S				250,00	
Telo copri/scopri		S		S	S				600,00	
N. 6 pneumatici		S		S	S				2.880,00	
Codice / Riparatore Fascia Carr. Telefono: A1 Totale Tempi SR LA VE operativo ME Totale Ricambi Supplamento per Doppio Strato 15% Ore 10% max ore 3 Ore 0,10 Tempo Aggiuntivo per Verniciatura Ore 1,2 Totale Tempi Supplementari Ore 1,30 Totale tempi VE Ore 2,30										
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) €	Ricambi		Imponibile € 4.178,50	Iva € 919,27	Totale € 5.097,77				
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coef. Riduzione % (N-C)/Nx100=	Materiale Consumo Ore 2,30 €/h		12,00	€ 27,60	€ 6,07	€ 33,67			
Totale Imponibile €	4.309,60	Nolo Dime e/o Varie								
Degrado €		Mano d'opera carrozzeria Ore 3,30 €/h		25,00	€ 82,50	€ 18,15	€ 100,65			
Insufficienza Assicurativa % €		Mano d'opera meccanica Ore €/h		25,00	€	€				
Totale (Imponibile) €	4.309,60	S.Rifuti 1,80 % di		4.288,60	€ 21,00	€ 4,62	€ 25,62			
Totali (Iva Compresa) €	5.257,71	TOTALE STIMA		€ 4.309,60	€ 948,11	€ 5.257,71				
Franchigia/Scoperto min. e il max del % €										
Indennizzo Contrattuale €		Importo Richiesto €		Importo Concordato €	Importo Lesioni €	Fermo Tecnico Giorni 0,5				
TOTALE Indennizzo €	4.309,60	Osservazioni:								
IL VALORE DI PRONTO REALIZZO DEL BENE, ALLO STATO ATTUALE, RISULTA ESSERE PARI A €. 17.000,00										
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:				Data consegna 06/03/2020		Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo			Ruolo N. p000005585	Foglio N. 1




Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it				Perizia N° 148,00/20		Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS		Codice Ramo sinistro RCA							
				Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recuper o IVA	
														Si	
GIUDIZIARIE															
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione												Già Targa			
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:															
Veicolo(Marca-Modello-Versone) SPOLETO CAR - 38S3 SEMIRIMORCHIO 3 ASSI				Targa AF1 55		Telai		ZA938S3S000J99085		1° Immatr. 00/00/2011					
Stato d'uso SUFFICIENTE	Km. 0	Pneum. 40	Colore - Tipo smalto BLU PASTELLO							Coerenza del danno Si					
Allestimenti/Dotazioni VASCA RIBALTABLE				Scatola nera				Ultima revisione / /		Ubicazione Danni					
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°								
Valore Commerciale(C) € 11.500,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza € 0	Spese Accessorie €	Indennizzo per antieconomicità €											
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME		DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)		
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo				
Revisione impianto freni				S		S		S				250,00			
Motore telo copri/scopri				S		S		S				150,00			
Revisione impianto idraulico				S		S		S				250,00			
N. 6 pneumatici				S		S		S				2.880,00			
SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPEZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO, COME DA STIMA ANALITICA ALLEGATA ALLA PRESENTE. CI RISERVIAMO DA EVENTUALI DANNI OCCULTI NON VERIFICABILI AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO PERTIALE, PER CHIARI MOTIVI OGGETTIVI. PER LA QUOTAZIONE DEL BENE E IL COSTO DEI SINGOLI RICAMBI NECESSARI, FACCIAMO RIFERIMENTO A RICERCHE DI MERCATO, EFFETTUATE SU SITI SPECIALIZZATI E CONCESSIONARI DI ZONA.															
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1	Totalle Tempi	SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi		€	3.530,00		
Telefono:															
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore 1,2	Totalle Tempi Supplementari	Ore		VE	Ore				
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) €	Ricambi			Imponibile € 3.530,00		Iva € 776,60	€	Totale		€	4.306,60			
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100= %	Coef. Riduzione % (N-C)/Nx100= %	Materiale Consumo Ore €/h			12,00		€	€	Iva		€				
Totalle Imponibile €	3.551,00	Nolo Dime e/o Varie					€	€	Iva		€				
Degrado	€	Mano d'opera carrozzeria Ore €/h			25,00		€	€	Iva		€				
Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica Ore €/h			25,00		€	€	Iva		€				
Totalle (Imponibile)	€ 3.551,00	S.Rifuti 1,80 % di			3.530,00		€	21,00	€	4,62	€	25,62			
Totalle (Iva Compresa)	€ 4.332,22	TOTALE STIMA			€ 3.551,00		€	781,22	€	4.332,22	€				
Franchigia/Scoperto min. e il max del	%														
Indennizzo Contrattuale	€	Importo Richiesto €			Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni						
TOTALE Indennizzo	€ 3.551,00	Osservazioni:													
IL VALORE DI PRONTO REALIZZO DEL BENE, ALLO STATO ATTUALE, RISULTA ESSERE PARI A €. 11.500,00															
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.l.19806] Genius Professional Ver: RELEASE:				Data consegna 06/03/2020		Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo				Ruolo N. p000005585		Foglio N. 1			



Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it				Perizia N°	149,00/20	Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS			Codice	Ramo sinistro
				Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza	Ramo polizza	Recuper o IVA	
									Si	
GIUDIZIARIE®										
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										
Veicolo(Marca-Modello-Versone) TECNOKAR - 38S3S DELFINO SEMIRIMORCHIO 3 ASSI				Targa	AE 99	Telaio	ZA9T3SDELF0C86301	1° Immatr. 00/00/2008		
Stato d'uso	Km.	Pneum.	Colore - Tipo smalto					Coerenza del danno		
SUFFICIENTE	0	40	GRIGIO PASTELLO					Si		
Allestimenti/Dotazioni			Scatola nera			Ultima revisione				
VASCA RIBALTABLE						/ /				
Codice Omologazione		Per veicoli comme./Ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°	Ubicazione Danni		
Valore Commerciale(C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie			Indennizzo per antieconomicità				
€ 17.000,00	€	€ 0	€			€				
C.R. VOCI DI DANNO Listino ricambi aggiornato al [/ /]				SR	LA	VE	ME	DCMS	Costo dei Ricambi	
Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo	*		(Iva Esclusa)	
Revisione impianto idraulico Revisione impianto freni Ripristino parete posteriore cassone N. 6 pneumatici SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPEZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO, COME DA STIMA ANALITICA ALLEGATA ALLA PRESENTE. CI RISERVIAMO DA EVENTUALI DANNI OCCULTI NON VERIFICABILI AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO PERITALE, PER CHIARI MOTIVI OGGETTIVI. PER LA QUOTAZIONE DEL BENE E IL COSTO DEI SINGOLI RICAMBI NECESSARI, FACCIAMO RIFERIMENTO A RICERCHE DI MERCATO, EFFETTUATE SU SITI SPECIALIZZATI E CONCESSIONARI DI ZONA.				S	S	S	S		250,00	
S	S	M	S	M	S	S		400,00		
M	5,0	S	S	3,0	M	S		2.880,00		
S		S		S						
Codice / Riparatore		Fascia Carr.	A1	SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi		
Telefono:				5,0	3,0			€	3.530,00	
Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore 1,2	Totale Tempi Supplementari	Ore	Supplementari	VE Ore Totale	
Valore Assicurato(A)	€	Valore a nuovo(N)	€	Ricambi	€ 3.530,00	Iva	€ 776,60	€ 4.306,60		
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	%	Coef. Riduzione % (N-C)/Nx100=	%	Materiale Consumo Ore €/h	12,00	€	€	€		
Totale Imponibile	€ 3.751,00	Nolo Dime e/o Varie		€		€	€	€		
Degrado	€	Mano d'opera carrozzeria Ore 8,00 €/h	25,00	€	200,00	€	44,00	€ 244,00		
Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica Ore €/h	25,00	€		€	€	€		
Totale (Imponibile)	€ 3.751,00	S.Rifiuti	1,80 % di	3.730,00	€ 21,00	€	4,62	€ 25,62		
Totale (Iva Compresa)	€ 4.576,22	TOTALE STIMA		€ 3.751,00	€ 825,22	€	4.576,22			
Franchigia/Scoperto min. e il max del %	€			Importo Richiesto	Importo Concordato	Importo Lesioni	Fermo Tecnico Giorni	1,3		
Indennizzo Contrattuale	€	€	€	€						
TOTALE Indennizzo	€ 3.751,00	Osservazioni:								
IL VALORE DI PRONTO REALIZZO DEL BENE, ALLO STATO ATTUALE, RISULTA ESSERE PARI A €. 12.500,00										
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:			Data consegna	Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo				Ruolo N. p000005585	Foglio N. 1	



Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it		Perizia N° 150,00/20		Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS		Codice	Ramo sinistro		
						RCA			
		Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza	Ramo polizza	Recuper o IVA		
							Si		
GIUDIZIARIE®									
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:									
Veicolo(Marca-Modello-Versone) IVECO - STRALIS ACTIVE SPACE (02/07<) 440S48				Targa	Telaio	1° Immatr.			
Stato d'uso MEDIocre				CJ: ?MV	WJMM1VUJ0042691B3	28/07/2003			
Km. 0				Pneum. 40	Colore - Tipo smalto ROSSO DOPPIO STRATO	Coerenza del danno Si			
Allestimenti/Dotazioni			Scatola nera			Ultima revisione	Ubicazione Danni 		
Codice Omologazione		Per veicoli comm. /Ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°		
Valore Commerciale(C)	Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie		Indennizzo per antieconomicità		
€ 6.200,00	€		€ 0		€		€		
C.R. VOCI DI DANNO Listino ricambi aggiornato al [01/03/2020]				SR Diff. Tempo	LA Diff. Tempo	VE Diff. Tempo	ME Diff. Tempo	DCMS	Costo dei Ricambi
									*
Spoiler ant. lat. sx. Spoiler ant. lat. dx. Rivestimento angolare ant. paraspruzzi dx. Retrovisore est. accostamento termico Calotta retrovisore est. compl. termico dx. N. 4 pneumatici				.Sx .Dx .Dx .Dx .Dx .Dx	S 0,3 S 0,3 S 0,5 S 0,8 S 0,1	S S S S S	S S S S S		152,35
SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPEZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO, COME DA STIMA ANALITICA ALLEGATA ALLA PRESENTE. CI RISERVIAMO DA EVENTUALI DANNI OCCULTI NON VERIFICABILI AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO PERITALE, PER CHIARI MOTIVI OGGETTIVI. PER LA QUOTAZIONE DEL BENE E IL COSTO DEI SINGOLI RICAMBI NECESSARI, FACCIAMO RIFERIMENTO A RICERCHE DI MERCATO, EFFETTUATE SU SITI SPECIALIZZATI E CONCESSIONARI DI ZONA.									150,15
									339,98
									273,05
									78,20
									1.920,00
Codice / Riparatore Fascia Carr. A1				Totali Tempi	SR Ore	LA Ore	VE operativo Ore	ME Ore	Totali Ricambi
Telefono: Supplemento per Doppio Strato 15%									€
Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore	Totali Tempi Supplementari	Ore	Totali tempi VE	Ore
Valore Assicurato(A)	€	Valore a nuovo(N)	€	Ricambi	€	Imponibile	€	Iva	€
Insuff. Assicurativa %	%	Coef. Riduzione %	%	Materiale Consumo	€		€		€
(C-A)/Cx100=	%	(N-C)/Nx100=	%	Ore	€/h		€		€
Totali Imponibile	€			Nolo Dime e/o Varie	€		€		€
Degrado	€			Mano d'opera carrozzeria	€		€		€
Insufficienza Assicurativa %	€			Ore	€/h		€		€
Totali (Imponibile)	€			Mano d'opera meccanica	€		€		€
Totali (Iva Compresa)	€			Ore	€/h		€		€
Franchigia/Scoperto min. e il max del	%	€		S.Rifiuti	% di		€		€
Indennizzo Contrattuale	€						€		€
TOTALE Indennizzo	€			Importo Richiesto	€	Importo Concordato	€	Importo Lesioni	Fermo Tecnico Giorni
				€		€	€		
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:03.2020		Data consegna 06/03/2020		Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo			Ruolo N. p000005585	Foglio N. 1	

Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it		Perizia N° 150,00/20		Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS		Codice	Ramo sinistro		
						RCA			
		Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza	Ramo polizza	Recuper o IVA		
							Si		
GIUDIZIARIE®									
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:									
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IVECO - STRALIS ACTIVE SPACE (02/07<) 440S48				Targa	Telaio	1° Immatr.			
Stato d'uso MEDIOCRE				CJ	MV	WJMM1VUJ0042691B3 28/07/2003			
Km. 0				Pneum. 40	Colore - Tipo smalto ROSSO DOPPIO STRATO	Coerenza del danno Si			
Allestimenti/Dotazioni			Scatola nera			Ultima revisione			
						///			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./Ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°		
Valore Commerciale(C) € 6.200,00		Valore Relitto €	Valore per Differenza €	Spese Accessorie 0 €	Indennizzo per antieconomicità €				
C.R. VOCI DI DANNO									
Listino ricambi aggiornato al [01/03/2020]				SR	LA	VE	ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)
				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo		
Codice / Riparatore		Fascia Carr. A1	Totale Tempi	SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi	
Telefono:			2,0			1,0		€	2.913,73
Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore 0,15	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore 0,12	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore 1,6	Totale Tempi Supplementari	Ore 1,87	Totale tempi VE	Ore 2,87
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) €	Ricambi		Imponibile	Iva	Totale			
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coef. Riduzione % (N-C)/Nx100=	Materiali Consumo Ore 2,87 €/h	13,00	€ 37,31	€ 8,21	€	641,02	€	3.554,75
Totalle	€ 3.093,79	Nolo Dime e/o Varie		€	€	€			
Degrado	€	Mano d'opera carrozzeria Ore 4,87 €/h	25,00	€ 121,75	€ 26,79	€			148,54
Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica Ore €/h	25,00	€	€	€			
Totalle (Imponibile)	€ 3.093,79	S.Rifiuti	1,80 % di 3.072,79	€ 21,00	€ 4,62	€			25,62
Totalle (Iva Compresa)	€ 3.774,42	TOTALE STIMA		€ 3.093,79	€ 680,64	€	680,64	€	3.774,43
Franchigia/Scoperto min. e il max del	% €			Importo Richiesto	Importo Concordato	Importo Lesioni	Fermo Tecnico		
Indennizzo Contrattuale	€	€	€	€	Giorni	0,8			
TOTALE Indennizzo	€ 3.093,79	Osservazioni:							
IL VALORE DI PRONTO REALIZZO DEL BENE, ALLO STATO ATTUALE, RISULTA ESSERE PARI A €. 3.000,00									
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:03.2020			Data consegna 06/03/2020	Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo				Ruolo N. p000005585	Foglio N. 2





Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Fabbrica

Tip

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

Vaglio rotante

Sconosciuta

Vaglio rotante con tamburo lunghezza 18 metri, con base a quattro punti.

Il bene si presentava privo di etichette identificative



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 3.000,00**.



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO







Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta



Container scarrabile

D.P.E. srl


MC30

0016

Container scarrabile con doppia porta
Il bene si presentava in scadenti condizioni di utilizzo



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 1.500,00**.



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO







Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta



Container scarrabile

B.T.E. spa

MC11

2518

2011

Container scarrabile con porta singola e
Telo copri/scopri.

Il bene si presentava in sufficienti condi-
zioni di utilizzo



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giu-
diziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo
e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 2.500,00**.



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO







Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Macchina per movimentazione

Fabbrica

Sennebogen

Tipo

R821

Matricola/telaio

821.5.559

Anno di 1° imm.

2005

Ore


Tappezzeria

Pneumatici

cingolato

Carrozzeria riconosciuta

macchina movimentazione, carico e smistamento materiali nella filiera del riciclo e rottami leggeri, con cabina rialzabile e polipo idraulico



Stato d'uso

il bene si presentava in buone condizioni di utilizzo, con lievi danneggiamenti della cabina di protezione/comando oltre ad altri elementi della carrozzeria che non implicano il corretto funzionamento dello stesso.

Considerata la tipologia del bene, oltre ai lavori di ripristino suddetti, si necessitano lavori di manutenzione ordinaria per consentire il corretto utilizzo e la messa in sicurezza, quali la revisione dell'impianto idraulico, di quello elettrico, la revisione della ralla e dei cingoli nonché del gruppo motopropulsore.

Valutazione commerciale

€ 40.000,00



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 32.000,00**.



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

pag. 51



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Macchina per movimentazione

Fabbrica

Caterpillar

Tipo

320CL

Matricola/telaio

CAT0320CCJP/00257

Anno di 1° imm.

2002

Ore


Tappezzeria

Pneumatici

cingolato

Carrozzeria riconosciuta

macchina movimentazione, carico e smistamento materiali nella filiera del riciclo e rottami leggeri, con polipo idraulico



Stato d'uso

il bene si presentava in scadenti condizioni di utilizzo, con danneggiamenti della cabina di protezione/comando oltre ad altri elementi della carrozzeria che non implicano il corretto funzionamento dello stesso.

Considerata la tipologia del bene, oltre ai lavori di ripristino suddetti, si necessitano lavori di manutenzione ordinaria per consentire il corretto utilizzo e la messa in sicurezza, quali la revisione dell'impianto idraulico, di quello elettrico, la revisione della ralla e dei cingoli nonché del gruppo motopropulsore.

Valutazione commerciale

€ 38.500,00



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 25.000,00**.



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

pag. 53



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Macchina per movimentazione

Fabbrica

Solmec

Tipo

210 ESC

Matricola/telaio

N2104637

Anno di 1° imm.

2007

Ore


Tappezzeria

Pneumatici

gommatto

Carrozzeria riconosciuta

macchina movimentazione, carico e smistamento materiali nella filiera del riciclo e rottami leggeri, con polipo idraulico e lama anteriore girevole



Stato d'uso

il bene si presentava in scadenti condizioni di utilizzo, con danneggiamenti della cabina di protezione/comando oltre ad altri elementi della carrozzeria che non implicano il corretto funzionamento dello stesso.

Considerata la tipologia del bene, oltre ai lavori di ripristino suddetti, si necessitano lavori di manutenzione ordinaria per consentire il corretto utilizzo e la messa in sicurezza, quali la revisione dell'impianto idraulico, di quello elettrico, la sostituzione del gruppo di raffreddamento cannibalizzato, la revisione della ralla nonché del gruppo motopropulsore.



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 3.000,00**.

IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO







Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Macchina per movimentazione

Fabbrica

Sennebogen

Tipo

R821e

Matricola/telaio

821.0.2078

Anno di 1° imm.

2014

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

cingolato

Carrozzeria riconosciuta

macchina movimentazione, carico e smistamento materiali nella filiera del riciclo e rottami leggeri, con cabina rialzabile, lama posteriore e polipo idraulico




Stato d'uso

il bene si presentava in buone condizioni di utilizzo.

Considerata la tipologia del bene, oltre ai lavori di ripristino suddetti, si necessitano lavori di manutenzione ordinaria per consentire il corretto utilizzo e la messa in sicurezza, quali la revisione dell'impianto idraulico, di quello elettrico, la revisione della ralla e dei cingoli nonché del gruppo motopropulsore.

Valutazione commerciale € 85.000,00



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a € 80.000,00.



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

pag. 57



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Sennebogen 821E

MachineryZone

89 900 € Iva esclusa



Visualizza più foto su
MachineryZone

Tipo di annuncio :	Vendita / Offerta
Marca :	Sennebogen
Modello :	821E
Stato :	Usato - ottimo stato
Anno :	2014
Ore :	9.236 h
Disponibilità :	Disponibile
Prezzo IVA escl. :	89 900 € EUR (€) ▾
Commenti :	
Tidy 23 tons materialhandler with 4 cylinder Deutz engine 132 Hp 4 x Stabilizers Hydr. highrise cabine Scrap grapple Centralgreasing Airconditioning 10.00 x 20 Fullrubber tyres; 50% Serialnumber 821.0.2110 Hourmeter at 9236 Transportdimensions (LxWxH) = 1050 x 275 x 335 cm.	
Indirizzo :	
Telgenweg 3, - 8111 CM HEETEN - Paesi Bassi	



MIDDELDORP BOUWMACHINES B.V.

Rivenditore usato veicoli / macchine
Iscritto da 13 anni e 4 mesi

Telgenweg 3,
8111 CM HEETEN
Paesi Bassi

Sig. Wim NOORDENBOS
Olandese Tedesco Inglese

(+31) 653436554



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Macchina per movimentazione

Fabbrica

Sennebogen

Tipo

R825

Matricola/telaio

821.0.1950

Anno di 1° imm.

2013

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

gommatto

Carrozzeria riconosciuta

macchina movimentazione, carico e smistamento materiali nella filiera del riciclo e rottami leggeri, con cabina rialzabile e polipo idraulico




Stato d'uso

il bene si presentava in buone condizioni di utilizzo.

Considerata la tipologia del bene, oltre ai lavori di ripristino suddetti, si necessitano lavori di manutenzione ordinaria per consentire il corretto utilizzo e la messa in sicurezza, quali la revisione dell'impianto idraulico, di quello elettrico, la revisione della ralla e dei cingoli nonché del gruppo motopropulsore.

Valutazione commerciale € 70.000,00



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a € 62.000,00.



IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



pag. 60



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



11/9/2020

Escavatori Sennebogen 825 M, 2 annunci di escavatori Sennebogen 825 M usati

Escavatori Sennebogen 825 M usati
2 annunci di scavatrici Sennebogen 825 M usate



Sennebogen 825 M escavatore per movimentazione usato

95.000 €

2015

7717 Ore

27.9 ton

Veere

4

Sennebogen 825 M escavatore per movimentazione usato

110.000 €

2015

6118 Ore

27.9 ton

Veere



Anche questi annunci possono interessarti



Sennebogen 825MH escavatore per movimentazione usato

2017

4131 Ore

Teningen-Nimburg

Sennebogen 818 E escavatore gommato usato

2018

3000 Ore

Prunay-Le-Gillon





Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P0Q0005585 C.F: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -



Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria	Attrezzatura
Fabbrica	Pesa industriale
Tipi	-----
Matricola/telaio	-----
Anno di 1° imm.	-----
Ore	-----
Tappezzeria	-----
Pneumatici	-----
Carrozzeria riconosciuta	pesa industriale per veicoli, lunghezza mt 18 x 2,5 interrata. Il bene risultava privo di etichetta identificativa



Stato d'uso
il bene si presentava in discrete condizioni di utilizzo.



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 8.000,00**.




IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO






Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it		Perizia N° 151,00/20		Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS		Codice Ramo sinistro RCA							
		Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza	Ramo polizza Recuper. o IVA Si							
GIUDIZIARIE®													
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:						Già Targa							
Veicolo(Marca-Modello-Versone) FIAT - PUNTO EVO VAN - 1.3 MULTIJET DIESEL						Targa EL 1AG Telaio ZFA19900001850662 1 ^o Immatr. 20/02/2012							
Stato d'uso Km. 0 Pneum. 40 Colore - Tipo smalto BIANCO DOPPIO STRATO						Coerenza del danno Si							
Allestimenti/Dotazioni			Scatola nera			Ultima revisione 09/06/2016							
Codice Omologazione OBZFA26EST013BA		Per veicoli comm. / ind. q.li	Porta tara q.li	Passo m.	Posti n° Assi n°	Ubicazione Danni							
Valore Commerciale(C) € 1.700,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza € 0	Spese Accessorie €	Indennizzo per antieconomicità €									
C.R. VOCI DI DANNO			SR		LA		VE		ME		DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Listino ricambi aggiornato al [/ /]			Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo			
Coppa ruota ant Paraurti post. Cofano ant. Parafango post. dx. Porta post. dx. Alzacristallo porta ant. sx. Tappo gancio traino paraurti ant. dx. Lucidatura Tolettatura			S S M .Dx .Dx .Sx .Dx S S	S S M L L S S S S	S S 2,1 1,1 1,1 S S S S	S S M L L S S S S	2,4 2,5 2,0 1,4				25,62 178,00 154,00 8,40 120,00 40,00		
SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPEZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO, COME DA STIMA ANALITICA ALLEGATA ALLA PRESENTE. CI RISERVIAMO DA EVENTUALI DANNI OCCULTI NON VERIFICABILI AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO PERITALE, PER CHIARI MOTIVI OGGETTIVI. PER LA QUOTAZIONE DEL BENE E IL COSTO DEI													
Codice / Riparatore Telefono:			Fascia Carr. A1		SR		LA		VE operativo		ME	Totale Ricambi €	
Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore	Totale Tempi Supplementari		Ore	Totale tempi VE		Ore	
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) €	Ricambi		Imponibile		Iva				Totale		€	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	%	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore €/h		€		€		€		€	
Totalle Imponibile	€	Nolo Dime e/o Varie		€		€		€		€		€	
Degrado	€	Mano d'opera carrozzeria Ore €/h		€		€		€		€		€	
Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica Ore €/h		€		€		€		€		€	
Totalle (Imponibile)	€	S.Rifiuti % di		€		€		€		€		€	
Totalle (Iva Compresa)	€	TOTALE STIMA		€		€		€		€		€	
Franchigia/Scoperto min. e il max del %	€			Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni			
Indennizzo Contrattuale	€												
TOTALE Indennizzo	€	Osservazioni:											
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:				Data consegna 06/03/2020 per. ass. Mario Pirozzolo				Ruolo N. p000005585				Foglio N. 1	



Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it			Perizia N° 152.00/20	Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS			Codice Ramo sinistro RCA			
			Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza	Ramo polizza Recupero IVA Si			
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:							Gia Targa			
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IVECO - DAILY CABINATO (07/11->) 70C17 CAB. 4P/D/29							Targa EP 3BW	Telaio ZCF65C0005794508	1 ^o Immatr. 08/11/2012	
Stato d'uso SUFFICIENTE	Km. 0	Pneum. 40	Colore - Tipo smalto VERDE DOPPIO STRATO				Coerenza del danno Si			
Allestimenti/Dotazioni SCARRAMENTO BOB'LIFT 3 N 8705			Scatola nera			Ultima revisione //	Ubicazione Danni			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./Ind. q.li	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n° Assi n°				
Valore Commerciale(C) € 12.000,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza € 0	Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità €					
C.R. VOCI DI DANNO				SR	LA	VE	ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Listino ricambi aggiornato al [01/03/2020]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo		Diff.	Tempo
Retrovisore est. regolaz. elettr. sx. .Sx				S	0,6	S		S		196,65
Portaoggetti cruscotto				S	1,0	S		S		63,56
Batteria				S		S		S		494,26
Lucidatura cabina				S		S		S		200,00
Tolettatura				S		S		S		60,00
Tagliando ordinario				S		S		S		600,00
SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPEZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO, COME DA STIMA ANALITICA ALLEGATA ALLA PRESENTE. CI RISERVIAMO DA EVENTUALI DANNI OCCULTI NON VERIFICABILI AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO PERITALE, PER CHIARI MOTIVI OGGETTIVI. PER LA QUOTAZIONE DEL BENE E IL COSTO DEI SINGOLI RICAMBI NECESSARI, FACCIAMO RIFERIMENTO A RICERCHE DI MERCATO, EFFETTUATE SU SITI SPECIALIZZATI E CONCESSIONARI DI ZONA.										
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1	SR	LA	VE operativo	ME	Total Ricambi	
Telefono:				Totali Tempi					€	
Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore	Totali Tempi Supplementari	Ore	Totali tempi VE	Ore	Total
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) €	Ricambi			Imponibile €	€	€	Iva		Total €
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	%	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=	%	Materiale Consumo Ore €/h	€	€	€	Iva		€
Total Imponibile	€	Nolo Dime e/o Varie			€	€	€	Iva		€
Degrado	€	Mano d'opera carrozzeria Ore €/h			€	€	€	Iva		€
Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica Ore €/h			€	€	€	Iva		€
Total (Imponibile)	€	S.Rifiuti % di			€	€	€	Iva		€
Total (Iva Compresa)	€	TOTALE STIMA			€	€	€	Iva		€
Franchigia/Scoperto min. e il max def	%	Importo Richiesto			Importo Concordato €	Importo Lesioni €	Fermo Tecnico Giorni			
Indennizzo Contrattuale	€									
TOTALE Indennizzo	€	Osservazioni:								
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:03.2020				Data consegna 06/03/2020	Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo			Ruolo N. p000005585	Foglio N. 1	

Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it			Perizia N° 152.00/20	Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS			Codice Ramo sinistro RCA					
			Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza	Ramo polizza	Recupero IVA Si				
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.: Veicolo(Marca-Modello-Versione) IVECO - DAILY CABINATO (07/11->) 70C17 CAB. 4P/D/29 Stato d'uso SUFFICIENTE Km. 0 Pneum. 40 Colore - Tipo smalto VERDE DOPPIO STRATO Allestimenti/Dotazioni SCARRAMENTO BOB'LIFT 3 N 8705 Scatola nera Ultima revisione / / Codice Omologazione Per veicoli comm. / Ind. q.li Porta q.li Tara q.li Passo m. Posti n° Assi n° Valore Commerciale(C) € 12.000,00 Valore Relitto € Valore per Differenza € 0 Spese Accessorie € Indennizzo per antieconomicità € 												
C.R. VOCI DI DANNO Listino ricambi aggiornato al [01/03/2020]			SR		LA		VE		ME		DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)
			Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo		
VERIFICATA CORRISPONDENZA DEL NUMERO DI TELAIO STAMPIGLIATO SULLA SCOCCA CON QUELLO RIPORTATO SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.												
Codice / Riparatore Fascia Carr. A1 Telefono:			SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi					
Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore	Totale Tempi Supplementari	Ore	Totale Ricambi				
Valore Assicurato(A)	€	Valore a nuovo(N)	€	Ricambi	€	1.614,47	€	355,18	€	1.969,65		
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	%	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=	%	Materiale Consumo Ore €/h	13,00	€	€	€	€	€		
Totalle Imponibile	€	1.675,47		Nolo Dime e/o Varie	€	€	€	€	€	€		
Degrado	€			Mano d'opera carrozzeria Ore 1,60 €/h	25,00	€	40,00	€	8,80	€	48,80	
Insufficienza Assicurativa %	€			Mano d'opera meccanica Ore €/h	25,00	€	€	€	€	€		
Totalle (Imponibile)	€	1.675,47		S.Rifiuti	1,80 % di	1.654,47	€	21,00	€	4,62	€	25,62
Totalle (Iva Compresa)	€	2.044,07		TOTALE STIMA		€	1.675,47	€	368,60	€	2.044,07	
Franchigia/Scoperto min. e il max def	%	€		Importo Richiesto	€	Importo Concordato	€	Importo Lesioni	€	Fermo Tecnico		
Indennizzo Contrattuale	€			€		€		€		Giorni	0,3	
TOTALE Indennizzo	€	1.675,47		Osservazioni: IL VALORE DI PRONTO REALIZZO DEL BENE, ALLO STATO ATTUALE, RISULTA ESSERE PARI A €.10.000,00								
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.19806 Genius Professional Ver: RELEASE:03.2020				Data consegna 06/03/2020 per. ass. Mario Pirozzolo				Ruolo N. p000005585	Foglio N. 2			





Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Macchina per movimentazione

Fabbrica

Sennebogen

Tipo

R825m

Matricola/telaio

825.0.110

Anno di 1° imm.

2008

Ore

14219

Tappezzeria

Pneumatici

gommatto

Carrozzeria riconosciuta

macchina movimentazione, carico e smistamento materiali nella filiera del riciclo e rottami leggeri, con cabina rialzabile e polipo idraulico



Stato d'uso

il bene si presentava in mediocri condizioni di utilizzo.

Considerata la tipologia del bene, oltre ai lavori di ripristino suddetti, si necessitano lavori di manutenzione ordinaria per consentire il corretto utilizzo e la messa in sicurezza, quali la sostituzione del parabrezza anteriore, il ripristino del blocco comandi, la revisione dell'impianto idraulico, di quello elettrico, la revisione della ralla nonché del gruppo motopropulsore.

Valutazione commerciale € 40.000,00



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

pag. 71



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





MASCUS

Frase di ricerca o Mascus ID

Cerca

Pubblica un annuncio

Rivenditore?

Acquista Aste Servizi Registrati Accesso ITA EUR

VASTA SCELTA DI MACCHINE CAT COMPACT LINE

Asta senza riserva Caorso (PC) 8 ottobre 2020

Ricerca Macchinari

Sei qui: [Mascus Italia](#) > [Costruzioni](#) > [Escavatori](#) > [Sennebogen](#) > [Sennebogen 825](#)

Numero di annunci: 3

CERCA USATO

» Ricerca avanzata

Parola chiave

Categoria

Costruzioni

Escavatori

Movimentazione rifiuti (2)

Escavatori gommati (1)

Marca

Sennebogen

Modello

825

Prezzo (EUR)

Anno di costruzione

2008 - 2008

Continente

Europa (3)

Paese

Germania (1)

Paesi Bassi (1)

Polonia (1)

Danneggiato

Rotto / smantellato

ESCAVATORI SENNEBOGEN 825 USATI IN VENDITA		
Ricevi un'e-mail ogni volta che viene pubblicato un nuovo annuncio		
Inserisci il tuo indirizzo e-mail		Invia
Ordina per	Anno di costruzione (cres...)	Mostra annunci/pagina 20
	SENNEBOGEN 825	40.408 EUR
	Movimentazione rifiuti 2008 12.959 h Polonia	
	SENNEBOGEN 825 GREEN LINE	67.900 EUR
	Escavatori gommati 2008 Germania	
	SENNEBOGEN 825 M GREEN LINE	39.850 EUR
	Movimentazione rifiuti 2008 18.215 h Paesi Bassi, Holten	

17-19 November 2020
Piacenza (Italy)



pag. 73



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta



Container scarrabile

B.T.E. spa

MC12

1779

2012

Container scarrabile con porta singola e copertura con dispositivo idraulico.

Il bene si presentava in sufficienti condizioni di utilizzo



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 2.500,00**.



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO







Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta



Container scarrabile

B.T.E. spa

MC12

1781

2012

Container scarrabile con copertura con dispositivo idraulico.

Il bene si presentava in buone condizioni di utilizzo



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 3.000,00**.



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



pag. 76



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P0Q0005585 C.F: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -



Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Container scarrabile

Fabbrica

B.T.E. spa

Tip

MC13

Matricola/telaio

1289

Anno di 1° imm.

2013

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

Container scarrabile con porta posteriore.

Il bene si presentava in buone condizioni di utilizzo



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 3.200,00**.



IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO







Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -



Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria	Container scarrabile
Fabbrica	Eco Project
Tipo	MC30
Matricola/telaio	0024
Anno di 1° imm.	2011
Ore	-----
Tappezzeria	-----
Pneumatici	-----
Carrozzeria riconosciuta	Container scarrabile con copertura munita di dispositivo idraulico di apertura. Il bene si presentava in discrete condizioni di utilizzo




In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 2.500,00**.



IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO







Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -



Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Container scarrabile

Fabbrica

Eco Project

Tipo

MC34

Matricola/telaio

0031

Anno di 1° imm.

2012

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

Container scarrabile con copertura munita di dispositivo idraulico di apertura. Il bene si presentava in discrete condizioni di utilizzo



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 4.000,00**.



IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO







Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -



Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria
Fabbrica
Tipo
Matricola/telaio
Anno di 1° imm.
Ore
Tappezzeria
Pneumatici
Carrozzeria riconosciuta

Container scarrabile
Eco Project
MC30
0029
2012

Container scarrabile con copertura munita di dispositivo idraulico di apertura.
Il bene si presentava in discrete condizioni di utilizzo



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 2.500,00**.



IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO







Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P0Q0005585 C.F: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -



Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Container scarrabile

Fabbrica

B.T.E. spa

Tip

MC12

Matricola/telaio

1778

Anno di 1° imm.

2012

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

Container scarrabile con porta singola e copertura con dispositivo idraulico.
Il bene si presentava in sufficienti condizioni di utilizzo



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 2.500,00**.



IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO





18.02.2020 11:00



18.02.2020 11:00



Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it		Perizia N° 153,00/20		Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS		Codice Ramo sinistro RCA
		Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza	Ramo polizza Recupero IVA Si

Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione								Già Targa				
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:												
Veicolo(Marca-Modello-Versone) IVECO - EUROTECH (01/03<) 260E31 CAB. 2P/D/10300								Targa CH JL	Telaio WJME2NSJ004266013	1 ^o Immatr. 30/05/2003		
Stato d'uso SUFFICIENTE	Km. 0	Pneum. 40	Colore - Tipo smalto ROSSO DOPPIO STRATO					Coerenza del danno Si				
Allestimenti/Dotazioni				Scatola nera				Ultima revisione //	Ubicazione Danni			
Codice Omologazione		Per veicoli comm. /ind.	Porta	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi. n°		A3 B1 B3 C3 A1 D F E C1 A2 B2 B4 C2			
Valore Commerciale(C) € 6.500,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza € 0	Spese Accessorie €	Indennizzo per antieconomicità €								
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)
Listino ricambi aggiornato al [01/03/2020]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo		
Fodera sedile guida N.4 pneumatici Tagliando ordinario SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPEZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO, COME DA STIMA ANALITICA ALLEGATA ALLA PRESENTE. CI RISERVIAMO DA EVENTUALI DANNI OCCULTI NON VERIFICABILI AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO PERITALE, PER CHIARI MOTIVI OGGETTIVI. PER LA QUOTAZIONE DEL BENE E IL COSTO DEI SINGOLI RICAMBI NECESSARI, FACCIAMO RIFERIMENTO A RICERCHE DI MERCATO, EFFETTUATE SU SITI SPECIALIZZATI E CONCESSIONARI DI ZONA.				S		S		S				138,00 1.520,00 800,00
				S		S		S				
Codice / Riparatore A1				SR		LA		VE operativo		ME		
Telefono:												
Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore	1,6	Tempo Supplementari	Ore	Tempo VE	Ore		
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) €	Ricambi		Imponibile € 2.458,00	€	540,76	Iva €	2.998,76	Totale			
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	%	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=	%	Materiale Consumo Ore e/h	13,00	€	€	€				
Totalle Imponibile €	2.479,00	Nolo Dime e/o Varie		€	€	€	€	€				
Degrado €		Mano d'opera carrozzeria Ore e/h		25,00	€	€	€	€				
Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica Ore e/h		25,00	€	€	€	€				
Totalle (Imponibile) €	2.479,00	S.Rifiuti	1,80 % di	2.458,00	€	21,00	€	4,62	€	25,62		
Totalle (Iva Compresa) €	3.024,38	TOTALE STIMA		€ 2.479,00	€	545,38	€	3.024,38				
Franchigia/Scoperto min. e il max def %	€	Importo Richiesto €		Importo Concordato €	Importo Lesioni €	Fermo Tecnico Giorni						
Indennizzo Contrattuale €												
TOTALE Indennizzo €	2.479,00	Osservazioni: IL VALORE DI PRONTO REALIZZATO DEL BENE, ALLO STATO ATTUALE, RISULTA ESSERE PARI A €. 4.000,00										
[70003] - Solleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.19806 Genius Professional Ver: RELEASE:03.2020				Data consegna 06/03/2020 per. ass. Mario Pirozzolo				Ruolo N. p000005585		Foglio N. 1		





Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta



Container scarrabile

B.T.E. spa

MC12

1777

2012

Container scarrabile con porta singola e copertura con dispositivo idraulico.

Il bene si presentava in sufficienti condizioni di utilizzo



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 2.500,00**.



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



pag. 90



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta



Container scarrabile

B.T.E. spa

CNT

243 5

2007

Container scarrabile con doppia porta posteriore.

Il bene si presentava in pessime condizioni di utilizzo



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo a relitto e quindi a “ferro vecchio” è pari a **€ 60,00**.



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO







Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta



Cisterna carburanti

Coopserbatoi

DI.MO

227

2002

Serbatoio gasolio - cisterna gasolio - diesel tank - tank fuel capacita' 8900 litri completo di gruppo erogatore, tubo di erogazione, pistola automatica, contalitri meccanico , indicatore di livello, bacino di contenimento e copertura.

Il bene si presentava in buone condizioni di utilizzo



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 3.000,00**.



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

pag. 94



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Fabbrica

Tip

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta



Pressa cesoia

C&G srl

Taurus 12T

Pressa cesoia per demolizione veicoli e materiali pesanti, con cassa di compressione a coperchi oscillante e cabina di comando, con forza di taglio da 1200 tonnellate.

Il bene si presentava in discrete condizioni di utilizzo



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 20.000,00**.



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



pag. 96



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta



Container scarrabile

D.P.E

MC30


0019

2010

Container scarrabile con doppia porta.
Il bene si presentava in discrete condizioni di utilizzo



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 2.500,00**.



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



pag. 98



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P0Q0005585 C.F: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -



Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Container scarrabile

Fabbrica

S.F. di Marra Oreste

Tip

MC40

Matricola/telaio

01/2007

Anno di 1° imm.

2007

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

**Container scarrabile con doppia porta.
Il bene si presentava in discrete condizioni di utilizzo**



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 3.500,00**.



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO




pag. 100



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it			Perizia N° 144,00/20	Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS			Codice RCA			
				Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza	Ramo polizza	Recupero IVA	
									Si	
Data Incarico 17/02/2020	Data primo rilievo 18/02/2020	Località GRICIGNANO D'AVERA	C/o CTP	Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 13	Privilegio a favore di			
I I I										
Veicolo(Marca-Modello-Versone) ADIGE - 26 SPN-6.5 SEMIRIMORCHIO					Targa NA 76	Telaio ZFN26SNP000650018	1° Immatr. 00/00/1990			
Stato d'uso SUFFICIENTE	Km. 0	Pneum. 40	Colore - Tipo smalto BIANCO PREVERNICIATO					Coerenza del danno Si		
Allestimenti/Dotazioni CISTERNA VIBERTI TIPO BN227FC			Scatola nera			Ultima revisione //	Ubicazione Danni			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./Ind. q.li	Portale q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi. n°			
Valore Commerciale(C) € 3.500,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza €	0	Spese Accessorie €	Indennizzo per antieconomicità €					
C.R. VOCI DI DANNO					SR	LA	VE	ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)
Listino ricambi aggiornato al [01/03/2020]					Diff.	Tempo	Diff.	Tempo		Diff.
<p>SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPEZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO. TRATTASI DI RIMORCHIO VETUSTO E DANNEGGIATO, MANCAVANO GLI PNEUMATICI, E ALLESTITO CON CISTERNA ANCH'ESSA DANNEGGIATA. CI RISERVIAMO DA EVENTUALI DANNI OCCULTI NON VERIFICABILI AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO PERITALE, PER CHIARI MOTIVI OGGETTIVI. PER LA QUOTAZIONE DEL BENE E IL COSTO DEI SINGOLI RICAMBI NECESSARI, FACCIAMO RIFERIMENTO A RICERCHE DI MERCATO, EFFETTUATE SU SITI SPECIALIZZATI E CONCESSIONARI DI ZONA. CONSIDERATA LA RIPARAZIONE ANTIECONOMICA RISPETTO AL VALORE DEL BENE AL MOMENTO DEGLI ACCERTAMENTI PERITALI, NON EFFETTUAIMO STIMA ANALITICA DEI DANNI LIMITANDOCI AD INDICA-</p>										
Codice / Riparatore Telefono:			Fascia Carr. A1	Totali Tempi	SR	LA	VE operativo	ME	Totali Ricambi €	
Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore	Totali Tempi Supplementari	Ore	Totali tempi VE Ore	Totali	
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) €	Ricambi		Imponibile €	€	Iva €	€	Totali		
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	%	Coef. Riduzione % (N-C)/Nx100=	%	Materiale Consumo Ore €/h	€	€	€			
Totali Imponibile	€	Nolo Dime e/o Varie		€	€	€	€			
Degrado	€	Mano d'opera carrozzeria Ore €/h		€	€	€	€			
Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica Ore €/h		€	€	€	€			
Totali (Imponibile)	€	S.Rifiuti % di		€	€	€	€			
Totali (Iva Compresa)	€	TOTALE STIMA		€	€	€	€			
Franchigia/Scoperto min. e il max del	%	Importo Richiesto €		Importo Concordato €	Importo Lesioni €	Fermo Tecnico Giorni				
Indennizzo Contrattuale	€									
TOTALE Indennizzo	€	Osservazioni:								
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:03.2020				Data consegna 06/03/2020	Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo			Ruolo N. p000005585	Foglio N. 1	

Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it			Perizia N° 144,00/20	Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS			Codice Ramo sinistro RCA		
			Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza	Ramo polizza Recuper. o IVA Si		
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:							Già Targa		
Veicolo(Marca-Modello-Versone) ADIGE - 26 SPN-6.5 SEMIRIMORCHIO							Targa NA3 76 Telaio ZFN26SNP000650018 1 ^o Immatr. 00/00/1990		
Stato d'uso SUFFICIENTE	Km. 0	Pneum. 40	Colore - Tipo smalto BIANCO PREVERNICIATO				Coerenza del danno Si		
Allestimenti/Dotazioni CISTERNA VIBERTI TIPO BN227FC			Scatola nera			Ultima revisione / /	Ubicazione Danni		
Codice Omologazione		Per veicoli comme./Ind. q.li	Porta	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi. n°		
Valore Commerciale(C) € 3.500,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza €	Spese Accessorie 0 €	Indennizzo per antieconomicità €					
C.R. VOCI DI DANNO Listino ricambi aggiornato al [01/03/2020]				SR	LA	VE	ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)
Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo			
RE UN APPROSSIMATIVO VALORE DI VENDITA.									
Codice / Riparatore Telefono:			Fascia Carr. A1	SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi €	
Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore 1,6	Totale Tempi Supplementari	Ore	Totale tempi VE Ore	
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) €	Ricambi		Imponibile €	€	Iva €	€	Totale	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	%	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=	%	Materiale Consumo Ore €/h	12,00	€	€	€	
Total Imponibile	€	Nolo Dime e/o Varie		€	€	€	€	€	
Degrado	€	Mano d'opera carrozzeria Ore €/h		25,00	€	€	€	€	
Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica Ore €/h		25,00	€	€	€	€	
Total (Imponibile)	€	S.Rifiuti		1,80 % di	€	€	€	€	
Total (Iva Compresa)	€	TOTALE STIMA		€	€	€	€	€	
Franchigia/Scoperto min. e il max def	%	Importo Richiesto €		Importo Concordato €	Importo Lesioni €	Fermo Tecnico Giorni			
Indennizzo Contrattuale	€								
TOTALE Indennizzo	€	Osservazioni:							
IL VALORE DI PRONTO REALIZZATO DEL BENE, ALLO STATO ATTUALE, RISULTA ESSERE PARI A €. 1.200,00									
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.19806 Genius Professional Ver: RELEASE:03.2020				Data consegna 06/03/2020	Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo			Ruolo N. p000005585	Foglio N. 2





Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -]

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Fabbrica

Tip

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta



Pressa compattatrice

Colmar

P.5260

7247


2002

Pressa compattatrice mobile per demolizione veicoli leggeri, con cassa di compressione a coperchi oscillante e cabina di comando, con polipo.

Il bene si presentava in mediocri condizioni di utilizzo



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 28.000,00**.



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



pag. 105



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta



Container scarrabile

D.P.E srl

MC30


007

2010

Container scarrabile con doppia porta.
Il bene si presentava in discrete condizioni di utilizzo



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 2.500,00**.



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



pag. 107



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta



Container scarrabile

D.P.E srl

MC30


0018

2010

Container scarrabile con doppia porta.
Il bene si presentava in discrete condizioni di utilizzo



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 2.200,00**.



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO







Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta



Cisterna carburanti

Lucchi

210

Serbatoio gasolio - cisterna gasolio - diesel tank, privo di etichette identificative.

Il bene si presentava in buone condizioni di utilizzo



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo a relitto e quindi a "ferro vecchio" è pari a **€ 5.000,00**.



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



pag. 111



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta



Macchina movimentazione

Bobcat

S130

A8KA70306

2010

gommatra

Mini pala gommata con benna.

Il bene si presentava in buone condizioni di utilizzo




In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 12.000,00**.



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO







Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta



Container scarrabile

Ecoproject

MC30

0022

2011

Container scarrabile con copertura munita di dispositivo idraulico.

Il bene si presentava in discrete condizioni di utilizzo



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 2.500,00**.



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO







Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta



Container scarrabile

Ecoproject

MC21

0023

2011

Container scarrabile con copertura munita di dispositivo idraulico.

Il bene si presentava in discrete condizioni di utilizzo



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 2.000,00**.





IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO





Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it				Perizia N° 155,00/20	Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS			Codice Ramo sinistro RCA			
				Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza	Ramo polizza	Recuper o IVA Si		
ASTE GIUDIZIARIE®											
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione									Già Targa		
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:											
Veicolo(Marca-Modello-Versone) TECNOKAR - 3SP36 DELFINO SEMIRIMORCHIO 3 ASSI				Targa AC '92	Telai ZA9T3SDELF0C86048		1 ^o Immatr. 00/00/2003				
Stato d'uso SUFFICIENTE	Km. 0	Pneum. 40	Colore - Tipo smalto GRIGIO PASTELLO				Coerenza del danno Si				
Allestimenti/Dotazioni VASCA RIBALTABLE			Scatola nera		Ultima revisione //	Ubicazione Danni					
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°				
Valore Commerciale(C) € 12.000,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza €	Spese Accessorie 0 €		Indennizzo per antieconomicità €						
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA	VE	ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.			Tempo
N. 6 pneumatici Telo copri/scopri Revisione impianto freni Revisione impianto elettrico SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPEZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO, COME DA STIMA ANALITICA ALLEGATA ALLA PRESENTE. CI RISERVIAMO DA EVENTUALI DANNI OCCULTI NON VERIFICABILI AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO PERTAILE, PER CHIARI MOTIVI OGGETTIVI. PER LA QUOTAZIONE DEL BENE E IL COSTO DEI SINGOLI RICAMBI NECESSARI, FACCIAMO RIFERIMENTO A RICERCHE DI MERCATO, EFFETTUATE SU SITI SPECIALIZZATI E CONCESSIONARI DI ZONA.				S S S S	S S S S	S S S S	S S S S				
Codice / Riparatore				Fascia Carr A1	Totali Tempi	SR	LA	VE operativo	ME	Totali Ricambi €	4.130,00
Telefono:											
Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore 1,2	Totali Tempi Supplementari	Ore	Totali tempi VE	Ore		
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) €	Ricambi		Imponibile € 4.130,00	Iva € 908,60	Totali Ricambi €	5.038,60				
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coef. Riduzione % (N-C)/Nx100=	Materiale Consumo Ore €/h		12,00	€						
Totali Imponibile	€ 4.151,00	Nolo Dime e/o Varie		€	€						
Degrado	€	Mano d'opera carrozzeria Ore €/h		25,00	€						
Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica Ore €/h		25,00	€						
Totali (Imponibile)	€ 4.151,00	S.Rifiuti		1,80 % di 4.130,00	€ 21,00	€ 4,62					
Totali (Iva Compresa)	€ 5.064,22	TOTALE STIMA		€ 4.151,00	€ 913,22	€ 5.064,22					
Franchigia/Scoperto min. e il max del	%	Importo Richiesto		Importo Concordato	Importo Lesioni	Fermo Tecnico					
Indennizzo Contrattuale	€	€		€	€	Giorni					
TOTALE Indennizzo	€ 4.151,00	Osservazioni:									
IL VALORE DI PRONTO REALIZZO DEL BENE, ALLO STATO ATTUALE, RISULTA ESSERE PARI A €. 7.000,00											



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P0Q0005585 C.F: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -



Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Container scarrabile

Fabbrica

Ecoproject

Tip

MC30

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

Container scarrabile.

Il bene si presentava in discrete condizioni di utilizzo e privo di etichette identificative



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 2.500,00**.



IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO





Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail:mario.pirozzolo@alice.it			Perizia N° 156,00/20	Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS			Codice Ramo sinistro RCA																																																																																																																																																																																																																																		
			Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza	Ramo polizza	Recupero IVA Si																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione</td> <td colspan="3">Già Targa</td> </tr> <tr> <td colspan="6">CODICE FISCALE / P. I.V.A.:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Veicolo(Marca-Modello-Versone)</td> <td>Targa</td> <td>Telaio</td> <td>1^o Immatr.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">BRENTA - LC 44 3TF SEMIRIMORCHIO</td> <td>NA 2</td> <td>ZDLLC443TP00000</td> <td>/ /</td> </tr> <tr> <td>Stato d'uso PESSIMO</td> <td>Km. 0</td> <td>Pneum. 40</td> <td>Colore - Tipo smalto BLU PASTELLO</td> <td colspan="3"></td> <td>Coerenza del danno Si</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Allestimenti/Dotazioni</td> <td colspan="3">Scatola nera</td> <td>Ultima revisione / /</td> <td>Ubicazione Danni</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Codice Omologazione</td> <td>Per veicoli comme./Ind. q.li</td> <td>Portata q.li</td> <td>Tara q.li</td> <td>Passo m.</td> <td>Posti n°</td> <td>Assi. n°</td> </tr> <tr> <td>Valore Commerciale(C) €</td> <td>Valore Relitto €</td> <td>Valore per Differenza €</td> <td>Spese Accessorie 0 €</td> <td colspan="3">Indennizzo per antieconomicità €</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">C.R. VOCI DI DANNO</td> <td>SR</td> <td>LA</td> <td>VE</td> <td>ME</td> <td rowspan="2">DCMS</td> <td>Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Listino ricambi aggiornato al [/ /]</td> <td>Diff.</td> <td>Tempo</td> <td>Diff.</td> <td>Tempo</td> <td>Diff.</td> <td>Tempo</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <p>SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPEZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO, PRIVO DI ETICHETTE IDENTIFICATIVE E CON IL NUMERO DI TELAIO NON COMPLETAMENTE LEGGIBILE. CONSIDERTE LE CONDIZIONI IN CUI VERSAVA AL MOMENTO DEGLI ACCERTAMENTI, EFFETTUAIMO VALUTAZIONE A RELITTO DESTINATA AL RECUPERO DI MATERIALE FERROSO, TRATTANDO IL BENE COME FERRO VECCHIO.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Codice / Riparatore</td> <td>Fascia Carr. A1</td> <td>SR</td> <td>LA</td> <td>VE operativo</td> <td>ME</td> <td colspan="2">Totale Ricambi €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Telefono:</td> <td>Totali Tempi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Supplemento per Doppio Strato 15%</td> <td>Ore</td> <td>Supplemento Finitura 10% max ore 3</td> <td>Ore</td> <td>Tempo Aggiuntivo per Verniciatura</td> <td>Ore 1,2</td> <td>Totali Tempi Supplementari</td> <td>Ore</td> <td>Totali tempi VE</td> <td>Ore</td> </tr> <tr> <td>Valore Assicurato(A) €</td> <td>Valore a nuovo(N) €</td> <td colspan="2">Ricambi</td> <td>Imponibile</td> <td>€</td> <td>Iva</td> <td>€</td> <td colspan="2">Totale</td> </tr> <tr> <td>Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=</td> <td>%</td> <td>Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=</td> <td>%</td> <td>Materiale Consumo Ore €/h</td> <td>12,00</td> <td>€</td> <td>€</td> <td colspan="2">€</td> </tr> <tr> <td>Totali Imponibile</td> <td>€</td> <td colspan="2">Nolo Dime e/o Varie</td> <td>€</td> <td>€</td> <td>€</td> <td>€</td> <td colspan="2">€</td> </tr> <tr> <td>Degrado</td> <td>€</td> <td colspan="2">Mano d'opera carrozzeria Ore €/h</td> <td>25,00</td> <td>€</td> <td>€</td> <td>€</td> <td colspan="2">€</td> </tr> <tr> <td>Insufficienza Assicurativa %</td> <td>€</td> <td colspan="2">Mano d'opera meccanica Ore €/h</td> <td>25,00</td> <td>€</td> <td>€</td> <td>€</td> <td colspan="2">€</td> </tr> <tr> <td>Totali (Imponibile)</td> <td>€</td> <td colspan="2">S.Rifiuti</td> <td>1,80 % di</td> <td>€</td> <td>€</td> <td>€</td> <td colspan="2">€</td> </tr> <tr> <td>Totali (Iva Compresa)</td> <td>€</td> <td colspan="2">TOTALE STIMA</td> <td>€</td> <td>€</td> <td>€</td> <td>€</td> <td colspan="2">€</td> </tr> <tr> <td>Franchigia/Scoperto min. e il max del</td> <td>%</td> <td colspan="2">Importo Richiesto</td> <td>Importo Concordato</td> <td>Importo Lesioni</td> <td>Fermo Tecnico</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Indennizzo Contrattuale</td> <td>€</td> <td colspan="2">€</td> <td>€</td> <td>€</td> <td>Giorni</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>TOTALE Indennizzo</td> <td>€</td> <td colspan="8">Osservazioni: IL VALORE DI PRONTO REALIZZO DEL BENE, ALLO STATO ATTUALE, RISULTA ESSERE PARI A €. 80,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:</td> <td>Data consegna 06/03/2020</td> <td colspan="3">Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo</td> <td>Ruolo N. p000005585</td> <td>Foglio N. 1</td> </tr> </table>									Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione			Già Targa			CODICE FISCALE / P. I.V.A.:						Veicolo(Marca-Modello-Versone)			Targa	Telaio	1 ^o Immatr.	BRENTA - LC 44 3TF SEMIRIMORCHIO			NA 2	ZDLLC443TP00000	/ /	Stato d'uso PESSIMO	Km. 0	Pneum. 40	Colore - Tipo smalto BLU PASTELLO				Coerenza del danno Si	Allestimenti/Dotazioni			Scatola nera			Ultima revisione / /	Ubicazione Danni	Codice Omologazione		Per veicoli comme./Ind. q.li	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi. n°	Valore Commerciale(C) €	Valore Relitto €	Valore per Differenza €	Spese Accessorie 0 €	Indennizzo per antieconomicità €				C.R. VOCI DI DANNO				SR	LA	VE	ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	<p>SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPEZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO, PRIVO DI ETICHETTE IDENTIFICATIVE E CON IL NUMERO DI TELAIO NON COMPLETAMENTE LEGGIBILE. CONSIDERTE LE CONDIZIONI IN CUI VERSAVA AL MOMENTO DEGLI ACCERTAMENTI, EFFETTUAIMO VALUTAZIONE A RELITTO DESTINATA AL RECUPERO DI MATERIALE FERROSO, TRATTANDO IL BENE COME FERRO VECCHIO.</p>										Codice / Riparatore			Fascia Carr. A1	SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi €		Telefono:			Totali Tempi							Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore 1,2	Totali Tempi Supplementari	Ore	Totali tempi VE	Ore	Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) €	Ricambi		Imponibile	€	Iva	€	Totale		Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	%	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=	%	Materiale Consumo Ore €/h	12,00	€	€	€		Totali Imponibile	€	Nolo Dime e/o Varie		€	€	€	€	€		Degrado	€	Mano d'opera carrozzeria Ore €/h		25,00	€	€	€	€		Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica Ore €/h		25,00	€	€	€	€		Totali (Imponibile)	€	S.Rifiuti		1,80 % di	€	€	€	€		Totali (Iva Compresa)	€	TOTALE STIMA		€	€	€	€	€		Franchigia/Scoperto min. e il max del	%	Importo Richiesto		Importo Concordato	Importo Lesioni	Fermo Tecnico				Indennizzo Contrattuale	€	€		€	€	Giorni				TOTALE Indennizzo	€	Osservazioni: IL VALORE DI PRONTO REALIZZO DEL BENE, ALLO STATO ATTUALE, RISULTA ESSERE PARI A €. 80,00								[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:			Data consegna 06/03/2020	Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo			Ruolo N. p000005585	Foglio N. 1
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione			Già Targa																																																																																																																																																																																																																																						
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:																																																																																																																																																																																																																																									
Veicolo(Marca-Modello-Versone)			Targa	Telaio	1 ^o Immatr.																																																																																																																																																																																																																																				
BRENTA - LC 44 3TF SEMIRIMORCHIO			NA 2	ZDLLC443TP00000	/ /																																																																																																																																																																																																																																				
Stato d'uso PESSIMO	Km. 0	Pneum. 40	Colore - Tipo smalto BLU PASTELLO				Coerenza del danno Si																																																																																																																																																																																																																																		
Allestimenti/Dotazioni			Scatola nera			Ultima revisione / /	Ubicazione Danni																																																																																																																																																																																																																																		
Codice Omologazione		Per veicoli comme./Ind. q.li	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi. n°																																																																																																																																																																																																																																		
Valore Commerciale(C) €	Valore Relitto €	Valore per Differenza €	Spese Accessorie 0 €	Indennizzo per antieconomicità €																																																																																																																																																																																																																																					
C.R. VOCI DI DANNO				SR	LA	VE	ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)																																																																																																																																																																																																																																
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo		Diff.	Tempo																																																																																																																																																																																																																															
<p>SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPEZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO, PRIVO DI ETICHETTE IDENTIFICATIVE E CON IL NUMERO DI TELAIO NON COMPLETAMENTE LEGGIBILE. CONSIDERTE LE CONDIZIONI IN CUI VERSAVA AL MOMENTO DEGLI ACCERTAMENTI, EFFETTUAIMO VALUTAZIONE A RELITTO DESTINATA AL RECUPERO DI MATERIALE FERROSO, TRATTANDO IL BENE COME FERRO VECCHIO.</p>																																																																																																																																																																																																																																									
Codice / Riparatore			Fascia Carr. A1	SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi €																																																																																																																																																																																																																																	
Telefono:			Totali Tempi																																																																																																																																																																																																																																						
Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore 1,2	Totali Tempi Supplementari	Ore	Totali tempi VE	Ore																																																																																																																																																																																																																																
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) €	Ricambi		Imponibile	€	Iva	€	Totale																																																																																																																																																																																																																																	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	%	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=	%	Materiale Consumo Ore €/h	12,00	€	€	€																																																																																																																																																																																																																																	
Totali Imponibile	€	Nolo Dime e/o Varie		€	€	€	€	€																																																																																																																																																																																																																																	
Degrado	€	Mano d'opera carrozzeria Ore €/h		25,00	€	€	€	€																																																																																																																																																																																																																																	
Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica Ore €/h		25,00	€	€	€	€																																																																																																																																																																																																																																	
Totali (Imponibile)	€	S.Rifiuti		1,80 % di	€	€	€	€																																																																																																																																																																																																																																	
Totali (Iva Compresa)	€	TOTALE STIMA		€	€	€	€	€																																																																																																																																																																																																																																	
Franchigia/Scoperto min. e il max del	%	Importo Richiesto		Importo Concordato	Importo Lesioni	Fermo Tecnico																																																																																																																																																																																																																																			
Indennizzo Contrattuale	€	€		€	€	Giorni																																																																																																																																																																																																																																			
TOTALE Indennizzo	€	Osservazioni: IL VALORE DI PRONTO REALIZZO DEL BENE, ALLO STATO ATTUALE, RISULTA ESSERE PARI A €. 80,00																																																																																																																																																																																																																																							
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:			Data consegna 06/03/2020	Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo			Ruolo N. p000005585	Foglio N. 1																																																																																																																																																																																																																																	





Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Fabbrica

Tip

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta



Cisterne carburanti

Acerbi

Serbatoio gasolio - cisterna gasolio - diesel tank, privo di etichette identificative, per semirimorchio.

I beni si presentavano in sufficienti condizioni di utilizzo



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo a relitto e quindi a "ferro vecchio" è pari a **€ 7.000,00**.



IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



pag. 125



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626



Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche



Categoria

Fabbrica

Tip

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta



Autocarro

Iveco

Eurocargo 120E18

gommatra

Autocarro con cassone scarabili, privo di targhette identificative e di targhe, con telaio illeggibile.

Il bene si presentava in pessime condizioni di utilizzo tanto da considerarne il riciclo a "ferro vecchio"



In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo è pari a **€ 150,00**.



IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



pag. 127



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

