

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria	Macchina per movimentazione
Fabbrica	Caterpillar
Tipo	320B
Matricola/telaio	CAT0320BK5MS00977
Anno di 1° imm.	2009
Ore	12950
Tappezzeria	-----
Pneumatici	cingolato
Carrozzeria riconosciuta	macchina movimentazione, carico e smistamento materiali munita di pinza marca FCyor II avente matricola 40.324.07.

Stato d'uso

il bene si presentava in scadenti condizioni di utilizzo, con danneggiamenti della cabina di protezione/comando oltre ad altri elementi della carrozzeria che non implicano il corretto funzionamento dello stesso.


Considerata la tipologia del bene, oltre ai lavori di ripristino suddetti, si necessitano lavori di manutenzione ordinaria per consentire il corretto utilizzo e la messa in sicurezza, quali la revisione dell'impianto idraulico, di quello elettrico, la revisione della ralla e dei cingoli nonché del gruppo motopropulsore.

Valutazione commerciale € 28.000,00

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a € 23.000,00.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Container scarrabile

Fabbrica

Tipo

MC30

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

Container scarrabile.

Il bene si presentava in pessime condizioni di utilizzo, privo di etichette identificative, da destinarsi al riciclo di materiale ferroso

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita a “ferro Vecchio” è pari a **€ 60,00**.

IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommara descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria	Macchina per movimentazione
Fabbrica	Venieri
Tipo	6.33
Matricola/telaio	10472
Anno di 1° imm.	1985
Ore	12950
Tappezzeria	-----
Pneumatici	gommata
Carrozzeria riconosciuta	macchina movimentazione, carico e smistamento materiali munita di benna anteriore da sostituire e benna posteriore su braccio.

Stato d'uso

il bene si presentava in scadenti condizioni di utilizzo, con danneggiamenti della cabina di protezione/comando oltre ad altri elementi della carrozzeria che non implicano il corretto funzionamento dello stesso.

Considerata la tipologia del bene, oltre ai lavori di ripristino suddetti, si necessitano lavori di manutenzione ordinaria per consentire il corretto utilizzo e la messa in sicurezza, quali la revisione dell'impianto idraulico, di quello elettrico, la revisione del gruppo motopropulsore.

Valutazione commerciale € 8.000,00

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a € 4.000,00.

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommara descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria	Impianto mobile
Fabbrica	M.F.L. m.b.h.
Tipo	RCI 100-100
Matricola/telaio	0760482
Anno di 1° imm.	2007
Ore	-----
Tappezzeria	-----
Pneumatici	cingolato
Carrozzeria riconosciuta	impianto mobile di frantumazione con frantoio ad impatto.

Stato d'uso

il bene si presentava in buone condizioni di utilizzo.

Considerata la tipologia del bene, si necessitano lavori di manutenzione ordinaria per consentire il corretto utilizzo e la messa in sicurezza, quali la revisione dell'impianto idraulico, di quello elettrico, la revisione del gruppo motopropulsore.

Valutazione commerciale € 50.000,00

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a € 50.000,00.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Semirimorchio Autocarro

Fabbrica

TecnoKar

Tipo

Matricola/telaio

AB90499

Anno di 1° imm.

2010

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

gommata

Carrozzeria riconosciuta

semirimorchio per autocarro con allestimento gru marca Menci tipo 18LR10 matricola 10/6666.

Il bene si presentava in discrete condizioni di utilizzo.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo è pari a **€ 7.000,00.**

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Semirimorchio Autocarro

Fabbrica

Menci

Tipo

Matricola/telaio

AB68319

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

gommata

Carrozzeria riconosciuta

**semirimorchio per autocarro scarrabile,
privo di targhette identificative.**

**Il bene si presentava in pessime condi-
zioni di utilizzo.**

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziarie, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo è pari a **€ 3.000,00**.

IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Semirimorchio Autocarro

Fabbrica

Brenta

Tipo

Matricola/telaio

AA19754

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

gommata

Carrozzeria riconosciuta

**semirimorchio per autocarro scarrabile,
privo di targhette identificative.**

**Il bene si presentava in pessime condi-
zioni di utilizzo.**

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziarie, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo è pari a **€ 3.000,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Semirimorchio Autocarro

Fabbrica

Brenta

Tipo

Matricola/telaio

AA19755

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

gommata

Carrozzeria riconosciuta

semirimorchio per autocarro scarra-
bile, privo di targhette identificative.

Il bene si presentava in pessime condi-
zioni di utilizzo.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziarie, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo è pari a **€ 2.500,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Semirimorchio Autocarro

Fabbrica

Brenta

Tipo

Matricola/telaio

NA39370

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

gommata

Carrozzeria riconosciuta

**semirimorchio per autocarro scarrabile,
privo di targhette identificative.**

**Il bene si presentava in pessime condi-
zioni di utilizzo.**

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziarie, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo è pari a **€ 2.500,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Semirimorchio Autocarro

Fabbrica

Brenta

Tipo

Matricola/telaio

NA39312

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

gommata

Carrozzeria riconosciuta

**semirimorchio per autocarro scarrabile,
privo di targhette identificative.**

**Il bene si presentava in pessime condi-
zioni di utilizzo.**

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziarie, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo è pari a **€ 2.000,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Semirimorchio Autocarro

Fabbrica

Brenta

Tipo

Matricola/telaio

NA39311

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

gommata

Carrozzeria riconosciuta

**semirimorchio per autocarro scarrabile,
privo di targhette identificative.**

**Il bene si presentava in discrete condi-
zioni di utilizzo.**

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziarie, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo è pari a **€ 4.000,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Semirimorchio Autocarro

Fabbrica

Adamoli

Tipo

Matricola/telaio

NA39311 – ZBAS3602PXX018323

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

gommata

Carrozzeria riconosciuta

semirimorchio per autocarro scarrabile.

Il bene si presentava in discrete condizioni di utilizzo.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo è pari a **€ 3.000,00.**

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommara descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Container scarrabile

Fabbrica

B.T.E. spa

Tipo

MC11

Matricola/telaio

519

Anno di 1° imm.

2011

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta


Container scarrabile.

Il bene si presentava in buone condizioni di utilizzo.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 3.500,00.**

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Container scarrabile

Fabbrica

B.T.E. spa

Tipo

MC11

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

**Container scarrabile con copertura con
dispositivo idraulico.**

**Il bene si presentava in buone condi-
zioni di utilizzo ma privo di etichette
identificative.**

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giu-
diziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo
e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 3.500,00.**

IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Container scarrabile

Fabbrica

B.T.E. spa

Tipo

MC11

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

**Container scarrabile con copertura con
dispositivo idraulico.**

**Il bene si presentava in buone condi-
zioni di utilizzo ma privo di etichette
identificative.**

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giu-
diziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo
e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 3.200,00.**

IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommara descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Semirimorchio Autocarro

Fabbrica

Adamoli

Tipo

S36 TN

Matricola/telaio

ZA9S36TN110C64023

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

gommata

Carrozzeria riconosciuta

semirimorchio per autocarro scarrabile.

Il bene si presentava in discrete condizioni di utilizzo.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo è pari a **€ 3.000,00**.

IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

Attrezzature

Complesso di macchine e attrezzature per la selezione dei rifiuti, la triturazione, il trasporto su nastro, vagliatura con tamburo, vagliatura secondaria e smistamento.

Beni privi di targhette identificative ad esclusione del nastro trasportatore marca Euromontaggi tipo NT avente matricola CE9713 del 1997.

Stato d'uso

I beni si presentavano in buone condizioni di utilizzo.

Considerata la tipologia di beni, si necessitano lavori di manutenzione ordinaria per consentire il corretto utilizzo e la messa in sicurezza, quali la revisione dell'impianto elettrico, la revisione degli organi meccanici e il rinnovo delle certificazioni.

Trattasi di beni funzionali tra di loro e pertanto la valutazione commerciale è stata effettuata nel loro insieme.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 50.000,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Semirimorchio Autocarro

Fabbrica

Brenta

Tipo

S36 TN

Matricola/telaio

NA42355

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

gommata

Carrozzeria riconosciuta

semirimorchio per autocarro.

Il bene si presentava in mediocri condizioni di utilizzo e privo di targhette identificative nonché con telaio illeggibile.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo è pari a **€ 2.000,00.**

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria	Impianto mobile
Fabbrica	Doopstadt
Tipo	SM718 PROFI 060
Matricola/telaio	AC85430 – W0972721823D07801
Anno di 1° imm.	-----
Ore	1473
Tappezzeria	-----
Pneumatici	gommato
Carrozzeria riconosciuta	impianto mobile di frantumazione con tamburo di vagliatura aggiuntivo e nastro trasportatore.

Stato d'uso



il bene si presentava in buone condizioni di utilizzo.

Considerata la tipologia del bene, si necessitano lavori di manutenzione ordinaria per consentire il corretto utilizzo e la messa in sicurezza, quali la revisione dell'impianto idraulico, di quello elettrico, la revisione del gruppo motopropulsore.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 20.000,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria	Impianto mobile
Fabbrica	Caravaggi
Tipo	Vaglio 5000
Matricola/telaio	29673
Anno di 1° imm.	2001
Ore	1473
Tappezzeria	-----
Pneumatici	gommato
Carrozzeria riconosciuta	impianto mobile di frantumazione con tamburo di vagliatura, doppio nastro trasportatore.

Stato d'uso

il bene si presentava in buone condizioni di utilizzo.

Considerata la tipologia del bene, si necessitano lavori di manutenzione ordinaria per consentire il corretto utilizzo e la messa in sicurezza, quali la revisione dell'impianto idraulico, di quello elettrico, la revisione del gruppo motopropulsore.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 35.000,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Semirimorchio Autocarro

Fabbrica

De Angelis

Tipo

Matricola/telaio

CE0792

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

gommata

Carrozzeria riconosciuta

semirimorchio per autocarro.

Il bene si presentava in mediocri condizioni di utilizzo e privo di targhette identificative nonché con telaio illeggibile.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo è pari a **€ 3.000,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -]

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria	Impianto mobile
Fabbrica	Dooptstadt
Tipo	DW 3080
Matricola/telaio	08
Anno di 1° imm.	1994
Ore	2749
Tappezzeria	-----
Pneumatici	-----
Carrozzeria riconosciuta	impianto mobile di triturazione.

Stato d'uso


il bene si presentava in buone condizioni di utilizzo.

Considerata la tipologia del bene, si necessitano lavori di manutenzione ordinaria per consentire il corretto utilizzo e la messa in sicurezza, quali la revisione dell'impianto elettrico e la revisione del gruppo motopropulsore.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 40.000,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



.MASCUS Frase di ricerca o Mascus ID

Acquista ▾ Aste Servizi ▾ Registrati Accesso EUR ▾

VASTA SCELTA DI MACCHINE CAT COMPACT LINE
Asta senza riserva Caorso (PC) 8 ottobre 2020



Sei qui: [Mascus Italia](#) > [Costruzioni](#) > [Macchinari da cava & riciclaggio](#) > [Trituratori di rifiuti](#) > [Doppstadt](#) > [Doppstadt dw3060](#)

Numero di annunci: 2

CERCA USATO

» Ricerca avanzata

Parola chiave

Categoria

Costruzioni ☒

Macchinari da cava & riciclaggio ☒

Trituratori di rifiuti ☒

Marca

Doppstadt ☒

Modello

dw3060 ☒

Prezzo (EUR)

-

Anno di costruzione

2008 - 2008

Continente

Europa (2)

Paese

Paesi Bassi (1)

Portogallo (1)

Danneggiato

Rotto / smantellato

Con immagini

TRITURATORI DI RIFIUTI: TUTTO L'USATO DOPPSTADT DW3060 IN VENDITA

Ricevi un'e-mail ogni volta che viene pubblicato un nuovo annuncio

Inserisci il tuo indirizzo e-mail

Ordina per

Mostra annunci/pagina



DOPPSTADT DW3060

130.000 EUR

Trituratori di rifiuti
2008
Portogallo, Mansores



DOPPSTADT DW 3060 BUFFEL

128.500 EUR

Trituratori di rifiuti
2008 8.586 h
Paesi Bassi, Holten


bauma CHINA
24-27 November, 2020
Shanghai New International Expo Centre

[Register Now for FREE](#)

17-19 November
2020
Piacenza (Italy)



**THE UTILITY
CONSTRUCTION
SHOW**



Se non hai trovato quello che cercavi, [invia la tua richiesta](#)

Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail: mario.pirozzolo@alice.it		Perizia N° 159,00/20	Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS		Codice RCA
Cod. Perito Cod. Liquidatore Cod. Ispettore Numero polizza Ramo polizza Recupero IVA		Si			
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione					
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:					
Veicolo (Marca-Modello-Versione) VOLVO TRUCKS - SERIE FH (02/06-05/09<) 480 CL-TA (Targa DM JGL	Telaio YV2ASW0A68B493862
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 0	Pneum. 40	Colore - Tipo smalto BIANCO DOPPIO STRATO	
Allestimenti/Dotazioni		Scatola nera		Ultima revisione	
Codice Omologazione OM53276		Per veicoli come/ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.
Valore Commerciale(C) € 22.000,00		Valore Relitto €	Valore per Differenza €	Spese Accessorie €	Indennizzo per antieconomicità €
C.R. VOCI DI DANNO					
Listino ricambi aggiornato al [01/03/2020]					
Fanale post. dx. .Dx		S	S	S	129,20
Fanale post. sx. .Sx		S	S	S	129,20
Calotta retrovisore est. dx. .Dx		S	S	S	0,5
Calotta retrovisore est. grandangolare dx. .Dx		S	S	S	0,3
Parafango post. parte sup. dx. .Dx		S	S	S	101,42
Parafango post. parte sup. sx. .Sx		S	S	S	101,42
Tagliando ordinario		S	S	S	1.000,00
N. 2 pneumatici		S	S	S	960,00
SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPE- ZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO, COME DA STI- MA ANALITICA ALLEGATA ALLA PRESENTE. CI RISERVIAMO DA EVENTUALI DANNI OCCULTI NON VERIFICABILI AL MOMENTO DELL'ACCERTA- MENTO PERITALE, PER CHIARI MOTIVI OGGETTIVI. PER LA QUOTAZIONE DEL BENE E IL COSTO DEI SINGOLI RICAMBI NECESSARI, FACCIAMO RIFERI-					
Codice / Riparatore		Fascia Carr. A1	SR	LA	VE operativo
Telefono:		Totale Tempi	ME	Totale Ricambi €	
Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) €	Ricambi Materiale Consumo Ore € /h	Imponibile €	Iva €	Totale €
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=	Note Dime e/o Vane	€	€	€
Totale Imponibile	€	Mano d'opera carrozzeria Ore € /h	€	€	€
Degrado	€	Mano d'opera meccanica Ore € /h	€	€	€
Insufficienza Assicurativa %	€	S.Rif.uti % di	€	€	€
Totale (Imponibile)	€	S.Rif.uti % di	€	€	€
Totale (Iva Compresa)	€	TOTALE STIMA	€	€	€
Franchigia/Scoperto min. e il max del	%	Importo Richiesto	Importo Concordato	Importo Lesioni	Fermo Tecnico Giorni
Indennizzo Contrattuale	€	Osservazioni:			
TOTALE Indennizzo	€				
[70003] - Soleritalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:03.2020		Data consegna 06/03/2020	Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo	Ruolo N. p000005585	Foglio N. 1

ASTE
GIUDIZIA




Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail: mario.pirozzolo@alice.it		Perizia N° 160,00/20	Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS		Codice RCA
Cod. Perito Cod. Liquidatore Cod. Ispettore Numero polizza Ramo polizza Recupero IVA		Si			
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione					
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:					
Veicolo (Marca-Modello-Versione) VOLVO TRUCKS - SERIE FH (02/06-05/09<) 400 CL-TA (Targa DR ITL	Telaio YV2ASW0A88B508197
Stato d'uso SUFFICIENTE	Km. 0	Pneum. 40	Colore - Tipo smalto BIANCO DOPPIO STRATO		Coerenza del danno Si
Allestimenti/Dotazioni Scatola nera		Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 	
Codice Omologazione OM53276	Per veicoli come/ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°
Valore Commerciale(C) € 22.000,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza €	Spese Accessorie €	Indennizzo per antieconomicità €	
C.R. VOCI DI DANNO		SR	LA	VE	ME
Listino ricambi aggiornato al [01/03/2020]		Diff. Tempo	Diff. Tempo	Diff. Tempo	Tempo
Fanale post. sx. .Sx		S	0,2	S	
Disco ruota sx. .Sx		S		S	
Fanale post. dx. .Dx		S	0,2	S	
Parafango post. parte sup. dx. .Dx		S	0,5	S	
Parafango post. parte sup. sx. .Sx		S	0,5	S	
Paraurti ant. parte sup.		M	3,0	M	3,0
Tagliando ordinario		S		S	
N. 6 pneumatici		S		S	
SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPE- ZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO, COME DA STI- MA ANALITICA ALLEGATA ALLA PRESENTE. CI RISERVIAMO DA EVENTUALI DANNI OCCULTI NON VERIFICABILI AL MOMENTO DELL'ACCERTA- MENTO PERITALE, PER CHIARI MOTIVI OGGETTIVI. PER LA QUOTAZIONE DEL BENE E IL COSTO DEI SINGOLI RICAMBI NECESSARI, FACCIAMO RIFERI-					
Codice / Riparatore Fascia Carr. A1		Totale Tempi	SR	LA	VE operativo
Telefono:		ME	Totale Ricambi		
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura
Ore		Ore	Ore	Ore	Ore
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) €	Ricambi Materiale Consumo Ore € /h	Imponibile €	Iva €	Totale €
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=	Note Dime e/o Vane	€	€	€
Totale Imponibile	€	Mano d'opera carrozzeria Ore € /h	€	€	€
Degrado	€	Mano d'opera meccanica Ore € /h	€	€	€
Insufficienza Assicurativa %	€	S.Rif.uti % di	€	€	€
Totale (Imponibile)	€	TOTALE STIMA	€	€	€
Totale (Iva Compresa)	€	Importo Richiesto	Importo Concordato	Importo Lesioni	Fermo Tecnico Giorni
Franchigia/Scoperto min. e il max del	%	Importo Richiesto	Importo Concordato	Importo Lesioni	Fermo Tecnico Giorni
Indennizzo Contrattuale	€	Osservazioni:			
TOTALE Indennizzo	€				
[70003] - Soleritalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:03.2020		Data consegna 06/03/2020	Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo	Ruolo N. p000005585	Foglio N. 1

Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail: mario.pirozzolo@alice.it		Perizia N° 160,00/20		Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS		Codice Ramo sinistro RCA	
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza	
Ramo polizza		Recuper o IVA		Si			
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:							
Veicolo (Marca-Modello-Versione) VOLVO TRUCKS - SERIE FH (02/06-05/09<) 400 CL-TA (Targa DR TL		Telaio YV2ASW0A88B508197	
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 0		Pneum. 40		Colore - Tipo smalto BIANCO DOPPIO STRATO	
Allentamenti/Dotazioni Scatola nera				Ultima revisione ---		Ubicazione Danni 	
Codice Omologazione OM53276		Per veicoli come/ind.		Portata q.li		Tara q.li	
Valore Commerciale(C) € 22.000,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €	
Indennizzo per antieconomicità €		C.R.		VOCI DI DANNO		Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Listino ricambi aggiornato al [01/03/2020]		SR		LA		VE	
MENTO A RICERCHE DI MERCATO, EFFETTUATE SU SITI SPECIALIZZATI E CONCESSIONARI DI ZONA.		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi		* (Iva Esclusa)	
Codice / Riparatore		Fascia Carr. A1		SR		LA	
Telefono:		Totale Tempi		4,4		VE operativo	
Ore 0,45		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore 0,35		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	
Ore 1,6		Ore 2,40		Ore 5,40		Ore 5,40	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) €		Ricambi		Imponibile	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 5,40 €/h 13,00		Iva	
Totale Imponibile		€ 5.954,21		Note Dime e/o Vane		€ 1.235,96	
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore 9,80 €/h 25,00		€ 53,90	
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h 25,00		€	
Totale (Imponibile)		€ 5.954,21		S.R.I. di 1,80 % di 5.933,21		€ 21,00	
Totale (Iva Compresa)		€ 7.264,14		TOTALE STIMA		€ 5.954,21	
Franchigia/Scoperto min. e il max del		%		Importo Richiesto		Importo Concordato	
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Lesioni		Fermo Tecnico Giorni 1,5	
TOTALE Indennizzo		€ 5.954,21		Osservazioni:		IL VALORE DI PRONTO REALIZZO DEL BENE, ALLO STATO ATTUALE, RISULTA ESSERE PARI A € 15.000,00	
[70003] - Soleritalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806]		Data consegna 06/03/2020		Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo		Ruolo N. p000005585	
Ver: RELEASE:03.2020		Foglio N. 2					



Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail: mario.pirozzolo@alice.it		Perizia N°		Relazione di perizia per		Codice		Ramo sinistro	
		161,00/20		AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS				RCA	
Cod. Perito Cod. Liquidatore Cod. Ispettore Numero polizza Ramo polizza Recupero IVA									
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione Già Targa									
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:									
Veicolo (Marca-Modello-Versione)				Targa		Telaio		1° Immatr.	
FORD - TRANSIT «V» 2.4 TDCI				DS7 KC		WF0FXXTTFF8A64356		24/09/2008	
Stato d'uso	Km.	Pneum.	Colore - Tipo smalto				Coerenza del danno		
SUFFICIENTE	0	40	BIANCO DOPPIO STRATO				Si		
Allestimenti/Dotazioni			Scatola nera		Ultima revisione		Ubicazione Danni		
PORTASCARRABILI					/ /				
Codice Omologazione		Per veicoli come/ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°		
Valore Commerciale(C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie		Indennizzo per antieconomicità				
€ 6.000,00	€	€ 0	€		€				
C.R. VOCI DI DANNO				SR	LA	VE	ME	DCMS	Costo dei Ricambi
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo
Batteria				S	0,5	S			73,00
Tagliando ordinario				S		S			500,00
Revisione impianto elettrico				S		S			300,00
Tolettatura				S		S			40,00
SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPE- ZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO, COME DA STI- MA ANALITICA ALLEGATA ALLA PRESENTE. CI RISERVIAMO DA EVENTUALI DANNI OCCULTI NON VERIFICABILI AL MOMENTO DELL'ACCERTA- MENTO PERITALE, PER CHIARI MOTIVI OGGETTIVI. PER LA QUOTAZIONE DEL BENE E IL COSTO DEI SINGOLI RICAMBI NECESSARI, FACCIAMO RIFERI- MENTO A RICERCHE DI MERCATO, EFFETTUATE SU SITI SPECIALIZZATI E CONCESSIONARI DI ZONA.									
Codice / Riparatore		Fascia Carr.	SR	LA	VE operativo	ME	Totale Ricambi		
Telefono:		A1	Totale Tempi	0,5			€ 913,00		
Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore	Totale Tempi Supplementari	Ore	Totale tempi VE Ore	
Valore Assicurato(A)	Valore a nuovo(N)	Ricambi		Imponibile		Iva		Totale	
€	€	€		€ 913,00		€ 200,86		€ 1.113,86	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coef. Riduzione % (N-C)/Nx100=	Materiale Consumo Ore €/h		13,00		€		€	
		Nolo Dime e/o Vane		€		€		€	
Totale Imponibile	€ 942,16			€		€		€	
Degrado	€	Mano d'opera carrozzeria Ore 0,50 €/h		25,00		€ 12,50		€ 2,75	
Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica Ore €/h		25,00		€		€	
Totale (Imponibile)	€ 942,16	S.R. fidi 1,80 % di		925,50		€ 16,66		€ 3,67	
Totale (Iva Compresa)	€ 1.149,44								
Franchigia/Scoperto min. e il max del	%								
Indennizzo Contrattuale	€	Importo Richiesto		Importo Concordato		Importo Lesioni		Fermo Tecnico Giorni	
TOTALE Indennizzo	€ 942,16	€		€		€		0,1	
Osservazioni: IL VALORE DI PRONTO REALIZZO DEL BENE, ALLO STATO ATTUALE, RISULTA ESSERE PARI A € 5.000,00									
[70003] - Soleritalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806]				Data consegna	Firma Professionista	Ruolo N.		Foglio N.	
Genius Professional Ver: RELEASE:				06/03/2020	per. ass. Mario Pirozzolo	p000005585		1	



Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail: mario.pirozzolo@alice.it		Perizia N° 162,00/20	Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS		Codice RCA
Cod. Perito Cod. Liquidatore Cod. Ispettore Numero polizza Ramo polizza Recupero IVA		Si			
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione					
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:					
Veicolo (Marca-Modello-Versione) VOLVO TRUCKS - SERIE FH (02/06-05/09<) 480 CL-TA (Targa EC! CB	Telaio YV2ASW0A18B496586
Stato d'uso SUFFICIENTE				Km. 0	Pneum. 40
Colore - Tipo smalto BIANCO DOPPIO STRATO				Coerenza del danno Si	
Allestimenti/Dotazioni Scatola nera		Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 	
Codice Omologazione OM53276		Per veicoli come/ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.
Valore Commerciale(C) € 22.000,00		Valore Relitto €	Valore per Differenza €	Spese Accessorie €	Indennizzo per antieconomicità €
C.R. VOCI DI DANNO					
Listino ricambi aggiornato al [01/03/2020]		SR	LA	VE	ME
Spoiler paraurti ant. sx. .Sx		S	S	S	36,44
Paraurti ant. parte inf. sx. .Sx		S	1,0	S	74,90
Rivestimento inf. porta cabina sx. .Sx		S	1,0	S	275,55
Fanale post. dx. .Dx		S	0,3	S	117,22
Proiettore con fanalino ant. sx. .Sx		S	S	S	464,12
Parafango post. parte sup. dx. .Dx		S	0,6	S	101,42
Parafango post. parte sup. sx. .Sx		S	0,6	S	101,42
Tagliando ordinario		S	S	S	1.500,00
SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPE- ZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO, COME DA STI- MA ANALITICA ALLEGATA ALLA PRESENTE. CI RISERVIAMO DA EVENTUALI DANNI OCCULTI NON VERIFICABILI AL MOMENTO DELL'ACCERTA- MENTO PERITALE, PER CHIARI MOTIVI OGGETTIVI. PER LA QUOTAZIONE DEL BENE E IL COSTO DEI SINGOLI RICAMBI NECESSARI, FACCIAMO RIFERI-					
Codice / Riparatore Fascia Carr. A1		Totale Tempi	SR	LA	VE operativo
Telefono:		Totale Ricambi	ME	DCMS	
Supplemento per Doppio Strato 15%	Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) €	Ricambi Materiale Consumo Ore € /h	Imponibile €	Iva €	Totale €
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=	Note Dime e/o Vane	€	€	€
Totale Imponibile	€	Mano d'opera carrozzeria Ore € /h	€	€	€
Degrado	€	Mano d'opera meccanica Ore € /h	€	€	€
Insufficienza Assicurativa %	€	S.Rif.uti % di	€	€	€
Totale (Imponibile)	€	TOTALE STIMA	€	€	€
Totale (Iva Compresa)	€	Importo Richiesto	Importo Concordato	Importo Lesioni	Fermo Tecnico Giorni
Franchigia/Scoperto min. e il max del	%	Importo Richiesto	Importo Concordato	Importo Lesioni	Fermo Tecnico Giorni
Indennizzo Contrattuale	€	Osservazioni:			
TOTALE Indennizzo	€				
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:03.2020		Data consegna 06/03/2020	Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo	Ruolo N. p000005585	Foglio N. 1

Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail: mario.pirozzolo@alice.it		Perizia N°		Relazione di perizia per		Codice	Ramo sinistro
		162,00/20		AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS			RCA
Cod. Perito Cod. Liquidatore Cod. Ispettore Numero polizza Ramo polizza Recupero IVA Si							
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione Già Targa CODICE FISCALE / P. I.V.A.:							
Veicolo (Marca-Modello-Versione)				Targa	Telaio	1° Immatr.	
VOLVO TRUCKS - SERIE FH (02/06-05/09<) 480 CL-TA (EC 2CB	YV2ASW0A18B496586	12/03/2008	
Stato d'uso	Km.	Pneum.	Colore - Tipo smalto			Coerenza del danno	
SUFFICIENTE	0	40	BIANCO DOPPIO STRATO			Si	
Allestimenti/Dotazioni			Scatola nera		Ultima revisione	Ubicazione Danni	
Codice Omologazione			Per veicoli	Portata	Tara	Passo	Posti
OM53276			comme./ind.	q.li	q.li	m.	n°
Valore Commerciale(C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie		Indennizzo per antieconomicità		
€ 22.000,00	€	€ 0	€		€		
C.R. VOCI DI DANNO				SR	LA	VE	ME
Listino ricambi aggiornato al [01/03/2020]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo
MENTO A RICERCHE DI MERCATO, EFFETTUATE SU							
SITI SPECIALIZZATI E CONCESSIONARI DI ZONA.							
Codice / Riparatore				Fascia Carr.	SR	LA	VE operativo
Telefono:				A1	Totale Tempi	3,5	3,3
Supplemento per Doppio Strato 15%				Ore 0,50	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore 0,38	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura Ore 1,6
Valore Assicurato(A)				€	Imponibile	€ 2.671,07	Iva
Valore a nuovo(N)				€	587,64	€	Totale
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=				%	3.258,71	€	91,67
Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=				%	75,14	€	16,53
Ricambi				€	2.999,21	€	2.999,21
Materiale Consumo				€	232,00	€	232,00
Ore 5,78 €/h				13,00	€	51,04	€
Totale Imponibile				€	2.999,21	€	2.999,21
Degrado				€	2.999,21	€	2.999,21
Insufficienza Assicurativa %				€	2.999,21	€	2.999,21
S.R.iliati 1,80 % di				2.978,21	€	21,00	€
Totale (Imponibile)				€	2.999,21	€	2.999,21
Totale (Iva Compresa)				€	3.659,04	€	3.659,04
Franchigia/Scoperto min. e il max del				%		€	
Indennizzo Contrattuale				€		€	
TOTALE Indennizzo				€	2.999,21	€	2.999,21
Osservazioni:				IL VALORE DI PRONTO REALIZZO DEL BENE, ALLO STATO ATTUALE, RISULTA ESSERE PARI A € 19.000,00			
[70003] - Soleritalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806]				Data consegna	Firma Professionista	Ruolo N.	Foglio N.
Genius Professional Ver: RELEASE:03.2020				06/03/2020	per. ass. Mario Pirozzolo	p000005585	2



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA - ~

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Attrezzature

Fabbrica

Tecmor Seim

Tipo

26

Tipo

TR30

Matricola/telaio

020781 anno 2003

Matricola/telaio

070454 anno 2007

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

N. 2 cesoie in buone condizioni di utilizzo e
vibratore completo di punta vibrante per cemento
marca Rurmec, tipo R50.

Stato d'uso

I beni si presentavano in buone condizioni di utilizzo.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 1.200,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail: mario.pirozzolo@alice.it		Perizia N° 224,00/20	Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS		Codice RCA
Cod. Perito Cod. Liquidatore Cod. Ispettore Numero polizza Ramo polizza Recupero IVA		Si			
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione					
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:					
Veicolo (Marca-Modello-Versione) FIAT - Doblo -I- Cargo - 1.9 D Diesel			Targa CAI 5TM	Telaio ZFA22300005185902	1° Immatr. 08/04/2003
Stato d'uso MEDIOCRE	Km. 0	Pneum. 40	Colore - Tipo smalto BLU DOPPIO STRATO		Coerenza del danno Si
Allestimenti/Dotazioni		Scatola nera		Ultima revisione 25/02/2014	Ubicazione Danni

Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail: mario.pirozzolo@alice.it		Perizia N° 224,00/20		Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS		Codice Ramo sinistro RCA	
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza	
Ramo polizza		Recuper o IVA		Si			
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione							
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:							
Veicolo (Marca-Modello-Versione) FIAT - Doblo -I- Cargo - 1.9 D Diesel				Targa CAI iTM		Telaio ZFA22300005185902	
Stato d'uso MEDIOCRE		Km. 0		Pneum. 40		Colore - Tipo smalto BLU DOPPIO STRATO	
Allestimenti/Dotazioni		Scatola nera		Ultima revisione 25/02/2014		Ubicazione Danni 	
Codice Omologazione OM54709EST12B		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li	
Valore Commerciale(C) € 2.500,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €	
Indennizzo per antieconomicità €		C.R.		VOCI DI DANNO		Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
VERIFICATA CORRISPONDENZA DEL NUMERO DI TE- LAIO STAMPIGLIATO SULLA SCOCCA CON QUELLO RIPORTATO SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.		SR Diff. Tempo		LA Diff. Tempo		VE Diff. Tempo	
ME Tempo		DCMS		Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)			
Codice / Riparatore		Fascia Carr. A1		SR		LA	
Telefono:		Totale Tempi		3,4		VE operativo	
Ore		Ore		Ore		Ore	
Supplimento per Doppio Strato 15%		Supplimento Finitura 10% max ore 3		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Totale Tempi Supplementari	
Ore		Ore		Ore		Ore	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) €		Ricambi Ore €/h		Imponibile €	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore €/h		Iva €	
%		%		Ore		€	
Totale Imponibile €		884,91		Note Dime e/o Vane		€	
Degrado €		Mano d'opera carrozzeria Ore		3,40 €/h		25,00	
Insufficienza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica Ore		€/h		25,00	
€		S.R.iliati		1,80 % di		869,26	
Totale (Imponibile) €		884,91		15,65		3,44	
Totale (Iva Compresa) €		1.079,59		194,68		1.079,59	
Franchigia/Scoperto min. e il max del		%		€		€	
Indennizzo Contrattuale €		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €	
Fermo Tecnico Giorni		0,5		€		€	
TOTALE Indennizzo €		884,91		Osservazioni: IL VALORE DI PRONTO REALIZZO DEL BENE, ALLO STATO ATTUALE, RISULTA ESSERE PARI A € 1.500,00		€	
[70003] - Soleritalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver:		RELEASE:03.2020		Data consegna 06/03/2020		Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo	
Ruolo N. p000005585		Foglio N. 2		€		€	

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommara descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Attrezzatura

Fabbrica

Dulevo

Tipo

H47 RO

Matricola/telaio

00H4700136/10

Anno di 1° imm.

2012

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

Spazzolatrice uomo a bordo munita di
caricabatterie marca Nuova Elettra tipo RTM2t
matricola 10010387.impianto mobile di
triturazione.

Stato d'uso

il bene si presentava in buone condizioni di utilizzo.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 3.800,00.**

IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Atterzzatura

Fabbrica

Enotork

Tipo

780

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

ruote in metallo

Carrozzeria riconosciuta

semirimorchio per autocarro.

Il bene si presentava in pessime condizioni di utilizzo e privo di targhette identificative nonché con telaio illeggibile.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo è pari a **€ 500,00.**

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria	Attrezzatura
Fabbrica	Linde
Tipo	H70D
Matricola/telaio	3207006126
Anno di 1° imm.	1978
Ore	-----
Tappezzeria	-----
Pneumatici	-----
Carrozzeria riconosciuta	Carrello elevatore privo di forche, in sufficienti condizioni di utilizzo, con gomme usurate e carrozzeria deteriorata.

Stato d'uso

il bene si presentava in sufficienti condizioni di utilizzo.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 2.800,00.**

IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria	Impianto mobile
Fabbrica	Doopstadt
Tipo	DW 3060
Matricola/telaio	W0930632482D38401
Anno di 1° imm.	2008
Ore	-----
Tappezzeria	-----
Pneumatici	gommati
Carrozzeria riconosciuta	impianto mobile di frantumazione.

Stato d'uso


il bene si presentava in buone condizioni di utilizzo.

Considerata la tipologia del bene, si necessitano lavori di manutenzione ordinaria per consentire il corretto utilizzo e la messa in sicurezza, quali la revisione dell'impianto elettrico, la revisione del gruppo motopropulsore.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 85.000,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



MASCUS Frase di ricerca o Mascus ID

Acquista ▾ Aste Servizi ▾ Registrati Accesso EUR ▾

VASTA SCELTA DI MACCHINE CAT COMPACT LINE
Asta senza riserva Caorso (PO) 8 ottobre 2020

Ricerca Macchinari



Sei qui: [Mascus Italia](#) > [Costruzioni](#) > [Macchinari da cava & riciclaggio](#) > [Trituratori di rifiuti](#) > [Doppstadt](#) > [Doppstadt dw3060](#)

Numero di annunci: 2

CERCA USATO
» Ricerca avanzata

Parola chiave

Categoria
Costruzioni ☒
Macchinari da cava & riciclaggio ☒
Trituratori di rifiuti ☒

Marca
Doppstadt ☒

Modello
dw3060 ☒

Prezzo (EUR)
 -

Anno di costruzione
2008 - 2008

Continente
Europa (2)

Paese
Paesi Bassi (1)
Portogallo (1)

Danneggiato
Rotto / smantellato

Con immagini

TRITURATORI DI RIFIUTI: TUTTO L'USATO DOPPSTADT DW3060 IN VENDITA

Ricevi un'e-mail ogni volta che viene pubblicato un nuovo annuncio.

Ordina per Rilevanza Mostra annunci/pagina 20

	DOPPSTADT DW3060 Trituratori di rifiuti 2008 Portogallo, Mansores	130.000 EUR
	DOPPSTADT DW 3060 BUFFEL Trituratori di rifiuti 2008 8.586 h Paesi Bassi, Holten	128.500 EUR

bauma CHINA
24-27 November, 2020
Shanghai New International Expo Centre
[Register Now for FREE](#)



17-19 November 2020
Piacenza (Italy)


Gas Pipeline Expo
Pipeline & Gas Expo


THE UTILITY CONSTRUCTION SHOW

www.pgexpo.eu

Se non hai trovato quello che cercavi, [invia la tua richiesta](#)

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommara descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria	Macchina per movimentazione
Fabbrica	Caterpillar
Tipo	320B MH
Matricola/telaio	9WS00185
Anno di 1° imm.	2003
Ore	25389
Tappezzeria	-----
Pneumatici	cingolato
Carrozzeria riconosciuta	macchina movimentazione, carico e smistamento materiali nella filiera del riciclo e rottami leggeri, con polipo idraulico

Stato d'uso

il bene si presentava in scadenti condizioni di utilizzo, con danneggiamenti della cabina di protezione/comando oltre ad altri elementi della carrozzeria che non implicano il corretto funzionamento dello stesso.

Considerata la tipologia del bene, oltre ai lavori di ripristino suddetti, si necessitano lavori di manutenzione ordinaria per consentire il corretto utilizzo e la messa in sicurezza, quali la revisione dell'impianto idraulico, di quello elettrico, la revisione della ralla e dei cingoli nonché del gruppo motopropulsore.

Valutazione commerciale € 17.000,00

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a € 12.000,00.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail: mario.pirozzolo@alice.it				Perizia N° 225,00/20		Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS				Codice Ramo sinistro RCA																									
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recuper o IVA																									
										Si																									
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione										Già Targa																									
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:																																			
Veicolo (Marca-Modello-Versione) IVECO - EUROTAKKER (03/05<) 380E48 TR. 2P/D/1288						Targa CA 4JT		Telaio WJME3TUS00C102621		1° Immatr. 17/06/2002																									
Stato d'uso MEDIOCRE		Km. 0		Pneum. 40		Colore - Tipo smalto BIANCO DOPPIO STRATO				Coerenza del danno Si																									
Allestimenti/Dotazioni				Scatola nera				Ultima revisione 25/02/2014		Ubicazione Danni																									
Codice Omologazione				Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.																									
Valore Commerciale(C) € 16.000,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza €		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità €		Assi n°																									
C.R. VOCI DI DANNO						SR		LA		VE																									
Listino ricambi aggiornato al [01/03/2020] Pannello rivestimento porta ant. sx. .Sx Proiettore ant. sx. .Sx Proiettore ant. dx. .Dx Tolettatura Lucidatura Batteria Tagliando ordinario SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPE- ZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO, COME DA STI- MA ANALITICA ALLEGATA ALLA PRESENTE. CI RISERVIAMO DA EVENTUALI DANNI OCCULTI NON VERIFICABILI AL MOMENTO DELL'ACCERTA- MENTO PERITALE, PER CHIARI MOTIVI OGGETTIVI. PER LA QUOTAZIONE DEL BENE E IL COSTO DEI SINGOLI RICAMBI NECESSARI, FACCIAMO RIFERI- MENTO A RICERCHE DI MERCATO, EFFETTUATE SU						Diff.		Tempo		Diff.		Tempo		Diff.		Tempo		Tempo		DCMS		Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)													
						S		0,2		S				S						222,00															
						S		1,7		S				S						161,13															
						S		1,5		S				S						161,13															
						S				S				S						40,00															
						S				S				S						120,00															
						S				S				S						80,00															
						S				S				S						1.000,00															
Codice / Riparatore						Fascia Carr. A1		Totale Tempi		SR		LA		VE operativo		ME		Totale Ricambi €																	
Telefono:																																			
Supplemento per Doppio Strato 15%						Ore		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore		Totale Tempi Supplementari		Ore		Totale tempi VE Ore															
Valore Assicurato(A) €						Valore a nuovo(N) €						Ricambi Materiale Consumo Ore € /h						Imponibile €						Iva €						Totale €					
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=						Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=																													
Totale Imponibile						€						Nolo Dime e/o Vane						€						€											
Degrado						€						Mano d'opera carrozzeria Ore € /h						€						€											
Insufficienza Assicurativa %						€						Mano d'opera meccanica Ore € /h						€						€											
Totale (Imponibile)						€						S.Rif.uti % di						€						€											
Totale (Iva Compresa)						€																													
Franchigia/Scoperto min. e il max del %						€																													
Indennizzo Contrattuale						€						Importo Richiesto €						Importo Concordato €						Importo Lesioni €											
TOTALE Indennizzo						€						Osservazioni:																							
[70003] - Soleraltalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806]						Data consegna 06/03/2020						Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo						Ruolo N. p000005585						Foglio N. 1											
Genius Professional Ver: RELEASE:03.2020																																			

Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail: mario.pirozzolo@alice.it		Perizia N° 225,00/20		Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS		Codice RCA	Ramo sinistro RCA
		Cod. Perito		Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza	Ramo polizza
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.: Veicolo (Marca-Modello-Versione) IVECO - EUROTRAKKER (03/05<) 380E48 TR. 2P/D/1288							
Targa CAJ JT		Telaio WJME3TUS00C102621		1° Immatr. 17/06/2002			
Stato d'uso MEDIOCRE	Km. 0	Pneum. 40	Colore - Tipo smalto BIANCO DOPPIO STRATO		Coerenza del danno Si		
Allestimenti/Dotazioni		Scatola nera		Ultima revisione 25/02/2014		Ubicazione Danni	
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°
Valore Commerciale(C) € 16.000,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza €	Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità €		
C.R.		VOCI DI DANNO		SR	LA	VE	ME
Listino ricambi aggiornato al [01/03/2020]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo
SITI SPECIALIZZATI E CONCESSIONARI DI ZONA.				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo
Codice / Riparatore		Fascia Carr. A1	Totale Tempi		SR	LA	VE operativo
Telefono:		Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore	Totale Tempi Supplementari	
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore	Totale Tempi Supplementari	
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) €	Ricambi		Imponibile		Iva	Totale
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coef. Riduzione % (N-C)/Nx100=	Materiale Consumo Ore €/h		13,00		€	€
Totale Imponibile		€ 1.890,26		€		€	€
Degrado		€		€		€	€
Insufficienza Assicurativa %		€		€		€	€
Totale (Imponibile)		€ 1.890,26		€		€	€
Totale (Iva Compresa)		€ 2.306,12		€		€	€
Franchigia/Scoperto min. e il max del		%		€		€	€
Indennizzo Contrattuale		€		€		€	€
TOTALE Indennizzo		€ 1.890,26		€		€	€
Osservazioni: IL VALORE DI PRONTO REALIZZO DEL BENE, ALLO STATO ATTUALE, RISULTA ESSERE PARI A €. 14.000,00							
[70003] - Soleritalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806]		Data consegna 06/03/2020		Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo		Ruolo N. p000005585	Foglio N. 2
Genius Professional Ver:		RELEASE:03.2020					



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA - ~

Sommara descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria	Autocarro
Fabbrica	Iveco
Tipo	Eurocargo 120E24
Matricola/telaio	-----
Anno di 1° imm.	2002
KM	30791
Tappezzeria	-----
Pneumatici	gommato
Carrozzeria riconosciuta	Autocarro privo di targhe e con telaio illeagibile, munito di allestimento cassone scarrabile marca Guidelli K5 del 2002 e gru Hiab 102 matricola 5814 del 2002.

Stato d'uso

il bene si presentava in discrete condizioni di utilizzo.

Considerata la tipologia del bene, si necessitano lavori di manutenzione ordinaria per consentire il corretto utilizzo e la messa in sicurezza, quali la revisione dell'impianto elettrico, la revisione del gruppo motopropulsore, la reimmatricolazione dell'autocarro e il rinnovo delle certificazioni degli allestimenti.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 7.000,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA - I

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Semirimorchio Autocarro

Fabbrica

Adamoli

Tipo

S06RP 110

Matricola/telaio

AN11493

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

gommata

Carrozzeria riconosciuta

semirimorchio per autocarro scarrabile.

Il bene si presentava in discrete condizioni di utilizzo.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo è pari a **€ 3.000,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommara descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Semirimorchio Autocarro

Fabbrica

Alkom

Tipo

SR3S

Matricola/telaio

AC98847

Anno di 1° imm.

2003

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

gommata

Carrozzeria riconosciuta

semirimorchio per autocarro scarrabile.

Il bene si presentava in discrete condizioni di utilizzo.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo è pari a **€ 5.000,00**.

IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommara descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Semirimorchio Autocarro

Fabbrica

Menci

Tipo

SL105P

Matricola/telaio

AF71406

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

gommata

Carrozzeria riconosciuta

**semirimorchio per autocarro scarrabile
con telo copri/scopri.**

**Il bene si presentava in discrete condi-
zioni di utilizzo.**

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziarie, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo è pari a **€ 13.500,00.**

IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommara descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Attrezzatura

Fabbrica

Fiac

Tipo

V25

Matricola/telaio

IG75625

Anno di 1° imm.

1997

Ore

6581

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

Compressore rotativo kw 18,5 bar 10.

Il bene si presentava in buone condizioni di utilizzo.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo è pari a **€ 1.500,00**.

IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA - I

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Container scarrabile

Fabbrica

D.P.E

Tipo

MC30

Matricola/telaio

0006

Anno di 1° imm.

2010

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

Container scarrabile con doppia porta.

Il bene si presentava in discrete condizioni di utilizzo

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 2.500,00.**

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



per o IVA

ASTE
GIUDIZIARIE®



Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail: mario.pirozzolo@alice.it		Perizia N° 157,00/20	Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS		Codice RCA
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:		Già Targa			
Veicolo (Marca-Modello-Versione) IVECO - EUROTAKKER (03/05<) 380E48 (6X4) CAB. 2		Targa BP ZS	Telaio WJMJ3JPT00C017001		1° Immatr. 12/06/2001
Stato d'uso PESSIMO	Km. 0	Pneum. 40	Colore - Tipo smalto BIANCO PASTELLO		Coerenza del danno Si
Allestimenti/Dotazioni GANCIO PER SCARRABILE F. ALBAN		Scatola nera		Ultima revisione ---	
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.
Valore Commerciale(C) € 24.000,00		Valore Relitto €	Valore per Differenza €	Spese Accessorie €	Indennizzo per antieconomicità €
C.R.		VOCI DI DANNO		SR	LA
Listino ricambi aggiornato al [01/03/2020]		Diff.	Tempo	Diff.	Tempo
Parafango post. spigolare metallo .Dx		S	0,6	S	
Parafango post. spigolare metallo .Sx		S	0,6	S	
Tagliando ordinario		S		S	
Revisione gancio per scarrabile		S		S	
SU VS RICHIESTA, ABBIAMO PROVVEDUTO A ISPE- ZIONARE IL BENE OGGETTO DI ACCERTAMENTI, CHE SI PRESENTAVA DANNEGGIATO E IN PESSIME CONDIZIONI, COME DA STIMA ANALITICA ALLEGA- TA ALLA PRESENTE. IL BENE ERA MUNITO DI GANCIO PER SCARRABI- LI MARCA F. ALBANO, ANCH'ESSO IN PESSIME CONDIZIONI, E AVEVA IN DOTAZIONE LO SCAR- RABILE DI MARCA ADAMOLI DA MC30, PRIVO DI ETICHETTE IDENTIFICATIVE, DEL VALORE PARI A E. 2.500,00. CI RISERVIAMO DA EVENTUALI DANNI OCCULTI NON VERIFICABILI AL MOMENTO DELL'ACCERTA-					
Codice / Riparatore		Fascia Carr. A1	Totale Tempi	SR	LA
Telefono:		Ore	Ore	Ore	Ore
Supplemento per Doppio Strato 15%		Supplemento Finitura 10% max ore 3	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore	Ore
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) €	Ricambi Materiale Consumo Ore €/h	Imponibile €	Iva €	Totale €
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=	Ore €/h	€	€	€
Totale Imponibile	€	Note Dime e/o Vane	€	€	€
Degrado	€	Mano d'opera carrozzeria Ore €/h	€	€	€
Insufficienza Assicurativa %	€	Mano d'opera meccanica Ore €/h	€	€	€
Totale (Imponibile)	€	S.Rif.uti % di	€	€	€
Totale (Iva Compresa)	€	TOTALE STIMA	€	€	€
Franchigia/Scoperto min. e il max del	€	Importo Richiesto	Importo Concordato	Importo Lesioni	Fermo Tecnico Giorni
Indennizzo Contrattuale	€	Importo Richiesto	Importo Concordato	Importo Lesioni	Fermo Tecnico Giorni
TOTALE Indennizzo	€	Osservazioni:			
[70003] - Soleritalia S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a.[19806] Genius Professional Ver: RELEASE:03.2020		Data consegna 06/03/2020	Firma Professionista per. ass. Mario Pirozzolo		Ruolo N. p000005585
					Foglio N. 2

Per. Ass. Mario Pirozzolo Studio Tecnico Inf. Stradale Viale San Lorenzo, 3 82100 - Benevento (BN) P.IVA: 01238710626 Tel.: 082425676 - 3357091454 E-Mail: mario.pirozzolo@alice.it		Perizia N° 157,00/20	Relazione di perizia per AZIENDA SERVIZI GIUDIZIARI SRLS		Codice RCA
Cod. Perito Cod. Liquidatore Cod. Ispettore Numero polizza Ramo polizza Recupero IVA		Si			
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione					
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:					
Veicolo (Marca-Modello-Versione) IVECO - EUROTRAKKER (03/05<) 380E48 (6X4) CAB. 2				Targa BP IZS	Telaio WJMJ3JPT00C017001
Stato d'uso PESSIMO	Km. 0	Pneum. 40	Colore - Tipo smalto BIANCO PASTELLO		Coerenza del danno Si
Allestimenti/Dotazioni GANCIO PER SCARRABILE F. ALBAN		Scatola nera		Ultima revisione ---	
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.
Valore Commerciale(C) € 24.000,00		Valore Relitto €	Valore per Differenza €	Spese Accessorie €	Indennizzo per antieconomicità €
C.R. VOCI DI DANNO					
Listino ricambi aggiornato al [01/03/2020]					
MENTO PERITALE, PER CHIARI MOTIVI OGGETTI- VI. PER LA QUOTAZIONE DEL BENE E IL COSTO DEI SINGOLI RICAMBI NECESSARI, FACCIAMO RIFERI- MENTO A RICERCHE DI MERCATO, EFFETTUATE SU SITI SPECIALIZZATI E CONCESSIONARI DI ZONA.					
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi	
Diff.		Tempo		Costo dei Ricambi	
SR		LA		VE	
ME		DCMS			



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)
Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it
n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA - I

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria
Fabbrica
Tipo
Matricola/telaio
Anno di 1° imm.
Ore
Tappezzeria
Pneumatici
Carrozzeria riconosciuta

Semirimorchio Autocarro
Officine Adige spa
36S56 S
ZFN36S56S000000003

gommata
semirimorchio per autocarro privo di
allestimento e targhe, con traversa pa-
raurti posteriore danneggiata.
Il bene si presentava in pessime condi-
zioni di utilizzo.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giu-
diziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo
è pari a **€ 1.500,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

1

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria	Macchina per movimentazione
Fabbrica	Caterpillar
Tipo	320C
Matricola/telaio	CAT0320CKJPL00255
Anno di 1° imm.	2002
Ore	18893
Tappezzeria	-----
Pneumatici	cingolato
Carrozzeria riconosciuta	macchina movimentazione, carico e smistamento materiali nella filiera del riciclo e rottami leggeri, con braccio smontato

Stato d'uso

il bene si presentava in scadenti condizioni di utilizzo, con danneggiamenti della cabina di protezione/comando oltre ad altri elementi della carrozzeria che non implicano il corretto funzionamento dello stesso.

Considerata la tipologia del bene, oltre ai lavori di ripristino suddetti, si necessitano lavori di manutenzione ordinaria per consentire il corretto utilizzo e la messa in sicurezza, quali la revisione dell'impianto idraulico, di quello elettrico, la revisione della ralla e dei cingoli nonché del gruppo motopropulsore e la revisione del braccio, smontato.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 15.000,00**.

IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)
Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it
n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria	Attrezzatura
Fabbrica	-----
Tipo	-----
Matricola/telaio	-----
Anno di 1° imm.	-----
Ore	-----
Tappezzeria	-----
Pneumatici	-----
Carrozzeria riconosciuta	cisterna in metallo con raccoglitore e scaletta, priva di etichette identificative.

Stato d'uso
il bene si presentava in discrete condizioni di utilizzo.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 500,00**.

IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)
Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it
n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Pressa imballatrice

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

Pressa imballatrice per materiali ferrosi, con nastro trasportatore con bocca da taglio mt 1x1.

Il bene si presentava in mediocri condizioni di utilizzo e privo di etichette identificative.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 70.000,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)
Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it
n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -]

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria
Fabbrica
Tipo
Matricola/telaio
Anno di 1° imm.
Ore
Tappezzeria
Pneumatici
Carrozzeria riconosciuta

Impianto

impianto adibito alla separazione e cernita dei metalli mediante processo di flottazione.

Il bene si presentava in mediocri condizioni di utilizzo e privo di etichette identificative.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 100.000,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Impianto

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

impianto industriale per lavaggio materiali inerti.

Il bene si presentava in mediocri condizioni di utilizzo e privo di etichette identificative.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 50.000,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Impianto

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

complesso di trituratori industriali
quadrialbero.

I beni si presentavano in mediocri con-
dizioni di utilizzo e privi di etichette
identificative.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giu-
diziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo
e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 75.000,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommara descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Attrezzatura

Fabbrica

Bano

Tipo

Fast Cut 2800/700

Matricola/telaio

640

Anno di 1° imm.

2008

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

**Raffinatore oscillante per materiali
inerti kw 160+180.**

**Il bene si presentava in buone condi-
zioni di utilizzo.**

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziarie, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo è pari a **€ 30.000,00.**

IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Attrezzatura

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

Setaccio oscillatore meccanico con nastro trasportatore, privo di etichette identificative.

Il bene si presentava in buone condizioni di utilizzo.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo è pari a **€ 8.000,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommara descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Attrezzatura

Fabbrica

Vimec

Tipo

VRE 80/100

Matricola/telaio

01547

Anno di 1° imm.

1980

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

Setaccio verticale con nastro trasportatore.

Il bene si presentava in buone condizioni di utilizzo.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo è pari a **€ 11.000,00.**

IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Impianto

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

Impianto di vagliatura, fisso, complesso di nastro trasportatore e cassa di raccoglimento materiale.

I beni si presentavano in mediocri condizioni di utilizzo e privi di etichette identificative.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 80.000,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Impianto

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

Impianto di abbattimento odori, fumi e polveri a colonna, completo di maniche filtranti e scrubbers.

I beni si presentavano in buone condizioni di utilizzo e privi di etichette identificative.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 200.000,00.**

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Attrezzatura

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

Complesso di attrezzatura danneggiata, fortemente usurata e priva di documentazione.

Trattasi di barre di ferro, semirimorchio, carrello elevatore, nastro trasportatore, cisterna, tramogge, containers, torni, setaccio, impianto di depurazione e attrezzature varie.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo “a ferro vecchio”, a quotazione di mercato odierna, è pari a **€ 15.000,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO





Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Guardiania

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta


Container e box prefabbricato adibito a complesso abitativo e con annesso container per uso deposito MC30.

Il bene si presentava in discrete condizioni di utilizzo

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 5.000,00.**

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -]

Sommara descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Attrezzatura

Fabbrica

G.F. Gordini

Tipo

SP140

Matricola/telaio

00647

Anno di 1° imm.

1996

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

Spazzolatrice industriale.

Il bene si presentava in buone condizioni di utilizzo.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo è pari a **€ 1.200,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -]

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Container

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

**Container rinforzato adibito a ufficio
comprensivo di servizi igienici.
Il bene si presentava in discrete condi-
zioni di utilizzo**

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziarie, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano i beni, il valore di realizzo e prezzo-base per la vendita è pari a **€ 500,00**.

**IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO**



Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Attrezzatura

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

Benna per escavatore 120 cm.

Il bene si presentava in buone condizioni di utilizzo.

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo è pari a **€ 200,00**.

IL TECNICO

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

Viale San Lorenzo 35 - 82100 BENEVENTO (BN)

Tel 082425676 – fax 08241810894 – cell. 3357091454 mail mario.pirozzolo@alice.it

n° ISVAP: P000005585 C.F.: PRZMRA74H06D644R P.IVA: 01238710626

Oggetto: perizia di stima beni procedura fallimentare A.G. 9/2019 NA -

Sommara descrizione del bene e delle sue caratteristiche

Categoria

Attrezzatura

Fabbrica

Tipo

Matricola/telaio

Anno di 1° imm.

Ore

Tappezzeria

Pneumatici

Carrozzeria riconosciuta

**N. 2 pacchi bombole per ossigeno da
16 e da 20, con scadenza 2024 in buono
stato di conservazione**

In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, in considerazione delle condizioni in cui si presentavano il bene, il valore di realizzo è pari a **€ 600,00**.

IL TECNICO
Per. Ass.vo Mario PIROZZOLO

