

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD III sezione civile / |ARIF

PROCEDURA ESECUTIVA N. RGE 50/2023

Giudice dell'esecuzione: dott. Alessandro Auletta

Esperto stimatore: arch. Claudia Capelli

IMMOBILI INTERESSATI DAL PIGNORAMENTO:

Descrizione:

n.1 unità immobiliare - LOTTO UNICO

Ubicazione:

Orta di Atella (Ce)

via Fausto Coppi n.35 Parco Oliteama (al Catasto

via Del Barone n.SNC) piani S1-T-1

Tipo Catasto:

NCEU

Dati Catastali:

Sez. U – Foglio 6 - P.lla 5219 – Sub.29

CREDITORE PROCEDENTE:

PRISMA SPV S.r.l. con sede legale in Roma - via Lungotevere Flaminio n.18 c.f. 05028250263

TITOLO ESECUTIVO:

Mutuo fondiario del 21/06/2012 Rep. N.74660/14188 a favore di UNICREDIT S.P.A. con sede in Roma via A. Specchi 16





Relazione ed allegati

Redattore: arch. Claudia Capelli Via Pedamentina n.39 80129 Napoli Cell. 347 1382672

p.e.c.: claudia.capelli@archiworldpec.it

Napoli, lì 18.09.2023







INDICE

-	Premessa	pag. 3
-	Risposta al Quesito n.1:	A OTE
	Identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento	pag.4
-	Risposta al Quesito n.2:	GIUDIZIARIE°
	Elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere	
	alla descrizione materiale di ciascun lotto	pag.6
-	Risposta al Quesito n.3:	
	Procedere alla identificazione catastale del bene pignorato	pag.23
-	Risposta al Quesito n.4:	
RIE"	Procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto	pag.25
-	Risposta al Quesito n.5:	
	Procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione	
	al bene pignorato	pag.26
-	Risposta al Quesito n.6:	A CTE
	Verificare la regolarità del <mark>b</mark> ene o dei beni pignorati sotto il profilo	A) I E
	edilizio ed urbanistico	pag.28
-	Risposta al Quesito n.7:	
	Indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile	pag.34
-	Risposta al Quesito n.8:	
	Specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene	pag.34
)I˰	Risposta al Quesito n.9:	
IL	Verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale	pag.36
-	Risposta al Quesito n.10:	
	Verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo	pag.36
-	Risposta al Quesito n.11:	
	Fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile	ASTE
	E su eventuali procedimenti in corso	pag.36
-	Risposta al Quesito n.12:	CIODIZII UUL
	Procedere alla valutazione dei beni	pag.37
-	Risposta al Quesito n.13:	
	Procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati	
	per la sola quota	pag.41
IE°	Risposta al Quesito n.14: GIUDIZIARIE®	
	Acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della	
	Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso	
	Di matrimonio	pag.41
-	Elenco allegati	pag.43
	// [] []	/\ [-

AST - PREMESSA

L'III.mo G.E. dott. Alessandro Auletta della III Sez. Civile del Tribunale di Napoli Nord, in data 30.05.2023, con decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c., nominava esperto stimatore nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare n. RGE 50/2023, la scrivente arch. Claudia Capelli, iscritta all'Ordine degli Architetti della provincia di Napoli al n.4863 ed iscritta zi ARIE all'albo dei C.T.U. del Tribunale di Napoli al n. 8431.

In data 31.05.2023 la scrivente prestava giuramento e accettava l'incarico conferitole.

In data 05.07.2023 la scrivente, dopo aver effettuato verifica della completezza della documentazione depositata (ex art.567 c.p.c.), inviava comunicazione al G.E. di controllo documentazione, con esito positivo.

Per adempiere all'incarico ricevuto la scrivente ha effettuato operazioni peritali (istanze, ispezioni, acquisizione documenti, rilievi metrici e fotografici durante l'accesso, acquisizione di informazioni ecc.) presso:

- L'immobile pignorato; R F
- Il Catasto (Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Caserta);
- L'Ufficio dell'Anagrafe del Comune di Orta di Atella (Ce);
- L'Ufficio dell'Anagrafe del Comune di Marano di Napoli (Na);
- L'Ufficio tecnico del Comune di Orta di Atella (Ce);
- La Conservatoria di Caserta.

L'accesso all'immobile pignorato, fissato in accordo con il custode avv. Antonello Palma e da quest'ultimo comunicato al debitore esecutato con raccomandata a/r, è stato effettuato in data 03.07.2023. L'esperto ha eseguito rilievi metrici e fotografici.

Il custode giudiziario, avv. Antonello Palma, ha redatto verbale che è stato sottoscritto: dal custode stesso, dalla scrivente e dal debitore esecutato

Ciò premesso, la scrivente riferisce i risultati dell'elaborazione delle indagini espletate nella relazione presente.

l paragrafi che seguono costituiscono, ciascuno, risposta ai singoli quesiti del mandato, così come formulati dal G.E.

Come titolo di ciascun paragrafo si riporta il singolo quesito del G.E.



QUESITO N.1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

Nell'atto di pignoramento immobili (presente nel fascicolo dell'Esecuzione della procedura di che trattasi) del 18/01/2023 n. rep. 461/2023 trascritto il 17/02/2023 6679/5125 nn. favore di PRISMA SPV (c.f.05028250263) Roma contro

è oggetto del pignoramento il seguente bene immobile:

Catasto Fabbricati del comune di Orta di Atella (CE)- Sez. urbana - Foglio 6 Particella 5219 – Sub.29 – Cat A/10 – Piano T1S1;

I debitori esecutati hanno acquistato l'immobile oggetto di esecuzione, per atto di compravendita a rogito del notaio

del 21/06/2012 rep. 74659/14187, trascritto presso l'agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare di Caserta il 26/06/2012 al n. 17638 di formalità.

Il diritto reale - piena proprietà - indicato nell'atto di pignoramento corrisponde a quello in titolarità degli esecutati in forza dell'atto di acquisto trascritto in loro favore.

Oggetto del pignoramento è il seguente bene immobile, per i diritti di 1/3 di piena proprietà di

per i diritti di 1/3 di piena proprietà di

ΝF°

per i diritti di 1/3

di piena proprietà di

Catasto Fabbricati del comune di Orta di Atella (CE) – Sez. urbana – Foglio 6 – Particella 5219 – Sub.29 – Cat A/10 – Piano T1S1;

Si riportano, di seguito:

- foto satellitare dell'area con l'individuazione della distanza dell'immobile in oggetto dal centro del Comune di Orta di Atella;
- foto satellitare ravvicinata con l'individuazione della particella di interesse:



ASTE GIUDIZIARIE®

stralcio dall'estratto di mappa catastale (allegato in formato ordinario alla presente relazione) con l'individuazione della particella catastale d'interesse.





Foto satellitare dell'area con indicaz. della distanza dal centro di Orta di Atella



Foto satellitare ravvicinata della p.lla di interesse







Estratto di mappa catastale con indicaz. della p.lla di interesse (Foglio 6 p.lla 5219 – Comune di Orta di Atella)



QUESITO N.2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi per l'attuale identificazione dell'unità immobiliare pignorata (diritto pignorato: proprietà 1/1) con la corrispondente formazione dei lotti (lotto unico):

	LOTTO UNICO	diritto reale pignorato corrispondente alla quota di 1/1	
		dell'immobile	
	TIPOLOGIA	UFFICIO/STUDIO PRIVATO	
	COMUNE	ORTA DI ATELLA (CE)	
A STI	DATI CATASTALI	Foglio 6 – P.lla 5219 – Sub29 – Cat. A/10	
HUDIZI	TOPONOMASTICA REALE ATTUALE	VIA FAUSTO COPPI N.35 PARCO OLITEAMA palazzina B11	
	CONFINI	a Nord con il sub.28 della p.lla 5219 - a Est con il sub.30 della	
		p.lla 5219 – a Sud con il sub.32 della p.lla 5219– a Ovest con il	
		sub.1 della p.lla 5219	
	Α.4	ATE A OT	

Il lotto unico è costituito da una porzione del fabbricato corrispondente alla palazzina B11 del parco Oliteama, in via Fausto Coppi nel Comune di Orta di Atella (Ce). Esso è composto da due piani fuori terra più un locale seminterrato ed una superficie scoperta destinata a cortile di pertinenza esclusiva. Al Parco Oliteama si accede dalla via Fausto Coppi (al Catasto via Del Barone ex strada di Lottizzazione). La distanza dal centro del comune di Orta di Atella è di circa tre chilometri e l'area ha destinazione principale agricola ed industriale, ma è dotata di urbanizzazione primaria. Il parco Oliteama è composto da villette bifamiliari a due piani con caratteristiche residenziali, pur essendo accatastate come uffici/studi privati (Cat. A/10). L'edilizia del parco è di discreto livello. I principali servizi ed attività commerciali non sono a distanza pedonale.



ASTE GILIDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

∖ C⊤ L'ingresso del Parco Oliteama da via Fausto Coppi

SIUDIZIARIE













ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

Viale di accesso al fabbricato









Palazzina B11- immobile staggito

L'immobile presenta un accesso pedonale ed uno carrabile, provvisti entrambi di cancelli in metallo verniciato. I confini sono definiti da muretti di h=80/200 cm, intonacati e sormontati da cancellate in metallo verniciato. La struttura è composta da travi e pilastri in c.a. con tompagni esterni intonacati e tinteggiati, balconi aggettanti e copertura in parte piana ed in parte a falde inclinate. Nel complesso lo stabile è in uno stato di conservazione discreto ed è provvisto degli allacci alla rete idrica, fognaria ed elettrica. I confini sono: a Nord il sub.28 della p.lla 5219 - a Est il sub.30 della p.lla 5219 - a Sud il sub.32 della p.lla 5219- a Ovest il sub.1 della p.lla 5219. Di seguito si procede alla ZIARIE descrizione materiale del lotto, così come si configura nello stato reale dei luoghi.

Le planimetrie dello stato reale dei luoghi sono state redatte dalla scrivente ed allegate in formato ordinario alla presente relazione. Si riportano inoltre alcune foto che meglio chiariscono la distribuzione e lo stato di conservazione degli spazi (la documentazione fotografica viene riportata in allegato con indicazione dei coni ottici).




















































Il piano seminterrato è composto da un locale di sgombero che può essere utilizzato come box auto, con accesso dal cortile e chiuso da una saracinesca metallica. Dal locale di sgombero si accede, tramite una scaletta in muratura, ad un locale destinato a deposito con un'altezza interna di 2,77 m. Il tutto per una superficie calpestabile di 73,82 mq.; le pareti sono tinteggiate, il pavimento è in gres; Il locale deposito è dotato di una finestra alta ed ha anche accesso interno dal piano terra attraverso una scala a chiocciola metallica.











Locale di sgombero/box auto con accesso al locale deposito





Locale deposito

ASTE GIUBIZIARIE®



























SUB 28










VIALE DEL PARCO OLTTERMA







Planimetria del piano terra – stato reale dei luoghi













Il piano terra ha una superficie calpestabile interna di mq 53,57 con un'altezza di m 2,91. L'accesso avviene direttamente dal cortile di pertinenza esclusiva di mq 57,25. Esso è composto da un unico ambiente destinato a soggiorno e cucina più un bagno ed un terrazzo di 19,35 mq al quale si accede attraverso una scaletta in muratura. Gli ambienti sono ben aerati e ben illuminati. Lo stato di conservazione interno è buono, con finiture di ordinaria qualità. Gli infissi esterni sono in pvc, dotati di persiane in alluminio verniciato. Il tutto in buono stato di conservazione. Le pareti ed i soffitti sono tinteggiati ed in buone condizioni. Tutti gli ambienti sono provvisti di pavimentazioni in piastrelle di gres. Il bagno è provvisto di apparecchi igienici (doccia, lavabo, vaso e bidet) ed è pavimentato e rivestito con piastrelle di gres porcellanato fino ad h= 2,00 m. Il cortile presenta delle aiuole ed una pavimentazione in parte di piastrelle di gres ed in parte di mattoni di cemento. I muretti di confine sono intonacati e tinteggiati.

VISTE DEL PIANO TERRA



ASTE GIUDIZIARIE

Accesso al piano terra dal cortile

ASTE GIUDIZIARIE®