



Allegato A)

Beni Mobili



Beni mobili, come di seguito individuati:

Nr. 4 centrifughe orizzontali

- Decanter 902/S MD 19801
- Decanter Taurus MD 2XX9106
- Decanter Rex MD REX00711
- Decanter Rex MREX15715

Nr. 4 gruppi Gramola

- Gramola linea 1 MV 502904
- Gramola linea 2 MV 5020215
- Due Gruppi Gramola sovrapposte con matricola MV60 460129 – V6000 anno 2019

Nr. 6 separatori verticali:

- MPSS 4904
- MPSS 4504
- MPSS 4505
- MPSS 4804
- MPSS 5004
- MPSS 5204

Nr. 6 vaschette per olio con pedana;

Nr. 1 pompa a pistoncini con marchio di fabbrica Amenduni;

Nr. 2 quadro elettrico;

Nr. 3 pompe pasta;

Nr. 4 pompe Hydra;

Nr. 2 frangitori a martelli;

Nr. 1 macina a quattro ruote con marchio di fabbrica Amenduni;

Nr. 3 touch per telecomandi elettrici;

Nr. 4 vibrovagli;

Nr. 1 lavatrice per olive;

18 Mt. di tubazione in acciaio;

Nr. 1 bilancia elettronica da 600 Kg.

Nr. 1 etichettatrice automatica, matricola nr. 254;

Nr. 1 tappatrice elettrica, matricola nr. 2382;

Nr. 1 riempibottiglie a quattro becchi, matricola nr. 2181;

Nr. 1 serbatoio di acqua potabile da 2.000 litri completo di impianto di pompe

Nr. 24 posture dalla capacità di 100 Q.li;

Nr. 24 posture dalla capacità di 210 Q.li;

Nr. 4 serbatoi in acciaio INOX;

Nr. 7 recipienti in acciaio inox;

Nr. 1 pompa Hydra da 80, matricola TAIP 00080 100 J80/098/09;

Nr. 1 celofanatrice, matricola nr. 2114 fornitore Costruzioni meccaniche;

Nr. 1 pesa riempi lattine.

Nr. 1 bilancia di capacità 180 Kg.

Nr. 1.500 bins c.a.

Nr. 2 bilici (pese da 600 e da 100 Q.li),

Nr. 3 cisterne (con capacità da 5.000, 1.500 e 1.500 litri);

Nr. 3 silos di acciaio della capacità: uno da 25.000 litri e due da 50.000 litri;

Nr. 1 macchina per la resa;

Nr. 2 filtri in acciaio;

Nr. 1 ribalta cassoni.

Centrale con impianto antincendio + 5 serbatoi per incendio da 10.000 litri

Vi sono anche diversi beni presenti presso l'area uffici e l'area spogliatoi composto da mobili e suppellettili in esso contenuti, compreso impianto di condizionamento.

Altri beni:

Nr. 2 macchinette erogatrici caffè, di cui una con etichetta IVSItalia.com e una con etichetta Smart service srl

Nr. 2 registratori di cassa (non funzionanti)

Nr. 1 televisore Sony (non funzionante)

Gramola linea 3 MV 5016911 (non installata);

Nr. 1 pompa pasta (non installata);

Nr. 1 separatore per nocciolino, matricola 001410/2010 fornitore Falco (non installata);

Nr. 1 frangitore a martelli (non installato);

Nr. 2 elevatori olive (non installati);

Nr. 16 Coclea per sansa (non installati);

Nr. 2 elevatori per sansa (non installato);

Nr. 2 muletti elettrici;

Nr. 2 muletti diesel;

Nr. 1 caricabatteria per muletto (non funzionante);

Nr. 3 defogliatori (non installati);

Nr. 1 pesa riempilattine (non installati);

Nr. 1 ventilatore nocciolino (presente nell'area esterna);

Nr. 1 quadro elettrico con 9 inverter (non installati);

Nr. 1 quadro elettrico del ripasso (non installati);

Nr. 1 forno elettrico (non funzionante);

1 pc marca QVAAD + monitor Philips matricola 1132139

1 pc marca non identificabile + monitor HP

1 pc marca HP + monitor Philips

1 pc marca Lenovo modello M715S + monitor Philips

1 fotocopiatrice marca UTAX-CD1118

1 stampante per lotti Toshiba

1 stampante marca Epson

1 frigorifero marca Cranker

1 stampante Hp Laser Jet P1102

1 stampante Brother DCP – L2500D

1 gruppo di continuità APC

1 stampante laser hp laser jet 1000 series