

Si segnala la presenza di altri serbatoio di olio combustibile e gasolio, ubicati nella rampa di carico per le tramogge (Foto n°72). I serbatoi dovrebbero essere vuoti e privi di contenuto, ma gli scriventi precisano di non aver potuto effettuare la verifica poiché i serbatoi non presentano alcuna indicazione del carico contenuto.

Tutti i serbatoi presenti, sia quelli di bitume e olio combustibile presenti in prossimità dell'impianto che quelli ubicati sulla rampa di carico, presentano vistosi segni di sversamenti sul terreno succedutisi nel tempo e non sono collocati all'interno di appositi bacini di contenimento.

Tali unità dovranno essere svuotate, bonificate e smaltite opportunamente da una ditta specializzata.

Non è stata fornita la documentazione relativa alle autorizzazioni in atmosfera dei punti di emissione (caldaia, camino essiccatore a valle dei filtri a manica), né altri documenti circa le autorizzazioni all'esercizio dell'impianto.

SEDE DI LOTZORAI - COOPERATIVA MONTE ORO

33) Vaglio mobile: N°1 vaglio mobile marca TEREX FINLAY, modello 663 Supertrak, anno di costruzione 2006, matricola FKt550613, dotato di marchio CE (Foto da n°73 a n°74);

Sul macchinario non sono al momento visibili modifiche sostanziali operate successivamente alla immissione sul

Fallimento n°3/2012 -S.r.l.

mercato da parte del fabbricante che ha apposto il marchio CE sul macchinario.

Il macchinario è in buono stato di manutenzione e su di esso devono essere eseguiti interventi per il ripristino dei dispositivi di sicurezza:

- Revisione generale.

Il macchinario può essere venduto o concesso in uso dopo il ripristino dei sistemi sopraelencati.

SEDE DI ARZANA

34) **Impianto di betonaggio:** N°1 impianto di betonaggio con una produzione oraria di circa 100 mc/h, marca DRUETTA & C spa, anno di costruzione 1989, non dotato di marchio CE e dichiarazione di conformità costituito da:

- N° 2 sili per cemento da 90 mc ciascuno (Foto n°75);
- Tramogge per il caricamento di classi diverse di inerti (Foto da n°76 a n°77);
- Nastri trasportatori con lunghezza fino a 16 m (Foto n° 78);
- Quadro con postazione di comando non computerizzato (Foto n° 79);

L'impianto, essendo obsoleto e alquanto datato, non è adeguato alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza alla data della messa in servizio (anno 1989) e non è mai stato adeguato

Fallimento n°3/2012 - S.r.l.