



TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

(Provincia di Sassari)





RELAZIONE CONSULENZA TECNICA D'UFFICO

Procedura Esecutiva n. 96/2016 R.G.E

DIZIARIE

GIUDIZIARIE

Promossa da

ITALFONDIARIO S.p.a.

Via Carucci n.131 -



















Firmato Da: FADDA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 540a528a7bc46d94d1f102b30613c062

Premessa

Il sottoscritto Geom. Alessandro FADDA, con studio a Tempio Pausania in Via Cavour n.18, è stato nominato C.T.U. nella procedura esecutiva n.96/2016 R.G.E. promossa da "Italfondiario S.p.a"

Nella stessa data si è provveduto a produrre copia del fascicolo della procedura in oggetto.

Il Giudice dell'esecuzione, Dott.sa Costanza TETI, a seguito di giuramento e accettazione dell'incarico, ha sottoposto al C.T.U. i quesiti di sotto indicati.

QUESITO n.1

verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui all'art. 567, co. 2 c.p.c. (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nel venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente al giudice ed al creditore pignorante quelli mancanti o inidonei ed eventuali carenze nella continuità delle trascrizioni; predisponga, sulla base dei documenti in atti, l'elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento); acquisisca, $OV \odot$ depositate, le mappe censuarie che egli ritenga indispensabili per la corretta identificazione del bene ed, in ogni caso, i certificati di destinazione urbanistica dei terreni di cui all'art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dando prova, in caso di mancato rilascio di detta documentazione da parte dell'Amministrazione competente, della relativa richiesta;

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA AGLI ATTI (ex art. 567 c.p.c.)

Antecedentemente al formale inizio delle operazioni peritali si è provveduto ad esaminare la completezza della documentazione agli atti prodotta dal creditore procedente, aggiornata fino alla trascrizione del pignoramento e precisamente:

Nota di trascrizione del verbale di pignoramento allegato

Avviso ai creditori iscritti

Estratto di mappa catasto terreni

Visure storiche catastali

Scheda planimetria catastale

Certificato notarile

Titolo di provenienza ultimo

non allegato - predotte C.T.U.

non allegate - prodotte C.T.U.

non allegata - prodotta C.T.U.

allegato

eseguito

non allegato - prodotto C.T.U.

Successivamente si è provveduto al recupero della documentazione mancante, utile e necessaria per la redazione della perizia di consulenza, ossia:

- documentazione edilizia (concessioni edilizie, elaborati grafici, relazioni, autorizzazioni etc.);

- Visure, mappa catásto terreni, scheda planimetrica ed elaborato planimetrico agli atti del catasto;

- copia dell'ultimo titolo di provenienza del bene;

ASTE

rovveduto ad
al creditore
al creditore
al creditore
assignmente:

otto C.T.U.
otto C.T.U.
otto C.T.U.
ante, utile
agrafici,
elaborato

elaborato

27/67/2009

27/67/2009

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

TRASCRIZIONE del 13.04.2016 ai nn.2682/1837 da pignoramento del 24.03.2016 rep.465 a favore di INTESA SANPAOLO S.p.a. con sede in Torino, cf:10810700152

2 sull'immobile censito al fog.46, map.552, sub.4 in Comune di Calangianus (SS) Via Campo Sportivo n.37 per la quota di 1/2 ciascuno.

ISCRIZIONE del 02.08.2012 da decreto ingiuntivo n.102/2011 del Tribunale di Tempio Pausania del 30.06.2011 a favore di BANCA DI CREDITO SARDO S.p.a. con sede in Cagliari CF:00232340927

per la quota di 1/1 di proprietà: Capitale 21.975,06-Ipoteca 25.000,00

ISCRIZIONE del 18.12.1998 nn.8915/1097 da atto di concessione a garanzia di mutuo del notaio Giuliano Gianfranco del 16.12.1998 a favore di BANCA CIS

Debitore non datore di ipoteca:

. Capitale 145.000.000-Ipoteca 290.000.000.

QUESITO N.2

descriva, previo necessario accesso, *l'immobile* pignorato, dettagliatamente: comune, località, via, numero civico, scala, piano, interno, caratteristiche interne ed esterne, superficie (calpestabile) in mq., confini e dati catastali attuali, eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni (lavatoi, soffitte comuni, locali di sgombero, portineria, riscaldamento ecc.); descriva I caratteristiche strutturali del bene (strutture verticali, solai, infissi esterni ed interni, "rd interna ed esterna, impianti termici, impianti elettrici); descriva le caratterístiche della zona, con riferimento alla urbanizzazione primaria e secondaria, ai servizi offerti dalla zona (centri commerciali, farmacie, spazi diversi, negozi al dettaglio), alla distanza dal centro della città e dalle principali vie di comunicazione verso l'esterno autostrade ferrovie, porti, aeroporti) nonché ai principali collegamenti verso il centro della città;

L'unità oggetto di pignoramento fa parte di un edificio composto da tre livelli più copertura, di cui: un piano terra di soggetti terzi, un piano primo e secondo di proprietà degli esecutati.

L'edificio, sitò in Comune di Calangianus, fa angolo tra le Via Campo Sportivo e Via Alessandro Manzoni, facciata laterale su Via Campo sportivo in aderenza con altro edificio, facciata interna su Via Manzoni con cortile di proprietà del piano terra e a confine con altra proprietà.

Lo stesso è ubicato in zona periferica sul versante sud/ovest del popolato e ben collegato dalla viabilità interna sia con il centro che con le viabilità principali da e verso Olbia, Tempio e Sassari.

ASTE

confini e
i di parti
scaldamento
verticali,
ii termici,
riferimento
ona (centri
stanza dal
l'esterno
principali
cre livelli
no primo e
erenza con
prietà del
lato e ben
viabilità
l'ato e ben
viabilità

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale e vietata ognimi in manazione produzione a scopo commerciale - Aut. Min. Glustizia PDG 21/07/2009

L'unità immobiliare oggetto di esecuzione è posta al piano primo e secondo e l'accesso allo stesso avviene dalla Via Campo sportivo su vano scala comune con il piano terra di terzi soggetti, il tutto contraddistinto dal civico 37.

Esternamente il bene si presenta in scarso stato di manutenzione con finitura ad intonaco civile e vecchia tinteggiatura in stato di degrado avanzato.

L'edificio, tipicò negli anni 70, strutturalmente è stato realizzato con blocchi di cls vibro-compresso di muratura portante, travi e pilastri in C.A., solai intermedi e di copertura il latero cemento e C.A.

Per quanto attiene il piano primo, le finiture interne sono ancora quelle tipiche dell'epoca di costruzione, di scarso valore, infissi in alluminio anodizzato e vetro singolo con tapparelle, alcuni in ferro e vetro singolo, porte interne di scarso valore con telaio in ferro, pavimentazione e rivestimenti in ceramica di scarso valore.

Dal punto di vista delle dotazioni tecnologiche, così come per le finiture, le stesse sono minime e di scarso valore, impianto elettrico sotto traccia non a norma e quadro elettrico privo di salvavita, impianto di riscaldamento assente, quadro elettrico privo di salvavita.

Il piano secondo, oggetto di intervento di ristrutturazione interna, presenta finiture interne di medio valore, finestre in alluminio anodizzato e vetro singolo, porte interne prefabbricate di scarso valore, pavimentazione e rivestimenti in ceramica.

Dal punto di vista delle dotazioni tecnologiche, così come per le finiture, le stesse sono minime, impianto elettrico sotto traccia non a norma, impianto di riscaldamento assente.

QUESITO 3

accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati catastali e confini) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità:

- a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificate l'immobile e non consentono la sua univoca identificazione;
- b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l'individuazione del bene;
- c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza individuato l'immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del compendio pignorato;

L'atto di pignoramento identifica correttamente il bene oggetto di esecuzione. Non sono descritti i confini dell'immobile ma non ne pregiudica la corretta identificazione.

ASTE

ASTE

Firmato Da: FADDA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Señal#: 540a528a7bc4qd94q11102b30613c062

proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni l'aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di planimetria de1bene, alla correzione sua 0 eď all'accatastamento delle unità immobiliari regolarmente accatastate, non. inserendo nell'elaborato peritale la planimetria catastale;

A seguito dei sopralluoghi presso l'unità immobiliare e le dovute misurazioni del caso, confrontate con gli elaborati progettuali e la scheda catastale agli atti, si è riscontrato che:

- l'autorizzazione edilizia 68/72 prevede 2 appartamenti, uno al piano primo e uno al piano secondo collegati da vano scala comune;
- la planimetria catastale del fg.46, mapp.552 sub.4 riporta invece un solo appartamento, costituito da zona giorno al piano primo e zona notte al piano secondo;
- allo stato di fatto l'immobile risulta composto da 2 appartamenti distinti anche se difformi dalla soluzione progettuale approvata.

A seguito di quanto riscontrato, al fine della conformità catastale si è eseguita una variazione catastale per la rappresentazione dello stato di fatto con pratica DocFa di divisione in data 24.02.2022 prot.SS0010984.

Catastalmente il bene oggetto di esecuzione risultava così individuato al catasto fabbricati:

- appartamento al piano primo e secondo censito al fog.46, mapp.552, sub.4, cat.A3, cl.1, 9 vani, rendita €. 450,00,
- a seguito della variazione catastale il bene risulta ora così individuato:
 - Appartamento al piano primo censito al Fog. 46, mapp. 552, sub.5, cat.A3, classe 1, 5 vani, rendita 6. 242.73;
 - Appartamento al piano secondo censito al Fog.46, mapp.552, sub.6, cat.A3, classe 1, 5,5 vani, rendita 6, 267.01;
- Fog. 46, mapp. 552, sub. 7, Bene Comune Non Gensibile, scala comune di due sub. 5 e 6.

QUESITO 5

indichi l'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale;

L'attuale strumento urbanistico del Comune di Calangianus classifica l'area in cui sorge l'edificio come zona B residenziale di completamento.

QUESITO 6 GIUDIZIARIE

indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l'esistenza o meno di dichiarazione di agibilità dello stesso. In caso di opere abusive, operi il controllo sulla possibilità di sanatoria di cui all'art. 26 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed accerti gli eventuali costi della stessa; altrimenti, se risultino pendenti istanze di sanatoria, indichi il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in altro case, ai fini verifichi, della istanza di condono l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'art. 40, co. 6, 1. 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'art. 46, co. 5, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo pet il conseguimento del titolo in sanatoria;

Firmato Da.; FADDÁ ALESSANDRO Emesso Da. ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Seria拼; 540è528a7bc46d94d1f102b30613c062

Ai f<mark>ini della verifica della conformità urbanistica dell'immobile si è recupe</mark>rato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Calangianus la documentazione presente agli atti e riferita all'unità immobiliare oggetto di esecuzione.

La documentazione consegnata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Calangianus per l'immobile in oggetto è risultata:

- Licenza Edilizia n.68 datata 6 dicembre 1972; prevede per il piano primo e secondo due distinte unità abitative servite da scala comune;
- Collaudo statico della struttura in C.A. del 10 novembre 2011;
- Abitabilità 6011 del 7 aprile 1977;

Non è stata consegnata al consulente nessuna pratica di condono relativa all'immobile in oggetto ante 30 giugno 2003 o successivé, come tra l'altro dichiarato nell'atto di compravendita del 25 marzo 2004

Dal confronto degli elaborati grafici allegati al titolo abilitativo e le misurazioni effettuare in loco sull'immobile, si sono riscontrate differenze tra gli stessi costituenti in:

- Diversità di forma dell'edificio, da rettangolare a trapezioidale;
- Diversità nella divisione dei due appartamenti con incorporamento parziale della scala comune;
- Mancata realizzazione di un poggiolo esterno nel prospetto laterale su Via Manzoni al piano primo e secondo e conseguente trasformazione di porta finestra in finestra;
- Diversità nell'altezza interna utile dei piani da 270 a 275 cm;
- Diversa distribuzione interna dei locali;
- Diversità del sistema di copertura da tetto piano a tetto a due falde.

Al fine della verifica di un possibile accesso a sanatoria edilizia per le difformità riscontrate, si è proceduto al calcolo della tolleranza catastale costituente il 2% di quanto approvato con la Licenza Edilizia 68 del 6 dicembre 1972 e lo stato di fatto.

Dall'analisi dell'elaborato regolarmente concessionato, con esclusione del vano scala comune e lo stato di fatto:

| DIZIARIE®

- il piano primo sviluppa una superficie lorda di 99.87 mq circa, contro i 91.92 mq circa del progetto approvato.
 fuori tolleranza del 2% - 93.76mq (91.92+2%)
- il piano secondo sviluppa una superficie di 102.74 mq circa, contro i 91.92 mq circa del progetto approvato. fuori tolleranza del 2% 93.76; (91.92+2%)

Per quanto attiene invece la superficie complessiva lorda di ogni piano, ossia compreso il vano scala comune per piano, ognuno sviluppa una superficie di 105.68mq circa concessionata; allo stato di fatto ogni piano sviluppa una superficie di 112.49 mg circa, fuori tolleranza del 2% - 107.79 mg. (105.68+2%)

Il piano primo e secondo, risultano altresì fuori dalla tolleranza del 2% volumetrica, considerato che ogni piano si sviluppa per un'altezza interna di 275 cm invece dei 270 cm approvati.

Ai fine della verifica della doppia conformità, cioè la sanabilità sia all'epoca di costruzione che alla data di presentazione della domanda di sanatoria, l'immobile poteva essere regolarizzato alla data di costruzione ma non alla data odierna per intervenute modifiche ai Regolamenti Edilizi del Comune di Calangianus e per eccedenza della tolleranza del 2%.

In conclusione, allo stato di fatto l'immobile risulta non sanabile mediante presentazione di sanatoria per accertamento di conformità ai sensi dell'Art.36 e/o dell'Art.46 comma 5, del D.P.R. 380/2001.

stupia ກັນເກົ່າວ່າ Pubblicazione ufficiale ad ປຣດ ອຮຸດໃນຮຸ່ນວ່າ personale - ເອົາ vietata ogni. ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut: Min: Giustizia PDG 21/07/2009 iato Da: FADDA ALESSANDRO Emesso Da; ARUBAPEC S.P.A, NG CA 3 Serial#* 540852837bc46d94d1f102b30613c062

QUESITO 7

verifichi se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;

L'immobile non risulta gravato da censo, livello o uso civico.

La proprietà in capo agli esecutati deriva dall'atto di compravendita del 25 marzo 2004, rep. 53239 del notaio Fabio Papaccio di Tempio Pausania, registrato a Tempio Pausania l'8 aprile 2004 al n.256 e trascritto il 13 aprile 2004 al n.4060/2692.

QUESITO 8

specifichi l'importo annuo delle spese fisse di gestione e di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato;

Non sono previste spese condominiali non essendo costituito il condominio.

In comune rimane la sola spesa della luce del vano scala.

QUESITO 9

dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti; provvedendo, in quest'ultimo caso, alla loro formazione e procedendo, inoltre, (solo previa autorizzazione del Giudice dell'esecuzione) all'identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento; in questa ipotesi l'esperto dovrà allegare, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale;

Allo stato attuale, a seguito della regolarizzazione datastale, lo stesso può essere suddiviso in due lotti di vendita distinti:

1- appartamento sito al piano primo censito al fog.46, mapp.552, sub.5, cat.A3, cl.1, vani 5, rendita 6.242.73;

2- appartamento al secondo censito al fog.46, mapp.552, sub.6, cat:A3, cl.1, vani 5.5, rendita 6.267.01.

QUESITO 10

dica, nel caso in cui l'immobile sia pignorato solo pro quota, se esso sia divisibile in natura, procedendo, in questo caso, alla formazione dei singoli lotti (ed, ove necessario, all'identificazione dei nuovi confini, nonche alla redazione del frazionamento allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale) indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari, prevedendo anche alla determinazione degli eventuali conguagli in denaro; l'esperto dovrà procedere, in caso contrario, alla stima dell'intero esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall'art. 577 c.p.c. dall'art. 846 c.c. e dalla L. 3 giugno 1940, n. 1078;

L'immobile è pignorato per l'intera quota.

QUESITO 11

accerti se l'immobile è libero o occupato; acquisisca il titolo legittimante il pessesso o la detenzione del bene evidenziando se esso ha data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento; verifichi se risultano registrati presso l'ufficio del registro degli atti privati contratti di locazione; qualora risultino contratti di locazione opponibili alla procedura esecutiva l'esperto dovrà indicare la data di scadenza, la data fissata per il rilascio o se sia ancora pendente il giudizio per la liberazione del bene e dovrà esprimere un parere in ordine alla congruità del canone di locazione;

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Win! Grustizia PDG 21/07/2009

Da: FADDA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 540ä528a7bc46d94d1f102b30643c062

L'immobile risulta regolarmente occupato proprietari.

dagli esecutati in qualită di

Il piano primo risulta stabilmente occupato

Il piano secondo risulta occupato a titolo gratuito, senza contratto di comodato d'uso,

QUESITO 12

ove l'immobile sia occupato dal coniuge separato o dall'ex coniuge del debitore esecutato, acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale

Non ci sono conjugi separati o ex conjuge che occupano l'immobile.

QUESITO 13

indichi 1'esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici, alberghieri di __inalienabilità Odi indivisibilità; accerti l'esistenza di vincoli o oneri, anche di natura condominiale, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi quelli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso nonché l'esistenza di formalità, vincoli, oneri, anche di natura condominiale che saranno cancellati e che, comunque, risulteranno non opponibili all'acquirente; altresì, l'esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici evidenziando glieventuali oneri affrancazione o riscatto;

Non esistono vincoli artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità.

Non esistono oneri di natura condominiale, tranne la luce delle scale in comune con il piano terra.

Rimane in comune alle unità del piano primo e secondo, essendo le stesse state realizzate in un unico immobile, l'impianto fognario.

Per l'impianto idrico si dovrà provvedere alla sua autonomia con installazione di apposito contatore.

QUESITO 14

determini il valore di mercato dell'immobile tenendo conto della superficie di quest'ultimo (con specificazione di quella commerciale), operando i necessari adeguamenti e correzioni sulla base degli oneri di regolarizzazione urbanistica, dello stato di uso e manutenzione, dello stato di possesso e degli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo nonché di eventuali spese condominiali restate insolute ed, infine, considerando che la vendita forzata non prevede garanzia per i vizi del bene venduto espressa; precisi tutte le circostanze utili valutate ai fini della stima ivi comprese quelle che hanno giustificato la riduzione o correzione nella quantificazione del valore finale del bene.

Il più probabile valore di mercato per fabbricati aventi simili caratteristiche all'immobile oggetto di stima e siti nel Comune di Calangianus, varia tra i 500 e 800 C./mq lordo ragguagliato.

Il mq lordo ragguagliato si ottiene aggiungendo alla superficie lorda commerciale dell'abitazione, una percentuale per gli accessori di pertinenza dell'immobile. (verande, poggioli, giardino, ecc.)

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 24/07/2009

Firmato Dar FADDA ALESSANDRO Emesso Dat ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#, 540a528a7bc48d94d1f102b30613c062

Considerata pertanto la tipologia dell'immobile, la vetustà, lo stato di conservazione, le finiture, la salubrità degli ambienti, l'ubicazione, la commerciabilità e soprattutto, le attuali condizioni del mercato presenti in zona, si ritiene congruo, per gli immobili oggetto di esecuzione, assumere un valore pari a 550,00 €./mq lordo rägguagliato per il piano primo e €. 600,00 €./mq lordo ragguagliato per il piano secondo.

Nella tabella seguente sono riportate le superfici commerciali dell'edificio e delle relative pertinenze che, moltiplicate per i relativi coefficienti danno origine alla superficie lorda ragguagliata, essenziale al fine della determinazione del più probabile valore di mercato.

DESCRIZIONE	SUPERFICE Lorda mq	COEFFICIENTE	MQ LORDO	RAGGUAGLIATO
Appartamento	99.87	1.00	IADIE®	99.87
Poggiolo coperto	2.15	0.35	II WALL	0.47
Poggiolo scoperto	1.88	0.25		0.75
	commerciale lorda rag	guagliata		101.09
		guagliata		101.09
Fattore correttivo	per vetustà - 5%			- 5.05
Fattore correttivo	per vetustà - 5% per mancanza della			101.09 - 5.08 - 4.04
Fattore correttivo Fattore correttivo Vizi del bene vend	per vetustà - 5% per mancanza della	garanzia per		- 5.05

DESCRIZIONE	SUPERFICE Lorda mq	SUBALTERNO 6 COEFFICIENTE		AGGUAGLIATO
Appartamento	99.87	1.00	- 000	102.74
Poggiolo coperto	2.15	0.35	A DIE®	0.4
Poggiolo scoperto	1.88	0.25	HIKIL	0.75
Somma superficie co	mmerciale lorda raggu	agliata		103.96
		agliata		103.96
Fattore correttivo	per vetustà - 5%			
Fattore correttivo p Mancanza garanzia pe				103,96 - 5.05 - 4.04

Pertanto, il più probabile valore di mercato del bene, si può attestare in:

Appartamento al piano primo	84.93	€. 550.00	46.711,50	45.000,00
Immobile non sanabile				0,00
		/ 17		
N7IADIE®				
Appartamento al piano secondo	89.82	€. 600.00	53.892,00	54.000.0

Segue...

ASTE

Firmato Dat FADDA ALESSANDRO Emesso Dat ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Senal#: 540a528a7bc46d94d1f102b30613c062

RIEPILOGO DEI VALORI DEGLI IMMOBILI

Appartamento sito in Comune di Calangianus, loc. Santa Chiara, Via Campo Sportivo n.37, piano primo, censito al fog.46, mapp.552, sub.5, cat.A/3, cl.1, vani 5, rendita €. 242.73. (ex sub.4) valore: €. 0,00

- Appartamento sito in Comune di Calangianus, loc. Santa Chiara, Via Campo Sportivo n.37, piano secondo, censito al fog.46, mapp.552, sub.6, cat.A/3, cl.1, vani 5.5, rendita 6. 267,01. (ex sub.4) valore: €. 0,00

La presente relazione peritale si compone di n.10 pagine oltre l'elenco degli allegati indicati di seguito.

Il sottoscritto C.T.U., grato per la fiducia accordatagli, nel ritenere di aver risposto in modo esauriente e obiettivo ai quesiti posti dalla S.V.I., rimane a Sua disposizione per qualsivoglia eventuale ed ulteriore chiarimento in merito alla presente Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Tempio Pausania, li 07.07.2022

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTEGIUDIZIARIE

IL Consulente

Geof. Alessandro FADY



ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

ALLEGATI

- Verbali di sopralluogo;
- Estratto di mappa, elaborato planimetrico, planimetrie catastali, ricevuta approvazione variazione catastale, visure storiche;
- Atto di provenienza ultimo;

- Concessioni edilizie, elaborati grafici, collaudo C.A. e agibilità;

- Comunicazione di avvio operazioni peritali;
- Rilievo fotografico;
- Ricevute di invio elaborato peritale alle parti, si fa riserva di integrare la ricevuta di consegna al debitore.

STUDIO TECNICO Decon. Alconomere FACOA, via Cavour n.18 - 67029 Tempro Pausania (62) Tel/gax; 079/4815881 - mobile 339/11642982
Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivaepersonale: e.viotatalognico.sadda3qcopou.st
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: FADDA.ALESSANDRO Emesso Da; ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3. Serial#: 540a528a7bc46d94d1f102b30613c062