

**“RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA”**

**Parte I** – Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nelle provincie di Palermo e Trapani

**LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 77/2024**

**Giudice Delegato:**

*Dott.ssa Floriana Lupo*

**Curatore Fallimentare:**

*Avv. Alfonsa Cottone*

---

**Perito Stimatore:** *Ing. Federica M. Prestigiacomò*

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



## INDICE



<b>1. PREMESSA E INCARICO</b>	<i>Pag. 2</i>
<b>2. PROCEDURA CONCURSUALE</b>	<i>Pag. 2</i>
<b>2. OGGETTO DELL'INCARICO</b>	<i>Pag. 2</i>
<b>3. CONSISTENZA E TIPOLOGIA DEI BENI OGGETTO DI STIMA</b>	<i>Pag. 4</i>
<b>4. METODOLOGIA DI STIMA</b>	<i>Pag. 5</i>
<b>4. CONCLUSIONI VALUTATIVE</b>	<i>Pag. 108</i>
<b>5. ELENCO ALLEGATI</b>	<i>Pag. 120</i>




Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



## 1. PREMESSA E INCARICO

La sottoscritta Ing. Federica Maria Prestigiacomò con studio in Palermo (PA), Viale della , iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 9414, su incarico del Curatore della Liquidazione Giudiziale, Avv. Alfonsa Cottone, ha redatto la presente relazione di stima dei beni mobili e delle apparecchiature facenti parte dell'attivo della procedura concorsuale indicata in epigrafe.




## 2. PROCEDURA CONCORSALE



- **Tribunale:** Palermo
- **Sezione:** IV Civile – Procedure Concorsuali
- **R.G.:** 210-1/2023 – Procedimento Unitario
- **Oggetto:** Apertura Liquidazione Giudiziale n. 77/2024
- **Sentenza:** n. 153/2024, pubblicata il 21/10/2024
- **Repertorio:** n. 162/2024 del 21/10/2024
- **Giudice Delegato:** dott.ssa Floriana Lupo
- **Curatore:** Avv. Alfonsa Cottone



## 3. OGGETTO DELL'INCARICO

La procedura di liquidazione giudiziale è stata aperta nei confronti della:

, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in **San Cipirello (PA)**, n.

 C.F. e P. IVA  iscritta al Registro delle Imprese di Palermo al n. REA PA 299429. La società aveva per oggetto sociale lo svolgimento di



Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo


Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone

Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini

Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomò



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



attività nel settore edile, infrastrutturale e impiantistico, con impiego di mezzi d'opera, veicoli e macchinari specializzati.

In questa relazione verrà esaminato esclusivamente il compendio dei beni mobili e delle apparecchiature ubicato nella provincia di Palermo, presso i comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani presso il comune di Castelvetro, rimandando a successive produzioni l'esame del rimanente compendio dei beni immobili.



In particolare, nella relazione che segue verranno stimati i beni mobili e le apparecchiature rinvenuti in occasione degli accessi in situ, svolti nei locali di seguito indicati:

- Locali ufficio e appezzamenti di terreno attigui ubicati in San Cipirello (PA), \_\_\_\_\_, sede della società.
- Appezzamento di terreno privato ubicato in San Cipirello (PA), c.da Perciana di proprietà \_\_\_\_\_
- Opificio ubicato in Mezzojuso (PA) \_\_\_\_\_ proprietà del Sig. \_\_\_\_\_
- Polo Tecnologico della Belice Ambiente in fallimento ubicato in Castelvetro (TP).
- Appezzamento di terreno ubicato in San Cipirello (PA), c.da \_\_\_\_\_



L'inventario si è svolto nelle seguenti giornate:

- **12.11.2024** alla presenza dei Coadiutori del Curatore Avv. Alfonsa Cottone, Avv.ti Alberta Giordano e Giovanni Santini, dell'amministratore della società debitrice Sig. \_\_\_\_\_ e della sottoscritta Ing. Federica Maria Prestigiacomò.



- **26.11.2024** alla presenza dei Coadiutori del Curatore Avv. Alfonsa Cottone, Avv.ti Alberta Giordano e Giovanni Santini, dell'amministratore \_\_\_\_\_

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomò



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



della società debitrice Sig. \_\_\_\_\_ e della sottoscritta Ing.

Federica Maria Prestigiacomò.

- **04.12.2024** alla presenza dei Coadiutori del Curatore Avv. Alfonsa Cottone, Avv.ti Alberta Giordano e Giovanni Santini, dell'amministratore della società debitrice Sig. \_\_\_\_\_ e della sottoscritta Ing.

Federica Maria Prestigiacomò.

- **09.12.2024** alla presenza del Coadiutore del Curatore Avv. Alfonsa Cottone, Avv. Giovanni Santini.

- **17.12.2024** alla presenza dei Coadiutori del Curatore Avv. Alfonsa Cottone, Avv.ti Alberta Giordano e Giovanni Santini, dell'amministratore della società debitrice Sig. \_\_\_\_\_ del Sig. Parrino Pietro, coordinatore del nucleo operativo della SRR Trapani Provincia Sud e della sottoscritta Ing. Federica Maria Prestigiacomò.

- **01.12.2025** alla presenza del Coadiutore del Curatore Avv. Alfonsa Cottone, Avv. Alberta Giordano.



#### 4. CONSISTENZA E TIPOLOGIA DEI BENI OGGETTO DI STIMA

I beni inventariati sono tutti mezzi, macchinari, apparecchiature/attrezzature prodromiche alla attività che la società svolgeva (nello specifico svolgimento di attività nel settore edile, infrastrutturale e impiantistico, con impiego di mezzi d'opera, veicoli e macchinari specializzati). In occasione degli accessi in situ si è appurato che i beni risultano tutti usati, per la maggior parte in condizioni di abbandono e degrado. In relazione sia allo stato di funzionamento che a notizie circa lo stato delle apparecchiature sono state fornite indicazioni dagli intervenuti in sede di inventario. Nel corpo della relazione che segue verranno elaborate, per ciascun mezzo/apparecchiatura inventariata, delle schede

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo

Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone

Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini

Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomò



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ove verranno riportate le informazioni specifiche salienti rilevate (ubicazione, marca, modello, condizioni d'uso, etc.), nonché valore di stima unitario e delle fotografie utili ad una più semplice identificazione dei beni.

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

## 5. METODOLOGIA DI STIMA

ASTE  
GIUDIZIARIE®

Il criterio di stima prescelto è del tipo sintetico-comparativo. La valutazione è stata condotta sulla base dei prezzi correnti di beni simili, tenuto conto lo stato dei beni inventariati, che risultano in stato di abbandono e avanzato degrado manutentivo, con prevalente indisponibilità alla circolazione (mezzi non marcianti); in numerosi casi privi della documentazione amministrativa di circolazione (carta di circolazione/libretto), con pneumatici fortemente usurati o ammalorati e, talora, parzialmente inglobati dalla vegetazione spontanea, con conseguente difficoltà di accesso e movimentazione. La valutazione è stata pertanto effettuata assumendo quale criterio principale il valore di realizzo come rottame ferroso ("ferro vecchio"), in considerazione dell'assenza di un mercato ordinario per beni nello stato di fatto riscontrato.

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

In concreto, la stima è stata determinata sulla base del presumibile peso del materiale recuperabile, costituito prevalentemente da ferro/acciaio, e del corrispettivo unitario di ritiro e rottamazione, tenendo conto delle incidenze negative derivanti dai costi e dagli oneri necessari per le operazioni di recupero, movimentazione, carico e scarico, trasporto, nonché per lo smaltimento di eventuali componenti non ferrosi o non conferibili.

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

**Le differenze riscontrate tra le stime dei singoli beni sono riconducibili, in via principale, alla diversa quantità di materiale effettivamente**

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo


Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone

Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini

Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

ASTE  
GIUDIZIARIE®


ASTE  
GIUDIZIARIE®



**recuperabile e/o potenzialmente riutilizzabile**, nonché alla presenza o meno di elementi ancora separabili e valorizzabili (quali, a titolo esemplificativo, cassoni, sponde, strutture metalliche integre o parzialmente integre). Tali componenti, laddove presenti e recuperabili, incidono positivamente sul valore stimato, mentre la loro assenza o il loro stato di degrado comporta una riduzione del valore sino, nei casi limite, all'azzeramento dello stesso.



Nei casi in cui i costi complessivi di recupero, movimentazione e smaltimento risultino verosimilmente pari o superiori al ricavo ottenibile dalla vendita del rottame, è stato attribuito valore economico nullo.



La valutazione offerta deve intendersi, da parte dell'acquirente, nello stato di "visto e piaciuto" in considerazione dell'assenza di garanzie per vizi e difetti con assunzione a carico dell'acquirente dei costi di riparazione, trasporto oltre tutti gli oneri connessi. Si aggiunga inoltre che laddove sono stati offerti o rilevati i libretti di circolazione e/o altra documentazione relativa ai mezzi verrà data puntuale notizia nelle schede di seguito elaborate.




Il corpo della relazione segue con le schede elaborate per singola apparecchiatura inventariata.



A seguire le risultanze.




Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro




<b>RIF. N. D'ORDINE: 1</b>	<b>Ubicazione:</b>	San Cipirello (PA),
	<b>Quantità</b>	1
	<b>Descrizione da Inventario depositato:</b>	Scrivania con 2 cassettiere ciascuna a 3 cassetti color legno 90x1,80 mt
	<b>Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):</b>	Marca: N.r. Modello: N.r. Targa: n.d.c. Colore: legno
	<b>Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:</b>	n.d.c.
	<b>Stato generale:</b>	Sufficiente
	<b>Altre informazioni:</b>	/
	<b>Funzionamento:</b>	/
	<b>Note:</b>	
	<b>Valore stimato</b>	<b>Euro 0,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



RIF. N. D'ORDINE: 2	Ubicazione:	San Cipirello (PA), [redacted]
	Quantità	2
	Descrizione da Inventario depositato:	Sedie girevoli in similpelle di colore nero
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: N.r. Modello: N.r. Targa: n.d.c. Colore: nero
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.d.c.
	Stato generale:	Sufficiente
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	/
Note:		
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 0,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano



<b>RIF. N. D'ORDINE: 3</b>	<b>Ubicazione:</b>	San Cipirello (PA), 
	<b>Quantità</b>	1
	<b>Descrizione da Inventario depositato:</b>	Pc composto da Monitor,tastiera, mouse e case marca Lenovo e Bena
	<b>Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):</b>	Marca: Lenovo/Bena Modello: N.r. Targa: n.d.c. Colore: /
	<b>Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:</b>	n.d.c.
	<b>Stato generale:</b>	Sufficiente
	<b>Altre informazioni:</b>	/
	<b>Funzionamento:</b>	/
	<b>Note:</b>	
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 0,00</b>



Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 4	Ubicazione:	San Cipirello (PA), [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Stampante Canon Multifunzione
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Canon Modello: N.r. Targa: n.d.c. Colore: nero
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.d.c.
	Stato generale:	Sufficiente
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	/
	Note:	
<b>Valore stimato</b>	<b>Euro 0,00</b>	


Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



RIF. N. D'ORDINE: 5	Ubicazione:	San Cipirello (PA), 
  	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Scaffale Olivetti in metallo a 2 ante
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Olivetti Modello: N.r. Targa: n.d.c. Colore: grigio
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.d.c.
	Stato generale:	Sufficiente
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	/
	Note:	
<b>Valore stimato</b>	<b>Euro 0,00</b>	



Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano



<b>RIF. N. D'ORDINE: 6</b>	<b>Ubicazione:</b>	San Cipirello (PA), [REDACTED]
Foto mancante	<b>Quantità</b>	1
	<b>Descrizione da Inventario depositato:</b>	Scaffalatura in metallo a cinque ripiani.
	<b>Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):</b>	Marca: N.r. Modello: N.r. Targa: n.d.c. Colore: metallo
	<b>Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:</b>	n.d.c.
	<b>Stato generale:</b>	Sufficiente
	<b>Altre informazioni:</b>	/
	<b>Funzionamento:</b>	/
	<b>Note:</b>	
	<b>Valore stimato</b>	<b>Euro 0,00</b>



Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomò



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano



<b>RIF. N. D'ORDINE: 7</b>	<b>Ubicazione:</b>	San Cipirello (PA), [redacted]
Foto mancante	<b>Quantità</b>	1
	<b>Descrizione da Inventario depositato:</b>	Poltroncina in similpelle di colore beige.
	<b>Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):</b>	Marca: N.r. Modello: N.r. Targa: n.d.c. Colore: beige
	<b>Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:</b>	n.d.c.
	<b>Stato generale:</b>	Sufficiente
	<b>Altre informazioni:</b>	/
	<b>Funzionamento:</b>	/
	<b>Note:</b>	
	<b>Valore stimato</b>	<b>Euro 0,00</b>



Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomò



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 8	Ubicazione:	San Cipirello (PA), [redacted] - Zona all'aperto adiacente
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Renault Megane di colore blu, tg. CT: iCD non marciante, pneumatici pessimi e pure interni.
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Renault Modello: Megane Targa: CT: iCD Colore: blu
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note:	Non è stato rinvenuto il libretto di circolazione.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 300,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 9	Ubicazione:	San Cipirello (PA), [ ] – Zona all'aperto adiacente
  	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Renault Laguna di colore nero, tg. EB: iKX, non marciante, pneumatici usurati. Interni discreti.
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Renault Modello: Laguna Targa: EB: iKX Colore: nero
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
Note:	Non è stato rinvenuto il libretto di circolazione.	
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 900,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo

Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone

Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini

Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 10	Ubicazione:	San Cipirello (PA), [redacted] – Zona all'aperto adiacente
  	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Jaguar S-Type di colore nero, tg CC! FH, non marciante, pneumatici usurati, interni discreti
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Jaguar Modello: S-Type Targa: CC! FH Colore: nero
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note:	Non è stato rinvenuto il libretto di circolazione.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 1000,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 11	Ubicazione:	San Cipirello (PA), 1 - Zona all'aperto adiacente
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Piaggio (Lambrettina) di colore verde, tg BF! 20
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Piaggio Modello: n.r. Targa: BF! i20 Colore: verde
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
Note:	Rinvenuto libretto di circolazione in copia.	
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 150,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 12	Ubicazione:	San Cipirello (PA), [redacted], [redacted] - Zona all'aperto adiacente
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Moto Ape di colore bianco, Tg BY: 78 con vasca rifiuti, Piaggio, non marciante pessime condiz.
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Piaggio Modello: n.r. Targa: BY: 78 Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
Note:	Non è stato rinvenuto libretto di circolazione.	
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 500,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 13	Ubicazione:	San Cipirello (PA), 1 - Zona all'aperto adiacente
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Bremark, veicolo x trasporto rifiuti, colore bianco, tg CKI .XP, non marciante e privo della parte anteriore
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Bremark Modello: n.r. Targa: CKI .XP Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
Note	Non è stato rinvenuto libretto di circolazione.	
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 300,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 14	Ubicazione:	San Cipirello (PA), - Zona all'aperto adiacente
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Gasolone FD 28, TG <b>BG1 FW</b> , colore bianco, smontato, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Gasolone Modello: n.r. Targa: <b>BG: 'FW</b> Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
Note	Non è stato rinvenuto libretto di circolazione.	
<b>Valore stimato - Euro 300,00</b>		

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

RIF. N. D'ORDINE: 15	Ubicazione:	San Cipirello (PA), [redacted], [redacted] – Zona all'aperto adiacente
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Gasolone FD 27, TG AH VK, colore bianco, smontato, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Gasolone Modello: n.r. Targa: AH VK Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Non è stato rinvenuto libretto di circolazione.
<b>Valore stimato</b>	<b>Euro 0,00</b>	

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano



RIF. N. D'ORDINE: 16	Ubicazione:	San Cipirello (PA), [redacted], 1 [redacted] - Zona all'aperto adiacente
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Fiat 600 di colore rosso, tg. CD [redacted] .WY, non marciante, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Fiat Modello: 600 Targa: CD [redacted] WY Colore: rosso
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Pessimo
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
Note	Non è stato rinvenuto libretto di circolazione.	
<b>Valore stimato - Euro 0,00</b>		

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomò



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 17	Ubicazione:	San Cipirello (PA), [redacted] – Zona all'aperto adiacente
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Autocompattatore Iveco Fiat colore verde, tg CO! i609, non marciante, privo di motore, pessime condiz.
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Iveco Fiat Modello: n.r. Targa: CO! 609 Colore: verde
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Pessimo
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
Note	Rinvenuto libretto di circolazione in copia.	
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 2000,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 18	Ubicazione:	San Cipirello (PA), [redacted] - Zona all'aperto adiacente
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Autocompattatore Nissan Eco-T135, colore bianco e rosso, tg BB: IDM, pessime condizioni.
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Nissan Modello: Eco-T135 Targa: BB1 DM Colore: bianco/rosso
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Pessimo
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
Note	Rinvenuto libretto di circolazione in copia.	
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 1300,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano



RIF. N. D'ORDINE: 19	Ubicazione:	San Cipirello (PA), 1 - Zona all'aperto adiacente
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Gasolone colore bianco, tg. AT: ICF, non marciante, cattive condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Gasolone Modello: n.r. Targa: AT: ICF Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
Note	Rinvenuto libretto di circolazione.	
<b>Valore stimato</b>	<b>Euro 300,00</b>	



Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 20	Ubicazione:	San Cipirello (PA), [redacted], [redacted] - Zona all'aperto adiacente
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Portarino per trasporto rifiuti, marca FAAM r 107, colore bianco tg. EG: 12RW, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: FAAM Modello: R 107 Targa: EG: 12RW Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
Note	Non è stato rinvenuto libretto di circolazione.	
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 300,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



RIF. N. D'ORDINE: 21	Ubicazione:	San Cipirello (PA), [redacted], [redacted] - Zona all'aperto adiacente
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Gasolone FD, tg. <b>BF</b> <b>MC</b> , privo di sedili, ruote e batteria, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Gasolone Modello: EFFEDI Targa: <b>BF</b> <b>MC</b> Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
Note	Non è stato rinvenuto libretto di circolazione.	
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 200,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 22	Ubicazione:	San Cipirello (PA), 1 [redacted] - Zona all'aperto adiacente
  	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone Mercedes-Benz 711 D climatizzato, tg. ANI [redacted] BX, Km. 595346, ruote usurate, cattive condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Mercedes Benz Modello: 711 D Targa: ANI [redacted] BX Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	595346
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
Note	Non è stato rinvenuto libretto di circolazione.	
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 1000,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

28 di 120

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni  
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 23	Ubicazione:	San Cipirello (PA), 1 - Zona all'aperto adiacente
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone Hyundai bianco con vasca rifiuti , KM 109713, Tg. <b>CB</b> <b>IPX</b> , pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Hyundai Modello: n.r. Targa: <b>CB</b> <b>IPX</b> Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	109713
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Non è stato rinvenuto libretto di circolazione.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 300,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



RIF. N. D'ORDINE: 24	Ubicazione:	San Cipirello (PA), - Zona all'aperto adiacente
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone-pulmino di colore rosso, Mercedes Sprinter 320D, tg. BC PJ, 9 posti, scarse condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Mercedes Modello: sprinter Targa: BC PJ Colore: rosso
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
Note	Non è stato rinvenuto libretto di circolazione.	
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 900,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 25	Ubicazione:	San Cipirello (PA), ) – Zona all'aperto adiacente
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone Renault V B120 di colore bianco, tg. AJ: ZN, con costipatore, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Renault Modello: V B120 Targa: AJ: ZN Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
Note	Rinvenuta copia del libretto.	
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 600,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomò

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

RIF. N. D'ORDINE: 26	Ubicazione:	San Cipirello (PA), - Zona all'aperto adiacente
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone Bianco con costipatore, FIAT IVECO 65-9 ZETA, TG. TP. 135 non marciante pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Fiat Iveco Modello: 65-9 zeta Targa: TF 035 Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
Note	Rinvenuta copia del libretto.	
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 600,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano



RIF. N. D'ORDINE: 27	Ubicazione:	San Cipirello (PA), – Zona all'aperto adiacente
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone Bianco, Mercedes con cassone rifiuti TG. VR 303, pessime condizioni, non marciante
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Mercedes Modello: n.r. Targa: VR 303 Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
Note	Non è stato rinvenuto libretto di circolazione.	
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 500,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomò



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 28	Ubicazione:	San Cipirello (PA), [redacted] - Zona all'aperto adiacente
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone Bianco IVECO TURBO ZETA con costipatore, TG. PAA 58, non marciante, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Iveco Modello: Turbo Zeta Targa: PAA 58 Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
Note	Rinvenuta copia del libretto.	
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 600,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



RIF. N. D'ORDINE: 29	Ubicazione:	San Cipirello (PA), [redacted] – Zona all'aperto adiacente
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Autocompattatore- furgone bianco, Mercedes 3 assi, TG <b>DX 3VC</b> , scarse condizioni, non marciante
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Mercedes Modello: n.r. Targa: <b>D 3VC</b> Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
Note	Non è stato rinvenuto libretto di circolazione.	
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 1800,00</b>



Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 30	Ubicazione:	San Cipirello (PA), [redacted] – Zona all'aperto adiacente
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Autocompattatore IVECO MAGIRUS 310 di colore bianco, TG. <b>CY1 AD</b> , pessime condizioni e non marciante
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Iveco Modello: Magirus Targa: <b>CY1 AD</b> Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
Note	Rinvenuto libretto in originale.	
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 800,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

RIF. N. D'ORDINE: 31	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Autocompattatore IVECO 19026 di colore rosso a 3 assi, TG. TO! 399P, pessime condizioni e incendiato
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Iveco Modello: 19026 Targa: TO! 399P Colore: rosso
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto in copia.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 600,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 32	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted], - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Fiat 600 elettrica VAN, TG. BY I LBJ, Km. 9762, modello autocarro, condizioni pessime
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Fiat Modello: elettrica Targa: BY I LBJ Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	109676
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto in originale.
<b>Valore stimato</b>	<b>Euro 0,00</b>	

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 33	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone Renault V turbo mod. B110, TG. AA\ IVK, condizioni pessime, non marciante, le porte non si aprono
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Renault Modello: V Turbo B110 Targa: AA\ IVK Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Non è stato rinvenuto libretto di circolazione.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 300,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo

Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone

Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini

Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

RIF. N. D'ORDINE: 34	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Autoveicolo Alfa Romeo 166 di colore grigio scuro, TG. BF2 IMF non marciante pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Alfa Romeo Modello: 166 Targa: BF2 IMF Colore: grigio
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Non è stato rinvenuto libretto di circolazione.
<b>Valore stimato</b>	<b>Euro 300,00</b>	

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 35	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Fiat Fiorino di colore bianco, TG. <b>BF1 MD</b> , in pessime condizioni non marciante
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Fiat Modello: Fiorino Targa: <b>BF1 MD</b> Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Non è stato rinvenuto libretto di circolazione.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 200,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomò

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

RIF. N. D'ORDINE: 36	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Auto Mercedes Classe A 140, di colore grigio chiaro, TG. BX <sup>4</sup> LDL, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Mercedes Modello: Classe A 140 Targa: BX <sup>4</sup> LDL Colore: grigio
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Non è stato rinvenuto libretto di circolazione.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 0,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

RIF. N. D'ORDINE: 37	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Auto CHRYSLER di colore grigio, TG. CL3 MV, vetri oscurati, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: CHRYSLER Modello: n.r. Targa: CL3 MV Colore: grigio
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in originale.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 200,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 38	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da ( ) - Zona all'aperto Proprietà ( )
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone Iveco Daily, privo di cassone, ruote, TG. CFC 1ZV, tre posti zona guida
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Iveco Modello: Daily Targa: CFC 1ZV Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto in originale.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 300,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



<p>RIF. N. D'ORDINE: 39</p>	<p><b>Ubicazione:</b></p>	<p>San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]</p>
	<p><b>Quantità</b></p>	<p>1</p>
	<p><b>Descrizione da Inventario depositato:</b></p>	<p>Ercolone Romanital -Furgone-, di colore bianco, TG. DP! 9JM, pessime condizioni non marciante</p>
	<p><b>Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):</b></p>	<p>Marca: Romanital Modello: Ercolone Targa: DP! 9JM Colore: bianco</p>
	<p><b>Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:</b></p>	<p>n.r.</p>
	<p><b>Stato generale:</b></p>	<p>Scarso</p>
	<p><b>Altre informazioni:</b></p>	<p>/</p>
	<p><b>Funzionamento:</b></p>	<p>No</p>
	<p><b>Note</b></p>	<p>Rinvenuto libretto in originale.</p>
<p><b>Valore stimato</b></p>		<p><b>Euro 500,00</b></p>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 40	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da p - Zona all'aperto Proprietà i
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Gasolone 27, bianco, TG. AH4 iVK, privo di ruote, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Gasolone - 27 Modello: n.r. Targa: AH4 iVK Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto in originale.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 200,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo

Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone

Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini

Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 41	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Gasolone 28, bianco, TG. BB2 iSN, con cassone, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Gasolone - 28 Modello: n.r. Targa: BB2 iSN Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto in originale.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 200,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo

Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone

Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini

Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano



RIF. N. D'ORDINE: 42	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Gasolone 28 bianco TG BA' IEF, con cassone, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Gasolone - 28 Modello: V Turbo B110 Targa: BA' IEF Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto in originale.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 200,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 43	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted], - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Gasolone 28 bianco, TG. AK! JGD, con cassone, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Gasolone 28 Modello: V Turbo B110 Targa: AK! JGD Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Non è stato rinvenuto libretto di circolazione.
<b>Valore stimato</b>	<b>Euro 200,00</b>	

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo

Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone

Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini

Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 44	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Gasolone 27 bianco, TG AJ1 XB, con cassone pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Gasolone 27 Modello: V Turbo B110 Targa: AJ1 XB Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto in originale.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 200,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo

Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone

Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini

Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 45	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Skoda due posti PIK UP, di colore bianco, TG. BF3 MG, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Skoda Modello: Pick up Targa: BF: IMG Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto in originale
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 200,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 46	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgoncino Nova Star 35, con cassone Romanital, TG. DD: 'SG, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Nova Star Modello: 35 Targa: DD: 'SG Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto in originale
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 500,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 47	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgoncino Nova Star 35, con cassone Romanital, TG. DD: 5SG, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Nova Star Modello: 35 Targa: DD: 5SG Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto in originale
	<b>Valore stimato</b>	<b>Euro 500,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo

Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone

Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini

Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 48	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgoncino Nova Star 35, con cassone Romanital, TG. DD: JSG, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Nova Star Modello: 35 Targa: DD: JSG Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto in originale
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 500,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

RIF. N. D'ORDINE: 49	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgoncino Nova Star 35, con cassone Romanital, TG. DD: ISG, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Nova Star Modello: 35 Targa: DD: ISG Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto in originale
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 500,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 50	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	SKODA 2 posti PIK UP, TG. BD 7HF, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Skoda Modello: pick up Targa: BD 7HF Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto in originale
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 0,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

RIF. N. D'ORDINE: 51	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	SKODA 2 posti PIK UP, TG. BD! JHF, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Skoda Modello: pick up Targa: BD! JHF Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto in originale
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 0,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

RIF. N. D'ORDINE: 52	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Skoda come sopra, TG. <b>BD! IHF</b> , con macchinario per sanificazione posto sul cassone, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Skoda Modello: Pick up Targa: <b>BD! IHF</b> Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto in originale
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 300,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 53	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Skoda come sopra, TG. <b>BD! !HF</b> , con macchinario per sanificazione posto sul cassone, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Skoda Modello: Pick up Targa: <b>BD! !HF</b> Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto in originale
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 300,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



RIF. N. D'ORDINE: 54	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Auto Multipla fiat JTD, di colore blu, TG. CH: 5KC, priva di cruscotto interno, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Fiat Modello: Multipla jtd Targa: CH: 5KC Colore: blu
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto in originale
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 0,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano



RIF. N. D'ORDINE: 55	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone TG CC1 IAF, Mercedes-Benz, 7 posti con cassone privo di sponde, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Mercedes Modello: n.r. Targa: CC1 IAF Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto in originale
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 300,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 56	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone Bianco TG CA! LYB, 7 posti, IVECO Daily pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Iveco Modello: Daily Targa: CA! LYB Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto in originale
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 300,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

RIF. N. D'ORDINE: 57	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Autocarro BOOKER con costipatore TG. CW1 NS, di colore bianco, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Booker Modello: n.r. Targa: CW1 NS Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in copia.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 600,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 58	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Autocarro Booker come sopra TG. CWI 1NS
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Booker Modello: n.r. Targa: CWI 1NS Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in copia.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 600,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomò

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano



RIF. N. D'ORDINE: 59	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgoncino Romanital bianco, TG. CC2 FN, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Romanital Modello: n.r. Targa: CC2 FN Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in originale.
<b>Valore stimato</b>	<b>Euro 500,00</b>	

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo

Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone

Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini

Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

<b>RIF. N. D'ORDINE: 60</b>	<b>Ubicazione:</b>	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	<b>Quantità</b>	1
	<b>Descrizione da Inventario depositato:</b>	Furgoncino Romanital bianco come sopra, TG. CC: 0FN
	<b>Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):</b>	Marca: Romanital Modello: n.r. Targa: CC 0FN Colore: bianco
	<b>Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:</b>	n.r.
	<b>Stato generale:</b>	Scarso
	<b>Altre informazioni:</b>	/
	<b>Funzionamento:</b>	No
	<b>Note</b>	Rinvenuta copia del certificato di proprietà.
		<b>Valore stimato</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 61	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgoncino Romanital come sopra privo di targa identificato con il numero 62 posto sul cassone
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Romanital Modello: n.r. Targa: <b>non presente</b> Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Non è stato identificato il libretto di circolazione poiché il mezzo è privo di targa.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 0,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 62	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgoncino Romanital come sopra TG. CC: FN
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Romanital Modello: n.r. Targa: CC FN Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in originale.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 500,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 63	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgoncino come sopra TG. CC: AF
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Romanital Modello: n.r. Targa: CC AF Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in originale.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 500,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



RIF. N. D'ORDINE: 64	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone Transit Ford, colore bianco, e posti, TG. CA! XZ, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Ford Modello: Transit Targa: CA! XZ Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in originale.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 300,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 65	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted], - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone Mercedes Vito TG. BZ NX, bianco non marciante, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Mercedes Modello: Vito Targa: BZ NX Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in originale.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 300,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 66	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone come sopra TG. BZ! NX
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Mercedes Modello: Vito Targa: BZ INX Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in originale.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 300,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 67	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone Romanital privo della parte posteriore, TG. CC: FN, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Romanital Modello: n.r. Targa: CC2 FN Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuta copia certificato di proprietà.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 0,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano



RIF. N. D'ORDINE: 68	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone Romanital come sopra TG. CC: AF
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Romanital Modello: n.r. Targa: CC AF Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in originale e certificato di proprietà in copia.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 0,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 69	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da - Zona all'aperto Proprietà
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone Romanital come sopra TG. CC: AF
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Romanital Modello: n.r. Targa: CC: AF Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in originale e certificato di proprietà in copia.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 0,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 70	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone Renault Kangoo, TG. BZL 1NW, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Renault Modello: KANGOO Targa: BZL 1NW Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in originale e certificato di proprietà in copia.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 300,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 71	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone come sopra TG. BZC NW
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Renault Modello: KANGOO Targa: BZC iNW Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in originale e certificato di proprietà in copia.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 300,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 72	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone come sopra TG BZI NW
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Renault Modello: KANGOO Targa: BZI NW Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in originale e certificato di proprietà copia.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 300,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



RIF. N. D'ORDINE: 73	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Autocompattatore Mercedes 3 assi, colore bianco TG. DH 1CS, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Mercedes Modello: n.r. Targa: DH1 .. CS Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Non rinvenuto libretto di circolazione.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 1200,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 74	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Autocarro Ford, colore bianco, 7 posti con cassone TG. <b>AV: JC</b>
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Ford Modello: n.r. Targa: <b>AV JC</b> Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Non rinvenuto libretto di circolazione.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 500,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 75	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone Ford 90t350, bianco, TG CC: 1FN, pessime condizioni non marciante
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Ford Modello: 90t350 Targa: CC: 1FN Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in originale.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 0,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo


Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 76	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da ( ) - Zona all'aperto Proprietà ( )	
	Quantità	1	
	Descrizione da Inventario depositato:	Semirimorchio di colore verde TG. SR 042 Gessica Card, con 4 cisterne per cemento, pessime	
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Gessica Card Modello: n.r. Targa: SR 042 Colore: verde	
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.	
	Stato generale:	Scarso	
	Altre informazioni:	/	
	Funzionamento:	No	
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in originale.	
	<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 2500,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



RIF. N. D'ORDINE: 77	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Semirimorchio di colore bianco Gessica, targato MC '58, modello ST.36/3/SM/10.20/S con 4 cisterne, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Gessica Card Modello: ST.36/3/SM/10.20/S Targa: MC 758 Colore: bianco/rosso
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Non rinvenuto libretto di circolazione. Non è stato identificato il numero di telaio.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 1800,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 78	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto Proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone IVECO Daily 35-12 tg. AW: BH di colore rosso con cabina refrigerata, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Iveco Modello: Daily Targa: AW: BH Colore: rosso
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in originale.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 300,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

RIF. N. D'ORDINE: 79	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da - Zona all'aperto proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Autocompattatore 2 assi, TG. ABI DM, IVECO EUROCARGO 150E18, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Iveco Modello: Eurocargo 150E18 Targa: ABI DM Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in copia.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 1500,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 80	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto proprietà [redacted]
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Autovettura Mercedes ML 270 CDI, di colore grigio, TG. <b>CR NL</b> , non si rinvencono le chiavi, sedili interni in pessimo stato e pneumatici in cattive condizioni.
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Mercedes Modello: ML 270 CDI Targa: <b>CR NL</b> Colore: grigio
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Non rinvenuto libretto di circolazione in originale.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 300,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 81	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da - Zona all'aperto proprietà [REDACTED]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Compattatore 3 assi laterale, IVECO Eurotech 190E30, TG. BD: .HF, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Iveco Modello: Eurotech 190E30 Targa: BD: .HF Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in copia.
	<b>Valore stimato Euro 1500,00</b>	

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo

Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone

Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini

Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

RIF. N. D'ORDINE: 82	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da - Zona all'aperto proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Costipatore NISSAN Cabstar, tg. BKI ED, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Nissan Modello: Cabstar Targa: BKI ED Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Non rinvenuto libretto di circolazione.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 300,00</b>


Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro




<p>RIF. N. D'ORDINE: 83</p>	<p><b>Ubicazione:</b></p>	<p>San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto proprietà [redacted]</p>
	<p><b>Quantità</b></p>	<p>1</p>
	<p><b>Descrizione da Inventario depositato:</b></p>	<p>Costipatore NISSAN Cabstar, tg. BK ED, pessime condizioni</p>
	<p><b>Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):</b></p>	<p>Marca: Nissan Modello: Cabstar Targa: BK ED Colore: bianco</p>
	<p><b>Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:</b></p>	<p>n.r.</p>
	<p><b>Stato generale:</b></p>	<p>Scarso</p>
	<p><b>Altre informazioni:</b></p>	<p>/</p>
	<p><b>Funzionamento:</b></p>	<p>No</p>
	<p><b>Note</b></p>	<p>Non rinvenuto libretto di circolazione in originale.</p>
<p><b>Valore stimato</b></p>		<p><b>Euro 300,00</b></p>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



RIF. N. D'ORDINE: 84	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da - Zona all'aperto proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Gasolone 27, tg. AH <sup>4</sup> VK, colore bianco, in pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Gasolone Modello: n.r. Targa: AH <sup>4</sup> VK Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Non rinvenuto libretto di circolazione.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 300,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano



<p>RIF. N. D'ORDINE: 85</p>	<p><b>Ubicazione:</b></p>	<p>San Cipirello (PA), - Zona all'aperto proprietà</p>
	<p><b>Quantità</b></p>	<p>1</p>
	<p><b>Descrizione da Inventario depositato:</b></p>	<p>IVECO Daily 35-8, di colore bianco, TG. PAA: 12, pessime condizioni</p>
	<p><b>Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):</b></p>	<p>Marca: Iveco Modello: Daily 35 - 8 Targa: PAA: 12 Colore: bianco</p>
	<p><b>Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:</b></p>	<p>n.r.</p>
	<p><b>Stato generale:</b></p>	<p>Scarso</p>
	<p><b>Altre informazioni:</b></p>	<p>/</p>
	<p><b>Funzionamento:</b></p>	<p>No</p>
	<p><b>Note</b></p>	<p>Rinvenuto libretto di circolazione in originale.</p>
<p><b>Valore stimato</b></p>		<p><b>Euro 300,00</b></p>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



<b>RIF. N. D'ORDINE: 86</b>	<b>Ubicazione:</b>	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto proprietà [redacted]
	<b>Quantità</b>	1
	<b>Descrizione da Inventario depositato:</b>	Gasolone 27, tg. AV 5HG, colore bianco, in pessime condizioni
	<b>Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):</b>	Marca: Romanital Modello: n.r. Targa: AV 5HG Colore: bianco
	<b>Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:</b>	n.r.
	<b>Stato generale:</b>	Scarso
	<b>Altre informazioni:</b>	/
	<b>Funzionamento:</b>	No
	<b>Note</b>	Non rinvenuto libretto di circolazione in originale.
<b>Valore stimato Euro 300,00</b>		

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 87	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da - Zona all'aperto proprietà
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone Mercedes 308D, tg. ME 754, di colore bianco, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Mercedes Modello: 308D Targa: ME 754 Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Non rinvenuto libretto di circolazione in originale.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 500,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

RIF. N. D'ORDINE: 88	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto proprietà [redacted]
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Furgone con vasca di colore bianco, Renault V, tg. AT [redacted] RG, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Renault Modello: V Targa: AT [redacted] RG Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in copia.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 500,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

RIF. N. D'ORDINE: 89	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted] - Zona all'aperto proprietà [redacted]
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Costipatore Nissan Cabstar, tg. BK ED di colore bianco, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Nissan Modello: Cabstar Targa: BK ED Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in copia.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 800,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 90	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da - Zona all'aperto proprietà [redacted]
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Fiat 40 Iveco, tg. BE! PG, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Fiat Iveco Modello: n.r. Targa: BE! PG Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in originale.
	<b>Valore stimato</b>	<b>Euro 0,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano



RIF. N. D'ORDINE: 91	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.so 1 - Zona all'aperto adiacente
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Semirimorchio ACERBI, per trasporto gasolio, di colore bianco, numero di matricola non leggibile. tg. VT 1854
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Acerbi Modello: n.r. Targa: VT 1854 Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Non rinvenuto libretto di circolazione.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 1200,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomò

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano

RIF. N. D'ORDINE: 92	Ubicazione:	Mezzojuso (PA), C.da [redacted] - [redacted] - proprietà [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	IVECO Tector, TG. AV: JC, in pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Iveco Modello: Tector Targa: AV: JC Colore: rosso
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Non rinvenuto libretto di circolazione.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 1100,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



RIF. N. D'ORDINE: 93	Ubicazione:	Mezzojuso (PA), C.da [redacted] - [redacted] - proprietà [redacted]
  	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	IVECO Tector, TG. AV [redacted] JC, in pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Iveco Modello: Tector Targa: AV [redacted] JC Colore: rosso
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
Note	Non rinvenuto libretto di circolazione.	
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 1100,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



RIF. N. D'ORDINE: 94	Ubicazione:	Castelvetro (TP), della
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Compattatore IVECO 150 E 18, TG. TP 1911, carico di rifiuti, non marciante e in pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Iveco Modello: 150 E 18 Targa: TP 1911 Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in originale.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 1400,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



RIF. N. D'ORDINE: 95	Ubicazione:	Castelvetro (TP), F...
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Ercolone TG DP JJM di colore bianco, con cassone rifiuti, e rifiuti all'interno, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Ercolone Modello: n.r. Targa: DP JJM Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in originale.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 500,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



RIF. N. D'ORDINE: 96	Ubicazione:	Castelvetro (TP), F. ...
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Ercolone TG DP 1JM di colore bianco, con cassone rifiuti, e rifiuti all'interno, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Ercolone Modello: n.r. Targa: DP 1JM Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	/
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in originale.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 500,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo




Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro




RIF. N. D'ORDINE: 97	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.so [redacted], [redacted] – Zona all'aperto adiacente
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Bucker 35 privo di targa identificato con n. omologazione ZA91002D05A33275, TG CZ: SZ, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Bucker Modello: 35 Targa: CZ ISZ Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	n.omologazione ZA91002D05A33275
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in copia.
<b>Valore stimato</b>	<b>Euro 300,00</b>	

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



RIF. N. D'ORDINE: 98	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Romital privo di targa identificato con n. omologazione ZA9R350A01E53027, tg CC: AF, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Romital Modello: n.r. Targa: CC LAF Colore: bianco
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	n. omologazione ZA9R350A01E53027
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in originale.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 200,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano



RIF. N. D'ORDINE: 99	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted]
 	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Nissan Terrano, furgone, TG. BR: NY, pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Nissan Modello: Terrano Targa: BR: NY Colore: grigio
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	
	Funzionamento:	No
Note	Rinvenuto certificato di proprietà in originale.	
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 0,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



RIF. N. D'ORDINE: 100	Ubicazione:	San Cipirello (PA), C.da [redacted]
	Quantità	1
	Descrizione da Inventario depositato:	Iveco Daily, tg <b>BD LHE</b> in pessime condizioni
	Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):	Marca: Iveco Modello: Daily Targa: <b>BD HE</b> Colore: rosso
	Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:	n.r.
	Stato generale:	Scarso
	Altre informazioni:	
	Funzionamento:	No
	Note	Rinvenuto libretto di circolazione in originale.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 300,00</b>

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomò



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano



<b>RIF. N. D'ORDINE: 101</b>	<b>Ubicazione:</b>	San Cipirello (PA), C.da
	<b>Quantità</b>	1
	<b>Descrizione da Inventario depositato:</b>	Piaggio Porter ex tg. DF739ZY, ritargato con targa FR: LK
	<b>Dati salienti rilevati veicolo/attrezzatura (marca, modello, matricola, targa, etc.):</b>	Marca:Piaggio Modello:Porter Targa: FR: LK Colore:
	<b>Chilometri allo strumento e/o ore lavorate allo strumento:</b>	n.r.
	<b>Stato generale:</b>	Scarso
	<b>Altre informazioni:</b>	
	<b>Funzionamento:</b>	No
	<b>Note</b>	Rinvenuto libretto di circolazione in copia della targa precedente.
<b>Valore stimato</b>		<b>Euro 200,00</b>



Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomò



## 5. CONCLUSIONI VALUTATIVE

In ragione dell'indagine di mercato e degli accertamenti svolti, il più probabile valore dei beni inventariati è pari a **€ 46.350,00 (QUARANTASEMILATRECENTOCINQUANTA/00)** escluso IVA. Si rimanda alla tabella sinottica che segue ove vengono indicati valore unitario e valore complessivo stimato, già riportati nelle schede precedenti.

N. d'Ordine	Ubicazione	Q.ta	Descrizione come da inventario depositato	Valore di stima unitario	Valore di stima totale
1	San Cipirello (PA) - C.so	1	Scrivania con 2 cassettiere ciascuna a 3 cassetti color legno 90x1,80 mt	0,00 €	0,00 €
2	San Cipirello (PA) - C.so	2	Sedie girevoli in sempipelle di colore nero	0,00 €	0,00 €
3	San Cipirello (PA) - C.so	1	Pc composto da Monitor,tastiera, mouse e Case marca Lenovo e Bena	0,00 €	0,00 €
4	San Cipirello (PA) - C.so	1	Stampante Canon Multifunzione	0,00 €	0,00 €
5	San Cipirello (PA) - C.so	1	Scaffale Olivetti in metallo a 2 ante	0,00 €	0,00 €
6	San Cipirello (PA) - C.so	1	Scaffalatura in metallo a cinque ripiani	0,00 €	0,00 €
7	San Cipirello (PA) - C.so	1	Poltroncina in similpelle di colore beige.	0,00 €	0,00 €
8	San Cipirello (PA) - C.so	1	Renault Megane di colore blu, <b>tg. CT! CD non marciante, pneumatici pessimi e pure interni-</b>	300,00 €	300,00 €

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo

Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone

Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini

Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomò

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



N. d'Ordine	Ubicazione	Q.ta	Descrizione come da inventario depositato	Valore di stima unitario	Valore di stima totale
9	San Cipirello (PA) - C.so	1	Renault Laguna di colore nero, <b>tg. EB iKX</b> , non marciante, pneumatici usurati. Interni discreti	900,00 €	900,00 €
10	San Cipirello (PA) - C.so	1	Jaguar S-Type di colore nero, <b>tg CC iFH</b> , non marciante, pneumatici usurati, interni discreti	1.000,00 €	1.000,00 €
11	San Cipirello (PA) - C.so	1	Piaggio (Lambrettina) di colore verde, <b>tg BF i20</b>	150,00 €	150,00 €
12	San Cipirello (PA) - C.so	1	Moto Ape di colore bianco, <b>Tg BY i78</b> con vasca rifiuti, Piaggio, non marciante, pessime condiz.	500,00 €	500,00 €
13	San Cipirello (PA) - C.so	1	Bremark, veicolo x trasporto rifiuti, colore bianco, <b>tg CK iXP</b> , non marciante e privo della parte anteriore	300,00 €	300,00 €
14	San Cipirello (PA) - C.so	1	Gasolone FD 28, <b>TG BG iFW</b> , colore bianco, smontato, pessime condizioni	300,00 €	300,00 €
15	San Cipirello (PA) - C.so	1	Gasolone FD 27, TG AH iVK, colore bianco, smontato, pessime condizioni	0,00 €	0,00 €
16	San Cipirello (PA) - C.so	1	Fiat 600 di colore rosso, tg. CD iWY, non marciante, pessime condizioni	0,00 €	0,00 €
17	San Cipirello (PA) - C.so	1	Autocompattatore Iveco Fiat colore verde, <b>tg C0 i609</b> , non marciante, privo di motore, pessime condiz.	2.000,00 €	2.000,00 €
18	San Cipirello (PA) - C.so	1	Autocompattatore Nissan Eco-T135, colore bianco e rosso, tg <b>BB iDM</b> , pessime condizioni.	1.300,00 €	1.300,00 €
19	San Cipirello (PA) - C.so	1	Gasolone colore bianco, <b>tg. AT iCF</b> , non marciante, cattive condizioni	300,00 €	300,00 €

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomò



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

N. d'Ordine	Ubicazione	Q.ta	Descrizione come da inventario depositato	Valore di stima unitario	Valore di stima totale
20	San Cipirello (PA) - C.so	1	Portarino per trasporto rifiuti, marca FAAM r 107, colore bianco tg. <b>EG RW</b> , pessime condizioni	300,00 €	300,00 €
21	San Cipirello (PA) - C.so	1	Gasolone FD, tg. <b>BF MC</b> , privo di sedili, ruote e batteria, pessime condizioni	200,00 €	200,00 €
22	San Cipirello (PA) - C.so	1	Furgone Mercedes-Benz 711 D climatizzato, tg. <b>AN BX</b> , Km. 595346, ruote usurate, cattive condizioni	1.000,00 €	1.000,00 €
23	San Cipirello (PA) - C.so	1	Furgone Hyundai bianco con vasca rifiuti, KM 109713, Tg. <b>CB PX</b> , pessime condizioni	300,00 €	300,00 €
24	San Cipirello (PA) - C.so	1	Furgone-pulmino di colore rosso, Mercedes Sprinter 320D, tg. <b>BC PJ</b> , 9 posti, scarse condizioni	900,00 €	900,00 €
25	San Cipirello (PA) - C.so	1	Furgone Renault V B120 di colore bianco, tg. <b>AJ ZN</b> , con costipatore, pessime condizioni	600,00 €	600,00 €
26	San Cipirello (PA) - C.so	1	Furgone Bianco con costipatore, FIAT IVECO 65-9 ZETA, TG. <b>TP 035</b> non marciante pessime condizioni	600,00 €	600,00 €
27	San Cipirello (PA) - C.so	1	Furgone Bianco, Mercedes con cassone rifiuti TG. <b>VR 1803</b> , pessime condizioni, non marciante	500,00 €	500,00 €
28	San Cipirello (PA) - C.so	1	Furgone Bianco IVECO TURBO ZETA con costipatore, TG. <b>PAA 68</b> , non marciante, pessime condizioni	600,00 €	600,00 €
29	San Cipirello (PA) - C.so	1	Autocompattatore- furgone bianco, Mercedes 3 assi, TG <b>DX VC</b> , scarse condizioni, non marciante	1.800,00 €	1.800,00 €
30	San Cipirello (PA) - C.so	1	Autocompattatore IVECO MAGIRUS 310 di colore bianco, TG. <b>CY1 AD</b> , pessime condizioni e non marciante	800,00 €	800,00 €

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo

Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone

Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini

Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano



N. d'Ordine	Ubicazione	Q.ta	Descrizione come da inventario depositato	Valore di stima unitario	Valore di stima totale
31	San Cipirello (PA) - C.da	1	Autocompattatore IVECO 19026 di colore rosso a 3 assi, <b>TG. TO 39P</b> , pessime condizioni e incendiato	600,00 €	600,00 €
32	San Cipirello (PA) - C.da	1	Fiat 600 elettrica VAN, <b>TG. BY BJ</b> , Km. 9762, modello autocarro, condizioni pessime	0,00 €	0,00 €
33	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgone Renault V turbo mod. B110, <b>TG. AA VK</b> , condizioni pessime, non marciante, le porte non si aprono	300,00 €	300,00 €
34	San Cipirello (PA) - C.da	1	Autoveicolo Alfa Romeo 166 di colore grigio scuro, <b>TG. BF IMF</b> non marciante pessime condizioni	300,00 €	300,00 €
35	San Cipirello (PA) - C.da	1	Fiat Fiorino di colore bianco, <b>TG. BF1 MD</b> , in pessime condizioni non marciante	200,00 €	200,00 €
36	San Cipirello (PA) - C.da	1	Auto Mercedes Classe A 140, di colore grigio chiaro, <b>TG. BX DL</b> , pessime condizioni	200,00 €	200,00 €
37	San Cipirello (PA) - C.da	1	Auto CHRYSLFR di colore grigio, <b>TG. CL MV</b> , vetri oscurati, pessime condizioni	200,00 €	200,00 €
38	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgone Iveco Daily, privo di cassone, ruote, <b>TG. CF 2ZV</b> , tre posti zona guida	300,00 €	300,00 €
39	San Cipirello (PA) - C.da	1	Ercolone Romanital -Furgone-, di colore bianco, <b>TG. DP JIM</b> , pessime condizioni non marciante	500,00 €	500,00 €
40	San Cipirello (PA) - C.da	1	Gasolone 27, bianco, <b>TG. AH VK</b> , privo di ruote, pessime condizioni	200,00 €	200,00 €
41	San Cipirello (PA) - C.da	1	Gasolone 28, bianco, <b>TG. BB ISN</b> , con cassone, pessime condizioni	200,00 €	200,00 €

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo


Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone

Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini

Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



N. d'Ordine	Ubicazione	Q.ta	Descrizione come da inventario depositato	Valore di stima unitario	Valore di stima totale
42	San Cipirello (PA) - C.da	1	Gasolone 28 bianco TG BA' IEF, con cassone, pessime condizioni	200,00 €	200,00 €
43	San Cipirello (PA) - C.da	1	Gasolone 28 bianco, TG. AK' JGD, con cassone, pessime condizioni	200,00 €	200,00 €
44	San Cipirello (PA) - C.da	1	Gasolone 27 bianco, TG AJ' XB, con cassone pessime condizioni	200,00 €	200,00 €
45	San Cipirello (PA) - C.da	1	Skoda due posti PIK UP, di colore bianco, TG. BF3 MG, pessime condizioni	200,00 €	200,00 €
46	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgoncino Nova Star 35, con cassone Romanital, TG. DD: 'SG, pessime condizioni	500,00 €	500,00 €
47	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgoncino, come sopra, TG. DD: iSG	500,00 €	500,00 €
48	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgoncino, come sopra TG. DD: iSG	500,00 €	500,00 €
49	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgoncino come sopra TG. DD: iSG	500,00 €	500,00 €
50	San Cipirello (PA) - C.da	1	SKODA 2 posti PIK UP, TG. BD: HF, pessime condizioni	0,00 €	0,00 €
51	San Cipirello (PA) - C.da	1	SKODA 2 posti PIK UP, TG. BD: JHF, pessime condizioni	0,00 €	0,00 €
52	San Cipirello (PA) - C.da	1	Skoda come sopra, TG. BD: 4HF, con macchinario per sanificazione posto sul cassone, pessime condizioni	300,00 €	300,00 €
53	San Cipirello (PA) - C.da	1	Skoda come sopra, TG. BD: 'HF, con macchinario per sanificazione posto sul cassone, pessime condizioni	300,00 €	300,00 €

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo

Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone

Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini

Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

N. d'Ordine	Ubicazione	Q.ta	Descrizione come da inventario depositato	Valore di stima unitario	Valore di stima totale
54	San Cipirello (PA) - C.da	1	Auto Multipla fiat JTD, di colore blu, <b>TG. CH 1KC</b> , priva di cruscotto interno, pessime condizioni	0,00 €	0,00 €
55	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgone <b>TG CC' AF</b> , Mercedes -Benz, 7 posti con cassone privo di sponde, pessime condizioni	300,00 €	300,00 €
56	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgone Bianco <b>TG CA' YB</b> , 7 posti, IVECO Daily pessime condizioni	300,00 €	300,00 €
57	San Cipirello (PA) - C.da	1	Autocarro BOOKER con costipatore <b>TG. CW' 1NS</b> , di colore bianco, pessime condizioni	600,00 €	600,00 €
58	San Cipirello (PA) - C.da	1	Autocarro Booker come sopra <b>TG. CW' 1NS</b>	600,00 €	600,00 €
59	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgoncino Romanital bianco, <b>TG. CC' 1FN</b> , pessime condizioni	500,00 €	500,00 €
60	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgoncino Romanital bianco come sopra, <b>TG. CC' 1FN</b>	500,00 €	500,00 €
61	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgoncino Romanital come sopra privo di targa identificato con il numero 62 posto sul cassone	0,00 €	0,00 €
62	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgoncino Romanital come sopra <b>TG. CC' 1FN</b>	500,00 €	500,00 €
63	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgoncino come sopra <b>TG. CC' AF</b>	500,00 €	500,00 €
64	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgone Transiit Ford, colore bianco, e posti, <b>TG. CA' 1XZ</b> , pessime condizioni	300,00 €	300,00 €

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomò

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro

N. d'Ordine	Ubicazione	Q.ta	Descrizione come da inventario depositato	Valore di stima unitario	Valore di stima totale
65	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgone Mercedes Vito <b>TG. BZ INX</b> , bianco non marciante, pessime condizioni	300,00 €	300,00 €
66	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgone come sopra <b>TG. BZ! NX</b>	300,00 €	300,00 €
67	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgone Romanital privo della parte posteriore, <b>TG. CC: FN</b> , pessime condizioni	0,00 €	0,00 €
68	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgone Romanital come sopra <b>TG. CC: AF</b>	0,00 €	0,00 €
69	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgone Romanital come sopra <b>TG. CC: AF</b>	0,00 €	0,00 €
70	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgone Renault Kangoo, <b>TG. BZ INW</b> , pessime condizioni	300,00 €	300,00 €
71	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgone come sopra <b>TG. BZ! NW</b>	300,00 €	300,00 €
72	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgone come sopra <b>TG BZ! NW</b>	300,00 €	300,00 €
73	San Cipirello (PA) - C.da	1	Autocompattatore Mercedes 3 assi, colore bianco <b>TG. DH: CS</b> , pessime condizioni	1.200,00 €	1.200,00 €
74	San Cipirello (PA) - C.da	1	Autocarro Ford, colore bianco, 7 posti con cassone <b>TG. AV! JC</b>	500,00 €	500,00 €
75	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgone Ford 90t350, bianco, <b>TG CC: FN</b> , pessime condizioni non marciante	0,00 €	0,00 €
76	San Cipirello (PA) - C.da	1	Semirimorchio di colore verde <b>TG. SR 1042</b> Gessica Card, con 4 cisterne per	2.500,00 €	2.500,00 €

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo

Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone

Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini

Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano




N. d'Ordine	Ubicazione	Q.ta	Descrizione come da inventario depositato	Valore di stima unitario	Valore di stima totale
			cemento, pessime		
77	San Cipirello (PA) - C.da	1	Semirimorchio di colore bianco Gessica, privo di targa, con 4 cisterne, pessime condizioni.	1.800,00 €	1.800,00 €
78	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgone IVECO Daily 35-12 tg. <b>AW</b> <b>IBH</b> di colore rosso con cabina refrigerata, pessime condizioni	300,00 €	300,00 €
79	San Cipirello (PA) - C.da	1	Autocompattatore 2 assi, <b>TG. ABI DM</b> , IVECO EURO CARGO 150E18, pessime condizioni	1.500,00 €	1.500,00 €
80	San Cipirello (PA) - C.da	1	Autovettura Mercedes ML 270 CDI, di colore grigio, <b>TG. CR</b> <b>NL</b> , non si rinvergono le chiavi, sedili interni in pessimo stato e pneumatici in cattive condizioni.	300,00 €	300,00 €
81	San Cipirello (PA) - C.da	1	Compattatore 3 assi laterale, IVECO Eurotech 190E30, <b>TG. BD</b> <b>HF</b> , pessime condizioni	1.500,00 €	1.500,00 €
82	San Cipirello (PA) - C.da	1	Costipatore NISSAN Cabstar, <b>tg. BK</b> <b>IED</b> , pessime condizioni	300,00 €	300,00 €
83	San Cipirello (PA) - C.da	1	Costipatore NISSAN Cabstar, <b>tg. BK</b> <b>IED</b> , pessime condizioni	300,00 €	300,00 €
84	San Cipirello (PA) - C.da	1	Gasolone 27, <b>tg. AH</b> <b>VK</b> , colore bianco, in pessime condizioni	300,00 €	300,00 €
85	San Cipirello (PA) - C.da	1	IVECO Dail 35-8, di colore bianco, <b>TG. PAA</b> <b>I12</b> , pessime condizioni	300,00 €	300,00 €

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo

Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone

Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini

Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomò



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro




N. d'Ordine	Ubicazione	Q.ta	Descrizione come da inventario depositato	Valore di stima unitario	Valore di stima totale
86	San Cipirello (PA) - C.da	1	Gasolone 27, tg. AV 1HG, colore bianco, in pessime condizioni	300,00 €	300,00 €
87	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgone Mercedes 308D, tg. ME 754, di colore bianco, pessime condizioni	500,00 €	500,00 €
88	San Cipirello (PA) - C.da	1	Furgone con vasca di colore bianco, Renault V, tg. AT 1RG, pessime condizioni	500,00 €	500,00 €
89	San Cipirello (PA) - C.da	1	Costipatore Nissan Cabstar, tg. BK 1ED di colore bianco, pessime condizioni	800,00 €	800,00 €
90	San Cipirello (PA) - C.da	1	Fiat 40 Iveco, tg. BE 1PG, pessime condizioni	0,00 €	0,00 €
91	San Cipirello (PA) - C.da	1	Semirimorchio ACERBI, per trasporto gasolio, di colore bianco, numero di matricola non leggibile, tg. VT 1854	1.200,00 €	1.200,00 €
92	Mezzojuso (PA) - C.da	1	IVECO Tector, TG. AV 1JC, in pessime condizioni	1.100,00 €	1.100,00 €
93	Mezzojuso (PA) - C.da	1	IVECO Tector, TG. AV 1JC, in pessime condizioni	1.100,00 €	1.100,00 €
94	Castelvetro (TP)	1	Compattatore IVECO 150 E 18, TG. TP 1911, carico di rifiuti, non marciante e in pessime condizioni	1.400,00 €	1.400,00 €
95	Castelvetro (TP)	1	Ercolone TG DP 1JM di colore bianco, con cassone rifiuti, e rifiuti all'interno, pessime condizioni	500,00 €	500,00 €

Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomò



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



N. d'Ordine	Ubicazione	Q.ta	Descrizione come da inventario depositato	Valore di stima unitario	Valore di stima totale
96	Castelvetro (TP)	1	Ercolone <b>TG DP</b> <b>JM</b> come sopra	500,00 €	500,00 €
97	San Cipirello (PA) - C.so	1	Bucker 35 privo di targa identificato con n. omologazione <b>ZA91002D05A33275, TG CZ SZ</b> , pessime condizioni	300,00 €	300,00 €
98	San Cipirello (PA) - C.da	1	Romital privo di targa identificato con n. omologazione <b>ZA9R350A01E53027, tg CC AF</b> , pessime condiz.	200,00 €	200,00 €
99	San Cipirello (PA) - C.da	1	Nissan Terrano, furgone, <b>TG. BR: NY</b> , pessime condizioni	0,00 €	0,00 €
100	San Cipirello (PA) - C.da	1	Iveco Daily, <b>tg BD: HF</b> in pessime condizioni	300,00 €	300,00 €
101	San Cipirello (PA) - C.da	1	Piaggio Porter <b>ex tg. DF IZY</b> , ritargato con targa <b>FR: LK</b>	200,00 €	200,00 €
<b>VALORE DI STIMA</b>				<b>46.350,00 €</b>	<b>46.350,00 €</b>



Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetro



La presente relazione si compone di numero **120** pagine oltre allegati.

Tanto si doveva in ottemperanza all'incarico ricevuto, rimanendo a disposizione per ogni chiarimento ed integrazione.



Palermo, 05 Febbraio 2026


**Il Tecnico stimatore**



Ing. Federica M. Prestigiacomò



Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomò





## TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE



### VERBALE DI GIURAMENTO

---



Addì il 05 Febbraio 2026



La sottoscritta Ing. Federica Maria Prestigiacomò nata a Palermo il 24/03/1990 è stata nominata consulente tecnico nell'ambito della procedura concorsuale:

*Liquidazione Giudiziale n. 77/2024 –*



La scrivente, con la presente, assevera con giuramento *la perizia di stima dei beni mobili* prestando giuramento di rito, ripetendo la formula:

*"Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto l'incarico affidatomi allo scopo di far conoscere al Giudice la verità."*



Si dà atto che il presente verbale di giuramento viene sottoscritto con firma digitale dalla scrivente.

Letto, confermato e sottoscritto



Il professionista incaricato  
**Ing. Federica Maria Prestigiacomò**



Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomò



Perizia di stima dei beni mobili e delle apparecchiature rinvenute in Sicilia nella provincia di Palermo nei comuni di San Cipirello e Mezzojuso e nella provincia di Trapani nel comune di Castelvetrano



## 6. ELENCO ALLEGATI



**ALLEGATO 1:** Verbale di inventario



**ALLEGATO 2:** Scansione libretti di circolazione rinvenuti



Giudice Delegato: Dott.ssa Floriana Lupo  
Curatore Fallimentare: Avv. Alfonsa Cottone  
Coadiutori: Avv. Alberta Giordano, Avv. Giovanni Santini  
Perito Stimatore: Ing. Federica Maria Prestigiacomo

