TRIBUNALE DI PESCARA

Perizia dell'Esperto Arch. Mucci Umberto, procedura n.1419/2019 V.G.

Curatela Eredita, OMISSIS

Incarico	7
Premessa.....	7
Lotto 1	8
Descrizione	9
Completezza documentazione ex art. 567	9
Titolarita,.....	9
Confini	9
Consistenza	10
Cronistoria Dati Catastali.....	10
Dati Catastali.....	10
Stato conservativo	10
Parti Comuni.....	11
Servitu,, censo, livello, usi civici	11
Caratteristiche costruttive prevalenti.....	11
Stato di occupazione	11
Provenienze Ventennali	11
Formalita, pregiudizievoli.....	12
Normativa urbanistica	13
Regolarita, edilizia.....	13
Vincoli od oneri condominiali	14
Lotto 2.....	15
Descrizione.....	16
Completezza documentazione ex art. 567.....	16
Titolarita,.....	16
Confini	16
Consistenza.....	16
Cronistoria Dati Catastali.....	17
Dati Catastali.....	17
Stato conservativo	17
Parti Comuni.....	17
Servitu,, censo, livello, usi civici	18
Caratteristiche costruttive prevalenti.....	18
Stato di occupazione	18
Provenienze Ventennali	18
Formalita, pregiudizievoli.....	19
Normativa urbanistica	20

Regolarita, edilizia.....	20
Vincoli od oneri condominiali	21
Lotto 3.....	22
Descrizione	23
Completezza documentazione ex art. 567.....	23
Titolarita.....	23
Confini	23
Consistenza.....	23
Cronistoria Dati Catastali.....	24
Dati Catastali.....	24
Stato conservativo.....	24
Parti Comuni.....	24
Servitu,, censo, livello, usi civici	25
Caratteristiche costruttive prevalenti.....	25
Stato di occupazione	25
Provenienze Ventennali.....	25
Normativa urbanistica	26
Regolarita, edilizia.....	26
Vincoli od oneri condominiali	27
Lotto 4.....	28
Descrizione	29
Completezza documentazione ex art. 567.....	29
Titolarita.....	29
Confini	29
Consistenza.....	29
Cronistoria Dati Catastali.....	30
Dati Catastali.....	30
Stato conservativo.....	30
Parti Comuni.....	31
Servitu,, censo, livello, usi civici	31
Caratteristiche costruttive prevalenti.....	31
Stato di occupazione	31
Provenienze Ventennali.....	31
Normativa urbanistica	32
Regolarita, edilizia.....	32
Vincoli od oneri condominiali	33
Lotto 5.....	34
Descrizione	35

Completezza documentazione ex art. 567	35
Titolarita,.....	35
Confini	35
Consistenza	35
Cronistoria Dati Catastali.....	36
Dati Catastali.....	36
Stato conservativo	36
Parti Comuni.....	37
Servitu,, censo, livello, usi civici	37
Caratteristiche costruttive prevalenti.....	37
Stato di occupazione	37
Provenienze Ventennali	37
Normativa urbanistica	38
Regolarita, edilizia.....	38
Vincoli od oneri condominiali	39
Lotto 6.....	40
Descrizione	41
Completezza documentazione ex art. 567	41
Titolarita,.....	41
Confini	41
Consistenza.....	41
Cronistoria Dati Catastali.....	42
Dati Catastali.....	42
Stato conservativo	42
Parti Comuni.....	43
Servitu,, censo, livello, usi civici	43
Caratteristiche costruttive prevalenti.....	43
Stato di occupazione	43
Provenienze Ventennali.....	43
Formalita, pregiudizievoli.....	44
Normativa urbanistica	45
Regolarita, edilizia.....	45
Vincoli od oneri condominiali	46
Lotto 7.....	47
Descrizione	48
Completezza documentazione ex art. 567	48
Titolarita,.....	48
Confini	48

Consistenza.....	48
Cronistoria Dati Catastali.....	49
Dati Catastali.....	49
Stato conservativo.....	49
Parti Comuni.....	50
Servitu,, censo, livello, usi civici.....	50
Caratteristiche costruttive prevalenti.....	50
Stato di occupazione.....	50
Provenienze Ventennali.....	50
Formalita, pregiudizievoli.....	51
Normativa urbanistica.....	52
Regolarita, edilizia.....	52
Vincoli od oneri condominiali.....	53
Lotto 8.....	54
Descrizione.....	55
Completezza documentazione ex art. 567.....	55
Titolarita,.....	55
Confini.....	55
Consistenza.....	55
Cronistoria Dati Catastali.....	56
Dati Catastali.....	56
Stato conservativo.....	56
Parti Comuni.....	57
Servitu,, censo, livello, usi civici.....	57
Caratteristiche costruttive prevalenti.....	57
Stato di occupazione.....	57
Provenienze Ventennali.....	57
Formalita, pregiudizievoli.....	58
Normativa urbanistica.....	59
Regolarita, edilizia.....	59
Vincoli od oneri condominiali.....	60
Stima / Formazione lotti.....	61
Lotto 1.....	61
Lotto 2.....	61
Lotto 3.....	62
Lotto 4.....	63
Lotto 5.....	63
Lotto 6.....	64

Lotto 7	65
Lotto 8	65
Riepilogo bando d'asta.....	69
Lotto 1	69
Lotto 2	69
Lotto 3	69
Lotto 4	69
Lotto 5	70
Lotto 6	70
Lotto 7	70
Lotto 8	70
Schema riassuntivo Esecuzione Immobiliare 1419/2025 del R.G.E.....	72
Lotto 1	72
Lotto 2	72
Lotto 3	73
Lotto 4	73
Lotto 5	74
Lotto 6	74
Lotto 7	75
Lotto 8	75

Il sottoscritto Arch. Mucci Umberto, con studio in Via Berardinucci, 35 - 65124 - Pescara (PE), email bmtarchitetti@gmail.com, PEC umberto.mucci@archiworldpec.it, Tel. 0854211401, veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. accettava l'incarico giusta autorizzazione del Giudice Dott.ssa Marganella in data 06/12/2024 del procedimento n.1419/2019 V.G. Tribunale di Pescara,

PREMESSA

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili:

- **Lotto N° 1** - Appartamento ubicato a Pescara (PE) - VIA TAVO n.79, piano 2 sub 7
- **Lotto N° 2** - Appartamento ubicato a Pescara (PE) - VIA TAVO n.79, piano 1 sub 9
- **Lotto N° 3** - Magazzino ubicato a Pescara (PE) - VIA CIGNO n.29, piano T sub 1
- **Lotto N° 4** - Negozio ubicato a Pescara (PE) - VIA CIGNO n.31, piano T sub 2
- **Lotto N° 5** - Negozio ubicato a Pescara (PE) - VIA CIGNO n.33, piano T sub 3
- **Lotto N° 6** - Negozio ubicato a Pescara (PE) - VIA TAVO n.75, piano T sub 4
- **Lotto N° 7** - Negozio ubicato a Pescara (PE) - VIA TAVO n.77, piano T sub 5
- **Lotto N° 8** - Garage ubicato a Pescara (PE) - VIA CIGNO n.27, piano T sub 10

LOTTO 1

Il lotto e, formato dai seguenti beni:

- **Lotto N° 1** - Appartamento ubicato a Pescara (PE) - VIA TAVO n.79, piano 2 sub 7

DESCRIZIONE

L'immobile e, sito nel comune di Pescara, al secondo piano di un fabbricato di cinque livelli, ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocri rifiniture. L'immobile in oggetto, con altezza interna di m 2,95, presenta la distribuzione interna con un ingresso, una cucina, un soggiorno, un disimpegno, tre camere da letto, un bagno, due ripostigli e due balconi.

L'immobile non risulta realizzato in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata e finanziata in tutto o in parte con risorse pubbliche, con vincoli ancora vigenti a carico del proprietario debitore.

Per il bene in questione non e, stato effettuato un accesso forzoso.

In base alla sentenza "Accordo di separazione personale" stipulata il 05/10/2015 dal pubblico Ministero dott. **** Omissis **** del Tribunale di Pescara, viene concesso con diritto di abitazione (ex art. 1022 cc), a favore della signora **** Omissis ****, nata a Pescara il 09/11/1951, il possesso dell'appartamento (fg.31 - part. 809 - sub7).

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa.

TITOLARITAI

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:

- **** Omissis **** (Proprieta, 1/1)

OMISSIS

CONSISTENZA

Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Abitazione	105,00 mq	124,25 mq	1	129,00 mq	2,95 m	2
Balcone scoperto	13,50 mq	14,26 mq	0,25	3,56 mq	0,00 m	2
Totale superficie convenzionale:				132,56 mq		
Incidenza condominiale:				8,00	%	
Superficie convenzionale complessiva:				143,16 mq		

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

CRONISTORIA DATI CATASTALI

Periodo	Proprietà	Dati catastali
Dal 23/01/1986 al 16/01/2025	**** Omissis ****	Catasto Fabbricati Fg. 31, Part. 809, Sub. 7, Zc. 2 Categoria A3 Cl.3, Cons. 5.5 Rendita € 0,92 Piano 2

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)											
Dati identificativi				Dati di classamento							
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano	Graffato
	31	809	7	2	A2	2	6	129 mq	619,75 €	2	

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente nell'atto di pignoramento.

STATO CONSERVATIVO

l'immobile e, in mediocre stato conservativo. Necessita di interventi di ristrutturazione per nuovi impianti, elettrico e termo idrico sanitario, adeguamento degli infissi.

PARTI COMUNI

Dalla documentazione risulta il cortile di ingresso su via Tavo parte comune

SERVITUI , CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

non sono presenti servitu,

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

Le fondazioni sono in cemento armato,

L'esposizione delle facciate: ovest, nord, est,

altezza interna: m.2.95

Strutture verticali: telaio in cemento armato e tamponatura in laterizio-discrete condizioni

Solai: laterocemento con finitura ad intonaco civile;

Copertura: a falde

Manto di copertura: lamiera

Pareti esterne ed interne: intonaco civile

Pavimentazione interna: marmo ricomposto e ceramica per il wc

Infissi esterni ed interni: ante al battente in legno, vetro unico, porte tamburate

Volte: intonaco civile

Scale: in cemento armato con rivestimento in pietra (condominiale)

Impianto elettrico, idrico, termico, altri impianti: impianto elettrico sottotraccia non a norma, impianto termico attualmente con collegato ad un generatore termico, impianto idrico sanitario funzionante;

Terreno esclusivo: assente

Posto auto: assente

Soffitta, cantina o simili. assente

Dotazioni condominiali: locale caldaia, ripostiglio p.terra, cortile di ingresso

STATO DI OCCUPAZIONE

Con sentenza "Accordo di separazione personale" stipulata il 05/10/2015 dal pubblico Ministero dott. Andrea Papalia del Tribunale di Pescara, viene concesso il diritto di abitazione (ex art. 1022 cc) alla Sig.ra **** Omissis ****, nata a Pescara il 09/11/1951.

PROVENIENZE VENTENNALI

Periodo	Proprietà	Atti			
Dal 23/01/1986	**** Omissis ****	DONAZIONE			
		Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°
		Pubblico ufficiale VINCENTI	23/01/2023	42377	
		Trascrizione			
		Presso	Data	Reg. gen.	Reg. part.
		Registrazione			
		Presso	Data	Reg. N°	Vol. N°
		UR Sede TERAMO (TE)	12/02/1986	498	

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:

- Sussiste continuità, nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento;

- La situazione della proprietà, antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta invariata;
- La situazione della proprietà, risulta attualmente invariata.

FORMALITAI PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di PESCARA aggiornate al 11/02/2025, sono risultate le seguenti formalità, pregiudizievoli:

Iscrizioni

- **IPOTECA LEGALE** derivante da ATTO AMMINISTRATIVO

Iscritto a PESCARA il 22/05/2015

Reg. gen. 5962 - Reg. part. 952

Quota: 1/1

Importo: € 362.595,40

A favore di **** Omissis ****

Contro **** Omissis ****

Formalita, a carico della procedura

Note: ISCRIZIONE di Euro 362.595,40 a favore della OMISSIS. sede FIRENZE (elettivamente domiciliata in Pescara, al viale Gabriele D'Annunzio 91), contro OMISSIS, per DEBITO ESATTORIALE di Euro 181.297,70, con IPOTECA LEGALE gravante su 1/1 piena proprietà, NCEU Pescara Fg.31 nn.809/4-809/5-809/7-809/9 809/10. (Atto amministrativo OMISSIS

S.P.A. FIRENZE del 21-05-2015 rep.602 iscritto presso la CRRII di Pescara al RG 5962 / RP 952 il 22-05-2015)

- **IPOTECA GIUDIZIALE** derivante da ATTO TRIBUNALE

Iscritto a PESCARA il 10/11/2015

Reg. gen. 13252 - Reg. part. 2126

Quota: 1/1

Importo: € 205.482,60

A favore di **** Omissis ****

Contro **** Omissis ****

Formalita, a carico della procedura

Note: ISCRIZIONE di Euro 205.482,60 a favore di OMISSIS (nato il OMISSIS a Pescara, elettivamente domiciliato in Pescara, alla via Falcone e Borsellino 32, presso lo studio OMISSIS), contro OMISSIS, per SENTENZA DI CONDANNA di Euro 100.187,84, con IPOTECA GIUDIZIALE gravante su 1/1 piena proprietà, NCEU Pescara Fg.31 nn.809/4- 809/5-809/7-809/9-809/10. (Atto del Tribunale di Pescara del 25-09-2015 rep.712 iscritto presso la CRRII di Pescara al RG 13252 / RP 2126 il 10-11-2015)

NORMATIVA URBANISTICA

Il fabbricato, secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pescara , ricade nella Sottozona "B3" finalizzata, secondo l'art. 33 delle norme tecniche di attuazione, al completamento e recupero.

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione e, antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. L'immobile non risulta agibile.

Concessione Edilizia n° 12585/2/1820 del 20.04.1963, variante in corso d'opera n° 935/79 del 24.12.1979 per la sola realizzazione della copertura, variante in corso d'opera n° 980/80 del 24.09.1980, variante in corso d'opera n° 0429/81 del 31.08.1981, e di una concessione in sanatoria n° 4345 rilasciata il 03.04.1995

Il fabbricato e, in possesso di certificato di Abitabilità, rilasciato il 05-04-1965 con il n. 4995 e di una formale e obbligatoria richiesta inviata al Comune di Pescara in data 04.01.1984 con protocollo n° 1315/84 e di trasmissione dalla Prefettura di Pescara relativamente alla verifica delle opere in cemento armato n°40480 del 12.12.1963.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

- Il certificato energetico dell'immobile / APE e, in corso di rilascio
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto elettrico.
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto termico.
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto idrico.

Sulla base della documentazione verificata tramite l'accesso agli atti depositati negli archivi del comune di Pescara e da un controllo presso gli uffici Provinciali del Catasto, ho verificato la regolarità, urbanistica in riferimento alla concessione a sanatoria n° 4345/95 e la regolarità, catastale dell'immobile.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Sono presenti oneri condominiali pendenti a saldo 2024 € 4510,42.

(fonte Studio Di Blasio-amministrazione condomini - via Cigno 26-Pescara)

LOTTO 2

Il lotto e, formato dai seguenti beni:

- **Lotto N° 2** - Appartamento ubicato a Pescara (PE) - VIA TAVO n.79, piano 1 sub 9

DESCRIZIONE

L'immobile e, sito nel comune di Pescara, al primo piano di un fabbricato di cinque livelli, ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocri rifiniture. L'immobile in oggetto, con altezza interna di m 2,96, comprende un ingresso, una cucina/soggiorno, un disimpegno, due camere da letto, un bagno, e due balconi.

L'immobile non risulta realizzato in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata e finanziata in tutto o in parte con risorse pubbliche, con vincoli ancora vigenti a carico del proprietario debitore.

Per il bene in questione non e, stato effettuato un accesso forzoso.

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa.

TITOLARITAI

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:

- **** Omissis **** (Proprieta, 1/1)

OMISSIS

CONSISTENZA

Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Abitazione	57,00 mq	68,10 mq	1	68,10 mq	2,96 m	1
Balcone scoperto	5,12 mq	5,70 mq	0,25	1,43 mq	0,00 m	1
Totale superficie convenzionale:				69,53 mq		
Incidenza condominiale:				8,00	%	
Superficie convenzionale complessiva:				75,09 mq		

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

CRONISTORIA DATI CATASTALI

Periodo	Proprietà	Dati catastali
Dal 23/01/1986 al 16/01/2025	**** Omissis ****	Catasto Fabbricati Fg. 31, Part. 809, Sub. 9, Zc. 2 Categoria A3 Cl.3, Cons. 4 Rendita € 423,00 Piano 1

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)											
Dati identificativi				Dati di classamento							
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano	Graffato
	31	809	9	2	A2	1	4	58 mq	351,19 €	1	

Corrispondenza catastale

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonchè con quanto presente nell'atto di pignoramento.

STATO CONSERVATIVO

l'immobile e, in mediocre stato conservativo. Necessita di interventi di ristrutturazione per nuovi impianti, elettrico e termo idrico sanitario, adeguamento degli infissi.

PARTI COMUNI

Dalla documentazione risulta il cortile di ingresso su via Tavo parte comune

SERVITUI, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

non sono presenti servitu,

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

Le fondazioni sono in cemento armato,

L'esposizione delle facciate: ovest, sud

altezza interna: m.2.96

Strutture verticali: telaio in cemento armato e tamponatura in laterizio-discrete condizioni

Solai: laterocemento con finitura ad intonaco civile;

Copertura: a falde

Manto di copertura: lamiera

Pareti esterne ed interne: intonaco civile

Pavimentazione interna: marmo ricomposto e ceramica per il wc

Infissi esterni ed interni: ante al battente in legno, vetro unico, porte tamburate

Volte: intonaco civile

Scale: in cemento armato con rivestimento in pietra (condominiale)

Impianto elettrico, idrico, termico, altri impianti: impianto elettrico sottotraccia non a norma, impianto termico attualmente con collegato ad un generatore termico, impianto idrico sanitario funzionante;

Terreno esclusivo: assente

Posto auto: assente

Soffitta, cantina o simili. assente

Dotazioni condominiali: locale caldaia, ripostiglio p.terra, cortile di ingresso

L'immobile risulta libero

PROVENIENZE VENTENNALI

Periodo	Proprietà	Atti			
Dal 23/01/1986	**** Omissis ****	DONAZIONE			
		Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°
		Pubblico ufficiale VINCENTI	23/01/2023	42377	
		Trascrizione			
		Presso	Data	Reg. gen.	Reg. part.
		Registrazione			
		Presso	Data	Reg. N°	Vol. N°
		UR Sede TERAMO (TE)	12/02/1986	498	

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:

- Sussiste continuità, nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento;
- La situazione della proprietà, antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta invariata;
- La situazione della proprietà, risulta attualmente invariata.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di PESCARA aggiornate al 11/02/2025, sono risultate le seguenti formalità, pregiudizievoli:

- **IPOTECA LEGALE** derivante da ATTO AMMINISTRATIVO

Iscritto a PESCARA il 22/05/2015

Reg. gen. 5962 - Reg. part. 952

Quota: 1/1

Importo: € 362.595,40

A favore di **** Omissis ****

Contro **** Omissis ****

Formalita, a carico della procedura

Note: ISCRIZIONE di Euro 362.595,40 a favore della OMISSIS. sede FIRENZE (elettivamente domiciliata in Pescara, al viale Gabriele D'Annunzio 91), contro OMISSIS, per DEBITO ESATTORIALE di Euro 181.297,70, con IPOTECA LEGALE gravante su 1/1 piena proprieta, NCEU Pescara Fg.31 nn.809/4-809/5-809/7-809/9 809/10. (Atto amministrativo OMISSIS S.P.A. FIRENZE del 21-05-2015 rep.602 iscritto presso la CRRII di Pescara al RG 5962 / RP 952 il 22-05-2015)

- **IPOTECA GIUDIZIALE** derivante da ATTO TRIBUNALE

Iscritto a PESCARA il 10/11/2015

Reg. gen. 13252 - Reg. part. 2126

Quota: 1/1

Importo: € 205.482,60

A favore di **** Omissis ****

Contro **** Omissis ****

Formalita, a carico della procedura

Note: ISCRIZIONE di Euro 205.482,60 a favore di OMISSIS (nato il OMISSIS a Pescara, elettivamente domiciliato in Pescara, alla via Falcone e Borsellino 32, presso lo studio OMISSIS), contro OMISSIS, per SENTENZA DI CONDANNA di Euro 100.187,84, con IPOTECA GIUDIZIALE gravante su 1/1 piena proprieta, NCEU Pescara Fg.31 nn.809/4- 809/5-809/7-809/9-809/10. (Atto del Tribunale di Pescara del 25-09-2015 rep.712 iscritto presso la CRRII di Pescara al RG 13252 / RP 2126 il 10-11-2015)

NORMATIVA URBANISTICA

Il fabbricato, secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pescara , ricade nella Sottozona "B3" finalizzata, secondo l'art. 33 delle norme tecniche di attuazione, al completamento e recupero.

REGOLARITA' EDILIZIA

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione e, antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. L'immobile non risulta agibile.

Concessione Edilizia n° 12585/2/1820 del 20.04.1963, variante in corso d'opera n° 935/79 del 24.12.1979 per la sola realizzazione della copertura, variante in corso d'opera n° 980/80 del 24.09.1980, variante in corso d'opera n° 0429/81 del 31.08.1981, e di una concessione in sanatoria n° 4345 rilasciata il 03.04.1995

Il fabbricato e, in possesso di certificato di Abitabilità, rilasciato il 05-04-1965 con il n. 4995 e di una formale e obbligatoria richiesta inviata al Comune di Pescara in data 04.01.1984 con protocollo n° 1315/84 e di trasmissione dalla Prefettura di Pescara relativamente alla verifica delle opere in cemento armato n°40480 del 12.12.1963.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

- Il certificato energetico dell'immobile / APE e, in corso di rilascio
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto elettrico.
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto termico.
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto idrico.

Sulla base della documentazione verificata tramite l'accesso agli atti depositati negli archivi del comune di Pescara e da un controllo presso gli uffici Provinciali del Catasto, ho verificato la non regolarità, urbanistica in riferimento alla variante in corso d'opera n° 0429/81 del 31.08.1981 ma e, conforme alla planimetria catastale dell'immobile.

Gli interventi edilizi realizzati in difformità, del Permesso di Costruire possono essere sanati, e per il costo della SCIA in sanatoria si deve considerare il pagamento per la regolarizzazione dell'abuso di € 516,00, il costo dei diritti istruttori di circa € 130,00 e il costo del professionista che sarà, incaricato della pratica di circa € 4000,00.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Sono presenti oneri condominiali pendenti a saldo 2024 € 977, 95.

(fonte Studio Di Blasio-amministrazione condomini – via Cigno 26-Pescara)

LOTTO 3

Il lotto e, formato dai seguenti beni:

- **Lotto N° 3** - Magazzino ubicato a Pescara (PE) - VIA CIGNO n.29, piano T sub 1

DESCRIZIONE

L'immobile oggetto di stima e, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato

ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocre rifiniture.

Antistante il locale insiste un'area comune scoperta e recintata che puo', essere adibita a parcheggio.

L'immobile non risulta realizzato in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata e finanziata in tutto o in parte con risorse pubbliche, con vincoli ancora vigenti a carico del proprietario debitore.

Per il bene in questione non e, stato effettuato un accesso forzoso.

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa.

TITOLARITAI

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:

- **** Omissis **** (Proprieta, 1/1)

CONSISTENZA

Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Magazzino	23,00 mq	27,00 mq	1	27,00 mq	4,25 m	T
Totale superficie convenzionale:				27,00 mq		
Incidenza condominiale:				0,00	%	
Superficie convenzionale complessiva:				27,00 mq		

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

CRONISTORIA DATI CATASTALI

Periodo	Proprietà	Dati catastali
Dal 23/01/1986 al 16/01/2025	**** Omissis ****	Catasto Fabbricati Fg. 31, Part. 809, Sub. 1, Zc. 2 Categoria C2 Cl.2, Cons. 22 Rendita € 59,08 Piano T

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)												
Dati identificativi				Dati di classamento								
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano	Graffato	
	31	809	1	2	C2	2	22	0 mq	59,08 €	2		

Corrispondenza catastale

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente nell'atto di pignoramento.

STATO CONSERVATIVO

l'immobile e, in mediocre stato conservativo. Necessita di interventi di manutenzione per le finiture interne (pavimento eintonaci) per l'impianto elettrico e per gli infissi.

PARTI COMUNI

Dalla documentazione risulta un cortile in comune con altro sub, recintato, con ingresso carrabile su via Cigno.

SERVITUI, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

non sono presenti servitu,

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

Le fondazioni sono in cemento armato,

L'esposizione delle facciate: ovest, sud

altezza interna: m.4.25

Strutture verticali: telaio in cemento armato e tamponatura in laterizio-discrete condizioni

Solai: laterocemento con finitura ad intonaco civile;

Copertura: a falde

Manto di copertura: lamiera

Pareti esterne ed interne: intonaco civile

Pavimentazione interna: ceramica

Infissi esterni ed interni: serranda in lamiera zincata e infissi in ferro

Volte: intonaco civile

Scale: in cemento armato con rivestimento in pietra (condominiale)

Impianto elettrico sottotraccia non a norma, impianto termico assente, impianto idrico sanitario assente;

Terreno esclusivo: assente

Posto auto: in comune
Soffitta, cantina o simili. assente

ASTE GIUDIZIARIE®

Dotazioni condominiali: locale caldaia, ripostiglio p.terra, cortile di ingresso

STATO DI OCCUPAZIONE

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

L'immobile risulta libero

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

PROVENIENZE VENTENNALI

Periodo	Proprietà	Atti			
Dal 23/01/1986	**** Omissis ****	DONAZIONE			
		Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°
		Pubblico ufficiale VINCENTI	23/01/2023	42377	
		Trascrizione			
		Presso	Data	Reg. gen.	Reg. part.
		Registrazione			
		Presso	Data	Reg. N°	Vol. N°
		UR Sede TERAMO (TE)	12/02/1986	498	

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:

- Sussiste continuità, nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento;
- La situazione della proprietà, antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta invariata;
- La situazione della proprietà, risulta attualmente invariata.

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

NORMATIVA URBANISTICA

Il fabbricato, secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pescara, ricade nella Sottozona "B3" finalizzata, secondo l'art. 33 delle norme tecniche di attuazione, al completamento e recupero.

REGOLARITÀ EDILIZIA

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione è, antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. L'immobile non risulta agibile.

Concessione Edilizia n° 12585/2/1820 del 20.04.1963, variante in corso d'opera n° 935/79 del 24.12.1979 per la sola realizzazione della copertura, variante in corso d'opera n° 980/80 del 24.09.1980, variante in corso d'opera n° 0429/81 del 31.08.1981, e di una concessione in sanatoria n° 4345 rilasciata il 03.04.1995

Il fabbricato è, in possesso di certificato di Abitabilità, rilasciato il 05-04-1965 con il n. 4995 e di una formale e obbligatoria richiesta inviata al Comune di Pescara in data 04.01.1984 con protocollo n° 1315/84 e di trasmissione dalla Prefettura di Pescara relativamente alla verifica delle opere in cemento armato n°40480 del 12.12.1963.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

- Il certificato energetico dell'immobile / APE è, in corso di rilascio
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto elettrico.
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto termico.
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto idrico.

Sulla base della documentazione verificata tramite l'accesso agli atti depositati negli archivi del comune di Pescara e da un controllo presso gli uffici Provinciali del Catasto, ho verificato la non regolarità, urbanistica in riferimento alla variante in corso d'opera n° 0429/81 del 31.08.1981 ma è, conforme alla planimetria catastale dell'immobile.

Gli interventi edilizi realizzati in difformità, al titolo edilizio possono essere sanati con la SCIA in sanatoria, prevista dall'art.37 del DPR 380/2001, per la quale vanno considerati i costi per la regolarizzazione dell'abuso, di € 516,00, per i diritti istruttoria, di circa € 130,00, e per il professionista che sarà, incaricato della pratica, pari a circa € 2.000,00.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

ASTE GIUDIZIARIE®
ASTE GIUDIZIARIE®
Sono presenti oneri condominiali pendenti a saldo 2024 € 115,77.
(fonte Studio Di Blasio-amministrazione condomini – via Cigno 26-Pescara)

LOTTO 4

Il lotto e, formato dai seguenti beni:

- **Lotto N° 4** - Negozio ubicato a Pescara (PE) - VIA CIGNO n.31, piano T sub 2

DESCRIZIONE

L'immobile oggetto di stima e, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato

ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocre rifiniture.

L'immobile non risulta realizzato in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata e finanziata in tutto o in parte con risorse pubbliche, con vincoli ancora vigenti a carico del proprietario debitore.

Per il bene in questione e, stato effettuato un accesso forzoso in data 27/02/2025.

Custode delle chiavi: AVV.COLITTI

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa.

TITOLARITAI

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:

- **** Omissis **** (Proprieta, 1/1)

CONFINI

OMISSIS

CONSISTENZA

Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Negozi	27,00 mq	31,50 mq	1	31,50 mq	4,25 m	T
Totale superficie convenzionale:				31,50 mq		
Incidenza condominiale:				0,00	%	
Superficie convenzionale complessiva:				31,50 mq		

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

CRONISTORIA DATI CATASTALI

Periodo	Proprietà	Dati catastali
Dal 23/01/1986 al 16/01/2025	**** Omissis ****	Catasto Fabbricati Fg. 31, Part. 809, Sub. 2, Zc. 2 Categoria C1 Cl.3, Cons. 24 Superficie catastale 29 mq Rendita € 250,38 Piano T

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)											
Dati identificativi				Dati di classamento							
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano	Graffato

ASTE GIUDIZIARIE®	31	809	2	2	C1	3	ASTE GIUDIZIARIE®	24	29 mq	250,38 €	T	

Corrispondenza catastale

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente nell'atto di pignoramento.

STATO CONSERVATIVO

l'immobile è, in mediocre stato conservativo. Necessita di interventi di manutenzione per le finiture interne (pavimento eintonaci) per l'impianto elettrico, idrico sanitario e per gli infissi. E' presente un radiatore di ghisa (probabilmente collegato alla centrale termica dismessa) per cui l'impianto termico è, da considerarsi inesistente.

PARTI COMUNI

Non vi sono parti comuni adiacenti

SERVITUI, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

non sono presenti servitù,

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

Le fondazioni sono in cemento armato,

L'esposizione delle facciate: ovest, sud

altezza interna: m.4.25

Strutture verticali: telaio in cemento armato e tamponatura in laterizio-discrete condizioni

Solai: laterocemento con finitura ad intonaco civile;

Copertura: a falde

Manto di copertura: lamiera

Pareti esterne ed interne: intonaco civile

Pavimentazione interna: ceramica

Infissi esterni ed interni: serranda in lamiera zincata e infissi in ferro

Volte: intonaco civile

Scale: in cemento armato con rivestimento in pietra (condominiale)

Impianto elettrico sottotraccia non a norma, impianto termico assente, impianto idrico sanitario da ripristinare;

Terreno esclusivo: assente

Posto auto: in comune

Soffitta, cantina o simili. assente

Dotazioni condominiali: locale caldaia, ripostiglio p.terra, cortile di ingresso

STATO DI OCCUPAZIONE

L'immobile risulta libero

PROVENIENZE VENTENNALI

Periodo	Proprietà	Atti			
Dal 23/01/1986	**** Omissis ****	DONAZIONE			
		Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°
		Publico ufficiale VINCENTI	23/01/2023	42377	
		Trascrizione			
		Presso	Data	Reg. gen.	Reg. part.
		Registrazione			
		Presso	Data	Reg. N°	Vol. N°
		UR Sede TERAMO (TE)	12/02/1986	498	

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:

- Sussiste continuità, nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento;
- La situazione della proprietà, antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta invariata;
- La situazione della proprietà, risulta attualmente invariata.

NORMATIVA URBANISTICA

Il fabbricato, secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pescara, ricade nella Sottozona "B3" finalizzata, secondo l'art. 33 delle norme tecniche di attuazione, al completamento e recupero.

REGOLARITÀ EDILIZIA

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione è, antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. L'immobile non risulta agibile.

Concessione Edilizia n° 12585/2/1820 del 20.04.1963, variante in corso d'opera n° 935/79 del 24.12.1979 per la sola realizzazione della copertura, variante in corso d'opera n° 980/80 del 24.09.1980, variante in corso d'opera n° 0429/81 del 31.08.1981, e di una concessione in sanatoria n° 4345 rilasciata il 03.04.1995

Il fabbricato è, in possesso di certificato di Abitabilità, rilasciato il 05-04-1965 con il n. 4995 e di una formale e obbligatoria richiesta inviata al Comune di Pescara in data 04.01.1984 con protocollo n° 1315/84 e di trasmissione dalla Prefettura di Pescara relativamente alla verifica delle opere in cemento armato n°40480 del 12.12.1963.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

- Il certificato energetico dell'immobile / APE è, in corso di rilascio
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto elettrico.
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto termico.
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto idrico.

Sulla base della documentazione verificata tramite l'accesso agli atti depositati negli archivi del comune di Pescara e da un controllo presso gli uffici Provinciali del Catasto, ho verificato la non regolarità, urbanistica in riferimento alla variante in corso d'opera n° 0429/81 del 31.08.1981 ma è, conforme alla planimetria catastale dell'immobile.

Gli interventi edilizi realizzati in difformità, al titolo edilizio possono essere sanati con la SCIA in sanatoria, prevista dall'art.37 del DPR 380/2001, per la quale vanno considerati i costi per la regolarizzazione dell'abuso, di € 516,00, per i diritti istruttoria, di circa € 130,00, e per il professionista che sarà, incaricato della pratica, pari a circa € 2.000,00.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Sono presenti oneri condominiali pendenti a saldo 2024 € 115, 77.

(fonte Studio Di Blasio-amministrazione condomini – via Cigno 26-Pescara)

LOTTO 5

Il lotto e, formato dai seguenti beni:

- **Lotto N° 5** - Negozio ubicato a Pescara (PE) - VIA CIGNO n.33, piano T sub 3

DESCRIZIONE

L'immobile oggetto di stima e, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato

ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocre rifiniture.

L'immobile non risulta realizzato in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata e finanziata in tutto o in parte con risorse pubbliche, con vincoli ancora vigenti a carico del proprietario debitore.

Per il bene in questione e, stato effettuato un accesso forzoso in data 27/02/2025.

Custode delle chiavi: AVV.COLITTI

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa.

TITOLARITAI

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:

- **** Omissis **** (Proprieta, 1/1)

CONFINI

OMISSIS

CONSISTENZA

Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Negoziò	29,50 mq	32,00 mq	1	32,00 mq	4,25 m	T
Totale superficie convenzionale:				32,00 mq		
Incidenza condominiale:				0,00	%	
Superficie convenzionale complessiva:				32,00 mq		

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

CRONISTORIA DATI CATASTALI

Periodo	Proprietà	Dati catastali
Dal 23/01/1986 al 16/01/2025	**** Omissis ****	Catasto Fabbricati Fg. 31, Part. 809, Sub. 3, Zc. 2 Categoria C1 Cl.3, Cons. 30 Superficie catastale 32 mq Rendita € 312,97 Piano T

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)											
Dati identificativi				Dati di classamento							
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano	Graffato

ASTE GIUDIZIARIE®	31	809	3	2	C1	3	ASTE GIUDIZIARIE®	30	32 mq	312,97 €	T	

Corrispondenza catastale

Non sussiste corrispondenza catastale.

Rispetto all'accatastamento la difformità, e, relativa alla presenza di un piccolo bagno e di un soppalco

STATO CONSERVATIVO

l'immobile e, in mediocre stato conservativo. Necessita di interventi di manutenzione per le finiture interne (pavimento eintonaci) per l'impianto elettrico, idrico sanitario e per gli infissi. E' presente un radiatore di ghisa (probabilmente collegato alla centrale termica dismessa) per cui l'impianto termico e, da considerarsi inesistente.

PARTI COMUNI

Non vi sono parti comuni adiacenti

SERVITUI, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

non sono presenti servitù,

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

Le fondazioni sono in cemento armato,

L'esposizione delle facciate: est

altezza interna: m.4.25

Strutture verticali: telaio in cemento armato e tamponatura in laterizio-discrete condizioni

Solai: laterocemento con finitura ad intonaco civile;

Copertura: a falde

Manto di copertura: lamiera

Pareti esterne ed interne: intonaco civile

Pavimentazione interna: ceramica

Infissi esterni ed interni: serranda in lamiera zincata e infissi in ferro

Volte: intonaco civile

Scale: in cemento armato con rivestimento in pietra (condominiale)

Impianto elettrico sottotraccia non a norma, impianto termico assente, impianto idrico sanitario da ripristinare;

Terreno esclusivo: assente

Posto auto: assente

Soffitta, cantina o simili. assente

Dotazioni condominiali: locale caldaia, ripostiglio p.terra, cortile di ingresso

STATO DI OCCUPAZIONE

L'immobile risulta libero

PROVENIENZE VENTENNALI

Periodo	Proprietà	Atti			
Dal 23/01/1986	**** Omissis ****	DONAZIONE			
		Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°
		Pubblico ufficiale VINCENTI	23/01/2023	42377	
		Trascrizione			
		Presso	Data	Reg. gen.	Reg. part.
		Registrazione			
		Presso	Data	Reg. N°	Vol. N°
	UR Sede TERAMO (TE)	12/02/1986	498		

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:

- Sussiste continuità, nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento;
- La situazione della proprietà, antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta invariata;
- La situazione della proprietà, risulta attualmente invariata.

NORMATIVA URBANISTICA

Il fabbricato, secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pescara, ricade nella Sottozona "B3" finalizzata, secondo l'art. 33 delle norme tecniche di attuazione, al completamento e recupero.

REGOLARITÀ EDILIZIA

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione è, antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. L'immobile non risulta agibile.

Concessione Edilizia n° 12585/2/1820 del 20.04.1963, variante in corso d'opera n° 935/79 del 24.12.1979 per la sola realizzazione della copertura, variante in corso d'opera n° 980/80 del 24.09.1980, variante in corso d'opera n° 0429/81 del 31.08.1981, e di una concessione in sanatoria n° 4345 rilasciata il 03.04.1995

Il fabbricato è, in possesso di certificato di Abitabilità, rilasciato il 05-04-1965 con il n. 4995 e di una formale e obbligatoria richiesta inviata al Comune di Pescara in data 04.01.1984 con protocollo n° 1315/84 e di trasmissione dalla Prefettura di Pescara relativamente alla verifica delle opere in cemento armato n°40480 del 12.12.1963.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

- Il certificato energetico dell'immobile / APE è, in corso di rilascio
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto elettrico.
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto termico.
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto idrico.

Sulla base della documentazione verificata tramite l'accesso agli atti depositati negli archivi del comune di Pescara e da un controllo presso gli uffici Provinciali del Catasto, ho verificato la non regolarità, urbanistica in

riferimento alla variante in corso d'opera n° 0429/81 del 31.08.1981 e non e, conforme alla planimetria catastale dell'immobile.

Gli interventi edilizi realizzati in difformita, al titolo edilizio possono essere sanati con la SCIA in sanatoria, prevista dall'art.37 del DPR 380/2001, per la quale vanno considerati i costi per la regolarizzazione dell'abuso, di € 516,00, per i diritti istruttoria, di circa € 130,00, e per il professionista che sara, incaricato della pratica, pari a circa € 2.000,00.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Sono presenti oneri condominiali pendenti a saldo 2024 € 115, 77.

(fonte Studio Di Blasio-amministrazione condomini - via Cigno 26-Pescara)

LOTTO 6

Il lotto e, formato dai seguenti beni:

- **Lotto N° 6** - Negozio ubicato a Pescara (PE) - VIA TAVO n.75, piano T sub 4

DESCRIZIONE

L'immobile oggetto di stima e, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato

ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocre rifiniture.

L'immobile non risulta realizzato in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata e finanziata in tutto o in parte con risorse pubbliche, con vincoli ancora vigenti a carico del proprietario debitore.

Per il bene in questione e, stato effettuato un accesso forzoso in data 27/02/2025.

Custode delle chiavi: AVV.COLITTI

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa.

TITOLARITAI

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:

- **** Omissis **** (Proprieta, 1/1)

CONFINI

OMISSIS

CONSISTENZA

Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Negozi	63,00 mq	71,00 mq	1	71,00 mq	4,25 m	T
Totale superficie convenzionale:				71,00 mq		
Incidenza condominiale:				0,00	%	
Superficie convenzionale complessiva:				71,00 mq		

I beni sono comodamente divisibili in natura.

CRONISTORIA DATI CATASTALI

Periodo	Proprietà	Dati catastali
Dal 23/01/1986 al 16/01/2025	**** Omissis ****	Catasto Fabbricati Fg. 31, Part. 809, Sub. 4, Zc. 2 Categoria C1 Cl.2, Cons. 59 Superficie catastale 71 mq Rendita € 527,15 Piano T

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)											
Dati identificativi				Dati di classamento							
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano	Graffato

31	809	4	2	C1	2	59	71 mq	527,15 €	T	

Corrispondenza catastale

Non sussiste corrispondenza catastale.

Rispetto all'accatastamento la difformità, e, relativa alla presenza di un locale con un piccolo bagno

STATO CONSERVATIVO

l'immobile e, in mediocre stato conservativo. Necessita di interventi di manutenzione per le finiture interne (pavimento e intonaci) per l'impianto elettrico, idrico sanitario e per gli infissi. L'impianto termico e, da considerarsi inesistente.

PARTI COMUNI

Non vi sono parti comuni adiacenti

SERVITUI, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

non sono presenti servitù,

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

Le fondazioni sono in cemento armato,

L'esposizione delle facciate: nord e est

altezza interna: m.4.25

Strutture verticali: telaio in cemento armato e tamponatura in laterizio-discrete condizioni

Solai: laterocemento con finitura ad intonaco civile;

Copertura: a falde

Manto di copertura: lamiera

Pareti esterne ed interne: intonaco civile

Pavimentazione interna: ceramica

Infissi esterni ed interni: serranda in lamiera zincata e infissi in ferro

Volte: intonaco civile

Scale: in cemento armato con rivestimento in pietra (condominiale)

Impianto elettrico sottotraccia non a norma, impianto termico assente, impianto idrico sanitario da ripristinare;

Terreno esclusivo: assente

Posto auto: assente

Soffitta, cantina o simili. assente

Dotazioni condominiali: locale caldaia, ripostiglio p.terra, cortile di ingresso

STATO DI OCCUPAZIONE

Con sentenza "Accordo di separazione personale" stipulata il 05/10/2015 dal pubblico Ministero dott. Andrea Papalia del Tribunale di Pescara, viene concesso il diritto di abitazione (ex art. 1022 cc) alla Sig.ra **** Omissis ****, nata a Pescara il 09/11/1951.

PROVENIENZE VENTENNALI

Periodo	Proprietà	Atti			
Dal 23/01/1986	**** Omissis ****	DONAZIONE			
		Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°
		Publico ufficiale VINCENTI	23/01/2023	42377	
		Trascrizione			
		Presso	Data	Reg. gen.	Reg. part.
		Registrazione			
		Presso	Data	Reg. N°	Vol. N°

ASTE GIUDIZIARIE	UR Sede TERAMO (TE)	12/02/1986	ASTE GIUDIZIARIE	498	

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:

- Sussiste continuità, nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento;
- La situazione della proprietà, antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta invariata;
- La situazione della proprietà, risulta attualmente invariata.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di PESCARA aggiornate al 11/02/2025, sono risultate le seguenti formalità, pregiudizievoli:

Iscrizioni

- **IPOTECA LEGALE** derivante da ATTO AMMINISTRATIVO
Iscritto a PESCARA il 22/05/2015
Reg. gen. 5962 - Reg. part. 952
Quota: 1/1
Importo: € 362.595,40
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità, a carico della procedura
Note: ISCRIZIONE di Euro 362.595,40 a favore della OMISSIS. sede FIRENZE (elettivamente domiciliata in Pescara, al viale Gabriele D'Annunzio 91), contro OMISSIS, per DEBITO ESATTORIALE di Euro 181.297,70, con IPOTECA LEGALE gravante su 1/1 piena proprietà, NCEU Pescara Fg.31 nn.809/4-809/5-809/7-809/9 809/10. (Atto amministrativo OMISSIS S.P.A. FIRENZE del 21-05-2015 rep.602 iscritto presso la CRRII di Pescara al RG 5962 / RP 952 il 22-05-2015)
- **IPOTECA GIUDIZIALE** derivante da ATTO TRIBUNALE
Iscritto a PESCARA il 10/11/2015
Reg. gen. 13252 - Reg. part. 2126
Quota: 1/1
Importo: € 205.482,60
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità, a carico della procedura
Note: ISCRIZIONE di Euro 205.482,60 a favore di OMISSIS (nato il OMISSIS a Pescara, elettivamente domiciliato in Pescara, alla via Falcone e Borsellino 32, presso lo studio OMISSIS), contro OMISSIS, per SENTENZA DI CONDANNA di Euro 100.187,84, con IPOTECA GIUDIZIALE gravante su 1/1 piena proprietà, NCEU Pescara Fg.31 nn.809/4- 809/5-809/7-809/9-809/10. (Atto del Tribunale di Pescara del 25-09-2015 rep.712 iscritto presso la CRRII di Pescara al RG 13252 / RP 2126 il 10-11-2015)

NORMATIVA URBANISTICA

Il fabbricato, secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pescara , ricade nella Sottozona "B3" finalizzata, secondo l'art. 33 delle norme tecniche di attuazione, al completamento e recupero.

REGOLARITA' EDILIZIA

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione e, antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. L'immobile non risulta agibile.

Concessione Edilizia n° 12585/2/1820 del 20.04.1963, variante in corso d'opera n° 935/79 del 24.12.1979 per la sola realizzazione della copertura, variante in corso d'opera n° 980/80 del 24.09.1980, variante in corso d'opera n° 0429/81 del 31.08.1981, e di una concessione in sanatoria n° 4345 rilasciata il 03.04.1995

Il fabbricato e, in possesso di certificato di Abitabilita, rilasciato il 05-04-1965 con il n. 4995 e di una formale e obbligatoria richiesta inviata al Comune di Pescara in data 04.01.1984 con protocollo n° 1315/84 e di trasmissione dalla Prefettura di Pescara relativamente alla verifica delle opere in cemento armato n°40480 del 12.12.1963.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

- Il certificato energetico dell'immobile / APE e, in corso di rilascio
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto elettrico.
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto termico.
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto idrico.

Sulla base della documentazione verificata tramite l'accesso agli atti depositati negli archivi del comune di Pescara e da un controllo presso gli uffici Provinciali del Catasto, ho verificato la non regolarita, urbanistica in riferimento alla variante in corso d'opera n° 0429/81 del 31.08.1981 e non e, conforme alla planimetria catastale dell'immobile.

Gli interventi edilizi realizzati in difformita, al titolo edilizio possono essere sanati con la SCIA in sanatoria, prevista dall'art.37 del DPR 380/2001, per la quale vanno considerati i costi per la regolarizzazione dell'abuso,

di € 516,00, per i diritti istruttoria, di circa € 130,00, e per il professionista che sarà, incaricato della pratica, pari a circa € 2.000,00.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Sono presenti oneri condominiali pendenti a saldo 2024 € 49,57.

(fonte Studio Di Blasio-amministrazione condomini – via Cigno 26-Pescara)

LOTTO 7

Il lotto e, formato dai seguenti beni:

- **Lotto N° 7** - Negozio ubicato a Pescara (PE) - VIA TAVO n.77, piano T sub 5

DESCRIZIONE

L'immobile oggetto di stima e, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato

ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocre rifiniture.

L'immobile non risulta realizzato in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata e finanziata in tutto o in parte con risorse pubbliche, con vincoli ancora vigenti a carico del proprietario debitore.

Per il bene in questione non e, stato effettuato un accesso forzoso.

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa.

TITOLARITAI

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:

- **** Omissis **** (Proprieta, 1/1)

CONSISTENZA

Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Autorimessa	43,00 mq	49,00 mq	1	49,00 mq	4,25 m	T
Totale superficie convenzionale:				49,00 mq		
Incidenza condominiale:				0,00	%	
Superficie convenzionale complessiva:				49,00 mq		

I beni sono comodamente divisibili in natura.

CRONISTORIA DATI CATASTALI

Periodo	Proprietà	Dati catastali
Dal 23/01/1986 al 16/01/2025	**** Omissis ****	Catasto Fabbricati Fg. 31, Part. 809, Sub. 5, Zc. 2 Categoria C1 Cl.3, Cons. 43 Superficie catastale 49 mq Rendita € 448,59 Piano T

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)											
Dati identificativi				Dati di classamento							
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano	Graffato
	31	809	5	2	C1	3	43	49 mq	448,59 €	T	

Corrispondenza catastale

Non sussiste corrispondenza catastale.

Rispetto all'accatastamento la difformità, e, relativa alla presenza di un piccolo bagno

STATO CONSERVATIVO

---

l'immobile è, in mediocre stato conservativo. Necessita di interventi di manutenzione per le finiture interne (pavimento eintonaci) per l'impianto elettrico, idrico sanitario e per gli infissi. L'impianto termico è, inesistente.

PARTI COMUNI

Non vi sono parti comuni adiacenti

SERVITUI, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

---

non sono presenti servitù,

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

Le fondazioni sono in cemento armato,

L'esposizione delle facciate: nord e ovest

altezza interna: m.4.25

Strutture verticali: telaio in cemento armato e tamponatura in laterizio-discrete condizioni

Solai: laterocemento con finitura ad intonaco civile;

Copertura: a falde

Manto di copertura: lamiera

Pareti esterne ed interne: intonaco civile

Pavimentazione interna: ceramica

Infissi esterni ed interni: serranda in lamiera zincata e infissi in ferro

Volte: intonaco civile

Scale: in cemento armato con rivestimento in pietra (condominiale)

Impianto elettrico sottotraccia non a norma, impianto termico assente, impianto idrico sanitario da ripristinare;

Terreno esclusivo: assente

Posto auto: assente

Soffitta, cantina o simili. assente

Dotazioni condominiali: locale caldaia, ripostiglio p.terra, cortile di ingresso

STATO DI OCCUPAZIONE

Con sentenza "Accordo di separazione personale" stipulata il 05/10/2015 dal pubblico Ministero dott. Andrea Papalia del Tribunale di Pescara, viene concesso il diritto di abitazione (ex art. 1022 cc) alla Sig.ra **** Omissis ****, nata a Pescara il 09/11/1951.

PROVENIENZE VENTENNALI

Periodo	Proprietà	Atti			
Dal 23/01/1986	**** Omissis ****	DONAZIONE			
		Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°
		Pubblico ufficiale VINCENTI	23/01/2023	42377	
		Trascrizione			
		Presso	Data	Reg. gen.	Reg. part.
		Registrazione			
		Presso	Data	Reg. N°	Vol. N°
		UR Sede TERAMO (TE)	12/02/1986	498	

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:

- Sussiste continuità, nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento;
- La situazione della proprietà, antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta invariata;
- La situazione della proprietà, risulta attualmente invariata.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di PESCARA aggiornate al 11/02/2025, sono risultate le seguenti formalità, pregiudizievoli:

- **IPOTECA LEGALE** derivante da ATTO AMMINISTRATIVO
Iscritto a PESCARA il 22/05/2015
Reg. gen. 5962 - Reg. part. 952
Quota: 1/1
Importo: € 362.595,40
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità, a carico della procedura
Note: ISCRIZIONE di Euro 362.595,40 a favore della OMISSIS. sede FIRENZE (elettivamente domiciliata in Pescara, al viale Gabriele D'Annunzio 91), contro OMISSIS, per DEBITO ESATTORIALE di Euro 181.297,70, con IPOTECA LEGALE gravante su 1/1 piena proprietà, NCEU Pescara Fg.31 nn.809/4-809/5-809/7-809/9 809/10. (Atto amministrativo OMISSIS S.P.A. FIRENZE del 21-05-2015 rep.602 iscritto presso la CRRII di Pescara al RG 5962 / RP 952 il 22-05-2015)
- **IPOTECA GIUDIZIALE** derivante da ATTO TRIBUNALE
Iscritto a PESCARA il 10/11/2015
Reg. gen. 13252 - Reg. part. 2126
Quota: 1/1
Importo: € 205.482,60
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalità, a carico della procedura
Note: ISCRIZIONE di Euro 205.482,60 a favore di OMISSIS (nato il OMISSIS a Pescara, elettivamente domiciliato in Pescara, alla via Falcone e Borsellino 32, presso lo studio OMISSIS), contro OMISSIS, per SENTENZA DI CONDANNA di Euro 100.187,84, con IPOTECA GIUDIZIALE gravante su 1/1 piena proprietà, NCEU Pescara Fg.31 nn.809/4- 809/5-809/7-809/9-809/10. (Atto del Tribunale di Pescara del 25-09-2015 rep.712 iscritto presso la CRRII di Pescara al RG 13252 / RP 2126 il 10-11-2015)

NORMATIVA URBANISTICA

Il fabbricato, secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pescara, ricade nella Sottozona "B3" finalizzata, secondo l'art. 33 delle norme tecniche di attuazione, al completamento e recupero.

REGOLARITA' EDILIZIA

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione è, antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. L'immobile non risulta agibile.

Concessione Edilizia n° 12585/2/1820 del 20.04.1963, variante in corso d'opera n° 935/79 del 24.12.1979 per la sola realizzazione della copertura, variante in corso d'opera n° 980/80 del 24.09.1980, variante in corso d'opera n° 0429/81 del 31.08.1981, e di una concessione in sanatoria n° 4345 rilasciata il 03.04.1995

Il fabbricato è, in possesso di certificato di Abitabilità, rilasciato il 05-04-1965 con il n. 4995 e di una formale e obbligatoria richiesta inviata al Comune di Pescara in data 04.01.1984 con protocollo n° 1315/84 e di trasmissione dalla Prefettura di Pescara relativamente alla verifica delle opere in cemento armato n°40480 del 12.12.1963.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

- Il certificato energetico dell'immobile / APE è, in corso di rilascio.
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto elettrico.
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto termico.
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto idrico.

Sulla base della documentazione verificata tramite l'accesso agli atti depositati negli archivi del comune di Pescara e da un controllo presso gli uffici Provinciali del Catasto, ho verificato la non regolarità, urbanistica in riferimento alla variante in corso d'opera n° 0429/81 del 31.08.1981 e non è, conforme alla planimetria catastale dell'immobile.

Gli interventi edilizi realizzati in difformità, al titolo edilizio possono essere sanati con la SCIA in sanatoria, prevista dall'art.37 del DPR 380/2001, per la quale vanno considerati i costi per la regolarizzazione dell'abuso, di € 516,00, per i diritti istruttoria, di circa € 130,00, e per il professionista che sarà, incaricato della pratica, pari a circa € 2.000,00.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Sono presenti oneri condominiali pendenti a saldo 2024 € 141,21.

(fonte Studio Di Blasio-amministrazione condomini - via Cigno 26-Pescara)

LOTTO 8

Il lotto e, formato dai seguenti beni:

- **Lotto N° 8** - Garage ubicato a Pescara (PE) - VIA CIGNO n.27, piano T sub 10

DESCRIZIONE

L'immobile oggetto di stima e, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato

ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocre rifiniture.

L'immobile e, adiacente all'area comune con il sub 1, recintata e dotata di passo carrabile.

L'immobile non risulta realizzato in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata e finanziata in tutto o in parte con risorse pubbliche, con vincoli ancora vigenti a carico del proprietario debitore.

Per il bene in questione e, stato effettuato un accesso forzoso in data 27/02/2025.

Custode delle chiavi: AVV.COLITTI

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa.

TITOLARITAI

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:

- **** Omissis **** (Proprieta, 1/1)

CONFINI

OMISSIS

CONSISTENZA

Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Autorimessa	22,00 mq	29,00 mq	1	29,00 mq	2,80 m	T
Totale superficie convenzionale:				29,00 mq		
Incidenza condominiale:				0,00	%	
Superficie convenzionale complessiva:				29,00 mq		

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

CRONISTORIA DATI CATASTALI

Periodo	Proprietà	Dati catastali
Dal 23/01/1986 al 16/01/2025	**** Omissis ****	Catasto Fabbricati Fg. 31, Part. 809, Sub. 10, Zc. 2 Categoria C6 Cl.4, Cons. 23 Superficie catastale 29 mq Rendita € 89,09 Piano T

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)											
Dati identificativi				Dati di classamento							
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano	Graffato

ASTE GIUDIZIARIE®	31	809	10	2	C6	4	ASTE GIUDIZIARIE®	23	29 mq	89,09 €	T	

Corrispondenza catastale

Non sussiste corrispondenza catastale.

La planimetria catastale non è, conforme allo stato reale in quanto è, presente una porta non riportata nel grafico.

STATO CONSERVATIVO

l'immobile è, in mediocre stato conservativo. Necessita di interventi di manutenzione per le finiture interne (pavimento eintonaci) e per l'impianto elettrico.

PARTI COMUNI

Dalla documentazione risulta un cortile in comune con altro sub, recintato, con ingresso carrabile su via Cigno.

SERVITUI, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

non sono presenti servitù,

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

Le fondazioni sono in cemento armato,

L'esposizione delle facciate: est, ovest, sud

altezza interna: m.2.80

Strutture verticali: telaio in cemento armato e tamponatura in laterizio-discrete condizioni

Solai: laterocemento con finitura ad intonaco civile;

Copertura: piana

Manto di copertura: laterocemento-guaina

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:

- Sussiste continuità, nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento;
- La situazione della proprietà, antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta invariata;
- La situazione della proprietà, risulta attualmente invariata.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di PESCARA aggiornate al 11/02/2025, sono risultate le seguenti formalità, pregiudizievoli:

Iscrizioni

- **IPOTECA LEGALE** derivante da ATTO AMMINISTRATIVO
Iscritto a PESCARA il 22/05/2015
Reg. gen. 5962 - Reg. part. 952
Quota: 1/1
Importo: € 362.595,40
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalita, a carico della procedura
Note: ISCRIZIONE di Euro 362.595,40 a favore della OMISSIS. sede FIRENZE (elettivamente domiciliata in Pescara, al viale Gabriele D'Annunzio 91), contro OMISSIS, per DEBITO ESATTORIALE di Euro 181.297,70, con IPOTECA LEGALE gravante su 1/1 piena proprietà, NCEU Pescara Fg.31 nn.809/4-809/5-809/7-809/9 809/10. (Atto amministrativo OMISSIS S.P.A. FIRENZE del 21-05-2015 rep.602 iscritto presso la CRRII di Pescara al RG 5962 / RP 952 il 22-05-2015)
- **IPOTECA GIUDIZIALE** derivante da ATTO TRIBUNALE
Iscritto a PESCARA il 10/11/2015
Reg. gen. 13252 - Reg. part. 2126
Quota: 1/1
Importo: € 205.482,60
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****
Formalita, a carico della procedura
Note: ISCRIZIONE di Euro 205.482,60 a favore di OMISSIS (nato il OMISSIS a Pescara, elettivamente domiciliato in Pescara, alla via Falcone e Borsellino 32, presso lo studio OMISSIS), contro OMISSIS, per SENTENZA DI CONDANNA di Euro 100.187,84, con IPOTECA GIUDIZIALE gravante su 1/1 piena proprietà, NCEU Pescara Fg.31 nn.809/4- 809/5-809/7-809/9-809/10. (Atto del Tribunale di Pescara del 25-09-2015 rep.712 iscritto presso la CRRII di Pescara al RG 13252 / RP 2126 il 10-11-2015)

NORMATIVA URBANISTICA

Il fabbricato, secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pescara, ricade nella Sottozona "B3" finalizzata, secondo l'art. 33 delle norme tecniche di attuazione, al completamento e recupero.

REGOLARITA' EDILIZIA

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione e, antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. L'immobile non risulta agibile.

Concessione Edilizia n° 12585/2/1820 del 20.04.1963, variante in corso d'opera n° 935/79 del 24.12.1979 per la sola realizzazione della copertura, variante in corso d'opera n° 980/80 del 24.09.1980, variante in corso d'opera n° 0429/81 del 31.08.1981, e di una concessione in sanatoria n° 4345 rilasciata il 03.04.1995

Il fabbricato e, in possesso di certificato di Abitabilità, rilasciato il 05-04-1965 con il n. 4995 e di una formale e obbligatoria richiesta inviata al Comune di Pescara in data 04.01.1984 con protocollo n° 1315/84 e di trasmissione dalla Prefettura di Pescara relativamente alla verifica delle opere in cemento armato n°40480 del 12.12.1963.

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

- Il certificato energetico dell'immobile / APE e, in corso di rilascio.
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto elettrico.
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto termico.
- Non esiste la dichiarazione di conformità, dell'impianto idrico.

Sulla base della documentazione verificata tramite l'accesso agli atti depositati negli archivi del comune di Pescara e da un controllo presso gli uffici Provinciali del Catasto, ho verificato la regolarità urbanistica in riferimento alla variante in corso d'opera n° 0429/81 del 31.08.1981 e la non conformità, alla planimetria catastale dell'immobile (presenza della porta su altro sub).

Gli interventi edilizi realizzati in difformità, al titolo edilizio possono essere sanati con la SCIA in sanatoria, prevista dall'art.37 del DPR 380/2001, per la quale vanno considerati i costi per la regolarizzazione dell'abuso, di € 516,00, per i diritti istruttoria, di circa € 130,00, e per il professionista che sarà, incaricato della pratica, pari a circa € 2.000,00.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Non si e, a conoscenza di oneri condominiali pendenti.

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione dei seguenti lotti:

LOTTO 1

- **Lotto N° 1** - Appartamento ubicato a Pescara (PE) - VIA TAVO n.79, piano 2 sub 7

L'immobile e, sito nel comune di Pescara, al secondo piano di un fabbricato di cinque livelli, ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocri rifiniture. L'immobile in oggetto, con altezza interna di m 2,95, presenta la distribuzione interna con un ingresso, una cucina, un soggiorno, un disimpegno, tre camere da letto, un bagno, due ripostigli e due balconi.

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 7, Zc. 2, Categoria A2 Valore di stima del bene: € 102.359,40

La procedura applicata per definire il valore del bene consiste nel criterio del confronto di mercato e precisamente nel sistema di stima che utilizza come termine di riferimento il valore medio ricavato dalle fasce di prezzo al metro quadrato applicate dal mercato immobiliare della zona per beni simili. Tali prezzi medi vengono opportunamente modificati per considerare le differenti caratteristiche tecniche ed economiche che rendono dissimile l'immobile stimato dalla media dei prezzi presa come riferimento. È stata inoltre fatta una verifica tramite indagini presso l'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio.

Alla luce di quanto sopra si calcola la riduzione del valore dell'immobile sulla base del diritto di abitazione determinato dal coefficiente basato sull'età, del beneficiario.

Per l'età, della signora **** Omissis **** di anni 74, compresa da 73 a 75 anni, il coefficiente di riduzione e, del 35% del valore immobiliare già, definito.

Identificativo corpo	Superficie convenzionale	Valore unitario	Valore complessivo	Quota in vendita	Totale
Bene N° 1 - Appartamento Pescara (PE) - VIA TAVO n.79, piano 2 sub 7	143,16 mq	1.100,00 €/mq	€ 157.476,00	65,00%	€ 102.359,40
Valore di stima:					€ 102.359,40

LOTTO 2

- **Lotto N° 2** - Appartamento ubicato a Pescara (PE) - VIA TAVO n.79, piano 1 sub 9

L'immobile e, sito nel comune di Pescara, al primo piano di un fabbricato di cinque livelli, ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocri rifiniture. L'immobile in oggetto, con altezza interna di m 2,96, comprende un ingresso, una cucina/soggiorno, un disimpegno, due camere da letto, un bagno, e due balconi.

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 9, Zc. 2, Categoria A2 Valore di stima del bene: € 75.090,00

La procedura applicata per definire il valore del bene consiste nel criterio del confronto di mercato e precisamente nel sistema di stima che utilizza come termine di riferimento il valore medio ricavato dalle fasce di prezzo al metro quadrato applicate dal mercato immobiliare della zona per beni simili. Tali prezzi medi vengono opportunamente modificati per considerare le differenti caratteristiche tecniche ed economiche che rendono dissimile l'immobile stimato dalla media dei prezzi presa come riferimento. È stata inoltre fatta una verifica tramite indagini presso l'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio.

Identificativo corpo	Superficie convenzionale	Valore unitario	Valore complessivo	Quota in vendita	Totale
Bene N° 2 - Appartamento Pescara (PE) - VIA TAVO n.79, piano 1 sub 9	75,09 mq	1.000,00 €/mq	€ 75.090,00	100,00%	€ 75.090,00
Valore di stima:					€ 75.090,00

LOTTO 3

- **Lotto N° 3** - Magazzino ubicato a Pescara (PE) - VIA CIGNO n.29, piano T sub 1

L'immobile oggetto di stima e, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocri rifiniture. Antistante il locale insiste un'area comune scoperta e recintata che può, essere adibita a parcheggio.

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 1, Zc. 2, Categoria C2 Valore di stima del bene: € 17.226,00

La procedura applicata per definire il valore del bene consiste nel criterio del confronto di mercato e precisamente nel sistema di stima che utilizza come termine di riferimento il valore medio ricavato dalle fasce di prezzo al metro quadrato applicate dal mercato immobiliare della zona per beni simili. Tali prezzi medi vengono opportunamente modificati per considerare le differenti caratteristiche tecniche ed economiche che rendono dissimile l'immobile stimato dalla media dei prezzi presa come riferimento. È stata inoltre fatta una verifica tramite indagini presso l'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio.

Identificativo corpo	Superficie convenzionale	Valore unitario	Valore complessivo	Quota in vendita	Totale
Bene N° 3 - Magazzino Pescara (PE) - VIA CIGNO n.29, piano T sub 1	27,00 mq	600,00 €/mq	€ 17.226,00	100,00%	€ 17.226,00
Valore di stima:					€ 17.226,00

LOTTO 4

- **Lotto N° 4** - Negozio ubicato a Pescara (PE) - VIA CIGNO n.31, piano T sub 2

L'immobile oggetto di stima e, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile è, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocri rifiniture.

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 2, Zc. 2, Categoria C1 Valore di stima del bene: € 25.504,00

La procedura applicata per definire il valore del bene consiste nel criterio del confronto di mercato e precisamente nel sistema di stima che utilizza come termine di riferimento il valore medio ricavato dalle fasce di prezzo al metro quadrato applicate dal mercato immobiliare della zona per beni simili. Tali prezzi medi vengono opportunamente modificati per considerare le differenti caratteristiche tecniche ed economiche che rendono dissimile l'immobile stimato dalla media dei prezzi presa come riferimento. È stata inoltre fatta una verifica tramite indagini presso l'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio.

Identificativo corpo	Superficie	Valore unitario	Valore	Quota in	Totale

	convenzionale		complessivo	vendita	
Bene N° 4 - Negozio Pescara (PE) - VIA CIGNO n.31, piano T sub 2	31,50 mq	800,00 €/mq	€ 25.504,00	100,00%	€ 25.504,00
Valore di stima:					€ 25.504,00

LOTTO 5

- Lotto N° 5** - Negozio ubicato a Pescara (PE) - VIA CIGNO n.33, piano T sub 3

L'immobile oggetto di stima e, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocri rifiniture.

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 3, Zc. 2, Categoria C1 Valore di stima del bene: € 25.880,00

La procedura applicata per definire il valore del bene consiste nel criterio del confronto di mercato e precisamente nel sistema di stima che utilizza come termine di riferimento il valore medio ricavato dalle fasce di prezzo al metro quadrato applicate dal mercato immobiliare della zona per beni simili. Tali prezzi medi vengono opportunamente modificati per considerare le differenti caratteristiche tecniche ed economiche che rendono dissimile l'immobile stimato dalla media dei prezzi presa come riferimento. È stata inoltre fatta una verifica tramite indagini presso l'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio.

Identificativo corpo	Superficie convenzionale	Valore unitario	Valore complessivo	Quota in vendita	Totale
Bene N° 5 - Negozio Pescara (PE) - VIA CIGNO n.33, piano T sub 3	32,00 mq	800,00 €/mq	€ 25.880,00	100,00%	€ 25.880,00
Valore di stima:					€ 25.880,00

LOTTO 6

- Lotto N° 6** - Negozio ubicato a Pescara (PE) - VIA TAVO n.75, piano T sub 4

L'immobile oggetto di stima e, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocri rifiniture.

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 4, Zc. 2, Categoria C1 Valore di stima del bene: € 47.073,00

La procedura applicata per definire il valore del bene consiste nel criterio del confronto di mercato e precisamente nel sistema di stima che utilizza come termine di riferimento il valore medio ricavato dalle fasce di prezzo al metro quadrato applicate dal mercato immobiliare della zona per beni simili. Tali prezzi medi vengono opportunamente modificati per considerare le differenti caratteristiche tecniche ed economiche che rendono dissimile l'immobile stimato dalla media dei prezzi presa come riferimento. È stata inoltre fatta una verifica tramite indagini presso l'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio.

Alla luce di quanto sopra si calcola la riduzione del valore dell'immobile sulla base del diritto di abitazione determinato dal coefficiente basato sull'età, del beneficiario.

Per l'età, della signora **** Omissis **** di anni 74, compresa da 73 a 75 anni, il coefficiente di riduzione e, del 35% del valore immobiliare già, definito.

Identificativo corpo	Superficie convenzionale	Valore unitario	Valore complessivo	Quota in vendita	Totale
Bene N° 6 - Negozio Pescara (PE) - VIA TAVO n.75, piano T sub 4	71,00 mq	1.000,00 €/mq	€ 72.420,00	65,00%	€ 47.073,00
				Valore di stima:	€ 47.073,00

LOTTO 7

- **Lotto N° 7** - Negozio ubicato a Pescara (PE) - VIA TAVO n.77, piano T sub 5

L'immobile oggetto di stima e, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocri rifiniture.

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 5, Zc. 2, Categoria C1 Valore di stima del bene: € 49.000,00

La procedura applicata per definire il valore del bene consiste nel criterio del confronto di mercato e precisamente nel sistema di stima che utilizza come termine di riferimento il valore medio ricavato dalle fasce di prezzo al metro quadrato applicate dal mercato immobiliare della zona per beni simili. Tali prezzi medi vengono opportunamente modificati per considerare le differenti caratteristiche tecniche ed economiche che

rendono dissimile l'immobile stimato dalla media dei prezzi presa come riferimento. È stata inoltre fatta una verifica tramite indagini presso l'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio.

Identificativo corpo	Superficie convenzionale	Valore unitario	Valore complessivo	Quota in vendita	Totale
Bene N° 7 - Negozio Pescara (PE) - VIA TAVO n.77, piano T sub 5	49,00 mq	1.000,00 €/mq	€ 49.000,00	100,00%	€ 49.000,00
				Valore di stima:	€ 49.000,00

LOTTO 8

- **Lotto N° 8** - Garage ubicato a Pescara (PE) - VIA CIGNO n.27, piano T sub 10

L'immobile oggetto di stima è, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile è, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocri rifiniture. L'immobile è, adiacente all'area comune con il sub 1, recintata e dotata di passo carrabile.

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 10, Zc. 2, Categoria C6 Valore di stima del bene: € 23.200,00

La procedura applicata per definire il valore del bene consiste nel criterio del confronto di mercato e precisamente nel sistema di stima che utilizza come termine di riferimento il valore medio ricavato dalle fasce di prezzo al metro quadrato applicate dal mercato immobiliare della zona per beni simili. Tali prezzi medi vengono opportunamente modificati per considerare le differenti caratteristiche tecniche ed economiche che rendono dissimile l'immobile stimato dalla media dei prezzi presa come riferimento. È stata inoltre fatta una verifica tramite indagini presso l'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio.

Identificativo corpo	Superficie convenzionale	Valore unitario	Valore complessivo	Quota in vendita	Totale
Bene N° 8 - Garage Pescara (PE) - VIA CIGNO n.27, piano T	29,00 mq	800,00 €/mq	€ 23.200,00	100,00%	€ 23.200,00

sub 10						
					Valore di stima:	€ 23.200,00

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

ASTE
GIUDIZIARIE®

Pescara, li 19/03/2025

ASTE
GIUDIZIARIE®

L'Esperto ex art. 568 c.p.c.
Arch. Mucci Umberto

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ELENCO ALLEGATI:

- ✓ N° 1 Estratti di mappa - Estratto di mappa (Aggiornamento al 16/01/2025)
- ✓ N° 1 Altri allegati - Deposito cemento armato alla Prefettura di Pescara (Aggiornamento al 12/12/1963)
- ✓ N° 1 Altri allegati - Foglio riassuntivo identificativi catastali (Aggiornamento al 14/03/2025)
- ✓ N° 1 Google maps - Stralcio satellitare (Aggiornamento al 14/03/2025)
- ✓ N° 1 Altri allegati - Valori OMI 1 semestre 2023
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 1 - sub 7 relazione tecnica
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 1 - sub 7 documentazione fotografica
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 1 - sub 7 ispezione ipotecaria
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 1 - sub 7 visura e planimetria catastale
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 1 - sub 7 pianta
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 2 - sub 9 relazione tecnica
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 2 - sub 9 documentazione fotografica
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 2 - sub 9 ispezione ipotecaria
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 2 - sub 9 visura e planimetria catastale

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 2 - sub 9 pianta
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 3 - sub 1 relazione tecnica
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 3 - sub 1 documentazione fotografica
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 3 - sub 1 ispezione ipotecaria
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 3 - sub 1 visura e planimetria catastale
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 3 - sub 1 pianta
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 4 - sub 2 relazione tecnica
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 4 - sub 2 documentazione fotografica
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 4 - sub 2 ispezione ipotecaria
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 4 - sub 2 visura e planimetria catastale
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 4 - sub 2 pianta
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 5 sub 3 relazione tecnica
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 5 sub 3 documentazione fotografica
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 5 sub 3 ispezione ipotecaria
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 5 sub 3 visura e planimetria catastale
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 5 sub 3 pianta
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 6 sub 4 relazione tecnica
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 6 sub 4 documentazione fotografica
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 6 sub 4 ispezione ipotecaria
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 6 sub 4 visura e planimetria catastale
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 6 sub 4 pianta
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 7 sub 5 relazione tecnica
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 7 sub 5 documentazione fotografica
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 7 sub 5 ispezione ipotecaria
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 7 sub 5 visura e planimetria catastale
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 7 sub 5 pianta
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 8 sub 10 relazione tecnica
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 8 sub 10 documentazione fotografica
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 8 sub 10 ispezione ipotecaria
- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 8 sub 10 visura e planimetria catastale

- ✓ N° 1 Altri allegati - lotto 8 sub 10 pianta
- ✓ N° 1 Concessione edilizia - lotto 1 - titoli edilizi
- ✓ N° 1 Concessione edilizia - lotto 2 - titoli edilizi
- ✓ N° 1 Concessione edilizia - lotto 3 - titoli edilizi
- ✓ N° 1 Concessione edilizia - lotto 4 - titoli edilizi
- ✓ N° 1 Concessione edilizia - lotto 5 - titoli edilizi
- ✓ N° 1 Concessione edilizia - lotto 6 - titoli edilizi
- ✓ N° 1 Concessione edilizia - lotto 7 - titoli edilizi
- ✓ N° 1 Concessione edilizia - lotto 8 - titoli edilizi

- ✓ N° 1 Altri allegati - VALORI OMI (Aggiornamento al 01/06/2024)
- ✓ N° 1 Atto di provenienza - ATTO DI DONAZIONE E CESSIONE DEI DIRITTI 1986 - ATTO DI TRASCRIZIONE RP 1350 (Aggiornamento al 14/03/2025)
- ✓ N° 1 Atto di provenienza - ATTO DI TRASCRIZIONE RP 1351 DEL 1986 (Aggiornamento al 14/03/2025)
- ✓ N° 1 Atto di provenienza - ATTO DI TRASCRIZIONE RP 1350 (Aggiornamento al 14/03/2025)
- ✓ N° 1 Altri allegati - STORIA VENTENNALE (Aggiornamento al 11/02/2025)

LOTTO 1

- **lotto N° 1** - Appartamento ubicato a Pescara (PE) - VIA TAVO n.79, piano 2 sub 7

L'immobile e, sito nel comune di Pescara, al secondo piano di un fabbricato di cinque livelli, ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocri rifiniture. L'immobile in oggetto, con altezza interna di m 2,95, presenta la distribuzione interna con un ingresso, una cucina, un soggiorno, un disimpegno, tre camere da letto, un bagno, due ripostigli e due balconi. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 7, Zc. 2, Categoria A2 Destinazione urbanistica: Il fabbricato, secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pescara, ricade nella Sottozona "B3" finalizzata, secondo l'art. 33 delle norme tecniche di attuazione, al completamento e recupero.

LOTTO 2

- **lotto N° 2** - Appartamento ubicato a Pescara (PE) - VIA TAVO n.79, piano 1 sub 9

L'immobile e, sito nel comune di Pescara, al primo piano di un fabbricato di cinque livelli, ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocri rifiniture. L'immobile in oggetto, con altezza interna di m 2,96, comprende un ingresso, una cucina/soggiorno, un disimpegno, due camere da letto, un bagno, e due balconi. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 9, Zc. 2, Categoria A2 Destinazione urbanistica: Il fabbricato, secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pescara, ricade nella Sottozona "B3" finalizzata, secondo l'art. 33 delle norme tecniche di attuazione, al completamento e recupero.

LOTTO 3

- **lotto N° 3** - Magazzino ubicato a Pescara (PE) - VIA CIGNO n.29, piano T sub 1

L'immobile oggetto di stima e, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocri rifiniture. Antistante il locale insiste un'area comune scoperta e recintata che puo, essere adibita a parcheggio. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 1, Zc. 2, Categoria C2 Destinazione urbanistica: Il fabbricato, secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pescara, ricade nella Sottozona "B3" finalizzata, secondo l'art. 33 delle norme tecniche di attuazione, al completamento e recupero.

LOTTO 4

- **lotto N° 4** - Negozio ubicato a Pescara (PE) - VIA CIGNO n.31, piano T sub 2

L'immobile oggetto di stima e, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocre rifiniture.

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 2, Zc. 2, Categoria C1
Destinazione urbanistica: Il fabbricato, secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pescara, ricade nella Sottozona "B3" finalizzata, secondo l'art. 33 delle norme tecniche di attuazione, al completamento e recupero.

LOTTO 5

- **lotto N° 5** - Negozio ubicato a Pescara (PE) - VIA CIGNO n.33, piano T sub 3

L'immobile oggetto di stima e, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocre rifiniture.

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 3, Zc. 2, Categoria C1
Destinazione urbanistica: Il fabbricato, secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pescara, ricade nella Sottozona "B3" finalizzata, secondo l'art. 33 delle norme tecniche di attuazione, al completamento e recupero.

LOTTO 6

- **lotto N° 6** - Negozio ubicato a Pescara (PE) - VIA TAVO n.75, piano T sub 4

L'immobile oggetto di stima e, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocre rifiniture.

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 4, Zc. 2, Categoria C1
Destinazione urbanistica: Il fabbricato, secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pescara, ricade nella Sottozona "B3" finalizzata, secondo l'art. 33 delle norme tecniche di attuazione, al completamento e recupero.

LOTTO 7

- **lotto N° 7** - Negozio ubicato a Pescara (PE) - VIA TAVO n.77, piano T sub 5

L'immobile oggetto di stima e, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocre rifiniture.

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 5, Zc. 2, Categoria C1
Destinazione urbanistica: Il fabbricato, secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pescara, ricade nella Sottozona "B3" finalizzata, secondo l'art. 33 delle norme tecniche di attuazione, al completamento e recupero.

LOTTO 8

- **lotto N° 8** - Garage ubicato a Pescara (PE) - VIA CIGNO n.27, piano T sub 10

L'immobile oggetto di stima e, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocri rifiniture. L'immobile e, adiacente all'area comune con il sub 1, recintata e dotata di passo carrabile.

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 10, Zc. 2, Categoria C6
Destinazione urbanistica: Il fabbricato, secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pescara, ricade nella Sottozona "B3" finalizzata, secondo l'art. 33 delle norme tecniche di attuazione, al completamento e recupero.

**SCHEMA RIASSUNTIVO
ESECUZIONE IMMOBILIARE 1419/2025 DEL R.G.E.**

LOTTO 1

lotto N° 1 - Appartamento			
Ubicazione:	Pescara (PE) - VIA TAVO n.79, piano 2 sub 7		
Diritto reale:		Quota	
Tipologia immobile:	Appartamento Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 7, Zc. 2, Categoria A2	Superficie	143,16 mq
Stato conservativo:	l'immobile e, in mediocre stato conservativo. Necessita di interventi di ristrutturazione per nuovi impianti, elettrico e termo idrico sanitario, adeguamento degli infissi.		
Descrizione:	L'immobile e, sito nel comune di Pescara, al secondo piano di un fabbricato di cinque livelli, ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocre rifiniture. L'immobile in oggetto, con altezza interna di m 2,95, presenta la distribuzione interna con un ingresso, una cucina, un soggiorno, un disimpegno, tre camere da letto, un bagno, due ripostigli e due balconi.		
Vendita soggetta a IVA:	N.D.		
Continuità trascrizioni ex art. 2650 c.c.:	SI		
Stato di occupazione:	Con sentenza "Accordo di separazione personale" stipulata il 05/10/2015 dal pubblico Ministero dott. Andrea Papalia del Tribunale di Pescara, viene concesso il diritto di abitazione (ex art. 1022 cc) alla Sig.ra **** Omissis ****, nata a Pescara il 09/11/1951.		

LOTTO 2

lotto N° 2 - Appartamento			
Ubicazione:	Pescara (PE) - VIA TAVO n.79, piano 1 sub 9		
Diritto reale:		Quota	
Tipologia immobile:	Appartamento Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 9, Zc. 2, Categoria A2	Superficie	75,09 mq
Stato conservativo:	l'immobile e, in mediocre stato conservativo. Necessita di interventi di ristrutturazione per nuovi impianti, elettrico e termo idrico sanitario, adeguamento degli infissi.		
Descrizione:	L'immobile e, sito nel comune di Pescara, al primo piano di un fabbricato di cinque livelli, ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocre rifiniture. L'immobile in oggetto, con altezza interna di m 2,96, comprende un ingresso, una cucina/soggiorno, un disimpegno, due camere da letto, un bagno, e due balconi.		
Vendita soggetta a IVA:	N.D.		

-Continuità trascrizioni ex art. 2650 c.c.:	SI
Stato di occupazione:	Libero

LOTTO 3

lotto N° 3 - Magazzino			
Ubicazione:	Pescara (PE) - VIA CIGNO n.29, piano T sub 1		
Diritto reale:		Quota	
Tipologia immobile:	Magazzino Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 1, Zc. 2, Categoria C2	Superficie	27,00 mq
Stato conservativo:	l'immobile e, in mediocre stato conservativo. Necessita di interventi di manutenzione per le finiture interne (pavimento e intonaci) per l'impianto elettrico e per gli infissi.		
Descrizione:	L'immobile oggetto di stima e, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocre rifiniture. Antistante il locale insiste un'area comune scoperta e recintata che puo, essere adibita a parcheggio.		
Vendita soggetta a IVA:	N.D.		
Continuità trascrizioni ex art. 2650 c.c.:	SI		
Stato di occupazione:	Libero		

LOTTO 4

lotto N° 4 - Negozio			
Ubicazione:	Pescara (PE) - VIA CIGNO n.31, piano T sub 2		
Diritto reale:		Quota	
Tipologia immobile:	Negozio Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 2, Zc. 2, Categoria C1	Superficie	31,50 mq
Stato conservativo:	l'immobile e, in mediocre stato conservativo. Necessita di interventi di manutenzione per le finiture interne (pavimento e intonaci) per l'impianto elettrico, idrico sanitario e per gli infissi. E' presente un radiatore di ghisa (probabilmente collegato alla centrale termica dismessa) per cui l'impianto termico e, da considerarsi inesistente.		
Descrizione:	L'immobile oggetto di stima e, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocre rifiniture.		
Vendita soggetta a IVA:	N.D.		

Continuità trascrizioni ex art. 2650 c.c.:	SI
Stato di occupazione:	Libero

LOTTO 5

lotto N° 5 - Negozio			
Ubicazione:	Pescara (PE) - VIA CIGNO n.33, piano T sub 3		
Diritto reale:		Quota	
Tipologia immobile:	Negozio Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 3, Zc. 2, Categoria C1	Superficie	32,00 mq
Stato conservativo:	l'immobile e, in mediocre stato conservativo. Necessita di interventi di manutenzione per le finiture interne (pavimento e intonaci) per l'impianto elettrico, idrico sanitario e per gli infissi. E' presente un radiatore di ghisa (probabilmente collegato alla centrale termica dismessa) per cui l'impianto termico e, da considerarsi inesistente.		
Descrizione:	L'immobile oggetto di stima e, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocre rifiniture.		
Vendita soggetta a IVA:	N.D.		
Continuità trascrizioni ex art. 2650 c.c.:	SI		
Stato di occupazione:	Libero		

LOTTO 6

lotto N° 6 - Negozio			
Ubicazione:	Pescara (PE) - VIA TAVO n.75, piano T sub 4		
Diritto reale:		Quota	
Tipologia immobile:	Negozio Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 4, Zc. 2, Categoria C1	Superficie	71,00 mq
Stato conservativo:	l'immobile e, in mediocre stato conservativo. Necessita di interventi di manutenzione per le finiture interne (pavimento e intonaci) per l'impianto elettrico, idrico sanitario e per gli infissi. L'impianto termico e, da considerarsi inesistente.		
Descrizione:	L'immobile oggetto di stima e, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocre rifiniture.		
Vendita soggetta a IVA:	N.D.		

Continuità trascrizioni ex art. 2650 c.c.:	SI
Stato di occupazione:	Con sentenza "Accordo di separazione personale" stipulata il 05/10/2015 dal pubblico Ministero dott. Andrea Papalia del Tribunale di Pescara, viene concesso il diritto di abitazione (ex art. 1022 cc) alla Sig.ra **** Omissis ****, nata a Pescara il 09/11/1951.

LOTTO 7

lotto N° 7 - Negozio			
Ubicazione:	Pescara (PE) - VIA TAVO n.77, piano T sub 5		
Diritto reale:		Quota	
Tipologia immobile:	Negozio Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 5, Zc. 2, Categoria C1	Superficie	49,00 mq
Stato conservativo:	l'immobile e, in mediocre stato conservativo. Necessita di interventi di manutenzione per le finiture interne (pavimento eintonaci) per l'impianto elettrico, idrico sanitario e per gli infissi. L'impianto termico e, inesistente.		
Descrizione:	L'immobile oggetto di stima e, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocre rifiniture.		
Vendita soggetta a IVA:	N.D.		
Continuità trascrizioni ex art. 2650 c.c.:	SI		
Stato di occupazione:	Con sentenza "Accordo di separazione personale" stipulata il 05/10/2015 dal pubblico Ministero dott. Andrea Papalia del Tribunale di Pescara, viene concesso il diritto di abitazione (ex art. 1022 cc) alla Sig.ra **** Omissis ****, nata a Pescara il 09/11/1951.		

LOTTO 8

lotto N° 8 - Garage			
Ubicazione:	Pescara (PE) - VIA CIGNO n.27, piano T sub 10		
Diritto reale:		Quota	
Tipologia immobile:	Garage Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 31, Part. 809, Sub. 10, Zc. 2, Categoria C6	Superficie	29,00 mq
Stato conservativo:	l'immobile e, in mediocre stato conservativo. Necessita di interventi di manutenzione per le finiture interne (pavimento eintonaci) e per l'impianto elettrico.		
Descrizione:	L'immobile oggetto di stima e, sito nel comune di Pescara, al piano terra di un fabbricato ubicato in zona di completamento e recupero di PRG, in area periferica a sud-ovest tra la via Tiburtina Valeria ed il fiume Pescara, servita da strutture commerciali e dal trasporto pubblico. Lo stabile e, stato edificato nel 1963 con struttura in cemento armato e con mediocre rifiniture. L'immobile e, adiacente all'area comune con il sub 1,		

ASTE GIUDIZIARIE®	recintata e dotata di passo carrabile.	ASTE GIUDIZIARIE®
Vendita soggetta a IVA:	N.D.	
Continuità trascrizioni ex art. 2650 c.c.:	SI	
Stato di occupazione:	Libero	

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®