

SCHEDA LOTTO N° 15



IDENTIFICAZIONE CATASTALE

LOTTO 15 – Appartamento + Garage –

- a) **Fg. 103, Part. 1730, sub. 37**, Cat. A/2 Classe 3 Cons. 4.0

Vani, Sup. Catast. 98 mq, rendita catastale € 413,17 VIA

FORO BOARIO Edificio C Piano 2;

- b) **Fg. 103, Part. 1730, sub. 55**, Cat. C/6 Classe 4 Cons. 21

Mq, Sup. Catast. 22 mq, rendita catastale € 106,29 VIA

FORO BOARIO Piano S1;

PARTI COMUNI E SERVITU'

Si intendono comuni tutte parti indicate nell'allegato Elaborato Planimetrico, nell'Art. 3 del Regolamento Condominiale e per quanto non specificato si dovrà fare riferimento all'Art.1117 del Codice Civile.

CONFORMITA' URBANISTICA

L'U.I. è stata nello specifico oggetto dei seguenti titoli abilitativi rilasciati dal competente Comune di Lugo:

Titoli riferiti alla Part. 1730 INTERO COMPLESSO

- “PERMESSO DI COSTRUIRE PER COMPLETA DEMOLIZIONE

DI FABBRICATI”

pratica edilizia n° 193/2009;

- “PERMESSO DI COSTRUIRE PER 5 EDIFICI ”

pratica edilizia n° 406/2009;

- “SCIA PER VARIANTE E COMPLETAMENTO”

pratica edilizia n° 239/3013

- “CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ”

(PARTI COMUNI)

pratica edilizia n° 84/2013;

Lo stato dei luoghi al momento del sopralluogo, sulla base delle valutazioni visive e dimensionali, è da ritenersi conforme, salvo

eventuali tolleranze costruttive previste dall’art. 19-Bis L.R.

n°23/2004 alla rappresentazione grafica dell’ultimo titolo abilitativo depositato in Comune.

Dall’accesso agli atti è emerso che per l’unità residenziale non è mai stato richiesto e/o rilasciato il documento di conformità edilizia e agibilità.

Al momento del sopralluogo non sono emersi elementi ostativi al rilascio di tale agibilità, occorrerà però incaricare un tecnico abilitato per istaurare idonea pratica per il suo rilascio.

Per tale procedura e per ottenere tutta la documentazione

necessaria può essere preventivata una somma cautelativa di €

ASTE
GIUDIZIARIE®

5.000,00

ASTE
GIUDIZIARIE®

CONFORMITA' CATASTALE

La planimetria è conforme allo stato dei luoghi e a quanto stabilito dall'articolo 29, comma 1bis, della Legge 52/85 come modificata e integrata dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e di quanto riportato nella Circolare 2/2010 dell'Agenzia delle Entrate e Territorio.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

Attualmente l'immobile risulta locato con contratto prima scadenza il 10/02/2027.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

DESCRIZIONE DEL BENE

Il lotto è costituito da una U.I. ad uso residenziale posto al piano

Secondo dell'edificio C del complesso immobiliare "I Diamanti".

La superficie interna della U.I. è così suddivisa ed organizzata:

Soggiorno con angolo cottura, due logge, un piccolo disimpegno, due camere da letto ed un Bagno, trova spazio inoltre un localino ad uso ripostiglio.

Completa il lotto un locale ad uso garage posto al piano

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

sottostrada



FINITURE INTERNE

- ☛ **Pareti Interne:** Intonacate e tinteggiate.
- ☛ **Infissi Interni:** In PVC con vetro camera.
- ☛ **Porte interne:** In legno tamburate e laccate;
- ☛ **Pavimentazioni Interne:** In legno;
- ☛ **Bagno:** Pavimenti e rivestimenti in materiale ceramico;



IMPIANTI

L'impianto di riscaldamento/raffrescamento è radiante a pavimento e dotato di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata).

Tale impianto è condominiale e posto nel piano interrato dell'edificio, proprio per tale motivo il complesso impianto è stato

gravemente danneggiato dai fatti alluvionali che hanno colpito il

comune nel maggio 2023. Attualmente sono in funzione sistemi alternativi provvisori in attesa di un nuovo impianto ancora in

fase di definizione e studio.

Fornitura acqua calda e fredda condominiale.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Le finiture adottate sono ricercate e di buon livello qualitativo, in

linea con le buone caratteristiche architettoniche esterne.

Lo stato di manutenzione della U.I. è buono, e non sono evidenti

interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria necessari nel



breve periodo.





CONSISTENZA COMMERCIALE

LOTTO 15 – Appartamento + Garage – MQ 110,04

La consistenza commerciale del Lotto in oggetto, è di circa
mq.110,04





VALUTAZIONE DEL BENE



Si ritiene che date le valutazioni generali già espresse, in condizioni di libero mercato, **il valore commerciale del lotto in esame**, considerato libero, sarebbe il seguente:



Sup. Comm. mq. 110,04 X € 2000,00 = € 220.080,00

Nel caso specifico occorre applicare le seguenti deduzioni:



- 1) Bene sottoposto a vendita conseguente ad un'esecuzione forzata, per immobile che sarà venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e in cui si trova, si ritiene equo decurtare al mq un importo pari a € 300,00 (15%);



- 2) Decurtazione per irregolarità urbanistiche: mancanza di Abitabilità. Si tiene equo decurtare al mq un importo pari a € 50,00;



- 3) Decurtazione cautelativa per spese condominiali legate al ripristino dei danni alluvionali e degli impianti



centralizzati. Si tiene congruo decurtare al mq un importo

 pari a € 50,00;

Importo ottenuto € 176.064,00

L'importo quindi arrotondato da proporre per la base d'asta

dovrà essere il seguente:

LOTTO 15 – € 176.000,00 (Centosettantaseimila/00 euro).