

TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

**VERIFICA ESECUZIONE OPERE A REGOLA D'ARTE
AUTORIZZATE DAL G.E. RELATIVE ALLA Proc. n.
137/2014**

G.E.I Dott.ssa Concita CULTRERA

Il Sottoscritto Dott. Agr.mo David Bono, congiuntamente al Custode e P.D. in data 15.06.2023 si recava in c.da S.Andrea in Buccheri al fine di verificare la effettuazione a regola d'arte dei lavori autorizzati.

Alla suddetta data ed alla continua presenza del Custode e P.D e del titolare della ditta esecutrice dei lavori, lo scrivente verificava l'esecuzione delle opere effettuando rilievo fotografico che è parte integrante della presente relazione.

Durante l'accesso peritale lo scrivente ha potuto accertare e documentare la realizzazione delle opere indicate nel preventivo di cui in atti; nello specifico è stata accertata:

- La sistemazione dello scannafosso con realizzazione di idonea struttura in conglomerato cementizio che convoglia le acque meteoriche e la sistemazione del pluviale che convoglia le acque di scolo proveniente dal tetto nello scannafosso;
- l'impermeabilizzazione della parete dello scannafosso con fornitura e posa in opera di guaina bitumosa color pietra.

[REDACTED]

