# RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

# RELAZIONE INTEGRATIVA

REGOLARIZZAZIONE DIFFORMITA' CATASTALE DELL'IMMOBILE N° 1 SITO A FRANCOFONTE IN VIA DELLA VITTORIA N° 48 – PIANO 2° CENSITO IN CATASTO FABBRICATI AL FG 43, P.LLA 1192, SUB 4: DENUNCIA DI VARIAZIONE CATASTALE - DOCFA

GIUDIZIARIE.it

Tribunale:

Civile di Siracusa

Sezione:

Esecuzioni immobiliari

Registro Gen. Esec. Imm.:

281/2018

Giudice relatore:

**Dott.ssa DI STAZIO Maria Cristina** 

Esecuzione promossa da:

UNICREDIT S.P.A.

Contro:

Consulente Tecnico d'Ufficio:

Arch. Luca GARRO

Via Vittorio Emanuele nº 307

96010 Canicattini Bagni

Cell. 333.44 256 44

THE ST.

pec: luca.garro@archiworldpec.it

Data: 04/11/2022

GIUDIZIARIE.it

Will the wife

ANT

# RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA INTEGRATIVA

### **INDICE**

- 1. PREMESSA pag. 2
- OGGETTO DELLA C.T.U.
  REGOLARITA' CATASTALE
  pag. 2
- 4. RISPOSTA AL QUESITO pag. 3
- 5. CONCLUSIONI pag. 4

### 1. PREMESSA

Nel verbale di udienza dell'11.03.2022, il custode giudiziario avv. Alessandro Greco constatava che dalla perizia di stima depositata dal sottoscritto C.T.U. in data 25.01.2020 "emerge una difformità relativa all'immobile n° 1 (sito a Francofonte in Via della Vittoria n° 48, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 43, particella 1192, sub 4) tra la visura catastale in cui l'immobile è indicato ai piani 2 e 3 e la planimetria catastale e l'Atto di acquisto (rogato dal notaio Laurino Giuseppina il 30.09.2008) dove è indicato al piano 2 e rileva, altresì, che il C.T.U. ha evidenziato la necessità, con riferimento allo stesso immobile, di procedere alla denuncia di variazione al Catasto per diversa distribuzione degli spazi" e chiedeva all'Ill.mo G. E. di conferire mandato al C.T.U. per procedere con la regolarizzazione delle superiori difformità. Il G. E. visto quanto relazionato dal custode giudiziario ed esaminati gli atti disponeva che il sottoscritto esperto rispondesse ai rilievi sopra evidenziati con relazione integrativa.

# 2. OGGETTO DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Nella Relazione di stima relativa alla "Procedura Esecutiva Immobiliare n° 281/2018 R.G. Es. promossa da Unicredit S.p.A. (con sede a Torino - C.F.: 00799960158) contro della contro della

<u>IMMOBILE 1</u>: Abitazione (A/4) a Francofonte in Via della Vittoria n° 48, piano 2° Censita in Catasto Fabbricati al foglio 43, particella 1192, sub 4, vani 3,5


<u>IMMOBILE 2</u>: Lastrico solare a Francofonte in Via della Vittoria n° 48, piano 3° Censito in Catasto Fabbricati al foglio 43, particella 1192, sub 5

<u>IMMOBILE 3</u>: Garage (C/6) a Francofonte in Via Livorno n° 4, piano T Censito in Catasto Fabbricati al **foglio 43**, particella 1192, sub 1, consistenza 24 mq

### 3. REGOLARITA' CATASTALE

- Per quanto riguarda, in particolare, l'immobile 1 e la verifica della regolarità catastale, a pag. 5 della C.T.U. depositata, viene relazionato quanto segue:

LOTTO 1. IMM 1: Abitazione a Francofonte, Via della Vittoria 48. C. F. fg 43, plla 1192, sub 4 Abitazione di tipo popolare sita a Francofonte in Via della Vittoria n° 48, piano 2°, censita in Catasto Fabbricati del Comune di Francofonte al foglio 43, particella 1192, sub 4, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 3,5, superficie catastale 79 mq, rendita Euro 124,72, indirizzo Via della Vittoria n° 48, piano 2-3, in ditta a





- C.F.: e e , nat comunione legale dei beni.

NOTA: Nella Visura Catastale per l'immobile è indicato piano 2-3: in realtà, da come si evince dalla Planimetria Catastale dell'immobile in oggetto e dall'Atto di acquisto del 30 Settembre 2008 rogato dal notaio Laurino Giuseppina, l'abitazione occupa solamente il piano secondo dell'edificio a schiera sito a Francofonte in Via della Vittoria nº 48.

- Inoltre, a pagina 10 della C.T.U., viene specificato che:

Lo stato dei fatti dell'IMM 1 NON rispecchia la planimetria catastale depositata presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Siracusa - Territorio - Servizi Catastali per la presenza del disimpegno e della cabina armadio;

- e a pag. 18 della C.T.U., viene precisato che:

Al valore di mercato del LOTTO 1 ottenuto mediando i valori ricavati dalle metodologie di stima precedentemente esposte dovrà essere praticata una riduzione per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, in particolare saranno decurtati gli oneri per:

- la denuncia di variazione al Catasto per diversa distribuzione degli spazi, stimati in Euro 500,00;
- tinteggiatura soffitti, stimati in Euro 1.500,00.

### 4. RISPOSTA AL QUESITO:

Denuncia di variazione catastale per diversa distribuzione degli spazi dell'immobile sito a Francofonte in Via della Vittoria nº 48, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 43, particella 1192 sub 4

In seguito all'accoglimento del G. E. dei rilievi del custode giudiziario avv. Greco sulla difformità catastale dell'Immobile 1 sito a Francofonte in Via della Vittoria n° 48, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 43, particella 1192 sub 4, che nella Visura Catastale veniva indicato erroneamente a piano 2-3 e la cui planimetria catastale non rispecchiava la reale distribuzione degli spazi interni e la disposizione di rispondere ai quesiti evidenziati nell'udienza dell'11 marzo 2022, il sottoscritto C.T.U. ha proceduto con l'aggiornamento catastale del suddetto immobile con Denuncia di variazione catastale per diversa distribuzione degli spazi interni approvata in data 26.10.2022, pratica n° SR0057857.

NOTA. Si precisa che sono state pagate le sanzioni e i relativi interessi di mora per tardiva dichiarazione di denuncia di variazione post 30.06.2011 con ravvedimento oneroso di oltre 2 anni (dalla data del sopralluogo effettuato il 3.06.2019).




Immagine 1: Stralcio Ricevuta di Avvenuta Denuncia di Variazione

Tribunale Civile di SR = Esec. Imm. nº 281/18: Unicredit S.p.A. contro



# Firmato Da: GARRO LUCA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 18c57e

## 5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto superiormente riportato, si può riassumere che per l'Immobile 1 sito a Francofonte in Via della Vittoria n° 48, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 43, particella 1192, sub 4, piano 2, è stata presentata ed approvata la Denuncia di variazione catastale per diversa distribuzione degli spazi interni approvata in data 26.10.2022, pratica n° SR0057857, di cui si riporta estratto della planimetria catastale aggiornata.




Immagine 2: Stralcio Planimetria catastale aggiornata

Con la presente relazione, composta da nº 4 pagine dattiloscritte, oltre i seguenti allegati:

All. 9 - Denuncia di Variazione Catastale - DOCFA;

All. 10 – Visure e planimetrie aggiornate;

All. 11 – Schema di Parcella: Denuncia di Variazione Catastale - DOCFA,

il sottoscritto C.T.U. ritiene di aver espletato in ogni sua parte il mandato ricevuto e, ringraziando la S. V. ill.ma per la fiducia accordata, rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o necessità. In conformità alle specifiche ministeriali relative al deposito telematico degli atti di competenza del CTU nei Tribunali in cui è attivo il Processo Civile Telematico a valore legale per le Esecuzioni, la presente relazione, firmata digitalmente con uso di specifico applicativo, insieme agli allegati della perizia, imbustati nella cd. "busta telematica" è depositata telematicamente in Cancelleria.

Canicattini Bagni, 4 Novembre 2022

Il C.T.U. Arch. Luca Garro



