



RILIEVO


PIANO SEMINTERRATO




PIANO TERRA




PIANO PRIMO




PIANO SEMINTERRATO



PIANO TERRA



PIANO PRIMO



Sovrapposizione Rilievo e Planimetrie Catastali
con indicate le difformità: **NON DIFFORME**

PIANO SEMINTERRATO

Planimetrie Catastali presentate in data:
- sub 3 28-09-2000
- sub 4 19-03-2003

PIANO TERRA




PIANO PRIMO

RILIEVO


Sovrapposizione Rilievo e P.C. n. 36/73 con indicate le difformità: **DIFFORME**

TITOLI
EDILIZI
- Titolo Edilizio P.C. n. 36/73 del 15/05/1973
- AGIBILITA' (Pratica n. 36/73) del 03/11/1976


RILIEVO



PIANO SEMINTERRATO




PIANO TERRA




PIANO PRIMO


PROSPETTO LATO STRADA
STATO ATTUALE DEL TITOLO EDILIZIO



NEL TITOLO EDILIZIO IL PIANO SEMINTERRATO
E' PRESENTE SOLTANTO NELLA SEZIONE



SEZIONE E PROSPETTI STATO
DI PROGETTO DEL TITOLO EDILIZIO



ERRATA RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA DEL PROSPETTO ROVESCIATA

SUB 3
TOLLERANZE art. 34-Ter

1 Chiusura Porta Piano Terra

ABUSI
7 Apertura porta di accesso al P.T. di accesso al Piano Terra

8 Terrazzo al Piano Terra

SUB 4
TOLLERANZE art. 34-Ter

2 Difformità rispetto al Titolo Edilizio P.C. n. 36/73 del 15/05/1973 è rappresentato un muro portante, da rilievo risulta un divisorio
Lieve Diversa distribuzione spazi interni
3 Setto murario al Piano Primo conseguente del punto 2
4 Finestre spostate rispetto al prospetto

ABUSI

5 Apertura porta su tramezzo di collegamento al sub 3
6 Realizzazione scala interna di collegamento tra il Piano Terra ed il Piano Seminterrato