



# TRIBUNALE DI VELLETRI

SEZIONE EE.II.

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Geom. De Marzi Fernando, nell'Esecuzione Immobiliare 275/2024 del R.G.E.

contro



ASTE GIUDIZIARIE®



GILIDI7IARIF®

GIUDIZIARIE®

ASTE

Maria Carria GIUDIZIARIE

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



ASIE	SOMMARIO SIE	
GIUDIZIARIE Incarico	GIUDIZIARIE°	3
Premessa		3
Descrizione		
Lotto Unico		2007
Completezza documentazione ex art. 567.		A CTE
Titolarità GIUDIZIARIE		GIUDIZĪARIE°
Confini		4
Consistenza		4
Cronistoria Dati Catastali		5
A C Dati Catastali	ASTE	5
Stato conservativo	GIUDIZIARIE	6
Servitù, censo, livello, usi civici		6
Caratteristiche costruttive prevalenti		6
Stato di occupazione		6
Provenienze Ventennali		6
Regolarità edilizia		
Vincoli od oneri condominiali		
Stima / Formazione lotti		8
Riepilogo bando d'asta		11
Lotto Unico		
A Schema riassuntivo Esecuzione Immobiliare	275/2024 del R.G.E	12
CIDLotto Unico	- GIUDIZIARIE*	12



















In data 26/05/2024, il sottoscritto Geom. De Marzi Fernando, con studio in Largo Manzoni Centro Commerciale Int. 10 00047 Marino (RM), email <a href="mailto:geom.demarzi@geom.demarzi.

# ASTE

ASTE GIUDIZIARIE®

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili:

 Bene N° 1 – Abitazione in Villino ubicato a Ardea (RM) località Tor San Lorenzo - Viale Tagliamento n. 24, interno 2, piano T-S1 con annesso box auto e corte a giardino pertinenziale
 (Coord. Geografiche: 41.568196, 12.547545)

### DESCRIZIONE

Abitazione porzione di Villino quadrifamiliare distinta con l'int. 2 posta su due livelli Piano Terra e Cantina al Piano Interrato, con annesso box auto e corte a giardino pertinenziale, avente accesso diretto da Viale Tagliamento civico 24.

Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso.

L'immobile non risulta realizzato in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata e finanziata in tutto o in parte con risorse pubbliche, con vincoli ancora vigenti a carico del proprietario debitore.

Durante le Operazioni di sopralluogo sono stati accertati alcuni abusi edilizi di cui si riferirà nel Capitolo Legittimità Edilizia ed Urbanistica

#### LOTTO UNICO

Il lotto è formato dai seguenti beni:

 Bene N° 1 - Abitazione in Villino ubicato ad Ardea (RM) Località Tor San Lorenzo - Viale Tagliamento n. 24, interno 2, piano T-S1 con annesso box auto e corte a giardino pertinenziale

#### COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

In merito alla completezza della documentazione si fa pieno riferime<mark>nt</mark>o alla Relazione depositata il 26/08/2024 dall'Avv. Salvatore Di Marco, in qualità di Custode nominato nella Procedura

ASTE

sivo personale - è vietata ogni

GIUDIZIARIE

R

\*\*\*\* Omissis \*\*\*\* (Proprietà 1/1)

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:

• \*\*\*\* Omissis \*\*\*\* (Proprietà 1/1)

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni.



N.B. nell'atto di compravendita non è stato dichiarato il regime patrimoniale dell'esecutato \*\*\*\*
Omissis \*\*\*\* che si ritiene essere unico proprietario come da Trascrizione in Conservatoria,

CONFINI

GIUDIZIARIE

gli Immobili nella loro interezza confinano con la part. 3632 sub. 5 - 6 - 12, part. 1068, part.1075 e viale Tagliamento

CONSISTENZA

	GILDI7	ARIF®			G	IIDIZIAR
Destinazione	Superficie Netta	Superficie Lorda	Coefficiente	Superficie Convenzionale	Altezza	Piano
Abitazione	45,00 mq	57,00 mq	1	57,00 mq	2,70 m	T
Cantina	42,00 mq	53,00 mq	0,50	26,50 mq	2,80 m	S1
Box Box Box	14,00 mq	17,00 mq	0,6	10,20 mq	3,15 m	T
Giardino	185,00 mq	185,00 mq	0,15	27,75 mq	0,00 m	T
Intercapedine	13,00 mq	15,00 mq	0,2	3,00 mq	2,80 m	S1
	Totale su	perficie con	venzionale:	124,45 mq		
	AST	ncidenza cor	ndominiale:	0,00	%	STE
	Superficie conv	enzionale co	omplessiva:	124,45 mq	G	UDIZIA

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

Le superfici sono state acquisite direttamente sul posto mediante rilievo metrico, successivamente è stato effettuato un confronto con la situazione risultante dalla Planimetria Catastale in atti acquisita dalla Banca Dati del Catasto Fabbricati (in mancanza del Titolo Edilizio e del Grafico di Progetto per avvenuta Attestazione di Irreperibilità rilasciata dal Comune di Ardea)

ASTE

sonale - è vietata ogni

SASTA 12

Firmato Da: FERNANDO DE MARZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 714f5fe0e9325a9440e3137ee945b77f

Periodo	Proprietà	GIODIZIARIE Dati catastali
al 10/11/2005 al 20/12/2005	**** Omissis ****  ASTE	Catasto <b>Fabbricati</b> Fg. 54, Part. 3632, Sub. 9 Categoria C6 Cl.9, Cons. 14 Superficie catastale 17 mq Rendita € 97,61 Piano T
al 10/11/2005 al 20/12/2005	**** Omissis ****	Catasto <b>Fabbricati</b> Fg. 54, Part. 3632, Sub. 7 Categoria A7 Cl.4, Cons. 3 Superficie catastale 86 mq Rendita € 472,56 Piano T - S1

Denuncia di Accatastamento registrata in Banca Dati il 10/11/2005 con Protocollo 836650, si precisa che risulta compresa nella consistenza degli Immobili, anche una Corte a Giardino distinta con la <u>part.</u> 3632 sub. 8 dichiarata in fase di denuncia BCNC all'abitazione ed al Garage

DATI CATASTALI

AST	
GIUDI	ZIARIE®

ASIL
GIUDIZIARIE°

D	ati identi	ficativi				I	ati di classame	ento			
Sezione	Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano	Graffato
JDIZIA	RIE S4	3632	7		A7	4	GIUDIZ	86 mg	472,56 €	T-S1	
	54	3632	9		C6	9	14	17 mq	97,61 €	Т	

Corrispondenza catastale

Non sussiste attualmente corrispondenza catastale.

**ASTE**GIUDIZIARIE®

Si precisa che la corte circostante di pertinenza degli immobili distinta con il sub. 8 e' stata accatastata come bene comune non censibile ai sub 7 e 9.

Attualmente, da quanto accertato durante il sopralluogo, Non Sussiste Corrispondenza Catastale con lo stato dei luoghi, dovuta all'avvenuta esecuzioni di Lavori Abusivi, che hanno comportato la fusione e il cambio di destinazione del locale Box, inoltre sono stati eseguiti Lavori Abusivi anche nel piano Interrato, riguardanti l'utilizzo di intercapedini ed apertura finestre, di cui si dirà meglio nelle dichiarazioni di conformità Urbanistica ed Edilizia.

Non sono state predisposte le Variazioni Catastali di Aggiornamento in quanto le opere realizzate senza titolo non sono in parte legittimabili, per cui andrebbero demolite e rimesse in pristino.







Gli Immobili si trovano attualmente in mediocri condizioni di uso e manutenzione, necessiterebbero in alcune zone del Piano Interrato di lavori di risanamento, per la presenza di infiltrazioni provenienti dal muro perimetrale a livello del giardino

## SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

Da quanto desunto dall'Atto di Compravendita risultano essere stati liquidati al Comune di Ardea gli. Usi Civici gravanti sull'Area. Inoltre esiste un diritto di attingimento a favore dell'immobile, su di un pozzo insistente all'interno del villino confinante distinto con la part. 3632 sub. 5 - 6 - 12

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

Il Fabbricato si sviluppa su due livelli, un Piano Interrato ed un Piano Terra ed è costituito da una struttura con telaio di Pilastri in elevazione e Travi di collegamento in C.A. con solai in Latero Cemento, la copertura è a Tetto con falda inclinata e rivestimento in Tegole. Le Tamponature sono in muratura a doppia cassetta con finitura ad intonaco e tinteggiatura. Gli Infissi esterni sono a Persiane in Metallo e grate di sicurezza. Gli Infissi interni in Legno e vetrocamera, Porta Blindata, Porte interne in Legno Tamburato, pavimentazione in gres e monocottura, impianto elettrico a norma, impianto termico con caldaia RIELLO a Gas Metano, termosifoni con elementi in alluminio, allaccio alla fognatura comunale. La scala di collegamento tra Interrato e Piano terra è in C.A. con rivestimento in cotto. Bagno in buone condizioni con sanitari di discreta qualità. Nel Piano Interrato è stata cambiata la destinazione della Cantina mediante la realizzazione di un Bagno e delle camere da letto. Stesso discorso vale per il Garage al piano Terra attualmente inglobato di fatto nell'abitazione avente destinazione a camera. L'area esterna a giardino è collegata tramite un viale pavimentato fino a raggiungere viale Tagliamento sul quale ha accesso mediante un Cancello Metallico Carrabile

#### STATO DI OCCUPAZIONE

gli Immobili sono attualmente utilizzati direttamente dal Debitore presso i quali dichiarava di avere la residenza

#### PROVENIENZE VENTENNALI

Periodo	Proprietà	+		Atti	A CTE
Dal 13/02/2003 al 20/12/2005	**** Omissis ****	DIZIADIE®	comp	oravendita	ASIL
20/12/2005	GIUL	Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta Nº
		Enzo Riccardi D'Adamo	13/02/2003	44063	
			Tra	scrizione	
STE		Presso	Data	Reg. gen.	Reg. part.
JDIZIARIE°		ROMA2	19/02/2003	Z A4439_ °	
			Regi	strazione	
		Presso	Data	Reg. N°	Vol. N°

ASTE GILIDIZIADIE®

AST6 di 12

2009

Firmato Da: FERNANDO DE MARZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 74/f5/fe0e9325a9440e3137ee945b77/

STE			AST			
Dal 20/12/2005 al	**** Omissis ****		GIUcom	pravendita		
18/07/2007		Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°	
		Enzo Riccardi D'Adamo	20/12/2005	46972		
	Δς		Tra	scrizione	ASTE	
	GIUD	ZAPresso	Data	Reg. gen.	Reg. part.	
		ROMA2	21/12/2005	48499		
			Reg	istrazione		
		Presso	Data	Reg. N°	Vol. N°	
STE			AST			
Dal 18/07/2007 al 14/02/2025	**** Omissis ****	Compravendita				
14/02/2025		Rogante	Data	Repertorio Nº	Raccolta N°	
		Giuseppe Troili	18/07/2007	54050		
			Tra	scrizione		
	AS	Presso	Data	Reg. gen.	Reg. part.	
	GIUD	ROMA2	26/07/2007	29791	GIUDIZIAR	
			Reg	istrazione		
		Presso	Data	Reg. N°	Vol. N°	
CTE			A CT			
PIE			16A			

Per quanto riguarda gli immobili oggetto di pignoramento:

- Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento;
- La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

ASTE GIUDIZIARIE®

#### REGOLARITÀ EDILIZIA

L'immobile non risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. L'immobile risulta agibile.

L'intero Fabbricato, secondo quanto riportato nell'Atto di Acquisto è stato edificato in forza del Permesso di Costruire n. 254 E 04 rilasciato dal Comune di Ardea in data 10/11/2004 pratica edilizia 361/03 per lo stesso risulta essere stato rilasciato Certificato di Abitabilità in data 14/02/2006. Detto Titolo Edilizio non risulta attualmente Reperibile come comunicato nell'Attestazione di Irreperibilità emessa dall'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Ardea IL 31/10/2024, in risposta della Richiesta di Accesso agli Atti inoltrata con PEC dal sottoscritto il 07/10/2024 prot. 75294.

ASTE CHIDIZIADES

R Trdi 12

R

Secondo quanto emerso durante il sopralluogo, constatata l'impossibilità di acquisire la documentazione tecnica inerente il Grafico di Progetto depositato in Comune, è stato eseguito un confronto dello stato dei luoghi con l'unico documento ufficiale presente agli Atti e precisamente con la Planimetria Catastale presente nella Banca Dati dell'ADE.

Il confronto tra lo stato di fatto e la situazione denunciata in Catasto ha fatto emergere le seguenti difformità:

- 1) Accorpamento locale garage all'abitazione mediante cambio d'uso in Camera, con modifica infissi e finestre
- 2) Diversa partitura strutturale dei Pilastri (occorrerebbe verificare il Progetto Esecutivo della struttura presente nel fascicolo urbanistico)
- 3) Ampliamento di superficie della sagoma del fabbricato in corrispondenza del Bagno mediante chiusura di una piccola risega
- 4) Cambio di Destinazione d'Uso locale Cantina in Abitazione

GIUDIZIARIE

- 5) Sbancamento terreno per circa 80 cm. a ridosso del fabbricato al fine di consentire l'apertura di finestre perimetrali dei locali interrati (non è stato possibile verificare, le quote di Progetto, di imposta del fabbricato per valutare eventuali aspetti di aumento di volumetria
- 6) Utilizzo intercapedini e aumento superficie utile per avvenuto utilizzo del Vuoto Strutturale posizionato sotto il garage

Dette Difformità risultano in larga parte non sanabili e quindi dovrebbero essere rimesse in pristino mediante lavori di demolizione e tombature. Tranne che per le diverse tramezzature e per la realizzazione delle finestrature a livello del Piano Interrato che potrebbero essere oggetto di CILA a Sanatoria per risanamento Igienico Sanitario

# VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali.

per qua<mark>nt</mark>o riguarda le parti condominiali oltre alla presenza di un Pozzo Comune già descritto, esistono anche tre lampioni posti sul muro di recinzione condominiale

# STIMA / FORMAZIONE LOTTI

ASTE

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di un lotto unico cosi costituito:

 Bene N° 1 - Abitazione in Villino ubicato a Ardea (RM) Località Tor San Lorenzo - Viale Tagliamento n. 24, interno 2, piano T-S1 con annesso box auto e corte a giardino pertinenziale

Abitazione porzione di Villino quadrifamiliare distinta con l'int. 2 posta su due livelli Piano Terra e Cantina al Piano Interrato, con annesso box auto e corte a giardino pertinenziale, avente accesso diretto da Viale Tagliamento civico 24. Sono presenti alcuni Abusi Edilizi Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 54, Part. 3632, Sub. 7, Categoria A7 - Fg. 54, Part. 3632, Sub. 9, Categoria C6 e Corte Comune a Giardino part. 3632 sub. 8

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)


Valore di stima del bene: €. 155.550,00

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

R

Considerato che trattasi di un'Abitazione in Villino, valutato che l'unità oggetto di stima per le sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, per la consistenza e le rifiniture, potrebbe essere mediamente appetibile a livello di mercato dei fitti. Tenuto conto inoltre della vetustà (21 anni circa), del suo buono stato di manutenzione della sua ubicazione rispetto alle principali vie di comunicazione e servizi primari. In considerazione dello scopo della stima, che è quello di determinare il prezzo minimo al quale potrà essere venduto l'immobile in un mercato di libera concorrenza, si è ritenuto corretto applicare il criterio di stima analitica in base alla capitalizzazione del reddito ordinario, con successivo raffronto per comparazione con unità immobiliari aventi caratteristiche similari. Considerato il numero dei vani utili (2 + accessori), la mediocre superficie utile complessiva dell'abitazione (mq. 45), la dotazione di accessori quali balcone (mq.4), Portico (mq.14), Cantina (mq.42), Intercapedine (mq. 15) Garage (mq.14), Giardino (mq.185) il tutto per una superficie lorda ragguagliata pari a mq. 124.45. Dopo un'attenta indagine di mercato sui fitti correnti della zona con riferimento ad Abitazioni aventi le stesse caratteristiche, valutata inoltre la buona qualità delle finiture, lo stato di manutenzione buono, si ritiene di poter fissare il canone d'affitto, minimo ricavabile dall'immobile, in €. 6,0/mq pari ad un canone mensile di €. 750,00, pertanto il canone lordo annuo ricavabile è dato dall'accumulazione delle mensilità sopra indicate, da cui si avrà: canone lordo = €. 750,00 x 12 = €. 9.000,00. Individuato il tasso di capitalizzazione applicabile che risulta essere, sulla scorta di ricerche di mercato, pari al 5,5%. Non presentando l'immobile particolari comodi attivi o passivi rispetto a quelli presi in riferimento non si è variato il saggio stabilito, pertanto applicando la formula della capitalizzazione dei redditi si avrà: VF = € 9000.00 / 0.055 = €. 163.650,00 (arrotondato) Il valore stimato analiticamente è stato poi confrontato con quello ottenuto da ricerche comparative sulla base delle Compravendite per immobili similari effettuate nella zona E3 pubblicate sul Sito dell'Agenzia Entrate, mediando le somme dichiarate è emersa una tariffa di stima di zona pari a €. 1.350,00/mq. Mentre sulla base di notizie assunte presso operatori immobiliari locali e sui siti specializzati online, per unità similari poste in vendita (asking price), è stata accertata una tariffa media di vendita della zona pari a circa €. 1.600,00/mq. Sono stati acquisiti altresì anche i dati del Listino edito dalla Borsa Immobiliare di Roma e di quelli pubblicati online dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'A.D.E. che esprimono una forbice di valori di mercato per immobili similari che oscilla tra €. 1.100,00 e €. 1.650,00 al mq. Considerata l'attuale situazione di stagnazione del mercato immobiliare della zona, si è ritenuto congruo applicare una tariffa di stima cautelativa pari ad €. 1.400,00/mq. per un Valore complessivo di stima pari ad €. 174.250,00. Mediando i due valori di Stima ottenuti con metodi diversi è stato ottenuto un Valore di Mercato dell'Immobile pari ad € 169.000,00 arrotondato. Successivamente si è applicata la dovuta decurtazione economica pari ad €. 10.450,00 relativa ai costi stimati di demolizione con Computo Metrico delle Opere Abusive accertate, oltre ai costi per le pratiche Edilizie da sostenere pari ad €. 3.000,00 circa per la Rimessa in Pristino ai fini della Legittimità Urbanistica. Da cui si è stabilito un Valore finale di stima pari ad €. 155.550.00 (Centocinquantacinquemilacinquecentocinquanta/00 Euro) arrotondato.

Identificativo corpo	Superficie convenzionale	Valore unitario	Valore complessivo	Quota in vendita	Totale
Bene N° 1 - Abitazione in Villino in Ardea (RM) - Viale Tagliamento n. 24, interno 2, piano T- S1	124,45 mq	1.250,00 €/mq	€. 155.550,00 <b>ASTE</b> GIUDIZIA	100,00% ARIE®	€. 155.550,00
	Fig		30	Valore di stima:	€. 155.550,00





Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Albano Laziale, li 05/03/2025



L'Esperto ex art. 568 c.p.c. Geom. De Marzi Fernando

#### ELENCO ALLEGATI:

N° 1 Verbale di Sopralluogo

- N° 2 Estratto di mappa N° 3 Visure Storiche catastali
- Nº 4 Planimetrie catastali
- Nº 5 Elaborato Planimetrico
- Nº 6 Ortofoto
- Nº 7 Planimetria Rilevo Stato Attuale
- N° 8 Istanza Accesso Agli Atti Comune di Ardea
- Nº 9 Attestato Comune di Ardea per Irreperibilità Pratica Edilizia

N° 10 Atto di provenienza Nº 11 Foto

- Nº 12 Computo Metrico Lavori di Ripristino Parti Abusive
- N° 13 Ricerche Compravendite portale ADE
- N° 14 Tabella Valori OMI
- N° 15 Tabella Valori Borsa Immobiliare
- N° 16 Annunci Immobiliari





Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



## LOTTO UNICO

• Bene N° 1 – Abitazione in Villino ubicato in Ardea (RM) Località Tor San Lorenzo - Viale Tagliamento n. 24, interno 2, piano T-S1 Abitazione porzione di Villino quadrifamiliare distinta con l'int. 2 posta su due livelli Piano Terra e Cantina al Piano Interrato, con annesso box auto e corte a giardino pertinenziale, avente accesso diretto da Viale Tagliamento civico 24. Sono presenti alcuni Abusi Edilizi Gli Immobili sono Identificati al Catasto Fabbricati al - Fg. 54, Part. 3632, Sub. 7, Categoria A7 - Fg. 54, Part. 3632, Sub. 9, Categoria C6 e al Fg. 54, Part. 3632, Sub. 8 Corte Comune L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)

Old | Diagram | 7 | AValore di stima del bene: €. 155.550,00



OIZIARIE®



ASTE GIUDIZIARIEM Allom Jeun

ASTE GILIDIZIADES

ASTI #12 GIUDIZIARIE

R

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



# SCHEMA RIASSUNTIVO ESECUZIONE IMMOBILIARE 275/2024 DEL R.G.E.

# LOTTO UNICO

Ubicazione:	Ardea (RM) - Località Tor San Lorenzo Viale Taglia	amento n. 24,	interno 2, piano PSI
Diritto reale:	Proprietà	Quota	1/1
Tipologia immobile:	Abitazione in villino Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 54, Part. 3632, Sub. 7, Categoria A7 - Fg. 54, Part. 3632, Sub. 9, Categoria C6 e Corte Comune Fg. 54, Part. 3632, Sub. 8	Superficie	124,45 mq
Stato conservativo:	Gli Immobili si trovano attualmente in med necessiterebbero in alcune zone del Piano Interrat infiltrazioni provenienti dal muro perimetrale live	o di lavori di	risanamento, per la presenza di
Descrizione:	Abitazione porzione di Villino quadrifamiliare di Terra e Cantina al Piano Interrato, con annesso avente accesso diretto da Viale Tagliamento civico	box auto e	corte a giardino pertinenziale,
Vendita soggetta a IVA:	N.D. GIUDIZIARIE°		GIUDIZIAF
Continuità trascrizioni ex art. 2650 c.c.:	SI		
Stato di occupazione:	gli Immobili sono attualmente utilizzati direttamen	nte dal Debito	re presso i quali risiede











