

OGGETTO: Procedura esecutiva immobiliare n. 152/2018 R.G.E. promossa da **BANCA DEL VALDARNO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA**
Contro [REDACTED]

Il sottoscritto geom. Tommaso Matassini a seguito delle disposizioni dell'Illustrissimo Giudice dell'esecuzione nell'udienza del 31.05.2023 in cui si disponeva la messa in sicurezza del manufatto adiacente la proprietà di terzi dall'impresa Edile [REDACTED], che con provvedimento del 16.10.2023 lo stesso Giudice disponeva l'esecuzione dei lavori relativi alla bonifica del terreno e smaltimento dei rifiuti speciali (eternit), nei pressi del medesimo manufatto incaricando la ditta [REDACTED] e dalla successiva autorizzazione del 10.11.2023 allo sfalcio della vegetazione spontanea nell'area di intervento della ditta [REDACTED], espone quanto segue:

- in data 18.11.2023 è stato eseguito lo sfalcio dall'ingresso del resede di proprietà posto lungo la via Poggilupi sino al manufatto in oggetto dalla ditta [REDACTED] (foto n. 1, 2 e 3);





Foto n. 1



ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE® Foto n. 2

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Foto n. 3

- in data 26.01.2024 sono stati eseguiti dalla ditta specializzata [REDACTED] i lavori di bonifica del terreno e smaltimento dei rifiuti speciali consistenti in pezzi di lastre di eternit sparsi nei pressi del manufatto (foto n. 4, 5 e 6);

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®





Foto n. 4



Foto n. 5



Foto 6

- in data 09.02.2024 sono iniziate le lavorazioni per la messa in sicurezza del manufatto adiacente la proprietà di terzi dall'impresa Edile [REDACTED] e si sono conclusi in data 14.02.2024 (foto n. 7 e 8);



Foto 7



Foto 8

Quanto sopra esposto ad evasione dell'incarico ricevuto.

Si allega alla presente:

- Piano di lavoro/notifiche inviate al Dipartimento di Prevenzione Azienda USL;
- Formulario rifiuti;
- Risultato delle prove di Analisi;

Montevarchi, 18.03.2024

Il Consulente Tecnico D'Ufficio
Geom. Matassini Tommaso

Failli Studio di Architettura Associato
Arch. Francesca Failli
Geom. Roberto Renzini
Geom. Tommaso Matassini

Via A. Gramsci 20/1
52025 Montevarchi (AR) Tel/Fax 055.98.28.34
e-mail: studiofailli@libero.it