



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

G.E. dott. Sicilia Giuseppe



Procedimento esecutivo n. 97/2018

Creditore procedente:

BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
DEL CREDITO SPA

Rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Giammaria
con studio legale sito in Bari



Debitore esecutato:

Rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Palumbo
con studio legale sito in Cosenza



RELAZIONE ESTIMATIVA IMMOBILIARE

**Proprietà in Bisignano (CS),
Zona A.S.I. Contrada Imperatore**



C.T.U.

Arch.Urb. Claudia Masi



Procedimento esecutivo n. 97/2018

Creditore procedente: BANCA PER LO SVILUPPO DELLA
COOPERAZIONE DEL CREDITO SPA
Rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Giammaria
con studio legale sito in Bari

Debitore esecutato:

Rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Palumbo
con studio legale sito in Cosenza

Giudice dell'esecuzione: Dott. Giuseppe Sicilia

* * *

PERIZIA ESTIMATIVA IMMOBILIARE
Proprietà in Bisignano (CS),
Zona A.S.I. Contrada Imperatore

* * *

OGGETTO DEL MANDATO.....	pag. 2
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI	pag. 2
1.0 VERIFICA SULL'ATTUALE STATO DEGLI IMMOBILI.....	pag. 3
1.1 UNITA' IMMOBILIARI PARTICELLA 62 SUB 3	
CORPO A – Abitazione Custode.....	pag. 6
CORPO B – Locale d'impianto Tecnologico.....	pag. 7
CORPO C – Cabina Enel.....	pag. 6
AREA LIBERA.....	pag. 9
1.2 UNITA' IMMOBILIARI PARTICELLA 62 SUB 4	
CORPO A – Uffici e Locali di Lavorazione.....	pag. 10
CORPO B – Locale mensa e deposito.....	pag. 11

AREA LIBERA.....	pag. 12
1.3 UNITA' IMMOBILIARI PARTICELLA 62 SUB 5	
CORPO A – Capannone.....	pag. 15
CORPO B – Locale deposito.....	pag. 16
CORPO C – Fabbricato.....	pag. 17
AREA LIBERA.....	pag. 17
1.4 UNITA' IMMOBILIARI PARTICELLA 62 SUB 6	
CORPO A – Capannone.....	pag. 19
CORPO B – Locale deposito.....	pag. 20
CORPO C – Tettoia.....	pag. 21
AREA LIBERA.....	pag. 21
2.0 IMPIANTO FOTOVOLTAICO.....	pag. 22
3.0 Tabella riassuntiva del valore delle unità immobiliari.....	pag. 23
ALLEGATI.....	pag. 25

OGGETTO DEL MANDATO

L'ill.mo Giudice dell'Esecuzione dott. Giuseppe Sicilia, in riferimento all'incarico a suo tempo ricevuto nell'ottobre 2018 di C.T.U. alla sottoscritta l'incarico di verificare e aggiornare dopo ulteriori sopralluoghi lo stato attuale per una valutazione alla attualità degli immobili oggetto del pignoramento, nonché di rivedere i dati relativi alla redditività dell'impianto fotovoltaico. Si è ritenuto necessario affidare ad un ausiliario tecnico specializzato della ditta RESIT Srl la verifica sulla funzionalità degli impianti e di quantificare un preventivo di spesa per portarli a pieno regime.

Premessa

La presente procedura trae origine dal verbale di pignoramento immobiliare emesso dal Tribunale di Cosenza in data repertorio n. 721/2018 del 28.03.2018, trascritto all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Cosenza, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 14.05.2018 ai nn. 12154 reg.gen e 9534 reg.part.. Tale pignoramento è stato emesso a favore della BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DEL CREDITO SPA, con sede in Roma, e contro il con sede in

Bisignano (CS). L'oggetto del procedimento esecutivo e della presente relazione è costituito da più unità immobiliari edificate in Contrada Imperatore nell'area industriale A.S.I. di Bisignano (CS) e dagli impianti fotovoltaici posti sulle coperture degli stessi.

* * *

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI

L'incarico è stato affidato alla scrivente nell'udienza del giorno 25.09.2023. Successivamente il giorno 10.10.2023, è stato eseguito un sopralluogo presso gli immobili in oggetto siti nella Zona Industriale A.S.I. nel Comune di Bisignano (CS) alla Contrada Imperatore snc, nel corso del quale sono state eseguite le verifiche sullo stato dei luoghi con ricognizione fotografica.

E' stato poi necessario eseguire un secondo sopralluogo il 22.03.2024, con l'ausilio del tecnico specializzato sugli impianti fotovoltaici della ditta Resit srl, nella persona di Salvatore Mendicino, dal quale sono stati rilevati tutti i vari errori sulle cabine tecniche degli impianti, nonché molti problemi relativi ai pannelli posti sulle coperture, il tutto documentato da rilievi fotografici.

Pertanto sulla base delle risultanze delle operazioni eseguite la sottoscritta C.T.U. produce le risposte ai quesiti peritali esposti nei seguenti capitoli.

1.0 VERIFICA SULL'ATTUALE STATO DEGLI IMMOBILI

La verifica ha interessato la rivalutazione allo stato attuale rispetto al 2018 di tutti i beni in oggetto ubicati nella Zona Industriale A.S.I. nel Comune di Bisignano (CS) alla Contrada Imperatore. L'opificio industriale occupa un'area complessiva di 9.336 mq nell'area in cui sono presenti 11 immobili di varia dimensione e natura per una superficie coperta complessiva di 2.717,50 mq circa. La superficie rimanente di 6.618,50 mq circa è costituita dal piazzale d'ingresso con parcheggio, viabilità interna ed una striscia perimetrale a verde.

Sulle coperture di 6 degli 11 fabbricati presenti sono posti pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per una consistenza totale di 329 kWh.

Si rende necessario procedere ad una nuova valutazione degli immobili per due ragioni principali determinate dal diminuzione del mercato immobiliare in generale ma soprattutto per la tipologia di immobili industriali. Nei sopralluoghi successivi alla prima valutazione, considerando anche cinque anni trascorsi, sono stati riscontrati dei danni alle strutture, per cui

sarà opportuno rivedere la singola valutazione defalcando le eventuali spese di ripristino.

Riconsiderando la situazione di mercato rispetto alla valutazione del 2019 ritengo di apportare un ribasso del costo mq da me valuto a € 400,00 ad oggi equo a **€ 350,00** circa costo mq, relativo alla condizioni strutturali ed alle manutenzioni effettuate.

Per i fabbricati su cui è installato l'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sarà necessario sommare al valore del fabbricato, il valore dell'impianto sovrastante, aggiornandolo considerando la fisiologica diminuzione di produzione, si valuta per un impianto fotovoltaico installato nel 2012 ad oggi che ha 12 anni, e che come produttività si considerano circa 20 anni di redditività. Si ritiene opportuno considerare un valore attuale non più di € 700,00 per kWh installato come da me valutato nel 2019 ma di **€ 500,00 per kWh** installato. Inoltre, per gli impianti installati è previsto l'incentivo alla produzione erogato dallo Stato per kWh prodotto. E' stato previsto un ricavato alla produzione media annua per kWh di potenza pari a **1.338,14 kWh** e trattandosi di impianti di una potenzialità superiore a 20 kWh è pari a **€/kWh di € 0,214** erogato per i complessivi 20 anni di vita seguenti all'installazione, nel nostro caso per i prossimi 8 anni. Sarà necessario aggiornare il contributo statale percepito prodotto dall'impianto stesso. A questo proposito è necessario specificare che gli importi incassati poiché percepiti negli anni a venire dovranno essere portati all'attualità con il coefficiente di anticipazione di matematica finanziaria $1/q_n$, utilizzando come tasso d'interesse 1%. A tale uopo si utilizzerà la tabella

Impianti solari fotovoltaici
(Titolo II del DM 05/05/2011)
TARIFFE 2012

	1° SEM. 2012		2° SEM 2012	
	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici
	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]
$1 \leq P \leq 3$	0,274	0,240	0,252	0,221
$3 < P \leq 20$	0,247	0,219	0,227	0,202
$20 < P \leq 200$	0,233	0,206	0,214	0,189
$200 < P \leq 1000$	0,224	0,172	0,202	0,155
$1000 < P \leq 5000$	0,182	0,156	0,164	0,140
$P > 5000$	0,171	0,148	0,154	0,133

IncentiviFotovoltaico.name

TAVOLE FINANZIARIE			
Saggio "r"			
0,01			
n	q^n	$\frac{1}{q^n}$	$\frac{1}{q^n - 1}$
1	1,01	0,99009901	100
2	1,0201	0,980296049	49,75124378
3	1,030301	0,970590148	33,00221115
4	1,04060401	0,960980344	24,62810939
5	1,05101005	0,951465688	19,60397996
6	1,061520151	0,942045235	16,25483667
7	1,072135352	0,932718055	13,86282829
8	1,082856706	0,923483222	12,0690292

Al fine della rivalutazione e aggiornamento sarà utilizzato lo schema delle singole particelle catastali dei singoli immobili.



Foto 1. Particolare su Aereofotogrammetria dell'intera proprietà.



Foto 2. Particolare Unità immobiliari part. 62 sub 3

CORPO A – Abitazione Custode

L'immobile, adibito ad abitazione del custode, seppur ben riferito allo stato attuale presenta diversi punti di umidità affiorante sulle mura perimetrali che compromettono l'intonaco interno del fabbricato, per cui si ritiene un valore congruo attualizzato di **€ 350,00 al Mq**. Da questo valore sarà giusto defalcare la spesa necessaria per il ripristino delle mura perimetrale. I lavori interesseranno la parte esterna del fabbricato al fine di isolare le pareti e il ripristino dell'intonaco e della ritinteggiatura, per una spesa presunta di € 3.000,00

✓ 72 Mq x € 350,00 = **€ 25.200,00-**

✓ Spese di ripristino = **€ 3.000,00=**

€ 22.200,00

Al valore dell'immobile è necessario aggiungere il valore dell'impianto fotovoltaico sovrastante il suo tetto per una potenza di 10,5 kWh ed il contributo Statale per l'energia prodotta

✓ Valore impianto fotovoltaico

10,5 kWh x € 500,00 = **€ 5.250,00**

✓ Contributo erogato dallo Stato

10,5 kWh x 1.338,14 = 14.050,47 kWh annui x € 0,214 = € 3.006,80 annuo

Pertanto **€ 3.006,80 annuo x 8 anni = € 24.054,40**



Foto 3-4. Particolari dell'infiltrazioni d'acqua sulle mura dell'immobile Corpo A.

CORPO B – Locale d'impianto Tecnologico

L'immobile al corpo B è un locale lasciato allo stato rustico privo di pavimentazione, adibito a locale cabina di distribuzione di energia agli impianti di lavorazione, ubicati nei vari capannoni, presenta allo stato attuale numerose crepe sulle pareti, alcune delle quali risultano particolarmente evidenti. Tali lesioni possono risultare pericolose poiché sulle stesse pareti sono alloggiati i dispositivi di comando degli impianti. Un eventuale compromissione di tali dispositivi, in seguito provocati dal peggiorare dello stato delle pareti potrebbe bloccare le

operazioni di lavoro all'interno dei capannoni ed inoltre bloccare gli impianti fotovoltaici, il cui funzionamento è subordinato alla presenza dell'energia elettrica per cui si ritiene che il valore unitario possa essere un valore congruo di **€ 200,00 al Mq**. Inoltre si ritiene impellente il ripristino della muratura anche in considerazione dell'importanza dei quadri elettrici presenti valutabile in € 2.500,00.

✓ 40 Mq x € 200,00 = **€ 8.000,00-**

✓ Spese di ripristino = **€ 2.500,00=**

€ 5.500,00





Foto 5-6-7. Particolari della lesione sul locale cabina Corpo B

CORPO C – Cabina Enel

L'immobile occupato da impianti Enel, con unica destinazione d'uso possibile si ritiene di attualizzarlo ad un valore congruo di **€ 180,00 al Mq.**

$$\checkmark 13 \text{ Mq} \times \text{€ } 180,00 = \text{€ } 2.340,00$$

AREA LIBERA

La restante area libera costituita area parcheggio, strade asfaltate ed area a verde risulta indispensabile ai fabbricati presenti per cui si ritiene aggiornare la valutazione di **€ 25,00 Mq.**

$$\checkmark 1.583 \text{ Mq} \times \text{€ } 25,00 = \text{€ } 39.575,00$$

Pertanto il valore totale di stima della part.lla 62 sub 3 sarà

CORPO A

Abitazione Custode € 22.200,00 +

Valore dell'Impianto Fotovoltaico € 5.250,00 +

Contributo erogato dallo Stato € 24.054,40+

CORPO B

Locale d'impianto Tecnologico € 5.500,00+

CORPO C

Cabina Enel € 2.340,00 +

Area Libera € 39.575,00=

TOTALE PART.LLA 62 SUB 3

€ 98.919,40

Il valore stimato sarà € 98.919,40

1.2 UNITA' IMMOBILIARI PARTICELLA 62 SUB 4

Foto 8. Particolare Unità immobiliari part. 62 sub 4

CORPO A – Uffici e locali di lavorazione

La particella 62 al sub 4 è un'area di circa 4.020 mq costituita da un piazzale e dell'area a verde, su tale area insistono due fabbricati rispettivamente A e B. La superficie libera è di 2.731 mq circa.

Dal sopralluogo rispetto al 2019 si sono evidenziate alcune crepe nella parte esterna dei muri perimetrali, probabilmente causate da assestamento. Le stesse interessano i mattoni della tamponatura e non già la struttura portante. Inoltre nel prospetto frontale sulla parte relativa al cordolo del sottotetto, sono evidenti danni causati da umidità che hanno interessato in più

parti l'intonaco esterno.

La causa molto probabilmente è data dal cattivo funzionamento dell'impianto di raccolta delle acque piovane. Danni simili sono presenti anche nel corpo B sia nelle pareti esterne che sul sottotetto.

Nella sede degli uffici al piano superiore del corpo A sono stati inoltre effettuati dei lavori di ammodernamento del pavimento, nonché di controsoffittatura degli stessi e l'installazione di nuovi infissi interni.

Dal sopralluogo è emerso come il muro perimetrale nella parte posta a sud ed in quella posta a ovest presenta evidenti cedimenti della muratura, molto probabilmente causati dalle copiose piogge verificatesi in questi ultimi tempi. Il danno interessa numerose decine di metri.

Per tale ragione si ritiene di utilizzare una valutazione pari a **€ 350,00 al Mq**. I lavori dovranno interessare la pulizia e il ripristino delle canaline e dei discendenti della raccolta piovana, il ripristino dell'intonaco e la ritinteggiatura delle parti compromesse per una spesa complessiva di € 8.000,00.

- ✓ 1560 Mq x € 350,00 = **€ 546.000,00-**
- ✓ Spese di ripristino = **€ 8.000,00-**
- € 538.000,00**

Al valore dell'immobile è necessario aggiungere il valore dell'impianto fotovoltaico sovrastante il suo tetto per una potenza di 154 kWh ed il contributo Statale per l'energia prodotta

- ✓ Valore impianto fotovoltaico
 $154 \text{ KWh} \times € 500,00 = \textbf{€ 77.000,00}$
- ✓ Contributo erogato dallo Stato
 $154 \text{ KWh} \times 1.338,14 = 206.073,56 \text{ KWh annui} \times € 0,214 = € 44.099,74 \text{ annuo}$
Pertanto **€ 44.099,74 annuo x 8 anni = € 352.797,92**

CORPO B – Locale mensa e deposito

Considerando che l'immobile è annesso al corpo A ed ha con esso una parete in comune è da considerare parte del corpo A. Si ritiene di utilizzare una valutazione uguale al Corpo A pari a **€ 350,00 al Mq**. I lavori dovranno interessare la pulizia e il ripristino delle canaline e dei discendenti della raccolta piovana, il ripristino dell'intonaco e la ritinteggiatura delle parti compromesse per una spesa complessiva di € 1.200,00.

✓ 50 Mq x € 350,00= **€ 17.500,00-**

✓ Spese di ripristino = **€ 1.200,00=**

€ 16.300,00

AREA LIBERA

La restante area libera asfaltata con marciapiedi intorno ai fabbricati, con sistema di raccolte delle acque meteoriche, viabilità ed area a verde per cui si ritiene aggiornare la valutazione di **€ 25,00** Mq. Dai sopralluoghi si è evidenziato che anche il muro perimetrale è interessato da crepe dovute al cedimento per probabili infiltrazioni d'acqua per cui saranno necessarie delle spese di ripristino valutabili in una spesa complessiva di 10.000,00.

2.731 Mq x € 25,00 = **€ 68.275,00-**

✓ Spese di ripristino = **€ 10.000,00=**

€ 58.275,00

Pertanto il valore totale di stima della part.lla 62 sub 4 rivalutato allo stato attuale sarà

CORPO A

Uffici e Locali di Lavorazione

€ 538.000,00+

Valore dell'Impianto Fotovoltaico

€ 77.000,00+

Contributo erogato dallo Stato

€ 352.797,92+

CORPO B

Locale mensa e deposito

€ 16.300,00+

Area Libera

€ 58.275,00=

TOTALE PART.LLA 62 SUB 4

€ 1.042.372,92

Il valore stimato sarà **€ 1.042.372,92**



Foto 9-10-11. Particolari della crepe sui muri perimetrali Corpo A.



Foto 12. Prospetto frontale corpo A in cui sono evidenti cedimenti dell'intonaco sul sottotetto.



Foto 13-14. Particolari delle crepe sui muri perimetrali di recinzioni della proprietà.

1.3 UNITA' IMMOBILIARI PARTICELLA 62 SUB 5

La particella sub 5 è della superficie complessiva di 1.755 mq costituita da un capannone e due piccoli fabbricati posti ai lati dello stesso ed un'area a verde, la restante superficie è costituita dalla strada di viabilità interna. La superficie libera è di 941,50 mq circa.



Foto 15. Particolare Unità immobiliari part. 62 sub 5

CORPO A – Capannone

Il capannone è un unico ambiente della superficie di 642 mq circa per l'intera superficie di copertura è presente un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica composto da 348 moduli per una capacità di 87 kWh.

Dal sopralluogo è emerso come il capannone pur essendo in buono stato negli anni non abbia avuto alcuna manutenzione, per cui necessita di ripristino in più punti dell'intonaco deteriorato. Per tale ragione si ritiene di utilizzare una valutazione pari a **€ 330,00 al Mq.**

✓ $642 \text{ Mq} \times € 330,00 = \mathbf{€ 211.860,00}$

Al valore dell'immobile è necessario aggiungere il valore dell'impianto fotovoltaico sovrastante il suo tetto per una potenza di 87 kWh ed il contributo Statale per l'energia prodotta

- ✓ Valore impianto fotovoltaico

$87 \text{ KWh} \times € 500,00 = \mathbf{€ 43.500,00}$

- ✓ Contributo erogato dallo Stato

$87 \text{ KWh} \times 1.338,14 = 116.418,18 \text{ KWh annui} \times € 0,214 = \mathbf{€ 24.913,49 \text{ annuo}}$

Pertanto $\mathbf{€ 24.913,49 \text{ annuo} \times 8 \text{ anni} = € 199.307,92}$



Foto 16. Porta d'ingresso scorrevole al capannone corpo A.

CORPO B – Locali deposito

Il fabbricato intonacato solo esternamente con cemento grezzo, internamente, sia le pareti che i pavimenti sono in cemento grezzo, privo di impianti elettrici, utilizzato come deposito attrezzature varie, per tale ragione si ritiene di utilizzare la valutazione precedente pari a € 250,00 al Mq.

✓ $(74 + 40) 114 \text{ Mq} \times € 250,00 = \mathbf{€ 28.500,00}$

Al valore dell'immobile è necessario aggiungere il valore dell'impianto fotovoltaico sovrastante il suo tetto per una potenza di 6 kWh ed il contributo Statale per l'energia prodotta

✓ Valore impianto fotovoltaico

$6 \text{ KWh} \times € 500,00 = \mathbf{€ 3.000,00}$

✓ Contributo erogato dallo Stato

$6 \text{ KWh} \times 1.338,14 = 8.024,84 \text{ KWh annui} \times € 0,214 = € 1.717,32 \text{ annuo}$

Pertanto $\mathbf{€ 1.717,32 \text{ annuo} \times 8 \text{ anni} = € 13.738,56}$



Foto 17. Porte d'ingressi dei locali corpo B

CORPO C – Fabbricato

L'immobile indipendente è in discreto stato di manutenzione, rifinito solo in parte, pertanto si ritiene di utilizzare una valutazione pari a € 280,00 al Mq.

$$\checkmark 57,5 \text{ Mq} \times € 280,00 = \text{€ } 16.100,00$$

AREA LIBERA

La restante area libera costituente viabilità, area parcheggio ed area a verde risulta indispensabile ai fabbricati presenti per cui si ritiene aggiornare la valutazione di € 25,00 Mq.

$$\checkmark 941,50 \text{ Mq} \times € 25,00 = \text{€ } 23.537,50$$

Pertanto il valore totale di stima della part.lla 62 sub 5 sarà

CORPO A

Capannone	€ 211.860,00+
Valore dell'Impianto Fotovoltaico	€ 43.500,00+
Contributo erogato dallo Stato	€ 199.307,92+

CORPO B

Locali deposito	€ 28.500,00+
Valore dell'Impianto Fotovoltaico	€ 3.000,00+
Contributo erogato dallo Stato	€ 13.738,56+
CORPO C	
Fabbricato	€ 16.100,00+
Area Libera	€ 23.537,50=
TOTALE PART.LLA 62 SUB 5	€ 539.543,98

Il valore stimato sarà € 539.543,98.



Foto 18. Corpo C.

1.4 UNITA' IMMOBILIARI PARTICELLA 62 SUB 6

Al lato sud dell'intera proprietà insiste la particella sub 6 della superficie complessiva di 1.853 mq circa su cui sorge un capannone, la rimanente parte oltre alla strada ha un'area lasciata a verde su cui insistono un'ulteriore fabbricato ed una piccola tettoia poste ai lati dello stesso rispettivamente A, B, C.

La superficie libera è di 1.363 mq circa.



Foto 19. Particolare Unità immobiliari part. 62 sub 6

1.4 UNITA' IMMOBILIARI PARTICELLA 62 SUB 6

CORPO A – Capannone

Il capannone, unico ambiente della superficie di 320 mq circa. Sulla copertura un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica composto da 198 moduli per una capacità di produzione complessiva di 49,5 kWh.

Dal sopralluogo l'immobile risulta privo di utilizzo e di manutenzione, ma in buono stato.

Si ritiene di utilizzare una valutazione ad oggi pari a **€ 320,00 al Mq.**

✓ $320 \text{ Mq} \times € 320,00 = \text{€ } 102.400,00$

Al valore dell'immobile è necessario aggiungere il valore dell'impianto fotovoltaico sovrastante il suo tetto per una potenza di 49,5 kWh ed il contributo Statale per l'energia prodotta

- ✓ Valore impianto fotovoltaico

$49,5 \text{ KWh} \times € 500,00 = \text{€ } 24.750,00$

- ✓ Contributo erogato dallo Stato

$49,5 \text{ KWh} \times 1.338,14 = 66.237,93 \text{ KWh annui} \times € 0,214 = \text{€ } 14.174,92 \text{ annuo}$

Pertanto **€ 14.174,92 annuo x 8 anni = € 113.399,36**



Foto 20. Il fabbricato corpo A.

CORPO B – Locale deposito

La costruzione, locale deposito corpo B lato ovest ha una superficie di 90 mq circa, su cui insiste per l'intera superficie nella copertura un impianto fotovoltaico composto da 72 moduli della capacità di produzione di 18 kWh.

Il locale allo stato grezzo avrà una valutazione pari a € 180,00 al Mq.

✓ $90 \text{ Mq} \times € 180,00 = \mathbf{€ 16.200,00}$

Al valore dell'immobile è necessario aggiungere il valore dell'impianto fotovoltaico sovrastante il suo tetto per una potenza di 18 kWh ed il contributo Statale per l'energia prodotta

✓ Valore impianto fotovoltaico

$18 \text{ KWh} \times € 500,00 = \mathbf{€ 9.000,00}$

✓ Contributo erogato dallo Stato

$18 \text{ KWh} \times 1.338,14 = 24.086,52 \text{ KWh annui} \times € 0,214 = \mathbf{€ 5.154,51 \text{ annuo}}$

Pertanto $\mathbf{€ 5.154,51 \text{ annuo} \times 8 \text{ anni} = € 41.236,08}$



Foto 21. Il fabbricato corpo B.

CORPO C – Tettoia

Il corpo C corrisponde ad una tettoia con telaio in ferro e copertura in lamiera ondulata, per la superficie di 80 mq circa. Costruita a suo tempo per la protezione di un serbatoio interrato che costituiva la riserva di gasolio utilizzato per produrre energia occorrente agli impianti dell'azienda preesistente.

La tettoia è costituita esclusivamente da un telaio ed una copertura, per cui il valore passerà da € 70,00 **€ 50,00 al Mq.**

✓ 80 Mq x € 50,00= **€ 4.000,00**

AREA LIBERA

La restante area libera costituita da viabilità è asfaltata ed in parte lasciata a verde si ritiene aggiornare la valutazione di **€ 25,00 Mq.**

1.363 Mq x € 25,00 = **€ 34.075,00**

Pertanto il valore totale di stima della part.Illa 62 sub 6 sarà

Capannone	€ 102.400,00+
Valore dell'Impianto Fotovoltaico	€ 24.750,00+
Contributo erogato dallo Stato	€ 113.399,36+



Locale deposito

Valore dell'Impianto Fotovoltaico

Contributo erogato dallo Stato

Tettoia

Area Libera

TOTALE PART.LLA 62 SUB 6



€ 16.200,00+

€ 9.000,00+

€ 41.238,08+

€ 4.000,00+

€ 34.075,00=

€ 345.060,44

Il valore stimato sarà **€ 345.060,44**



2.0 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

In seguito al mio ultimo sopralluogo effettuato il 22.03.2024 con il tecnico della ditta Resit srl sono stati evidenziati dallo stesso numerosi problemi tecnici così come risulta dalla relazione allegata. Per il ripristino servirà sostenere una spesa di € 13.700,00 + iva, come da preventivo allegato, che andranno a decurtazione del valore totale di stima.



Di seguito la tabella riepilogativa:



TABELLA RIASSUNTIVA DEL VALORE DELLE UNITA' IMMOBILIARI

FOGLIO	P.LLA	SUB	IDENTIFICAZIONE	VALORE IMMOBILE	VALORE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	CONTRIBUTO ALLA PRODUZIONE	VALORE TOTALE	ABBATTIMENTO FORFETTARIO 15 %
60	62	3	CORPO A	€ 22.200,00	€ 5.250,00	€ 24.054,40	€ 51.504,40	€ 43.779,00
			CORPO B	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 4.675,00
			CORPO C	€ 2.340,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.340,00	€ 1.989,00
			AREA LIBERA	€ 39.575,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.575,00	€ 33.639,00
60	62	3	TOTALE SUBALTERNO					€ 98.919,40 € 84.081,00
60	62	4	CORPO A	€ 538.000,00	€ 77.000,00	€ 352.797,92	€ 967.797,92	€ 822.628,00
			CORPO B	€ 16.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.300,00	€ 13.855,00
			AREA LIBERA	€ 58.275,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.275,00	€ 49.534,00
60	62	4	TOTALE SUBALTERNO					€1.042.372,92 €886.017,00
60	62	5	CORPO A	€ 211.860,00	€ 43.500,00	€ 199.307,92	€ 454.667,92	€ 386.468,00
			CORPO B	€ 28.500,00	€ 3.000,00	€ 13.738,56	€ 45.238,56	€ 38.453,00

23

Esec. Immob. 97/2018 – BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DEL CREDITO SPA

c/

Proprietà in Bisignano (CS), Contrada Imperatore - Relazione di stima immobiliare

Firmato Da: MASI CLAUDIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 63c5333234c4dc4e7f39ed1ea3df8177

			CORPO C	€ 16.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.100,00	€ 13.685,00
			AREA LIBERA	€ 23.537,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.537,50	€ 20.007,00
60	62	5	TOTALE SUBALTERNO				€ 539.543,98	€ 458.612,00
60	62	6	CORPO A	€ 102.400,00	€ 24.750,00	€ 113.399,36	€ 240.549,36	€ 204.467,00
			CORPO B	€ 16.200,00	€ 9.000,00	€ 41.236,08	€ 66.436,08	€ 56.471,00
			CORPO C	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 3.400,00
			AREA LIBERA	€ 34.075,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.075,00	€ 28.964,00
60	62	6	TOTALE SUBALTERNO				€ 345.060,44	€ 293.301,00
VALORE STIMATO TOTALE DELL'INTERA PROPRIETA'							€2.025.896,74	€1.722.012,00
SPESE DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO								€ 13.700,00
TOTALE VALORE DI STIMA								€1.708.312,00

La scrivente non ha riscontrato alcuna problematica nei quesiti posti, rassegna la presente relazione ad evasione dell'incarico ricevuto e resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

ALLEGATI

1. Verbali dei sopralluoghi;
2. Report Resit S.r.l. impianto fotovoltaico;
3. Preventivo Resit S.r.l. ripristino impianto.

Rogliano, 08 Aprile 2024

Con osservanza
Il C.T.U.
Arch.Urb. Claudia Masi



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA



Sezione Esecuzioni Immobiliari



Procedimento esecutivo n. 97/2018

Creditore procedente:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX



Rappresentata e difesa dall'Avv. XXXXXXXXXXXX
con studio legale sito in Bari

Debitori eseguiti:

Sig. XXXXXXXX e Sig. XXXXXXXXX



Giudice dell'esecuzione:

Dott.ssa Giusi Ianni



* * *

PERIZIA ESTIMATIVA IMMOBILIARE

Proprietà in Localita' Imperatore snc

Bisignano (CS)



Il C.T.U.

Arch.Urb. XXXXXXXX



Sezione Esecuzioni Immobiliari

Procedimento esecutivo n. 97/2018

Creditore procedente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXRappresentata e difesa dall'Avv. con studio legale
sito in XXXXDebitore esecutato: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX

Giudice dell'esecuzione: Dott.ssa Giusi Ianni

* * *

PERIZIA ESTIMATIVA IMMOBILIARE
Proprietà in Bisignano (CS),
Zona A.S.I. Contrada Imperatore

* * *

OGGETTO DEL MANDATO.....	pag. 4
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI	pag. 4
QUESITO 1 - DOCUMENTAZIONE	pag. 5
1.1 PROPRIETÀ, ATTI DI PROVENIENZA.....	pag. 5
QUESITO 2 - DIRITTI REALI A FAVORE DI TERZI.....	pag. 6
QUESITO 3 - MAPPE CENSUARIE E CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA.....	pag. 8
QUESITO 4 - DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DEL PIGNORAMENTO.....	pag. 8
4.1 UNITA' IMMOBILIARI PARTICELLA 62 SUB 3.....	pag. 9
4.1.1 UNITA' AREA A	pag. 9
4.1.2 UNITA' AREA B.....	pag.15
4.1.3 UNITA' AREA C.....	pag. 18

4.2 UNITA' IMMOBILIARI PARTICELLA 62 SUB 4.....	pag. 20
4.2.1 UNITA' AREA A.....	pag. 20
4.2.2 UNITA' AREA B.....	pag. 40
4.3 UNITA' IMMOBILIARI PARTICELLA 62 SUB 5.....	pag. 45
4.3.1 UNITA' AREA A.....	pag. 45
4.3.2 UNITA' AREA B.....	pag. 51
4.3.3 UNITA' AREA C.....	pag. 54
4.4 UNITA' IMMOBILIARI PARTICELLA 62 SUB 6.....	pag. 57
4.4.1 UNITA' AREA A.....	pag. 58
4.4.2 UNITA' AREA B.....	pag. 60
4.4.3 UNITA' AREA C.....	pag. 62
QUESITO 5 - COERENZE E CONFORMITA' CON I DATI RELATIVI AL PIGNORAMENTO.....	pag. 64
QUESITO 6 - DIFFORMITA' CATASTALI.....	pag. 64
QUESITO 7 - SITUAZIONE URBANISTICA.....	pag. 64
QUESITO 8 - SITUAZIONE EDILIZIA.....	pag. 64
8.1. PERMESSI EDILIZI.....	pag. 64
8.2. REGOLARITA' EDILIZIA.....	pag. 65
8.3. AGIBILITA'.....	pag. 65
QUESITO 9 - DIVISIBILITA' DEI BENI.....	pag. 65
QUESITO 10 - QUOTA PIGNORAMENTO.....	pag. 65
QUESITO 11 - STATO DI OCCUPAZIONE DEI BENI.....	pag. 65
QUESITO 12 - BENI OCCUPATI DA TERZI.....	pag. 65
QUESITO 13 - VINCOLI E DIRITTI.....	pag. 65
QUESITO 13 BIS - COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE.....	pag. 66
QUESITO 14 - VALUTAZIONE BENI OGGETTO DEL PIGNORAMENTO..	
14.1 STIMA DEGLI IMMOBILI.....	pag. 66
14.2 UNITA' IMMOBILIARI PARTICELLA 62 SUB 3	
CORPO A – Abitazione Custode.....	pag. 68
CORPO B – Locale d'impianto Tecnologico.....	pag. 69
CORPO C – Cabina Enel.....	pag. 69
AREA LIBERA.....	pag. 69

14.3 UNITA' IMMOBILIARI PARTICELLA 62 SUB 4

CORPO A – Uffici e Locali di Lavorazione.....pag. 70

CORPO B – Locale mensa e deposito.....pag. 71

AREA LIBERA.....pag. 71

14.4 UNITA' IMMOBILIARI PARTICELLA 62 SUB 5

CORPO A – Capannone.....pag. 72

CORPO B – Locale deposito.....pag. 72

CORPO C – Fabbricato.....pag. 73

AREA LIBERA.....pag. 73

14.4 UNITA' IMMOBILIARI PARTICELLA 62 SUB 6

CORPO A – Capannone.....pag. 74

CORPO B – Locale deposito.....pag. 75

CORPO C – Tettoia.....pag. 76

AREA LIBERA.....pag. 76

TABELLA RIASSUNTIVA DEL VALORE DELLE UNITA' IMMOBILIARI.....pag. 78

ALLEGATI.....pag. 80

OGGETTO DEL MANDATO

L'ill.mo Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Giusi Ianni ha affidato alla scrivente Arch. Urb. XXXXXXXXXXXX, con studio in XXXX (CS), XXXX, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Cosenza al n. ed all'Albo dei Consulenti del Tribunale di Cosenza, l'incarico di stimare il più probabile valore in libero commercio degli immobili oggetto del procedimento esecutivo e di rispondere a 14 quesiti.

Premessa

La presente procedura trae origine dal verbale di pignoramento immobiliare emesso dal Tribunale di Cosenza in data repertorio n. 721/2018 del 28.03.2018, trascritto all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Cosenza, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 14.05.2018 ai nn. 12154 reg.gen e 9534 reg.part.. Tale pignoramento è stato emesso a favore della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, con sede in Roma, e contro il XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, con sede in Bisignano (CS). L'oggetto del procedimento esecutivo e della presente relazione è costituito da più unità immobiliari edificate in Contrada Imperatore nell'area industriale A.S.I. di Bisignano (CS).

* * *

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI

L'incarico è stato affidato alla scrivente nell'udienza di giuramento del giorno 24.10.2018. Successivamente il giorno 15.11.2018, nella data ed all'ora previste, è stato eseguito il sopralluogo presso gli immobili in oggetto al quale, hanno partecipato il signor XXXXXX XXXXXX, nella qualità di legale rappresentante del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e il signor XXXXXX XXXXXX nella qualità di xxxxxx. Nel corso delle operazioni sono state eseguite le misurazioni e la ricognizione fotografica, nonché verificata la corrispondenza delle singole unità con le mappe catastali in mio possesso.

Detti sopralluoghi sono stati integrati dalle informazioni provenienti dal mercato immobiliare e dall'esame dei documenti da me reperiti, nonché dai documenti allegati al fascicolo del procedimento. A tale fine la scrivente ha provveduto ad eseguire accertamenti presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Bisignano, presso l'Ufficio "CORAP Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Calabria" sito in Cosenza in Via Piave, nonché presso

l'Agenzia del Territorio di Cosenza, Servizio di Pubblicità Immobiliare e l'Ufficio del Catasto.

Sulla base delle risultanze delle operazioni eseguite la sottoscritta C.T.U. produce le risposte ai quesiti peritali esposti nei seguenti capitoli.

* * *

QUESITO 1 - DOCUMENTAZIONE

Acquisiti, visionati ed esaminati tutti i documenti necessari riguardanti i beni oggetto del pignoramento ritengo di poter espletare il mio incarico.

1.1 PROPRIETÀ', ATTI DI PROVENIENZA

Unità immobiliari:

- N.C.E.U. Foglio 60, particella 62 sub 3;
- N.C.E.U. Foglio 60, particella 62 sub 4;
- N.C.E.U. Foglio 60, particella 62 sub 5;
- N.C.E.U. Foglio 60, particella 62 sub 6;

I suddetti beni pignorati sono di proprietà del debitore esecutato, con quota di proprietà del 100%.

Si precisa che i subalterni 3, 4, 5, 6 derivano dal nuovo accatastamento del 26/02/2009 con la divisione della partita 2626 foglio 60 particella 62 sub 1 cat D/1. A sua volta la particella 62/1 deriva dalla 62 (variazione del 16/07/2002 "Unità afferenti edificate su area urbana").

Atti di provenienza Unità immobiliari

I beni su elencati sono nella titolarità del xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx per essere agli stessi pervenuti in virtù del titolo descritto nel seguito.

- "Decreto di Trasferimento Immobili" emesso dal Tribunale di Cosenza, Giudice Dott.ssa xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx il 06.02.2008 rep. 367 e trascritto il 27.02.2008 al R.P. 4445 e R.G. 6512.

Con detto atto il xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx con sede in Bisignano (CS) Via Procio n.2 C.F. e P.Iva xxxx, si aggiudicava la proprietà dei beni pignorati alla società "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx." con sede in Bisignano (CS) Zona Industriale alla C/da Imperatore C.F. e P.Iva

I beni in oggetto a sua volta provenivano alla società "xxxxxxxxxxxxx" con sede in Carolei (CS) in forza di:

- Atto di compravendita a rogito del Notaio xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx in data 12.06.1986 trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza, in data 27.06.1986 ai nn. 132723 R.P. e 12185 R.G..

QUESITO 2 - DIRITTI REALI A FAVORE DI TERZI

La scrivente segnala i seguenti titoli aventi per argomento i beni in oggetto risalenti ad epoca anteriore al ventennio precedente la trascrizione del pignoramento di cui alla presente procedura.

- Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di finanziamento, a rogito del Notaio xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx in data 22.04.2008, repertorio n. 73332/26567, a favore della Società Artigiancassa xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx con sede in Roma (RM), e contro il xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, con sede in Bisignano (CS) gravante sulla unità immobiliare al Foglio 60 particella 62/1. Iscritta in data 23 Aprile 2008 ai nn.12533 di R.G. e 2091 di R.P..

Ipoteca per € 213.750,00 a garanzia della somma di € 150.000,00.

- Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario, a rogito del Notaio xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx in data 12.08.2009, repertorio n. 60418/6921, a favore della xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx con sede in Terranova da Sibari (CS), e contro il xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, con sede in Bisignano (CS) gravante sulla unità immobiliare al Foglio 60 particella 62/4. Ipoteca iscritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza, in data 13.08.2009 ai nn.24652 di R.G. e nn. 4666 di R.P...

Ipoteca per € 900.000,00 a garanzia della somma di € 450.000,00.

- Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario, a rogito del Notaio xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx in data 20.04.2012, repertorio n. 64039/14692, a favore della xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, con sede in Terranova da Sibari (CS), e contro il xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, con sede in

Bisignano (CS) gravante sulle unità immobiliari identificate al Foglio 60 particella 62 sub 3 e 62 sub 4. Ipoteca iscritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza, in data 23.04.2012 ai nn.10688 di R.G. e nn. 854 di R.P...

Ipoteca per € 260.000,00 a garanzia della somma di € 130.000,00.

- Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo, a rogito del Notaio xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx in data 27.08.2012, repertorio n. 64334/14934, a favore della xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, con sede in Terranova da Sibari (CS), e contro il xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, con sede in Bisignano (CS) gravante su tutte le unità immobiliari oggetto del pignoramento al Foglio 60 particella 62, sub 3, sub 4, sub 5 e sub 6. Ipoteca iscritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza, in data 28.08.2012 ai nn.21878 di R.G. e nn. 18774 di R.P..

Ipoteca per € 1.514.000,00 a garanzia della somma di € 757.000,00.

- Contratto di Locazione Ultrannuale a rogito del Notaio xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, emesso in data 21.03.2018, repertorio n. 123089/35929, a favore dell'affittuario xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx con sede in Bisignano (CS), e il locatore xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx con sede in Bisignano (CS). Con detto atto il xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, esecutato concede in locazione il ramo d'azienda esercente l'attività, compresi tutti gli elementi che concorrono a formare il patrimonio aziendale, comprendente immobili, macchinari e attrezzature necessari per espletare l'attività di trasformazione e vendita dei prodotti agroalimentari, esclusi debiti e crediti. Il Contratto è trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza, in data 03.04.2018 ai nn. R.P. 6403 R.G. 8113. (allegato 10).

Canone di locazione € 80.000,00 mensile, oltre iva.

- Verbale di Pignoramento immobili emesso dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Cosenza in data 28.03.2018, repertorio n. 721/202018, a favore della xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, con sede in Roma (RM), e contro il xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, con sede in Bisignano (CS). Ipoteca iscritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza, in data 14.05.2018 ai nn. 9534/12154.

QUESITO 3 - MAPPE CENSUARIE E CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Sono state acquisite le mappe censuarie dei beni oggetto del procedimento, di cui si allega copia (allegato 2).

QUESITO 4 - DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DEL PIGNORAMENTO

Tutti i beni in oggetto sono ubicati nella Zona Industriale A.S.I. nel Comune di Bisignano (CS) alla Contrada Imperatore snc, è facilmente raggiungibile tramite la strada di collegamento della stessa area industriale. Trattasi di un Opificio Industriale che occupa un'area complessiva di 9.336 mq circa circondato da un muro di recinzione, dell'altezza m 2 circa sovrastato da recinzione in ferro, chiuso da un cancello di circa 6 m in ferro con apertura elettrica. L'intera proprietà ha una forma regolare di rettangolo, confina a Nord con strada consortile e con gli altri lati con proprietà di terzi non definite.

Nell'area sono presenti 11 immobili di varia dimensione e natura per una superficie coperta complessiva di 2.717,50 mq circa. La superficie rimanente di 6.618,50 mq circa è costituita dal piazzale d'ingresso con parcheggio, dalla viabilità interna costituita da strade asfaltate con sistema di raccolta delle acque meteoriche; la rimanente area è costituita da una striscia perimetrale a verde. Su tutta l'area è presente un sistema d'illuminazione che assicura la luminosità sufficiente nelle ore notturne anche al fine della sicurezza.

E' bene precisare che sulle coperture di 6 degli 11 fabbricati presenti sono posti pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per una consistenza totale di 329 kWh.

I fabbricati presenti sono dotati di copertura e sistema di raccolta delle acque piovane convogliate per lo smaltimento, godono di un ottimo stato di conservazione a seguito della manutenzione ordinaria praticata, sul loro perimetro vi è un marciapiede che lo circonda.

Ai fini della descrizione dei singoli immobili sarà utilizzato lo schema delle singole particelle catastali.



Foto 1. Particolare su Aereofotogrammetria dell'intera proprietà oggetto del pignoramento.

4.1 UNITA' IMMOBILIARI PARTICELLA 62 SUB 3

L'area di circa 1.708 mq posta sul lato nord costituisce il piazzale d'ingresso del complesso industriale nonché il parcheggio auto, su tale area insistono numero 3 fabbricati rispettivamente A, B regolarmente accatastati e C costituito da una cabina elettrica per cui detraendo l'area occupata dai fabbricati la superficie libera è di 1.583 mq circa.



4.1.1 UNITA' AREA A

L'immobile posto nei pressi del cancello d'entrata è costituito da un piano terra, costruito in muratura, adibito ad alloggio del custode della superficie complessiva di circa 72 mq ed un'altezza utile di 3,80. E' a sua volta suddiviso in un'ampia stanza di circa 35 mq, una camera letto e un piccolo bagno dotato di water, lavabo e doccia servita da scaldabagno. Di recente costruzione, esternamente intonacato in ogni sua parte, la copertura a due falde con

soletta in cemento e coppi, completo di grondaie e tutte le finestre sono protette da grate in ferro. Sul tetto è presente inoltre un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica composto da 42 pannelli per una capacità di 10,5 kWh. La porta d'ingresso e le finestre sono costruite con profilati di alluminio preverniciato e vetro. Il riscaldamento è assicurato da condizionatore. Le utenze elettrica ed idrica sono allacciate.



Foto 2. Prospetto frontale Unità immobiliare part. 62 sub 3 Corpo A



Foto 3-4. Particolari Unità immobiliare part. 62 sub 3 Corpo A

Esec. Immob. 97/2018 – XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proprietà in Bisignano (CS), Contrada Imperatore - Relazione di stima immobiliare

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Foto 5-6. Particolari immobile lato nord e lato ovest





Foto 7-8-9. Particolari dell'interno del fabbricato



Foto 10-11. Il bagno.

Esec. Immob. 97/2018 – XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proprietà in Bisignano (CS), Contrada Imperatore - Relazione di stima immobiliare

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

4.1.2 UNITA' AREA B

L'immobile posto al di sotto del piano stradale per circa 80 cm, è un fabbricato lineare di forma rettangolare di mq 40 circa, costruito in muratura e coperto con solaio in cemento a sua volta protetta da ondulina. Internamente è rifinito solo con intonaco grezzo, il pavimento è in cemento. L'altezza utile è di 2,85 m. Le porte esterne e la finestra sono in metallo grigliato. Il locale suddiviso in due parti con due ingressi indipendenti. La superficie lato piazzale è adibita a locale Impianti Tecnologici, mentre il secondo ingresso posto fuori dalla recinzione lato strada è attualmente occupato da una cabina dell'Enel. Si precisa che rispetto alla planimetria catastale sono state riscontrate delle piccole differenze, nonostante la presenza di due finestre poste sul lato est solo una di essa è presente ed è spostata di qualche metro verso il piazzale. La seconda parte utilizzata dall'Enel, ha ingresso con porta in ferro grigliata all'esterno del muro perimetrale ciò per consentire l'accesso, anche in assenza dei responsabili. Non vi è alcun allaccio alla rete idrica.





Foto 12-13. Facciata lato est immobile Corpo B



Foto 14-15. Ingresso e particolare della finestra

Esec. Immob. 97/2018 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proprietà in Bisignano (CS), Contrada Imperatore - Relazione di stima immobiliare

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Foto 16-17. L'interno.

Esec. Immob. 97/2018 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proprietà in Bisignano (CS), Contrada Imperatore - Relazione di stima immobiliare

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Foto 18. Particolare dell'ingresso dall'esterno del Corpo B in uso all'Enel lato nord.

4.1.3 UNITA' AREA C

Sullo stesso piazzale è inoltre presente una ulteriore fabbricato destinato a cabina Enel della superficie di circa 13 mq, non accatastato. L'accesso dell'immobile è posto sul lato strada nord esterno alla recinzione, sia la porta d'ingresso che le piccole finestre presenti sono in metallo grigliato. E' Intonacato esternamente, la copertura è costituita da un solaio in cemento. La muratura esterna è circondata da un marciapiede di circa 1 m di larghezza.



Foto 19-20. Cabina in uso all'Enel.



Foto 21. Particolare dell'ingresso dall'esterno del Corpo C in uso all'Enel lato nord.

4.2 UNITA' IMMOBILIARI PARTICELLA 62 SUB 4

Proseguendo verso sud la particella 62 al sub 4 un'area di circa 4.020 mq costituita da un piazzale e dall'area a verde, su tale area insistono due fabbricati rispettivamente A, B regolarmente accatastati. La superficie libera è di 2.731 mq circa.



4.2.1 UNITA' AREA A

L'immobile al corpo A è costituito da una costruzione in cemento armato a due piani fuori terra

che si compone di una area posta al piano terra di circa 1.239 mq adibita alla produzione, allo stoccaggio ed alla spedizione, che ha un'altezza di circa 4,55 m, e parzialmente sopraelevato per una superficie di circa 321 mq adibita ad uffici con un'altezza di 3,10 m. L'edificio di recente ristrutturazione è ben rifinito in ogni sua parte, completo di grondaie e discendenti, l'illuminazione è assicurata da finestroni di 3,5 m x 1,5 m circa ciascuno in profilato di alluminio preverniciato e vetro. La copertura è costituita da pannelli in metallo coibentati e sorretti da intelaiatura in ferro. La sopraelevazione interessa esclusivamente la parte anteriore lato nord. La restante parte invece è edificata esclusivamente al piano terra. Sulla copertura di tutto il fabbricato è poggia l'impianto fotovoltaico composto da numero 618 moduli per una capacità di circa 154,5 kWh.

Dal lato nord, facciata principale, si accede al fabbricato con un ampio ingresso ed il vano scala di accesso al piano superiore. Una porta laterale tagliafuoco in ferro dà accesso all'opificio, zona lavorazione e stoccaggio, sulla destra spogliatoi e bagni uomini e donne.

Proseguendo troviamo un ambiente dell'ampiezza di 48 mq circa condizionato le cui pareti sono rivestite con pannelli di acciaio fino ad un'altezza di 3,5 m circa, a seguire sala di confezionamento, una piccola area di lavorazione con adiacenti dei piccoli locali di deposito di materie prime e prodotti per il confezionamento. Questo corpo comprende anche un'ampia area di lavorazione della superficie di 200 mq circa. Tutta questa zona è servita da un impianto di condizionamento ad area nonché di cappe di aspirazioni collegate con l'esterno per i macchinari che lo ritengono necessario e sensori antincendio. L'ingresso dalle pareti laterali è assicurato da ampie porte scorrevoli in metallo della larghezza di 3,5 m. Il rivestimento delle pareti, le pavimentazioni e tutti gli altri apparati sono a norma secondo le disposizioni sanitarie vigenti.



Foto 22. Prospetto lato nord.



Foto 23. Lato ovest.



Foto 24. Particolare Lato ovest.



Foto 25. Lato sud.

Esec. Immob. 97/2018 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proprietà in Bisignano (CS), Contrada Imperatore - Relazione di stima immobiliare

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Foto 26. Particolare Lato sud.



Foto 27. Lato est.

Esec. Immob. 97/2018 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proprietà in Bisignano (CS), Contrada Imperatore - Relazione di stima immobiliare

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Foto 28. Porta d'ingresso principale corpo A.





Foto 29-30-31. Particolari dell'interno del corpo A.



Foto 32. Particolare dell'interno, in primo piano le porte di accesso ai servizi igienici ed agli spogliatoi.



Foto 33-34. Gli spogliatoi.



Foto 35-36. I bagni.





Foto 37-38. Stanza completamente rivestita con pannelli in acciaio.



Foto 39. Sala di confezionamento.



Foto 40. Stanza di lavorazione.





Foto 41-42. Stanza di confezione.



Foto 43. Locale deposito.



Foto 44. Area magazzino.

Al piano superiore di 321 mq si accede dalla scala a due rampe posta in posizione centrale da cui si diramano due corridoi simmetrici per l'accesso ai vari ambienti, di cui sei stanze di circa 20 mq ciascuna adibite ad uffici vari e due locali più ampi di circa il doppio adibiti a call center in cui sono presenti operatori che seguono la tentata vendita dei prodotti. Nello stesso piano quattro bagni di cui uno per i disabili. L'illuminazione è garantita da ampie finestre di 2,5 m x 1,5 m di altezza. Le rifiniture e gli infissi sono di tipo economico. Tutto il piano è climatizzato con impianto ad aria. La costruzione è costituita da struttura in cemento armato e laterizi, la copertura è costituita da soletta in cemento armato e pannelli metallici coibentati.



Foto 45. Androne d'ingresso Corpo A di accesso al piano terra e scale di accesso al primo piano.



Foto 46. Pianerottolo di accesso al piano superiore



Foto 47. P articolare di una stanza ad uso server.



Foto 48. Particolare dei pannelli dell'impianto fotovoltaico posto sulla copertura.



Foto 49-50. Il corridoio a sinistra del vano scala.



Foto 51. Stanza ufficio.



Foto 52. Stanza ufficio.



Foto 53 Sala riunioni.



Foto 54. Stanza ufficio.



Foto 55. Bagno.



Foto 56. Il corridoio a destra del vano scala.

Esec. Immob. 97/2018 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proprietà in Bisignano (CS), Contrada Imperatore - Relazione di stima immobiliare

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Foto 57. Stanza adibita a call center.



Foto 58. Un'altra stanza adibita a call center.

Esec. Immob. 97/2018 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proprietà in Bisignano (CS), Contrada Imperatore - Relazione di stima immobiliare

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Foto 59. Stanza ufficio.



Foto 60-61. I bagni.



Foto 62-63. I bagni.

4.2.2 UNITA' AREA B

Sul lato ovest è presente un corpo aggiunto al fabbricato costituito da una striscia di 15,2 m per 3,3 m circa ed un'altezza di 2,85 m circa appoggiato alla parete. La copertura è costituita da travi in ferro su cui poggiano pannelli in metallo coibentato. Tale corpo suddiviso in tre parti è composto per la prima parte da un locale adibito a mensa per il personale, locale rifinito con pavimentazione e tinteggiato nel quale si può accedere sia da una porta esterna in ferro sul lato ovest sia dall'interno della zona lavorazione, una seconda parte lasciata con intonaco grezzo è invece destinata ad un locale di deposito magazzino il cui accesso è garantito da una porta scorrevole in metallo di 3 m circa posta all'esterno lato strada, sulla stessa strada è presente un'ulteriore porticina in metallo per dare accesso al locale di deposito in cui sono custoditi parte degli inverter relativi all'impianto tecnologico fotovoltaico.



Foto 64. Corpo B lato ovest.



Foto 65. Stanza adibita a mensa del personale.



Foto 66-67. Porta di accesso dall'esterno alla mensa.



Foto 68. Porta scorrevole di accesso al locale deposito magazzino.



Foto 69-70. Locale deposito magazzino.

Esec. Immob. 97/2018 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proprietà in Bisignano (CS), Contrada Imperatore - Relazione di stima immobiliare

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Foto 71-72-73. Locale deposito inverter dell'impianto tecnologico fotovoltaico.

4.3 UNITA' IMMOBILIARI PARTICELLA 62 SUB 5

Attigua alla sub 4, verso sud, la particella sub 5 della superficie complessiva di 1.755 mq circa su cui sorge un capannone e due piccoli fabbricati posti ai lati dello stesso rispettivamente A, B, C ed un'area a verde sui lati est ed ovest, la restante superficie è costituita dalla strada di viabilità interna.

La superficie libera è di 941,50 mq circa.



4.3.1 UNITA' AREA A

Il capannone, unico ambiente della superficie di 642 mq circa ed un'altezza di 4,30 m circa ha una struttura costituita da moduli di cemento precompresso ed una copertura con pannelli metallici coibentati ad un'unica falda sorretti da intelaiatura in ferro. La pavimentazione è di tipo industriale di cemento compresso. Le porte sul lato nord in numero di due scorrevoli, di tipo industriale, sono della larghezza di 3,5 m e dell'altezza di 3 m circa. L'illuminazione è garantita per tre lati da 24 finestre di piccole dimensioni 0,80 x 0,60 m circa. Vi sono gli allacci idrico ed elettrico con relativo impianto di illuminazione posto sulla copertura. E' presente una parete divisoria rimovibile. Non vi sono servizi igienici ed impianti di riscaldamento. Per l'intera superficie di copertura è presente un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica composto da 348 moduli per una capacità di 87 kWh.



Foto 74. Porta d'ingresso scorrevole al capannone corpo A.



Foto 75. Lato nord-est.



Foto 76. Lato est.



Foto 77. Lato est.



Foto 78. Facciata cieca lato sud.



Foto 79. Lato ovest.

Esec. Immob. 97/2018 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proprietà in Bisignano (CS), Contrada Imperatore - Relazione di stima immobiliare

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Foto 80-81. Particolari dell'interno del capannone corpo A.

Esec. Immob. 97/2018 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proprietà in Bisignano (CS), Contrada Imperatore - Relazione di stima immobiliare

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Foto 82-83. Interno del capannone.

Esec. Immob. 97/2018 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proprietà in Bisignano (CS), Contrada Imperatore - Relazione di stima immobiliare

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

4.3.2 UNITA' AREA B

Il fabbricato corpo B è posto sul lato ovest della proprietà, la sua superficie è di 74 mq circa ed ha un'altezza di 3 m. Di forma rettangolare, leggermente sopraelevato dal piano stradale, circondato da un marciapiede è costruito in muratura, la copertura è costituita da travi in ferro e pannelli in metallo coibentato su cui parzialmente è installato un ulteriore impianto fotovoltaico composto da 24 moduli della capacità di 6 kWh. Lo stesso intonacato esternamente ed internamente a cemento grezzo privo di pavimentazione è suddiviso in tre ambienti con singoli ingressi con porte in metallo, utilizzati come magazzino ad eccezione di uno in cui sono presenti gli inverter dell'impianto sovrastante. Privo di allaccio idrico e di impianto di riscaldamento. A tale fabbricato di recente, in data non definita, è stato accostato un ulteriore fabbricato di 40 mq circa della larghezza di 5,9 m per una lunghezza di 6,9 m circa con aperture laterali, prive di infissi, costruito in blocchi di cemento anch'esso coperto da pannelli in lamiera coibentata in cui è stata installata una caldaia per produzione di vapore che raggiunge tramite apposita condotta i locali di trasformazione del prodotto. Quest'ultimo fabbricato non risulta accatastato.



Foto 84. Facciata.

Esec. Immob. 97/2018 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proprietà in Bisignano (CS), Contrada Imperatore - Relazione di stima immobiliare



Foto 85. Locale deposito, utilizzato per l'impianto fotovoltaico.



Foto 86. Locale deposito.



Foto 87. Terzo locale con due ingressi.

Esec. Immob. 97/2018 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proprietà in Bisignano (CS), Contrada Imperatore - Relazione di stima immobiliare



Foto 88. Costruzione non accatastata adiacente al corpo B.

4.3.3 UNITA' AREA C

Il corpo C posto sul lato est della particella ha una superficie di 57,5 mq circa per un'altezza di 3 m, costruito in muratura di forma rettangolare anch'esso sopraelevato rispetto al piano stradale, circondato da un marciapiede di una larghezza di 1 m circa. La copertura ad una falda è con soletta in cemento armato e pannelli in metallo coibentato. Esternamente intonacato e tinteggiato, ha tre porte di accesso in metallo ai vari locali in corrispondenza dei vari ambienti. L'illuminazione è garantita da tre finestre strette in metallo e vetro di cui una con protezione in ferro. Internamente intonacato e parzialmente pavimentato, privo di porte interne, con allaccio idrico ed elettrico.



Foto 89. Fabbricato Corpo C.



Foto 90. Facciata Corpo C.



Foto 91-92. Interno del fabbricato.

Esec. Immob. 97/2018 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proprietà in Bisignano (CS), Contrada Imperatore - Relazione di stima immobiliare

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Foto 93. L'interno.

4.4 UNITA' IMMOBILIARI PARTICELLA 62 SUB 6

Al lato sud dell'intera proprietà insiste la particella sub 6 della superficie complessiva di 1.853 mq circa su cui sorge un capannone, la rimanente parte oltre alla strada ha un'area lasciata a verde su cui insistono un'ulteriore fabbricato ed una piccola tettoia poste ai lati dello stesso rispettivamente A, B, C.

La superficie libera è di 1.363 mq circa.



4.4.1 UNITA' AREA A

Il capannone, unico ambiente della superficie di 320 mq circa ed un'altezza di 5,80 m circa ha una struttura in cemento armato e muratura esterna ed una copertura costituita da soletta in cemento armato e pannelli metallici coibentati ad un'unica falda. Sulla stessa copertura un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica composto da 198 moduli per una capacità di produzione complessiva di 49,5 kWh. La pavimentazione è di tipo industriale di cemento compresso. Le porte sul lato nord in numero di sei scorrevoli di tipo industriale sono della larghezza di 3,5 m e dell'altezza di 4,5 m circa. L'illuminazione diurna è garantita da sei finestroni di 2,20 m x 1,4 m circa di altezza. Vi sono gli allacci idrico ed elettrico, ma non vi è presenza di impianti di illuminazione interna. Non vi sono servizi igienici ed impianti di riscaldamento.



Foto 94. Il fabbricato lato nord est.



Foto 95. Corpo A lato sud est.





Foto 96-97. L'interno del capannone.

4.4.2 UNITA' AREA B

La costruzione corpo B lato ovest ha una superficie di 90 mq circa, edificata con pilastri in cemento armato e chiusura in laterizi forati, con accesso sulla strada tramite una porta metallica a due ante. Esso risulta intonacato con cemento grezzo solo all'esterno, mentre internamente i mattoni delle pareti sono a vista. Così come non vi è alcuna pavimentazione ed allacci. L'altezza di circa 3 m con copertura ad una falda costituita da telaio in ferro e pannelli metallici coibentati su cui insiste per l'intera superficie un impianto fotovoltaico composto da 72 moduli della capacità di produzione di 18 kWh. Per circa 20 mq il fabbricato si presenta privo di pareti poiché utilizzato per allocare ulteriore caldaia per la produzione di vapore, che previa apposita tubazione, raggiunge i locali di produzione. Cosicché la superficie realmente chiusa risulta di circa 70 mq.



Foto 98. Facciata corpo B.



Foto 99. Particolare del fabbricato adibito a locale deposito caldaia.

Esec. Immob. 97/2018 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proprietà in Bisignano (CS), Contrada Imperatore - Relazione di stima immobiliare

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

4.4.3 UNITA' AREA C

Il corpo C corrisponde ad una tettoia con telaio in ferro per un'altezza di circa 3 m e copertura in lamiera ondulata, per la superficie di 80 mq circa. Costruita a suo tempo per la protezione di un serbatoio interrato che costituiva la riserva di gasolio utilizzato per produrre energia occorrente agli impianti dell'azienda preesistente.



Foto 100. Tettoia corpo C.

TABELLA RIEPILOGATIVA E DATI CATASTALI

FOGLIO	P.LLA	SUB	CATEGORIA	IDENTIFICAZIONE	DESCRIZIONE	SUPERFICIE CATASTALE
60	62	3	D/1	CORPO A	ABITAZIONE CUSTODE	72 Mq
			D/1	CORPO B	LOCALE D'IMPIANTO TECNOLOGICO	40 Mq
			D/1	CORPO C	CABINA ENEL	13 Mq
			D/1	AREA LIBERA	VIABILITA' E VERDE	1.583 Mq
60	62	4	D/1	CORPO A	LOCALI DI LAVORAZIONE UFFICI	1.239 Mq PIANO T 321 Mq PIANO I°
			D/1	CORPO B	LOCALE MENSA E DEPOSITO	50 Mq
			D/1	AREA LIBERA	VIABILITA' E VERDE	2.731 Mq
60	62	5	D/1	CORPO A	CAPANNONE	642 Mq
			D/1	CORPO B	LOCALE DEPOSITO	114 Mq
			D/1	CORPO C	FABBRICATO	57,5 Mq
			D/1	AREA LIBERA	VIABILITA' E VERDE	941,5 Mq
60	62	6	D/1	CORPO A	CAPANNONE	320 Mq
			D/1	CORPO B	LOCALE DEPOSITO	90 Mq
			D/1	CORPO C	TETTOIA	80 Mq
			D/1	AREA LIBERA	VIABILITA' E VERDE	1.363 Mq

QUESITO 5 - COERENZE E CONFORMITA' CON I DATI RELATIVI AL PIGNORAMENTO

Dai controlli effettuati non sono state riscontrate difformità fra i dati dei beni pignorati e quelli reali.

QUESITO 6 - DIFFORMITA' CATASTALI

Si riscontrano piccole difformità appresso elencate:

- ✓ Alla particella 62 sub 3 l'edificazione di un piccolo fabbricato costituente la cabina elettrica, che ho denominato Corpo C;
- ✓ Alla particella 62 sub 5 Corpo B vi è l'edificazione di un ulteriore fabbricato di 40 mq non accatastato che risulta adiacente allo stesso.
- ✓ Alla particella 62 sub 6 Corpo B catastalmente identificato come tettoia è in realtà per due parti chiuso con pareti in mattoni forati.

Si quantifica un costo di circa € 400,00 per la redazione delle planimetrie e le altre pratiche necessarie alla regolarizzazione e accatastamento.

QUESITO 7 - SITUAZIONE URBANISTICA

Secondo il vigente strumento urbanistico del Comune di Bisignano, l'area su cui sorgono gli immobili oggetto di stima, Foglio 60 part.IIIa 62 sub 3-4-5-6, ricadono in Zona A.S.I. Area di Sviluppo Industriale [REDACTED] e secondo le vigenti disposizioni non vi è possibilità di ulteriori edificazioni (allegato 13).

QUESITO 8 - SITUAZIONE EDILIZIA

8.1. PERMESSI EDILIZI

Dagli accertamenti effettuati presso l'Archivio Edilizio dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata del Comune di Bisignano, risulta quanto segue:

- Gli immobili oggetto di stima sono stati costruiti con regolari concessioni edilizie rilasciate dal Comune, n. 9167 del 15/09/1986, variante n. 5580/90 del 28/04/1988 e di assestamento finale delle opere ai sensi dell'art.15 e di sanatoria ai sensi dell'art.13 della legge 47 del 28/02/85 rilasciata in data 7/3/1989 n. 2441/88; nonché ulteriore Concessione edilizia di ampliamento n. 14914/90 del 20/11/1990 (allegati 10).

8.2. REGOLARITA' EDILIZIA

Dall'esame della documentazione richiesta all'Ufficio Tecnico del Comune Bisignano gli immobili risultano in conformità ai progetti depositati.

8.3. AGIBILITA'

Vi è regolare Permesso di Agibilità rilasciato dal Comune di Bisignano il 16/05/1989 prot. 15083.

QUESITO 9 - DIVISIBILITA' DEI BENI

E' possibile la vendita dei singoli lotti per le diverse proprietà, rimanendo in comune il cancello d'ingresso e la viabilità interna.

QUESITO 10 - QUOTA PIGNORAMENTO

Tutti i beni oggetto del procedimento sono stati pignorati per quota 100/100.

QUESITO 11 - STATO DI OCCUPAZIONE DEI BENI

Tutti i beni oggetto del pignoramento risultano in locazione alla ditta xxxxxxxxxxxxxxxx con Contratto di Locazione Ultrannuale a rogito del Notaio xxxxxxxxxxxxxxxx, emesso in data 21.03.2018, repertorio n. 123089/35929. Il Contratto è trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza, in data 03.04.2018 ai nn. R.P. 6403 R.G. 8113. (allegato 10).

QUESITO 12 - BENI OCCUPATI DA TERZI

L'affittuario non è coniuge separato o ex coniuge del debitore.

QUESITO 13 - VINCOLI E DIRITTI

Ad oggi tutti i beni oggetto del pignoramento risultano in zona A.S.I. non assoggettata alle disposizioni di cui alle leggi 1089/39, 1497/39, 431/85 e 394/91 ed alle discipline volte alla tutela di caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, artistiche, architettoniche e testimoniali previste dallo Strumento Urbanistico vigente, pertanto privi di qualsiasi vincolo o diritto demaniale.

QUESITO 13 BIS - COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE

QUESITO 14 - VALUTAZIONE BENI OGGETTO DEL PIGNORAMENTO

14.1 STIMA DEGLI IMMOBILI

La stima dei singoli immobili sarà sintetica comparativa considerando le proposte di vendita e le compravendite di fabbricati e di insediamenti Industriali con caratteristiche simili nella zona.

Per giungere al più probabile valore di mercato è stata eseguita un'indagine che ha riguardato gli avvisi delle agenzie immobiliari presenti in Provincia, la consultazione delle quotazioni immobiliari della banca dati dell'Agenzia dell'Entrate, la consultazioni dei siti web del settore immobiliare.it, osservatorioimmobiliare.it, borsinoimmobiliare.it e le deduzioni personali.

Pur risultando poche le compravendite nella zona limitrofa si è constatato che per ciò che riguarda queste tipologie di insediamenti industriali vengono commercializzate ad un costo mq che va da **€ 250,00 a € 400,00** circa confermato anche dall'Agenzia dell'Entrate nella Banca dati delle quotazioni immobiliari riferite alla zona. Nel nostro caso si tratta di fabbricati Industriali posti in Area Industriale A.S.I. ben serviti dalle principali vie di comunicazione. Nelle zone circostanti vi sono inoltre altri insediamenti industriali di diversa tipologia.

Per i fabbricati su cui è installato l'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sarà necessario sommare al valore del fabbricato, il valore dell'impianto sovrastante che sarà valutato considerando l'attuale mercato che si aggira intorno ad un costo di € 1.000,00 per kWh installato. Considerando che un impianto fotovoltaico ha una vita produttiva di 20 anni e altresì che gli impianti di cui discutiamo sono stati installati nel 2012, quindi hanno già sette anni circa, si ritiene opportuno considerare un valore attuale di **€ 700,00 per kWh** installato. Inoltre, per gli impianti installati nel 2012 era previsto un incentivo alla produzione erogato dallo Stato per kWh prodotto, successivamente abolito negli anni a seguire. Come da progetti allegati agli atti si evince che in base all'insolazione della zona il progettista ha ricavato una produzione media annua per kWh di potenza pari a **1.338,14 kWh** e che trattandosi di impianti di una potenzialità superiore a 20 kWh sarà pari a **€/kWh di € 0,214** da erogare per i complessivi 20 anni di vita seguenti all'installazione, nel nostro caso per i prossimi 13 anni. Cosicché il proprietario del fabbricato su cui è installato un impianto fotovoltaico percepirà un contributo Statale proporzionale all'energia prodotta dall'impianto stesso. A questo proposito è necessario specificare che gli importi incassati poiché percepiti negli anni a venire dovranno essere riportati all'attualità con il coefficiente di anticipazione di Matematica finanziaria $1/q_n$,

utilizzando come tasso d'interesse 1%. A tale uopo si utilizzerà la tabella

Impianti solari fotovoltaici

(Titolo II del DM 05/05/2011)

TARIFFE 2012

	1° SEM. 2012		2° SEM 2012	
	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici
	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]
$1 \leq P \leq 3$	0,274	0,240	0,252	0,221
$3 < P \leq 20$	0,247	0,219	0,227	0,202
$20 < P \leq 200$	0,233	0,206	0,214	0,189
$200 < P \leq 1000$	0,224	0,172	0,202	0,155
$1000 < P \leq 5000$	0,182	0,156	0,164	0,140
$P > 5000$	0,171	0,148	0,154	0,133

IncentiviFotovoltaico.name

Tabella tariffe 2° semestre 2012 Titolo II del D.M. del 05/05/2011.

TAVOLE FINANZIARIE

Saggio "r" 0,01

n	q^n	$\frac{1}{q^n}$	$\frac{1}{q^n - 1}$
1	1,01	0,99009901	100
2	1,0201	0,980296049	49,75124378
3	1,030301	0,970590148	33,00221115
4	1,04060401	0,960980344	24,62810939
5	1,05101005	0,951465688	19,60397996
6	1,061520151	0,942045235	16,25483667
7	1,072135352	0,932718055	13,86282829
8	1,082856706	0,923483222	12,0690292
9	1,093685273	0,914339824	10,67403628
10	1,104622125	0,905286955	9,558207655
11	1,115668347	0,896323718	8,645407571
12	1,12682503	0,887449225	7,884878868

Tabella di Matematica finanziaria, fonte Tree-Tek Studio

14.2 UNITA' IMMOBILIARI PARTICELLA 62 SUB 3**CORPO A – Abitazione Custode**

L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione e sufficientemente ben rifinito, presenta bagno e riscaldamento, per cui si ritiene un valore congruo di **€ 400,00 al Mq.**

✓ $72 \text{ Mq} \times € 400,00 = \text{€ } 28.800,00$

Al valore dell'immobile è necessario aggiungere il valore dell'impianto fotovoltaico sovrastante il suo tetto per una potenza di 10,5 kWh ed il contributo Statale per l'energia prodotta

✓ Valore impianto fotovoltaico

$10,5 \text{ KWh} \times € 700,00 = \text{€ } 7.350,00$

✓ Contributo erogato dallo Stato

$10,5 \text{ KWh} \times 1.338,14 = 14.050,47 \text{ KWh annui} \times € 0,214 = € 3.006,80 \text{ annuo}$

**TABELLA DI CALCOLO DEGLI INCENTIVI ANNUALI
SAGGIO "r" 0,01**

ANNO	IMPORTO ANNUO	$\frac{1}{q^n}$	IMPORTO ANTICIPATO
2019	€ 3.006,80	1,00000000	€ 3.006,80
2020	€ 3.006,80	0,99009901	€ 2.977,03
2021	€ 3.006,80	0,980296049	€ 2.947,55
2022	€ 3.006,80	0,970590148	€ 2.918,37
2023	€ 3.006,80	0,960980344	€ 2.889,48
2024	€ 3.006,80	0,951465688	€ 2.860,87
2025	€ 3.006,80	0,942045235	€ 2.832,54
2026	€ 3.006,80	0,932718055	€ 2.804,50
2027	€ 3.006,80	0,923483222	€ 2.776,73
2028	€ 3.006,80	0,914339824	€ 2.749,24
2029	€ 3.006,80	0,905286955	€ 2.722,02
2030	€ 3.006,80	0,896323718	€ 2.695,07
2031	€ 3.006,80	0,887449225	€ 2.668,38
TOTALE DEGLI INCENTIVI			€ 36.848,57

Pertanto il totale degli incentivi fino al 2031 sarà di **€ 36.848,57**

CORPO B – Locale d'impianto Tecnologico

L'immobile è intonacato solo esternamente, lasciato allo stato grezzo internamente, non dotato di alcun impianto ed in parte occupato dall'Enel, per cui si ritiene un valore congruo di **€ 250,00 al Mq.**

✓ 40 Mq x € 250,00 = **€ 10.000,00**

CORPO C – Cabina Enel

L'immobile occupato da impianti Enel, con unica destinazione d'uso possibile si ritiene un valore congruo di **€ 200,00 al Mq.**

✓ 13 Mq x € 200,00 = **€ 2.600,00**

AREA LIBERA

La restante area libera costituita area parcheggio, strade asfaltate ed area a verde risulta indispensabile ai fabbricati presenti per cui si ritiene che una valutazione congrua possa essere di € 30,00 Mq

✓ 1.583 Mq x € 30,00 = **€ 47.490,00**

Pertanto il valore totale di stima della part.lla 62 sub 3 sarà

CORPO A

Abitazione Custode € 28.800,00 +

Valore dell'Impianto Fotovoltaico € 7.350,00 +

Contributo erogato dallo Stato € 36.848,57+

CORPO B

Locale d'impianto Tecnologico € 10.000,00+

CORPO C

Cabina Enel € 2.600,00 +

Area Libera € 47.490,00=

TOTALE PART.LLA 62 SUB 3

€ 133.088,57

Il valore stimato sarà **€ 133.088,57**

14.3 UNITA' IMMOBILIARI PARTICELLA 62 SUB 4**CORPO A – Uffici e Locali di Lavorazione**

L'immobile costituisce il fabbricato principale la proprietà, in ottimo stato di manutenzione, in più nella parte al piano terra è totalmente adeguato alle vigenti norme igienico sanitarie per la produzione di prodotti agroalimentari. La pavimentazione, le pareti e i battiscopa sono stati adeguati dopo l'acquisizione da parte del xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Un ulteriore adeguamento è stato effettuato in un locale con la posa di pareti in acciaio inox, l'impianto a vapore posto all'esterno garantisce il riscaldamento per le maestranze oltre a costituire energia per la lavorazione. Anche la parte sovrastante costituente gli uffici aziendali completamente rifinita ed in ottimo stato di manutenzione. Per tale ragione si ritiene di utilizzare una valutazione pari a **€ 400,00 al Mq.**

✓ 1560 Mq x € 400,00 = **€ 624.000,00**

Al valore dell'immobile è necessario aggiungere il valore dell'impianto fotovoltaico sovrastante il suo tetto per una potenza di 154 kWh ed il contributo Statale per l'energia prodotta

✓ Valore impianto fotovoltaico

154 KWh x € 700,00 = **€ 107.800,00**

✓ Contributo erogato dallo Stato

154 KWh x 1.338,14 = 206.073,56 KWh annui x € 0,214 = € 44.099,74 annuo

**TABELLA DI CALCOLO DEGLI INCENTIVI ANNUALI SAGGIO
"r" 0,01**

ANNO	IMPORTO ANNUO	$\frac{1}{q^n}$	IMPORTO ANTICIPATO
2019	€ 44.099,74	1,00000000	€ 44.099,74
2020	€ 44.099,74	0,99009901	€ 43.663,11
2021	€ 44.099,74	0,980296049	€ 43.230,80
2022	€ 44.099,74	0,970590148	€ 42.802,77
2023	€ 44.099,74	0,960980344	€ 42.378,98
2024	€ 44.099,74	0,951465688	€ 41.959,39
2025	€ 44.099,74	0,942045235	€ 41.543,95
2026	€ 44.099,74	0,932718055	€ 41.132,62
2027	€ 44.099,74	0,923483222	€ 40.725,37
2028	€ 44.099,74	0,914339824	€ 40.322,15

Esec. Immob. 97/2018 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proprietà in Bisignano (CS), Contrada Imperatore - Relazione di stima immobiliare

2029	€ 44.099,74	0,905286955	€ 39.922,92
2030	€ 44.099,74	0,896323718	€ 39.527,64
2031	€ 44.099,74	0,887449225	€ 39.136,28
TOTALE DEGLI INCENTIVI			€ 540.445,73

Pertanto il totale degli incentivi fino al 2031 sarà di **€ 540.445,73**

CORPO B – Locale mensa e deposito

Considerando che l'immobile è annesso al corpo A ed ha con esso una parete in comune è da considerare parte del corpo A. Si ritiene di utilizzare una valutazione uguale al Corpo A pari a € 400,00 al Mq.

$$✓ 50 \text{ Mq} \times € 400,00 = \text{€ } 20.000,00$$

AREA LIBERA

La restante area libera asfaltata con marciapiedi intorno ai fabbricati, con sistema di raccolte delle acque meteoriche, viabilità ed area a verde sembra equa una valutazione di € 30,00 Mq

$$2.731 \text{ Mq} \times € 30,00 = \text{€ } 81.930,00$$

Pertanto il valore totale di stima della part.Illa 62 sub 4 sarà

CORPO A

Uffici e Locali di Lavorazione

€ 624.000,00+

Valore dell'Impianto Fotovoltaico

€ 107.800,00+

Contributo erogato dallo Stato

€ 540.445,73+

CORPO B

Locale mensa e deposito

€ 20.000,00+

Area Libera

€ 81.930,00=

TOTALE PART.LLA 62 SUB 4

€ 1.374.175,73

Il valore stimato sarà **€ 1.374.175,73**

CORPO A – Capannone

Il capannone, unico ambiente in ottimo stato di manutenzione, indipendente. Per tale ragione si ritiene di utilizzare una valutazione pari a **€ 350,00 al Mq.**

✓ $642 \text{ Mq} \times € 350,00 = \text{€ } 224.700,00$

Al valore dell'immobile è necessario aggiungere il valore dell'impianto fotovoltaico sovrastante il suo tetto per una potenza di 87 kWh ed il contributo Statale per l'energia prodotta

✓ Valore impianto fotovoltaico

$87 \text{ KWh} \times € 700,00 = \text{€ } 60.900,00$

✓ Contributo erogato dallo Stato

$87 \text{ KWh} \times 1.338,14 = 116.418,18 \text{ KWh annui} \times € 0,214 = \text{€ } 24.913,49 \text{ annuo}$

TABELLA DI CALCOLO DEGLI INCENTIVI ANNUALI SAGGIO**"r" 0,01**

ANNO	IMPORTO ANNUO	$\frac{1}{q^n}$	IMPORTO ANTICIPATO
2019	€ 24.913,49	1,00000000	€ 24.913,49
2020	€ 24.913,49	0,99009901	€ 24.666,82
2021	€ 24.913,49	0,980296049	€ 24.422,60
2022	€ 24.913,49	0,970590148	€ 24.180,79
2023	€ 24.913,49	0,960980344	€ 23.941,37
2024	€ 24.913,49	0,951465688	€ 23.704,33
2025	€ 24.913,49	0,942045235	€ 23.469,63
2026	€ 24.913,49	0,932718055	€ 23.237,26
2027	€ 24.913,49	0,923483222	€ 23.007,19
2028	€ 24.913,49	0,914339824	€ 22.779,40
2029	€ 24.913,49	0,905286955	€ 22.553,86
2030	€ 24.913,49	0,896323718	€ 22.330,55
2031	€ 24.913,49	0,887449225	€ 22.109,46
TOTALE DEGLI INCENTIVI			€ 305.316,75

Pertanto il totale degli incentivi fino al 2031 sarà di **€ 305.316,75**

CORPO B – Locali deposito

Il fabbricato intonacato solo esternamente con cemento grezzo, internamente, sia le pareti

che i pavimenti sono in cemento grezzo, privo di impianti, utilizzato come deposito attrezzature varie, per tale ragione si ritiene di utilizzare una valutazione pari a € 250,00 al Mq.

✓ $(74 + 40) 114 \text{ Mq} \times € 250,00 = \text{€ } 28.500,00$

Al valore dell'immobile è necessario aggiungere il valore dell'impianto fotovoltaico sovrastante il suo tetto per una potenza di 6 kWh ed il contributo Statale per l'energia prodotta

✓ Valore impianto fotovoltaico

$6 \text{ KWh} \times € 700,00 = \text{€ } 4.200,00$

✓ Contributo erogato dallo Stato

$6 \text{ KWh} \times 1.338,14 = 8.024,84 \text{ KWh annui} \times € 0,214 = \text{€ } 1.717,32 \text{ annuo}$

**TABELLA DI CALCOLO DEGLI INCENTIVI ANNUALISAGGIO
"r" 0,01**

ANNO	IMPORTO ANNUO	$\frac{1}{q^n}$	IMPORTO ANTICIPATO
2019	€ 1.717,32	1,00000000	€ 1.717,32
2020	€ 1.717,32	0,99009901	€ 1.700,32
2021	€ 1.717,32	0,980296049	€ 1.683,48
2022	€ 1.717,32	0,970590148	€ 1.666,81
2023	€ 1.717,32	0,960980344	€ 1.650,31
2024	€ 1.717,32	0,951465688	€ 1.633,97
2025	€ 1.717,32	0,942045235	€ 1.617,79
2026	€ 1.717,32	0,932718055	€ 1.601,78
2027	€ 1.717,32	0,923483222	€ 1.585,92
2028	€ 1.717,32	0,914339824	€ 1.570,21
2029	€ 1.717,32	0,905286955	€ 1.554,67
2030	€ 1.717,32	0,896323718	€ 1.539,27
2031	€ 1.717,32	0,887449225	€ 1.524,03
TOTALE DEGLI INCENTIVI			€ 21.045,89

Pertanto il totale degli incentivi fino al 2031 sarà di **€ 21.045,89**

CORPO C – Fabbricato

L'immobile indipendente è in discreto stato di manutenzione, rifinito solo in parte, pertanto si ritiene di utilizzare una valutazione pari a € 300,00 al Mq.

✓ $57,5 \text{ Mq} \times € 300,00 = \text{€ } 17.250,00$

AREA LIBERA

La restante area libera costituente viabilità, area parcheggio ed area a verde risulta indispensabile ai fabbricati presenti per cui si ritiene che una valutazione congrua possa essere di € 30,00 Mq

$$\checkmark 941,50 \text{ Mq} \times € 30,00 = \text{€ } 28.245,00$$

Pertanto il valore totale di stima della part.IIIa 62 sub 5 sarà

CORPO A

Capannone	€ 224.700,00+
Valore dell'Impianto Fotovoltaico	€ 60.900,00+
Contributo erogato dallo Stato	€ 305.316,75+

CORPO B

Locali deposito	€ 28.500,00+
Valore dell'Impianto Fotovoltaico	€ 4.200,00+
Contributo erogato dallo Stato	€ 21.045,89+

CORPO C

Fabbricato	€ 17.250,00+
Area Libera	€ 28.245,00=

TOTALE PART.LLA 62 SUB 5**€ 690.157,64**

Il valore stimato sarà **€ 690.157,64**

14.5 UNITA' IMMOBILIARI PARTICELLA 62 SUB 6**CORPO A – Capannone**

L'immobile indipendente ed in buono stato, unico ambiente. Si ritiene di utilizzare una valutazione pari a **€ 350,00 al Mq.**

$$\checkmark 320 \text{ Mq} \times € 350,00 = \text{€ } 112.000,00$$

Al valore dell'immobile è necessario aggiungere il valore dell'impianto fotovoltaico sovrastante il suo tetto per una potenza di 49,5 kWh ed il contributo Statale per l'energia prodotta

✓ Valore impianto fotovoltaico

49,5 KWh x € 700,00 = € 34.650,00

✓ Contributo erogato dallo Stato

49,5 KWh x 1.338,14 = 66.237,93 KWh annui x € 0,214 = € 14.174,92 annuo

**TABELLA DI CALCOLO DEGLI INCENTIVI ANNUALI
SAGGIO "r" 0,01**

ANNO	IMPORTO ANNUO	$\frac{1}{q^n}$	IMPORTO ANTICIPATO
2019	€ 14.174,92	1,00000000	€ 14.174,92
2020	€ 14.174,92	0,99009901	€ 14.034,57
2021	€ 14.174,92	0,980296049	€ 13.895,62
2022	€ 14.174,92	0,970590148	€ 13.758,04
2023	€ 14.174,92	0,960980344	€ 13.621,82
2024	€ 14.174,92	0,951465688	€ 13.486,95
2025	€ 14.174,92	0,942045235	€ 13.353,42
2026	€ 14.174,92	0,932718055	€ 13.221,20
2027	€ 14.174,92	0,923483222	€ 13.090,30
2028	€ 14.174,92	0,914339824	€ 12.960,69
2029	€ 14.174,92	0,905286955	€ 12.832,37
2030	€ 14.174,92	0,896323718	€ 12.705,32
2031	€ 14.174,92	0,887449225	€ 12.579,52
TOTALE DEGLI INCENTIVI			€ 173.714,74

Pertanto il totale degli incentivi fino al 2031 sarà di € 173.714,74

CORPO B – Locale deposito

Si tratta di una tettoia successivamente chiusa, con pareti in blocchi in cemento e lasciata allo stato grezzo. Si ritiene di utilizzare una valutazione pari a € 200,00 al Mq.

✓ 90 Mq x € 200,00 = € 18.000,00

Al valore dell'immobile è necessario aggiungere il valore dell'impianto fotovoltaico sovrastante il suo tetto per una potenza di 18 kWh ed il contributo Statale per l'energia prodotta

✓ Valore impianto fotovoltaico

18 KWh x € 700,00 = € 12.600,00

✓ Contributo erogato dallo Stato

18 KWh x 1.338,14 = 24.086,52 KWh annui x € 0,214 = € 5.154,51 annuo

TABELLA DI CALCOLO DEGLI INCENTIVI ANNUALI SAGGIO "r" 0,01			
ANNO	IMPORTO ANNUO	$\frac{1}{q^n}$	IMPORTO ANTICIPATO
2019	€ 5.154,51	1,00000000	€ 5.154,51
2020	€ 5.154,51	0,99009901	€ 5.103,48
2021	€ 5.154,51	0,980296049	€ 5.052,95
2022	€ 5.154,51	0,970590148	€ 5.002,92
2023	€ 5.154,51	0,960980344	€ 4.953,38
2024	€ 5.154,51	0,951465688	€ 4.904,34
2025	€ 5.154,51	0,942045235	€ 4.855,78
2026	€ 5.154,51	0,932718055	€ 4.807,70
2027	€ 5.154,51	0,923483222	€ 4.760,10
2028	€ 5.154,51	0,914339824	€ 4.712,97
2029	€ 5.154,51	0,905286955	€ 4.666,31
2030	€ 5.154,51	0,896323718	€ 4.620,11
2031	€ 5.154,51	0,887449225	€ 4.574,37
TOTALE DEGLI INCENTIVI			€ 63.168,92

Pertanto il totale degli incentivi fino al 2031 sarà di **€ 63.168,92**

CORPO C – Tettoia

La tettoia è costituita esclusivamente da un telaio ed una copertura. Per cui è una valutazione pari a **€ 70,00 al Mq.**

✓ 80 Mq x € 70,00 = **€ 5.600,00**

AREA LIBERA

La restante area libera costituita da viabilità è asfaltata ed in parte lasciata a verde si ritiene che una valutazione congrua possa essere di € 30,00 Mq

1.363 Mq x € 30,00 = **€ 40.890,00**

Pertanto il valore totale di stima della part.lla 62 sub 6 sarà

Capannone

€ 112.000,00+



Valore dell'Impianto Fotovoltaico

Contributo erogato dallo Stato

Locale deposito

Valore dell'Impianto Fotovoltaico

Contributo erogato dallo Stato

Tettoia

Area Libera

TOTALE PART.LLA 62 SUB 6



€ 34.650,00+

€ **173.714,74+**

€ 18.000,00+

€ 12.600,00+

€ **63.168,92+**

€ 5.600,00+

€ 40.890,00=

€ 460.623,66



Il valore stimato sarà € **460.623,66**



Di seguito la tabella riepilogativa:



TABELLA RIASSUNTIVA DEL VALORE DELLE UNITA' IMMOBILIARI

FOGLIO	P.LLA	SUB	IDENTIFICAZIONE	VALORE IMMOBILE	VALORE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	CONTRIBUTO ALLA PRODUZIONE	VALORE TOTALE	ABBATTIMENTO FORFETTARIO 15 %
60	62	3	CORPO A	€ 28.800,00	€ 7.350,00	€ 36.848,57	€ 72.998,57	€ 62.049,00
			CORPO B	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 8.500,00
			CORPO C	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.600,00	€ 2.210,00
			AREA LIBERA	€ 47.490,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.490,00	€ 40.366,00
60	62	3	TOTALE SUBALTERNO				€ 133.088,57	€ 113.125,00
60	62	4	CORPO A	€ 624.000,00	€ 107.800,00	€ 540.445,73	€ 1.272.245,73	€ 1.081.409,00
			CORPO B	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 17.000,00
			AREA LIBERA	€ 81.930,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.930,00	€ 69.640,00
60	62	4	TOTALE SUBALTERNO				€1.374.175,73	€1.168.049,00
60	62	5	CORPO A	€ 224.700,00	€ 60.900,00	€ 305.316,75	€ 590.916,75	€ 502.279,00
			CORPO B	€ 28.500,00	€ 4.200,00	€ 21.045,89	€ 53.745,89	€ 45.684,00

78

Esec. Immob. 97/2018 – XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Proprietà in Bisignano (CS), Contrada Imperatore - Relazione di stima immobiliare

Firmato Da: MASI CLAUDIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 515b3fc65f263de1edac4056557c2e65

			CORPO C	€ 17.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.250,00	€ 14.662,00
			AREA LIBERA	€ 28.245,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.245,00	€ 24.008,00
60	62	5	TOTALE SUBALTERNO				€ 690.157,64	€ 586.634,00
60	62	6	CORPO A	€ 112.000,00	€ 34.650,00	€ 173.714,74	€ 320.364,74	€ 272.310,00
			CORPO B	€ 18.000,00	€ 12.600,00	€ 63.168,92	€ 93.768,92	€ 79.704,00
			CORPO C	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.600,00	€ 4.760,00
			AREA LIBERA	€ 40.890,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.890,00	€ 34.756,00
60	62	6	TOTALE SUBALTERNO				€ 460.623,66	€ 391.530,00
VALORE STIMATO TOTALE DELL'INTERA PROPRIETA'							€2.658.045,60	€2.259,338,00

La scrivente non ha riscontrato alcuna problematica nei quesiti posti, rassegna la presente relazione ad evasione dell'incarico ricevuto e resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

ALLEGATI

1. Visure catastali;
2. Mappa catastale scala 1:2.000;
3. Planimetrie catastali scala 1:200 e 1:500 Sub 3;
4. Planimetrie catastali scala 1:200 e 1:500 Sub 4;
5. Planimetrie catastali scala 1:200 e 1:500 Sub 5;
6. Planimetrie catastali scala 1:200 e 1:500 Sub 6;
7. Planimetrie redatte dei singoli fabbricati;
8. Certificato ispezione ipotecaria;
9. Ispezione Ipotecaria Locazione ultranovennale Atto xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
10. Atto notarile Notaio Amato "Affitto di Ramo Aziendale"

Documentazione edilizia reperita presso l'Archivio Edilizio del Comune di Bisignano:

11. Concessione Edilizia rilasciata dal Comune di Bisignano;
12. Permesso di agibilità;

Documentazione edilizia reperita presso

13. Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Territoriale
14. Verbale di sopralluogo.

Rogliano, 28 Febbraio 2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX